
Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 10 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 384 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 5m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión al Kioscos de id 49.



Piso 2


Se evidencian 1 error omitible de áreas mínimas la cual la de menor área es de 6m2.



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 65 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 65 **Número de Unidades digitalizadas: 172**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 15 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

0 errores




Piso 3

0 errores




Piso 4

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 1828 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 4,4m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión a los dos Kioscos de id 173,179,137,116,164 de forma circular.




Piso 2

Se evidencian 2 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 4,4m2,




Piso 3

0 errores



Piso 4


0 errores



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 45 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: Se dejan unidades de construcción por realizar de ph teniendo en cuenta los croquis no informan que unidades corresponden , solo dejan el fmi de el cual no siempre corresponde y están sin medidas o el predio va chuleado pero se evidencia errores, o que presenta en el croquis un numero de construcciones pero en campo y salida grafica las unidades pueden llegar a poco más 20 las cuales no tiene observación de cancelación.
Número de predios: 45 **Número de Unidades digitalizadas: 162**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 15 errores de salto y solapa, los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones, los de solapa corresponden a unidades de construcción de ph los cuales no se han resuelto teniendo en cuenta falta informacion de croquis, se entrega para posterior corrección.




Piso 2

Se evidencian 16 errores entre solapas y saltos, mismo caso predio 901 ph, que croquis informa tener una cantidad x de unidades pero hay más de 20 unidades, aparte que sobrelapadas por que tiene mismo piso y no tiene para cancelar, solapa es debido a las dos construcciones que van norte a sur, y 1 salto que corresponde un hueco en medio de una construcción.




Piso 3

Se evidencian 2 errores de geometría duplicada, mismo caso predio 901 ph, que croquis informa tener una cantidad x de unidades pero hay mas de 20 unidades.




Piso 3

0 errores.



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencia 67 errores omitibes los cuales corresponden en su mayoría a longitud de segmento de una construcción no convencional la cual su geometría tiene una curva, otras por área mínima son mayores a 4 m2 y 3 superposiciones correspondientes a los ph ya mencionados




Piso 2

Se evidencian 3 errores de ph




Piso 3

Se evidencian 2 errores de ph



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 19_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 61 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: Se dejan unidades de construcción por realizar de ph teniendo en cuenta los croquis no informan que unidades corresponden , solo dejan el fmi de el cual no siempre corresponde y están sin medidas o el predio va chuleado pero se evidencia errores, o que presenta en el croquis un numero de construcciones pero en campo y salida grafica las unidades pueden llegar a poco más 20 las cuales no tiene observación de cancelación.
Número de predios: 61 **Número de Unidades digitalizadas: 196**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 7 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

Se evidencian 2 errores, el primer error es una unidad de ph la cual no está para cancelar y el segundo error es un hueco dentro del predio que generan las construcciones




Piso 3

1 error del ph




Piso 4

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 196 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual ninguna es menor a 4m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión a los la digitalización en curva de la unidad con t_id 19.




Piso 2

Se evidencian 148 errores omitibles de áreas mínimas la cual la de menor área hay 3 los cuales no son menores a 4m2, y de longitud de segmento de la digitalización en curva de la unidad con t_id 16




Piso 3

Se evidencian 145 errores omitibles de longitud de segmento de la digitalización en curva de la unidad con t_id 20




Piso 4

Se evidencian 145 errores omitibles de longitud de segmento de la digitalización en curva de la unidad con t_id 17



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 03ª07__06_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: En esta asignación se tuvo que recurrir a modificar algunos terrenos ya que se pasaban a su colindantes y las unidades constructivas hubieran quedado en más de un terreno cosa que por consistencia lógica no es correcto.
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 122**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 51 errores de topología estos correspondientes a geometría duplicada, estos errores son omitibles teniendo en cuenta que lo terrenos 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 54 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones.




Piso 2

0 errores




Piso 3

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 140 errores los cuales se categorizan en saltos que corresponden a patios traseros o huecos en las construcciones, longitud mínima correspondiente al tid 244 teniendo en cuenta que su digitalización en curva genera este error, áreas mínimas las cuales son por errores del comprobador y angulo mínimo debido a construcciones que terminan en punta.




Piso 2

1 Error de área omitible.



Piso 3

0 Errores





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 03 **Nombre de GPKG: 03_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 46
Observaciones realizadas:
Número de predios: 46 **Número de Unidades digitalizadas: 67**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 3 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 8 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


8 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 04 **Nombre de GPKG: 04_07_V1**
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 59
Observaciones realizadas:
Número de predios: 59 **Número de Unidades digitalizadas: 90**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Una geometría duplicada correspondiente a una informalidad en el terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 23 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 2 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


2 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
23 saltos correspondientes a espacios de terreno sin construcción
Longitudes de onda mínimas correspondientes a una geometría con curvas




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 05 **Nombre de GPKG: 05_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 89
Observaciones realizadas:
Número de predios: 46 **Número de Unidades digitalizadas: 67**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 15 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 5 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


5 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
1 angulo mínimo por una geometría marquesina con forma irregular
10 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno











	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 06 **Nombre de GPKG: 06_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 77
Observaciones realizadas:
Número de predios: 77 **Número de Unidades digitalizadas: 87**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 20 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 1 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas 4 superposiciones omitibles por plantas con voladizo y patio



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


1 geometría duplicadas por congruencias entre plantas
11 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno









	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 06 **Nombre de GPKG: 07_07_V1**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 72
Observaciones realizadas:
Número de predios: 72 **Número de Unidades digitalizadas: 95**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 8 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 5 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas 1 superposiciones omitibles por plantas con voladizo y patio



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


5 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
5 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO


Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 08 **Nombre de GPKG: 08_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 70
Observaciones realizadas:
Número de predios: 70 **Número de Unidades digitalizadas: 106**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 15 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 1 geometría duplicada correspondientes a congruencias entre plantas



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


1 geometría duplicada por congruencias entre plantas
5 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO


Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 08 (1) **Nombre de GPKG: 08_07_V1 (1)**
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 36
Observaciones realizadas:
Número de predios: 36 **Número de Unidades digitalizadas: 39**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 8 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


1 geometría duplicada por congruencias entre plantas
5 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

5 Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Diciembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 09 **Nombre de GPKG: 09_07_V1 (1)**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 56
Observaciones realizadas:
Número de predios: 56 **Número de Unidades digitalizadas: 102**


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO



RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES


10 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno
2 unidades duplicadas correspondientes a plantas congruentes





RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


4 geometría duplicada por congruencias entre plantas
4 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Diciembre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Diciembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_07_V1 (1)**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 29
Observaciones realizadas:
Número de predios: 29 **Número de Unidades digitalizadas: 57**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO un duplicado que corresponden a informalidades en el terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 8 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

1 geometría duplicada por congruencias entre plantas
errores de saltos por espacios no construidos en el terreno




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

duplicado correspondientes a informalidad

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Diciembre de 2024









	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Diciembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_07_V1 (1)**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 29
Observaciones realizadas:
Número de predios: 29 **Número de Unidades digitalizadas: 57**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO un duplicado que corresponden a informalidades en el terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 8 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

1 geometría duplicada por congruencias entre plantas
errores de saltos por espacios no construidos en el terreno




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

duplicado correspondientes a informalidad

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Diciembre de 2024









	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 34
Observaciones realizadas:
Número de predios: 34 **Número de Unidades digitalizadas: 128**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 7 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 50 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas (la mayoría hacen parte de un conjunto con casas iguales) 4 superposiciones correspondientes a unidades de construcción con voladizo y patio




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

50 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
1 salto correspondiente a espacios de terreno sin construcción




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 13 **Nombre de GPKG: 13_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 40
Observaciones realizadas:
Número de predios: 40 **Número de Unidades digitalizadas: 72**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Dos geometrías duplicadas correspondientes a informalidades    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 9 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 5 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
1 salto correspondiente a espacios de terreno sin construcción
Longitudes de onda mínimas correspondientes a una geometría con curvas



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO


Dos duplicados correspondientes a informalidades



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 57
Observaciones realizadas:
Número de predios: 57 **Número de Unidades digitalizadas: 138**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 16 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 8 Superposiciones omitibles por ser construcciones con voladizo y patio o que no comparten nodos con otra unidad




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
1 salto correspondiente a espacios de terreno sin construcción
2 Superposiciones omitibles por ser construcciones con voladizo y patio o que no comparten nodos con otra unidad





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 15_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 45
Observaciones realizadas:
Número de predios: 45 **Número de Unidades digitalizadas: 133**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO   RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno Superposiciones omitibles por ser construcciones con voladizo y patio o que no comparten nodos con otra unidad (Unidad en ph)






RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
Longitudes de segmento mínimas correspondientes a geometrías con curvas
6 saltos correspondientes a espacios de terreno sin construcción
6 Superposiciones omitibles por ser construcciones con voladizo y patio o que no comparten nodos con otra unidad






	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 16 **Nombre de GPKG: 16_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 46
Observaciones realizadas:
Número de predios: 46 **Número de Unidades digitalizadas: 86**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Una geometría duplicada correspondiente a informalidad en terreno  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 19 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 1 Superposicion omitible









RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

saltos correspondientes a espacios de terreno sin construcción
2 duplicados correspondientes a congruencias entre plantas
Longitudes de segmento mínimos por ser geometrías curvas




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO


Duplicado correspondiente a informalidad en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 80
Observaciones realizadas:
Número de predios: 80 **Número de Unidades digitalizadas: 160**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 19 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 2 Geometrias duplicadas por congruencia entre plantas






RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


saltos correspondientes a espacios de terreno sin construcción
longitudes de segmento mínimas correspondientes a geometrías con curvas¿
3 duplicados correspondientes a congruencias entre plantas






	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 34
Observaciones realizadas:
Número de predios: 34 **Número de Unidades digitalizadas: 79**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Una geometría duplicada correspondiente a informalidad en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 4 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 4 Superposiciones omitibles por ser plantas que no comparten nodo









RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

2saltos correspondientes a espacios de terreno sin construcción
7 duplicados correspondientes a congruencias entre plantas
Superposicion omitible por no compartir nodos entre plantas




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 19_07_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 44
Observaciones realizadas:
Número de predios: 44 **Número de Unidades digitalizadas: 196**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno superposiciones correspondientes a unidades de construcción que no comparten nodos (predio en ph)






RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
superposiciones omitibles por ser geometrías que no comparten nodos entre ellas
Duplicados correspondientes a congruencia entre plantas sobrepuestas





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO




FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: STEPHANY CANTOTR

Nombre unidad de intervención: 08 **Nombre de GPKG: 08_52**

Número manzana asignadas: 4


Comprobación de Topología por manzana
23001010200000949






Cuatro superposiciones que son excepciones.

23001010200000948002000000000





RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA


Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Errores totales: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
UI8_1UI8_Terreno — lc_terreno_salida
fid
UI8_1UI8_Unidades — lc_unidadconstruccion_salida
fid

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: STEPHANY CANTOTR

Nombre unidad de intervención: 09 **Nombre de GPKG: 09_52**

Número manzana asignadas: 2

Comprobación de Topología por manzana
23001010200000909






Tiene traslapos que son excepciones.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

23001010200000584



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA



Esas longitudes mínimas hacen referencia a los arcos dibujados, son una excepción

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: STEPHANY CANTOTR


Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_52**

Número manzana asignadas: 3

Comprobación de Topología por manzana


23001010200000587






23001010200000605







Las superposiciones son excepciones






23001010200000619








La superposición es una excepción



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA




Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Errores totales: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
UI11lc_terreno
fid
UI11lc_unidadconstr...
fid
Cerrar
Ayuda



Esas longitudes mínimas hacen referencia a los arcos dibujados, son una excepción

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: STEPHANY CANTOTR

Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_52**


Número manzana asignadas: 1


Comprobación de Topología por manzana
23001010200000424







Superposiciones son excepciones.





RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA


Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Errores totales: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
UI11lc_terreno
fid
UI11lc_unidadconstr...
fid
Cerrar
Ayuda



Esas longitudes mínimas hacen referencia a los arcos dibujados, son una excepción

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: STEPHANY CANTOTR


Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_52**

Número manzana asignadas: 1


Comprobación de Topología por manzana
23001010200000304



Las superposiciones son excepciones, no encontré algún error, en el predio 008 faltan dos unidades no convencionales que se encuentran en el croquis.



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA



Esas longitudes mínimas hacen referencia a las unidades en forma de circulo, son una excepción

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: STEPHANY CANTOR CASTAÑEDA

Nombre unidad de intervención: 13


Número manzana asignadas 3

Número de predios: 53

Observaciones realizadas: Revisión de Topología

23001010200000037

23001010200000428



Los solapes que se muestran son excepciones

