INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	EMO1879		
FECHA SERVICIO	23	DIC	2024
FACTURA	MED19000		
CLIENTE	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
MARCA	TOYOTA		
PLACA	OML819		
KILOMETRAJE			
OBSERVACION	CONTRATO		



SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO Mantenimiento correctivo, requiere cambio de pstas de frenos delanteras y traseras, reparacion guaya de emergencia y cambio de bujes pequeños de tijera inferior. Asi como ajustar el full del aceite de motor

PRODUCTO o SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ACEITE DE MOTOR 15W40 MOBIL PINTAS	2	15.600	0	0	15.600	**31.200**
BUJES PÑO TIJERA INFERIOR	2	234.454	19	44.546	279.000	**558.000**
JUEGO PASTA FRENOS TRASERAS	1	465.546	19	88.454	554.000	**554.000**
JUEGO PASTAS FRENOS DELANTERAS	1	628.571	19	119.429	748.000	**748.000**
REPARACION GUAYA DE EMERGENCIA	1	176.387	19	33.513	209.900	**209.900**
TOTAL						**2.101.100**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS










Para estos trabajos se utilizó mano de obra especializada del técnico en mecanica de suspension, frenos, lubricacion, alineacion de direccion.

Cordialmente;

YOLIMA VAN STRAHLEN
C.C. 66.979.398
Representante Legal.
CONCRELLANTAS S.A.S.
NIT 900.686.590-2