ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 001	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 001**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 2 4-40	
ESTADO GENERAL	Aceptable	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	3	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'17.7"N 73°58'39.4"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Regular, Desgastado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.07	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** El pañete está desgastado Presenta gran cantidad de sedimentos provenientes de la ausencia de su tubería de entrada.
CAÑUELA	Si	
N.° ESCALINATAS (Un)	0	
ESTADO ESCALINATAS	No tiene	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 001PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5
	Pozo anterior	S 01				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 001	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	0.95					
Diámetro tubería (“)	4"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	Mas de 15 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	2	2
Prof. batea (m)	1.13	1.03
Diámetro tubería (“)	8"	8"
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 002	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 002**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 2 con calle 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	2	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'18.5"N 73°58'38.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.07	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA		
N.° ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 002PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5
	Pozo anterior	PLI 01	S 02	S 03		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 002	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	.95	1.00	.68		
Diámetro tubería (“)	8"	8"	4"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.15	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:





FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 003	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 003**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 5 con carrera 2	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Regular, Rota	
N.° ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'19.2"N 73°58'37.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	.84	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) **O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)**	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos, requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.° ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): **DIÁMETRO (pulgadas):**	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 003PAUNA.pdf

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 003	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

3.0 TUBERÍAS ENTRADA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5
Pozo anterior	PLI 02	S 04	S 05		
Prof. batea (m)	.92	.76	.74		
Diámetro tubería (“)	8"	4"	4"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	Mas de 15 años		Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	.86	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 004	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 004**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 6 1-80	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'20.1"N 73°58'36.8"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.52	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** No se identifica tubería de entrada
CAÑUELA	Si	
N.° ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:**
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 004PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA						
		TUBERÍA N.° 1	**TUBERÍA N.° 2**	**TUBERÍA N.° 3**	**TUBERÍA N.° 4**	**TUBERÍA N.° 5**


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 004	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior					
Prof. batea (m)					
Diámetro tubería (“)					
Material tubería					
Edad tubería (años)					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.58	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 005	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 005**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 6 2-65	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico, Hay alguna conexión domiciliaria, hay presencia de sedimentos de origen sanitario, además, hay presencia de una conexión domiciliaria a pozo sanitario	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'21.3"N 73°58'38.0"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado,	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.57	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene una tubería domiciliaria que lo atraviesa, la cual requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.° ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** La tubería de entrada se encuentra en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLl 005PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 005	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 04				
Prof. batea (m)	1.55				
Diámetro tubería (“)	8"				
Material tubería	PVC, Alcantarillado				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.61	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 006	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.°	**PLI 006**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 2 con calle 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'16.9"N 73°58'40.6"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.00	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos provenientes de las entradas
CAÑUELA	Si	
N.° ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 006PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	**TUBERÍA N.° 2**	**TUBERÍA N.° 3**	**TUBERÍA N.° 4**	**TUBERÍA N.° 5**
	Pozo anterior	PLI 1	S 07	S 08		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 006	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	.91	.98	.98		
Diámetro tubería (“)	8"	4"	4"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.02	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 007	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 007**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 5 con calle 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'22.5"N 73°58'46.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.07	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos en el fondo
CAÑUELA	Si	
N.° ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** La tubería de entrada se encuentra en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 007PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5
	Pozo anterior	S 12				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 007	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.05					
Diámetro tubería (“)	8"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	Mas de 15 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.07	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 008	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 008**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 5 con calle 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Era una caja	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'22.5"N 73°58'46.1"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.14	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos en el fondo, requiere mantenimiento
CAÑUELA	No	
N.° ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 008PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5
	Pozo anterior	S 11	PLI 07			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 008	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	.93	.77			
Diámetro tubería (“)	6"	8"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.17	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 009	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.°	**PLI 009**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 5 calle 3	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	2 años o menos	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.° ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'20.6"N 73°58'48.2"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.07	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA		
N.° ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 009PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2	TUBERÍA N.° 3	TUBERÍA N.° 4	TUBERÍA N.° 5
	Pozo anterior	PLI 14	S 013			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 009	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.14	1.05			
Diámetro tubería (“)	20"	6"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	2 años o menos	2 años o menos			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.° 1	TUBERÍA N.° 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.18	
Diámetro tubería (“)	20"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	2 años o menos	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

