
ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 019	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 019**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 3 con carrera 6	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'22.3"N 73°58'50.2"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.64	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA		
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 019PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 18	Ps 58	Ps 54		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 019	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.68	1.6	.95		
Diámetro tubería (“)	20"	16"	16"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.69	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 020	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 020**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 5 con carrera 3	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'21.2"N 73°58'40.8"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.70	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA		
N.º ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 020PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	S 27	S 26			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 020	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.08	1.30			
Diámetro tubería (“)	6"	6"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA




	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.80	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 021	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 021**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 5 3-54
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cilíndrico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	
ESTADO MURO	
PROFUNDIDAD POZO	1.40
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'21.8"N 73°58'41.6"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Aceptable

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:
Tiene acumulación de sedimentos, requiere mantenimiento de fondo

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
La tubería de entrada se encuentra en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 021PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 20				
	Prof. batea (m)	1.40				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 021	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Diámetro tubería (“)	10"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	Mas de 15 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.50	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 022	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 022**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 5 con carrera 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Regular, Rota	
N.º ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'22.8"N 73°58'42.5"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.45	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado, hay una tubería de menor diámetro insertada en una de diámetro mayor
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 022PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	Desconocido	PLI 21			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 022	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.30	1.35			
Diámetro tubería (“)	16"	10"			
Material tubería	Gres	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.45	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 023	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 023**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 4 5-17
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cilíndrico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.47
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	No
N.º ESCALINATAS (Un)	2
ESTADO ESCALINATAS	2
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'23.2"N 73°58'41.7"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Aceptable

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
La tubería de entrada se encuentra en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 023PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	PLI 23a				
Prof. batea (m)	1.45				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 023	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Diámetro tubería (“)	10"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	Mas de 15 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.55	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 023a	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 023a**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 4 con calle 5	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Regular, Rota	
N.º ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'22.8"N 73°58'42.1"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.67	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 023aPAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	PLI 22	S31	S 32		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 023a	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.70	1.40	1.15		
Diámetro tubería (“)	10"	8"	8"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.80	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 024	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 024**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 4 con calle 6	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'24.2"N 73°58'40.4"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.30	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	1	
ESTADO ESCALINATAS	1	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Es necesario realizar mantenimiento en las tuberías de entrada
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 024PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	PLI 23	Domiciliario	Domiciliario		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 024	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.40	1.20	1.20		
Diámetro tubería (“)	10"	8"	8"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	
Prof. batea (m)	1.40	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 025	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 025**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Esquina polideportivo
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.30
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	No
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'23.7"N 73°58'39.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Regular

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:
Existe mezcla de agua pluvial y agua sanitaria, el pañete requiere mantenimiento, el pozo esta agrietado

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 025PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	Ps 130				
	Prof. batea (m)	1.15				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 025	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Diámetro tubería (“)	16"				
Material tubería	PVC, Alcantarillado				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.35	
Diámetro tubería (“)	16"	
Material tubería	PVC, Sanitario	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 026	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 026**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Esquina centro de salud	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible	
MATERIAL TAPA	HF	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'24.6"N 73°58'38.6"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.75	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Por la profundidad del pozo requiere escalinatas, por la altura de caída del agua se está socavando el fondo
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	No	
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** La tubería de entrada se encuentra en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 026PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	PLI 25				
Prof. batea (m)	1.35				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 026	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Diámetro tubería (“)	16"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	Mas de 15 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.80	
Diámetro tubería (“)	16"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 027	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 027**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 5 carrera 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico, Inicial	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rígido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	3	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'23.1"N 73°58'42.9"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:**
PROFUNDIDAD POZO	1.2	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Es pozo inicial
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	0	
ESTADO ESCALINATAS	Na	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:**
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 027PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	Na				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 027	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	Na				
Diámetro tubería (“)	4”				
Material tubería	Na				
Edad tubería (años)	2 años o menos				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.23	
Diámetro tubería (“)	12”	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

