
ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 038	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 038**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 7 adelante de la estación de servicio Brio	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Andén	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	1	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'28.5"N 73°58'40.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO		**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	2.15	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** No se observaron escalinatas, sin embargo, estas son requeridas por la profundidad del pozo
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 038PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 33	PLI 36			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 038	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	2.15	1.30			
Diámetro tubería (“)	24"	10"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	2.30	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 039	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 039**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 5-27
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.61
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'27.1"N 73°58'45.2"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Bueno

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías se encuentran en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 039PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 16				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 039	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.52					
Diámetro tubería (“)	10"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	Mas de 15 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.66	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 040	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 040**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 con calle 6	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'28.2"N 73°58'44.4"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	2.27	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Se presentan sedimentos y socavación en el fondo generado por la altura de las tuberías de entrada
CAÑUELA	No	
N.º ESCALINATAS (Un)	3	
ESTADO ESCALINATAS	3	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 040PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 39	S 49	Recolección	S 50	


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 040	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



			parque		
Prof. batea (m)	1.79	1.60	1.64	1.61	
Diámetro tubería (“)	10"	8"	8"	6"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años	

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	2.35	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 041	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 041**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 con calle 6	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'28.3"N 73°58'44.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	2.36	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Requiere mas escalinatas debido a la profundidad del pozo
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	1	
ESTADO ESCALINATAS	Aceptable	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 041PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 041	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 40	Ps 174			
Prof. batea (m)	2.01	1.96			
Diámetro tubería (“)	10"	8"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	2	2
Prof. batea (m)	2.30	2.46
Diámetro tubería (“)	10"	10"
Material tubería	PVC, Alcantarillado	Gres
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 042	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 042**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 6-37	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'29.2"N 73°58'43.5"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.95	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Presenta sedimentos, requiere mantenimiento en el pañete y en el fondo. No se observan escalinatas, se requieren por la profundidad del pozo.
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 042PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 41	Sumidero tapado	S 51		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 042	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.82	1.44	1.20		
Diámetro tubería (“)	10"	8"	8"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	2.01	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 043	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 043**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 6-53	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'29.7"N 73°58'43.0"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Regular	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.54	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** El pañete se encuentra desgastado, requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado, la tubería de salida presenta socavación.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 043PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	PLI 42	Desconocido			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 043	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.06	1.00			
Diámetro tubería (“)	10"	6"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.70	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 044	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 044**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 con calle 7	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Aceptable	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'29.9"N 73°58'42.7"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.34	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 044PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 044	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 43				
Prof. batea (m)	1.30				
Diámetro tubería (“)	10"				
Material tubería	PVC, Alcantarillado				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.38	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 045	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 045**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 7 con carrera 6	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 10 a 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible	
MATERIAL TAPA	HF, Cono en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'30.2"N 73°58'42.5"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.80	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado, hay una tubería de 10” PVC alcantarillado, dentro de una de 16” de Gres, proveniente del pozo pluvial PLI 44.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 045PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA						
		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 045	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 38	PLI 44			
Prof. batea (m)	1.76	1.50			
Diámetro tubería (“)	24"	16"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	Gres			
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	De 5 a 10 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.90	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 046	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 046**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 6 carrera 7	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'30.7"N 73°58'45.6"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.86	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Presenta una gran cantidad de sedimentos, requiere mantenimiento general
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado, es necesario realizar el mantenimiento de una por la longitud de entrada que tiene.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 046PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 046	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	S 53	S 54			
Prof. batea (m)	1.40	1.54			
Diámetro tubería (“)	8"	8"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.91	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

