ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 047	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 047**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 7 con carrera 7	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 10 a 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible	
MATERIAL TAPA	HF	
ESTADO TAPA	Buen estado, Cono en concreto	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'31.5"N 73°58'44.8"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.71	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** No se observaron escalinatas
CAÑUELA		
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 047PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 047	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	PLI 47a	PLI 46			
Prof. batea (m)	1.75	1.60			
Diámetro tubería (“)	24"	10"			
Material tubería	Concreto	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	De 10 a 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.80	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 048	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 048**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 7 con carrera 8	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'32.3"N 73°58'46.8"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.67	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Existe infiltración por parte de una tubería de entrada, el fondo esta socavado, requiere mantenimiento general
CAÑUELA	No	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en estado regular, se requiere mantenimiento de las mismas, a su vez hay una tubería de 4” que proviene de un filtro del lote anterior, tiene metida la tubería, pero no tiene revoque.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 048PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 048	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 47	S 60	Filtro de lote	Lote	Lote
Prof. batea (m)	1.60	1.41	1.45	1.61	1.23
Diámetro tubería (“)	24"	8"	16"	4"	4"
Material tubería	Concreto	PVC, Alcantarillado	Concreto	PVC, Alcantarillado	Boveda
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años	Mas de 15 años	De 10 a 15 años	De 10 a 15 años

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.76	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 049	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 049**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 7 entre carreras 8 y 9	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'32.7"N 73°58'48.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	2.10	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** No se observan escalinatas a pesar de la profundidad del pozo
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 049PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 48				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 049	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Prof. batea (m)	1.65				
Diámetro tubería (“)	24"				
Material tubería	Concreto				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	2.25	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 050	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO	
POZO N.º	**PLI 050**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 7 entre carreras 8 y 9
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible
MATERIAL TAPA	
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.90
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	1
ESTADO ESCALINATAS	1
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'32.50"N 73°58'48.85"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Bueno

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:
Se requieren mas escalinatas debido a la profundidad del pozo

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías se encuentran en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 050PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 050	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 49				
Prof. batea (m)	1.90				
Diámetro tubería (“)	24"				
Material tubería	Concreto				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	2.07	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 051	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 051**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 6 8-04	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'31.1"N 73°58'49.0"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.80	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene una gran cantidad de sedimentos en el fondo, se encuentra socavado, requiere mantenimiento
CAÑUELA	No	
N.º ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado, sin embargo, una tubería requiere mantenimiento debido a su longitud.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 051PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 051	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	S 62	S 61			
Prof. batea (m)	1.52	1.49			
Diámetro tubería (“)	10"	10"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.86	
Diámetro tubería (“)	12"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 052	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 052**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 6 con calle 7 inicio carrera 9	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cilíndrico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Flexible	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'32.3"N 73°58'50.9"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.65	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado, sin embargo, la tubería de salida presenta socavación, es necesario realizarle mantenimiento para evitar la infiltración.
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 052PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 052	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	PLI 50	PLI 51			
Prof. batea (m)	1.37	1.23			
Diámetro tubería (“)	24"	12"			
Material tubería	Concreto	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.74	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Gres	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 053	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	PLI 053	
DIRECCIÓN O SECTOR:		
ESTADO GENERAL		
TIPO DE POZO		
USO DEL POZO		
EDAD DE POZO (AÑOS)		
TIPO DE PAVIMENTO		
MATERIAL TAPA		
ESTADO TAPA		
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO		**COORDENADAS:** 5°39'32.3"N 73°58'50.9"W
¿PAÑETE MUROS POZO?		**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):**
ESTADO MURO		**DIAGNOSTICO:**
PROFUNDIDAD POZO		**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)		**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA		
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:**
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):		
ESTADO CAMARA DE CAIDA:		**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 053PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 053	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior					
Prof. batea (m)					
Diámetro tubería (“)					
Material tubería					
Edad tubería (años)					

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS		1
Prof. batea (m)		
Diámetro tubería (“)		
Material tubería		
Edad tubería (años)		

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:	FOTO2:

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 054	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 054**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Fin carrera 9	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 10 a 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Andén	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'30.7"N 73°58'52.7"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	.94	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 054PAUNA.pdf

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 054	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

3.0 TUBERÍAS ENTRADA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	Alivio 1				
Prof. batea (m)	.91				
Diámetro tubería (“)	8"				
Material tubería	Gres				
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.03	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Sanitario	
Edad tubería (años)	De 10 a 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

