
ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 055	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 055**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Paralelo vía	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Zona verde	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Aceptable	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'13.9"N 73°58'38.9"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.45	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Se requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 055PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA						
		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 055	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	Sumidero				
Prof. batea (m)	1.40				
Diámetro tubería (“)	24"				
Material tubería	Concreto				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.46	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 056	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 056**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Paralelo vía	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Zona verde	
MATERIAL TAPA	Concreto	
ESTADO TAPA		
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'14.1"N 73°58'39.8"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.46	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	1	
ESTADO ESCALINATAS	1	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 056PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA						
		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 056	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	PLI 55				
Prof. batea (m)	1.29				
Diámetro tubería (“)	24"				
Material tubería	Concreto				
Edad tubería (años)	Mas de 15 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.46	
Diámetro tubería (“)	24"	
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE


ID:	PLI 057	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 057**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 3 entre carrera 1 y 2	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Material común	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS		
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'14.4"N 73°58'41.5"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.60	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** El pozo es atravesado por tubería sanitaria
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)	2	
ESTADO ESCALINATAS	2	**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 057PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA						
		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 057	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



Pozo anterior	Caja aguas lluvias	Pozo pluvial	Suspendida		
Prof. batea (m)	1.55	1.55			
Diámetro tubería (“)	24"	24"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	Concreto			
Edad tubería (años)	2 años o menos	Mas de 15 años	Mas de 15 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	2	2
Prof. batea (m)	1.65	1.50
Diámetro tubería (“)	36"	16"
Material tubería	Concreto	Concreto
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 058	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 058**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Paralelo al canal
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años
TIPO DE PAVIMENTO	Zona verde
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Mal estado, Rota
N.º ORIFICIOS	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	4.47
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	7
ESTADO ESCALINATAS	7
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'14.3"N 73°58'42.4"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Bueno

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías se encuentran en buen estado, la tubería de salida cae directamente al canal


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 058PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 058	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024



	1				
Pozo anterior	PLI 57	Caja			
Prof. batea (m)	1.87	3.25			
Diámetro tubería (“)	27”	24"			
Material tubería	Concreto, 36"	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA



	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	4.55	
Diámetro tubería (“)		
Material tubería	Concreto	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

