ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 41	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 41**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 5 5-12
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Concreto
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.60
ANCHO SUMIDERO (M)	0.50
LARGO SUMIDERO (M)	0.80
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Se encuentra saturado por plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'24.9"N 73°58'44.0"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento por la cantidad de sedimentos y residuos vegetales encontrados

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2 (interior pozo):



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 42	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 42**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 5 frente a la alcaldía
TIPO DE PAVIMENTO:	Articulado
MATERIAL DE REJILLA:	Concreto
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.80
ANCHO SUMIDERO (M)	0.80
LARGO SUMIDERO (M)	1.75
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	6"
MATERIAL SALIDA	PVC Pluvial
SATURACIÓN	Se encuentra saturado de material vegetal

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'25.9"N 73°58'43.3"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento


OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 43	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 43**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 con carrera 4
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	HF
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.47
ANCHO SUMIDERO (M)	0.40
LARGO SUMIDERO (M)	3
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	No

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'24.5"N 73°58'40.2"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Presenta sedimentos, requiere un mantenimiento menor

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 44	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 44**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 con carrera 5
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	HF
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.60
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Esta saturado de plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'26.5"N 73°58'42.4"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Tiene acumulación de sedimentos y presencia de material vegetal

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 45	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 45**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 con carrera 5
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	HF
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.65
ANCHO SUMIDERO (M)	0.68
LARGO SUMIDERO (M)	1
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Hay poca saturación causada por plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'26.3"N 73°58'42.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento menor, tiene presencia de sedimentos y de material vegetal

OBSERVACIONES: Hf hace referencia a varilla de 1"

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 46	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 46**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con calle 6
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Aceptable
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1.30
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	10"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	No

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'26.4"N 73°58'42.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Hay presencia de sedimentos y material vegetal, requiere mantenimiento

OBSERVACIONES: La tapa es de ángulo separada cada 2 cm

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 47	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 47**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con calle 6
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1.10
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	10"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Esta saturado de plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'26.5"N 73°58'42.2"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Hay presencia de sedimentos y material vegetal, requiere mantenimiento

OBSERVACIONES: La platina hace referencia a ángulo de 1 ½"

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 48	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 48**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 6 5-13 frente a la iglesia
TIPO DE PAVIMENTO:	
MATERIAL DE REJILLA:	Concreto
ESTADO DE REJILLA:	Regula
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1
ANCHO SUMIDERO (M)	0.50
LARGO SUMIDERO (M)	0.80
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	6"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Acumulación de sedimentos

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'26.3"N 73°58'45.4"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 49	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 49**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 con carrera 6
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.76
ANCHO SUMIDERO (M)	0.30
LARGO SUMIDERO (M)	0.70
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	6"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de sedimentos

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'28.1"N 73°58'44.5"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2 (interior pozo):




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	«N»	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 50**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 con carrera 6
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.87
ANCHO SUMIDERO (M)	0.30
LARGO SUMIDERO (M)	0.79
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	6"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de sedimentos

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'28.2"N 73°58'44.2"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):

