ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 51	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 51**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 6 6-37
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	
MATERIAL DE FONDO:	
ESTADO DE FONDO:	
MATERIAL DE MUROS:	
ESTADO DE MUROS:	
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	0.90
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de sedimentos

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'29.1"N 73°58'43.5"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento

OBSERVACIONES: Rejilla en ángulo de 1 ½

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 52	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 52**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Aceptable
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.70
ANCHO SUMIDERO (M)	0.40
LARGO SUMIDERO (M)	4.30
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	
MATERIAL SALIDA	
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'30.0"N 73°58'46.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 53	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 53**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 6
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.30
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'30.2"N 73°58'46.0"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento, hay presencia de sedimentos y material vegetal

OBSERVACIONES: Ángulo de 1 ½

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 54	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 54**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 con carrera 7
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.65
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'30.4"N 73°58'46.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Hay presencia de sedimentos y material vegetal

OBSERVACIONES: Ángulo 1 ½

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 55	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 55**
TIPO DE SUMIDERO	Ventana
DIRECCIÓN:	Calle 7 atrás del polideportivo
TIPO DE PAVIMENTO:	Anden
MATERIAL DE REJILLA:	
ESTADO DE REJILLA:	
MATERIAL DE FONDO:	Concreto
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.15
ANCHO SUMIDERO (M)	
LARGO SUMIDERO (M)	1.90
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	
MATERIAL SALIDA	Concreto
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'24.6"N 73°58'39.0"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 56	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 56**
TIPO DE SUMIDERO	Ventana
DIRECCIÓN:	Calle 7 esquina del estadio
TIPO DE PAVIMENTO:	Anden
MATERIAL DE REJILLA:	
ESTADO DE REJILLA:	
MATERIAL DE FONDO:	Concreto
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.30
ANCHO SUMIDERO (M)	
LARGO SUMIDERO (M)	0.95
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	
MATERIAL SALIDA	Concreto
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'29.3"N 73°58'41.4"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 57	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 57**
TIPO DE SUMIDERO	Ventana
DIRECCIÓN:	Calle 7 con carrera 7
TIPO DE PAVIMENTO:	Flexible
MATERIAL DE REJILLA:	
ESTADO DE REJILLA:	
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	
ANCHO SUMIDERO (M)	0.20
LARGO SUMIDERO (M)	1.40
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	
MATERIAL SALIDA	
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'31.5"N 73°58'45.0"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES: Ventana o lateral

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 58	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 58**
TIPO DE SUMIDERO	Ventana
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 6
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	
ESTADO DE REJILLA:	
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.35
ANCHO SUMIDERO (M)	0.35
LARGO SUMIDERO (M)	
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	
MATERIAL SALIDA	
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'30.3"N 73°58'46.3"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 59	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 59**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 8 entre calles 6 y 7
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1.10
ANCHO SUMIDERO (M)	0.99
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'31.5"N 73°58'48.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Requiere mantenimiento, presencia de sedimentos y material vegetal

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAUNA	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	«N»	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 60**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Carrera 8 a calle 7
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1
ANCHO SUMIDERO (M)	0.90
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	6"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	Saturado de plantas

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'32.2"N 73°58'47.2"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO: Presenta acumulación de sedimentos y material vegetal

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):

