TALLER DE MECANICA JR BELEN
JAIRO RIVERA
NIT. 74326044-3

Cerinza, 12 de diciembre de 2024

INGENIERO
WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA
Secretario de Planeación, Obras públicas y urbanismo
Municipio de Cerinza

Referencia: Informe de entrega parcial del contrato de Mínima Cuantía No. MC-MC-009-2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PARTES, AUTOPARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BUSES DE PLACAS OCM-601, OXK-142 Y VOLQUETA OEV-071 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CERINZA – BOYACA"

Con este informe se evidencia el cumplimiento parcial del mantenimiento de los vehículos adscritos a la Alcaldía Municipal.

BUS FRR placas OCM 601					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	Cambio de aceite (3 galones) y Filtros (1 aceite, 2 combustible, 2 de aire)	GLOBAL	1	$950.000	$950.000















2	Cambio batería	UNIDAD	2	$860.000	$1.720.000





3	Arreglo freno de ahogo	UNIDAD	1	$85.000	$85.000





BUS HINO PLACAS OXK 142

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Cambio hoja de muelle delantero	UNIDAD	1	$870.000	870.000



2	Cambio pasadores	UNIDAD	2	$83.000	$166.000





3	Cambio tornillo central	UNIDAD	1	$85.000	$85.000




4	Cambio retenedores traseros	UNIDAD	2	$98.000	196.000







5	Suministro de grasa	LIBRAS	4	$20.000	$80.000



6	Cambio aceite (3 galones) y Filtros (1 aceite, 2 combustible, 2 de aire)	GLOBAL	1	$950.000	$950.000









7	Cambio guaya control de cambios	UNIDAD	1	$620.000	$620.000




8	Cambio rodamiento delantero	UNIDAD	1	$300.000	$300.000




9	Cambio Kit de embrague	UNIDAD	1	$3.200.000	$3.200.000




TALLER DE MECANICA JR BELEN
JAIRO RIVERA
NIT. 74326044-3

VOLQUETA INTER PLACAS OEV 071

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Cambio aceite (8 galones) y Filtros (1 aceite, 2 combustible, 2 de aire)	GLOBAL	1	$2.100.000	$2.100.000










2	Arreglo punta de capo	UNIDAD	1	$180.000	$180.000




3	Arreglo luna (espejo) derecho	UNIDAD	1	$55.000	$55.000




4	Cambio cumplen de la dirección	UNIDAD	1	$145.000	$145.000




5	Servicio de soldadura base de guardapolvo	UNIDAD	1	$75.000	$75.000





6	Cambio guardapolvo trasero	UNIDAD	1	$170.000	$170.000




7	Suministro de silicona	UNIDAD	1	$25.000	25.000



8	Latonería y pintura de bomper delantero	UNIDAD	1	$1.658.000	$1.658.000




9	Engrase de rodamientos delanteros	UNIDAD	1	$185.000	$185.000




10	Cambio orquilla de tomafuerza	UNIDAD	1	$580.000	$580.000




11	Desmonte de tomafuerza para cambio de piñon	UNIDAD	1	$780.000	$780.000





12	Cambio de bombona trasera derecha	UNIDAD	1	$285.000	$285.000



13	Cambio de diafragma de bombona trasera izquierda	UNIDAD	1	$118.000	$118.000





El presente informe contiene los valores unitarios y totales de cada artículo, incluido IVA.

Atentamente,

Jairo Rivera R

_____

JAIRO RIVERA ROJAS
C.C. 74.326.044 de Belén