Actas de Vecindad.

Cierre.

Ciudad

Ayuntamiento de

Tramo de Córdoba.

Actas de Vecindad.
Cierre Social.

Ce projet

ID. 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL
FECHA (Día / Mes / Año)	Sept. 02- 2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No 1064 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Carlopa	PR:	
Dirección:			Teléfonos:		
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propio; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	

Edad de la construcción	5 Años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	N.A
Niños (menos de 14 años)	N.A	Adultos mayores (más de 60 años)	N.A	Personas en situación de discapacidad	N.A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		Acueducto Empochinquirá.
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	SI
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: Catherine Castellos
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 100 252 5575
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Firma
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 252026355216 (BO)

Firma
Nombre: Bartoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Alba Marina Arias
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

ID 1.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MANPO-MN-In-8 FR-1
VERSION	1
PAGINA	29-08-2024

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD/ Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2021	Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022	Acta de Vecindad 36 Inicio Final 28

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION	SISTEMA DE ENTREPISO	SISTEMA ESTRUCTURAL	AGREGURIDAD EN PLANTA
1. Zapatas	1. Placa maciza de concreto	1. Pórticos en concreto reforzado	1. Irregularidad alta
2. Vigas corridas	2. Placa aligerada de concreto	2. Muros estructurales en concreto	2. Irregularidad media
3. Sistema mixto	3. Lámina colaborante (Steel Deck)	3. Sistema combinado en concreto	3. Irregularidad baja o inexistente
4. Cabezote	4. Vigas metálicas	4. Prefabricados en concreto	
5. Concreto ciclopeo	5. Entrepisos madera	5. Mampostería confinada	AGREGURIDAD EN ALTURA
6. Pilotes	6. Entramado en madera	6. Mampostería reforzada	1. Irregularidad alta
7. Placa de cimentación	7. No tiene	7. Mampostería no reforzada	2. Irregularidad media
8. No identificada	8. Otro Cual?	8. Pórticos en acero	3. Irregularidad baja o inexistente
9. No sabe		9. Pórticos prefabricado en acero	
10. Otro Cual?	REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA	10. Pórticos y parales en madera	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
	1. Refuerzo (SI / No)	11. Pórticos y parales en otros materiales	1. Edificaciones con reforzamiento especial
SISTEMA DE CUBIERTA	2. En altura No. de pisos reforzado en	12. Muros en Bahareque	2. Edificaciones comunes
1. Placa en concreto	3. En espesor No. de muros reforzados	13. Muros en adobe o tapia	3. Mampostería Reforzada
2. Viguetas en Steel deck	(cual de 3 a 4?)	14. Muros en bloque	4. Estructuras con deficiencias en el reforzamiento
3. Estructura metálica y teja	4. En profundidad (metros de fondo)	15. Construcción mixta tapia	5. Estructuras rígidas
4. Estructura de madera y teja	(dependiendo cual es)	16. Yeso	6. Superficiales livianas
5. Otro Cual?	5. Otro Cual?	17. Otro Cual?	7. Otro Cual?

OBSERVACIONES:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLOS, PINTURA Y O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se observa en la fachada de diversa Material: Ladrillo, Adobe y bloque. Vigas en Madera. El adobe se evidencia fracturado.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑO EN REPELLO, PINTURA Y O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: Los laterales y Contralaterales en bloque, viga en Concreto.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	AUSENCIA DE CONSTRUCCION A VIA		OBSTRUCCION ANDENES	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: No existe anden. Repostre a los laterales que rodean la finca y son expuestos se encuentran inestable, tierra suelta, se conservan las tablas que la sostienen, la vegetacion existente en buen estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Descuerimiento en Alambre de Pua en Mal Estado, inestable de 2 o 3, cerca con Arboles, cuyentos y tablas que sostienen el barranco, se observa tierra suelta, inestable con desplazamientos frecuentes

SECTOR NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO: [illegible]
VERSION: 1
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (DD/Mes /AÑO): 5:24 02 - 2024

Contrato de Obra No: 215 / 2023 | Contrato de Interventoria No 1034 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Final

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitaciones (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
X	X			DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE:	X	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS: X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Las 5 habitaciones se encuentran paredadas; sin pintura; presencia de Grietas y fisuras tal cual se cuidenciaron en visita inicial. Sin cambios ni agrabantes.

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE:		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Paredes enchapadas y su techo en PVC.

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
X	X			DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE:		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia igualdad de condiciones acorde a visita inicial. No hubo cambio ni daño en Grietas y fisuras ya existentes.

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE:		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo PVC, Paredes enchapadas y PVC, Ventanas averiadas y sin vidrio.

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE:		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo: Vigas en cemento y techo.
Sostiene vigas metalicas, teja de zinc, Lavadero tipo tanque con grietas y fisuras.

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE:		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Katherine Castellanos
Nombre: Katherine Castellanos
Responsable Unidad Social
C.C. No. 1006252573

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 3520 - 255211 [illegible]

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No. [illegible]

Firma: [illegible]
Nombre: Ana María Arias M.
Testigo
C.C. No. 1049622334 de Tunja

Notas: 1. En el espacio ESTADO DE: trace con lapicero la división de cada una de las categorías (grietas, fisuras, humedad, etc.) que existan. 2. Si se anota o se identifican más espacios, relacionados en el formato, estos deben relacionarse en una o varias hojas adicionales que hacen parte integral de la

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 02/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 de 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID 2

ID 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 219 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Cierre ☒ — Sept 02-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Chiquinquira	Cordoba	

Dirección: — Teléfonos: 3234732112

Nombre de la persona que atiende la visita: Ester Yaneri Estrada — CC No. 23495157

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jeferson Ramirez — 310 3253498 — CC No. 1098690746

Edad de la construcción	5 Años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	N.A
Niños (menos de 14 años)	N.A	Adultos mayores (mas de 60 años)	N.A	Personas en situación de discapacidad	N.A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		
6. Televisión cable		X
6. Internet		X
7. Otros		X

Observaciones del estado de las redes: Acueducto Empochiquinquira

Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI ☐ NO ☐

Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma: Hayerlin Estrada
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23495157

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 75202-155216(CND)

Firma: Antolinez López
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:

Firma: Aura Maria Arias M.
Nombre Testigo
C.C. O NIT: 1049677855 de Tunja

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

RS

12 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MMSPS-Manual-FR-#
VERSIÓN	-
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA DOLOMITA RURAL

FECHA: (DÍA / MES / AÑO)

Contrato de Obra No. 745 / 2022 | Contrato de Interventoría No 1684 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sistema mixto
4. Carecina
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de compresión
8. No identificado
9. No existe
10. Otro Cual?

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa maciza
2. Placa en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO:
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Lámina colaborante (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Viguetas metálicas
6. Entramado en madera
7. Ninguno
8. Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN LA ESTRUCTURA
1. Retrocesos (>10%)
2. En altura no se cuenta con elementos adecuados
3. En planta no se cuenta con elementos adecuados (aberturas > 3 x 3)
4. En planta no se cuenta con elementos adecuados (aberturas > 2 x 2)
5. Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Porticos arriostrados en acero
10. Pórticos y pantallas en concreto
11. Pórticos y pantallas en otros materiales
12. Muros en tapia pisada
13. Muros en adobe
14. Muros en bahareque
15. Muros
16. Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad leve
2. Irregularidad media
3. Irregularidad alta o excesiva

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad leve
2. Irregularidad media
3. Irregularidad alta o excesiva

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones con reforzamiento
2. Edificaciones de adobe
3. Mampostería reforzada
4. Edificaciones con confinamiento deficiente y prefabricados pesados
5. Estructuras aporticadas
6. Construcciones simples
7. Otro Cual?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Vivienda cuenta con Fachada paneteada ya presentagrietas y daños en pintura sigue habiendo fracturas de techo, piso, ponder, lasestructuras continuada en el acta inicial

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral derecha presenta fracturas hasta soporte metalico de Teja, fecha lateral y ponder parte superior sin terminar estructural a lo plasmado en el acta anterior

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCION A VIA		GRADIENTE ANDEN APROXIMADO (%)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: No cuenta con Andenes, piso con tierra natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

						BUENO	REGULAR	MALO
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		GERDAVIA	MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

Cerramiento cerca Viva y entrada de acceso metalico y soporte laterales en madera

102

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐ — Sept 02-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala Comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No presenta averias - techo pvc, piso enchapado, ventanas no presentan averias muros bloque Pañetados y pintados.

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No presenta averias

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: pared mixta Pañetado y pintada, enchapada parte frontal; no hay averias, vidrios

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma		Firma		Firma	
Nombre		Nombre: Natalia Arcos		Nombre: Antoliano Lopez	Nombre Testigo: Ana Maria Arias M.
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	23.495.157	Matrícula profesional No.: 2570?-365216 (BJ)		Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que siga los lineamientos preestablecidos.

R.S.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	02/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 de 2023		Acta de Vecindad de Cierre	

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del correspondiente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

183

INSTITUTO [illegible] DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MANUAL-INTERVENTORÍA-01
VERSIÓN: 1
FECHA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 219 - 2022 | Contrato de Interventoría No. 168 - 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre | FECHA: Sept 02 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Urbano / Rural | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: | PR:

Dirección: Consota | Teléfono: 310 302 6315

Nombre de la persona que atendió la visita: Adriana Bustos Rolon | CC No: 23036[illegible]6

Tipo de usuario de interés: 1. Propietario 2. Poseedor 3. Usufructuario 4. Tenedor 5. Propietario especial

Nombre del responsable / propietario de la construcción: | CC No:

Estrato socioeconómico: 3 | No. de Apartamentos: 1 | No. de pisos: 1

No. de Hogares: NA | No. de habitaciones: NA | Número piso de hogar: NA

Niños (Menos de 5 años): NA | Adultos Mayores (más de 60 años): NA | Adecuación en solución de continuidad: NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural | 2

ESTADO DEL PREDIO: 1. En obra 2. En Gris 3. Terminado | 3

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI 2. NO | 2

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano, 2. Ondulado 3. Escarpado | 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Minero
5. Agropecuario
6. Recreacional
7. Religioso
8. Salubridad
9. Cultural
10. Peligrosa
11. Institucional
12. Otra

ACCESOS VEHICULARES: Garaje: SI X / NO | Uso del garaje: SI

FIRMAS

Firma: | Nombre: Ayudante Obrero | C.C. 1303 656

Firma: | Nombre: Ing. Residente de Interventoría | Matrícula profesional No.: Natalia Arcos

Firma: | Nombre: Ing. Residente de Interventoría | Matrícula profesional No.: Cristian Rojas

Firma: | Nombre: ADRIANA BUSTOS ROLON | Testigo | CC Otro: 1049622534 de Tunja

1. Se firma en constancia, con lo consignado en la presente Acta de Vecindad, conforme a la realidad.
2. La visita fotográfica es parte integral de la presente Acta de Vecindad y se anexa copia del acta en [illegible] folios.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INO FR 4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No 215 - 2020	Contrato de Interventoría No 1084 / 2020	Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sistema mixto
4. Cabezales
5. Concreto ciclopeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificado
9. No Existe
10. Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Lamina colaborante (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Correas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Sistema en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería no confinada
7. Mampostería reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y parales en madera
11. Pórticos y parales en otros materiales
12. Muros en bahareque
13. Tierra en tapia pisada
14. Uso de un poste
15. Construcción provisional
16. Mixto
17. Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro Cual?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reforzamiento
2. Sin reforzar. No se observan reformas
3. Sin reforzar, pero se observan reformas (cambio de uso)
4. Sin reforzar. Presencia de daños (asentamientos, grietas)
5. Otro Cual?

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Estructuración con elementos especial
2. Estructuración convencional
3. Mampostería reforzada
4. Estructuras con comportamiento sísmico pobre y vulnerable. Pórticos
5. Estructuras rígidas
6. Construcciones simples
7. Otro Cual?

Observaciones

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	PEDIDAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta las columnas fundidas en concreto y ladrillo a la vista sin fisuras

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	PEDIDAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: N A

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	PEDIDAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GRADO DE PENDIENTE APROXIMADO (%)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerca viva con malla eslabonada no presenta daños

D3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO: M-GSP-GAM-INS-FT-01 VERSION: 1 PAGINA:

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA SOLIDARIDAD RURAL	FECHA: DIA / MES / AÑO 02-Sept-2024
Contrato de Obra No. 915 / 2023	Contrato de Interventoría No 1054 - 2023	Acta de Vecindad de: Lado Derecho / Izquierdo:

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: N A

ESTADO DE					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: N A

ESTADO DE					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: N A

ESTADO DE					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: N A

ESTADO DE					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

NOTAS

Firma: Acevedo Figueroa
Nombre: Acevedo Figueroa
Propietario o Unidad Social: CC 7303656
C.C. o NIT:

Firma:
Nombre: NOHORA PAOLA
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No:

Firma:
Nombre: Antoniano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:

Firma:
Nombre: [illegible]
Testigo
C.C. o NIT: 1.184.822.321

Notas: 1. En el espacio "ESTADO DE" usar abreviaturas o colocar otros daños del predio que se vaya a recibir. Firmado por: Nombre, C.C., NIT, Matrícula. 2. Anexar fotos.
4. Si no el predio se encuentra con estándares inferiores de los establecidos en el formato, estos deben ser tenidos en cuenta en el momento de generar el informe de cierre del proyecto.

ID 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-01
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día/Mes/Año)	Sept 02 - 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 715 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Piedras de Ored		PR
Dirección:	Piedras de ored		Teléfono:	314 284 1085	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Marina Forero.			CC No. 23488951	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Diana Paola Vargas - 3143581861			CC No. 46 680 207	
Edad de la construcción:		No. de Apartamentos:	4	No. de pisos:	3
No. de Hogares:	3	No. total residentes:	5	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	8A	Adultos mayores (mas de 60 años):	1.	Personas en situación de discapacidad:	N.A.
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2 Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Aqueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
6. Internet	X	
7. Otros		

Observaciones del estado de las redes:

Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☒	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

POSESIONES VEGETALES

Cerca: SI ☒ NO ☐

Uso del cerco: No

FIRMAS

Firma: Marina Forero
Nombre: Flor Marina Forero
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23-488051

Firma: Natalia Arcal
Nombre: Natalia Arcal
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No:

Firma: Antoliano Lopez
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:

Firma: Aura Maria Arias M.
Nombre: Aura Maria Arias M.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

CTMP-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☒	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	☒
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: De acuerdo a visita realizada el pasado 29-08-23 se evidencia residencia en igualdad de condiciones sin daños ni perjicios a causa del proceso

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada Lateral Izquierdo Presenta Humedad y Grietas.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Anderes Agrietados, Piso Mixto baldosa y Cemento Agrietados

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

N.A.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	SMASPS-M4-IN-O-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): Sept. 02-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1084 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: Corredor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: Fachada (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: Patio (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: Fachada - Cerramiento (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Igualdad de Condiciones

FIRMAS

Firma:
Nombre: Libardo Marino Forero
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23.488051

Firma:
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Anatoliano Hepel
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ana María Pinos
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas con características que sigan los lineamientos preestablecidos.

ID.5

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO: MADPS-FOR-04-05-14
VERSION: 1
PAGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUAMOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACA- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215-2021 | Contrato de Interventoría No. 1554-2021 | Acta de Vecindad de: Antes / Obra | FECHA: Sept 02. 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento | Municipio | Vereda | Nº

Dirección: | Teléfono: 3142261805

Nombre de la persona que atiende la visita: Jorge Enrique Reso | CC Nº 7 300 447

Tipo de vinculación de la persona: 1. Propio 2. En Usufructo 3. Posesión 4. Arriendo 5. Propiedad colectiva

Nombre del propietario o representante de la construcción: Maria Nilda Reyes de Reso. | CC Nº 46 673 554.

Edad de la construcción: 16 Años | No. de Apartamentos: | No. de pisos:

No. de Hogares: 1 | No. de Habitantes: | Número de Hombres y Mujeres:

N° de Licencia de Urbanismo: N.A | Fecha de Licencia: | Entidad que la expidió:

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural

ESTADO DEL PREDIO: 1. En obra 2. Obra Gris 3. Terminado

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI 2. No

TENENCIA DEL TERRENO: 1. Propio 2. Ocupado 3. Usufructo

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Alcantarillado			
2. Acueducto			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Recolección de basura			
7. Internet			
8. Otros			

Cual?

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Minero
5. Agropecuario
6. Recreacional
7. Institucional
8. Servicios
9. Salubridad
10. Cultural
11. Religioso
12. Institucional
13. Otro

ACCESOS PERPENDICULARES: Garaje | Nº | Uso con garaje

FIRMAS

Firma: [signature] | Nombre: Jorge Enrique Reso | Cédula: 7 300 447

Firma: [signature] | Nombre: Nohelia Reyes | Cargo: Ing. Residente Contratista | Teléfono: 3142261805

Firma: [signature] | Nombre: Nohelia Lopez. | Cargo: Ing. Residente Interventoria | Teléfono: 3142261805

Firma: [signature] | Nombre: Dora Nilda Reyes Yt. | Testigo | CC Nº 1049627334 de Tunja

Notas: 1. Se toma por cada predio 3 fotografías en la Ficha de Acta de Vecindad (Antes de la Obra)
2. Una vez finalizada la obra se debe tomar nuevamente las fotografías para el Acta de Vecindad (Después de la Obra)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MISIONAL-MIN-F-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No 199A / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sobrecimiento
4. Cabezales
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificado
9. No aplica
10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en fibrocemento
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Placa alivianada de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Láminas colaborantes (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Cerchas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas (Cuáles)
2. Ninguna. No se observan reformas
3. En entrepiso. Marque con una X donde aplique (1 y / o 2)
4. En pórticos. Marque con una X donde aplique (1 y / o 2)
5. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Vigas apoyadas en concreto
3. Sistema estructural en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y pantallas en madera
11. Pórticos y pantallas en otros materiales
12. Muros en tapia pisada
13. Muros en bahareque
14. Muros en adobe
15. Construcción empírica/rural
16. Mixto
17. Otro. Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones convencionales en mampostería
2. Edificaciones industriales
3. Mampostería reforzada
4. Edificaciones con particularidades diferentes a las anteriores
5. Estructuras ligeras
6. Construcciones en tierra
7. Otro. Cuál?

Observaciones:

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Viendo fachada con muy poca humedad. Ninguna fisura en fachada

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada sin daños. Continuando con la visita fijos y cuenca que se encuentra visita en buen estado

ESTADO DE ANDENES / ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	DESNIVEL ANDEN APROXIMADO (m)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Para fijos y fachada

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Un cerramiento con Cerramiento Para y Cerca viva

SECTOR TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MADPSMN-M-O-FP-4
VERSION	1
PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 148 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cuenta con ubicaciones, algunas paredes pisos en tabletas y algunas presentan

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos en tableta presenta fisuras en la base

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No presenta ninguna

ESTADO DE: Todo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta fisuras en el piso

ESTADO DE: Todo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En algunas fisuras en la parte superior del muro piso en tableta

ESTADO DE: Todo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay fisuras ni ninguna

FIRMAS

Firma: [signature] — Nombre: Natalia Arias — Cargo: Ing. Residente de Concesión — Matrícula profesional No. 25202-87221 de CND

Firma: [signature] — Nombre: Antolino Luna — Cargo: Ing. Residente Interventoría

Firma: [signature] — Nombre: Ana María Arias Morales — Testigo — C.C. o NIT: 033622334 de Tenza

Nombre: [illegible] — Cargo: Responsable Unidad Social — C.C. o NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DEL" debe describirse el espacio interior del predio del cual se va a recoger información, correspondiente, para navegación 1 Pag. para 2 entre otros.
4. En la unidad de cuantificación de espacios internos de la edificación en la cual se va a recoger información para navegación 1 Pag. para 2 entre otros.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	02/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 de 2023		Acta de Vecindad de Cierre	

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

Tramo de resguardo.

Sector Asprodis

Actas de Vecindad.
Cierre Social.

Tu m'aimes ?

Regarde.

Sébastien Joly

10.1.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MMSPS-MM-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (D/M / Mes / Año): Septiembre 05-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Requeva	PR:	
Dirección:	Carabeos		Teléfonos: 3108840391		
Nombre de la persona que atiende la visita:	No atienden ni permiten ingreso			CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				5
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Antonio Gomez			CC No.	73.200.093
Edad de la construcción	69	No. de Apartamentos	-	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	N.A
Niños (menos de 14 años)	N.A	Adultos mayores (mas de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	N.A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			No Permiten el ingreso
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
8. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje
SI ☒ NO ☐
Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma:
Nombre: Certifica Residente Asciontos
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma:
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355276 (N)B

Firma:
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma:
Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja

Huri María Arias M

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad cuando sea requerida.

Social

UTNT-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Calzones	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Porticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		6. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	M4SPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	Sept 05- 2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

Xro Permanencia Ingreso

FIRMAS

Firma: Certifica Presidenta Asociatas.
Nombre: Ana Felisa Delgadillo
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23 888 662 de Chiquinquirá

Firma: Natalia Arcos
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355216/CN

Firma: Antoliano López
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: Aura Maria Arcas M. 1049622353A de Tunja

Notas:
3. En el espacio "ESTADO DE", deberá especificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Social
UTTN2-6

UNIÓN TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: Septiembre 05 - 2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría 1584-2022.

LA PRESIDENTE DE ASOJUNTAS

CERTIFICA

Que el(la) Señor(a). Antonio Gomez identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 33.200.643 expedida en Chiquinquirá en calidad de propietario y/o responsable del predio Cardenas No. 1 ubicado en el tramo de Resguardo. doy fe que la UNIÓN TEMPORAL MR-6 con N° de NIT 901808492-8, durante la ejecución del proyecto NO OCACIONO daños ni afectaciones a la residencia de los mismos.

Nota: La presente es expedida por mi nombre dado que el usuario se negó a dar cierre al proceso de Acta de vecindad ya que desiste de hacerlo..

En constancia firma,

Ana Felisa Delgadillo Garcia

ANA FELISA DELGADILLO.
Presidente ASOJUNTAS.
C.C. 23.488.662 de Chiquinquirá-Boyacá.
Cel. 3222372060

10.2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPSAMN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA [Día / Mes / Año]
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐ — Sept 05-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Resguardo		PR
Dirección:	Resguardo el damas		Teléfonos:	3108407491	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Matilde Gomez			CC No. 23495048	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No. 23489821	1
Edad de la construcción		No. de Apartamentos	3	No. de pisos	0
No. de Hogares	1	No. total residentes:		Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía			
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable		X	
8. Internet			
7. Otros			CUBT

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI ☐ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma:
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-255746 CND

Firma:
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ana María Arias R.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en consonancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Social MR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoria No 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☒	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☒	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la via)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la via)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja ✓	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda presenta en la fachada grietas existentes, fisuras en sitios puntuales ventana y vidrios quebrados, en la parte derecha se encuentra un poso de abierto, tanque de agua con grietas humedad tejas en ceramica tejas en mal estado pinturas deteriorado existentes

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral derecha presenta humedad y fisuras hay grietas existentes anteriormente

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Andenes en concreto fracturados

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Cerramiento postes en predios de tres hilos, alambre de pua 2 postes de alumbrado publico en buen estado no existente

9R2-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MIN-Un-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1654 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒ — Sept 05- 2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: habitacional (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presentan grietas en paredes, suelo fracturado humedad en paredes grietas en marcos y puertas Techo en repello y presentan grietas existentes

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: paredes con grietas y humedad, con techo en teja de zinc en mal estado.

ESTADO DE: baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: hay desprendimiento de pintura en el techo y en la parte inferior de las paredes bajo en pisos y paredes en mal estado.

ESTADO DE: cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo y machimbre en buen estado las paredes presentan humedad piso fracturado en mineral. Ventanas quebradas

ESTADO DE: cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso en gravilla, espacio especifico para el ingreso a la vivienda piso en prado y tablon agrietado, humedad, lavadero agrietado ya existente

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma		Firma	Natalia otero	Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	Antoliano López
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	53.405.048 chq	Matrícula profesional No.:	7520-355216 CND	Matrícula profesional No.:	

Firma		Nombre	Ana Maria Arias M.
Testigo			
C.C. O NIT:	1049622		

Notas: a. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
b. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Social MR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	05/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 de 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-PI-3-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	Sept 05 - 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA/RA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1684 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquiza/ra	Vereda: Resguardo	PR: 89+800
Dirección:			Teléfonos:	2354880 51
Nombre de la persona que atiende la visita: Flor marina Forero				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.
Edad de la construcción:		No. de Apartamentos: 1		No. de pisos: 1
No. de Hogares: 1		No. total residentes: 5		Mujeres jefes de hogar: NA
Niños (menos de 14 años): NA		Adultos mayores (más de 60 años): NA		Personas en situación de discapacidad: NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado			3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No			1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plana; 2. Ondulada; 3. Escarpada			1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable			
8. Internet	X		
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje: SI [X] NO [ ] Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Flor Marina Forero
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23.488051

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 2582-355216 CND

Firma: [signature]
Nombre: Anatolio Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Testigo
C.C. O NIT: Aura Maria Arias M. 1049622334 de Tunja

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
PROGRAMA VISIONES SOCIOAMBIENTALES, SOCIAL, PREDIAL Y DE GESTION DEL RIESGO DE PROYECTOS
UNIDAD DE INTERVENTORIA CEDE PUBLICA
FICHA DE VULNERABILIDAD

CODIGO: DASPS-MN-N°-FR-#
VERSION: 1
PAGINA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAHUELLAS EN EL MUNICIPIO DE [illegible] DEPARTAMENTO DE BOYACA - HACIENDA COLOMBIA RURAL
CONTRATO DE [illegible]: Contrato de mejoramiento No. [illegible] 2022
ACTA DE VECINDAD No.: [illegible]
FECHA: Día / Mes / Año

0. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
- Pilotes
- Vigas de amarre
- Zapata aislada
- Placa
- Pilotes + Vigas de amarre
- Muros de contención
- Zapata corrida
- Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO
- Placa maciza en concreto
- Placa aligerada en concreto
- Losa en madera (Viguetas)
- Viguetas
- Cerchas
- Entramado en madera
- Losetas
- Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
- Pórticos en concreto reforzado
- Muros estructurales en concreto
- Sistema combinado en concreto
- Pórtico resistente a momento
- Mampostería confinada
- Mampostería reforzada
- Pórticos en madera
- Pórticos en acero
- Pórticos y cerchas en madera
- Pórticos y cerchas en acero estructural
- Muros en adobe o tapia
- Muros en bahareque
- Muros en tapia pisada
- Muros en ladrillo
- Construcción mixta (Madera)
- Bloque
- Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad (1)
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGIAS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION
1. Edificación con deficiencia estructural
2. Edificación vulnerable
3. Edificación con vulnerabilidad media
4. Edificación con baja vulnerabilidad
5. Edificación segura
6. Construcción nueva
7. Otro Cual?

CUBIERTA
- Teja de barro
- Teja de asbesto cemento
- Teja de zinc
- Teja de fibrocemento
- Teja de vidrio
- Teja plástica
- Teja de concreto
- Teja de madera
- Teja de palma
- Teja de paja
- Otro Cual?

REFORZADO EN LA ESTRUCTURA
- Amarres a muros
- Vigas de amarre en todos los muros
- Columnetas (Todos los muros)
- Columnetas (Algunos muros)
- Ninguno
- Otro Cual?

ESTADO DE LA FACHADA

ESTADO DE LAS FACHADAS:									
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		BUENO / REGULAR / MALO	
								GRADO DE DESPRENDIMIENTO PINTURA Y ENCHAPE	
								CAIDA EN PUERTAS Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALIAS: Piso fracturado, Vivienda construida en bloque medidor electrico y Se evidencia humedad de una vivienda

ESTADO DE LOS ACABADOS

ESTADO DE LOS ACABADOS LABORALES Y CONTRATACIONES:							
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		BUENO / REGULAR / MALO		
				GRADO DE DESPRENDIMIENTO PINTURA Y ENCHAPE		CAIDA EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALIAS: Fachada lateral derecha se evidencia una bajante de aguas lluvias en buen estado

ESTADO DE LOS ACCESOS

ESTADO DE ACCESOS Y ACCESOS:							
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		BUENO / REGULAR / MALO		
				DISTANCIA DE CONSTRUCCION VIA		GRADO DE ANDEN DAÑO MAYOR (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALIAS: Pisos en el voladizo de la Vivienda en mal estado fracturada y la Ventana averiada

ESTADO DE CERRAMIENTOS

ESTADO DE CERRAMIENTOS:						
MALLA ESLABONADA	MUROS DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO / REGULAR / MALO		
				MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALIAS: La Vivienda no cuenta con Cerramiento.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES ADYACENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 474 / 2023 — Contrato de Interventoría No. 534 / 2023 — Acta de Vecindad de — Inicio Fecha 28 — SRL 05-2024

ESTADO DE LA VÍA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA (Indique si tiene: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento)

GRIETAS — FISURAS — X — HUMEDAD — X — DESPLAZAMIENTO — DAÑOS EN REFELLO — PINTURA VIDRIOS — BUENO — REGULAR — MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda presenta humedad y filtración en los muros principales.

ESTADO DE LA VÍA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA (Indique si tiene: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento)

GRIETAS — FISURAS — X — HUMEDAD — X — DESPLAZAMIENTO — DAÑOS EN REFELLO — PINTURA VIDRIOS — BUENO — REGULAR — MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pared parte interna presenta humedad igual cuenta la parte externa del mismo se presenta fisuras

ESTADO DE LA VÍA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA (Indique si tiene: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento)

GRIETAS — FISURAS — X — HUMEDAD — X — DESPLAZAMIENTO — DAÑOS EN REFELLO — PINTURA VIDRIOS — BUENO — REGULAR — MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta humedad, piso averiado

ESTADO DE LA VÍA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA (Indique si tiene: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento)

GRIETAS — X — FISURAS — X — HUMEDAD — X — DESPLAZAMIENTO — DAÑOS EN REFELLO — PINTURA VIDRIOS — BUENO — REGULAR — MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta grietas ya existentes, humedad piso y muros de fondo

ESTADO DE LA VÍA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA (Indique si tiene: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento)

GRIETAS — FISURAS — HUMEDAD — DESPLAZAMIENTO — DAÑOS EN REFELLO — PINTURA VIDRIOS — BUENO — REGULAR — MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Una parte interno natural y otro en comunión el cual se encuentra fracturado tomque de agua lavadero se humedad y fisuras

ESTADO DE LA VÍA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA (Indique si tiene: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento)

GRIETAS — FISURAS — HUMEDAD — DESPLAZAMIENTO — DAÑOS EN REFELLO — PINTURA VIDRIOS — BUENO — REGULAR — MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso fracturado y fisurado

FIRMAS

Firma Nombre Responsable Entidad Ejecutora: Elsa Montoya Forero — Elsa Marina Forero — C.C. 23 488 057

Firma Nombre Supervisor: Natalia Arias — Sup. Residente Interventoría — Matrícula profesional: 25202-335216 VRC

Firma Nombre Residente Interventoría: Natalia Arias — Matrícula profesional: 1049622324 de Tunja

Sello Topógrafo UTMP 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre: 05/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.9.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-M-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA CDI OBRA RURAL
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022
Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☒
FECHA (Día / Mes / Año)	Sept 05- 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Piedras de Ored		PR
Dirección	Piedras de ored.		Teléfonos	3142841085.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Marina Forero			CC No	23488051.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Diana Paola Vargas - 3193581861			CC No	46680207
Edad de la construcción		No. de Apartamentos	4	No. de pisos	3
No. de Hogares	3	No. total residentes	5	Mujeres jefes de hogar	No
Niños (menos de 14 años)	8A.	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	No.
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Uso?: SI X NO ☐
Uso del predio:

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Marina Forero
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23-488051

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202 - 355216 (BR)

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334

Aura Perilla Arias M.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PAGina	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio X / Cierre

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	X	1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Sistema combinado en concreto		3. Irregularidad baja o inexistente	X
4. Caissons		4. Vigas metálicas		4. Prefabricados en concreto			
5. Concreto ciclópeo		5. Cardinis metálicos		5. Mampostería confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes		6. Entramado en madera		6. Mampostería reforzada	X	1. Irregularidad alta	
7. Placa de cimentación		7. No aplica		7. Mampostería no reforzada		2. Irregularidad media	
8. No identificada		8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero		3. Irregularidad baja o inexistente	X
9. No existe				9. Pórtico arriostrado en acero			
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales		1. Edificaciones con reforzamiento especial	
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque		2. Edificaciones reforzadas	
1. Placa en concreto		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada		3. Mampostería reforzada	
2. Placa en Steel deck		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	X
3. Estructura metálica y teja				15. Construcción improvisada		5. Estructuras ligeras	
4. Estructura de madera y teja	X	5. Otro. Cual?		16. Mixto		6. Construcciones simples	
5. Otro. Cual?				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia afectación encontrando el acceso a la entrada de vivienda en baldosa de tráfico pesado presentando averias, Fracturas, fisuras, ingreso a garaje piso fisurado vigas 3 y 4 piso con humedad.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachadas lateral izquierdo presenta humedad y Grietas. Sin afectación.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	2M	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	10 cm

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andenes Agrietados, Piso Mixto baldosa y cemento Agrietados sin afectación

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N.A.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-01-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD / MM / AAAA)
Contrato de Obra No. 215 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1864 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒ — Sept 05- 2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: La vivienda NO presenta afectación ni daños se evidencia igualdad de condiciones cuenta con 5 aptos a los cuales no fue permitido el ingreso.

ESTADO DE: Garaje (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Garaje con pared y pintura la cual presenta daños en pintura por aparente humedad, Puertas Metalicas, se observan en buen estado, ventana o vidrio de fachada de garaje fisurada sin rotura ni daño a causa de la construcción

ESTADO DE: Fachada (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Fachada presenta humedad, baldosas de escaleras y jardin Presentan fisuras y desprendimiento.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se encuentra en igualdad de condiciones sin daño ni afectación

ESTADO DE: Fachada-Costado derecho (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Fachada presenta humedad, No se evidencia daño ni afectación encontrando el costado izquierdo en igualdad de condiciones.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Presenta las mismas grietas y rompimiento de baldosa.

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre: Damaris Rivero Flórez		Nombre: Natalia Arcos		Nombre: Antoliano López.	
Responsable Unidad Social:		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT: 45.488051		Matrícula profesional No.: 253702-355216CND		Vecino (propietario, poseedor, tenedor, arrendatario, ocupante, etc.)	
				C.C. O NIT:	Aura María Arias M. 1049622334

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben diligenciarse en otras hojas complementarias que sigan los lineamientos mencionados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	Orden de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre 05/09/2024

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner



05

Fecha 05-2021

Departamento: Boyacá Municipio: Sogamoso Vereda: Aserradero

Dirección: Los Naranjos

Nombre de la persona que atiende la visita: Ana Erika Delgadillo

Cédula de ciudadanía: 1.232.392.060

Teléfono: 3134887662

Tipo de vivienda: 1. Casa

Número de habitantes: 4

Clasificación catastral: 1. Rural

Estado del predio: 1. Bueno

Consistencia de construcción: 1. Bueno

Pendiente del terreno: 1. Plano

Servicios públicos:

	Sí	No
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Luz	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Televisión por cable		X
7. Pozo	X	

Destinación económica:

1. Agrícola	X	1. Bueno
2. Comercial		2. Regular
3. Industrial		3. Malo
4. Minero		4. Cultural
5. Agropecuario	X	5. No tiene uso actual
6. Recreacional		6. Otro

Uso: 5

Firmas

Firma: Ana Erika Delgadillo
Nombre: Ana Erika Delgadillo
Identificación: 1.232.392.062 de Sogamoso

Firma: Natalia Arcos
Nombre: Natalia Arcos
Profesional Ambiental
Matrícula profesional No. 2520?-351?16(?)

Firma: Antonio Jose
Nombre: Antonio Jose
Identificación: 1.099.?22.539 de Sogamoso

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO ADMINISTRATIVO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
GRUPO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MADPS.SMI.R.3.FR.4
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (DÍA / MES / AÑO)

Contrato de Interventoría No. 1564 / 2021 | Acta de Vecindad de: INICIO / CIERRE

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

1. VENTANERÍA
1 Ninguna
2 Madera
3 Metálica
4 Aluminio
5 Vidrio
6 Mixta
7 Material Plástico
8 No tiene Ventanas
9 Otro ¿Cuál?

2. SISTEMA DE ENTREPISO
1 Tablas machihembradas
2 Placa alivianada en concreto
3 Placa maciza en concreto (Losa plana)
4 Viguetas
5 Cielo falso en yeso
6 Entrepiso en madera
7 Ninguno
8 Otro ¿Cuál?

3. SISTEMA ESTRUCTURAL
1 Pórticos en concreto reforzado
2 Muros estructurales en concreto
3 Sistema combinado en concreto
4 Prefabricados en concreto
5 Mampostería confinada
6 Mampostería reforzada
7 Mampostería no reforzada
8 Pórticos en madera
9 Pórticos en guadua o bambú
10 Pórticos y paredes en madera
11 Pórticos y paredes en mampostería
12 Cubos en ferrocemento
13 Muros en tapia pisada
14 Bahareque encementado
15 Bahareque tradicional
16 Adobe
17 Otro ¿Cuál?

4. IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA
1 Impermeabilizada
2 Impermeabilizada en parte
3 Impermeabilizada y reforzada

5. IRREGULARIDAD EN ALTURA
1 Irregularidad alta
2 Irregularidad media
3 Irregularidad baja o no hay irregularidad

6. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:
1 Edificaciones con deficiencias en la calidad
2 Edificaciones antiguas
3 Viviendas informales
4 Edificaciones con mejoramiento informal y/o reforzamiento parcial
5 Edificaciones de tapia pisada
6 Edificaciones de guadua
7 Otro ¿Cuál?

7. PATOLOGÍAS EN LA ESTRUCTURA
1 Refuerzos (X / NO)
2 En algunos casos se observa asentamiento diferencial (X / NO)
3 En algunos casos se observa humedad (X / NO)
4 Otro ¿Cuál?

8. CUBIERTA DE EDIFICACIÓN
1 Teja de barro
2 Teja de fibrocemento
3 Teja de zinc
4 Estructura de madera y teja
5 Otro ¿Cuál?

2. ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
	X		X		X			

DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS: Edificación de ladrillo panelitejas de barro original, fachada con pintura lateral derecha y con fachada presenta fisuras en techo muros y pisos, cubierta tejas en eternit y ventanales

ESTADO DE LAS CASAS ALTAS Y CONSERVACIONES: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
	X		X		X			

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES: fachada lateral cuenta con grietas, fisuras conectan con viga de piso de concreto dañado. la cual se corta una puerta dañada en regular estado

ESTADO DE CUERPOS Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	ESTANCIA DE CONSTRUCCIÓN MA	UNIÓN CANDEA APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS ANTENAS: paredes con grietas y fachadas ya existentes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MURO DE LADRILLO		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS ANTENAS: Cerramiento del predio compuesto de madera 3 hilos de alambre de puas templado sobre la vía, se observa contador de gas, donde se observa un tubo también Hacinamiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE RIESGOS DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 1054 / 2023 | Acta de Vecindad No. | Fecha: Sept 05-2024

5. ESTADO DE INTERVENCIÓN DEL PREDIO

ESTADO DE: Bajo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso.)

	ORIENTAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	SILENTE: DAÑOS EN PERFILES, PINTURA Y/O ENCHAPE	AGRIETAMIENTOS	FISURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS
	X	X	X			X	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda cuenta con 3 habitaciones piso en baldosa y enchapado con zocalo de pintura en techos paredes elaborado en machimbre, el piso se encuentra deteriorado y presenta posible hundimiento del terreno existente.

ESTADO DE: Bueno (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

	ORIENTAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	SILENTE: DAÑOS EN PERFILES, PINTURA Y/O ENCHAPE	AGRIETAMIENTOS	FISURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS
	X	X	X				

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El baño con pared y techo de Tenerit con humedad y pisos y paredes que se existen

ESTADO DE: Bueno (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

	ORIENTAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	SILENTE: DAÑOS EN PERFILES, PINTURA Y/O ENCHAPE	AGRIETAMIENTOS	FISURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS
	X	X	X				

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos y paredes en parcial con fisuras y grietas existentes techos en Chimbo aparentemente en buen estado. presenta humedad e hundimiento

ESTADO DE: Bueno

	ORIENTAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	SILENTE: DAÑOS EN PERFILES, PINTURA Y/O ENCHAPE	AGRIETAMIENTOS	FISURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS
	X	X	X				

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: con parcial en paredes y fisuras y congelados casi en la totalidad se presenta humedad y la pintura deteriorada.

ESTADO DE: Bueno (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

	ORIENTAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	SILENTE: DAÑOS EN PERFILES, PINTURA Y/O ENCHAPE	AGRIETAMIENTOS	FISURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS
	X	X	X				

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: con parcial humedad y grietas menores

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

	ORIENTAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	SILENTE: DAÑOS EN PERFILES, PINTURA Y/O ENCHAPE	AGRIETAMIENTOS	FISURAS EN ESTRUCTURAS VECINAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: [signature] | Firma: [signature] | Firma: [signature] | Firma: [signature]
Nombre: Responsable Original Predial | Nombre: Ing. Residente Contratista | Nombre: Ing. Residente Interventoría | Nombre: Avic Maria Pinos P.
C.C. o N.I.T.: [illegible] de Chiquinquirá | Matrícula profesional No.: 25702-355716CND | Antoliano Lopez | C.C. o N.I.T.: 1057622334 de Tunja

Notas: 2. Si se marcó ESTADO DE Bajo en la casilla de [illegible] 4. Para el predio de la afectación, más casillas, marcadas de manera [illegible]

Sept 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 05/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

106



20-09-2024

Antoliano López

Felicia Alvarez

Nicolás Delgadillo

CC 1055525188

Ruc Mina Pinos N.
K4962284 de Tunja

INSTITUTO REGIONAL SEVAS

PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA ARQUITECTÓNICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

1. OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA CONVIVENCIA RURAL	FECHA	(Día / Mes / Año)
Nombre del Contratista:	Fecha de inicio de obra: 06/12/2022	Acta de Vecindad de:	Inicio / Final

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

- Zapatas
- Vigas de amarre
- Losa de cimentación
- Pilotes
- Cabezales de pilotes
- Pedestales
- Muros de contención
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO

- Placa maciza en concreto
- Placa aligerada en concreto
- Losa nervada en concreto (Colombiana)
- Viguetas y bovedillas
- Viguetas y balsosa
- Entramado de madera
- Guadua
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL

- Pórticos en concreto reforzado
- Muros estructurales en concreto
- Sistema combinado en concreto
- Pórticos en acero
- Mampostería reforzada
- Mampostería confinada
- Pórticos en madera
- Pórticos de concreto con muros
- Pórticos y paredes en ladrillo
- Pórticos y paredes en bloque estructural
- Muros en tapia pisada
- Muros en bahareque
- Muros en adobe
- Construcción tradicional
- Otro
- Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA

- Irregularidad alta
- Irregularidad media
- Irregularidad baja o sin irregularidad

IRREGULARIDAD EN ALTURA

- Irregularidad alta
- Irregularidad media
- Irregularidad baja o sin irregularidad

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

- Reforzamiento
- Reforzamiento parcial
- Ampliaciones
- Modificaciones
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA

- Teja de barro
- Teja de fibrocemento
- Teja de zinc
- Teja de asfalto
- Teja de madera
- Teja de plástico
- Otro ¿Cuál?

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

- Mampostería confinada
- Bahareque encementado
- Mixta (Pórticos + confinada)
- Estructura en madera
- Pórticos de concreto
- Otro ¿Cuál?

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLOMAMIENTO		SUCIO		REGULAR		MALO	
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O CHAPE				DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS DAÑOS: Se evidencia en el muro para división de la fachada con grietas, fachada en malla eslabonada, y muro estructural en ladrillo.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLOMAMIENTO		SUCIO		REGULAR		MALO	
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O CHAPE				DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS: Fachada lateral cubierta izquierda se evidencia humedad a la vista

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

ANDENES	X	VIGAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		SUCIO		REGULAR		MALO	
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA				ORDEN ANDENES APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS DAÑOS: Andenes con fisuras y grietas evidencia aproximadamente 8 cm

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		SUCIO		REGULAR		MALO	
												OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS DAÑOS: Edificación con cerramiento en malla eslabonada, muro y en parte la acompaña con cerca alambre de púa y hilo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNUN-3-FR-I
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día / Mes / Año): 20-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1654 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Cocina depto (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Piso de Cemento Fracturado tablon de concha alvistado 12 quiebre en madera Presenta Soporte del mismo presenta daños en pintura

ESTADO DE: Comedores (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presentan fisuras en las baldosas de piso, se observan algunas de ellas Soporte de los mesones con daños en la pintura pared Mas con baldosas fracturada

ESTADO DE: habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Tejas eternit blancas, presentan dilataciones en termoacustico de tejas frontales en la parte superior, en dicha teja y tubos de Luz presentan goteos

ESTADO DE: salon (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: rampa en tablon y granito fracturado piso en tablon teja de eternit Con fisuras y uno de ellos rota teja tubo bomba de ventilación encuentra fracturado.

ESTADO DE: piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: pisos presentan fisuras

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: baldosas de piso presenta fractura tubo de gas en la parte superior de los techos paralelo con daño de pintura

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Norbelo Delgadillo
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: CC 1055323188

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355216 (BC)

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Aura María Arias H.
Cargo: Social UTMK-6
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos prestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre: 05/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 7.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MnSPS-MMI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	Sept 05-2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Resguardo		PR:
Dirección:	Calle 1-10-140		Teléfonos:	3112139921	
Nombre de la persona que atiende la visita:	José Orlando Murcia			CC No. 7314 882	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Claudio Pachón			CC No. 46672 268	
Edad de la construcción	40	No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
8. Internet		X	
7. Otros	X	X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arias
Responsable Unidad Social: 7 311 738 chapinero
C.C. O NIT:
Firma
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25702-355716 (ND)

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Aura María Arias Morales
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Actividad 5.2.1 FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐	

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☒	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Poste de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibridas	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	5. Otro. Cual?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cual?				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en ladrillo y rejas adjunto la fachada frente en cemento fracturado no cuenta con ventanas esta parte posterior fachada construida hacia en tierra y se encuentra

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral derecha en ladrillo y en el fondo es con pared el ladrillo se observan huecos en parte puntuales de la fachada y a exfuerte.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Los andenes de la Vivienda presentan grietas y se han fracturada

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

Cerramiento y muro en rejas

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO VISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPGAIN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día/Mes/Año): Sept. 05. 2024

Contrato de Obra No. 219 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1464 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cerramiento de la Vivienda en ladrillo y rejas, anden de la fachada en Concreto fracturado no cuenta con vidrios y en la parte posterior de la fachada cuenta con ganado existente

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Fachada lateral derecha en ladrillo, se encuentra pañetado

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Anden de la Vivienda con grietas fracturadas

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma:
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 7.311.738

Firma:
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 15707-355216(M)

Firma:
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ruta María Arias Morales
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (Sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Folio 1 de 1
MR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 05/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MIN-M-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Contrato de Obra No. 213 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2023
Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	FECHA (DÍA/MES/AÑO): Sept 05- 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: resguardo		PR
Dirección:	calle 1 # 10-128		Teléfonos:	3133178438	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Nestor pachon			CC No. 7311738	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Nestor pachon			CC No. 7311738	
Edad de la construcción	7	No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2 Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas	X	
5. Teléfono		
6. Televisión cable		
8. Internet	X	
7. Otros		X

Observaciones del estado de las redes: Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	1. Educativo	
2. Comercial		6. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

INGRESOS PERIODICOS: Dotan: SI X NO ☐
Uso del predio: Si

FIRMAS

Firma: 2337655
Nombre: Responsable Unidad Social
C. C. O NIT:

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 15202-352616 CND

Firma: Rotoliano López
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: Testigo
Nombre: Aura María Arias H.
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Sosa 1 MR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA: (Día / Mes / Año)

Controla de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

1. Zapatas	☒	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Cassions	☐	
5. Concreto ciclopeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Pozo de cimentación	☐	
8. No identificado	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐	
2. Placa en Steel deck	☐	
3. Estructura metálica y teja	☐	
4. Estructura de madera y teja	☐	
5. Otro. Cual?		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐	
2. Placa aligerada de concreto	☐	
3. Lamina colaborante (Steel deck)	☐	
4. Vigas metálicas	☐	
5. Cerchas metálicas	☐	
6. Entramado en madera	☐	
7. No aplica	☒	
8. Otro. Cual? Teja		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (s / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☒
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Porticos y parales en madera	☐
11. Pórticos y parales en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda con cerramiento en cercado de madera aproximadamente 1 mt. Teja eTernit, Vivienda de 1 piso en el cadenado se observa fisuras existentes.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: Se observa Fachada lateral izquierda en lote en cercado en teja de zink como zona de almacenamiento

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: En los andenes presenta fisuras y grietas existentes.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-01-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Contrato de Obra No. 218 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1094 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	Sept 05-2024

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: habitacion 1 (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Habitacion con daños en pintura Fisuras en muro existente

ESTADO DE: Sala Comedor (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se evidencian fisuras

ESTADO DE: Cocina (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: enchapado en bolobstes y muros Hastas puertas en el piso en estable

ESTADO DE: Baño (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta humedad en las paredes, puertas comadizas de aluminio y actilito, el cual presentan fisuras y se existentes.

ESTADO DE: Garaje (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: piso en cemento, teja de zinc soportada en palos de madera

ESTADO DE: Patio (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta muro y techo con humedad y daños en pintura (grietas)

FIRMAS

Firma: [signature] 2337595
Nombre: Natalia Arcos
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 25202-355716CND

Firma: [signature]
Nombre: Aura Mabel Arias Montes
Testigo
C.C. O NIT: 1049699694 de Tunja.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recoger información (sala comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	05/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

109

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (DIA / MES / AÑO)	Sept 05. 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Rosario	PR:	
Dirección:			Teléfonos:		
Nombre de la persona que atiende la visita: Ivana Penado			CC No. 7243070		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No. 1012062894		
Edad de la construcción		No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía		X
4. Gas	X	
5. Teléfono	X	
6. Televisión cable		X
8. Internet		X
7. Otros		

Observaciones del estado de los predios: Casa

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	1. Educativo	
3. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Ivana Penado
Responsable Unidad Social C.C. ó NIT: 1012062894

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 252022-355216CUN

Firma: [signature]
Nombre: Antolciano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Ana Maria Arias
Testigo
C.C. ó NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Abuelo Sous
NRC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 213 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1. Zapatas	☒
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cajasons	☐
5. Concreto ciclopeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cual? placa facil	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (si / no)	si
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☒
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en balaraque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	☒
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	☒
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION:

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Fachada de la Vivienda presenta fisuras se encuentra construida en bloque Con placa facil en bloque fijos eternit colombus 2850 encuentra clavis libre

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral derecha presenta fisuras se encuentra construida en bloque con placa facil techo en fijos eternit pañada en concreto en el mismo estado que estan

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

no han comenzado

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MACPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 218 / 2023	Contrato de Interventoría No.1884 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	Sept 05-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cocina enchapada muro pisos mesón con baldosa picada arco al ingreso sin puerta

ESTADO DE Comedor sala (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cocina enchapada, Comedor presenta piso enchapado con fracturas y fisuras,

ESTADO DE Lavadero (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: de Tenaro y ventana fisuradas.

ESTADO DE habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: 3 habitaciones primer piso muros pañete pintadas ventanas pisadas
Vidrios rotos paredes con dilataciones ya existentes

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: baño enchape roto pañete pintura deteriorado y fisural ya existentes

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Plancha para construcción ya existente en mal estado

FIRMAS

Firma: X
Nombre: Juana Peinado Lora
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1101206289

Firma:
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355216 CND

Firma:
Nombre: Antolino López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma:
Nombre: Rosa Maria Arias H.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622339 de Tunja.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

5 de 6
MP-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre: 05/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO

Contrato de Obra No. 315 - 2022

Contrato de Interventoría No. 466 - 2022

Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

FECHA: 28-05-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO



DATOS DEL PREDIO

Departamento: Boyacá Municipio: Chiquinquirá Vereda: Rosgordo

Dirección: Calle 4A-10-62-50379 Teléfono: 3218542383

Nombre de la persona que atiende la visita: CC No. 1026565822

Tipo de tenencia del predio: 1. Propio 2. Arrendado 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del propietario del predio: Blanca Nuño

Calidad de ocupación: Dir. de Asignación: 5

No. de Hogares: 1 No. de habitantes: 2 Número de pisos: N/A

Número de cuartos: N/A Cuartos de baño: N/A Habitaciones: N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural 1

ESTADO DEL PREDIO: 1. Ocupado 2. Desocupado 3. Abandonado 3

CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 1. Bueno 2. Malo 1

PROPIETARIO DEL TERRENO: 1. Propio 2. Arrendado 3. Posesión 1

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	SI	NO	Observaciones del estado de servicios
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Aseo	X		
7. Otros		X	

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	4. Institucional	
2. Comercial		5. Lotero	
3. Industrial		6. Religioso	
4. Lotero		7. Industrial	
5. Agropecuario		8. Otro	
6. Recreacional			

OBSERVACIONES

Firma: Natalia Arias

Nombre: Natalia Arias

Representante Unidad Social

C.C. o T.I.: 1193048144

Firma: Natalia Arias

Nombre: Natalia Arias

Ing. Residente Contratista

Matrícula profesional No. 25202-356214 CND

Firma: Natalia Arias

Nombre: Natalia Arias

Ing. Residente Interventoría

Matrícula profesional:

Ruth Natalia Arias H.

1049622334 de Tipa.

1. Si firma el ocupante, sus manifestaciones en la presente Acta de Vecindad corresponden a la verdad.

2. Una vez firmada o confirmada, se entregará el proyectista del plano especial de la vecindad a cada uno de los predios.

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA PONTAL
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	GASES-MANUAL-01-F-14
VERSIÓN	1
PÁGINA	

CONTRATO DE OBRA No. 1760

DARLEN ENRIQUE VILLAMIZAR DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA: (DD/MM/AAAA)

Contratista: [illegible]

Contrato de Interventoría No. 1564 de 2024

Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1 Zapatas
2 Vigas de amarre
3 Solado (mm)
4 Cassons
5 De diámetro (mm)
6 Pilotes
7 Vigas de amarre
8 Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA
1 Teja de cemento
2 Teja de barro
3 Teja de zinc
4 Eternit o asbesto cemento
5 Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
1 Placa Viguetas de concreto
2 Placa Viguetas de concreto
3 Láminas colaborantes (Steel Deck)
4 Vigas de Madera
5 Láminas metálicas
6 Entramados en madera
7 Losa nervada
8 Otro ¿Cuál?

PERFORACIONES EXPLORATORIAS
1 Barrenos (x / mm)
2 Un pozo de profundidad de [illegible]
3 Un pozo de [illegible]
que llega a la [illegible]
4 Un pozo de [illegible]
[illegible]
5 Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1 Aporticado de concreto reforzado
2 Muros estructurales en concreto
3 Sistema combinado en concreto
4 Prefabricados en concreto
5 Mampostería confinada
6 Mampostería reforzada
7 Mampostería no reforzada
8 Pórticos de madera
9 Pórticos arriostrados en acero
10 Pórticos y pórticos en acero
11 Pórticos y pórticos en acero mixtos
12 Muros en tapia pisada
13 Muros en adobe
14 Muros en bahareque
15 Construcción prefabricada
16 Madera
17 Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1 Irregular
2 Irregularidad media
3 Irregularidad poco o moderada

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1 Irregular
2 Irregularidad media
3 Irregularidad poco o moderada

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1 Edificaciones con retroceso en el [illegible] especial
2 Edificaciones de adobe
3 Mampostería reforzada
4 Edificaciones con irregularidad [illegible]
5 Edificaciones de tapia
6 Construcciones mixtas
7 Otro ¿Cuál?

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

PAÑETE	REGULAR ☐	MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO Permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

LADRILLO	BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE PUERTAS Y ACCESOS

BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐

GRIETAS	DAÑOS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	DIMENSIONES APROXIMADAS (m)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ELEVACIÓN VIAL	PUNTOS DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
				MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL RURAL PREDIAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS
PANEL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHINQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 2-04-2023 — Convenio de Interventoría No. 064 / 2023

FECHA: Sept 05-2024

1. ESTADO DE LA VIVIENDA DEL PREDIO

ESTADO DE PUERTAS: PUERTAS — VENTANAS — TECHO — DESPLAZAMIENTO — PINTURA Y ENCHAPE — PUERTAS EN MADERA — PUERTAS EN METAL — VENTANAS — PISOS — PINTURA Y ENCHAPE — DAÑOS EN PARED — DAÑOS EN TECHO — DAÑOS EN PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE PUERTAS: PUERTAS — VENTANAS — TECHO — DESPLAZAMIENTO — PINTURA Y ENCHAPE — PUERTAS EN MADERA — PUERTAS EN METAL — VENTANAS — PISOS — PINTURA Y ENCHAPE — DAÑOS EN PARED — DAÑOS EN TECHO — DAÑOS EN PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron entrada a la Vivienda

ESTADO DE PUERTAS: PUERTAS — VENTANAS — TECHO — DESPLAZAMIENTO — PINTURA Y ENCHAPE — PUERTAS EN MADERA — PUERTAS EN METAL — VENTANAS — PISOS — PINTURA Y ENCHAPE — DAÑOS EN PARED — DAÑOS EN TECHO — DAÑOS EN PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No fue permitido el paso a la Vivienda

ESTADO DE PUERTAS: PUERTAS — VENTANAS — TECHO — DESPLAZAMIENTO — PINTURA Y ENCHAPE — PUERTAS EN MADERA — PUERTAS EN METAL — VENTANAS — PISOS — PINTURA Y ENCHAPE — DAÑOS EN PARED — DAÑOS EN TECHO — DAÑOS EN PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE PUERTAS: PUERTAS — VENTANAS — TECHO — DESPLAZAMIENTO — PINTURA Y ENCHAPE — PUERTAS EN MADERA — PUERTAS EN METAL — VENTANAS — PISOS — PINTURA Y ENCHAPE — DAÑOS EN PARED — DAÑOS EN TECHO — DAÑOS EN PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE PUERTAS: PUERTAS — VENTANAS — TECHO — DESPLAZAMIENTO — PINTURA Y ENCHAPE — PUERTAS EN MADERA — PUERTAS EN METAL — VENTANAS — PISOS — PINTURA Y ENCHAPE — DAÑOS EN PARED — DAÑOS EN TECHO — DAÑOS EN PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron acceso a la Vivienda

Firma: Natalia Arias — Nombre: Natalia Arias — Ing. Residente Comodato — Matrícula profesional: 3502-255216CUND

Firma: Antoliano Lopez — Nombre: Antoliano Lopez — Ing. Residente Interventoría

Firma: Asia Beatriz Arias — C.C. DNI: 1006222354

Firma: Contratista Administrador — Nombre: CAMILO A. Lopez — Pertenencia a Grupo Étnico: — C.C. DNI: 1193245188

Notas:
1. Especificar "ESTADO DEL PREDIO" para identificar el estado del predio en el momento de la visita.
2. Si no hay daños en la vivienda, escribir "No se presentaron daños en la vivienda".

UNION TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: 6- 09- 2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoria Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo F Lopez
C.C.: 1192088194
Cel.: 3007442626

10 11.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INS-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	Día / Mes / Año: Sept 06 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1554 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda:	PR:	
Dirección:	Calle 1 #10-62 Tel 333		Teléfonos:	3204892422	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.: 20409725	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable (propietario de la construcción):	José Omar			CC No.:	
Edad de la construcción:	5	No. de Apartamentos:		No. de pisos:	
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	2	Viajeros fuera de lugar:	NA
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (más de 70 años):	1	Personas en situación de discapacidad:	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2 Obra Gris; 3. Terminado			3	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No			1	
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			1	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas	X	
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
7. Internet	X	
8. Otro		Cual?

Observaciones del estado de las redes:

DESTINACIÓN ECONÓMICA			
1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

NECESIDAD VEHICULAR	
Garaje	
SI [ ]	NO [ ]
Uso del garaje:	

FIRMAS

Firma: Delegado Administrador
Nombre: Camilo Fernando Lopez
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1193049144

Firma: Natalia Arcos
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25702-355716 (BD)

Firma: Cristóbal López
Nombre: Cristóbal López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional/ratificación:

Firma
Nombre: Angie Natalia Arcos M.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT 112-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

(DÍA / Mes / Año)

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maiza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Celosías metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas: (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras tigeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	5. Otro. Cual?		16. Ninguno	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No permitieron acceso a la Vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO VISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPSAM-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD/MES/AÑO)
Contrato de Obra No. 213 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	Sept 06-2024

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permiticron acceso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permiticron acceso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permiticron acceso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permiticron acceso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permiticron acceso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Certifica Administrador
Nombre: Camilo Fernando Lopez
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 119 309 814

Firma: Natalia Arcos
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355716/ND

Firma:
Nombre: Astolcaro López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma:
Nombre: Maria Arias H.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos gráficos descritos.

UT YIP-6

UNION TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: 06 de Septiembre/2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 102, 104, 202, 303, 404 y 503 de la Torre 1 y 103, 203, 302, 401 y 504 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social de la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en el cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: [illegible]
C.C.: 3007624624
Cel.: [illegible]

10 12

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DÍA / MES / AÑO)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1684 / 2023	Acta de Vecindad de Inicio ☒ Cierre ☐ — Sept 06- 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: resguardo		Alt.
Dirección:			Teléfonos:	3208330176	
Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.	1053344036	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.		
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	5
No. de Hogares		No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (mas de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
6. Internet	X		
7. Otros	X		Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	SI
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma:	[illegible]	Firma:	Natalia Arcos	Firma:	[signature]
Nombre:		Nombre:	Ing. Residente Contratista	Nombre:	Antoliano López
Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	70.533.440.56	Matrícula profesional No.:	25202-355716CAD	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	
				Firma Nombre:	Testigo Arq Hedira Arias M.
				C.C. O NIT:	1050622

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Folio 1 de 1
M P-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Cabezote	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No aplica	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☐
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

Otras (Cuales):

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No hay averias en la fachada

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: no se observan afectaciones en la fachada con la vecina la casa

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: no hay andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: no cuenta con cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-IN-3-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2023	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒ — Sept 06 - 2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Paredes en ladrillo a la vista techo sin cubierta piso en baldosa evidencia de Reclaciones

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: ladrillo a la vista Techo sin cubierta piso en baldosa bien estado

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: baño sin paredes, Techo en baldosa, puerta en aluminio no hay Baterias

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Paredes con Ladrillo a la vista, parte frontal del lavamotos en baldosa no presenta ningun daño

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma:		Firma: Natalia Arcos	Firma: Natoliano López.	Firma:	
Nombre:		Nombre:	Nombre:	Nombre:	Ana María Arias M.
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo	
C.C. O NIT:	1053340556	Matrícula profesional No. 3702-355216CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:	1099022384

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DEL" debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben preverse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos presentados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	06/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del otorgante técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MnSPS-MnIN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (DD/MES/AÑO): Sept 06- 2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio / Vereda: Chiquinquira		Vereda	PR
Dirección:	Torre 7 - 402.		Teléfono:	3226285044	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yeimi Gonzalez			CC No:	1055916662
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Yeimi Gonzalez			CC No:	1055916662
Edad de la construcción:		No. de Apartamentos:		No. de pisos:	
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	4	Mujeres jefes de hogar:	
Niños (menos de 14 años):	2	Adultos mayores (más de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable		X	
8. Internet	X		
7. Otros	X		CLARO

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: NO

FIRMAS

Firma: Yeimy Gonzalez
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1055916662

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25702-355261 BYC

Firma: Antonio Lopez
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: Huia Maria Arias M.
Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 1049622339 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UTMR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema aislado	☐	
4. Cajones	☐	
5. Concreto ciclopeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No aplica	☒	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cielos metálicos	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☒
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☒
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras rígidas	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No presenta averías ninguna todo a la vista puerta de aluminio con vidrio y paredes contadas de obra sin afectación

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No existe anclajes

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No hay cerramiento

10 13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MNSPS-MN-01-3-FR-14
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD/MM/AAA)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No 1054 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio X Cierre — Sept 06-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Paredes pañetadas y pintadas se observan daños en la pintura [2] al costado en buen estado

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Paredes pañetadas en el piso no se observan grietas ningun daño

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cocina semi integral costado izquierdo enchapado costado derecho estucado y pintado

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: ladrillo a la vista piso enchapado puerta en aluminio en buen estado

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	–	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable United Social C.C. O NIT: 1075555 1662	Yenny González T.	Firma: Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25207-355716 NDS	Natalia Arcos	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Antoliano López	Firma: Nombre: Tercero C.C. O NIT.	Ayra Natalia Arcos M. 1049622334 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos presentados.

Sosa
UT MR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	06/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interviniente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 14.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022
Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre	FECHA (DIA/MES/AÑO): Sept 06 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda	PR	
Dirección			Teléfonos:	3132958492	
Nombre de la persona que atiende la visita: Yineth bravo				CC No: 1053336674	
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva					NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Cecilia Ocaña				CC No.	
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Número años de hogar	3
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable		X	
7. Internet	X		
8. Otros	X		Cable

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		8. Salubridad		Garaje	
3. Industrial		9. Cultural		SI X	NO
4. Minero		10. Religioso		Uso del garaje:	
5. Agropecuario		11. Institucional		NO	
6. Recreacional		12. Otro			

FIRMAS

Firma:	X Yineth Bravo	Firma:	Natalia Arias	Firma:	Antoliano López
Nombre:		Nombre:		Nombre:	Antoliano López.
Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	1053336674	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No:	25202-355216 BOY	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No:	
				Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	Ana María Arias M. 1049622334 de Tunja

Notas:
1. Se anota en constancia, que la consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Social UT MP-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MIN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día / Mes / Año):

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Cassons	☐	
5. Concreto ciclopeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificado	☒	
9. No cimbe	☐	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa de concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No cimbe	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	NO
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☒
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Apartamento 301 - puerta en aluminio en buen estado, muros en la parte a la vista

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada de ladrillo a la vista & yeso board

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No cuenta con andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No cuenta con cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO VISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MGSPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOUNDUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06 - 2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1604 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: cocina comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta muros en bloque con ladrillo no se encuentra pañetado ni pintado, piso en baldoza sin daños

ESTADO DE: habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda que cuenta con habitaciones ladrillo a la vista, techo sin cielo raso pisos con baldosas sin zocalo, se evidencia baño por fuera distanciado al muro

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: ladrillo a la vista, piso en baldosa, puerta en aluminio parte superior sin vidrio

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: ladrillo a la vista se observa desprendimiento muro de la cocina

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Yineth Bravo
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1053336674

Firma: Natalia Arcos
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355716CND

Firma: Antoliano Lopez
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma: Ruth Nayra Arias M.
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otras)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias con los lineamientos anteriormente descritos.

Social UTTP-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre: 06/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del compareciente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 15

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INS-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre X | FECHA (DD/MM/AAAA): Sept 06- 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: El Grande	PR:	
Dirección:	Mz 1 # 10-62 - Torre 1 Apto 301		Teléfonos:	3227829173	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Juan Burbano			CC No:	1000713514
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Bautista Germán Cortes			CC No:	1124409
Edad de la construcción:	5	No. de Apartamentos:		No. de pisos:	
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	2	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	1	Adultos mayores (más de 60 años):	NA	Personas en estudios de discapacidad:	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable			
8. Internet	X		
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	1. Educativo		Abiga
2. Comercial		8. Salubridad		SI X NO
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		NO
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma:
Nombre: Certificado Administrador
Responsable Unidad Social: Camilo Fernando L.
C.C. O NIT: 1192098144

Firma:
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 25202-355216 (ND)

Firma:
Nombre: Antetiano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:

Firma:
Nombre: Ana María Arias Morales
Tercero
C.C. O NIT: 1049622384 de Tunja

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT 171126

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 219 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1094 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cabezales	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		6. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

NO se pudo ingresar a la Vivienda No permitieron

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

NO permitieron el ingreso a la Vivienda

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitieron Ingreso a la Vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGPS-MN-6-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (DIA/MES/AÑO)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1864 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐ — Act 06-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

FIRMAS

Firma
Nombre: Certificado Administrador Capilla Fernando López
Responsable predial social
C.C. O NIT: 119.304.814
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, otra cosa)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos (pared, cielo raso).

Firma
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355216 CND

Firma
Nombre: Antolino López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Auria María Arias M.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622304 de Tunja

OT MR6

UNION TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural PAZ Y SAVO

Fecha: 9-09-2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Fernando Vargas
C.C.: 1193048644
Cel.: 3007112624

OK

ID 16.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-M-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	[Día / Mes / Año] Sept 06-2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Predios de Oriente		PR
Dirección:	Cll 1 #10-62 Torre 9 Apto 203		Teléfono:	3125661763	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Hector Gonzalez			CC No. 7304261	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Roberto Hugo Florez			CC No.	
Edad de la construcción	1	No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares	NA	No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 65 años)		Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			1	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			1	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			1	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			CUBT

DESTINACIÓN ECONÓMICA

				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje: SI [X] NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]		
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje: Si	
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]		
5. Agropecuario	[ ]	11 Institucional	[ ]		
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]		

FIRMAS

Firma: Certificado Admin.
Nombre: Camilo fernando lopez.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1933995169.

Firma: Natalia ochoa
Nombre: 25202-355210 (ND
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:

Firma: Antoniano López
Nombre: Antoniano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Laura María Arias Morales.
Testigo
C.C. O NIT: 1049628334.

Notas:
1. Se firma en constancia, que la consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT VIP-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-E
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa de concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otra. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
9. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (s / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otra. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No permitieron el ingreso a la Vivienda

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitieron el ingreso a la vivienda.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitieron ingreso a la vivienda

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MNGPS-MM-PI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DÍA / MES / AÑO)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1654 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	Sept 06-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron ingreso a la vivienda

FIRMAS

Firma: Certificado Admin.
Nombre: Camilo Fernando López.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1193095149.

Firma: Natalia Atrias
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-352160 NDO

Firma:
Nombre: Antoniano López.
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O TI.T.

Ayda María Atrias M.
1049622884 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a relacionar información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

UT 1126

UNION TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: 9-09-2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 102, 104, 202, 303, 404 y 503 de la Torre 1 y 103, 203, 302, 401 y 504 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social de la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en el cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Fernando Lopez
C.C.: 1193511[illegible]
Cel.: 3007452624

10 17.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	M4SPS-MN-IN-3-FR-II
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06 - 2024

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Predios de obra		PR:
Dirección:	Cll 12#10-62 Torre 1 Apto 104 -			Teléfonos:	3108538776
Nombre de [illegible] vivía:	Carmen Lucy Ibe Ochoa				CC No.
Tipo de vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Andres Esteval Custodio				CC No.
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	N/A
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (mas de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

		NO	Observaciones del estado en los vecinos:
1. Acueducto	N/A		
2. Alcantarillado	N/A		
3. Energía	N/A		
4. Gas	N/A	X	
5. Teléfono	N/A		
6. Televisión cable	N/A		
7. Internet	N/A		
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial		7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuaria		11 Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

INGRESOS SUPLEMENTARIOS (Usuario)

SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: NO

FIRMAS

Firma: Cert. Administrador.
Nombre: Camilo Fernando Lopez.
Responsable Unidad Social
C. C. O NIT: 1193098144

Firma: Natalia Arias
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-358161 (BD)

Firma: Anatolio López
Nombre: Anatolio López.
Ing. Residente [illegible]
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ana María Arias H.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja

Notas:
1. Se firma en consistencia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes

Grupo UTM-26

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	(Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Canchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
9. No identificado	☐	9. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
0. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pañetes en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en balaneque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En ancho: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	8. Otro. Cual?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No fue posible el acceso a la vivienda se encontro vacia.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No fue posible el acceso a la vivienda se encuentra Vacia

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

No fue posible el acceso a la vivienda por encontrarse vacia

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS.MN-PI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1654 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se posible el acceso ala vivienda al encontrarse Vacio

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se Posible el acceso ala vivienda por encontrarse Vacio

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se Posible el acceso ala vivienda al encontrarse Vacio

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se Posible el acceso ala Vivienda por encontrarse Vacio

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se posible el acceso ala vivienda por encontrarse Vacio

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No se posible ingresar el contorno Vacio

FIRMAS

Firma:
Nombre: Cert. Administrador Camilo Fernando López
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 19.309.9149

Firma:
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355716/60

Firma:
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre Testigo: Ana Maria Arcos H.
C.C. O NIT: 1049628334 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en otra u otras hojas complementarias que sigan los lineamientos presentados.

UT MR-6

Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural

PAZ Y SAVO

Fecha: 9-09-2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 8. pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados

En constancia firma,

Nombre:
C.C.:
Cel.:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	06/09/2024

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional idóneo, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

108.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1884 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda:	PR:	
Dirección:	Calle 17 10-62 AN 101 T6		Teléfonos:	3219003048	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Floriano			CC No. 10533298	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	NA
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2 Obra Gris; 3. Terminado				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Si; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

		NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
7. Internet			
8. Otros	X	X	Aseo

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESO VEHICULAR: Garaje SI X NO ; Uso del garaje: NO

FIRMAS

Firma:	Flor Maria	Firma: Natalia Arias	Firma: Antoliano Lopez
Nombre:		Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	40550827	Matrícula profesional No: 25702-355216CND	Matrícula profesional No:
Testigo:	Julia Maria Arias M.		
C.C. O NIT:	1049622334 de Tunja.		

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Tomo 1 folio 1 AV-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[X]
2. Vigas sencillas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Cabezales	[ ]
5. Concreto ciclopeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificado	[ ]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[X]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de placas adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[X]
6. Construcciones simples	[X]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: apartamento 101 cuenta con una puerta en aluminio con vidrio en la parte superior ladrillo a la vista en buen estado ya existente.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachadas laterales: ladrillo a la vista y en su lamina vertical Super board

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: en esta parte frontal no hay andenes pero el conjunto residencial si cuenta con andenes.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: el conjunto residencial cuenta con cerramiento y malla eslabonada mapos en bloque ya existente

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PMGPS-MAIN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (DD/MM/AÑO): Sept 06-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1004 / 2022 | Acta de Vecindad nº | Inicio [ ] Cierre [X]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala Comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros en ladrillo a la vista piso en baldosa techo placa alivianada a la Vista Ya existente

ESTADO DE: habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cuenta con 2 habitaciones no cuenta con puerta muros en ladrillo Tipo Bloque a la Vista

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Baño con puerta en aluminio muros, enchapado en la parte de la ducha el resto de repello con pintura hasta la puerta no cuenta con vidrio

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Flor Alba Anzola
Nombre: Flor Alba Anzola
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 40050827

Firma: Natalia Arcos
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 75202-355276 IBD

Firma: Antoniano López
Nombre: Antoniano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: X
Nombre: Aura María Arias H.
Tenedor
C.C. O NIT: 1049622884

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recolectar información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos presentados.

Social MR-6



OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TUTA

Sept 06 - 2024

Diana Rodriguez

Publio Arias

Antoliano Lopez

Nubia Maria Arias M.

INSTITUTO NACIONAL DE AVIAS
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VARIANTE DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MASPS-VI-V-5-FR-4
VERSIÓN:
PÁGINA:

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA LO QUE VIVIMOS

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Interventoría No. 1084 de 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN: 1 Pilotes; 2 Vigas de amarre; 3 Zapata aislada; 4 Cajones; 5 Cimentación mixta; 6 Losas; 7 Mampostería de piedra; 8 Concreto ciclópeo; 9 Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO: 1 Placa maciza de concreto; 2 Placa aligerada en concreto; 3 Losetas de concreto (steel deck); 4 Viguetas metálicas; 5 Correas metálicas; 6 Entramado en madera; 7 Ninguno; 8 Otro Cual? — X

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1 Pórticos en concreto reforzado; 2 Muros estructurales en concreto; 3 Sistema combinado de concreto; 4 Pórticos en acero; 5 Mampostería confinada; 6 Mampostería reforzada; 7 Sistema aporticado en madera; 8 Muros en tapia pisada; 9 Muros en adobe; 10 Pórticos y paredes en madera; 11 Pórticos y paredes en otros materiales; 12 Muros en bahareque; 13 Muros en tapia pisada; 14 Muros en arcilla; 15 Guadua u otro similar; 16 Otro; 17 Otro Cual? — MAMPOSTERIA CONFINADA

IRREGULARIDAD EN PLANTA: 1 Irregular; 2 Regular; 3 Irregularidad baja o inexistente — 3

IRREGULARIDAD EN ALTURA: 1 Irregular; 2 Irregularidad media; 3 Irregularidad baja o inexistente — 3

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: Edificación sin comportamiento especial; 2 Pórticos de concreto; 3 Muros de concreto; 4 Sistemas de combinados; 5 Pórticos y estructura metálica; 6 Sistemas de apoyo; 7 Combinación de tipos; 8 Otro Cual? — 1

SISTEMA DE DISIPACIÓN: 1 Por ductilidad; 2 Por Sobre resistencia; 3 Sistemas mixtos (2 y 3); 4 Otro Cual? — 1

REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA: 1 Encamisados en concreto; 2 Encamisados con perfiles de acero; 3 Encamisados con platinas de acero; 4 Encamisados en madera; 5 Otro Cual? — NO

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vivienda de dos pisos la cual se encuentra en mala condición, sin pintar, sin pegas cobertor y falta

ESTADO DE LAS FACHADAS (PRIMERA EDIFICACIÓN): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

OBSERVACIONES DE LAS AVERÍAS: Fachadas totales con grietas y bonos y ventanas grietas existentes

ESTADO DE LAS FACHADAS (SEGUNDA EDIFICACIÓN): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GRIETAS EN ANTEJARDÍN (m)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Antes de aproximadamente 1 mts de pilón cuenta y presenta grietas en el mismo. No existentes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		DEMOLIDA		MURO		OTROS	

OBSERVACIONES: No Cuenta con Cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOPORTE DEL BANCO DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA PUBLICAR

ACTA DE VECINDAD

CUADRO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 015 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 004 / 2022 | Acta de Vecindad de Inicio / Cierre: Cierre | Fecha: Sept 06-2022

ESTADO DE LA VIVIENDA: Sola Cimentación | ESTADOS DEL INTERIOR DEL PREDIO (Incluya cielos, paredes, techos, pisos, etc.)

CRETAS | PISOS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cubierta de Techo en teja Fibra de cemento con viga y amarre en Guadua Piso cachapeado Marco de ventana en aluminio Vidrio en buen estado

ESTADO DE LA VIVIENDA: Inhabitable | Incluya daños parciales, faltantes, pérdida total

GRIETAS | PISOS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cuenta con 2 habitaciones las cuales se observa muros, pañete, pintura Piso enchapado. Techo parchado y goteado

ESTADO DE LA VIVIENDA: Inhabitable | Incluya daños parciales, faltantes, pérdida total

GRIETAS | PISOS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros, piso, techo en chapado, se observan ventanas parciales con vidrios rotos Calle en buen estado

ESTADO DE LA VIVIENDA: Grietas | Incluya daños parciales, faltantes, pérdida total

GRIETAS | PISOS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cuenta con muros y techo enchapado Ventana grande sin vidrios Vía en buen estado

ESTADO DE LA VIVIENDA: Pisos | Incluya daños parciales, faltantes, pérdida total

GRIETAS | PISOS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cuenta Fisura en los muros de ese, en general, cubierta y techo con teja de fibra cemento, cuenta con presencia humedad en techo y pisos

ESTADO DE LA VIVIENDA: Grietas | Incluya daños parciales, faltantes, pérdida total

GRIETAS | PISOS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | BUENO | REGULAR | MALO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay Cerramiento

Nombre: Diana Rodriguez | Firma | Nombre: Natalia Ortiz

Residencia Permanente | Cel: 3127917427

Nombre: Anatolio Lopez | Nombre: Ayto. Maria Inés de Tubia

Nombre: | Firma | Nombre: Inés Garcia

Nombre: | Firma | Nombre: Inés Garcia

UTM 2-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	06/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 19.1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-01-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 213 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐ | FECHA (DÍA/ MES / AÑO): Sept 06 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda:	Nº:	
Dirección:	cra 40 # 0-85		Teléfonos:	3105863461	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Gloria Delia Castro			CC No. 23488640	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción	3	No. de Apartamentos		No. de pisos	2
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2 Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escalonado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESO VEHICULAR

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso del garaje: NA

FIRMAS

Firma: María Edelaida Castro
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23488640

Firma: Natalia Arcos
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355216 CND

Firma: Antoliano López
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma: Ana María Arias M.
Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 1094622334 de Tunja

Notas:
1. Se firma en consecuencia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Folio 1 de 1
MR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Construcción de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1004 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cajasona	☐
5. Concreto ciclopeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☒
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cielos metálicos	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema construido en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☒
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☒
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vivienda construida en placa maciza de concreto, de dos pisos en obra gris Pachada con grietas existentes y fisuras.

ESTADO DE LAS FACHADAS LAYERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: La fachada en ladrillo a la vista con grietas ya existentes Verticales y horizontales

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Los anderes de la vivienda cuenta con bordillo de tipo tablón en el cual presenta fisuras y parte en tierra ya existente.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda no cuenta con cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-01.3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (DÍA / MES / AÑO): Sept. 06-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Solo Cerramiento (incluye pisos, parages, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros y perfecto pintados, piso en baldosa; ventanas con vidrios en buen estado.

ESTADO DE: habitacional (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cuenta con dos habitaciones con enchape muros y pared pintados

ESTADO DE: Cocina (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cocina enchapado paredes y piso, techo pintada ya existente

ESTADO DE: Baño (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: baño con enchape en piso y pared el baño cuenta con comedura en aluminio y cerrico

ESTADO DE: patio (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Piso con cirado en tierra y prado, baldosa piso tambien presentando fisuras, techo descubierto.

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: enchape incompleto del piso

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Maria Adelaida Gaona
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23485640

Firma: [signature]
Nombre: Natalia elicos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 25202-315216 CND

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Aura Maria Arias M.
Testigo
C.C. O NIT: 1099622834 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que cubran los lineamientos preestablecidos.

Social

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 06/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

1020

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNIN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día/Mes/Año): Sept 06-2024

Contrato de Obra No. 210 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1064 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: Piedras de Cielo		PR
Dirección:	Calle 1 #10-62 Apto 202 T=1		Teléfonos:		
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No:	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Sixto Casallas			CC No:	7312989
Edad de la construcción	5A	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	5
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2 Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X	X	
5. Teléfono			
6. Televisión cable	X	X	
8. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☒ NO ☐ — Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma
Nombre: Cert. Administrador.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1193498144.

Firma
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355216 (ND)

Firma
Nombre: Antolicino López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Ana María Arias Morales.
Testigo
C.C. O NIT: 1094627339 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

VT 7126

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNIN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 219 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1694 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclopeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metalica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lamina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metalicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☐
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Fue imposible el ingreso por encontrarse vacio

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: Fue imposible el acceso por encontrarse Vacio

ESTADO DE ANDENES / ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Fue imposible el acceso por encontrarse Vacio

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06 - 2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1064 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Por imposible el acceso al encontrarse Vacio

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Por imposible el acceso al encontrarse Vacio

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Por imposible el acceso por encontrarse Vacio

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Por imposible el acceso por encontrarse Vacio

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Por imposible el acceso por encontrarse Vacio

FIRMAS

Firma: Cert. Administrador
Nombre: Camilo Fernando López.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 119 304 0144

Firma: Natalia Arias
Nombre:
Insp. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 25702-355716 CND

Firma:
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente
Matrícula profesional No:

Firma:
Nombre: Laura Viviana Arias
CARGO
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el aspecto interior del predio del cual se va a recopilar la información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más aspectos interiores de los establecidos en el formato, estos deben sinearse en una o varias hojas complementarias según los requerimientos predio a predio.

Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural

PAZ Y SAVO

Fecha: 6-09-2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría. 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 602 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma.

Nombre. Camilo Fernando Lopez
C.C.: 3.903.967.676
Cel.: 3.193.648.1111

ID°21

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.
Contrato de Obra No. 215 / 2022	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022
Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]	FECHA (DÍA / MES / AÑO): Sept 06-2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: resguardo		PR
Dirección:	Calle 17 # 10-68 T:1 Apto 501		Teléfonos:	3227219229.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Edwin Arley Gonzalez V.			CC No. 1007637172.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Oscar Hernandez			CC No. 71121.234	
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes	5	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los ítems:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje	
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X]	NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural		Uso del garaje:	
4. Mixto	[ ]	10. Religioso			
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional			
6. Recreacional	[ ]	12. Otro			

FIRMAS

Firma:
Nombre: Edwin Gonzalez
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1007637172

Firma:
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 952O2 -355216 CND

Firma:
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: Ana María Ayas M 1049622334 de Tunja.

NOTAS:
1. Su firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

1021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 219 / 2022	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☒	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas centro	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Conchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☒	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixta	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La fachada del apartamento cuenta con puerta de aluminio, color blanco Muro de ladrillo tipo bloque a la vista, conjunto cuenta con 5 pisos tonos en blanco

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachadas laterales con bloque a la vista ladrillo perfecto estado

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: el apartamento no cuenta con andenes sin embargo el conjunto residencial si presenta andenes acorde con la construcción

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: el apartamento no cuenta con cerramiento el conjunto residencial cuenta con cerramiento de malla eslabonada y reja

1021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MAUR-3.4.7.8.4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Contrato de Obra No. 213 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1064 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒ — Sept 06-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Sala comedor, piso enchapados, muros pañetados y pintados en buen estado se observa ventanas, grande con vidrios en buen estado.

ESTADO DE: habitacion (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	✗	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cuenta con dos habitaciones las cuales presentan Grietas de muros y piso enchapados.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: muro parte lateral derecha. con baldosa incompleta. Pañetado No hay afectaciones

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: x Edwin Gonzalez
Nombre: Edwin Gonzalez V.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1007537172

Firma
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 15702-355716 CDO

Firma
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Ayda María Arias M.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sean los linderos preestablecidos.

Social
NR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre: 06/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 22

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1654 / 2023	Acta de Vecindad de Inicio / Cierre (X)	FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06- 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
Boyacá	Chiquinquirá	Hatos de Cobo	
Dirección: CR 1 #10-62 - Apto 503 T=1		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Vila Diomedes		CC No	
Edad de la construcción	No. de Apartamentos	No. de pisos	
No. de Hogares	No. total residentes	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Gas		
5. Teléfono		
5. Televisión cable		
6. Internet		
7. Otros		

Observaciones del estado de los redes:

Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial		7. Educativo	
2. Comercial		8. Seguridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Cert. Administrativo	Firma:	Natalia Arcos	Firma:	
Nombre:	Ramiro Fernando L.	Nombre:	Ing. Residente Contratista	Nombre:	Antoliano Lopez
Responsable Unidad Social		Matrícula profesional No.	25202-255716 CND	Ing. Residente Interventoría:	
C.C. O NIT:	19304814			Matrícula profesional No.	

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: Ana María Arias Morales 1049602334 de Tunja

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UTTR6

GESTIÓN OPERACIONAL
ACCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE VIABILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROVINCIA OCCIDENTE RURAL

FECHA: (DÍA / MES / AÑO)

Contrato de Obra No. 2021-1001 | Contrato de Interventoría No. 1084 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Final

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
- Zapatas
- Vigas de amarre
- Cadenas
- Cajón de cimentación
- Pilotes
- Pozos de cimentación
- Muros de contención
- Mampostería
- Otro ¿Cuál?

ESTRUCTURA:
- Pórticos en concreto reforzado
- Muros estructurales en concreto
- Sistema combinado en concreto
- Prefabricados en concreto
- Mampostería confinada
- Mampostería reforzada
- Mampostería no reforzada
- Pórticos en acero
- Pórticos en madera
- Pórticos y pantallas en concreto reforzado
- Muros en tapia pisada
- Muros en bahareque
- Muros en madera
- Construcciones mixtas
- Otro ¿Cuál?

ESTRUCTURA:
- Placa maciza
- Placa aligerada con casetón perdido
- Losa nervada en una dirección
- Losa nervada en dos direcciones
- Losa plana
- Losa en voladizo
- Losa en arco
- Losa en cubierta
- Losa en madera
- Losa mixta
- Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA:
- Irregularidad 1
- Irregularidad moderada
- Irregularidad severa o extrema

IRREGULARIDAD EN ALTURA:
- Irregularidad 1
- Irregularidad moderada
- Irregularidad severa o extrema

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:
- Edificaciones con comportamiento regular
- Edificaciones irregulares
- Edificaciones con irregularidad en planta
- Edificaciones con irregularidad en altura
- Edificaciones con irregularidad en planta y en altura
- Edificaciones con irregularidad moderada en altura
- Edificaciones con irregularidad severa en altura
- Otro ¿Cuál?

REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA:
- Encamisados (¿Cuál?)
- Encamisados de placas de entrepiso
- Adición de muros de concreto reforzado
- Adición de muros de mampostería reforzada
- Otro ¿Cuál?

OBSERVACIONES:

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO / REGULAR / MALO: DAÑOS EN REPELLO, PINTURA O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No es debido ni le que solicita al administrador certificado de que no hubo daños.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO / REGULAR / MALO: DAÑOS EN REPELLO, PINTURA O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO / REGULAR / MALO: USUARIOS DE CONSTRUCCIONES VIA	GRADERÍAS APROPIADAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO / REGULAR / MALO: NUEVO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

TÍTULO
CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA 500 OBRAS PARA LA PAZ.

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 165 / 2023 | Acta de Vecindad No. 01 | FECHA: Sat 06 - 2024

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE		(Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	PISOS: DAÑOS EN PISO LLU PINTURA Y/O ENCHAPE	ENCHAPES:	MUROS: DAÑOS EN ESTRUCT. VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						

ESTADO DE		(Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	PISOS: DAÑOS EN PISO LLU PINTURA Y/O ENCHAPE	ENCHAPES:	MUROS: DAÑOS EN ESTRUCT. VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						

ESTADO DE		(Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	PISOS: DAÑOS EN PISO LLU PINTURA Y/O ENCHAPE	ENCHAPES:	MUROS: DAÑOS EN ESTRUCT. VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						

ESTADO DE		(Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	PISOS: DAÑOS EN PISO LLU PINTURA Y/O ENCHAPE	ENCHAPES:	MUROS: DAÑOS EN ESTRUCT. VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						

ESTADO DE		(Incluye placa, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	PISOS: DAÑOS EN PISO LLU PINTURA Y/O ENCHAPE	ENCHAPES:	MUROS: DAÑOS EN ESTRUCT. VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						

FIRMAS

Firma: Cert. Administrador
Nombre: Camilo Fernando L.
Cargo: Residente Jurídico Social
C.C. No.: 1193099199

Firma: Natalia Alvarez
Nombre: Natalia Alvarez
Cargo: Ing. Residente Geotécnico
Matrícula profesional No. 1520239216ND

Firma: Antoliano López
Nombre: Antoliano López
Cargo: Ing. Residente Hidrosanitario
C.C. No.: 1006222534

Firma: Alva M. de Tunja
Nombre: Alva M. de Tunja
C.C. No.: 1006222534

NOTA: 1. En el espacio "ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO" describir el estado del inmueble antes del inicio de las obras. 2. En el espacio "Otros" describir otras observaciones importantes de los inmuebles y el terreno, como deterioros no atribuibles a las obras, etc. (si aplica).

	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: Septiembre 06 - 2024.

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1684-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Eduardo Lopez
C.C.: 3907452452
Cel.: 3119304844.

1023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐ | FECHA (DD/MM/AAAA): Sept 06-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: Arpoador	PR:
Dirección:	Calle 17 # 10-30		Teléfonos: 3102859523	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Estrella de Lopez			CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Edgar Barragan			CC No. 7350482 2
Edad de la construcción	8	No. de Apartamentos		No. de pisos 1
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				OCUPACIÓN TEMPORAL	
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje	
2. Comercial		8. Salubridad		SI ☐	NO ☒
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:	
4. Minero		10. Religioso			
5. Agropecuario		11.Institucional		NA	
6. Recreacional		12. Otro			

FIRMAS

Firma: ☒ Nombre: Estrella@outlook.es
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 41687573

Firma: Natalia elscos
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 3202-355816 CND

Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: Nombre: Testigo
C.C. O NIT: Ana Maria Arias 1049622334

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Soacha

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO NISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☒	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☒	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concretos ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☒	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No visible	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Fachada de Vivienda de 1 piso tipo Comercial con pañete y pintura se observan daños en la pintura, puerta grande de acceso a la vía tiene cubierta informe

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral con ladrillo a la vista - (bodega) destinada a Venta de gallina - huevos, Viveres.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: posee un anden no terminado con baldosa tipo fabon en mal estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: La vivienda (bodega) no cuenta con cerramiento.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	8MUSPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DÍA / MES / AÑO)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1054 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]	Sept 06-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Es un espacio de bodega donde comercializan pollo, gallina, huevos la cual porte enchape y pintura en mal estado parte fisurada, ya caída

ESTADO DE: Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: daños en pintura y enchape teja en fibra cemento presenta filtración parte externa, humedad en el piso y los baldosines alrededor el corral de gallina

ESTADO DE: Bodega (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: en chape en mal estado puerta oxidado con grietas enchape deteriorado hay cambios en el espacio

ESTADO DE: Estructura (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: estructura oxidada en el techo y teja muros con grietas y daños Locales Cambios en la construcción existente

ESTADO DE: Cargue producto (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: el sitio que es utilizado para el cargue del producto es humedo por su continuo lavado, tiene grietas con averias al rededor de la misma

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	
Nombre: Yuleidy Estrella Barrancos	Nombre: Natalia Arias	Nombre: Antoliano Lopez	Nombre:	Nombre: Ana María Arias H.	
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Perfil		
C.C. O NIT: 1166755 73	Matrícula profesional No.: 25202-355216CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 1049622334	

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

500
UT 1+R-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	06/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interviniente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.24

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MMLIN-3-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 06-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: Resguardo		PR
Dirección:	Calle 1 # 10-62		Teléfonos:	3214610802	
			CC No.	1053350444	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Poseedor; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Camila Suarez			CC No.	
Edad de la construcción	8	No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes	1	Mujeres jefes de Hogar	
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Aqueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
8. Internet		X
7. Otros		X

Observaciones del estado de las redes:

DESTINACIÓN ECONÓMICA (CIIU?)

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Carro SI [ ] NO [ ]
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:
Nombre: Cert. Administrador.
Responsable Unidad Social: Camilo Fernando López
C.C. O NIT: 1193048144.

Firma:
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202 – 355216 (ND)

Firma:
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ausy Tatiana Arias M.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622354 de Tunja

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

CC 1193048144

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	NASPS-MIN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1684 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cassons	☐
5. Concreto ciclopeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No aplica	☐
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☐
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en pahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No se pudo ingresar estaba Vacia

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No se pudo ingresar estaba Vacia.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No se pudo ingresar esta Vacia

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

PARQUE TECNOLÓGICO
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VISITA

CÓDIGO | DEPARTAMENTO
VERSIÓN
FECHA

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 196 / 2022 | Acta de Visita No. 5 | Fecha: Sept 06-2022

1. ESTADO DEL MIRADOR DEL EMBALSE

ESTADO DE	Indique si está: pintado, roto, sucio, etc.	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REFUERZO PINTURA VIDRIOS		DAÑOS EN PISO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se pudo ingresar esta Vereda

ESTADO DE	Indique si está: pintado, roto, sucio, etc.	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REFUERZO PINTURA VIDRIOS		DAÑOS EN PISO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se pudo ingresar esta Vereda

ESTADO DE	Indique si está: pintado, roto, sucio, etc.	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REFUERZO PINTURA VIDRIOS		DAÑOS EN PISO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se pudo ingresar esta Vereda

ESTADO DE	Indique si está: pintado, roto, sucio, etc.	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REFUERZO PINTURA VIDRIOS		DAÑOS EN PISO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se pudo ingresar esta Vereda

ESTADO DE	Indique si está: pintado, roto, sucio, etc.	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REFUERZO PINTURA VIDRIOS		DAÑOS EN PISO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se pudo ingresar esta Vereda

FIRMAS

Natalia Arcos
25762 - 355216 cund

Nombre: Natalia Arcos
Nombre: Cristhian Rojas
No. Registro Profesional: 25762/355216 CUND
Nombre: Natalia Arcos
Cédula: 1049622334

Firma
Nombre
Representante Unidad Social
C.C. O NIT
Nota:
1. Diligenciar el ESTADO del item que corresponda a cada uno de los elementos relacionados del predio del cual se va a realizar la recepción de la misma, en caso de no existir el elemento, marcar con una X la casilla correspondiente.
2. Si el elemento se encuentra en mal estado diligenciar en la casilla correspondiente a cada uno de los elementos en el formato cual debe presentarse en el momento de la visita.

UT PLE-6

	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: 9-09-2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Eduardo Lopez
C.C.: 3003072452
Cel.: 3193048144.

ID 25

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE PROYECTOS
MANUAL DE GESTIÓN PREDIAL PARA OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS INCLUIDAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA GOBIERNO RURAL

Contrato de Obra No. 213 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1854 / 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



Acta de vecindad No. 8 | Sept 06 - 2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento Boyacá | Municipio Chiquiza | Vereda Pueblo de Indio

Dirección: Cll #10-62 Apto 302 T-9

Nombre de la persona que atiende la visita: Dairo Moura Velasco | Cédula 5218338

Tipo de tenencia del predio: 1. Propio 2. Arrendado 3. Poseedor 4. Usufructo 5. Administrador

Uso de suelo: N/A | Norma urbanística: N/A | Área del predio: N/A | Área requerida: N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural

ESTADO DEL PREDIO: 1. Edificado 2. Lote 3. Cultivo 4. Pastos 5. Rastrojo 6. Otro: 3

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 1. 1 a 4 2. 5 a 10 3. Más de 10

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plana 2. Ondulada 3. Quebrada: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del propietario o encargado
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Telefonía celular	X		
7. Internet		X	
8. Vigilancia		X	

USO PRINCIPAL DEL PREDIO

1. Residencial		6. Industrial		11. Cultural	
2. Comercial		7. Institucional		12. Religioso	
3. Vivienda	X	8. Recreacional		13. Otro cual	
4. Mixto		9. Agropecuario			
5. Agroindustrial		10. Conservación			

Observaciones:

FIRMAS

Nombre: Dairo Administrador | Firma: Dairo Moura Velasco | Nombre: Antolino Lopez | Nombre: Fluid Polley Arias et

C.C. o NIT: 1192804144 | C.C. o NIT: 1049622338 de Tunja

Observaciones: Se firma en constancia, con el compromiso de la presente acta se vecindad compromete a realizar [illegible]

Vía de acceso: Tramo [illegible] | Distancia: [illegible] | Tiempo: [illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cassons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de piso adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En sobresalen: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		5. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No Hubo ingreso por encontrarse Vacio

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No Hubo ingreso por encontrarse Vacio

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No Hubo ingreso por encontrarse Vacio

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No Hubo ingreso por encontrarse Vacio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

FORMATO: MANUAL DE INTERVENTORÍA
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE THOMINGUÉ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: 27 06 2024

Contrato de Obra No. 2[illegible]

Contrato de Interventoría No. 1554 / 2023

Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN PISOS, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PERFILES Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hubo ingreso por encontrarse Vacío

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN PISOS, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PERFILES Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hubo ingreso por encontrarse Vacío

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN PISOS, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PERFILES Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hubo ingreso por encontrarse Vacío

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN PISOS, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PERFILES Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hubo ingreso por encontrarse Vacío

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN PISOS, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PERFILES Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hubo ingreso

Firmas

Firma: Cristian Hernández
Nombre: Cristian Hernández
Ing. Residente Interventoría

Firma: Natalia Arias H
Nombre: Natalia Arias H
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-356716CND Vigente hasta: NO
C.C. 1000623334 de Tunja

Firma:
Nombre: Carlos Eduardo Soler
Profesional Unidad Social
C.C. DNT. 1057048144
Matrícula: [illegible]

	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: Septiembre 06/2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Eduardo Lopez
C.C.: 3007302402
Cel.: 3193048144

0 26



Fecha: Sept 06 2024

Departamento: Boyacá

Municipio: Chiquinquirá

Dirección: Calle 1 # 10-62

Nombre de la persona que atiende la visita: Tania Avila

Cédula: 26564008

Nombre del representante legal o quien haga sus veces: Margarita Lopez

Número de personas que habitan la vivienda: 3

Estado del predio: 1

Clasificación catastral: 1

Estado del predio: 3

Condición de ocupación: 1

Tenencia del terreno: 1

Observaciones:

Tania Avila

Natalia Arias

Antoliano Lopez

Ana María Arias H.
1049622338 de Tunja

Oficial Social
UT MAR6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	VASPSOMN-0-FR-1
VERSIÓN	
PÁGINA	

1. NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA DE OBRA RURAL.		FECHA (DD/MM/AAAA)
2. UBICACIÓN (DIRECCIÓN)	Contrato de Mantenimiento No. 1604 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CUBIERTA

1 Losa
2 Teja de barro
3 Teja de zinc
4 Asbesto cemento
5 Teja de arcilla
6 Teja
7 Teja de concreto
8 Madera
9 Otro Cual?

SISTEMA DE CIELO RASO

1 Tela o fibra
2 Madera machihembrada
3 Estuco
4 Lámina de fibrocemento
5 Otro Cual?

ENTREPISO

1 Placa maciza de concreto
2 Placa aligerada (casetón)
3 Lámina colaborante (steel deck)
4 Viguetas
5 Madera rústica
6 Entramado de madera
7 Ninguno
8 Otro Cual?

REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA

1 Diagonales (cruces)
2 Cruces de San Andrés
3 Columnetas (en placa maciza)
(cada 4 m de luz)
4 Columnetas (en placa aligerada)
(cada 4 m de luz)
5 Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 Pórticos en concreto reforzado
2 Muros estructurales en concreto
3 Sistema combinado en concreto
4 Pórticos en acero
5 Mampostería confinada
6 Mampostería reforzada
7 Mampostería no reforzada
8 Pórticos en madera
9 Pórticos en madera laminada
10 Pórticos y muros en madera
11 Pórticos y paredes en otros materiales
12 Muros en tapia pisada
13 Muros en tapia pisada
14 Muros en adobe
15 Columnas en mampostería
16 Otro
17 Otro Cual?

REGULARIDAD EN PLANTA

1 Irregularidad leve
2 Irregularidad media
3 Irregularidad severa o extrema

REGULARIDAD EN ALTURA

1 Irregularidad leve
2 Irregularidad media
3 Irregularidad severa o extrema

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1 Estructura con irregularidades severas
2 Estructura con irregularidades leves
3 Estructura con irregularidades medias
4 Estructura con irregularidades leves
5 Estructura regular
6 Estructura regular
7 Otro Cual?

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				RASGOS ARQUITECTÓNICOS PINTURA Y/O ENLUCIDO		BANDEJAS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: El apartamento 202 cuenta con puerta de acceso principal en aluminio marco, entablado tipo bloque, con fachada lateral en ladrillo cocido a la vista

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				RASGOS ARQUITECTÓNICOS PINTURA Y/O ENLUCIDO		BANDEJAS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada lateral y contra fachada en bloque con lamina de superboard vertical Fachada con ventanas fijas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		ESCALONAMIENTO APROXIMADO (cm):

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: el apto no cuenta con andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS

VALLA ESTACIONADA	MUROS DE CONCRETO	MUROS DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO	REGULAR	MALO
				MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No cuenta con cerramientos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROYECTO VIAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SEGURIDAD VIAL DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: | FECHA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA DE OBRAS RURALES

Contrato de Obra No. 1151/2022 | Contrato de Interventoría No. 1084/2022 | Acta de Vecindad No. 1 | Fecha: Sept 06-2024

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO

ESTADO DE	Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	ALERO	PUERTAS	VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PISOS VIDRIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: las habitaciones no cuentan con especificasion en pisos ni paredes pero en PVC estan conformadas apropiadas y en buen estado

ESTADO DE	Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	ALERO	PUERTAS	VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PISOS VIDRIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin Fisuras ni grietas

ESTADO DE	Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	ALERO	PUERTAS	VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PISOS VIDRIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin grieta ni fisura

ESTADO DE	Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	ALERO	PUERTAS	VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PISOS VIDRIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin grieta ni fisura

ESTADO DE	Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	ALERO	PUERTAS	VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PISOS VIDRIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N A

ESTADO DE	Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	ALERO	PUERTAS	VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PISOS VIDRIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N A

FIRMAS

Firma: Tania Avila
Nombre: Tania Avila
Representante Legal Seguro
C.C. o NIT:

Firma: Natalia Arias
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula Profesional No. 25202-251216 CMN

Firma: Antoliano Lopez
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Cargo:

Firma: Julio Cesar Arias Rodriguez
Nombre: Julio Cesar Arias Rodriguez
1049622534 de Tunja
Cargo:

NOTAS: 1) En la casilla "ESTADO DE" debe señalarse el aspecto mayor del predio en cuanto a la presencia de averías tales como: grietas, fisuras, humedad, desplazamiento, daños en repello, pintura y/o enchape, daños en pisos, vidrios, puertas, techos, etc. 2) En la casilla de "DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS" debe describirse en detalle el estado de las casillas señaladas en el formato, así como también cualquier otra avería que se encuentre en el predio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 06/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del compareciente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 27.

PROYECTO INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PRIMERA FASE
FICHA DE SEGURIDAD

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA PORTACONTRAPISO EN EL MUNICIPIO DE SOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA COLOCACIÓN RURAL
Contrato de Obra	Contrato de Interventoría No. 684 - 2023
Acta de Vecindad No.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VIVIENDA



DATOS DEL PROYECTO

Sep 06-2024.

Localización: Departamento: Boyacá — Municipio: Chaguaní del Pedro Nel Cano
Dirección: Cll 13#10-62 Apto 101 Edf 9
Nombre de la persona que atiende la vivienda:
Teléfono:
Tipo de vivienda: 1. Casa 2. Casa lote 3. Apartamento 4. Cuarto o cuartos
Nombre del propietario o poseedor de la construcción: Maria del Socorro Nuñez — No. de cédula: 41398750.
Uso de la construcción: — No. de habitantes: N/A
No. de cuartos: 1 — No. de cuartos para dormir: 1 — No. de personas que duermen en el cuarto: 4
Número de pisos: N/A — No. de baños: 1 — Número de personas que duermen en el cuarto:
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE: 1. Nueva 2. Ampliación — 1
ESTADO DEL PISO: 1. Bueno 2. Regular 3. Malo — 3
CONFIGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 1. Bueno 2. Malo — 1
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano 2. Ondulado 3. Pronunciado — 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Recolección de basuras		X	
7. Internet		X	
8. Otros			

DATOS RECEPCIÓN DE LA VIVIENDA

1. Propietario	X	1. Cubierta	
2. Tenedor		2. Pisos	
3. Usufructo		3. Cocina	
4. Vivero		4. Baño(s)	
5. Agricultura		5. Alcantarillado	
6. Ganadería		6. Energía	

Observaciones: NO

FIRMAS

Nombre: Natalia Olivos
Beneficiario Unidad Social
C.C. o NIT
Firma: Natalia olivos
Nombre: Ing. Residente de Construcción
Interventoría: 25702-3562 16 1100
Firma: Hector Hernando Leiva
Nombre: Hector Hernando Leiva
Interventoría: Ing. Residente de Interventoría
Firma: Paola Nayibe Ortiz Tuta
Nombre: Paola Nayibe Ortiz Tuta
Profesional Social
C.C. 1.052.404.239 de Tunja

Notas:
1. Sin firma no cumple con lo programado en el presente Acta de Vecindad correspondiente a la vivienda.
2. Una vez firmada la presente acta, se entregará el respectivo recibo para el inicio de actividades en obra.

UT 712-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

REGIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MANPS-MN-V-FR-01

VERSIÓN:

PÁGINA:

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA PROVINCIA COLONIA RURAL

FECHA: (DIA/MES/AÑO)

Acta de Vecindad de: OBRA / Diario: X

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas
2. Vigas de amarre
3. Pilotes
4. Cabezales
5. Vigas de amarre pilotes
6. Pedestal
7. Vigas de amarre pedestal
8. Muros de contención
9. Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Losetas prefabricadas (Steel deck)
4. Viguetas metálicas
5. Bandas metálicas
6. Entramado de madera
7. Mampostería
8. Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Pórticos combinados en concreto
4. Pórticos en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y pórticos en madera
11. Pórticos y pórticos en otros materiales
12. Muros en tabiquería
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en guadua
15. Construcción tradicional
16. Mixto
17. Otro ¿Cuál?

REGULARIDAD EN PLANTA

1. Regular en E.
2. Regular en L
3. Irregular en T, en U o en cruz

REGULARIDAD EN ALTURA

1. Regular en E.
2. Regular en L
3. Irregular en T, en U o en cruz

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento sísmico
2. Edificaciones antiguas
3. Mampostería confinada
4. Mampostería con confinamiento deficiente y/o sin confinamiento
5. Estructuras de madera
6. Estructuras con disipadores de energía
7. Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Teja de barro
2. Teja de fibrocemento
3. Teja de zinc
4. Teja de asfalto
5. Teja de madera
6. Otro ¿Cuál?

REFORZADA EN LA ESTRUCTURA

1. Totalmente reforzada
2. Reforzada parcialmente
3. Sin reforzar, pero en buen estado
4. Sin reforzar, con daños en el techo
5. Otro ¿Cuál?

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE LAS PAREDES LATERALES Y CONTRAFACHADAS

BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE ANDENES Y CALZADAS

BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GRADO DE PENDIENTE APROXIMADO (%)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitieron ingreso a la Vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS

BUENO	REGULAR	MALO
MALLA ELECTROSOLDADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 394-2024 | Contrato de Interventoría No. 1054-2024 | Acta de Vecindad No. 6 | Fecha: Sept 06-2024

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: (Indique grietas, pandeo, fisuras, ya existentes)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO / PINTURA YO CIELO RASO | DAÑOS EN PISOS / ENCHAPE | DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No fue posible ingresar

ESTADO DE: (Indique grietas, pandeo, fisuras, ya existentes)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO / PINTURA YO CIELO RASO | DAÑOS EN PISOS / ENCHAPE | DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No fue posible ingresar

ESTADO DE: (Indique grietas, pandeo, fisuras, ya existentes)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO / PINTURA YO CIELO RASO | DAÑOS EN PISOS / ENCHAPE | DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No fue posible ingresar

ESTADO DE: (Indique grietas, pandeo, fisuras, ya existentes)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO / PINTURA YO CIELO RASO | DAÑOS EN PISOS / ENCHAPE | DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No fue posible ingresar

ESTADO DE: (Indique grietas, pandeo, fisuras, ya existentes)

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO / PINTURA YO CIELO RASO | DAÑOS EN PISOS / ENCHAPE | DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No fue posible ingresar

FIRMAS

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Profesional No. 25202-355096 (ND)

Firma: Antonio Vargas López
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Profesional No. 1099[illegible]

Firma
Nombre
Residente Unidad Social
C.C. o NIT

Notas: 1. En el Capítulo "ESTADO DEL" colocar abreviadamente el estado. Ejemplo: Grietas (GR), Fisuras (FI), Humedad (HU), Desplazamiento (DE), Daños en repello / pintura yo cielo raso (DR), Daños en pisos / enchape (DP), Daños en ventanas (DV).
2. Si es necesario se debe anexar más hojas de vecindad con los establecidos en el formato, para describir todas las viviendas que sean necesarias.

UN FIRE

	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: Septiembre 06 - 2024.

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoria Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra Indole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Eduardo Lopez
C.C.: 3007662482
Cel.: 3119304814

ID. 28



Fecha: 06-Sept-2024

DIVISIÓN NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
FORMATO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	AMBPSV-V-0-0-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-PROGRAMA OBRAS VIA RURAL

FECHA: (DD / MM / AAAA)

Contrato de obra No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad No. | Línea Base | PK

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas de amarre
3. Pilotes
4. Cabezales
5. Pilas
6. Muros de contención
7. No visible
8. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Losa maciza de concreto
2. Losa aligerada en concreto
3. Losa en concreto (Steel deck)
4. Viguetas en madera
5. Guaduas
6. Entramado en madera
7. No visible
8. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y cubiertas en madera
11. Pórticos y cubiertas en otros materiales
12. Muros en tapia pisada
13. Muros en bahareque
14. Muros en adobe
15. Construcción provisional
16. Mixta
17. Otro. Cuál?

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregular tipo 1
2. Irregularidad media
3. Irregularidad tipo 2 o mayor

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregular tipo 1
2. Irregularidad media
3. Irregularidad tipo 2 o mayor

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificación sin mantenimiento
2. Edificación con mantenimiento regular
3. Concreto reforzado
4. Mampostería confinada
5. Mampostería reforzada
6. Entramado en madera
7. Guaduas y cubiertas livianas
8. Otro. Cuál?

CUBIERTAS
1. Teja en barro
2. Teja en fibrocemento
3. Teja en asfalto
4. Teja en zinc
5. Teja en madera
6. Teja en plástico
7. Teja en fique
8. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas (cuáles)
2. Ampliación de pisos (cuántos)
3. Ampliación en altura (cuántos pisos)
4. Ampliación en planta (cuántos m2)
5. Otro. Cuál?

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

COLOR	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO: GRADO DE REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	MALO: OTROS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS: aproximadamente 30% cuenta con una puerta de ingreso (costado derecho contiene ventana)

ESTADO DE LAS FACHADAS (ANDENES Y CONTRAPISOS)

COLOR	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO: GRADO DE REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	MALO: OTROS EN PUERTAS Y VENTANAS

GRADO DE CONSOLIDACIÓN: Pavimento asfaltico, y con buen pintura y adecuada

ESTADO DE ANDENES / ACCESOS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO: GRADO DE CONSOLIDACIÓN A VÍA	REGULAR	MALO: GROSOR VARIOS APROXIMADO (cm)

OBSERVACIONES DE LAS AVERÍAS: No cuenta con andenes andan.

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MATERIALIDAD	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO: MURO	REGULAR	MALO: OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta con Cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE MEJORAMIENTO DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

FORMATO: [illegible]
VERSIÓN: [illegible]
PÁGINA: [illegible]

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA CONFIANZA RURAL

FECHA: (DD/MM/AA) 06-Sept-2024

Contrato de Obra No. 353 / 2024 | Contrato de Interventoría No. 1460 - 2024 | ACTA DE VECINDAD No. 02 | MODO: Grupo

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE	(Indique piso, paredes, techos y/o cielo raso)				GUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN INSTALACIONES / PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS / VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se encontraron averías

ESTADO DE	(Indique piso, paredes, techos y/o cielo raso)				GUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN INSTALACIONES / PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS / VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay fisuras ni grietas

ESTADO DE	(Indique piso, paredes, techos y/o cielo raso)				GUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN INSTALACIONES / PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS / VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta con obra civil

ESTADO DE	(Indique piso, paredes, techos y/o cielo raso)				GUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN INSTALACIONES / PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS / VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay fisuras.

ESTADO DE	(Indique piso, paredes, techos y/o cielo raso)				GUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN INSTALACIONES / PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS / VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay humedad.

ESTADO DE	(Indique piso, paredes, techos y/o cielo raso)				GUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN INSTALACIONES / PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS / VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Yeselin 30476236
Responsable Unidad Social
C.C. [illegible]

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Interventoría
MP/Matrícula Profesional No. 25202 - 355716 (Vigente)

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano Lopez.
Ing. Residente Interventoría

Firma: [signature]
Nombre: Julia Natalia Arias M.
ID 1069622834 de Tunja

Nota: 1. El propietario/ESTADO DEL (DE) debe dar fiel copia del presente acta. 2. Las fotos deben ser tomadas antes de iniciar las obras y después de terminadas las mismas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 06/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID29

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO VISIBILIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DEL CHIQUIZA (BOYACÁ), DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 315 / 2024 | Contrato de Interventoría No. 464 / 2024 | Acta de Vecindad No. | Inicia | Cierra | Sí

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO COLINDANTE



2. DATOS DEL PREDIO

Dirección: Departamento Boyacá Municipio Chiquiza Vereda 02

Dirección: Chiquiza 102 Tipo 9 Teléfono 3250+4206

Nombre de la persona que atiende la visita

Tipo de tenencia del predio: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva: 2

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jaime Castro

Clase de la construcción: 1. De material permanente: 4 No. de pisos:

No. de Hogares: No. de habitantes:

No. de personas que trabajan en el predio: 2 Actividad económica principal (Cultivo): NA Tiempo de residencia (Años): NA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 1. Urbano, 2. Rural: 1

ESTADO DEL PREDIO: 1. Ocupado, 2. Abandonado, 3. Desocupado: 3

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Sí, 2. No: 1

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plana, 2. Ondulada, 3. Empinada: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	Sí	No	Observaciones sobre el estado de la red
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión		X	
7. Aseo		X	
8. Otros			

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	6. Industrial		
2. Comercial	7. Salubridad		
3. Hotelero	8. Cultural		
4. Turístico	9. Religioso		
5. Agropecuario	10. Institucional		
6. Recreacional	11. Otro		

DESTINACIÓN ECONÓMICA: 2

¿Cuenta con Certificado de Tradición y Libertad?: No

FIRMAS

Nombre: Ciel Administrador Cuenta Fernando Lopez
Profesional Social Predial
C.C. o NIT: 119 308 6148
Notas: 1. Se firma en el anverso. Si se consignan en la presente Acta de Vecindad observaciones o la decisión

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Teléfono y/o Celular No.: 3202-355216/18

Nombre: Cristian Rodriguez Lopez
Cargo: Residente Interventoría
Nombre Colaborador: No

Firma: Ana Julieth Arias M.
Cédula: 1006923316

2. Una vez firmada y entregada, se procederá al diligenciamiento del reporte diario de vecindad y/o visita social

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1584 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACION:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐		8. Otro, Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro, Cual?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
SISTEMA DE CUBIERTA			1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
1. Placa un concreto	☐		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
2. Placa en Steel deck	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
3. Estructura metálica y teja	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
4. Estructura de madera y teja	☐		5. Otro, Cual?		15. Construccion improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro, Cual?					16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
					17. Otro, Cual?		7. Otro, Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:
no permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
no permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:
no permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: [illegible]
FECHA: [illegible]

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL
FECHA (DD/MM/AAAA)	SEPT 30-2024

Contrato de Obra No. 2-5-2020	Convenio de Interventoría No. 1504-2020	Año de Vecindad No. Inicio Final

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE	(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)			PUERTAS	TECHOS	PISOS
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN ESPEJOS PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTUCO Y/O PINTURA	DAÑOS EN ENCHAPE Y/O PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE	(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)			BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN ESPEJOS PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTUCO Y/O PINTURA	DAÑOS EN ENCHAPE Y/O PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE	(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)			BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN ESPEJOS PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTUCO Y/O PINTURA	DAÑOS EN ENCHAPE Y/O PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE	(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)			BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN ESPEJOS PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTUCO Y/O PINTURA	DAÑOS EN ENCHAPE Y/O PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron acceso a la vivienda

ESTADO DE	(Indique pisos, paredes, techos y/o cielo raso)			BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN ESPEJOS PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTUCO Y/O PINTURA	DAÑOS EN ENCHAPE Y/O PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
No permitieron acceso a la vivienda

FIRMAS

Firma	Natalia Ríos	Firma	[illegible]
Nombre		Nombre	Anto Lombo López
Representante Unidad Social	Ing. Residente Social	Rol/Cargo	Inspector Ambiental
C.C. o NIT	Celular: 3152764160	C.C. o NIT	[illegible]

Nota: 1. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio mueble del predio en el cual se ubica el mismo, pudiendo corresponder a: Sala, Comedor, Habitación, Baño, Cocina, Patio, Zona de Ropas, Garaje, Depósito, Escalera, Pasillo, Terraza, Balcón, Antejardín, Cerramiento, Fachada, Cubierta, Andén, Vía, Otro.
2. En caso de no poder identificar mediante claramente los espacios en el formato, estos deben ser descritos en una hoja complementaria que hará parte integral de esta acta.

Buena Vista Alcis H.
1049622338 de Tunja

Social

	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: Septiembre 20/2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra Indole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Fernando Lopez
C.C.: 3007302 1623
Cel.: 3119304811

ID 30

ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE [illegible] DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA CONSTRUIR RURAL

Contrato de Obra No. [illegible] / 2023

Contrato de Interventoría No. [illegible] 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VIVIENDA



Acta de vecindad: Inicial

Fecha: 5/04/2024

Ubicación: Departamento: Boyacá — Municipio: Ubaque

Dirección: CR 10 #10-62 Apto 404 Torre 1

Nombre del responsable: Hernando Saavedra Guevara — C.C. No. 9497469

Cabeza de la vivienda: 1. Hombre 2. Mujer

Nro. de Hogares: 1

Niños (Menores de 14 años): NA — Niñas (Menores de 14 años): NA

Clasificación Censal: 1. Urbano 2. Rural — 1

Estado del predio: 1. Ocupado 2. Desocupado — 3

Con licencia de construcción: 1. Si 2. No — 1

Pendiente del Terreno: 1. Plano 2. Ondulado 3. Quebrado — 1

Servicios Públicos

	Si	No	Observaciones
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Recolección basuras		X	
7. Internet		X	
8. Otros			

Vías de Acceso

1. Pavimentada	X	4. Destapada	
2. Concreto		5. Empedrada	
3. Adoquín		6. Peatonal	
4. Zampeo		7. Trocha	
5. Afirmado		8. Herradura	
6. Recebamiento		9. Otro	

Observaciones: X 0

Firma: Cont. Admin.
Nombre: Camilo Fernando Lopez
C.C. No. 1193509140
Notas: 1. Se anexa certificación, No. 0 corresponde a la presente Acta de vecindad correspondiente a 0 viviendas. 2. Una vez firmada y diligenciada la presente Acta de vecindad, se procederá a [illegible] de esta vivienda.

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Constructora
Matrícula profesional No. 253026-352278 CND

Firma:
Nombre: Antoliano Lopez
Cargo: Tecnico
Tarjeta No. [illegible]

Firma:
Nombre: Luisa Fabela Arias M.
C.C. No. 1049622334 de Tunja

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

GERENCIA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RUTA DE VECINDAD

CÓDIGO	INSPGIN-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA DE OBRA RURAL

FECHA (DD/MM/AAAA)

Contrato de Interventoría No. 1461 de 2022

Ruta de Vecindad de: PLACA HUELLA

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

- 1. Zapatas
- 2. Vigas de amarre
- 3. Pilotes
- 4. Cimientos
- 5. Pilotes de fricción
- 6. Losas
- 7. Muros de contención
- 8. No identificada
- 9. Ninguna
- 10. Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO

- 1. Madera
- 2. Viguetas de concreto
- 3. Losa maciza de concreto
- 4. Viguetas de acero
- 5. Concreto reforzado
- 6. Estructura de madera
- 7. No aplica
- 8. Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL

- 1. Pórticos de concreto reforzado
- 2. Muros estructurales en concreto
- 3. Sistema combinado en concreto
- 4. Pórticos en acero
- 5. Mampostería confinada
- 6. Mampostería reforzada
- 7. Mampostería reforzada externamente
- 8. Pórticos en madera
- 9. Pórticos arriostrados en acero
- 10. Pórticos y pantallas en concreto reforzado
- 11. Pórticos y pantallas en acero arriostrados
- 12. Muros en guadua
- 13. Muros en tapia pisada
- 14. Muros en adobe
- 15. Construcción provisional
- 16. Ninguno
- 17. Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA

- 1. Regularidad alta
- 2. Irregularidad media
- 3. Irregularidad alta / Preocupante

IRREGULARIDAD EN ALTURA

- 1. Regularidad alta
- 2. Irregularidad media
- 3. Irregularidad alta / Preocupante

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

- 1. Edificaciones de la arquitectura especial
- 2. Edificaciones de mampostería confinada
- 3. Edificaciones de mampostería reforzada
- 4. Edificaciones de mampostería no reforzada
- 5. Edificaciones de bahareque encementado
- 6. Edificaciones de bahareque
- 7. Edificaciones de tapia pisada
- 8. Edificaciones de adobe
- 9. Edificaciones de madera
- 10. Edificaciones de guadua
- 11. Otro Cual?

CUBIERTA

- 1. Teja de barro
- 2. Teja de concreto
- 3. Teja de asbesto cemento
- 4. Teja de zinc
- 5. Teja de fibra sintética
- 6. Teja de madera
- 7. Teja de paja
- 8. Otro Cual?

REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA

- 1. Reforzamiento
- 2. Existencia de elementos no estructurales
- 3. Elementos con riesgos de caída
- 4. Inspección de riesgos de caída (no estructurales)
- 5. Otro Cual?

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS			
FISURAS			
HUMEDAD			
DESPLAZAMIENTO			
DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE			
DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS:

Se encuentra Vacío

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS			
FISURAS			
HUMEDAD			
DESPLAZAMIENTO			
DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE			
DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES

Se encuentra Vacío

ESTADO DE CERRAMIENTOS Y ACCESOS

	BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS			
FISURAS			
HUMEDAD			
DESPLAZAMIENTO			
DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA			
CERRADO ANDEN APROBADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS PUERTAS:

Se encuentra Vacío

ESTADO DE CERRAMIENTOS

	BUENO	REGULAR	MALO
MALLA ESLABONADA			
POSTES DE CONCRETO			
POSTES DE MADERA			
CERCA VIVA			
NINGUNO			
OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS:

Se encuentra Vacío

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
UNIDAD OPERATIVA DE OBRA PÚBLICA
HOJA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN:
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA PLACA HUELLA RURAL

FECHA: 5 Sept 2024

Contrato de Obra No. 319 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 180 / 2022 | Hoja de Vecindad de: Predio Contiguo

1. ESTADO DEL INMUEBLE DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTRUCTURA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTRUCTURA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTRUCTURA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTRUCTURA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE (Incluya pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN ESTRUCTURA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

FIRMAS

Firma:
Nombre: Camilo Fernando Lopez
Profesional de Gestión Social
C.C. o N.I.T. 1193565144

Firma:
Nombre: Natalia Alvis
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 257202-356276WB

Firma:
Nombre: Antolino Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:
C.C. o N.I.T.

Firma:
Nombre: Ana Maria Arias M
C.C. o N.I.T. 1006622338 de Tunja

Notas: 1. En el estado "ESTACIÓN DE..." debe denominarse el estado inicial de cada predio al momento de la primera visita, ejemplo: "Estación de Inicio", "Estación de Cierre", etc. 2. Si en el predio se identifican más afectaciones, relacionarlas en el formato anexo para tal fin.

Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural

PAZ Y SAVO

Fecha: Septiembre 20 /2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá. en el marco del Programa de Colombia Rural

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá

Contrato de Interventoría: 1684-2022:

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: [illegible]
C.C.: [illegible]
Cel.: [illegible]

ID 31

ACTA DE VECINDAD



Sept 20-2024

Anderson Diaz 1055246078

Anderson Diaz 1055246078

NA

NO

Natalia Arias

Antoliano Lopez

Juana Maria Arias de Hoyos

1099622334

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (DÍA / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1604 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐		8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y porales en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
SISTEMA DE CUBIERTA			1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y porales en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
1. Placa en concreto	☐		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
2. Placa en Steel deck	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
3. Estructura metálica y teja	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
4. Estructura de madera y teja	☐				15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál?			6. Otro. Cuál?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
					17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: El apartamento 502 cuenta con ladrillo a la vista muros en ladrillo sin ningun daño puerta de ingreso en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: las fachadas laterales cuentan con muros de ladrillo tipo bloque

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: el apartamento no cuenta con andenes sin embargo el conjunto cuenta con andenes fisurados y congestal en partes puntuales

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: el conjunto cuenta con cerramiento con malla eslabonada y rejas.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN:
VIGENTE:
HOJA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 916 / 2021 | Contrato de Interventoría No. 1454 / 2021 | Acta de Vecindad de: [illegible] | Fecha: 8 Sept 20-2021

ESTADO DE LAS VIVIENDAS ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUNTOS: BUENO / REGULAR / MALO | DAÑOS EN REPELLO / DAÑOS EN PINTURA Y ENCHAPE / DAÑOS EN PISOS / DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda cuenta con 3 habitaciones no presenta humedad en el Techo es visible

ESTADO DE LAS VIVIENDAS ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUNTOS: BUENO / REGULAR / MALO | DAÑOS EN REPELLO / DAÑOS EN PINTURA Y ENCHAPE / DAÑOS EN PISOS / DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin averias

ESTADO DE LAS VIVIENDAS ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUNTOS: BUENO / REGULAR / MALO | DAÑOS EN REPELLO / DAÑOS EN PINTURA Y ENCHAPE / DAÑOS EN PISOS / DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin averias

ESTADO DE LAS VIVIENDAS ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUNTOS: BUENO / REGULAR / MALO | DAÑOS EN REPELLO / DAÑOS EN PINTURA Y ENCHAPE / DAÑOS EN PISOS / DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin averias

ESTADO DE LAS VIVIENDAS ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUNTOS: BUENO / REGULAR / MALO | DAÑOS EN REPELLO / DAÑOS EN PINTURA Y ENCHAPE / DAÑOS EN PISOS / DAÑOS EN VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin averias

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Profesional Social Predial
C.C. No.: 1065346098
Celular: [illegible]

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Alvis
Cargo: Residente Ambiental
Celular: 3202-352 1626

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano Lopez
Cargo: Inspector
C.C. No.: [illegible]

Firma: [signature]
Nombre: Juan Pablo Arias M.
C.C. No.: 1049622334 de Tunja

Sello: [illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 20/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del compareciente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID. 32

PROYECTO ASEGURAMIENTO
PROYECTO ASEGURAMIENTO GESTIÓN MUNICIPAL, REGIONAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS
VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROSPERIDAD COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 864 / 2022 | Acta de Vecindad No. | Fecha: Sept 20-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. UBICACIÓN DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: Negavita Alto | PR:
Dirección: Apto 504 torre 1 | Teléfono:
Nombre de la persona que atiende la visita: Diana Pinto | CC: 1036302192
Tipo de tenencia (1-5): | Manejo:
Nombre del responsable / propietario (si aplica): Diana Pinto | CC: 1036302192
Edad del encuestado: 6 | No. de Acueductos: 1 | No. de Predios:
No. de Hogares: 1 | No. de Habitaciones: 4 | Número de Predios:
Años Viviendo en el Sitio: 1 | Años Propietario: 1 año | Número de Predios: NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1 Urb. 2 Rural | AÑO
ESTADO DEL PREDIO: 1 Habitado 2 Deshabitado 3 Abandonado | 3
CONVENIENCIA DE CONVALIDACIÓN: 1 Sí 2 No | 1
PENDIENTE DEL TERRENO: 1 Plano 2 Ondulado 3 Montañoso | 1

1 Acueducto	X	
2 Alcantarillado		
3 Pozo	X	
4 Gas	X	
5 Teléfono		
6 Televisión cable	X	
7 Internet	X	
8 Otros		

1 Residencial	X	1 Asfaltada
2 Comercial		2 En Afirmado
3 Industrial		3 Carrera
4 Mixto		4 Peatonal
5 Agropecuario		5 Andenes
6 Recreativo		6 Alcantarillado
		7 Otro

Observaciones: Si

FIRMAS

Nombre: Diana Pinto
Relación con el predio: Propietaria
CC: 1036302192
Notas: 1. Se firma en constancia, que la información en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Se autoriza a contratista, de obra para el uso de imágenes fotográficas para actividades propias del proyecto.

Nombre: Natalie Arias
Ing. Residente Constructor
Matrícula profesional No. 705202-355216 CND

Nombre: Antoliano Lopez
Maestro constructor
Matrícula profesional No.

Nombre: Fredy Mauricio Arias M.
CC: 1049617834 de Tunja

Sept 20-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2191 2023	Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ / Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☒	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☒	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☒	3. Sistema confinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificados	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☒
1. Placa en concreto	☐	2. En altura: No. de pisos adicionales	☒	12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
2. Placa en Steel deck	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	5. Otro. Cuál?		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál?				16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
				17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El apartamento 504 cuenta con muros en ladrillo, puerta en aluminio en buen estado no hay averías

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Fachada y contra fachada en muros con ladrillo y la fachada en blackboard son de tumaco

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: no cuenta con andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: cuenta el conjunto con andenes pradizados y cerramiento en malla eslabonada

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO HABILITANTE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTOS
MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: [illegible] | VIGENCIA: [illegible] | PÁGINA: [illegible]

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL PERÍMETRO DE LA PARROQUIA DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL CAÑAR

FECHA: Sept 20-2024

Contrato de Obra No. 216/2024 | Contrato de Fiscalización No. 194/2024 | Acta de Vecindad de Obra

ESTADO DE LAS VÍAS

	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	OTROS	REGULAR	MALO
OBRAS				DAÑOS EN PERFILES PINTURA VIAL PASAMANOS		DAÑOS EN PERFILES VIALES PASAMANOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: la vivienda cuenta con 2habitaciones piso enchapado placa en buen estado en la sala

ESTADO DE LAS VÍAS

	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	OTROS	REGULAR	MALO
OBRAS				DAÑOS EN PERFILES PINTURA VIAL PASAMANOS		DAÑOS EN PERFILES VIALES PASAMANOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no hay daños

ESTADO DE LAS VÍAS

	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	OTROS	REGULAR	MALO
OBRAS				DAÑOS EN PERFILES PINTURA VIAL PASAMANOS		DAÑOS EN PERFILES VIALES PASAMANOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay daños

ESTADO DE LAS VÍAS

	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	OTROS	REGULAR	MALO
OBRAS				DAÑOS EN PERFILES PINTURA VIAL PASAMANOS		DAÑOS EN PERFILES VIALES PASAMANOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta con aceras

ESTADO DE LAS VÍAS

	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	OTROS	REGULAR	MALO
OBRAS				DAÑOS EN PERFILES PINTURA VIAL PASAMANOS		DAÑOS EN PERFILES VIALES PASAMANOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: [signature] | Firma: Natalia Abad | Firma: [signature] | Firma: [signature]
Nombre: Diana Pozo | Nombre: Ing. Residente de Contratista | Nombre: Antonio Lopez | Nombre: Ing. Diana Pozo M.
Responsable Unidad Social | Nombre: [illegible] | Cargo: Ing. Residente Fiscalizador | Cargo: Fiscalizador
CC. 0105625421 | CC. 0302355216 | CC. 0301672338

Observaciones: 1. En el espacio ESTADO DE LAS VÍAS, describir el estado de las vías antes de iniciar la obra. 2. En el espacio DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS, describir las averías encontradas en las viviendas, obras complementarias que existan en la vía.

Obras Varias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 20/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID. 33

PROYECTO VIGENCIA, GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
NOTA DE SEGUIMIENTO

SUJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA CONVIVIENDA RURAL

Contrato de obra No. 315 / 2023 | Contratista: Vereda No. 1664 / 2023 | Actividad realizada: Inicio / Cierre X | Fecha: Sept 20 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA



DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: | No.
Dirección: Apt 501 to mz 9 | Teléfono: 318686782
Nombre de la persona que atendió la visita: Gloria Villalba | CC No.: 23876 094
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. Arrendada 3. Familiar 4. Usufructo 5. Posesión 6. Otro
Nombre del propietario / arrendatario de la construcción: | CC No.:
Edad de la construcción: 5 | No. de Apartamentos: | No. Pisos:
No. de Alcobas: | No. de habitaciones: 2 | Vigencia Predial:
Estrato socioeconómico: | Valor de mejoras (construcción): | Disponibilidad de servicios: N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural
ESTADO DEL PREDIO: 1. Ocupado 2. Desocupado 3. Arrendado
TIPO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Obra Nueva 2. Ampliación 3. Mejoramiento
PROPIETARIO DEL TERRENO: 1. Propio 2. Familiar 3. Arrendado

SERVICIOS PÚBLICOS

	Sí	No	Observaciones (Tiempo de uso y estado)
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión por cable			
7. Internet			
8. Otros			

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA

1. Agricultura	X	7. Comercio	
2. Ganadería		8. Turismo	
3. Industria		9. Minería	
4. Vivienda		10. Ninguna	
5. Agroindustria		11. Artesanías	
6. Transportadora		12. Otra	

Nº DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL PREDIO: 2

OBSERVACIONES: N/O

FIRMAS

Nombre: Natalia Elvira
Cargo: Residente Ambiental
Entidad: Unidad Social
C.C. No.: 1013220 346
Matrícula profesional No.: 25702 - 355216 (20)

Nombre: Antoniano López
Cargo: Ing. Residente Civil
Entidad: Consorcio
Matrícula profesional No.:

Nombre: Julia Natalia Arias M.
C.C. No.: 1013622522 de Tunja

Recibí copia
Fecha: 20/09/24
UT HR-6

	GRUPO INTERNACIONAL DE VIAS FORMATO DE VISITA GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VISITAS DE INTERVENTORÍA A OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-VI-04-FO-04
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

UNIDAD FUNCIONAL:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA SOLUCIONES RURALES	FECHA	(DÍA/MES/AÑO)
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1 FINAL / 2022	ACTA DE VECINDAD No.	Visita Global

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

VEHÍCULOS
- Peatonal
- Vehicular
- Bicicletas
- Caballos
- Motocicletas
- Mixto
- Cables y similares
- Ninguno
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISOS
- Placa maciza de concreto
- Placa aligerada de concreto
- Losa nervada con bloque de arcilla
- Vigas madera
- Guadua
- Entramado metálico
- Ninguno
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
- Pórticos en concreto reforzado
- Muros en concreto reforzado
- Sistema combinado en concreto
- Pórticos en acero
- Muros en mampostería reforzada
- Mampostería confinada
- Mampostería estructural
- Pórticos en madera
- Pórticos y bahareque encementado
- Muros en tapia pisada
- Muros en adobe
- Muros en bahareque
- Muros en guadua
- Construcción mixta (varios)
- Otro
- ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
- Ninguna o poca
- Irregularidad media
- Irregularidad alta o severa

IRREGULARIDAD EN ALTURA
- Ninguna o poca
- Irregularidad media
- Irregularidad alta o severa

SISTEMA DE CUBIERTA
- Teja de barro
- Teja de asbesto cemento
- Teja de zinc
- Teja de fibra sintética
- Teja de madera
- Teja de barro
- Otro ¿Cuál?

NOVEDADES EN LA ESTRUCTURA
- Refuerzos (¿Cuál?)
- Grietas en muros de mampostería
- Hundimiento en muros de tapia pisada
- Deterioro en muros de bahareque
- Deterioro en muros de adobe
- Otro ¿Cuál?

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
- Edificaciones con irregularidad (¿Cuál?)
- Edificaciones antiguas
- Edificaciones de mampostería
- Edificaciones de concreto reforzado
- Edificaciones de madera
- Edificaciones de bahareque
- Edificaciones de tapia pisada
- Edificaciones de adobe
- Edificaciones de guadua
- Edificaciones de zinc
- Edificaciones de fibra sintética
- Edificaciones de barro
- Otro ¿Cuál?

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

PINTURA	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y/O VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS: Fachada en ladrillo, puerta de acceso en aluminio en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

PINTURA	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y/O VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS: Buen estado

VECINDAD, ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ANDENES	FISURAS		HUNDIMIENTO		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN CONSTRUCCIONES VECINAS	DAÑOS EN ANTEJARDINES Y/O ANDENES

DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS: El apartamento no cuenta con andenes, pero el conjunto si los tiene con fisuras y hundimientos

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ELECTROSOLDADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS:

PREFECTURA DE NARIÑO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, VIAL, CIVIL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: FVS-SOP-FT-01
VERSIÓN:
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año) 5 de Sept 20 - 2024

Contrato de Obra No. 245 - 2024 | Contrato de Interventoría No. 1024 - 2024 | Acta de Vecindad de: Predio / Obra

C. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO / PINTURA O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay Averias

ESTADO DE		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO / PINTURA O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No presenta Averias

ESTADO DE		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO / PINTURA O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay Averias

ESTADO DE		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO / PINTURA O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO / PINTURA O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Anexos:

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Elvis
Responsable Unidad Social
C.C. No. [illegible]

Firma: [signature]
Nombre: Antolano López
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. [illegible]

Firma: [signature]
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. [illegible]

Notas: Si en el rubro "ESTADO DEL PREDIO" se marca alguna casilla, se debe describir la información correspondiente en el ítem "DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS". Si el predio se encuentra en condiciones diferentes a las establecidas en el formato, estas deben anotarse en el ítem "Anexos" y se debe [illegible]

Código: FT-MR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 20/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10,34.

ACTA DE VECINDAD

Sept 20-2024



Dept. Admin.
Camilo Fernando Lopez
1193609141

Natalia Arias
Ing. Residente Contratista

Antoliano Lopez

Luz Maria Arias H
1049622334

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL
FICHA DE VECINDAD

CÓDIGO: MANUAL-INTERVENTORIA-AMBIENTAL
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (DD/MM/AAAA)

Contrato de Interventoría No. [illegible] / 2022 | Acta de Vecindad No. | Predio No.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

TIPOLOGÍA: 1 Aislada; 2 Medianera; 3 Esquinera; 4 Patio; 5 Antejardín; 6 Retiros laterales; 7 Retiro posterior; 8 Voladizos

SISTEMA DE ENTREPISO: 1 Placa maciza de concreto; 2 Placa aligerada (nervada); 3 Losa de madera (tablón); 4 Viguetas metálicas; 5 Cubierta metálica; 6 Bahareque encementado; 7 Adobe; 8 Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1 Pórticos en concreto reforzado; 2 Muros estructurales en concreto; 3 Sistema combinado en concreto; 4 Pórticos en acero; 5 Mampostería estructural; 6 Mampostería confinada; 7 Mampostería no reforzada; 8 Pórticos en acero; 9 Pórticos arriostrados en acero; 10 Pórticos y placas en madera; 11 Pórticos y paredes en madera; 12 Muros en bahareque; 13 Muros en tapia pisada; 14 Muros en adobe; 15 Construcción autoconstruida; 16 Mixto; 17 Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA: 1 Irregularidad leve; 2 Irregularidad media; 3 Irregularidad severa o extrema

IRREGULARIDAD EN ALTURA: 1 Irregularidad leve; 2 Irregularidad media; 3 Irregularidad severa o extrema

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: 1 Edificaciones de un piso; 2 Edificaciones de dos pisos; 3 Edificaciones de tres pisos; 4 Edificaciones de cuatro pisos; 5 Edificaciones de cinco pisos; 6 Edificaciones de seis pisos; 7 Otro ¿Cuál?

DEFENSAS EN LA ESTRUCTURA: 1 Retroceso; 2 Losa de Alivio; 3 Dilatación; 4 Pasos de Viga; 5 Columnas cortas; 6 Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE SUJECIÓN: 1 Sin sujeción; 2 Muro de Sitio (bal); 3 Contención en voladizo; 4 Contención en gaviones; 5 Otro ¿Cuál?

2. ESTADO DEL ESTRUCTURAL DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPRENDIMIENTO

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES
No permiten ingreso a la Vivienda

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPRENDIMIENTO

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES
No permiten ingreso a la Vivienda

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPRENDIMIENTO

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA | GROSOR PROMEDIO APROX. MUSC (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS
No permiten ingreso a la Vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
MURO | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS
No permiten ingreso a la Vivienda

INSTITUCIONES DE IAS
MUNICIPIO MUNICIPAL UNIDAD AMBIENTAL SINDICO FISCAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 210 - 2023 | Contratista: Ingeniería Ltda. Nit: 0 | Fecha de Vecindario de Inicio: 5 Sept 2023

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Construcción, paredes, techos y/o pisos malos

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN TUBERÍA O ENCHUFES		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permiten acceso a la vivienda

ESTADO DE: Construcción, paredes, techos y/o pisos malos

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN TUBERÍA O ENCHUFES		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permiten acceso a la vivienda

ESTADO DE: Construcción, paredes, techos y/o pisos malos

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN TUBERÍA O ENCHUFES		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permiten acceso a la vivienda

ESTADO DE: Construcción, paredes, techos y/o pisos malos

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN TUBERÍA O ENCHUFES		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permiten acceso a la vivienda

ESTADO DE: Construcción, paredes, techos y/o pisos malos

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN TUBERÍA O ENCHUFES		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permiten acceso a la vivienda

Nombre: Cesar Admin - Cesar Fernando
Cargo: Residente de Obra
C.C. No.: 1193046144

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Natalia Carvajalino
Matrícula profesional No. 252a7 - 353216 CND

Firma: Adriano Lopez
Nombre: Adriano Lopez
No. Registro Profesional:
Cargo: Residente Interventoria
C.C. No.: 1049622534

Firma: Alejandra Arias
Nombre: Alejandra Arias
Cargo: Residente Interventoria
C.C. No.: 1049622534

Notas: El propósito es adquirir, por parte del Interventor el objeto diario del predio en el cual se va a realizar el mantenimiento, con el fin de evitar daños en el predio durante la ejecución de las obras. Se debe tener en cuenta que los daños que se presenten en el predio durante la ejecución de las obras, serán responsabilidad del contratista.

Fecha: Sept 1 2024

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6,

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá,

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoria Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad, NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada esta, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,



Nombre: Camilo Eduardo Vera.
C.C.: 3.007.412
Cel.: 3.119.508.1111

ID 39



Sept 20-2024

Tipo de formato de la vivienda: 1. Casa 2. Apartamento 3. Inquilinato 4. Cuarto(s) 5. Parqueadero(s) 6.

Nombre del responsable y/o propietario de la construcción

Estado de la vivienda

Clasificación catastral

Estado del predio

Configuración de construcción

Pendiente del terreno

Observaciones del entrevistador

Firma
Nombre
Identificación
C.C. o NIT

Firma
Nombre
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.

Firma
Nombre
Ing. Residente Interventoría

Firma
Nombre
Cargo
C.C. o NIT

Notas: 1. Se firma en constancia que la información registrada en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Quien firma conoce el contenido de la misma y acepta el procedimiento descrito en esta Acta de Vecindad y autoriza su uso.

UTM R-6

INSTITUCIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DESCONTAMINACIÓN DE PROYECTOS
VERSIÓN 04 "CONSTRUYENDO OBRA PÚBLICA"
FICHA DE VECINDAD

CÓDIGO: GMSPS-MN-01-FR-14
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (DIA / MES / AÑO)

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. 190 DE 2022 | ÁREA DE VECINDAD DE: Inicio / Centro

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
- 1 Zapatas
- 2 Vigas de amarre
- 3 Dados de anclaje
- 4 Pilotes
- 5 Cimentación mixta
- 6 Pilotes de fricción
- 7 Pilotes de punta
- 8 Cajón de cimentación
- 9 Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
- 1 Placa maciza de concreto
- 2 Placa aligerada de concreto
- 3 Losetas prefabricadas (Steel deck)
- 4 Viguetas metálicas
- 5 Viguetas de madera
- 6 Entramado de madera
- 7 Bóveda
- 8 Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
- 1 Pórticos de concreto reforzado
- 2 Muros estructurales de concreto
- 3 Sistema combinado en concreto
- 4 Mampostería confinada
- 5 Mampostería reforzada
- 6 Mampostería no reforzada
- 7 Pórticos de acero
- 8 Pórticos de madera
- 9 Pórticos de madera con muros
- 10 Tapias y pañetes en adobe
- 11 Tapias y pañetes en tierra apisonada
- 12 Muros en bahareque
- 13 Muros en tapia pisada
- 14 Muros en adobe
- 15 Construcción en madera pesada
- 16 Otro
- 17 Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
- 1 Regularidad
- 2 Irregularidad media
- 3 Irregularidad severa o extrema

IRREGULARIDAD EN ALTURA
- 1 Regularidad
- 2 Irregularidad media
- 3 Irregularidad severa o extrema

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
- 1 Edificaciones con reforzamiento especial
- 2 Edificaciones de ductilidad
- 3 Edificación con reforzamiento
- 4 Edificaciones sin reforzamiento
- 5 Edificaciones antiguas
- 6 Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE CIMENTACIÓN
- 1 Pilotes
- 2 Pilotes Steel Deck
- 3 Losa de cimentación
- 4 Zapatas y vigas de amarre

REFORMAS ESTRUCTURALES
- 1 Reforzamiento
- 2 Reforzamiento de placa entrepiso
- 3 Reforzamiento mixto de placa (pantalla y viga)
- 4 Reforzamiento de columnas
- 5 Otro ¿Cuál?

AÑO

3. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS: El apartamento 204 cuenta con una puerta en aluminio nueva y ventana en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS TÁBICAS Y/O COMPARTIMENTACIONES

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ABERTURAS: El Techo es inclinado y contiene techada cuenta con una cubierta en teja y forma Vertical Super board cuenta con puertas

ESTADO DE ACERAS Y ANDENES

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO
				DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		DESGRADACIÓN APROXIMADA (%)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACERAS: no cuenta con andenes sin embargo el conjunto cuenta con un andén en piedra gruesa y Placa

ESTADO DE DELIMITACIÓN

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO	REGULAR	MALO
				MURO		OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS CERCAS: El conjunto cuenta con Cerramiento en malla eslabonado y reglilla la fachada esta ovalada.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RED NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SEGURIDAD VIAL DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDARIO

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. [illegible] 2023 | Contrato de Interventoría No. 1402-2023 | Actividad Vecindad de: [illegible] | Fecha: Sept 20 2024

ESTADO DE: Grietas | Fisuras | Humedad | Desplazamiento | Bueno | Regular | Malo

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No presenta Averías

ESTADO DE: Grietas | Fisuras | Humedad | Desplazamiento | Bueno | Regular | Malo

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no presenta averías

ESTADO DE: Grietas | Fisuras | Humedad | Desplazamiento | Bueno | Regular | Malo

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no presenta averías

ESTADO DE: Grietas | Fisuras | Humedad | Desplazamiento | Bueno | Regular | Malo

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no presenta averías

ESTADO DE: Grietas | Fisuras | Humedad | Desplazamiento | Bueno | Regular | Malo

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: [illegible] | Nombre: [illegible] | C.C. [illegible]

Firma: Natalia Arias | Nombre: [illegible] | Profesional Social

Firma: [illegible] | Nombre: Betsabe Lopez | Cargo: [illegible] | C.C. [illegible]

Firma: [illegible] | Nombre: Ana Maria Arias M. | C.C. 1049622334

Observaciones: [illegible]

15000
UTM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 20/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interviniente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.36

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VANDALISMO EN PROPIEDAD PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible] VERSIÓN: [illegible] FECHA: [illegible]

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Fecha de suscripción del acta: Sept 20-2024

Acta de vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá Municipio: Chiquinquirá Vereda: Valles de Ubaté

Dirección: Calle 1 # 10-62 Transversal 504 Teléfono: 3109008701

Nombre de la persona que atiende la visita: Yesica Ruiz

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. Arrendada 3. Familiar 4. Usufructo 5. Posesionario

Nombre del responsable (propietario) de la construcción:

Condición de ocupación: SÍ

Año de ingreso: 2020

Número de cuartos de la vivienda: NA

Número de cuartos para dormir: NA

Número de personas que habitan la vivienda: NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural

ESTADO DEL PREDIO: 1. Bueno 2. Regular 3. Malo

CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN: 1. Bien 2. Mal

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano 2. Ondulado 3. Empinado

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas	X	X
5. Teléfono		X
6. Servicio de aseo		X
7. Alumbrado público		X
8. Otros		

Observaciones sobre calidad de servicios:

DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN

1. Vecinos	X	6. Teléfono
2. Comercio		7. Radio
3. Vigilancia		8. Celular
4. Líderes		9. Otro (¿cuál?)
5. Organizaciones		10. Ninguno
6. Representantes		¿Cuál?
7. Propietarios		11. Otro

PERSONAS QUE VIVEN EN LA VIVIENDA

Nombre	Edad
[illegible]	[illegible]



FIRMAS

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Rol: Responsable Ambiental Social
C.C. o NIT: [illegible]
Cargo: [illegible]

Firma: Natalia Arias
Nombre: Yis Natalia Cremades
Rol: Residente Social
Cargo: [illegible]
C.C. o NIT: 1057623334

Firma: [illegible]
Nombre: Kinza Mirza Lopez
Rol: Ing. Residente
Cargo: [illegible]
C.C. o NIT: [illegible]

Firma: [illegible]
Nombre: Yesica Maria Arias R.
Rol: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.C. o NIT: 1057623334

Dual Urban

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema confinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro, Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro, Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (S / I / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	5. Otro, Cuál?		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras frágiles	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro, Cuál?				17. Otro, Cuál?		7. Otro, Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se encuentra Vacio

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL - MODALIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]

VERSIÓN: [illegible]

PÁGINA: [illegible]

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA GOLONDRINA RURAL

Contrato de Obra No. [illegible] / Convenio de Interventoría No. [illegible]

Acta de Vecindad No. [illegible] Tipo: Inicial / Final

Fecha: Sept 20-2024

A. ESTADO DEL INMUEBLE DEL PREDIO

ESTADO DE: GRIETAS / FISURAS / HUNDIMIENTO / DESPLAZAMIENTO (Indique clase, cantidad, ubicación y dimensiones)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se encuentra Vacío

ESTADO DE: GRIETAS / FISURAS / HUNDIMIENTO / DESPLAZAMIENTO (Indique clase, cantidad, ubicación y dimensiones)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se encuentra Vacío

ESTADO DE: GRIETAS / FISURAS / HUNDIMIENTO / DESPLAZAMIENTO (Indique clase, cantidad, ubicación y dimensiones)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se encuentra Vacío

ESTADO DE: GRIETAS / FISURAS / HUNDIMIENTO / DESPLAZAMIENTO (Indique clase, cantidad, ubicación y dimensiones)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se encuentra Vacío

ESTADO DE: GRIETAS / FISURAS / HUNDIMIENTO / DESPLAZAMIENTO (Indique clase, cantidad, ubicación y dimensiones)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se encuentra Vacío

FIRMAS

Firma: [illegible]
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. No.

Firma: Natalia Arias
Nombre:
Ing. Residente Consultoría
Matrícula profesional No. 25202-255716CD

Firma: [illegible]
Nombre:
Ing. Residente Interventoría

Firma: [illegible]
Nombre: Julia María Arias H
C.C. No. 1049622354 de Tunja

NOTA: 1. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el número de placas afectadas y el tipo de afectación (grietas, fisuras, hundimiento o desplazamiento). 2. En el espacio "DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS" se describirán las características de las afectaciones encontradas en el formato, como: dimensiones, ubicación exacta, severidad, posibles causas, etc.

Social UNIMET

UNION TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: 20 / 09 - 2024.

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vias Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

EL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PIEDRAS DE OREB

CERTIFICA

Que los residentes y/o propietarios de los apartamentos 103, 203, 304, 401, 403 de la Torre 1 y 101, 102, 104, 201, 204, 301, 303, 402, 403, 404 y 502 de la Torre 9, pese a la divulgación y solicitud previa de la solicitud de atención del personal Social del Consorcio Sienax-DB la UT MR-6 e Interventoría Consorcio VT Boyacá en la apertura y cierre de Actas de Vecindad; NO fueron atendidas, por lo que en calidad de Administrador del Conjunto doy fe que durante la ejecución y una vez culminada está, no fue reportado ni evidenciando ningún daño estructural ni de ninguna otra índole, por parte de los habitantes ni propietarios de los apartamentos ya enunciados..

En constancia firma,

Nombre: Camilo Fernando Lopez
C.C.: 3907212823
Cel.: 3119304814

Tramo de Tenería.

Actas de Vecindad,
Cierre Social.

Bibliography

Ip 1.

INSTITUTO NACIONAL VIAL
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: FMGPS-INTER-S-FR-4
VERSIÓN:
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHICAMOCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día/Mes/Año): 7-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 384 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre: S.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chicamocha | Vereda: [illegible] | No.:

Dirección: Vereda Tenerio | Teléfono: 3107617310

Nombre de la persona que atiende la visita: Paola Garcia | CC No.: 1053343971

Tipo de tenencia (o la vivienda): 1. Propia 2. En arriendo, 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Flor Maria Baeta | CC No.: 23494135

Edad de la construcción: 2	No. de Apartamentos: 1	No. de pisos: 1	
No. de Hogares: 1	No. de ocupantes: 5	Material predominante de paredes: Bah	
Niños (menores de 14 años): 2	No. de mujeres (14 a 65 años): 2	Existencia de saneamiento básico: Ninguno	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Estrato 2. R.U.			2
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin obra 2. Obra Gris, 3. Terminado			3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI 2. NO			1
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano 2. Ondulado, 3. Escarpado			1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Minero
5. Agropecuario
6. Recreacional

INSTITUCIONAL: 7. Educativo, 8. Salubridad, 9. Cultural, 10. Religioso, 11. Institucional, 12. Otro

ACCESOS VEHICULARES: Acceso: SI X NO; Uso del garaje: S/

FIRMAS

Firma: [signature] | Nombre: Paola Garcia Olivar | Responsable o Unidad Social: 1053343971 | C.C. o NIT:

Firma: [signature] | Nombre: Daniela Arias | Ing. Residente Contratista | Matrícula profesional No. 252C2 - 357116 [illegible]

Firma: [signature] | Nombre: Valentino Lopez | Ing. Residente Interventoría | Tecnico | C.C. o NIT:

Firma: [signature] | Nombre: Flor Maria Arias M. | 1049622334

Notas: 1. Se firma en constancia de visita realizada por la Dirección Acta de vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmada e ambientales se entregará a propietario o poseedor copia del acta de vecindad suscrita en las partes

alcaldía municipal de BEYÁ
PROGRAMA MUNICIPAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MANUAL-INTERVENTORIA
VERSIÓN:
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (DÍA-MES-AÑO)

Contrato de Obra No. 215 - 2022 | Contrato de Interventoría No. 084 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas aisladas
3. Sistema mixto
4. Cabezales
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificado
9. Ninguno
10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Lámina colaborante (Steel deck)
4. Viguetas metálicas
5. Cerchas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Muros de adobe
9. Pórticos y entrepiso en madera
10. Pórticos y paredes en otros materiales
11. Muros en balaustres
12. Muros en tapia pisada
13. Muros en adobe
15. Combinación mencionada
16. Ninguno
17. Otro. Cuál?

REGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad 3D
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

REGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones con irregularidad especial
2. Pórticos en concreto
3. Mampostería reforzada
4. Edificaciones con irregularidad moderada y edificaciones regulares
5. Pórticos y paredes
6. Combinaciones mencionadas
7. Otro. Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Teja en concreto
2. Teja en Steel deck
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas internas
2. Ampliación con pisos adicionales
3. Reforzamiento mediante placa de concreto
4. Reforzamiento mediante muros de fachada
5. Otro. Cuál?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO | REGULAR | MALO

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada Vivienda de 1 piso con Columna a la Vista Teja eternit y Vigas de madera con Antejardín, 1 solo ambiente. Una contiene. que piso presenta fracturas y grietas.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO | REGULAR | MALO

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS APRECIACIONES: Fachada lateral en obra negra a la Vista en la otra fachada se observa ladrillo solo visto con Fisuras, se encuentra fondo de la inmueble. piso continua

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO | REGULAR | MALO

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADIENTE ANDEN APROXIMADO (%)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: andenes con fisuras se observan baches, fracturas y grietas, vivienda con daños en el lado izquierdo.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO | REGULAR | MALO

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAN-PSAM-INS-FR-04
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL		FECHA (DD/MM/AA) 7-09-2024
Contrato de Obra No. 2150-2023	Contrato de Interventoría No. 1454-2023	Acta de Vecindad No. 50	

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cuenta con un piso en tierra el cual es de forma irregular presenta daños en el piso, con fisuras, cubierta interna de lona humedad en paredes

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda cuenta con 4 habitaciones, las mismas presentan humedad y daños en pintura techo en teja y madera pisos con piso

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: techo en teja de eternit viga en madera con cielo raso, piso sin enchape se evidencia grietas en el piso.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: sin enchape, presenta humedad en muros contiguos en buen estado

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: el techo, piso presentan fisuras el igual pared enchapada toda en igual encuentra en mal estado

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre Representante Unidad Social C.C. o NIT	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Cédula profesional No.	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Cédula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. o NIT
7053943977		Antoniano López	53962288

Notas: 1. En el acápite "ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO" marcar con una X la casilla que corresponda. 2. Para la información solicitada, marcar con una X la casilla que corresponda. 3. Para la opción 2, entre otros, 4. Si en el predio se encuentran más enseres de los descritos en el formato, deberán ser relacionados en un inventario anexo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

102

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO: MASPSAMPSA-FT-ERP-4
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): 7-09-2024

Contrato de Obra No: 215 / 2022

Contrato de Interventoria No: 156 / 2022

Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre: X

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: Tenería		
Dirección: Tenería			Teléfono: 3123594189		
Nombre de la persona que atiende la visita: La Hermida Duran			CC No: 46676936		
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva					1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: La Hermida Duran			CC No: 46676936		
Edad de la construcción: 17 A	No. de Apartamentos:		No. de pisos:		1
No. de Hogares: 1	No. Integrantes:	5	Mujeres jefes de hogar:		1
Niños (menos de 14 años): 1 niño	Personas (Mayores de 60 años):	1	Personas en situación de discapacidad:		N.A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin obra 2. Obra Gris 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Si 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del costado de los vecinos:
1 Acueducto	X		
2 Alcantarillado			
3 Energía	X		
4 Gas			
5 Teléfono		X	
6 Televisión cable		X	
7 Internet		X	
8 Otros		X	Cual:

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1 Residencial	RESIDENCIAL	7 Educativo	
2 Comercio		8 Salubridad	
3 Industria		9 Culto	
4 Minero		10 Religioso	
5 Agropecuario		11 Institucional	
6 Recreativo		12 Otro	

RECESOS INFORMALES

Cubre	SI	NO
Usado para:	N.A	

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Luz Hermida Duran
Responsable Unidad Social CC 3 No.: 46 676 936

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Calvos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 7302-355216 BYC

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Angie Natalia Arenas M.
Trabajo Social
CC 3 No.: 1040032758

Notas: 1. No firma de colindantes que la consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la Verdad.
2. Una vez firmada y conformidad de ambas partes, copia de esta acta de vecindad para cada una de las partes.

1D.2.

Departamento Nacional de Vías
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
Formato DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	M-GPS-SIN-V-8-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CHICAMOCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día | Mes | Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Convenio de Interadministrativo No 1604 - 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ / Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sistema mixto
4. Pilotes
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificada
9. No aplica
10. Otro. Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Lamina colaborante (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Entramado madera
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro. Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Porticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Porticos y paredes en madera
11. Porticos y paredes en otros materiales
12. Muros en tapia pisada
13. Muros en tapia apisonada
14. Muros en adobe
15. Construcción prefabricada
16. Mixto
17. Otro. Cual?

PREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Regularidad alta o moderada

PREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Regularidad alta o moderada

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones con reforzamiento existente
2. Edificaciones reforzadas
3. Mampostería reforzada
4. Edificaciones con confinamiento deficiente y estructuras mixtas
5. Estructuras de tapia
6. Construcciones antiguas
7. Otro. Cual? Ninguna

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Estructura madera / teja
4. Estructura madera / teja fibrocemento
5. Otro. Cual? Madera y teja fibrocemento

REFORZAS EN LA ESTRUCTURA
1. No se observa
2. En ladrillo No de pisos adicionales
3. En concreto, muros de carga (pantalla o viga)
4. En perfilería metálica de acero (pantalla o viga)
5. Otro. Cual?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
		X	X		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada construida en su totalidad en Madera, susceptible a humedad en las zonas en la que se encuentran ubicadas; las columnas y muros estan en maderas, lo que NO genera estabilidad ni soporte a la vivienda. No hay cambio o afectacion durante proceso constructivo de la placa huella

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
X			X		

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: La fachada y la contrafachada son en Madera. Las columnas son en Madera siendo inestables.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	CAUSA APARENTE APROXIMADA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO existen andenes; el frente de la vivienda cuenta con bloques tipo ladrillo levantados sobre suelo Natural (Tierra). Sin afectaciones.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	MURO	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay cerramiento, frente frontal No hay avance constructivo encontrando tal cual se evidencio en visita inicial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO NACIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MAN-PS-IN-M-01-F-4
VERSIÓN: -
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año) 2-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 156 / 2024 | Acta de Vecindad No. | Inicio / Cierre

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS
		X	X		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisuras con agujeros Puntuales. Al ser vivienda construida en Madera la cual consta de 5 habitaciones. sin daño ni novedad alguna.

ESTADO DE Corredor Cocina [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Tejas de Zinc las cuales presentan perforaciones; bigas en madera con amarres irregulares.

ESTADO DE Cocina [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta aun filtraciones x distancia entre tablas; igualda de condiciones a visita anterior del 6-10-23.

ESTADO DE Baño [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El baño se encuentra en la parte trasera de la vivienda, construida en teja

ESTADO DE Patio [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Suelo natural, sin sobrimiento ni descamiento.

ESTADO DE [Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso] — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. o NIT: 46.676.936

Firma: Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.

Firma: Nombre: Profesional Interventoría Matrícula profesional No.

Firma: Nombre: Testigo C.C. o NIT: 1074162356

NOTAS: 3. En el espacio "ESTADO DE" debe describir si el estado interior del predio se encuentra en regular estado, bueno, malo, etc. 4. Si en el espacio "DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS" no alcanza el espacio, puede continuar en la parte de atrás de la hoja.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir más registros fotográficos de la actividad, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MASPS-LINEA-02-FR-14
VERSIÓN: 1
FECHA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROVINCIA COLOMBIA RURAL.

Contrato de Obra No. 2107/2020 | Contrato de Interventoría No. 1954/2022 | Acta de Vecindad No. | Inicio Obra: 7-09-2024 (Día - Mes - Año)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: BOYACÁ | Municipio: CHIQUINQUIRÁ | Vereda: Tegueria | Nit:
Dirección: Tegueria | Teléfono: 3127326551
Nombre de la persona que atiende la visita: 3127598208 Adriana Vilargas | CC No: 1002521952
Tipo de tenencia del predio: 1. Propio 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva | 2
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Pablo Ramirez | CC No: 7312918
Estrato de la construcción: 2 | No. de Apartamentos: | No. de pisos: 1
No. de Hogares: 1 | No. de personas: 3 | Número de niños menores de 5 años: 2
Unidades (menos de 10 pisos): 1 | Número máximo de pisos de la edificación: N/A | Personas con discapacidad: No
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano, 2. Rural | 2
ESTADO DEL PREDIO: 1. En obra, 2. Obra Gris, 3. Terminado | 3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Si 2. No | 2
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado | 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Telefonía		X
6. Recolección basuras		X
7. Internet		X
8. Otros		X

Observaciones del sector (si los tiene):

DESTINACIÓN ECONÓMICA

	USO ACTUAL	UTILIZADO
1. Residencial		7. Educativo
2. Comercial		8. Salubridad
3. Industrial		9. Cultural
4. Minero		10. Religioso
5. Agropecuario		11. Institucional
6. Recreacional		12. Otro

ACCESOS VEHICULARES: Garaje: SI / NO
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: X Adriana Vilargas | Nombre: | Responsable Unidad Social C.C. o NIT: 1002521952
Firma: Natalia Arias | Nombre: Ing. Residente Comunitaria | Matrícula profesional No.: 3522023552162148 Migrado profesional No.:
Firma: | Nombre: Ing. Predial-Interventoría | Matrícula profesional No.:
Firma: | Nombre: | Testigo
Firma: | Nombre: Ayda Milena Arias H. | C.C. 1049652324 de Tunja

Notas: 1. Se firma en la columna que le corresponda en la presente ACTA de Vecindad correspondiente a la vivienda.
2. Una vez firmada la mencionada acta se entregará a los dueños o encargados copia de la misma para cualquier inconveniente que se pueda presentar.

REGISTRO NACIONAL DE IVAT
PROCESO VERIFICAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: RNVSPS-MN-04-FT-04
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 275 / 2020 | Contrato de Interventoría No 1564 / 2022 | Acta de Vecindad de: Predio Vecino 01

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sistema mixto
4. Cabezales
5. Concreto ciclópeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No identificado
9. No existe
10. Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO:
1. Placa maciza de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Láminas colaborantes (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Gambotas metálicas
6. Entramados en madera
7. No posee
8. Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y paredes en madera
11. Pórticos y paredes en otros materiales
12. Muros en bahareque
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Combinación de sistemas
16. Mixto
17. Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en lámina metálica
3. Estructura madera y teja
4. Estructura de madera y teja de barro
5. Otro ¿Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas a nivel
2. Estructura No. de pisos adicionados
3. Entrepisos nuevos de acuerdo (pueden ser a nivel)
4. Entrepisos nuevos de forma diferente a la original
5. Otro ¿Cuál?

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones sin mantenimiento
2. Estructuras no diseñadas
3. Mampostería reforzada
4. Estructuras con confinamiento deficiente y con vacíos internos
5. Estructuras pares
6. Construcciones antiguas
7. Otro ¿Cuál?

Observaciones: No hay

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda no presenta ninguna no tiene ninguna hay fisuras pisos las cuales ya existían no hay alteraciones siguen igual la encontramos

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Las fachada lateral presenta fisuras las cuales existían en el inicio olvidan sin mas alteraciones cubierta y armario instalado.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	PENDIENTE APROXIMADO (%)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no hay ningún en el piso hay fisuras existentes en el piso fisuras existentes antes.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Están con cerramiento en madera y bambú las cuales ya empiezan a estabilidad esta igual.

Instituto Nacional de Vías
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
FORMATO DE INTERVENTORÍA (PARA PVD)
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	INS-PSAN-IN-F-14
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día / Mes / Año): 7-09-2024

Contrato de Obra No. 315 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 354 - 2023 | Acta de Vecindad No. Única Visita

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La vivienda cuenta con 1 habitación la cual presenta humedad y grietas cubierto con polos de madera. Sin alteración alguna en iguales condiciones

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Teniendo en cuenta que la estructura tiene un techo de teja y madera cuenta con polbenos, humedad ya existente.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia grietas y humedad en muros y pared ya existente

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos muros con grietas y humedad ya existentes.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Baño hecho en teja de zinc el cual presenta filtraciones, techo y cubierta y piso con fisuras existentes

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO	REGULAR	MALO
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Hay en la parte trasera de la casa una habitación con techo de madera con humedad ya existente no hay cambio alguno

FIRMAS

Firma: [signature] | Firma: [signature]
Nombre: Adriana Vanegas | Nombre: Natalia Ortiz
Representante Unidad Social: 1.030.551.992 | Ing. Residente Contratista: Matrícula profesional No. 3702-355216 (BY) | Ing. Residente Interventoría: Matrícula profesional No.
NIT: | C.C. o NIT: 1099627339

Rótulo: 1. En el estado "ESTADO DE" debe identificarse el estado inicial del predio de cada una a recibir (ejemplo: casa, corredor, cocina, patio, residencia). Indicación 2. entre otros)
4. Si en el predio se identifican más averías, enumere en los establecidos en el formato, pero puede anexarlas en hoja adicional, no complementarias que relacionen la información anterior.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09-2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interviniente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID 4 Terreno

10.4.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día / Mes / Año): 7 - 09 - 2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Boyacá	Municipio	Chiquinquirá	Vereda	Terreno / PR
Dirección	Tenería.			Teléfonos	3102849065
Nombre de la persona que atiende la visita:	Isaias Reyes Salenas			CC No.	4197157
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Isaias Reyes			CC No.	4197157
Edad de la construcción	3A	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefas de hogar	
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	3	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: Sí

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Natalia Reyes Reyes
Ing. Residente de Interventoría
Matrícula profesional No. 25202-355216CND

Firma
Nombre: Natalia Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma
Nombre: Aura Maria Arias H.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622384 de Tunja

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT 772-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☒	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☒	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☒	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐	REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		1. Reformas (si / no)	S	10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
1. Placa de concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☒
3. Estructura metálica y teja	☒			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se identifica las condiciones halladas en visita inicial de 18-10-2023. Sin novedad ni daños a causa de proceso constructivo.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: Fachada frontal en igualdad de condiciones sin daño ni novedad.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: No cuenta con árdenes sin embargo, el frente de la vivienda. Cuenta con piso en concreto.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Cerramiento en condiciones adecuada, cuentan con porton Grande.

ID 16 Tenería

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (DD/MM/AAAA): 7-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitaciones (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivenda cuenta con 4 habitaciones las wales presentan Averias, el ingreso a algunas habitaciones. Se observo fisuras puntuales, algunas vidrios vencidos

ESTADO DE: Sala Comedor (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cuenta con Baldosa fracturado anterior a Proceso constructivo.

ESTADO DE: Cocina (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Baldosa fracturada. anterior a Proceso constructivo.

ESTADO DE: Baños (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Optimas condiciones.

ESTADO DE: Gimnasio (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Presenta fracturas en baldosa anterior a ejecución de Obra.

ESTADO DE: Escalera (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Estado igual a proceso inicial de Proyecto.

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Isaias Bolaños
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma: [signature]
Nombre: Natalia etcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355216 CND

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Ayda María Arias H.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos aquí establecidos.

Folio nº 6 de 6
UT PR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del comparecente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID. 5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MADPS-MI-IN-3-FR-4
VERSIÓN: 1
VIGENCIA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No 215 / 2023 | Contrato de interventoría No 1654 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

FECHA: (Día / Mes / Año) 2 - 09 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: Tenería | PR:
Dirección: Tenería | Teléfono: 3153051415
Nombre de la persona que atiende la visita: Yesica Viviana Mora | CC No 1007514795
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. En usufructo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Carmen Rosa Cruz | CC No 23.497.110
Edad de la construcción: 3 meses | No. de Apartamento: 1 | No de pisos: 2
No de hogares: 2 | No de habitantes: 7 | No de personas con discapacidad: 0
Número menores de 18 años: 2 | Adulto mayor (+ de 60 años): | Población en condición de desplazamiento: 0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural: 2
ESTADO DEL PREDIO: 1. Terminado 2. Obra Gris 3. Terminado: 2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI 2. No: 2
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones de acueducto y alcantarillado
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otro		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industria		9. Cultura	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Tiene: SI / NO
Tipo de garaje:

FIRMAS

Firma: [signature] | Nombre: Natalia Arias | Responsable o Unidad Social C.C. O NIT: 1007514795
Firma: [signature] | Nombre: Ing. Residente Contratista | Matrícula profesional No. 25202-3552 16 BYC
Firma: [signature] | Nombre: Adolfo Jose Lopez | Ing. Residente Interventoría | Matrícula profesional No.
Firma: [signature] | Nombre: Natalia Arias H. | Testigo | C.C. O NIT: 1049627334

Notas: 1. Se firma en constancia que la recolección de la información para el Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad se entregará al propietario un fiel copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGPSAMIN-FO-PM-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA – HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA/RÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (D/M/A)

Contrato de Obra No. 215/2022 | Contrato de Interventoría No. 1564/2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN
1. Zapatas
2. Vigas corridas
3. Sistema mixto
4. Cabezal
5. Cuerpo cilíndrico
6. Pilote
7. Pozo de cimentación
8. No identificado
9. No existe
10. Otro Cual?

SISTEMA DE CUBIERTA
1. Placa en concreto
2. Placa en fibrocemento
3. Estructura metálica y teja
4. Estructura de madera y teja
5. Otro Cual?

SISTEMA DE CONTENCIÓN
1. Muro (Tipo de concreto)
2. Muro de gaviones de concreto
3. Llantas compactadas (Tipo de)
4. Viga metálica
5. Costal rellenado
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro Cual?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas [illegible]
2. Explicar No. de pisos adicionales
3. Construcción nuevos de acero (adelante la vía)
4. Construcción nuevos de concreto (adelante la vía)
5. Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Pórticos en acero
9. Pórtico arriostrado en acero
10. Pórticos y placas de madera
11. Pórticos y placas en otros materiales
12. Muros en bahareque
13. Muros en tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Construcciones especiales
16. Mixto
17. Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones sin reforzamiento estructural
2. Estructuras reforzadas
3. Mampostería reforzada
4. Edificaciones con reforzamiento estructural y estructuras nuevas
5. Estructuras aporticadas
6. Construcciones de tierra
7. Otro Cual?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vivienda culminada en construir hace tres meses, fachada paretada, sin afectación a causa de daños de placa huella.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Vivienda en proceso constructivo interno, paredes pañetadas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		ANCHO DE ANDEN APROXIMADO (m)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No existen andenes frente a la residencia.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento con tejas, desgastados y rejas en mal estado. No hay daño.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1564 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	7- 09- 2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitaciones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: La residencia cuenta con 3 habitaciones, todas debidamente pañetadas y pintadas. Techo en dry wall.

ESTADO DE: Cocina (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cocina con paredes a Simple Vista, techo alto en cemento, sin daños ni fisuras.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Ubicado al respaldo de la vivienda en exterior, paredes en ladrillo a la vista y techo en teja zinc. estado Bueno

ESTADO DE: Sala (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Paredes pañetadas y pintadas techo en dry wall. Condiciones buenas sin afectaciones.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	—	FISURAS	—	HUMEDAD	—	DESPLAZAMIENTO	—	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	—	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	—

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: /

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	—	FISURAS	—	HUMEDAD	—	DESPLAZAMIENTO	—	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	—	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	—

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: /

FIRMAS

Firma:	[redacted]	Firma:	Natalia Arcos	Firma:	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	Ana Maria Arias M.
Responsable Unidad Social	1007514765	Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.:	75202-355216 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1094622334 de Tunja.

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

UT M R-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

106.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: MANPSMTN-INFA-FR-4
VERSIÓN: 1
FECHA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

HORA: 5:00 PM (Hora - AM/PM)

Contrato de Obra No. 215 / 2021 | Contrato de Interventoria No. 284 / 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre | FECHA: 5 de Octubre de 2021

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: Tercera | Sitio:

Dirección: | Referencia: 3125359173

Nombre de la persona que atendió la visita: Nelly Yadira Rojas | CC No 1006604637

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la edificación: Berenice Reyes | CC No 39671678

Estado de la construcción	Bueno	No. de Apartamento	1	No. de pisos	1
No. de Alcobas	2	No. total residentes	5	No. personas por cuarto	1
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)	No	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural — 2

ESTADO DEL PREDIO: 1. Solo Tenencia 2. Obra Civil 3. Terreno — 3

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Si 2. No — 2

PERIMETRO DEL TERRENO: 1. Pared, 2. Cerca viva, 3. Estacado — 1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Gas	X	
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
7. Celular		X
8. Otros		

Observaciones del estado de las redes:

DESCRIPCIÓN SECONDINGA

1. Residencial		7. Recreativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Mixto		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI / NO

Uso del garaje: N/A

FIRMAS

Firma: Nelly Rojas
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. o NIT: 1006604637

Firma: Natalia Arias
Nombre: Ing. Residente Contratista
Profesional No. 2520235216 / 2021

Firma:
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma:
Nombre: Laura Natalia Arias M.
Testigo
C.C. o NIT. 1049622384

Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmada y confirmada su veracidad el propietario o tenedor cede a título gratuito a favor del estado cualquier derecho sobre las mejoras

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-01-FR-04
VERSIÓN	1
VIGENCIA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHICAMOCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL			FECHA (Día / Mes / Año) 2-09-2024
Contrato de Obra No. 215 - 2023	Contrato de Interventoría No 1564 / 2023	Acta de Vecindad de	Predio Obra	X

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	
2. Vigas corridas	
3. Sistema mixto	
4. Cassions	
5. Concreto ciclópeo	
6. Pilotes	
7. Placa de cimentación	
8. No identificado	
9. No aplica	
10. Otro Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel Deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa de gentela de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro Cuál?	

PERSONAS EN LA ESTRUCTURA

1. Residencial	
2. En escuelas, no. de pisos educativos	
3. En auditorios, metros de ancho (multiplo a 0.65)	
4. En hospitales, metros de fondo (aproximado al entero)	
5. Otro Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y paneles en madera	
11. Pórticos y paneles en otros materiales	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción Provisional	
16. Otro	
17. Otro Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o sin irregularidad	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o sin irregularidad	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento adecuado	
2. Edificaciones antiguas	
3. Remodelación	
4. Estructura con cambio de uso, ampliación o adecuación	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada presenta humedad generando deterioro en la pintura, ventanas y puertas se encuentran en mal estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: no se observa afectada

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GRADO DE INCLINACIÓN APROXIMADO (GT):

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andenes de la vivienda. Presentan grietas y humedad existente

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		MURO	OTROS
CERCA VIVA							

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

En cuanto cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

OTROSI	NUEVE MINUTER
ADICION	
PRORROGA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA: 7-09-2024 (DIA - MES - AÑO)
Contrato de Obra No. 215 - 2023	Concepto de Interventoría No.: 004 - 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: (Incluyo pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
							DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: la vivienda cuenta con 4 habitaciones en general en el techo presenta humedad grietas pisa en mineral con fisuras ya existente antes del intervencion

ESTADO DE: (Incluyo pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	—	FISURAS		HUMEDAD	S/	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
							DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: la Vivienda cuenta con 4 habitaciones Condesgain en general y techo presenta humedad y grietas Piso Comunmente con grietas existente antes del inicio de la obra Continua bueno

ESTADO DE: (Incluyo pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
							DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: muros con pared presentan humedad que presentan

ESTADO DE: (Incluyo pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
							DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Piso enchape Fisurado ya existente

ESTADO DE: (Incluyo pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
							DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: muros y paredes . presenta. pisos en mineral agrietados igual Zinc con filtraciones

ESTADO DE: (Incluyo pisos, paredes, techos y/o cielo raso) BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
							DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma:	Diana Rojas	Firma:	Natalia Arica	Firma:	
Nombre:		Nombre:	Ing. Residente Consultoría	Nombre:	Pedro Nolasco Lopez
Representante Unidad Social S.E.N.IT.	1006260637	Nombre:	Ing. Residente Interventoría	Apoyo Tecnico C.C. O NIT	1056022230
Notas:	3. En la casilla "ESTADO DE", debe marcar con el espacio mínimo de predio del cual se va a recopilar información (pisos, techos, cielos, etc.), ejemplo: GRIETAS, DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS, etc. (Ver ejemplo)	Matrícula profesional No.: 25382-355216 (CPIC)	Matrícula profesional No.:		
	4. Si en el predio se identifican más averías, diligencie en las observaciones en el formato, especificando claramente en cuál ítem(s) se debe(n) incluir la(s) avería(s) encontrada(s).				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

107

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO INTEGRAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: M-GPS-MAN-01-F-04
VERSIÓN: 1
VIGENCIA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: 27-09-2024 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No: 215 / 2023
Contrato de Interventoría No: 1066 - 2023
Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: Tenería | PR:
Dirección: Vereda Tenería | Teléfono: 3144350601
Nombre de la persona que atiende la visita: Sonia Forero | CC No. 46394931
Tipo de tenencia del inmueble objeto: 1. Propia 2. Arrendada 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Radier Ortiz | CC No.
Edad de la construcción: | No. de Apartamentos: | No. de pisos: 2
No. de Hogares: | No. total de personas: | Número de meses de mayor: 1
Niños (menos de 14 años): | Adultos Mayores (más de 60 años): | Personas en estado de discapacidad: 0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano, 2. Rural: 2
ESTADO DEL PREDIO: 1. Bien estar, 2. Obra Gris, 3. Terminado: 3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Sí, 2. No: 2
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Gas	X	
5. Teléfono		X
6. Televisión cable	X	X
7. Internet		
8. Otro	X	

Observaciones del estado de las redes: Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	DOMICILIO	7. Educativo	ACTIVIDAD
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Culto	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Cerca: SI / NO
Uso del garaje: N A

FIRMAS

Nombre: Wendy Forero
Responsable Unidad Social
C.C. o NIT. No. 1074994474

Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 2620235221 CND

Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula Profesional No.

Nombre: Paola Maria Arias R.
Técnico
C.C. o NIT. No. 1049627358

Notas: 1. Sin firma de conformidad, esta acta no será válida para el proceso de predio adquirido por APP de expropiación judicial o vías de hecho.
2. Una vez firmada la conformidad, se procederá a la demolición del predio dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de esta acta.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MANPSMIN-DNO-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA/RÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 015 / 2020 | Contrato de Interventoría No 160 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN
1. Abscisa
2. Vigas con dilatación
3. Sobre muro
4. Calzadas
5. Costado cadpeo
6. Pilotes
7. Placa de cimentación
8. No determinado
9. No aplica
10. Otro. Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
1. Placa aligerada de concreto
2. Placa aligerada de concreto
3. Losa maciza concreto (Steel deck)
4. Vigas metálicas
5. Cerchas metálicas
6. Entramado en madera
7. No aplica
8. Otro. Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Pórticos en concreto reforzado
2. Muros estructurales en concreto
3. Sistema combinado en concreto
4. Prefabricados en concreto
5. Mampostería confinada
6. Mampostería reforzada
7. Mampostería no reforzada
8. Portantes en adobe
9. Pórtico arriostrado en acero
10. Pórticos y paredes en madera
11. Pórticos y paredes en otros materiales
12. Muros de contención
13. Muros de tapia pisada
14. Muros en adobe
15. Contenciones improvisadas
16. Nulo
17. Otro. Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1. Irregularidad alta
2. Irregularidad media
3. Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. Edificaciones con tipología particular especial
2. Edificaciones monumentales
3. Mampostería reforzada
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras de madera
5. Estructuras ligeras
6. Construcciones temporales
7. Otro. Cuál?

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA
1. Reformas (altos)
2. Cambios de uso (pasa de vivienda a comercio)
3. Ampliación (altos de pisos adicionales)
4. Sobrecarga (altos de pisos adicionales)
5. Ninguna
6. Otro. Cuál?

SISTEMAS DE FUNDACIÓN
1. Placa en concreto
2. Placa en Steel deck
3. Concreto ciclópeo y/o
4. Estructura de madera y/o
5. Otro. Cuál?

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO
	X	X	

BUENO	REGULAR	MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vivienda presenta fisuras, humedad para inferior, puerta de acceso con daños para inferior pintura desgastada igual a como estaba al inicio

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y SOBRE FACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO

BUENO	REGULAR	MALO
DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: estado optimo igual a lo inicial

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO

BUENO	REGULAR	MALO
DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADOS ANDEN APROXIMADO (0°):	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta con andenes, acceso mismo piso terreno natural y al costado derecho en concreto con vista en ladrillo desgastado como estaba inicialmente

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA

BUENO	REGULAR	MALO
MURO		LADOS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta con cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO NACIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO: M-GPS-MI-INO-0704
VERSION: -
PAGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO DEPARTAMENTO DE SOMOS PROGRAMA CID. EMPLEO RURAL

FECHA (DD/MM/AAAA): 2-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No. 1654 - 2022 | Acta de Vecindad de: Vecino / Comité

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: pisos desgastados techos en eternit vigas agrietadas como estaban

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso mural desgastado piso con grietas como se encontraba inicialmente

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: muros presenta fisuras enchapado fracturado como estaba inicialmente

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: piso enchapado con despegue en las divisiones via existente

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso): BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma: Yanneth Lorena
Nombre: (Representante Unidad Social)
C.C. o NIT: 41666451

Firma: Natalia Arcos
Nombre: Natalia Arcos
Cargo: Ing. Residente Consorcio
Matrícula profesional No. 2510?-355?16CD?

Firma: Anatoliano La Paz
Nombre: Anatoliano La Paz
Cargo: Topógrafo
C.C. o NIT:

Firma: Maria Paula Arcos H.
1094622334

Notas: 1. En el espacio "ESTADO DE", debe consignarse el estado inicial del predio del cual se va a recibir la información, describiendo: fisuras, grietas, humedad, desplazamiento, entre otros.
2. Si no se anota ninguna observación en el formato, se entiende que el predio se recibe sin novedades.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del otorgante técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.8.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-015-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2022 | Contrato de Interventoría No.1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

FECHA (Día / Mes / Año): 7-09-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: BOYACA	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Teneria Estacesillo		PIC
Dirección:	Teneria			Teléfonos:	3228627485
Nombre de la persona que atiende la visita:	Laura Buitrago			CC No.	1002524054
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Martin David Forero			CC No.	
Edad de la construcción	4 AÑ	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	0	No. total residentes		Mujeres jefas de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (mas de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2-Obra Gris; 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plana; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Aqueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	
4. Minero	[ ]	10. Religioso	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje: SI [ ] NO [ ] Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1002526395

Firma: [signature] Batalia Arcos
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-255216 (BJ)

Firma: [signature]
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre: Aura Paola Arias H.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622333A de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Social 5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1684 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Porticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentacion	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro, Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro, Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro, Cual?		6. Otro, Cual?		17. Otro, Cual?		7. Otro, Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda construida en obra gris sin acabados con vigas de amarre pisos en concreto, puertas de lamina en el interior de la vivienda.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

7 - 09 - 2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vivienda construido con techos de eternit Vigas metalicas muros, con ladrillo a la vista piso en concreto puertas de acceso en habitaciones, Ventanas

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La construcción sigue igual no hay cambios, Construcción sin acabados

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Espacio, habitaciones construidas con ladrillo a la vista pisos en cemento.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1002526358	Firma Nombre: Natalia Arcos Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 252027355211CND	Firma Nombre: Antoliano López Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: Ana María Arias H. 1049622333A de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos prestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del comparecente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.9.

MINISTERIO DE VIVIENDA
PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA
UNIDAD DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA SALUD PARA EL CAMPO

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 196 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre X | Fecha: 7-09-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: Boyacá | Municipio: Chiquinquirá | Vereda: | No.

Dirección: | Teléfono: 320855897

Nombre de la persona que atiende la visita: Liz Alba Marian | C.C. No. 46679759

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. En arrendamiento 3. Posesión 4. Usufructo 5. Prestada o cedida

Nombre del responsable / propietario de la construcción: | Edad:

Clase de construcción: Casa | No. de Apartamentos: 2 | No. de pisos: 3

No. de Hogares: 2 | No. de cuartos: 7 | Número de baños: 1

Niños menores de 5 años: 1 | Adultos Mayores (más de 60 años): NO | Personas con discapacidad: NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano 2. Rural: 2

ESTADO DEL PREDIO: 1. En obra 2. Obra Gris 3. Terminado: 2

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Sí 2. No: 3

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plana 2. Ondulada 3. Escarpada: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono		X	
6. Recolección de basura		X	
7. Internet		X	
8. Otros			

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Gubernamental	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ANTIGÜEDAD: Años: | Meses: | Días: | Fecha de ejecución: 5/

FIRMAS

Firma: Luz Alba Marian
Nombre: Luz Alba Marian
Responsable Unidad Social: CC 46 679 759

Firma:
Nombre: Natalia Lopez
Cédula:

Firma: Natalia Elvira
Nombre: Ing. Residente Contratista
Cédula: 7282-35016 [illegible]

Ana María Arias M.
1099223334 de Tunja

UTM 2-6

	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO VERSIÓN 1 PÁGINA

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA DE LA CONSTALOZANA DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA HORA INICIO ACTA
CONTRATO DE OBRA No. 2022	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2022	Acta de Vecindad de Inicio Cierre

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

OCUPACIÓN	SISTEMA DE CONTENIMIENTO	SISTEMA ESTRUCTURAL	IRREGULARIDAD EN PLANTA
1. ESCUELA 2. VIVIENDA 3. OFICINA 4. COMERCIO 5. INDUSTRIA 6. HOSPITALARIO 7. ALMACÉN 8. OTRO (CUÁL)	1. MUROS DE CONTENCIÓN 2. MUROS DE SÓTANO 3. CAJÓN (CUBIERTA DE VIGAS) 4. VIGAS METÁLICAS 5. CERCHAS METÁLICAS 6. ENTRAMADO DE MADERA 7. MUROS 8. OTRO (CUÁL)	1. PÓRTICOS DE CONCRETO REFORZADO 2. MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3. SISTEMA COMBINADO DE CONCRETO 4. PÓRTICOS DE ACERO 5. MAMPOSTERÍA CONFINADA 6. MAMPOSTERÍA REFORZADA 7. MAMPOSTERÍA NO REFORZADA 8. PÓRTICOS DE MADERA 9. MADERA ESTRUCTURADA DE PISO 10. PÓRTICOS Y CORTES DE MADERA 11. PÓRTICOS Y CORTES DE OTROS MATERIALES 12. MUROS DE MAMPOSTERÍA 13. MUROS DE TAPIA PISADA 14. MUROS DE ADOBE 15. CONSTRUCCIÓN IMPROVISADA 16. MIXTO 17. OTRO (CUÁL)	1. REGULAR EN PLANTA 2. IRREGULAR EN PLANTA 3. IRREGULARIDAD EXTREMA

SISTEMA DE CUBIERTA	RETIROS EN LA ESTRUCTURA	IRREGULARIDAD EN ALTURA	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
1. TEJA DE CERÁMICA 2. TEJA DE FIBROCEMENTO 3. CUBIERTAS METÁLICAS (ZINC) 4. CUBIERTAS DE PLÁSTICO 5. ESTRUCTURA DE MADERA Y TEJA 6. OTRO (CUÁL)	1. RETIROS (EN CM) 2. CANTIDAD DE PISOS DE LA EDIFICACIÓN 3. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN (EN METROS) 4. OTRO (CUÁL)	1. PISO BLANDO 2. PISO DÉBIL 3. DISCONTINUIDAD EN LA RESISTENCIA	1. EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA CONFINADA 2. EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA REFORZADA 3. EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA NO REFORZADA 4. EDIFICACIONES DE MADERA 5. EDIFICACIONES DE CONCRETO REFORZADO 6. EDIFICACIONES DE ACERO 7. OTRO (CUÁL)

OBSERVACIONES

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS	BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐

PINTURA	PLOMAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REVOCO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: La fachada de la Vivienda cuenta con ventanas y vidios quemados

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS	BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐

PINTURA	PLOMAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REVOCO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No se evidencia fachadas, fachada laboral en estado optimo

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS	BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐

GRIETAS	PLOMAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REVOCO, PINTURA Y/O ENCHAPE	ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: presenta andenes fracturados baldosa y el ingreso de la casa pantanoso

ESTADO DE CERRAMIENTO	BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐

MURO DE LADRILLO	POSTES DE CONCRETO	MALLA DE MADERA	MALLA	MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No hay cerramientos

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

ANALISIS AMBIENTAL, GESTION AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

FORMATO DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE VECINDAD

FECHA: 7-09-2024

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES VEREDALES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA-PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 015-2021 | Contrato de Interventoria No. 034-2021 | Acta de vecindad No. 1 | Fecha: 7-09-2024

1. ESTADO ANTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Vivienda (incluye pozo, porches, techos y/o cielo raso)	PAREDES	PUERTAS	PISOS	TECHO	MURO	VIDRIOS	MALLA
	FISURAS	NUMERO	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PLEGA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Habitaciones presentan daños en pintura en techos y paredes

ESTADO DE: Cocina (incluye pozo, porches, techos y/o cielo raso)	PAREDES	PUERTAS	PISOS	TECHO	MURO	VIDRIOS	MALLA
	FISURAS	NUMERO	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PLEGA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Piso enchapado, vidrios averiados, muros con fisuras.

ESTADO DE: Baños (incluye pozo, porches, techos y/o cielo raso)	PAREDES	PUERTAS	PISOS	TECHO	MURO	VIDRIOS	MALLA
	FISURAS	NUMERO	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PLEGA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Estado optimo

ESTADO DE: Patio (incluye pozo, porches, techos y/o cielo raso)	PAREDES	PUERTAS	PISOS	TECHO	MURO	VIDRIOS	MALLA
	FISURAS	NUMERO	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PLEGA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Fisuras en muros y daños de pintura

ESTADO DE: Otros anexos (incluye pozo, porches, techos y/o cielo raso)	PAREDES	PUERTAS	PISOS	TECHO	MURO	VIDRIOS	MALLA
	FISURAS	NUMERO	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PLEGA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: En el nivel 3 de la vivienda se encuentra el proceso de construcción inconcluso hace cinco años con daños en vigas, viguetas y columnas.

ESTADO DE: Lavadero (incluye pozo, porches, techos y/o cielo raso)	PAREDES	PUERTAS	PISOS	TECHO	MURO	VIDRIOS	MALLA
	FISURAS	NUMERO	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PLEGA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Nombre: Luz Nilda Gloman | Nombre: Lutalia Ortiz | Nombre: Antoliano Lopez | Nombre: Luz Nilda Arias M.

Identificación: 46 639 739 | Identificación: | Identificación: | Identificación: 1049622884 de Tuta

Teléfono: 3152023555716 | Teléfono: | Teléfono: | Teléfono:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del otorgante técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.9.1 - ID 9-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MM-IN3-PT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2023

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Cierre [ ]

FECHA (DÍA / MES / AÑO): 7 - 09 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: Rincon Sta Cecilia		PR
Dirección:	calle 12A # 16-55 1er piso		Teléfonos:	3133848143	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Carlos Lozano			CC No: 94294236	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No: 94294236	
Edad de la construcción:	15A	No. de Apartamentos:		No. de pisos:	
No. de Hogares:		No. total residentes:	2	Mujeres jefes de hogar:	
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (mas de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
8. Internet	X		
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Solidaridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje: NA

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Carlos Lozano
Responsable Unidad Social
C. C. O NIT: 94294236

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 25202-355216 (BOY)

Firma: [signature]
Nombre: Nicolas López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:

Firma: [signature]
Nombre: Aura María Arias M.
Cargo:
C. C. O NIT: 1019622539

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Soacha 07 MZ-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No 1964 / 2023	Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[X]	1. Placa maciza de concreto	[X]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[X]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclopeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[X]	5. Mampostería confinada	[ ]	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificado	[ ]	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[X]
9. No existe	[ ]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cual?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (si / no)	Si	11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: La fachada de la vivienda cuenta con tres niveles, fachada si presenta fisuras en ventanas

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Se observo a la vista de la cara en buen estado firme fisuras averiadas de las ventanas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: anden con pico fracturado, fisuras existentes.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: No hay cerramiento

ID 9.1 – ID 9.2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MISPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1654 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐	7-09-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Salón comedor (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: piso enchapado, muros pañetados y pintados en estado Optimo

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: la Vivienda cuenta con 3 habitaciones las cuales presentan Fisuras horizontales ya existentes generando daño en la pintura

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: muros mixtos con enchape y pañete pintado, el mueble de la Cocina meson tiene Fisuras ya existentes

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: la Vivienda cuenta con 2 baños en estado regular ya existente

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: patio con muros Fisurados y baños en pintura, deteriorada

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Carlos Lozano	Nombre: Natalia Arcos	Nombre: Antoliano Lopez	Nombre: Aura María Arias M.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 9429423 6	Matrícula profesional No.: 75202-355216 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1049622334

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Social UTTE-C

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID.10.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MNHN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (DIA / MES / AÑO): 7-09-2024

Contrato de Obra No. 213 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: BOYACÁ	Municipio: CHIQUINQUIRÁ	Vereda: TENERIA		
Dirección			Teléfonos	3208312509	
Nombre de la persona que atiende la visita: Juan Carlos Calderon.			CC No.	7557484	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.		
Edad de la construcción	2A.	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin esfilar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet		X	
8. Otros		X	Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☐ Uso del garaje: NA

FIRMAS

Firma:
Nombre: Juan Carlos
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 7557484

Firma:
Nombre: Natalia Arias
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25207-255716 BYC

Firma:
Nombre: Antoniano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Huella
Nombre
Predio
C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en consecuencia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Socio 1 UTHR-6

ID 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1684 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ / Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☒	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
3. Vigas corridas	☒	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☒	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☒
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda de dos pisos, - parte frontal se observa 1 piso en el costado de atras se encuentra en mal estado tiene 2 pisos al ingreso cubierto en teja de eternit, muros pintados, parches

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Sin afectaciones

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Anden en talud el cual se encuentra fracturado en los 5 lados costado derecho

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Sin Cerramientos

1D10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO: MISPS-MN-IN-3-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (DD/Mes/AÑO): 7-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitable (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta fisuras en partes puntuales de las habitaciones.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: estado optimo

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: estado optimo

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: estado optimo

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Juan Cobos Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1.33711.514	Firma: Natalia Arcos Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202-355216 CUN	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma: Nombre: Aura Maria Arias Testigo C.C. O NIT: 1049 622 334		

Notas: A. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
B. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos establecidos.

Social UTM2-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID. 10.1.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGPS-MN-PA3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOUNQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): 9-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1654 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Tenería		PK:
Dirección:	Cra 17 # 12B 4 pto 18		Teléfono:	3175736199	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Custodia Rodriguez avila			CC No:	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Juan Carlos Calderon			CC No:	
Edad de la construcción:	2 años	No. de Apartamentos:	2	No. de pisos:	2
No. de Hogares:		No. total residentes:	4	Mujeres jefes de hogar:	1
Niñas (menos de 14 años):	2	Adultos mayores (más de 60 años):	1	Personas en situación de discapacidad:	NP
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje: SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje:
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: [signature]
Nombre: Custodia Rodriguez
Responsable Unidad Predial
C.C. O NIT: 20971713

Firma: [signature]
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355716

Firma: [signature]
Nombre: Andrés Mauricio Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: [signature]
Nombre Testigo: Ana María Arias H.
C.C. O NIT: 1049622334

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT MX-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1684 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☒	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☒	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION**	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel Deck	☐	4. En profundo: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructurac con confinamiento deficiente y estructuras nitorca	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cual?		5. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:
Sin averios

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
Sin averias ni afectaciones

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:
No existen andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:
Sin cerramiento

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-I-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	9-09-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Optimas condicions

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Optimas condicions

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta daños en pintura

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Optimas Condiciòns

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta fisuras en la losa y hay humedad

FIRMAS

Firma
Nombre: Custodia Rodriguez
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 20821213

Firma
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No: 352021-355216CUN

Firma
Nombre: Antoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No:


Firma
Nombre: Testigo
C.C. O NIT: Luis Maria Arias. 1082622334 de Tunja

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos previstos previamente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interventor técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MGSPS-MIN-M-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1684 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒ | FECHA (DD/MM/AAA): 9- 09- 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquira	Vereda: Tenería Stas Cruces		
Dirección:	Calle 12ª # 16-53		Teléfonos:	3123459744	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.	1099207541
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Erika Prado Garcia			CC No.	1099207541
Estrato de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	2
No. de Hogares		No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet	X		
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☒ NO ☐ — Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Erika Prado	Nombre: Natalia Arcos	Nombre: Antoliano López	Nombre: Ana Natalia Arcos H.
Responsable: Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1.099.207.541	Matrícula profesional No.: 257202-95216 (ND)	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT: 1049622339 de Tunja

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Sisa YHP-6

10-11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2022	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACION:

1. Zapatas	☒	
2. Vigas sandas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclopeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificado	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa un concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	Si
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extension: metros de ancho (paralelo a la via)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la via)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☐
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrido	☒
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:
Fachada presenta humedad, concreto fracturado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES:
No se evidencia Fachadas laterales y contrafachadas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:
Anden Tipo rampa la cual presenta fracturas

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:
NO existen Cerramientos

Sin cita

10 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MA-SPS-MI-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHOQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1684 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒	9-09-2024

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: La vivienda cuenta con dos habitaciones las cuales no presentan daños sigue igual no cambio nada

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Condiciones optimas no hubo daños.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: condiciones optimas no hubo daños

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: piso en concreto con fisuras y grietas existentes

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: habitaciones no presentan fisuras en el piso y tumba con grietas existentes.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: Erika Ricos
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1.094.207.541

Firma
Nombre: Natalia Arcos
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 752002-356216 CND

Firma
Nombre: Cristiano Trujillano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre: Julia Marta Arias.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recoger información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que traigan los lineamientos precisados antes.

Oficina

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre: 07/09/2024

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del interviniente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.12.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASP3-MNAM-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio [ ] Cierre [X]	7 - 09 - 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Santa Cecilia Alto	PR:	
Dirección:	Calle 12 # 16-45		Teléfonos:	3219463860	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No. 23498596	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Rosa Suarez			CC No. No informa	
Edad de la construcción:	80	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	3	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (Más de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje: SI [ ] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	Uso del garaje:
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	No

FIRMAS

Firma:	Firma: Natalia eArcos	Firma:	Firma:
Nombre: Ana Telsa Delgadillo	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Antoliano Lopez	Testigo
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No. 5202-355276 (ND)	Matrícula profesional No.	C.C. o NIT: Ana María Arias H. 1049622884 de Tunja
C.C. o NIT: 23466662			

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Certificación
Social
UT 7 PR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 216 / 2023	Contrato de Interventoría No.1564 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Porticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	5. Otro. Cual?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

No permitieron el ingreso a la vivienda se soporta con certificación

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No permitieron ingreso a la Vivienda se soporta con Certificación

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

No permitieron ingreso a la Vivienda se soporta con certificación

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

No permitieron ingreso a la vivienda se soporta con certificación

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MMSPS-MN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.			FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☒	7-09-2024

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: NO permitieron el ingreso a la Vivienda Se soporta con la certificación de asojunta)

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: NO NOS permitieron el ingreso a la Vivienda Se Soporta con la certificación de asojunta)

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: NO permitieron el ingreso a la vivienda Se Soporto con certificación de asojunta).

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: La carta NO permitieron Ingresar a la vivienda y se Soporto con

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: NO permitieron ingresar a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: NO permitieron ingresar a la vivienda

FIRMAS

Firma
Nombre
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma: Natalia Arias
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 25202-355276 CND

Firma
Nombre: Antoliano Vaca
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: Aura María Ariao M. 1049622334

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias fichas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

Socio / Ficha 6

UNION TEMPORAL MR-6	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural

PAZ Y SAVO

Fecha: Septiembre 7/2024.

Contrato: 2023-215 **Objeto:** Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1664-2022.

LA PRESIDENTE DE ASOJUNTAS

CERTIFICA

Que el(la) Señor(a), Rosa Sánchez identificado (a) con cédula de ciudadanía N° "No informa" expedida en "No informa" en calidad de propietario y/o responsable del predio Calle 12 # 16-45 Bl2 ubicado en el tramo de Vereda Tenería, doy fe que la UNIÓN TEMPORAL MR-6 con N° de NIT 901808492-8, durante la ejecución del proyecto NO OCACIONO daños ni afectaciones a la residencia de los mismos.

Nota: La presente es expedida por mi nombre dado que el usuario se negó a dar cierre al proceso de Acta de vecindad ya que desiste de hacerlo..

En constancia firma,

Ana Felisa Delgadillo Moreno

ANA FELISA DELGADILLO.
Presidenta ASOJUNTAS.
C.C. 23.488.662 de Chiquinquirá-Boyacá.
Cel. 3222372060



ID. 13.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día/Mes/Año): 9-09-2024

Contrato de Obra No. 915 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Tenería Educativo		PK
Dirección			Teléfono: 3212577220.		
Nombre de la persona que atiende la visita: Diana Paola Murcia				CC No. 1132414004	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Carlos Alberto Rodriguez Castro				CC No. 1132414004	
Edad de la construcción: No sabe	No. de Apartamentos:		No. de pisos:		2
No. de Hogares:	No. total residentes:		Mujeres jefes de hogar:		1
Niños (menos de 14 años): 1	Adultos mayores (más de 60 años):		Personas en situación de discapacidad:		1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				NA
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				3
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros	X		Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCIDENTES VIRTUALES

Reporte: SI ___ NO X

Uso del garaje: NA

FIRMAS

Firma: Diana Murcia
Nombre: Diana Paola Murcia
Responsable Unidad Social
C.C. o NIT: 1132414004

Firma: Natalia Arcos
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202 - 355216 (BJ)

Firma: Anatoliano Lopez
Nombre: Anatoliano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Ana Maria Arias de Tamba
Cargo:
C.C. O NIT: 1049622354

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UTTP-6

1D13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 219 / 2023	Contrato de Interventoría No.1884 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☒
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☒	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☒
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Porticos y pareles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	Si	11. Pórticos y pareles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la Vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda de un piso cuenta con tres muros con fisuras en partes frontales dela Fachada generando daños en la pintura muro derecho fractura do existe

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No se observan Fachadas laterales ni contra Fachadas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: cuenta con rampa en concreto Piso mineral

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: no cuenta con cerramientos

ID 13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MMSPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA (Día / Mes / Año): Sept 09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1564 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☐

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Colindante (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: paredes presentan fisuras existentes pintura en desgaste pisos y enlaces

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta daños en la pintura

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Optimo

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: estado optimo

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: presenta humedad puntual en las baldosas de pisos y muros existente

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Diana Maria
Nombre: Diana paola linares
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1014210004

Firma: Natalia idrobo
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355216 CND

Firma: Antoliano López
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Aura María Arias M.
Predio
C.C. O NIT: 1049622834

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recoger información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que cumplan los lineamientos preestablecidos.

Social UTTIP-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10-14.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-0-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (DÍA / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2022	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☑ Cierre ☐ — 9-09-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyacá	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Sta Cecilia (Arauca)		PR
Dirección:	Calle 12 #16-29		Teléfonos:	3134312367.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Idime Veloza			CC No. 7308265	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Erica Ramos			CC No. 1067997948	
Edad de la construcción	30 años	No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet	X		
8. Otros	X	X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje: NA

FIRMAS

Firma:	Firma: Natalia Erico	Firma: Cristóbal Lo Faz	Firma: Ana María Arias H.
Nombre:	Nombre:	Nombre: Cristóbal Lo Faz	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista:	Ing. Residente Interventoría:	Profesional Social
C.C. O NIT: 7-308265	Matrícula profesional No.: 2502-355216(01)	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1049622334 de Tunja.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT MIRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 213 / 2023	Contrato de Interventoría No 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Cierre ☐

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☒	5. Mamposteria confinada	☒	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y entrelazado nivelado	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒	5. Otro. Cual?		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cual?				17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Fachada presenta daños en la pintura

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No se evidencian Fachadas laterales y contra Fachadas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Anden con grietas y Fisuras existentes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No cuenta con cerramiento

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1604 / 2022	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐ — 9-09-2024

3. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Muros y paredes presentan Fisuras y humedad

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: presenta daños en paredes debido a la humedad

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: Ya cayeron muros de la cocina presenta fisuras y grietas por la humedad

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma:	Firma: Natalia Arcos	Firma: Cristiano Hoj	Firma:	Nombre Testigo: Ana María Arias M.	
Nombre:	Nombre:	Nombre: Cristiano Hoj		C.C. O NIT: 1049622384 de T.	
Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 7.308265	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 26202-355216 (BYC)	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:			

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, patio, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

VTMP-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 07/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del otorgante técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

ID 15

ID. 15.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	M-GPS-MN-IN-3-FR-xx
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022
Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☒
FECHA (Día / Mes / Año)	7-09-2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio:		Vereda:	PR:
Dirección:	Calle 12 A - 16 - 019	Teléfonos:	322 7834852		
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No:	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Salvador Sanchez			CC No:	6910778
Edad de la construcción	20	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares	3	No. total residentes	10	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	4	Adultos mayores (mas de 70 años)	6	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				1
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
8. Internet	X		
7. Otros		X	Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

AGRESIÓN VEHICULAR/PAS

Garaje: SI ☐ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Certificado	Firma:	Natalia Arcos G	Firma:	
Nombre:	Ana Melisa Delgadillo.	Nombre:	Ing. Residente Contratista	Nombre:	Ana María Arias H.
Responsable Unidad Social		Matrícula profesional No.:	252027-255216 CND	Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	23.468.662 de Chiquinquirá	Matrícula profesional No.:		Testigo C.C. O NIT:	1049622334 de Tunja

NoTasc: 1. Se firma un constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

SDC10 / UTTR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023	Contrato de Interventoría No.1664 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Porticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la Vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la Vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construccion improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Nido	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		6. Otro. Cual?		17. Otro. Cual?		7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda y se socializa con certificación de asojunta

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: No permitieron el ingreso a la vivienda

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MRSPS-MN-N 3-PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): 7-09-2024

Contrato de Obra No. 216 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [ ] Cierre [X]

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: No permitieron el ingreso a la vivienda

FIRMAS

Firma: Certificado
Nombre: Ana Teresa Delgadillo.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 23.488.662

Firma: Natalia Otros
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355716CM

Firma: Certificado
Nombre: Pintohano Lopez
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: Certificado
Nombre: Ana María Arias M.
Testigo
C.C. O NIT: 1049622384

Notas:
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan las orientaciones establecidas.

[illegible]	Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural **PAZ Y SAVO**

Fecha: Septiembre 7 |09-24.

Contrato: 2023-215 Objeto: Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Rurales mediante la Construcción de Placa Huellas en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el marco del Programa de Colombia Rural.

Contratista: Unión Temporal MR-6.

INTERVENTORÍA: Consorcio VT Boyacá.

Contrato de Interventoría: 1554-2022.

LA PRESIDENTE DE ASOJUNTAS

CERTIFICA

Que el(la) Señor(a). Salvador Sandoval identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 6916728 expedida en Chiquinquirá en calidad de propietario y/o responsable del predio CHQ#16-014 1015 ubicado en el tramo de Santa Cecilia - Tenería doy fe que la UNIÓN TEMPORAL MR-6 con N° de NIT 901808492-8, durante la ejecución del proyecto NO OCACIONO daños ni afectaciones a la residencia de los mismos.

Nota: La presente es expedida por mi nombre dado que el usuario se negó a dar cierre al proceso de Acta de vecindad ya que desiste de hacerlo..

En constancia firma,

Ana Felisa Delgadillo Garcia

ANA FELISA DELGADILLO.
Presidenta ASOJUNTAS.
C.C. 23.488.662 de Chiquinquirá-Boyacá.
Cel. 3222372060

Tramo de Cabeza de Piña.

Actas de Vecindad.
Cierre Social.

Diario

8 de julio

ACTA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA. PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: 20-09-2024



Firmaron pero no dieron ingreso

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO Y SUBPROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
GRUPO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	GPSMPS-IVO-IN-FT-04
VERSIÓN	1
PÁGINA	

CONTRATO No.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL	FECHA	DD / MM / AAAA
Contratista:	Interventoría:	Acta de Vecindad No.	

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
- Zapatas
- Vigas de amarre
- Pilotes
- Cimentación mixta
- Placa flotante
- Cimentación profunda
- Pilotes
- Caissons
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO
- Losa maciza de concreto
- Losa aligerada de concreto
- Losa en concreto (Steel deck)
- Viguetas metálicas
- Entrepiso en madera
- Losa en concreto reforzado
- Viguetas en concreto
- Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL
- Pórticos en concreto reforzado
- Muros estructurales en concreto
- Sistema combinado (pórticos-muros)
- Pórticos metálicos arriostrados
- Pórticos en madera
- Mampostería confinada
- Mampostería reforzada
- Mampostería no reforzada
- Pórticos en acero
- Pórticos en concreto prefabricado
- Pórticos y placas en madera
- Pórticos y placas en acero mas concreto
- Muros en mampostería
- Muros en tapia pisada
- Muros en adobe
- Estructura en bahareque encementado
- Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
- Irregularidad tipo 1
- Irregularidad tipo 2
- Irregularidad tipo 3 o No aplica

IRREGULARIDAD EN ALTURA
- Irregularidad tipo 1
- Irregularidad tipo 2
- Irregularidad tipo 3 o No aplica

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN
- Edificaciones con requerimientos especiales
- Estructuras monumentales
- Edificaciones de ocupación especial
- Edificaciones de ocupación normal
- Estructuras de ocupación especial
- Edificaciones de ocupación normal
- Otro ¿Cuál?

CUBIERTA
- Placa entrepiso
- Cubierta liviana
- Cubierta en madera
- Otro ¿Cuál?

REFUERZOS EN LA ESTRUCTURA
- Reformas (ampliaciones)
- Reforzamiento de pórticos en concreto
- Reforzamiento de pórticos en mampostería
- Otro ¿Cuál?

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS

ESTADO DE ANDENES Y PATIOS:

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	DIFERENCIAS APROXIMADAS (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO Gestión Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad de Proyectos
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: FOR-GAM-[illegible]
VERSIÓN:
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PROGRAMA CONVIVE RURAL

Contrato de Obra No. 213 / 2024 | Contrato de Interventoría No. 1064 / 2024 | Acta de vecindad No. [illegible] | FECHA: 20-09-2024

ESTADO DE: CASAS / OBRAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | ESTADO DE: PUERTAS / VENTANAS | PISOS | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: CASAS / OBRAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | ESTADO DE: PUERTAS / VENTANAS | PISOS | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: CASAS / OBRAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | ESTADO DE: PUERTAS / VENTANAS | PISOS | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: CASAS / OBRAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | ESTADO DE: PUERTAS / VENTANAS | PISOS | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: CASAS / OBRAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | ESTADO DE: PUERTAS / VENTANAS | PISOS | OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Nombre: Yuleidis Rodríguez Natalia Arias
C.C. No.: 23 422 022 Chiq
Dirección: [illegible]

Nombre: Antoniano López
Ing. Residente de Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-355716 CND

Nombre: Aura María Plazas M
C.C. No.: 1049622334 Tunja

Firmaron pero no dieron mano

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MISPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): 20-09-2024

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1561 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Boyaca	Municipio	Chiquinquirá	Vereda	Lamesa PR:
Dirección	Lamesa + Cobeza - PR			Teléfonos	3115248180
Nombre de la persona que atiende la visita:	José Antonio Martinez			CC No.	7312973
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	José Antonio Martinez			CC No.	
Edad de la construcción	6 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares		No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros		X	

DESTINACIÓN ECONÓMICA

				Cuál?
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje
SI ☒ NO ☐
Uso del garaje: Si

FIRMAS

Firma: Jose Martinez
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 7312973

Firma: Natalia Arcos
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-355216 MD

Firma:
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma:
Nombre: Testigo
C.C. O PPT: Ana Maria Arias H. 1094622533 de Tunja.

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Social
UT VIR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapata	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclopeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Poca de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Firmo acta, pero no permitio toma de fotos para cierre

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No permitió tomar Fotos pero Firmo.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No permitio tomar Fotos pero Firmo

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROYECTO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SEGURIDAD VIAL DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: VIGENTE DESDE:

VERSIÓN:

PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 0151 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 0164 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Final | FECHA: 20-09-2024

1. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUERTA: CHAPA Y CERROJO, PINTURA Y CHAPETA | VENTANAS: VIDRIOS EN BUEN ESTADO Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitio tomar fotos no hubo atencion Pero Pinto

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | SILENO | CIELO RASO | PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No permitio tomar fotos no hubo atencion Pero Pinto Lacas

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUERTA | MURO | PISOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permitio tomar fotos pero pinto

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | TANQUE | PISOS | MURO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permitio tomar fotos pero Pinto

ESTADO DE: GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | PUERTA | PISOS | MURO

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no permitio tomar fotos pero Pinto

FIRMAS

Firma: Nombre: José Montiel Identificación: Unidad S.A.S. C.C. o N.I.T. 7317973 Nota: 1. En el Estado DEL ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO 1. Si en el punto 6 se identifica una especie

Firma: Nombre: Natalia Arcos Ing. Residente de Interventoría Matrícula profesional No.: 78202-355216 CND

Firma: Nombre: Pinto Tomas López Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:

Firma: Nombre: Ana Maria Castro Cedula: 1049622384

SOCIAL

VITMR-6

Tramo de Sasa.

Actas de Vecindad.
Cierre Social.

Ro 1 of 2

10.1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3.PR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Contrato de Obra No. 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No 1664 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Cierre ☐ | FECHA (Día / Mes / Año): 17-09 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Chiquinquirá	Vereda: Sasa bajo		PR:
Dirección:	Sasa bajo		Teléfono:	3142209322	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Maria olive Valbuena			CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	

Edad de la construcción	1	No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Aqueducto		X	
2. Alcantarillado	X		
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros		X	Reservorio

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje: SI ☒ NO ☐ Uso (No garaje): 5

FIRMAS

Firma: [signature] Nombre: Yuri Carmen Elizabeth Daza Toro C.C. o NIT: 1007 879315 Tunja — Responsable Unidad Social

Firma: [signature] Nombre: Natalia Arcos — Ing. Residente Contratista — Matrícula profesional No.: 25202-355216 (BJY)

Firma: [signature] Nombre: Ing. Residente Interventoría: Jan Johanna López — Matrícula profesional No.:

Firma: [signature] Nombre Testigo: Aura María Ariza M. C.C. o NIT: 1049622834 de Tunja

NoLas: 1. Se firma en constancia, cuanto lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

UT TIR-6 Sana 1

UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN:
PÁGINA:

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de mantenimiento vial con corte a 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio / Cierre

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN: 1. Zapatas; 2. Vigas de amarre; 3. Pilotes; 4. Cabezal; 5. Dados de concreto; 6. Pilotes de madera; 7. Pilotes metálicos; 8. Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa Nervada de concreto; 2. Losa aligerada en concreto; 3. Placa maciza en concreto (steel deck); 4. Vigas metálicas; 5. Entramado madera; 6. Entramado en bambú; 7. Ninguno; 8. Otro ¿Cuál?

RESERVAS EN LA ESTRUCTURA: 1. Ninguna; 2. Reforzamiento estructural; 3. Sobrecarga (Uso de bodega); 4. Ampliación; 5. Otro ¿Cuál?

SISTEMA DE CUBIERTA: 1. Teja de barro; 2. Teja de fibrocemento; 3. Teja de zinc; 4. Teja de asfalto; 5. Teja de barro y zinc; 6. Otro ¿Cuál?

SISTEMA ESTRUCTURAL: 1. Pórticos en concreto reforzado; 2. Muros estructurales en concreto; 3. Sistema combinado en concreto; 4. Pórticos en madera; 5. Mampostería confinada; 6. Mampostería reforzada; 7. Entramado en madera; 8. Pórticos en acero; 9. Pórticos y pantallas en concreto reforzado; 10. Pórticos y pantallas en acero y concreto; 11. Muros en bahareque; 12. Pórticos en bambú; 13. Pórticos en tapia pisada; 14. Pórticos en adobe; 15. Contenedores marítimos; 16. Otro ¿Cuál?

IRREGULARIDAD EN PLANTA: 1. Irregularidad; 2. Ninguna irregular; 3. Irregularidad baja o moderada

IRREGULARIDAD EN ALTURA: 1. Irregularidad alta; 2. Irregularidad media; 3. Irregularidad baja o moderada

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN: 1. Mampostería confinada; 2. Pórticos en concreto reforzado; 3. Pórticos en madera; 4. Pórticos en acero; 5. Pórticos en tapia pisada; 6. Bahareque; 7. Otro ¿Cuál?

2. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	CARGA EN REPELLO PINTURA VELLOSA/AP	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No se evidencian averías, en la parte exterior (adobito a la vista, cubierta en teja de eternit con soporte en vigas metálicas, cuenta con polisombra para frontal

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	CARGA EN REPELLO PINTURA VELLOSA/AP	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No se evidencian averías en las costados y contra fachada del ladrillo, tipo bloque a la vista cuenta con ventanas a los costados sin averías.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

CUBIERTA	TEJUELAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	ANCHO ANDÉN APROXIMADO (m)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No cuenta con andenes, piso de entrada a la vivienda en concreto y piso natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento con postes en madera 20 postes de 3 hilos encuentra en regular estado

ID 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MMSPS-MN-IN-3-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año): 17-09-2024

Contrato de Obra No.: 215 / 2023 | Contrato de Interventoría No.1864 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Cierre ☒

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Habitaciones (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Vivienda cuenta con 3 habitaciones las cuales cuentan con piso enchapado, muros parcetados y pintados techo en diferentes presentaciones, cubierta, polisombra, bonito hoja, no presenta averias

ESTADO DE: Sala - Comedor (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: piso en chapado, muros parcetados y pintados techo a la vista con teja de eternit y vigas metalicas, cabezales sencillos no presenta averias.

ESTADO DE: Cocina (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Se Observan fisuras en los muros, distancia entre muros y cubierta, los cuales generan filtraciones

ESTADO DE: Baño (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS X | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cuenta con piso en baldosa y muros paredes en concreto parcetado existen algunas fisuras ya existentes

ESTADO DE: Zona Social (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: piso en concreto, paredes en bloque a la vista cubiertas laterales y Rochada en canoa con polisombra

ESTADO DE: (incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS | FISURAS | HUMEDAD | DESPLAZAMIENTO | DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Carmen elizabeth daza
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1052709315 Tunja

Firma: Natalia ettos
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 252-355214 CND

Firma: Antoliano López
Nombre: Antoliano López
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma: Hugo Hortal Arias Morales
Nombre Testigo
C.C. O NIT: 1049622334

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala-comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben agregarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

UT 7126 Social

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año) 17/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del comparecente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

10.2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL PROYECTO
PLANILLA DE INFORMACIÓN PREDIAL
ACTA DE VECINDAD

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE [illegible] DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PROGRAMA CON MAS A PUEBLO

Contrato de Obra No. 2.5 (4.4)

Contrato de Interventoría No. 1864 / 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VECINDAD



FECHA: 17-09-2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Urbano / Rural — Municipio: Chiquinquirá — Vereda: Saso. Cent

Dirección: Saso alto Este — Teléfono: Soporte propiedad

Nombre de quien suministra información de la visita: Silvino Cortes Torres — CC No. 3185429948

Tipo de tenencia del predio: Propia / Arrendado / Usufructo / Posesión sin título

Nombre de propietario / poseedor / tenedor de la edificación con quien se entiende la diligencia: Silvino Cortes — CC No. 7304781

Total de Ocupantes: 4 personas — Nº de Hogares: 1

Niños (menores de 14 años): 0 — Adultos mayores (+ de 60 años): 0 — Personas con discapacidad: 0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Rural, 2. Rural — 2

ESTADO DEL PREDIO: 1. Ocupado, 2. Arrendado, 3. Desocupado — 3

CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 1. Bien, 2. Mal — 3

PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado — 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	Disponible	Usa
1. Acueducto		X
2. Alcantarillado		X
3. Energía		X
4. Gas	X	
5. Teléfono		X
6. Tv por cable		X
7. Internet		X
8. Otros		X

USO ACTUAL DEL PREDIO: 1. Residencial, 2. Comercial, 3. Lucrativo, 4. Cultivo, 5. Agropecuario, 6. Recreacional, 7. Institucional, 8. Otro

OBSERVACIONES: Si

Firma: Silvino Cortes — Nombre: Silvino Cortes — Relación con el predio: Propietario — CC No. 7304781

Nombre: Natalia Arias — Profesional Contratista — Matrícula profesional No. 2320225221 CND

Firma: Anthony Lopez — Nombre: Anthony Lopez — No. identificación: [illegible] — Entidad: [illegible]

Firma: Yuli Tatiana Arias H — CC No. 1099682334 de Tunja

1. Se firma en mi nombre y autorizo para que se haga uso de la información suministrada en la presente acta.
2. Me identifico y confirmo la información suministrada en la presente acta.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA VIRTUAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DESCONTAMINADO DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO | NOMBRE DEL FORMATO
VERSIÓN
VIGENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PROVINCIA COLOMBIA RURAL

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Interventoría No. 1604 / 2021 | Año de Vigencia de Obra: Inicio / Cierre

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN
1 Zapatas
2 Vigas de amarre
3 Pilotes
4 Pilas
5 Cajón de cimentación
6 Muros
7 Placa de cimentación
8 Mixta (Pilotes y Zapatas)
9 Otro Cual?

SISTEMA DE ENTREPISO
1 Placa maciza de concreto
2 Placa aligerada en concreto
3 Losa de concreto y viguetas (Steel deck)
4 Vigas metálicas
5 Cercha metálica
6 Entramado en madera
7 Bahareque
8 Otro Cual?

SISTEMA ESTRUCTURAL
1 Pórticos en concreto reforzado
2 Muros estructurales en concreto
3 Sistema combinado en concreto
4 Pórticos en acero
5 Mampostería confinada
6 Mampostería reforzada
7 Mampostería no reforzada
8 Pórticos en madera
9 Pórticos arriostrados en acero
10. Pórticos y pantallas en madera
11. Pórticos y pantallas en perfiles metálicos
12. Muros de bahareque
13. Muros de tapia pisada
14. Muros de adobe
15. Domos en bloque de concreto
16. Muros
17. Otro Cual?

IRREGULARIDAD EN PLANTA
1 Irregularidad alta
2 Irregularidad media
3 Irregularidad baja o inexistente

IRREGULARIDAD EN ALTURA
1 Irregularidad alta
2 Irregularidad media
3 Irregularidad baja o inexistente

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA CONSTRUCCIÓN
1 Estructuras con material en deterioro
2 Estructuras especiales
3 Estructuras convencionales
4 Estructuras con confinamiento deficiente y/o cultural diferente
5 Estructuras aceptables
6 Construcciones antiguas
7 Otro Cual?

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MANCHAS EN REPELLO PINTURA O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En la fachada se observan bloques fisurados, no hay daños.

ESTADO DE CUBIERTAS (TEJAS) Y CONTRAPUNTEADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MANCHAS EN REPELLO PINTURA O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Cubierta en teja de eternit. Ventanas metálicas

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	ANDENES PARCIALES PROGRAMADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vidrios no hay andenes, Está malito el puente

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

PARED COLINDANTE	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS

OBSERVACIONES GENERALES:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA EL TERRITORIO DE HOMBRE PROGRAMA CONVIVENCIA RURAL

FECHA: Sept 17 - 2024

Contrato de Obra No. 015 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 016 / 2023 | Fecha de Vecindad de: Inicio / Cierre | 2

ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE		(Indique si los pisos, paredes, techos, etc. presentan)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MUROS: CAIDOS EN REPELLO / PINTURA VINILO ENCALAMPE	CIELO RASO	PISOS: DAÑOS EN BALDOSAS / VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Rajada en la sala con Fisuras en el no se fue a clavar.

ESTADO DE		(Indique si los pisos, paredes, techos, etc. presentan)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MUROS: CAIDOS EN REPELLO / PINTURA VINILO ENCALAMPE	CIELO RASO	PISOS: DAÑOS EN BALDOSAS / VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS

ESTADO DE		(Indique si los pisos, paredes, techos, etc. presentan)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MUROS: CAIDOS EN REPELLO / PINTURA VINILO ENCALAMPE	CIELO RASO	PISOS: DAÑOS EN BALDOSAS / VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE		(Indique si los pisos, paredes, techos, etc. presentan)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MUROS: CAIDOS EN REPELLO / PINTURA VINILO ENCALAMPE	CIELO RASO	PISOS: DAÑOS EN BALDOSAS / VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

ESTADO DE		(Indique si los pisos, paredes, techos, etc. presentan)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	MUROS: CAIDOS EN REPELLO / PINTURA VINILO ENCALAMPE	CIELO RASO	PISOS: DAÑOS EN BALDOSAS / VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

FIRMAS

Firma: Silvino Lobo D. | Firma: Natalia Arias | Firma: Natalia Arias H.

Nombre: Responsable Unidad Social C.C. 7302.781 | Nombre: Ing. Residente Contratista | Nombre: Ing. Fiscalizador

Cédula: 1099622334 de T.

Anexo: 1. Copia del estado del predio antes de iniciar las obras de la vecindad. 2. Copia de la cédula de ciudadanía del propietario del predio. 3. Copia del RUT del propietario del predio. 4. Copia del certificado de tradición y libertad del predio. 5. Copia de la escritura del predio. 6. Copia del recibo de servicios públicos del predio. 7. Copia del recibo de impuesto predial del predio. 8. Copia del recibo de valorización del predio. 9. Copia del recibo de otros impuestos del predio. 10. Copia del recibo de otros servicios del predio. 11. Copia del recibo de otros impuestos del predio. 12. Copia del recibo de otros servicios del predio. 13. Copia del recibo de otros impuestos del predio. 14. Copia del recibo de otros servicios del predio. 15. Copia del recibo de otros impuestos del predio. 16. Copia del recibo de otros servicios del predio. 17. Copia del recibo de otros impuestos del predio. 18. Copia del recibo de otros servicios del predio. 19. Copia del recibo de otros impuestos del predio. 20. Copia del recibo de otros servicios del predio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL	FECHA (Día / Mes / Año)	17/09/2024
Contrato de Obra No. 2015 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1664 / 2022	Acta de Vecindad de Cierre	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner