


DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Continuando con el control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en el entorno, y en la búsqueda del avance continuo, donde se han evidenciado mejoras constantes y su vez, van apareciendo otros factores a rectificar y/o adaptar, los cuales enuncian a continuación de forma conjunta:

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Se observa reubicación de punto ecológico de la entrada principal y se recomienda instalar señalización del mismo ya que son herramientas importantes de comunicación de seguridad que brindan información al personal.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Dentro de los aspectos positivos hallados durante el recorrido, se evidencia que la salida de emergencia # 2 se encuentra libre de obstáculos y habilitada para proporcionar una vía de evacuación oportuna.
IMAGEN N.º 3	**DESCRIPCIÓN**
	Se observa dispensador con toallas de manos disponibles para los beneficiarios de la fundación.
IMAGEN Nº 4 Y 5	**DESCRIPCIÓN**

 	La ubicación estratégica de las camillas en el lugar adecuado y la delimitación del área han demostrado ser beneficiosas para la eficiencia y la seguridad en el entorno de los beneficiarios de la fundación.
IMAGEN Nº 6 Y 7	**DESCRIPCIÓN**
 	Se puede observar que la rampa de accesibilidad está habilitada para su funcionamiento, con sus desniveles debidamente demarcados y antideslizantes para evitar caídas, cumpliendo ciertos criterios de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC – 4143.

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com


Cra 11 #14-45 Portales de Comfandi
Yumbo, Valle del Cauca
Nit: 901678279-6

IMAGEN Nº 8 Y 9	DESCRIPCIÓN
	Se observa equipo de Emergencias “Extintor ABC multipropósitos” ubicado cerca al Salón # 1 sin señalización. Se sugiere instalar la correcta señalización para extintores, ya que proporciona información esencial para reconocer el tipo de extintor, su uso adecuado y la ubicación exacta en caso de necesitarlo.
IMAGEN Nº 10 Y 11	**DESCRIPCIÓN**
 	Continuando con la verificación realizada en el recorrido de estas últimas semanas (del 2 al 20 de diciembre), se observa falta de higiene en la ropa de las camas, no se ha demostrado mejora significativa en la preparación de las mismas; lo que requiere atención inmediata.

IMAGEN Nº 12 Y 13	DESCRIPCIÓN
 	Dentro de los aspectos hallados por corregir, se evidencia que los baños ubicados en el primer piso frente al salón # 7 no tienen energía, lo que requiere intervención de manera inmediata y efectiva.
IMAGEN Nº 14 Y 15	**DESCRIPCIÓN**
 	Se observa los tanques de almacenamiento de agua totalmente vacíos, razón por la cual se recomienda establecer y describir las actividades necesarias para realizar adecuadamente el mantenimiento (lavado y desinfección) de los tanques de almacenamiento de agua potable**.** Se solicita el registro documental que demuestre la limpieza, desinfección, cronograma de mantenimiento y plan de saneamiento básico, bajo los requisitos sanitarios regulados en la Resolución 2674 de 2013.

OBSERVACIONES: Durante la ejecución del contrato con ***"CENTRO DÍA"*** se pudo evidenciar que para el área SST se encontraron oportunidades de mejora las cuales en su mayoría fueron gestionadas de forma oportuna, quedando algunas condiciones por cerrar, es así como se observó una mejora en su mayoría todo lo hallado en el tiempo que se realizó acompañamiento e intervención, creando ambientes seguros para todos.

Firma,



Margarita Restrepo Salgado
Licencia S.O. 1.220.03.01-1560
C.C No. 43.655.961
Apoyo profesional Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano

Transcribió y redactó: Margarita Restrepo Salgado – *Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo*