FORMATO ver. 4.0 – Aprobado: 01-Jun-2023

ASCONOR
TRANSPORTE VERTICAL

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

N° SEGUIMIENTO	00170 -	**REPORTE N°**	125239143
CLIENTE		**ASCENSOR**	Elevador1
Sena Creativo		**HORA ENTRADA**	09:14:32
FECHA	20/12/2024	**HORA SALIDA**	12:22:37
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		


SISTEMA REVISADO

Máquina de Tracción	SI	Sistema de Control	SI
Cables de Tracción	NO	Sistema de Nivelación	SI
Bobina y Bandas de Freno	SI	Sistema de Inspección	SI
Polea de Tracción	SI	Sistema de Alarma/Citofonía	NO
Polea de Desvío	SI	Operador de Cabina	SI
Polea de Contrapeso	SI	Botonera de Cabina	SI
Polea de Cabina	SI	Indicador de Cabina	SI
Guías de Carro y CW	SI	Mecanismo Puertas de Hall	SI
Cableado de Pozo	SI	Cerraduras de Puertas	SI
Cableado Viajero	SI	Botones de Hall	SI
Iluminación de Cabina	SI	Indicadores de Hall	SI
Ventilación de Cabina	SI	Sensores de Puertas	SI
Amortiguadores	SI	Sistema de Rescate	SI
Limitador de velocidad	SI	Sistema de Paracaídas	SI

EVIDENCIAS ANTES DE EJECUTAR EL SERVICIO



EVIDENCIAS DESPUÉS DE EJECUTAR EL SERVICIO



INFORME PRELIMINAR
(Condiciones iniciales en que se encontró el equipo)

se encuentra ascensor fuera de servicio fui informado por la persona encargada que el equipo tiene exactamente 15 dias fuera de servicio . se le fue la energía completamente y el equipo no hace absolutamente nada se procedera.revisarse se realizará mntto preventivo.

OBSERVACIONES
(Correctivos, sugerencias o comentarios adicionales)

se realizó el respectivo mntto . se verifica la falla . se le realizo una serie de pruebas para dar con el daño del equipo . y nos arroja como resultado la bobina del mismo dañada . se le informa a la la persona encargada que se estara programando una nueva visita para el desmonte de la misma equipo queda fuera de servicio por bobina averiada.

AREAS QUE REQUIEREN INTERVENCION DE LA ADMINISTRACIÓN:

Acceso Inseguro a Sala de Máquinas	-	Estado Estructural de Sala de Máquinas en Mal Estado	-
Puertas de Acceso a Sala de Máquinas en Mal Estado	SI	Breakers y Acometidas Eléctricas en Sala de Máquina en Mal Estado	SI
Iluminación en Sala de Máquinas Nula o Deficiente	-	Puertas y Marcos de Hall con Oxidación	-
Objetos Ajenos al Ascensor en Sala de Maquinas	-	Cableado de Citofonía del Ascensor no Existe o en Mal Estado	-
Filtración/Humedad en Sala de Máquinas o Foso	-	Breakers y Acometida Eléctrica en Subestación en Mal Estado	SI

Las áreas marcadas han sido identificadas como áreas en las cuales es evidente la necesidad de intervención por parte de la administración. Estas áreas son responsabilidad de la administración, por tanto, un caso hipotético de no aviso por parte de Asconor, no exime a la administración de su responsabilidad, toda vez que la administración debe hacer revisión de estas áreas por su cuenta con la frecuencia necesaria.

RECIBE POR EL CLIENTE	Marlon Camacho	**DATOS DEL TÉCNICO**	Carlos de la la Cruz
N° C.C.	1143451474	**CARGO**	Persona Encargada
N° C.C.		**CARGO**	Técnico Mantenimiento

Este formato es la constancia del trabajo/servicio realizado, para evitar molestias futuras agradecemos por favor revisar que todos los conceptos se encuentren diligenciados. Es necesario exigir al técnico que se identifique con el carnet o una carta de autorización al momento del ingreso. Usted debe y puede solicitar al técnico que le muestre la información consignada en este formato antes de firmar.

DATOS DE CONTACTO - SEDE CARTAGENA
Línea de emergencia: 300 497 6415
Teléfono: (605) 660665
Calle 26 No 18A – 43 Manga Av. Jiménez
admcartagena@asconor.co

DATOS DE CONTACTO - SEDE BARRANQUILLA
Línea de emergencia: 300 497 5459
Teléfono: (605) 3683977
Dirección: carrera 54 No 55 – 39 Ofc 501
admbarranquilla@asconor.co – www.asconorltda.co

ASCONOR
TRANSPORTE VERTICAL


FORMATO ver. 4.0 – Aprobado: 01-Jun-2023	
REPORTE N°	125239143
N° SEGUIMIENTO	00170 -

EVIDENCIAS DEL SERVICIO PRESTADO

EVIDENCIA DE EPP



EVIDENCIA PLAN DE MTTO EJECUTADO (PMA)



EVIDENCIAS ANTES DE EJECUTAR EL SERVICIO





EVIDENCIAS DESPUES DE EJECUTAR EL SERVICIO

