Reporte de Contrato SERVITRONICS union sistemas y energía Fecha: 26/10/2024 - Código: b6cede30

EQUIPO UPS						
Marca: Apc	Servicio: Mantenimiento Preventivo	Serie: PD0708360114	Modelo: Symmetra px	Activo Fijo: P000014598	Capacidad: 80kva	Carga de máquina: 18

CLIENTE							
Cliente: PEOPLE CONTACT SAS	Contrato: 2024	Visita: Octubre	Encargado: Juan Carlos Gutierrez	Ciudad: Manizales	Dirección: Av 19 # 16-04	Sucrusal: Antigua terminal de transporte	Área: Cuarto técnico servidores - Cuarto servidores

BATERÍAS	ACOMETIDA DE ENTRADA		ACOMETIDA DE SALIDA	
Total de baterías: 128	Tensión F1 F2: 209 VAC	Tensión F1 F3: 210 VAC	Tensión F1 F2: 208 VAC	Tensión F1 F3: 207 VAC
Número de Bancos: 8 Baterías por Banco: 32	Tensión F2 F3: 210 VAC	Tensión F1 N: 120 VAC	Tensión F2 F3: 208 VAC	Tipo de Acometida: Trifásica
Voltaje Nominal: -192	Tension F2 N: 120 VAC	Tensión F3 N: 119 VAC	Tensión F1 N: 120 VAC	Tensión F2 N: 120 VAC
Marca: CSB	Tensión N Tierra: 0 VAC	Calibre: 3/0	Tensión F3 N: 120 VAC	Tensión N Tierra: 0 VAC
Referencia: 12v-7ah	Corriente F1: 32 Aac	Corriente F2: 34 Aac	Calibre Cable: 3/0	Corriente F1: 40 Aac
Voltaje Flotación: 0	Corriente F3: 35 Aac	Corriente Fase N: 0 Aac	Corriente F2: 28 Aac	Corriente F3: 22 Aac
Corriente de Carga: 0.2	Corriente Tierra: 0 Aac	DPS: Si	Corriente N: 15 Aac	Tierra: 0 Aac
Fecha instalación: 24/02/2023	Estado Visual: Bueno	Breaker de Entrada: 3x225	Llave Conmutable: X. Breker de enclavamiento	Estado Visual: Bueno
Observaciones: Baterías en pruebas de descarga normal	Observaciones de entrada: SIN NOVEDADES		Breaker Salida: A tablero distribución de cargas	Observaciones de salida: SIN NOVEDADES

AMBIENTE	PRUEBAS	ACTIVIDADES
Humedad: Normal	Lista de pruebas: Prueba en modo Baterias , Normalización , UPS Trabajando con Carga , Descarga individual de Baterías	Lista de actividades: Mantenimiento Preventivo , Limpieza externa , Limpieza interna , Toma de lecturas , Inspeccion de componentes , Calibración de parámetros
Temperatura: Normal	Observaciones:	Resultados: Se realizo mantenimiento preventivo general, limpieza general, revisión de UPS encontrando display sin registrar valores, se realiza cambio por otro display y siguió presentando la misma falla. Se cambió tarjeta POWER VIEW de serie: PD0551133270 propiedad servitronics. queda display registrando valores normales. La UPS queda operando normal. Se retira y se entrega al cliente la tarjeta averiada serie: PD0506310696 se hacen pruebas de funcionamiento ups queda operando correctamente con pendiente
CONDICIONES NORMALES		
Pendientes: SI	Tramitar tarjeta POWER VIEW la cual quedo instalada propiedad de servitronicis ..cambio de tres ventiladores defectuoso los cuáles se lubricaron mejoraron pero aun presentan ruido juego axial 24vdc 2 hilos de módulos de potencia	

Tecnico: Javier Cruz	Acompañantes:	Encargado: Juan Carlos Gutierrez	Correo:	

FOTOGRAFÍA DEL REPORTE		
		
		
		