M E M O R A N D O DEAJDSCM24-1454

FECHA: 13 de diciembre de 2024

PARA: **CLAIRE CARVAJAL PINZÓN**
Coordinadora Central de Cuentas.

DE: **FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN.**
Supervisor del Contrato 095 de 2023.

ASUNTO: *"Contrato 095 de 2023 - Trámite facturas electrónicas noviembre de 2024".*

Atentamente remito para revisión y trámite respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: Contrato 095 de 2023.
Contratista: CISEI. S.A.S.
Concepto: Pago No. 16 correspondiente al mes de noviembre de 2024
Valor a pagar: $ 36.851.681,10.

Recursos:

Unidad	RP	Periodo	Factura	Valor
27-01-02-000	232824	Noviembre de 2024	FV 922	$ 7.370.336,22
27-01-03-000	41624	Noviembre de 2024	FV 923	$ 7.370.336,22
27-01-04-000	30824	Noviembre de 2024	FV 924	$ 7.370.336,22
27-01-05-000	19424	Noviembre de 2024	FV 925	$ 7.370.336,22
27-01-09-000	22424	Noviembre de 2024	FV 926	$ 7.370.336,22
Total				$ 36.851.681,10

Documentación:

1. Facturas electrónicas FV922– U2, FV923– U3, FV924– U4, FV925– U5 y FV926– U9, las facturas electrónicas fueron cargadas SIIF Nación el 3/12/2024 y aprobadas el 06/12/2024 por el supervisor. Igualmente, fue cargada en SECOP II por el contratista el 13/12/2024.

2. Certificación y paz y salvo de pago de aportes a la seguridad Social Integral y parafiscales de 05/12/2024, emitida por la representante legal y la revisora fiscal. Se adjuntan fotocopia cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la revisora fiscal. Planilla diciembre de 2024.


3. certificación de cumplimento del 06/12/2024, suscrita por el supervisor técnico y ambiental del contrato para el treceavo pago, correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual contiene los siguientes adjuntos:

   - Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado del mes de noviembre de 2024, emitido por el Ing. Javier Enrique Mendoza, ingeniero coordinador del contrato de CISEI S.A.S.

4. Ficha técnica del avance de ejecución del contrato correspondiente al periodo de 1 a 30 de noviembre de 2024 de 13/12/2024, suscrita por el supervisor AFJC.

5. Informe de supervisión de 13/12/2024 correspondiente al mes de noviembre 2024, dieciseisavo pago.

Cordialmente;



FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN.
Supervisor del Contrato 095 de 2023.

Elaboró: Fernando Murgas, Profesional Universitario.
Revisó y aprobó: Fernando Murgas, Supervisor de Contratos.

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 922

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 103
Dirección	CARRERA 8 # 12 B 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 08:24
Expedición	03/12/2024, 08:24
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central Contrato No. 095 de 2023 del 01 al 30 de noviembre 2024	1.00	6,193,559.85	6,193,559.85	7,370,336.22

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta mil trescientos treinta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	6,193,559.85
IVA 19%	1,176,776.37
Total a Pagar	7,370,336.22

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 7,370,336.22

Observaciones:
#$27-01-02-000;contrato 095 de 2023;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081068199 aprobado en 20241007 prefijo FV desde el número 883 al 1100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: 45c79cab11f09c81210e4fb3d10195b59100e4587576dc03115b6dc04372941e36fc62b199f07a2702563fe940a16ba7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 923

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 103
Dirección	CARRERA 8 # 12 B 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 08:24
Expedición	03/12/2024, 08:24
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central Contrato No. 095 de 2023 del 01 al 30 de noviembre 2024	1.00	6,193,559.85	6,193,559.85	7,370,336.22

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta mil trescientos treinta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	6,193,559.85
IVA 19%	1,176,776.37
Total a Pagar	7,370,336.22

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 7,370,336.22

Observaciones:
#$27-01-03-000;contrato 095 de 2023;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081068199 aprobado en 20241007 prefijo FV desde el número 883 al 1100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: 25119970f59b4d4594cfa30d2431b5131494cf8a5abbd26c7338660dfd6bc73e71a66aff8a34775d319fa84fcaccdb2a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 924

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 103
Dirección	CARRERA 8 # 12 B 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 08:25
Expedición	03/12/2024, 08:25
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central Contrato No. 095 de 2023 del 01 al 30 de noviembre 2024	1.00	6,193,559.85	6,193,559.85	7,370,336.22

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta mil trescientos treinta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	6,193,559.85
IVA 19%	1,176,776.37
Total a Pagar	7,370,336.22

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 7,370,336.22

Observaciones:
#$27-01-04-000;contrato 095 de 2023;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081068199 aprobado en 20241007 prefijo FV desde el número 883 al 1100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: 1e7be4d48802f38a907315f4f2c659ce98325d6914981cb6f4af32c3a79d288bba67f9096757083dfe15ea423163c66f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 925

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 103
Dirección	CARRERA 8 # 12 B 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 08:25
Expedición	03/12/2024, 08:25
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central Contrato No. 095 de 2023 del 01 al 30 de noviembre 2024	1.00	6,193,559.85	6,193,559.85	7,370,336.22

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta mil trescientos treinta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	6,193,559.85
IVA 19%	1,176,776.37
Total a Pagar	7,370,336.22

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 7,370,336.22

Observaciones:
#$27-01-05-000;contrato 095 de 2023;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081068199 aprobado en 20241007 prefijo FV desde el número 883 al 1100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: a12bb6583c8c062b3c0d91cf90f8cb442019eb459d622247da7d9b3cf251cfd2fa20b55380247a2118a7ada5a47efaa3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 926

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 103
Dirección	CARRERA 8 # 12 B 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 08:26
Expedición	03/12/2024, 08:26
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central Contrato No. 095 de 2023 del 01 al 30 de noviembre 2024	1.00	6,193,559.85	6,193,559.85	7,370,336.22

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta mil trescientos treinta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	6,193,559.85
IVA 19%	1,176,776.37
Total a Pagar	7,370,336.22

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 7,370,336.22

Observaciones:
#$27-01-09-000;contrato 095 de 2023;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081068199 aprobado en 20241007 prefijo FV desde el número 883 al 1100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: ac25b67261f3b59b357afafa1cd67256a2c81e51f4e271f80e60c4acda3caf2dd1a1bba4f8ee157b9edf77d26bec8b3b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Mayra Patricia Lizcano Cuello, identificada con cédula de ciudadanía No 57.422.455 de Aracataca Magdalena, en mi condición de Representante Legal de CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS identificada con NIT 900.346.062-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado condichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2024

Mayra Patricia Lizcano Cuello
Representante Legal

Cecilia Giraldo Restrepo
Revisora Fiscal
No. T-P 280887

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82247975	$5.067.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	74.300	0		0		0	0	0	0	74.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	253.300	0		0		0	0	0	0	253.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	152.300	0		0		0	0	0	0	152.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	969.100	0	0	0	0	0	0		969.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.829.700	0	0	0	0	0	0		1.829.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	556.900				556.900	0	0	556.900			5.569	556.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	751.900	0	0	751.900	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82247975	$5.067.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	751.900	751.900
Pensión	3	3.006.800	3.006.800
Riesgos Laborales	1	556.900	556.900
CCF	1	751.900	751.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.067.500	5.067.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82247975	$5.067.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000348185	AGUDELO GONZALEZ MAHICOL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015418226	ROJAS MORENO JHONATAN ARLEY	1	0			S																	230301	2.858.962	457.500	0	0	0	0	EPS005	2.858.962	114.400	14-4	2.858.962	3	69.700	CCF22	2.858.962	114.400	0	0	0	0	0
3	CC	1024559697	LARA RODRIGUEZ CRISTIAN FERNEY	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	3	41.500	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S																	230301	2.170.345	347.300	0	0	0	0	EPS005	2.170.345	86.900	14-4	2.170.345	1	11.400	CCF22	2.170.345	86.900	0	0	0	0	0
5	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S																	230301	2.105.345	336.900	0	0	0	0	EPS008	2.105.345	84.300	14-4	2.105.345	3	51.300	CCF22	2.105.345	84.300	0	0	0	0	0
6	CC	1193220583	CHARRIS DE LA CRUZ JESUS ANDRES	1	0			S																	230201	1.856.469	297.100	0	0	0	0	EPS002	1.856.469	74.300	14-4	1.856.469	3	45.300	CCF22	1.856.469	74.300	0	0	0	0	0
7	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS001	4.200.000	168.000	14-4	4.200.000	5	292.400	CCF22	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



280887-T

CECILIA
GIRALDO RESTREPO
C.C. 52778923
RES. INSCRIPCION 1035 DEL 21/05/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

303284 **317678**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.778.923**

GIRALDO RESTREPO

APELLIDOS

CECILIA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-MAR-1983**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA **O+** G.S. RH **F** SEXO

24-OCT-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00391464-F-0052778923-20120801 0030727008A 1 1511962751

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E5919F93141E8CE6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA GIRALDO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52778923 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
Unidad Administrativa

Bogotá D.C. 06 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO Y AMBIENTAL DEL CONTRATO 095 DE 2023 CERTIFICA QUE:

La Empresa CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S., en marco del Contrato No. 095 de 2023, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central", cumplió con la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024 y realizó la entrega de los siguientes documentos:

No,	DOCUMENTO	FOLIOS
1	Cedula de ciudadanía	1
2	Tarjeta Profesional	1
3	Certificado Junta Central de Contadores	1
4	Certificación Parafiscales	1
5	Informe de Servicio Técnico	66
6	Planilla CISEI Octubre	3

La presente certificación se expide y firma a los 06 días del mes de diciembre del (2024) dos mil veinticuatro.

ING. NÉSTOR A. MESA HERRERA
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato

Se anexa lo enunciado
73 folios.

INFORME ACTIVIDADES DIARIAS PALACIO DE JUSTICIA CONTRATO 095 DE 2023

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Estado Inicial	Estado Final	Falla reportada	Descripción	Fecha de Revisión
1	Lectoras y Electroimanes CSJ. Superior	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo la limpieza, ajuste de conexiones verificación de LEDS, estado fisico de lectoras y electroimanes del Consejo Superior.	6/11/2024
2	Lectoras y Electroimanes CRT. Constitucional.	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo la limpieza, ajuste de conexiones verificación de LEDS, estado fisico de lectoras y electroimanes de la Corte Constitucional.	7/11/2024
3	Lectoras y Electroimanes CRT. Suprema	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo la limpieza, ajuste de conexiones verificación de LEDS, estado fisico de lectoras y electroimanes de la Corte Suprema	8/11/2024
4	Lectoras y Electroimanes CSJ. Estado.	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo la limpieza, ajuste de conexiones verificación de LEDS, estado fisico de lectoras y electroimanes del Consejo Estado.	8/11/2024
5	Control de Acceso Calle 73	Fuera de servicio	Operativo	Molinete averiado	Se llevó a cabo la instalación de un nuevo molinete en el sótano 3 del edificio ubicado en la calle 73, en reemplazo del equipo anterior que estaba averiado.	12/11/2024
6						13/11/2024
7						14/11/2024
8	Control de Acceso Calle 73	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del sistema de control de acceso en el edificio ubicado en la calle 73, que incluyó el reemplazo del molinete averiado. Además, se realizó la limpieza interna y externa del equipo, así como la lubricación y ajuste del molinete de recepción. También se efectuó una revisión exhaustiva del servidor de control de acceso para asegurar su correcto funcionamiento.	15/11/2024
9	Sistema CCTV Calle 73	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de CCTV en el edificio ubicado en la calle 73, que incluyó la limpieza de las cámaras, el ajuste de los lentes, así como la dirección y enfoque de cada una de ellas, garantizando una visualización óptima del sistema de vigilancia.	18/11/2024
10	Sistema CCTV Calle 73	Operativo	Operativo	N/A	Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de los grabadores, switch, equipo de gestión de video y UPS del sistema de CCTV. Durante la revisión, se detectó que la UPS presenta fallos en su funcionamiento, lo que podría comprometer la integridad del sistema de CCTV. Se recomienda su reemplazo para asegurar un rendimiento óptimo y la protección continua del equipo.	20/11/2024
11	Targetas electronicas sistema control de acceso palacio	Operativo	Operativo	N/A	Se realizó el mantenimiento preventivo de las tarjetas de control del sistema de control de accesos del palacio, que incluyó la limpieza de los gabinetes, la inspección detallada de las tarjetas y la verificación de su correcto funcionamiento.	21/11/2024
12						22/11/2024
13						25/11/2024
14				Intercomunicador	Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de intercomunicación. Durante el proceso, se identificaron fallas en la tarjeta principal del intercomunicador, lo que impedía su	26/11/2024

15	Sistema intercomunicación palacio	Fuera de servicio	Operativo con fallas	Intercomunicador operando con fallas	funcionamiento adecuado. Tras realizar la corrección correspondiente, el sistema fue restablecido, sin embargo, aún presenta fallas frecuentes. Por esta razón, se recomienda el reemplazo completo del sistema para garantizar su funcionamiento óptimo a largo plazo.	27/11/2024
16	Softwares control de acceso SIPASS	N/A	N/A	N/A	Se realizó el respaldo del software de control de acceso Sipass, almacenándolo en un disco duro externo. Esta acción garantiza la continuidad del servicio y protege los datos en el sistema de control de acceso, asegurando su integridad y disponibilidad en caso de cualquier eventualidad.	29/11/2024
17	Softwares control de visitas Visitor	N/A	N/A	N/A	Se realizó el respaldo de los softwares de control de visitas Visitor, almacenándolo en un disco duro externo. Además, se actualizó el certificado del software en cada uno de los clientes, lo que garantiza el adecuado funcionamiento y la seguridad de las aplicaciones. Estas acciones aseguran la continuidad del servicio y la protección de los datos en el sistema de control de visitas, minimizando riesgos y optimizando su operatividad.	29/11/2024

INFORME DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia

Fecha: noviembre de 2024

1. Mantenimiento preventivo y correctivo tarjetas de control sistema accesos.

1.1. Estado inicial: La mayoría de las tarjetas de control operaban con normalidad, excepto las tarjetas DRI con identificadores "3106837" y "30078777", que se encontraron apagadas debido a falta de energía.

1.2. Actividades realizadas: Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo:

1.2.1. Mantenimiento preventivo:

- Inspección visual de los LEDs de comunicación, alimentación y actividad.
- Limpieza interna y externa de los gabinetes donde se alojan las tarjetas.
- Ajuste de las conexiones y medición de voltaje para verificar parámetros dentro de los valores establecidos.

1.2.2. Mantenimiento correctivo:

- Inspección detallada de las tarjetas DRI apagadas, identificando que las fuentes de alimentación de 24V estaban quemadas.
- Reemplazo de las fuentes dañadas y restablecimiento del funcionamiento de las tarjetas DRI y las lectoras asociadas.



A continuación, se presenta el listado de los equipos intervenidos:

DRI & ACC										
Ítem	**Serial**	**Descripción**	**Voltaje AC**	**Voltaje DC**	**Ubicación**	**Inspección Visual**			**Mantenimiento**	**Observaciones**
						LED POWER	**LED ACTIVITY**	**LED COMMS**	**DD/MM/AA**	
1	3078386	DRI	119.7 V	23.82 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
2	3078200	DRI	119.7 V	23.82 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
3	3079390	DRI	119.7 V	23.97 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
4	3078947	DRI	119.7 V	23.97 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
5	3078300	DRI	119.7 V	23.94 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
6	3073883	DRI	119.7 V	23.94 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
7	3078327	DRI	119.7 V	23.73 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
8	3078320	DRI	119.7 V	23.73 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
9	3078505	DRI	119.7 V	23.93 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
10	3078580	DRI	119.7 V	23.93 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
11	3079271	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.

12	3078482	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
13	3157296	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
14	3078472	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
15	3078324	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
16	3079318	DRI	119.7 V	24.15 V	Piso 1 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
17	3078524	DRI	119.7 V	24.15 V	Piso 1 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
18	3078201	DRI	119.7 V	24.15 V	Piso 1 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
19	3079283	DRI	119.7 V	24.01 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
20	3078533	DRI	119.7 V	24.01 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
21	3079426	DRI	119.7 V	24.87 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
22	3077955	DRI	119.7 V	24.87 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
23	3078027	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 6 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
24	3078159	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 6 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de

										voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
25	3078288	DRI	119.7 V	23.45 V	Piso 7 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
26	3078545	DRI	119.7 V	23.45 V	Piso 7 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
27	3079174	DRI	119.7 V	23.78 V	Piso 8 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
28	3078085	DRI	119.7 V	23.78 V	Piso 8 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
29	3079247	DRI	119.7 V	25.42 V	Piso 10 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
30	3078016	DRI	119.7 V	25.42 V	Piso 10 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
31	3078485	DRI	119.7 V	25.42 V	Semisótano Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
32	3078126	DRI	119.7 V	25.42 V	Semisótano Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
33	3106837	DRI	122 V	24.2 V	Piso 5 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se encontró apagada debido a una falla en la fuente de alimentación eléctrica. Tras reemplazar la fuente, su funcionamiento fue restablecido.
34	30078777	DRI	122 V	24.2 V	Piso 5 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se encontró apagada debido a una falla en la fuente de alimentación eléctrica. Tras reemplazar la fuente, su funcionamiento fue restablecido.
35	3079379	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
36	3078640	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.

37	4000334	IPM	119.7 V	24.11 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
38	3078465	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
39	3078349	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
40	3184750	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
41	3157535	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
42	3157410	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
43	4000323	IPM	119.7 V	24.25 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
44	3078539	DRI	119.7 V	24.25 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
45	3078638	DRI	119.7 V	24,00 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
46	3184871	DRI	119.7 V	24,00 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
47	3078511	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
48	3078851	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 2 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
49	3078099	DRI	119.7 V	23.97 V	Piso 2 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de

										voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
50	N/A	ACC 01	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
51	N/A	ACC 02	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
52	N/A	ACC 03	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
53	N/A	ACC 04	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
54	N/A	ACC 05	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.

1.3. Estado final: Tras completar las actividades de mantenimiento, se confirmó que todas las tarjetas, incluidas las DRIs reparadas, están en buen estado y operativas.

2. Mantenimiento preventivo y correctivo lectoras de acceso.

2.1. Estado inicial: Las lectoras de acceso se encuentran operativas; sin embargo, su estado físico presenta un notable desgaste.

2.2. Actividades realizadas: Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las lectoras de acceso, el cual incluyó:

- Limpieza interna y externa.
- Medición de voltajes y ajuste de conexiones.
- Pruebas operativas para verificar su correcto funcionamiento.

Adicionalmente, se corrigieron fallas en las tarjetas de control de las lectoras ubicadas en el piso 5 del Consejo de Estado, ya que la fuente de alimentación estaba averiada. Tras reemplazar dicha fuente, las lectoras volvieron a operar correctamente.
Durante la inspección, se identificó que los acrílicos protectores de las lectoras ubicadas en la entrada de funcionarios por la carrera 8 están rotos y presentan un mal estado físico, estos acrílicos son indispensables ya que protegen la integridad de las lectoras de esta zona y teniendo en cuenta que no hay repuestos de lectoras, se recomienda reemplazar estos acrílicos.



LECTORAS DE PROXIMIDAD								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Pruebas**			**Mantenimiento**	**Observaciones**
				Liberación Pulso	**Activación Lectora**	**Activación Evento**	**DD/MM/AA**	
1	ASCENSOR COCINA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
2	CJO ESTADO ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
3	CJO ESTADO ESC FUNCIONARIOS SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
4	CJO ESTADO ESC VISITANTES SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
5	CJO ESTADO MOL 1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
6	CJO ESTADO MOL 1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
7	CJO ESTADO MOL 2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
8	CJO ESTADO MOL 2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
9	CJO ESTADO P1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
10	CJO ESTADO P1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
11	CJO ESTADO P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
12	CJO ESTADO P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
13	CJO ESTADO P3 OFICINAS ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

14	CJO ESTADO P3 OFICINAS SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
15	CJO ESTADO P3 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
16	CJO ESTADO P3 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
17	CJO ESTADO P4 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
18	CJO ESTADO P4 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
19	CJO ESTADO P4 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
20	CJO ESTADO P4 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
21	CJO ESTADO P5 NORTE ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
22	CJO ESTADO P5 NORTE SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
23	CJO ESTADO P5 SUR ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
24	CJO ESTADO P5 SUR SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
25	CJO SUP ALMACÉN SOT2	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
26	CJO SUP SECRETARIA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
27	CJO SUP SECRETARIA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.

28	CJO SUPER ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
29	CJO SUPER ESC SALIDA FUNCIONARIO	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
30	CJO SUPER ESC SALIDA VISITANTE	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
31	CJO SUPERIOR MIN ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
32	CJO SUPERIOR MIN SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
33	CJO SUPERIOR MOL 1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
34	CJO SUPERIOR MOL 1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
35	CJO SUPERIOR MOL 2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
36	CJO SUPERIOR MOL 2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
37	CJO SUPERIOR P10 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
38	CJO SUPERIOR P10 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
39	CJO SUPERIOR P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
40	CJO SUPERIOR P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
41	CJO SUPERIOR P5 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
42	CJO SUPERIOR P5 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

43	CJO SUPERIOR P5 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
44	CJO SUPERIOR P6 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
45	CJO SUPERIOR P6 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
46	CJO SUPERIOR P7 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
47	CJO SUPERIOR P7 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
48	CJO SUPERIOR P8 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
49	CJO SUPERIOR P8 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
50	CJO SUPERIOR P9 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
51	CJO SUPERIOR P9 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
52	CJO SUPERIOR PRENSA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
53	CJO SUPERIOR PRENSA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
54	COCINA PISO 9 - D9- ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
55	COCINA PISO 9 - D9- SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
56	CTE CONS ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
57	CTE CONS ESC SAL FUNCIONARIOS	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
58	CTE CONS ESC SAL VISITANTES	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.

59	CTE CONST MIN ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
60	CTE CONST MIN SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
61	CTE CONST MOL1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
62	CTE CONST MOL1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
63	CTE CONST MOL2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
64	CTE CONST MOL2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
65	CTE CONST P10 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
66	CTE CONST P10 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
67	CTE CONST P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
68	CTE CONST P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
69	CTE CONST P5 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
70	CTE CONST P5 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
71	CTE CONST P5 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
72	CTE CONST P6 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
73	CTE CONST P6 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
74	CTE CONST P7 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.

75	CTE CONST P7 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
76	CTE CONST P8 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
77	CTE CONST P8 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
78	CTE CONST P9 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
79	CTE CONST P9 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
80	CTE SUPR ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
81	CTE SUPR ESC SAL FUNCIONARIOS	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
82	CTE SUPR ESC SAL VISITANTES	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
83	CTE SUPREMA MOL1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
84	CTE SUPREMA MOL1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
85	CTE SUPREMA MOL2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
86	CTE SUPREMA MOL2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
87	CTE SUPREMA P1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
88	CTE SUPREMA P1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
89	CTE SUPREMA P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

90	CTE SUPREMA P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
91	CTE SUPREMA P3 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
92	CTE SUPREMA P3 PRES ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
93	CTE SUPREMA P3 PRES SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
94	CTE SUPREMA P3 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
95	CTE SUPREMA P4 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
96	CTE SUPREMA P4 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
97	CTE SUPREMA P4 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
98	CTE SUPREMA P4 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
99	DESPACHOS PISO 2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
100	DESPACHOS PISO 2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
101	ENROLAMIENTO CENTRO CONTROL	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
102	ENTRADA CUARTO DE CONTROL	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
103	ENTRADA OFICINA DE SEGURIDAD	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
104	FUNCIONARIOS MOL1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
105	FUNCIONARIOS MOL1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.

106	FUNCIONARIOS MOL2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
107	FUNCIONARIOS MOL2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
108	FUNCIONARIOS MOL3 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la lectora, incluyendo el reemplazo de la carcasa que se encontraba en mal estado. Se recomienda sustituir el acrílico protector para garantizar una mayor durabilidad del equipo.
109	FUNCIONARIOS MOL3 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
110	PARQUEADERO CALLE 12 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
111	PARQUEADERO CRA8 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
112	PARQUEADERO CRA8 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
113	PARQUEADERO CRA8S ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
114	PASILLO P1 SEPTIMA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
115	PASILLO P1 SEPTIMA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

2.3. Estado final: Las lectoras de acceso se encuentran operativas y sin fallas funcionales. Se reemplazaron algunas carcasas para mejorar su apariencia; sin embargo, aún quedan lectoras con un deterioro significativo, y no se dispone de más repuestos para estas.

Se recomienda adquirir nuevos acrílicos protectores para las lectoras de la entrada de funcionarios, ya que estos elementos previenen daños ocasionados por el uso continuo.

3. Mantenimiento preventivo electroimanes.

3.1. Estado inicial: Los electroimanes estaban en funcionamiento; sin embargo, se detectó que muchos de ellos tenían cinta adhesiva o pegamento, lo que impedía el cierre adecuado de las puertas.

3.2. Actividades realizadas: Se ejecutaron las siguientes acciones durante el mantenimiento preventivo:

- Inspección de los electroimanes instalados en las puertas de acceso para identificar irregularidades.
- Retiro de cinta adhesiva y pegamento adherido a los electroimanes utilizando lijas y otros medios de limpieza.
- Realización de pruebas operativas para confirmar el correcto funcionamiento de los electroimanes tras la limpieza.
- Medición de voltaje en las fuentes de alimentación eléctrica de los electroimanes para garantizar valores dentro de los parámetros adecuados.



ELECTROIMANES				
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Estado**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
			DD/MM/AA	
1	ASCENSOR COCINA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
2	CJO ESTADO P1	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
3	CJO ESTADO P2	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
4	CJO ESTADO P3 OFICINAS	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
5	CJO ESTADO P3 SALA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
6	CJO ESTADO P4	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
7	CJO ESTADO P4 SALA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
8	CJO ESTADO P5 NORTE	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
9	CJO ESTADO P5 SUR	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
10	CJO SUP ALMACÉN SOT2	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
11	CJO SUP SECRETARIA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
12	CJO SUPERIOR MIN	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
13	CJO SUPERIOR P10	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
14	CJO SUPERIOR P2	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
15	CJO SUPERIOR P5	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
16	CJO SUPERIOR P5 SALA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
17	CJO SUPERIOR P6	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
18	CJO SUPERIOR P7	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
19	CJO SUPERIOR P8	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
20	CJO SUPERIOR P9 SALA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
21	CJO SUPERIOR P9	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
22	CJO SUPERIOR PRENSA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
23	COCINA PISO 9 -D9	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
24	CTE CONST MIN	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
25	CTE CONST P10	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
26	CTE CONST P2	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
27	CTE CONST P5	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
28	CTE CONST P5 SALA	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.

29	CTE CONST P6	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
30	CTE CONST P7	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
31	CTE CONST P8	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
32	CTE CONST P9	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
33	CTE SUPREMA P1	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
34	CTE SUPREMA P2	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
35	CTE SUPREMA P3	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
36	CTE SUPREMA P3 PRES	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
37	CTE SUPREMA P4	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
38	CTE SUPREMA P4 SALA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
39	DESPACHOS PISO 2	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
40	CUARTO DE CONTROL	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
41	OFICINA DE SEGURIDAD	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
42	PASILLO P1 SEPTIMA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.

3.3. Estado final: Al concluir las actividades, los electroimanes quedaron operativos, asegurando las puertas de manera correcta tras el lijado y limpieza de las platinas.


4. Mantenimiento preventivo software Sipass.

4.1. Estado inicial: El software de control de acceso SIPASS se encontraba en óptimas condiciones, completamente operativo y sin reportes de fallas.

4.2. Actividades realizadas: Durante el mantenimiento preventivo, se llevaron a cabo las siguientes acciones para garantizar la disponibilidad y protección de los datos del sistema:

- **Creación de Copias de Respaldo:** Se generaron respaldos completos de la base de datos principal del sistema, asegurando la disponibilidad de la información en caso de fallos.
- **Verificación de Integridad:** Se realizó una inspección detallada de las copias de respaldo para confirmar la ausencia de errores o inconsistencias en los datos.
- **Almacenamiento Seguro:** Los respaldos fueron almacenados en un disco duro externo dedicado exclusivamente a esta función, aumentando la seguridad y la disponibilidad frente a incidentes inesperados.

Estas actividades aseguran la continuidad operativa y la protección de los datos críticos del sistema.



En la siguiente tabla se presenta información detallada del software:

Servidor y software de control de acceso							
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características del Producto**	**Fecha**	**Observaciones**
1	Software control de acceso	SiPass Integrated – Versión 2.65	Servidor Sistema Control De Acceso	192.168.10.10	Software Control De Acceso.	29/11/2024	El software de control de acceso opera con normalidad. Como parte del mantenimiento, se efectuó una copia de seguridad de la base de datos, la cual fue almacenada en un disco duro externo para garantizar la protección y disponibilidad de la información.

4.3. Estado final: Al finalizar las tareas, se verificó que el software SIPASS continuara operativo y en pleno funcionamiento.

5. Mantenimiento preventivo software Visitor.

5.1. Estado incial: El software de gestión de visitantes "VISITOR" se encontraba operativo y funcional en los equipos cliente.

5.2. Actividades realizadas: Se llevaron a cabo las siguientes actividades para garantizar la seguridad y operatividad del sistema:

- **Actualización del Certificado del Software "Visitor":** Se actualizó el certificado de seguridad en los siete equipos cliente que conforman el sistema, cumpliendo con los estándares requeridos para la gestión segura de datos.
- **Respaldo de la Base de Datos:** Se generaron copias de seguridad completas de la base de datos del software, asegurando la integridad de la información almacenada.
- **Verificación de Integridad de Datos:** Las copias de seguridad fueron verificadas para identificar y corregir posibles errores, asegurando la disponibilidad de datos consistentes.
- **Almacenamiento Seguro:** Los respaldos se almacenaron en un disco duro externo dedicado exclusivamente a esta función, garantizando la protección y disponibilidad de la información frente a eventualidades.



En la siguiente tabla se detalla la configuración de los equipos cliente y la versión del software implementada:

Equipos y softwares de control de visitas.						
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP**	**Fecha**	**Observaciones**
1	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.21	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
2	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.20	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
3	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo De Estado	192.168.10.25	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
4	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo Superior	192.168.10.22	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
5	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Suprema	192.168.10.24	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
6	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Constitucional	192.168.10.23	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
7	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Entrada funcionarios	192.168.10.26	29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
8	Software de visitantes	Visitor SIPAS	Servidor control de acceso	N/A	29/11/2024	El sistema de control de visitas opera con normalidad. Durante el mantenimiento, se realizó una copia de seguridad de la base de datos para garantizar la integridad y disponibilidad de la información almacenada.

5.3. Estado final: Al concluir las tareas, se confirmó que el software "VISITOR" está completamente funcional y operativo en todos los equipos cliente.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

EQUIPOS

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Referencia	Ubicación	Dirección IP Servidor	Características del Producto	Pruebas			Mantenimiento	Observaciones
						Visualización	Ping "dirección IP"		DD/MM/AA	
							Valido	No Valido		
1	Servidor Sistema Control De Acceso	DELL	Cuarto De Seguridad	192.168.10.10	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	El servidor se encuentra operativo.
2	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.21	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
3	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Cuarto De Seguridad	192.168.10.20	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
4	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo De Estado	192.168.10.25	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
5	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Consejo Superior	192.168.10.22	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
6	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Suprema	192.168.10.24	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
7	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Corte Constitucional	1.921.681.023	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
8	Cliente Sistema Control De Acceso	DELL PRECISIÓN T1700	Entrada Funcionarios		Equipo De Control De Acceso	OK	OK		29/11/2024	Se llevó a cabo la actualización del certificado del software con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir posibles fallas relacionadas con la seguridad o incompatibilidades.
9	SOFTWARE CONTROL DE ACCESO	SiPass Integrated –Versión 2.65	N/A	N/A	Software Control De Acceso	OK	N/A		29/11/2024	El software de control de acceso opera con normalidad. Como parte del mantenimiento, se efectuó una copia de seguridad de la base de datos, la cual fue almacenada en un disco duro externo para garantizar la protección y disponibilidad de la información.

10	SOFTWARE DE VISITANTES	Visitar SIPAS	N/A	N/A	Software Control De Visitantes	OK	N/A		29/11/2024	El sistema de control de visitas opera con normalidad. Durante el mantenimiento, se realizó una copia de seguridad de la base de datos para garantizar la integridad y disponibilidad de la información almacenada.
11	MONITOR 20"	SAMSUNG	Cuarto De Seguridad	N/A						
12	MONITOR 25"	DELL	Cuarto De Seguridad	N/A						
13	MONITOR 20"	DELL	Consejo De Estado	N/A						
14	MONITOR 20"	DELL	Consejo Superior	N/A						
15	MONITOR 20"	DELL	Corte Suprema	N/A						
16	MONITOR 20"	DELL	Corte Constitucional	N/A						
17	MONITOR 20"	DELL	Entrada Funcionarios	N/A						

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTA										
DRI & IPM										
Ítem	Serial	Descripción	Voltaje AC	Voltaje DC	Ubicación	Inspección Visual			Mantenimiento	Observaciones
						LED POWER	LED ACTIVITY	LED COMMS	DD/MM/AA	
1	3078386	DRI	119.7 V	23.82 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
2	3078200	DRI	119.7 V	23.82 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
3	3079390	DRI	119.7 V	23.97 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
4	3078947	DRI	119.7 V	23.97 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
5	3078300	DRI	119.7 V	23.94 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
6	3073883	DRI	119.7 V	23.94 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
7	3078327	DRI	119.7 V	23.73 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
8	3078320	DRI	119.7 V	23.73 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
9	3078505	DRI	119.7 V	23.93 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
10	3078580	DRI	119.7 V	23.93 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
11	3079271	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
12	3078482	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
13	3157296	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
14	3078472	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
15	3078324	DRI	119.7 V	23.65 V	Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
16	3078460	DRI	0	0	Cuarto Técnico Centro De Control					
17	3078548	DRI	0	0	Cuarto Técnico Centro De Control					
18	4000324	IPM	0	0	Cuarto Técnico Centro De Control					
19	4000321	IPM	0	0	Cuarto Técnico Centro De Control					

20	3079318	DRI	119.7 V	24.15 V	Piso 1 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
21	3078524	DRI	119.7 V	24.15 V	Piso 1 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
22	3078201	DRI	119.7 V	24.15 V	Piso 1 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
23	3079283	DRI	119.7 V	24.01 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
24	3078533	DRI	119.7 V	24.01 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
25	3079426	DRI	119.7 V	24.87 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
26	3077955	DRI	119.7 V	24.87 V	Piso 5 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
27	3078027	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 6 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
28	3078159	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 6 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
29	3078288	DRI	119.7 V	23.45 V	Piso 7 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
30	3078545	DRI	119.7 V	23.45 V	Piso 7 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
31	3079174	DRI	119.7 V	23.78 V	Piso 8 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
32	3078085	DRI	119.7 V	23.78 V	Piso 8 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
33	3079247	DRI	119.7 V	25.42 V	Piso 10 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
34	3078016	DRI	119.7 V	25.42 V	Piso 10 Cuarto Técnico CJO.Superior	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
35	3078485	DRI	119.7 V	25.42 V	Semisótano Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
36	3078126	DRI	119.7 V	25.42 V	Semisótano Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
37	3106837	DRI	122 V	24.2 V	Piso 5 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se encontró apagada debido a una falla en la fuente de alimentación eléctrica. Tras reemplazar la fuente, su funcionamiento fue restablecido.
38	30078777	DRI	122 V	24.2 V	Piso 5 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se encontró apagada debido a una falla en la fuente de alimentación eléctrica. Tras reemplazar la fuente, su funcionamiento fue restablecido.
39	3079379	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.

40	3078640	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
41	4000334	IPM	119.7 V	24.11 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
42	3078465	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
43	3078349	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cjo.Estado	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
44	3184750	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
45	3157535	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
46	3157410	DRI	119.7 V	24.11 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
47	4000323	IPM	119.7 V	24.25 V	Piso 9 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
48	3078539	DRI	119.7 V	24.25 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
49	3078638	DRI	119.7 V	24,00 V	Piso 4 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
50	3184871	DRI	119.7 V	24,00 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
51	3078511	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 3 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
52	3078851	DRI	119.7 V	24.05 V	Piso 2 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
53	3078099	DRI	119.7 V	23.97 V	Piso 2 Cuarto Técnico Cto.Constitucional	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
54	N/A	ACC 01	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
55	N/A	ACC 02	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
56	N/A	ACC 03	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
57	N/A	ACC 04	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
58	N/A	ACC 05	119.7 V		Cuarto Técnico Centro De Control	OK	OK	OK	22/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo que incluyó limpieza interna y externa, medición de voltajes, ajuste de conexiones e inspección visual de los LED.
59	ALARMAS_CONSEJO_ESTADO_3-4(4000334)	IPM			Cuarto Técnico piso 4 CJO Estado					

60	ALARMAS_CORTE_SUPREMA_3-4(4000317)	IPM			Cuarto Técnico CRT Suprema					
61	ALARMA_CTE_CONST:PISO5=7(4000323)	IPM	119.7V	23.9V	Cuarto Técnico Crt Constitucional					
62	PRTAS EMERG. UBIC. P4 SUPREMA(4006492)	IPM	116V	24.2V	Cuarto eléctrico norte p4 Crt. Suprema.					
63	PRTAS EMERG. UBIC. P4 ESTADO(4006500)	IPM	116V	24.2V	Cuarto eléctrico norte P4 Csj. Estado					
64	PRTAS EMERG. UBIC. P5 SUPERIOR(4000316)	IPM	116V	24.2V	Cuarto eléctrico norte P5 Csj. Superior.					
65	PRTAS EMERG. UBIC. P4 SUPERIOR(3218549)	DRI	116V	24.2V	Cuarto eléctrico norte P4 Csj. Estado					
66	PRTAS EMERG. UBIC. P4 SUPERIOR(3218632)	DRI	116V	24.2V	Cuarto eléctrico norte P4 Csj. Estado					

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PALACIO DE ELECTROIMANES

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Estado	Mantenimiento	Observaciones
			DD/MM/AA	
1	ASCENSOR COCINA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
2	CJO ESTADO P1	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
3	CJO ESTADO P2	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
4	CJO ESTADO P3 OFICINAS	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
5	CJO ESTADO P3 SALA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
6	CJO ESTADO P4	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
7	CJO ESTADO P4 SALA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
8	CJO ESTADO P5 NORTE	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
9	CJO ESTADO P5 SUR	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
10	CJO SUP ALMACÉN SOT2	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
11	CJO SUP SECRETARIA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
12	CJO SUPERIOR MIN	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
13	CJO SUPERIOR P10	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
14	CJO SUPERIOR P2	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
15	CJO SUPERIOR P5	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
16	CJO SUPERIOR P5 SALA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
17	CJO SUPERIOR P6	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
18	CJO SUPERIOR P7	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
19	CJO SUPERIOR P8	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
20	CJO SUPERIOR P9 SALA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
21	CJO SUPERIOR P9	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.

22	CJO SUPERIOR PRENSA	OK	7/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
23	COCINA PISO 9 -D9	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
24	CTE CONST MIN	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
25	CTE CONST P10	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
26	CTE CONST P2	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
27	CTE CONST P5	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
28	CTE CONST P5 SALA	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
29	CTE CONST P6	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
30	CTE CONST P7	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
31	CTE CONST P8	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
32	CTE CONST P9	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
33	CTE SUPREMA P1	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
34	CTE SUPREMA P2	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
35	CTE SUPREMA P3	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
36	CTE SUPREMA P3 PRES	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
37	CTE SUPREMA P4	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
38	CTE SUPREMA P4 SALA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
39	DESPACHOS PISO 2	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
40	CUARTO DE CONTROL	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
41	OFICINA DE SEGURIDAD	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.
42	PASILLO P1 SEPTIMA	OK	8/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo del electroimán, que incluyó el lijado y limpieza de las platinas para garantizar un cierre óptimo del mecanismo.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

LECTORAS DE PROXIMIDAD

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Inspección Visual	Pruebas			Mantenimiento	Observaciones
				Liberación Pulso	Activación Lectora	Activación Evento	DD/MM/AA	
1	ASCENSOR COCINA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
2	CJO ESTADO ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
3	CJO ESTADO ESC FUNCIONARIOS SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
4	CJO ESTADO ESC VISITANTES SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
5	CJO ESTADO MOL 1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
6	CJO ESTADO MOL 1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
7	CJO ESTADO MOL 2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
8	CJO ESTADO MOL 2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
9	CJO ESTADO P1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
10	CJO ESTADO P1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
11	CJO ESTADO P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
12	CJO ESTADO P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
13	CJO ESTADO P3 OFICINAS ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
14	CJO ESTADO P3 OFICINAS SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
15	CJO ESTADO P3 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.

16	CJO ESTADO P3 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
17	CJO ESTADO P4 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
18	CJO ESTADO P4 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
19	CJO ESTADO P4 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
20	CJO ESTADO P4 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
21	CJO ESTADO P5 NORTE ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
22	CJO ESTADO P5 NORTE SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
23	CJO ESTADO P5 SUR ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
24	CJO ESTADO P5 SUR SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
25	CJO SUP ALMACÉN SOT2	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
26	CJO SUP SECRETARIA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
27	CJO SUP SECRETARIA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
28	CJO SUPER ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
29	CJO SUPER ESC SALIDA FUNCIONARIO	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
30	CJO SUPER ESC SALIDA VISITANTE	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
31	CJO SUPERIOR MIN ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
32	CJO SUPERIOR MIN SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

33	CJO SUPERIOR MOL 1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
34	CJO SUPERIOR MOL 1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
35	CJO SUPERIOR MOL 2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
36	CJO SUPERIOR MOL 2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
37	CJO SUPERIOR P10 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
38	CJO SUPERIOR P10 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
39	CJO SUPERIOR P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
40	CJO SUPERIOR P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
41	CJO SUPERIOR P5 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
42	CJO SUPERIOR P5 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
43	CJO SUPERIOR P5 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
44	CJO SUPERIOR P6 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
45	CJO SUPERIOR P6 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
46	CJO SUPERIOR P7 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
47	CJO SUPERIOR P7 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
48	CJO SUPERIOR P8 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
49	CJO SUPERIOR P8 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
50	CJO SUPERIOR P9 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
51	CJO SUPERIOR P9 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

52	CJO SUPERIOR PRENSA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
53	CJO SUPERIOR PRENSA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
54	COCINA PISO 9 -D9- ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
55	COCINA PISO 9 -D9- SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	7/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
56	CTE CONS ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
57	CTE CONS ESC SAL FUNCIONARIOS	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
58	CTE CONS ESC SAL VISITANTES	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
59	CTE CONST MIN ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
60	CTE CONST MIN SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
61	CTE CONST MOL1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
62	CTE CONST MOL1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
63	CTE CONST MOL2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
64	CTE CONST MOL2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
65	CTE CONST P10 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
66	CTE CONST P10 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
67	CTE CONST P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
68	CTE CONST P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
69	CTE CONST P5 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
70	CTE CONST P5 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

71	CTE CONST P5 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
72	CTE CONST P6 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
73	CTE CONST P6 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
74	CTE CONST P7 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
75	CTE CONST P7 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
76	CTE CONST P8 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
77	CTE CONST P8 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
78	CTE CONST P9 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
79	CTE CONST P9 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
80	CTE SUPR ESC ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
81	CTE SUPR ESC SAL FUNCIONARIOS	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
82	CTE SUPR ESC SAL VISITANTES	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
83	CTE SUPREMA MOL1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
84	CTE SUPREMA MOL1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
85	CTE SUPREMA MOL2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
86	CTE SUPREMA MOL2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
87	CTE SUPREMA P1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
88	CTE SUPREMA P1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
89	CTE SUPREMA P2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

90	CTE SUPREMA P2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
91	CTE SUPREMA P3 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
92	CTE SUPREMA P3 PRES ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
93	CTE SUPREMA P3 PRES SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
94	CTE SUPREMA P3 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
95	CTE SUPREMA P4 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
96	CTE SUPREMA P4 SALA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
97	CTE SUPREMA P4 SALA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
98	CTE SUPREMA P4 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	8/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
99	DESPACHOS PISO 2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
100	DESPACHOS PISO 2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
101	ENROLAMIENTO CENTRO CONTROL	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
102	ENTRADA CUARTO DE CONTROL	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
103	ENTRADA OFICINA DE SEGURIDAD	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
104	FUNCIONARIOS MOL1 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
105	FUNCIONARIOS MOL1 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.

106	FUNCIONARIOS MOL2 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
107	FUNCIONARIOS MOL2 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
108	FUNCIONARIOS MOL3 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la lectora, incluyendo el reemplazo de la carcasa que se encontraba en mal estado. Se recomienda sustituir el acrílico protector para garantizar una mayor durabilidad del equipo.
109	FUNCIONARIOS MOL3 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora como parte del mantenimiento preventivo. Actualmente, la lectora opera con normalidad; sin embargo, se recomienda reemplazar el acrílico protector para asegurar su conservación y funcionalidad a largo plazo.
110	PARQUEADERO CALLE 12 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Deteriorada	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento. Se identificó un alto nivel de deterioro físico; sin embargo, la lectora opera con normalidad.
111	PARQUEADERO CRA8 ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
112	PARQUEADERO CRA8 SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
113	PARQUEADERO CRA8S ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
114	PASILLO P1 SEPTIMA ENTRADA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.
115	PASILLO P1 SEPTIMA SALIDA	SIEMENS-AR6181-RX	Buen Estado	OK	OK	OK	6/11/2024	Se realizó una limpieza interna y externa de la lectora durante el mantenimiento, la lectora opera con normalidad.

INFORME DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia

Fecha: noviembre de 2024


1. **Mantenimiento preventivo y correctivo a intercomunicadores.**

1.1. Estado inicial: El sistema de intercomunicadores presentaba los siguientes problemas:

- Fallas en la comunicación entre dispositivos.
- Distorsión significativa en el sonido transmitido.
- Problemas en el intercomunicador principal al seleccionar zonas específicas, afectando la conexión con los intercomunicadores del semisótano del Consejo de Estado y el Consejo Superior.

1.2. Actividades realizadas: Durante el mantenimiento preventivo y correctivo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- **Limpieza exhaustiva:** Eliminación de suciedad en todos los intercomunicadores para mejorar su desempeño.
- **Ajuste de conexiones:** Revisión y ajuste de las conexiones eléctricas y de comunicación para optimizar la transmisión de audio y datos.
- **Pruebas de funcionamiento:** Evaluación del sistema tras los ajustes, logrando una mejora en la calidad del sonido.
- **Diagnóstico del intercomunicador principal:** Se identificaron fallas en la selección de zonas específicas para comunicación.
- **Revisión de dispositivos asociados:** Inspección detallada de los intercomunicadores ubicados en el semisótano del Consejo de Estado y el Consejo Superior, los cuales se encontraron en buen estado.
- **Inspección de la tarjeta principal:** Se confirmó que la tarjeta principal del sistema presenta fallas irreparables en sus componentes internos, imposibilitando su recuperación.



INTERCOMUNICADORES						
Ítem	**Piso**	**Etiqueta**	**Ubicación**	**Pruebas**	**Mantenimiento**	**Observaciones**
				Activación General	**DD/MM/AA**	
1	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Corte Suprema	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
2	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Corte Constitucional	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
3	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Consejo de Estado	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
4	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Consejo Superior	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
5	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Semisótano Corte Suprema	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.

6	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-06/A-9913	Semisótano Corte Constitucional	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
7	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-08/A-9913	Semisótano Consejo de Estado	OK	27/11/2024	Se verificó el estado del intercomunicador, comprobando la claridad del parlante y del micrófono. Sin embargo, debido a una falla en el sistema principal, el equipo se encuentra fuera de servicio. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
8	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-10/A-9913	Semisótano Consejo Superior	OK	27/11/2024	Se verificó el estado del intercomunicador, comprobando la claridad del parlante y del micrófono. Sin embargo, debido a una falla en el sistema principal, el equipo se encuentra fuera de servicio. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
9	Semisótano	No Visible	Caseta Carrera 8	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
10	Semisótano	No Visible	Caseta Calle 12	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la selección de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
11	Semisótano	SIEMENS SPRECHSTELLE (TP)/ 782483	Cuarto de Control	OK	27/11/2024	Se realizó la verificación del sistema, identificando fallas en el funcionamiento al seleccionar zonas, lo que indica un problema en la tarjeta principal. Además, no es posible establecer la selección de zonas correspondientes al semisótano del Consejo de Estado y al nivel superior. Aunque es posible comunicarse con los demás intercomunicadores, el sistema presenta fallas ocasionales. Se recomienda revisar la tarjeta principal y realizar las reparaciones necesarias para garantizar un funcionamiento óptimo.

1.3. Estado final: El sistema de intercomunicadores quedó parcialmente operativo:

- Se mejoró la calidad del audio y la comunicación en general.
- Persisten fallas en el intercomunicador principal, que impiden la comunicación con los dispositivos del semisótano y afectan la selección de zonas.

1.4. Recomendación: Se recomienda iniciar el reemplazo del sistema completo de intercomunicadores, dado que las fallas en la tarjeta principal podrían propagarse a las demás estaciones, comprometiendo la funcionalidad general del sistema a corto plazo.

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

INTERCOMUNICADORES

Ítem	Piso	Etiqueta	Ubicación	Pruebas	Mantenimiento	Observaciones
				Activación General	DD/MM/AA	
1	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Corte Suprema	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
2	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Corte Constitucional	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
3	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Consejo de Estado	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
4	Piso 1	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Esclusa Consejo Superior	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
5	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-07/A-9913	Semisótano Corte Suprema	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.

6	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-06/A-9913	Semisótano Corte Constitucional	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
7	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-08/A-9913	Semisótano Consejo de Estado	OK	27/11/2024	Se verificó el estado del intercomunicador, comprobando la claridad del parlante y del micrófono. Sin embargo, debido a una falla en el sistema principal, el equipo se encuentra fuera de servicio. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
8	Semisótano	WANDSPRECHSTELLE / 9805-10/A-9913	Semisótano Consejo Superior	OK	27/11/2024	Se verificó el estado del intercomunicador, comprobando la claridad del parlante y del micrófono. Sin embargo, debido a una falla en el sistema principal, el equipo se encuentra fuera de servicio. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
9	Semisótano	No Visible	Caseta Carrera 8	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
10	Semisótano	No Visible	Caseta Calle 12	OK	27/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento del intercomunicador, incluyendo la limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y la realización de pruebas. Sin embargo, debido a una falla en la tarjeta principal, el sistema presenta fallas en la seleccion de zonas. Se recomienda evaluar el reemplazo del sistema de intercomunicación.
11	Semisótano	SIEMENS SPRECHSTELLE (TP)/ 782483	Cuarto de Control	OK	27/11/2024	Se realizó la verificación del sistema, identificando fallas en el funcionamiento al seleccionar zonas, lo que indica un problema en la tarjeta principal. Además, no es posible establecer la selección de zonas correspondientes al semisótano del Consejo de Estado y al nivel superior. Aunque es posible comunicarse con los demás intercomunicadores, el sistema presenta fallas ocasionales. Se recomienda revisar la tarjeta principal y realizar las reparaciones necesarias para garantizar un funcionamiento óptimo.

INFORME DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CCTV - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Edificio calle 73

Fecha: Noviembre de 2024

1. **Mantenimiento preventivo y correctivo equipo gestión de video.**
   - **1.1. Estado inicial:** Durante la revisión inicial, se verificó que el equipo de gestión de video se encontraba en correcto funcionamiento, sin presentar fallas aparentes en su desempeño.

   - **1.2. Actividades realizadas:** Se llevaron a cabo las siguientes acciones como parte del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo:

     - **Limpieza interna y externa del equipo** para prevenir acumulación de polvo y asegurar un rendimiento óptimo.
     - **Verificación de la integridad de las conexiones eléctricas y de red**, realizando ajustes en caso de ser necesario.
     - **Revisión de la configuración del software** asociado para garantizar su correcto funcionamiento y actualización si fuera requerida.
     - **Ejecución de pruebas de operatividad** para confirmar que el equipo mantuviera su desempeño óptimo.
     - **Incidencia:** Durante el mantenimiento preventivo, se presentó una falla en el sistema operativo (SO) del equipo, ocasionada por fluctuaciones de energía generadas por una falla en la UPS del sistema al encender el equipo tras el mantenimiento.
     - **Reinstalación del sistema operativo y reinstalación del software de cámaras.**
     - **Configuración completa del software** para restablecer la funcionalidad del equipo.

     A continuación, el detalle del equipo de gestión de video:

EQUIPO GESTIÓN DE VIDEO						
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características Del Producto**	**Observaciones**
1	Equipo de administración de video	Hikvision/HikCentral/ VSS/Base/HW/D18M	Cuarto monitoreo	192.168.1.2	Equipo de gestión de video	El equipo quedó en funcionamiento luego de realizar las correcciones y configuraciones necesarios.



1.3. Estado final: Después de realizar las actividades mencionadas, incluido el proceso de reinstalación y configuración, el equipo de gestión de video quedó operativo y en condiciones óptimas para su uso. Se recomienda reemplazar la UPS para evitar futuras incidencias.

SERVICIOS E INGENIERIA

2. Mantenimiento preventivo y correctivo grabadores de video.


2.1. Estado inicial: Durante la inspección inicial, se verificó que los grabadores de video estaban en buenas condiciones operativas, sin reportar fallas visibles o anomalías en su funcionamiento.

2.2. Actividades realizadas: Las acciones llevadas a cabo durante el mantenimiento preventivo y correctivo incluyeron:

- **Limpieza interna y externa** de los grabadores para prevenir acumulación de polvo que pudiera afectar su desempeño.
- **Verificación de las conexiones eléctricas y de red**, realizando ajustes para garantizar la estabilidad de las comunicaciones.
- **Revisión de la configuración de los dispositivos** para asegurar que cumplan con los parámetros establecidos.
- **Pruebas de grabación y reproducción** para verificar la calidad y el almacenamiento de los videos.
- **Medición de voltajes** en los componentes críticos para confirmar su correcto funcionamiento.

GRABADORES DE VIDEO						
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características Del Producto**	**Observaciones**
1	Grabador de video 1	NVR DS-96064NI-I16	Cuarto monitoreo	192.168.1.11	Grabador de video	Se realizo mantenimiento preventivo confirmando la operatividad del grabador.
2	Grabador de video 2	NVR DS-96064NI-I16	Cuarto monitoreo	192.168.1.12	Grabador de video	Se realizo mantenimiento preventivo confirmando la operatividad del grabador.





2.3. Estado final: Tras completar el mantenimiento, los grabadores permanecen operativos y en óptimas condiciones. No se detectaron anomalías que requieran intervenciones adicionales.

3. Mantenimiento preventivo y correctivo UPS del sistema de video.


3.1. Estado inicial: Durante la inspección inicial, se identificaron fallas en la UPS del sistema de video. Las anomalías detectadas incluyen fluctuaciones de energía, una transición inadecuada entre el suministro eléctrico de red y las baterías en caso de fallos eléctricos, y dificultades para restablecer su operación normal después de cortes de energía.

3.2. Actividades realizadas: Durante el mantenimiento, se ejecutaron las siguientes acciones:

- **Limpieza interna y externa:** Eliminación de polvo y residuos en los componentes internos y externos para prevenir sobrecalentamientos.
- **Revisión de conexiones eléctricas:** Inspección y ajuste de conexiones para garantizar una transmisión de energía confiable.
- **Medición de voltajes:** Verificación de los parámetros eléctricos en las salidas de la UPS para determinar irregularidades.
- **Inspección de baterías:** Revisión del estado de las baterías internas para identificar signos de desgaste o falla.
- **Simulación de fallos eléctricos:** Pruebas funcionales para evaluar la respuesta de la UPS durante cortes de energía, confirmando los problemas en la transición y recuperación de energía.

UPS						
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características Del Producto**	**Observaciones**
5	UPS	CHICAGO DIGITAL POWER / UPO11-3RT AX	Cuarto monitoreo	N/A	UPS 3KVA sistema de video	La UPS, presenta problemas de funcionamiento, se realizó mantenimiento preventivo y se determinó que es necesario su reemplazo.



3.3. Estado final: Luego de las actividades de mantenimiento, se verificó que la UPS sigue operativa, pero con las siguientes deficiencias:

- Fallas en el cambio entre el suministro eléctrico de red y el respaldo por baterías.
- Dificultad para reiniciar su funcionamiento después de cortes de energía.
- Baterías con deterioro significativo que comprometen la capacidad de respaldo.

3.4. Recomendaciones: Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se sugiere reemplazar la UPS de 3KVA o superior.

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA

4. Mantenimiento preventivo y correctivo Cámaras.

4.1. Estado inicial: Durante la inspección inicial, se constató que las cámaras del sistema se encuentran operativas en su mayoría. Sin embargo, algunas presentan deficiencias en la calidad de la imagen, como problemas de visualización y distorsión, lo que afecta la capacidad de monitoreo y registro efectivo de eventos.


4.2. Actividades realizadas: Las siguientes tareas fueron ejecutadas como parte del mantenimiento:

- **Limpieza interna y externa:** Eliminación de suciedad y polvo en las cámaras para optimizar la calidad de la imagen.
- **Ajustes de enfoque y dirección:** Corrección del posicionamiento y enfoque de las cámaras para mejorar la cobertura y la claridad visual.
- **Verificación de conexiones:** Revisión y ajuste de los cables de alimentación y transmisión para asegurar una señal estable.
- **Pruebas de calidad de imagen:** Evaluación de la nitidez y brillo de las imágenes para detectar cámaras que requieran reemplazo o ajustes adicionales.
- **Revisión de configuraciones:** Inspección de los parámetros de grabación y transmisión para garantizar el correcto funcionamiento.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CCTV EDIFICIO CALLE 73						
Ítem	**Nombre del Dispositivo**	**Referencia**	**Grabador**	**Dirección IP**	**Visualización**	**Observaciones**
1	Cámara 6 pasillo P8	HIKVISION	2	192.168.1.14	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
2	Cámara 4 pasillo P6	HIKVISION	2	192.168.1.15	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
3	Cámara 5 pasillo P7	HIKVISION	2	192.168.1.16	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
4	Cámara 3 pasillo P5	HIKVISION	2	192.168.1.17	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
5	Cámara 8 pasillo P10	HIKVISION	2	192.168.1.18	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
6	Cámara 2 pasillo P4	HIKVISION	2	192.168.1.19	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
7	Cámara 1 pasillo P3	HIKVISION	2	192.168.1.20	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el

						ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
8	Cámara 7 pasillo P9	HIKVISION	2	192.168.1.21	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
9	PTZ Secretaria laboral P2	HIKVISION	1	192.168.1.24	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
10	PTZ Sistemas P8	HIKVISION	1	192.168.1.26	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
11	PTZ Pasillo P2	HIKVISION	1	192.168.1.27	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
12	PTZ sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.29	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
13	PTZ Recepción P1	HIKVISION	1	192.168.1.32	OK	El PTZ se encuentra en mal estado debido a que la imagen que suministra presenta un tono morado, causado por el desgaste en el lente.
14	PTZ Pasillo P1	HIKVISION	1	192.168.1.33	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
15	PTZ Pasillo sótano 1	HIKVISION	1	192.168.1.34	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
16	PTZ Pasillo sótano 2	HIKVISION	1	192.168.1.35	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
17	PTZ Plazoleta iglesia	HIKVISION	1	192.168.1.36	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
18	PTZ Calle 73 Externa Parqueadero	HIKVISION	1	192.168.1.37	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
19	PTZ Terraza P10	HIKVISION	1	192.168.1.25	OK	El PTZ se encuentra en mal estado debido a que la imagen que suministra presenta un tono morado, causado por el desgaste en el lente.
20	PTZ Ascensores sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.30	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
21	PTZ entrada sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.31	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
22	PTZ cafetería sótano 1	HIKVISION	1	192.168.1.22	OK	El PTZ se encuentra en mal estado debido a que la imagen que suministra presenta un tono morado, causado por el desgaste en el lente.

23	PTZ Parqueadero sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.23	OK	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
24	Recepción piso 1	HILOOK / IPC-T621H-Z	1	192.168.1.64	OK	Se realizó la instalación de la cámara, en el punto ciego que se hallaba en la recepción del piso 1 costado SUR.



4.3. Estado final: Después de realizar las actividades de mantenimiento:

- La mayoría de las cámaras operan en condiciones adecuadas.
- Persisten problemas en algunas cámaras, como imágenes con falta de definición o problemas con colorimetría, lo que limita la capacidad de observar detalles específicos.

4.4. Recomendaciones: Se recomienda sustituir las cámaras que presentan deficiencias irreparables o que han alcanzado su vida útil.



5. Instalación cámara IP en Recepción P1.

5.1. Actividad realizada: Se llevó a cabo la instalación de una cámara IP en la recepción del edificio para cubrir un área que previamente no estaba monitoreada por el sistema de videovigilancia. Las actividades realizadas incluyeron:

- **Instalación del cableado:** Se tendió y organizó el cableado necesario para la conexión de la cámara al sistema de monitoreo.
- **Fijación de la cámara:** La cámara fue instalada en un punto estratégico que permite una cobertura óptima de la recepción.
- **Configuración del dispositivo:** Se configuró la cámara para integrarla al sistema de videovigilancia, asegurando su conexión y transmisión de datos hacia el cuarto de control.

A continuación, se presenta una tabla con las características técnicas de la cámara instalada:

Cámara instalada en recepción							
Ítem	Nombre	**Referencia**	**NVR**	**Dirección IP**	**Usuario**	**Contraseña**	**Observación**
1	Recepción piso 1	HILOOK / IPC-T621H-Z	1	192.168.1.64	Admin	Utcsj2019	Se realizó la instalación de la cámara, en el punto ciego que se hallaba en la recepción del piso 1 costado SUR.


CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CCTV EDIFICIO CALLE 73

Ítem	Nombre del Dispositivo	Referencia	Grabador	Dirección IP	Visualización	DD/MM/AA	Observaciones
1	Cámara 6 pasillo P8	HIKVISION	2	192.168.1.14	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
2	Cámara 4 pasillo P6	HIKVISION	2	192.168.1.15	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
3	Cámara 5 pasillo P7	HIKVISION	2	192.168.1.16	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
4	Cámara 3 pasillo P5	HIKVISION	2	192.168.1.17	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
5	Cámara 8 pasillo P10	HIKVISION	2	192.168.1.18	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
6	Cámara 2 pasillo P4	HIKVISION	2	192.168.1.19	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
7	Cámara 1 pasillo P3	HIKVISION	2	192.168.1.20	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
8	Cámara 7 pasillo P9	HIKVISION	2	192.168.1.21	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
9	PTZ Secretaria laboral P2	HIKVISION	1	192.168.1.24	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
10	PTZ Sistemas P8	HIKVISION	1	192.168.1.26	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
11	PTZ Pasillo P2	HIKVISION	1	192.168.1.27	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
12	PTZ sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.29	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
13	PTZ Recepción P1	HIKVISION	1	192.168.1.32	OK	20/11/2024	El PTZ se encuentra en mal estado debido a que la imagen que suministra presenta un tono morado, causado por el desgaste en el lente.
14	PTZ Pasillo P1	HIKVISION	1	192.168.1.33	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.

15	PTZ Pasillo sótano 1	HIKVISION	1	192.168.1.34	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
16	PTZ Pasillo sótano 2	HIKVISION	1	192.168.1.35	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
17	PTZ Plazoleta iglesia	HIKVISION	1	192.168.1.36	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
18	PTZ Calle 73 Externa Parqueadero	HIKVISION	1	192.168.1.37	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
19	PTZ Terraza P10	HIKVISION	1	192.168.1.25	OK	20/11/2024	El PTZ se encuentra en mal estado debido a que la imagen que suministra presenta un tono morado, causado por el desgaste en el lente.
20	PTZ Ascensores sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.30	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
21	PTZ entrada sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.31	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
22	PTZ cafetería sótano 1	HIKVISION	1	192.168.1.22	OK	20/11/2024	El PTZ se encuentra en mal estado debido a que la imagen que suministra presenta un tono morado, causado por el desgaste en el lente.
23	PTZ Parqueadero sótano 3	HIKVISION	1	192.168.1.23	OK	20/11/2024	Se realizó el mantenimiento preventivo de la cámara, que incluyó una limpieza interna y externa, la verificación de conexiones y el ajuste del enfoque para garantizar la mejor calidad de visualización posible.
24	Recepción piso 1	HILOOK / IPC-T621H-Z	1	192.168.1.64	OK	20/11/2024	Se realizó la instalación de la cámara, en el punto ciego que se hallaba en la recepción del piso 1 costado SUR.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CCTV PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Referencia	Ubicación	Dirección IP Servidor	Características Del Producto	Visualización	DD/MM/AA	Observaciones
1	Equipo de administración de video	Hikvision/HikCentral/ VSS/Base/HW/D18M	Cuarto monitoreo	192.168.1.2	Equipo de gestión de video	OK	20/11/2024	El equipo quedó en funcionamiento luego de realizar las correcciones y configuraciones necesarios.
2	Grabador de video 1	NVR DS-96064NI-I16	Cuarto monitoreo	192.168.1.11	Grabador de video	OK	20/11/2024	Se realizo mantenimiento preventivo confirmando la operatividad del grabador.
3	Grabador de video 2	NVR DS-96064NI-I16	Cuarto monitoreo	192.168.1.12	Grabador de video	OK	20/11/2024	Se realizo mantenimiento preventivo confirmando la operatividad del grabador.
4	SWICHT CCTV	Hikvision / DS-3E2528P	Cuarto monitoreo	N/A	Swicht cctv	OK	20/11/2024	El swicht se encuentra operativo
5	SWICHT CCTV	Hikvision / DS-3E2528P	Cuarto monitoreo	N/A	Swicht cctv	OK	20/11/2024	El swicht se encuentra operativo
6	UPS	CHICAGO DIGITAL POWER / UPO11-3RT AX	Cuarto monitoreo	N/A	UPS 3KVA sistema de video	OK	20/11/2024	La UPS, presenta problemas de funcionamiento, se realizo mantenimiento preventivo y se determinó que es necesario su reemplazo
6	Monitor 18"	HIKVISIÓN	Cuarto monitoreo	N/A	Monitor 18"	OK	20/11/2024	El monitor se halla en buen estado.
6	Monitor 18"	HIKVISIÓN	Cuarto monitoreo	N/A	Monitor 18"	OK	20/11/2024	El monitor se halla en buen estado.
6	Monitor 43"	HIKVISIÓN	Cuarto monitoreo	N/A	Monitor 43"	OK	20/11/2024	El monitor se halla en buen estado.

INFORME DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CONTROL DE ACCESOS - CONTRATO 095 DE 2023

Lugar: Bogotá DC, Edificio calle 73

Fecha: Noviembre de 2024

1. **Mantenimiento preventivo y correctivo molinete Sótano 3.**


1.1. Estado inicial: El molinete se encuentra fuera de servicio debido a fallas internas que impiden su correcto funcionamiento. Por este motivo, se ha determinado que es necesario proceder con el reemplazo completo de la unidad por un molinete nuevo, asegurando así la continuidad y fiabilidad del sistema de control de acceso.

1.2. Actividades realizadas: El molinete previamente instalado en el sistema de control de acceso presentó fallas internas que llevaron a su desactivación. Tras evaluar la situación, se decidió proceder con el reemplazo del equipo defectuoso por uno nuevo, asegurando así el mantenimiento adecuado del sistema y su funcionamiento eficiente. A continuación, se describen las actividades realizadas para llevar a cabo el reemplazo del molinete:

- **Desmontaje del Molinete Averiado:** Se realizó el desmonte completo del molinete defectuoso, desconectando adecuadamente todos los componentes eléctricos y mecánicos asociados.
- **Adecuación del Espacio:** Se preparó el espacio de instalación para el nuevo molinete, realizando ajustes necesarios en la infraestructura para garantizar su correcta fijación.
- **Instalación del Nuevo Molinete:** Una vez preparado el área, se fijó el nuevo molinete, conectando las lectoras, la tarjeta de control, el servidor y los dispositivos adicionales necesarios para su integración en el sistema de control de acceso.
- **Pruebas Operativas:** Se realizaron pruebas completas del molinete para verificar su correcto funcionamiento, las cuales confirmaron que el equipo opera de manera correcta.

A continuación, se presentan las características técnicas del nuevo molinete instalado:

MOLINETES									
Ítem	**Referencia**	**Ubicación**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Pruebas**			**DD/MM/AA**	**Observaciones**
					Activación Lectora	**Activación Evento**	**Activación Pulso**		
2	API1000HD	Sótano 3	ACCESS PRO	OK	OK	OK	OK	13/11/2024	Se instaló un nuevo molinete en el sótano 3, realizando las adecuaciones necesarias en el espacio, así como las conexiones y configuraciones requeridas para activar el control de acceso. Esta instalación reemplaza al molinete anterior, el cual estaba averiado.



1.3. Estado final: Tras la instalación del nuevo molinete y la realización de las actividades de configuración y pruebas correspondientes, se confirma que el equipo se encuentra completamente operativo y en buen estado de funcionamiento.

2. Mantenimiento preventivo molinete recepción.


2.1. Estado inicial: El molinete se encontraba operativo y sin problemas en su funcionamiento al momento de la inspección inicial.

2.2. Actividades realizadas: Se ejecutaron las siguientes acciones durante el mantenimiento preventivo del molinete ubicado en la recepción del edificio:

- Limpieza interna y externa del molinete para garantizar un funcionamiento libre de obstrucciones.
- Lubricación y ajuste de las piezas mecánicas para asegurar su operatividad y prevenir desgaste prematuro.
- Medición de voltaje para verificar que se encontrara dentro de los parámetros óptimos de funcionamiento.
- Revisión exhaustiva de las conexiones para detectar posibles fallos o desconexiones.
- Realización de pruebas operativas que confirmaron el funcionamiento adecuado del molinete.

A continuación, se presentan las características técnicas del molinete:

MOLINETES								
Ítem	**Referencia**	**Ubicación**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Activación Lectora**	**Activación Evento**	**Activación Pulso**	**Observaciones**
1	No visible	Recepción	Desconocida	OK	OK	OK	OK	Se realizó un mantenimiento preventivo del molinete, verificando voltajes y conexiones. Además, se ajustaron y lubricaron las partes mecánicas, y se llevó a cabo una limpieza tanto interna como externa del equipo, finalizando con pruebas operativas.





2.3. Estado final: El molinete fue dejado operativo y en buen estado de funcionamiento después de completar las actividades de mantenimiento preventivo descritas anteriormente.




3. Mantenimiento preventivo y correctivo servidor de control de acceso:

3.1. Estado inicial: Se detectó que el equipo de registros se encontraba inoperativo al momento de la revisión. Al intentar encenderlo, no mostraba imagen ni respondía a los comandos iniciales de arranque.

3.2. Actividades realizadas: Las tareas realizadas de mantenimiento preventivo y correctivo incluyeron:

- **Revisión del hardware:** Se identificó que la pila de la placa madre estaba descargada, procediendo a su reemplazo.
- **Limpieza interna y externa:** Eliminación de polvo y suciedad para mejorar el rendimiento y prevenir fallas adicionales.
- **Ajuste de conexiones:** Verificación y corrección de cables internos y externos para garantizar la transmisión de energía y datos.
- **Configuración del software:** Se reconfiguró el dispositivo como servidor del sistema de control de accesos.
- **Pruebas funcionales:** Se realizaron pruebas de registro de personal en el sistema, confirmando el correcto almacenamiento y transmisión de datos.
- **Verificación periféricos:** se revisaron y limpiaros los periféricos del equipo como monitor, ratón y teclado.

EQUIPO						
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características Del Producto**	**Observaciones**
1	SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO	PC SMART	RECEPCIÓN	192.168.1.203	Equipo De Control De Acceso	El equipo se encuentra operativo; se realizó una limpieza interna y externa, y muestra un buen funcionamiento.
3	SOFTWARE CONTROL DE ACCESO	ZKAccess 3.5	N/A	N/A	Software Control De Acceso	El software de control de acceso fue instalado y configurado, quedando en operación con los dos molinetes de la sede.
4	MONITOR	PC SMART 22"	RECEPCIÓN	N/A	Monitor de visualización Software ZKAcces 3.5	El monitor se encuentra operativo.

3.3. Estado final: El equipo se dejo en buen estado y operativo este permite registrar personal en el sistema de control de acceso.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE CO							
ACP (Acces control pane							
Ítem	**Serial**	**Descripción**	**Voltaje AC**	**Voltaje DC**	**Ubicación**	**Dirección IP**	**In**
							LED POWER
1	CO2K222860038	ZKTeco C3-200	119.5 V	12V	Molinete Recepción	192.168.1.201	Encendido
2	CO2K222860103	ZKTeco C3-200	119.5 V	12V	Molinete S3	192.168.1.202	Encendido

NTROL DE ACCESO EDIFICIO SEDE CALLE 73			
I)			
spección Visual			Observaciones
LED RUN	LED LINK	Fecha	
		DD/MM/AA	
Encendido	Encendido	15/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de la tarjeta, que incluyó la medición de voltajes, revisión y ajuste de conexiones, así como la realización de pruebas para asegurar su correcto funcionamiento.
Encendido	Encendido	15/11/2024	Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de la tarjeta, que incluyó la medición de voltajes, revisión y ajuste de conexiones, así como la realización de pruebas para asegurar su correcto funcionamiento.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE ACCESO EDIFICIO CALLE 73										
EQUIPOS										
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Referencia**	**Ubicación**	**Dirección IP Servidor**	**Características Del Producto**	**Pruebas**				**Observaciones**
						Visualización	**Ping "dirección**		**Fecha**	
							Valido	No Valido	DD/MM/AA	
1	EQUIPO DE REGISTROS	PC SMART	RECEPCIÓN	192.168.1.203	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		15/11/2024	El equipo se encuentra operativo; se realizó una limpieza interna y externa, y muestra un buen funcionamiento.
3	SOFTWARE CONTROL DE ACCESO	ZKAccess 3.5	N/A	N/A	Software Control De Acceso	OK		N/A	15/11/2024	El software de control de acceso fue instalado y configurado, quedando en operación con los dos molinetes de la sede.
4	MONITOR	PC SMART 22"	RECEPCIÓN	N/A	Monitor de visualización Software ZKAcces 3.5	OK		N/A	15/11/2024	El monitor se encuentra operativo.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE ACCESO EDIFICIO SEDE CALLE 73								
LECTORAS								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Pruebas**				**Observaciones**
				Liberación Pulso	**Activación Lectora**	**Activación Evento**	**Fecha**	
							DD/MM/AA	
1	Torniquete Entrada Recepción	SIEMENS-ARS6311-RX	OK	OK	OK	OK	15/11/2024	Se realizó la limpieza de la lectora y se verificaron sus conexiones y funcionamiento.
2	Trinquete Salida Recepción	SIEMENS-ARS6311-RX	OK	OK	OK	OK	15/11/2024	Se realizó la limpieza de la lectora y se verificaron sus conexiones y funcionamiento.
3	Trinquete Entrada S3	SIEMENS-ARS6311-RX	OK	OK	OK	OK	15/11/2024	Se realizó la limpieza de la lectora y se verificaron sus conexiones y funcionamiento.
4	Trinquete Salida S3	SIEMENS-ARS6311-RX	OK	OK	OK	OK	15/11/2024	Se realizó la limpieza de la lectora y se verificaron sus conexiones y funcionamiento.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 095 DE 2023 SISTEMA DE ACCESO EDIFICIO SEDE CALLE73									
MOLINETES									
Ítem	**Referencia**	**Ubicación**	**Marca**	**Inspección Visual**	**Pruebas**				**Observaciones**
					Activación Lectora	**Activación Evento**	**Activación Pulso**	**Fecha**	
								DD/MM/AA	
1	No visible	Recepción	Desconocida	OK	OK	OK	OK	15/11/2024	Se realizó un mantenimiento preventivo del molinete, verificando voltajes y conexiones. Además, se ajustaron y lubricaron las partes mecánicas, y se llevó a cabo una limpieza tanto interna como externa del equipo, finalizando con pruebas operativas.
2	API1000HD	Sótano 3	ACCESS PRO	OK	OK	OK	OK	15/11/2024	Se instaló un nuevo molinete en el sótano 3, realizando las adecuaciones necesarias en el espacio, así como las conexiones y configuraciones requeridas para activar el control de acceso. Esta instalación reemplaza al molinete anterior, el cual estaba averiado.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Entidad	**La Nación - Consejo Superior de la Judicatura**		**Contrato / Convenio**	**No. interno**	095 de 2023
Fecha reporte	13/12/2024	**Ficha No.** 16		**No. SECOP o TVEC**	CO1.PCCNTR.5352038
Supervisor(a) AFCJ	Fernando Jose Murgas Algarín		**Fecha** (AAAA-MM-DD)	**Suscripción**	15 de septiembre de 2023
Supervisión Técnica	**Unidad Responsable**	UNIDAD ADMINISTRATIVA		**Inicio**	20 de septiembre de 2023
	Nombre supervisor(a)	NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA		**Terminación** (inicialmente pactada)	30 de junio de 2024
Interventoría (si aplica)	No aplica			**Terminación definitiva** (incluídas prórrogas, si aplica)	15 de diciembre de 2024
Contratista	**Razón social**	CISEI SAS	**Plazo inicial**	9 meses y 10 días	
	NIT	900.346.062	**Plazo final**	9 meses y 10 días	
Modalidad de Selección	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		**Valor Inicial**	$ 476.215.895,00	
No. proceso de selección	SI-01-2023		**Valor total** (Incluídas adiciones)	$ 642.807.201,73	
Pertenece al Plan Operativo	SI ☐	NO ☑	**% Ejecución presupuestal**	**82,92%**	
Link consulta en SECOP o TVEC	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIde		**% Avance Tiempo**	**89,91%**	
			Entregables (si aplica)	**28,57%**	
Objeto	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central.		**Lugar de ejecución**	Bogotá	

Póliza Garantía Única de Cumplimiento No.	660 47 994000025433	**Aseguradora**	**Vigencia**		**Amparos**
			Desde	**Hasta**	
Fecha aprobación	miércoles, 20 de septiembre de 2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	15/09/2023	31/10/2024	Cumplimiento
			15/09/2023	30/06/2027	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
			15/09/2023	30/06/2024	Calidad del servicio
			15/09/2023	31/12/2024	Calidad de los bienes

Modificaciones a la póliza

Tipo de modificación	**Fecha**	**Observaciones**

B. MODIFICACIONES

Tipo	**Modificación No.**	**No. SECOP o TVEC**	**Fecha**	**Valor** (Si aplica)	**Desde** (AAAA-MM-DD)	**Hasta** (AAAA-MM-DD)	**Tiempo**	**Comentarios / Observaciones** (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
OTROSÍ	1	CO1.CTRMOD.12715018	22/09/2023	0	No aplica	No aplica	No aplica	De conformidad con el memorando DEAJAGM23-C23 del 20/09/2023 de la Directora Administrativa de la División de Supervisión de Contratos de la DEAJ y la manifestación de asentimiento del Director de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se aclara la designación de supervisión, así: Que la supervisión administrativa, financiera, jurídica y contable está a cargo de DIANA JAHEL BUITRAGO GARAVITO , y que la supervisión técnica y ambiental está a cargo de NESTOR ABDÓN MESA HERRERA.
	2	CO1.PCCNTR.5352038	22/11/2023	0	No aplica	No aplica	No aplica	Conforme memorando DEAJDSCM23-436 de 17/11/2023 del Director Administrativo División de Supervisión de Contratos, se cambia el supervisor del Contrato No. 095 de 2023, función que viene siendo desempeñada por Diana Jahel Buitrago Garavito y que en adelante será desempeñada por por Fernando José Murgas Algarín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.194.666, en su calidad de Profesional Universitario Grado 9 de la División de Supervisión de Contratos o quien haga sus veces. Esta modificación se realiza teniendo en cuenta reubicación de la actual supervisora conforme memorando DEAJM23-265 de 09/11/2023 de la Directora Ejecutiva. La modificación produce efectos a partir de su publicación en SECOP II, para lo cual, se dispone que el supervisor saliente debe presentar al supervisor entrante informe de actividades de ejecución contractual hasta esa fecha, que debe ser publicado por el nuevo supervisor en SECOP II y remitida copia a Unidad de Compras Públicas para que repose en el expediente contractual.
Prorroga	3	CO1.CTRMOD.15970371	28/06/2024	0	1/07/2024	21/08/2024	Un (1) mes y veintiun (21) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-575 de fecha 27 de junio de 2024, del Supervisor Administrativo, Financiero, Jurídico y Contable, se prorroga el Contrato No. 095 de 2023, por un (1) mes y veintiún (21) días, a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2024, con el fin de continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los subsistemas y equipos de seguridad de las diferentes sedes de la Rama Judicial en el nivel central, incluyendo la sede donde funciona el Almacén Central, ubicada en la calle 18 # 32 - 90. La presente prórroga no genera erogación alguna para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
Prorroga y Adición	4	CO1.CTRMOD.16441116	21/08/2024	95.847.352,16	22/08/2024	31/10/2024	Dos (2) mes ydiez (10) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-767 de fecha 12 de agosto de 2024 de la Directora de Supervisión de Contratos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se adiciona el contrato No. 095 de 2023 en la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 95.847.352,16), y se prorroga por dos (2) meses y diez (10) días a partir del 22 de agosto de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024. Esta modificación se realiza con el fin de continuar con el mantenimiento integral, preventivo y correctivo necesarios para los sistemas de seguridad electrónicos para las sedes de la Rama Judicial en el nivel central en aras de garantizar que los mismos funcionen adecuadamente, así como para facilitar su operación y administración.
Proddoga y Adición	5	CO1.CTRMOD.17090138	31/10/2024	70.743.954,57	1/11/2024	15/12/2024	Un (1) mes y quince (15) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-1085 de fecha 31 de octubre de 2024 de la Directora de Supervisión de Contratos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se adiciona el contrato No. 095 de 2023 en la suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($70.743.954,57), y se prorroga por 1 mes y 15 días a partir del 1 de noviembre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024. Esta modificación se realiza con el fin de continuar con el mantenimiento integral, preventivo y correctivo necesarios para los sistemas de seguridad electrónicos y suministro de repuestos para las sedes de la Rama Judicial en el nivel central en aras de garantizar el funcionamiento adecuado, facilitar su operación y administración.
			Total adiciones	**$ 166.591.306,73**				

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	**CDP o asignación VF**		**Rubro(s)** (Posición catálogo del gasto)	**Valor CDP**	**%**	**Registro Presupuestal**		
	No.	**Fecha**				**No.**	**Fecha**	**Valor**
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	14923	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	267623	15/09/2023	37.423.646,00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5723	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	45623	15/09/2023	37.423.646,00
04 - CONSEJO DE ESTADO	6123	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	31623	15/09/2023	37.423.646,00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	5623	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	32423	15/09/2023	37.423.646,00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	4623	02/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	25823	15/09/2023	37.423.646,00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2624	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	624	09/01/2024	57.819.533,00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1624	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	224	10/01/2024	57.819.533,00
04 - CONSEJO DE ESTADO	1224	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	224	09/01/2024	57.819.533,00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	1324	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	324	10/01/2024	57.819.533,00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	1324	09/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	324	09/01/2024	57.819.533,00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	40524	09/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	232824	08/22/2024	19.169.470,44
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	15324	09/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	41624	08/22/2024	19.169.470,43
04 - CONSEJO DE ESTADO	15424	09/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	30824	08/22/2024	19.169.470,43

05 - CORTE CONSTITUCIONAL	11024	09/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	19424	08/22/2024	19.169.470,43
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	10424	09/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	22424	08/22/2024	19.169.470,43
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	51224	18/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	313124	01/11/2024	14.148.790,91
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	18524	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	57224	01/11/2024	14.148.790,91
04 - CONSEJO DE ESTADO	19024	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	39224	01/11/2024	14.148.790,91
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	13624	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	29924	01/11/2024	14.148.790,91
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	12424	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	33324	01/11/2024	14.148.790,91
			Total	**$ 810.302.645,00**	100%		**Total**	**$ 642.807.201,71**

D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 533.046.994,70	**82,92%**
Saldo por pagar a la fecha	$ 109.760.207,01	**17,08%**

Valor anticipo		$ -
Fecha pago anticipo		No aplica

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

No. OP (SIIF)	**Fecha OP**	**Valor**	**% ejecución**	**Factura(s) No.**
469723	30/10/2023	$ 2.192.183,00	0,3%	FV612
371191123	30/10/2023	$ 2.192.183,00	0,3%	FV613
371208023	30/10/2023	$ 2.192.182,00	0,3%	FV614
371220423	30/10/2023	$ 2.192.181,00	0,3%	FV615
371231223	30/10/2023	$ 2.192.183,00	0,3%	FV616
424581523	04/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV630
424589023	04/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV631
424592123	04/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV632
424599323	04/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV633
424602623	04/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV634
470068123	27/12/2023	6.576.547,00	1,0%	FV647
470073823	27/12/2023	6.576.547,00	1,0%	FV661
470096423	27/12/2023	6.576.547,00	1,0%	FV 663
470113123	27/12/2023	6.576.547,00	1,0%	FV662
470117323	27/12/2023	6.576.547,00	1,0%	FV664
24973324	09/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 673
24984924	09/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 674
24990724	09/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 675
24999224	09/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 676
25011224	09/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 677
39382824	26/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 690
39384224	26/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 691
39385024	26/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 692
39385824	26/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 693
39387924	26/02/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 694
87539424	27/03/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 707
87541724	27/03/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 708
87551024	27/03/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 709
87563024	27/03/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 710
87565724	27/03/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 711
129773424	6/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 732
129778624	6/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 733
129782524	6/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 734
129789324	6/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 735
129793824	6/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 737
160358024	28/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 752
160361224	28/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 753
160364724	28/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 754
160372624	28/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 755
160382224	28/05/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 756
218111124	8/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 780
218115824	8/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 781
218117624	8/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 782
218123324	8/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 783
218126824	8/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 784
236077524	19/07/2024	15.501.384,00	2,4%	FV 775
236088524	19/07/2024	15.501.174,00	2,4%	FV 776
236116824	19/07/2024	15.501.107,00	2,4%	FV 777
236134224	19/07/2024	15.500.948,00	2,4%	FV 778
236149124	19/07/2024	15.501.741,00	2,4%	FV 779
253107524	31/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 802
253124324	31/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 803
253131924	31/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 804
253135124	31/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 805
253138924	31/07/2024	6.576.547,00	1,0%	FV 806
300536224	30/08/2024	7.370.336,22	1,1%	FV 833
300543224	30/08/2024	7.370.336,22	1,1%	FV 834
300549224	30/08/2024	7.370.336,22	1,1%	FV 835
300553324	30/08/2024	7.370.336,22	1,1%	FV 836
300563424	2/09/2024	7.370.336,22	1,1%	FV 837
351849024	30/09/2024	5.159.235,35	0,8%	FV 856
351869924	30/09/2024	5.159.235,35	0,8%	FV 857
351897124	30/09/2024	5.159.235,35	0,8%	FV 858
351916024	30/09/2024	5.159.235,35	0,8%	FV 859
351944124	30/09/2024	5.159.235,35	0,8%	FV 860
351849024	30/09/2024	2.456.778,73	0,4%	FV 861
351869924	30/09/2024	2.456.778,73	0,4%	FV 862
351897124	30/09/2024	2.456.778,73	0,4%	FV 863
351916024	30/09/2024	2.456.778,73	0,4%	FV 864
351944124	30/09/2024	2.456.778,73	0,4%	FV 865
390570524	23/10/2024	3.373.900,70	0,5%	FV 876
390572824	23/10/2024	3.996.435,52	0,6%	FV 876
390574824	23/10/2024	3.373.900,70	0,5%	FV 877
390588924	23/10/2024	3.996.435,52	0,6%	FV 877
390609124	23/10/2024	3.373.900,70	0,5%	FV 878
390612924	23/10/2024	3.996.435,52	0,6%	FV 878
390659224	23/10/2024	3.373.900,70	0,5%	FV 879
390671924	23/10/2024	3.996.435,52	0,6%	FV 879
390695024	23/10/2024	3.373.900,70	0,5%	FV 880
390704824	23/10/2024	3.996.435,52	0,6%	FV 880
		7.370.336,22	1,1%	FV 912
		7.370.336,22	1,1%	FV 902
		7.370.336,22	1,1%	FV 903
		7.370.336,22	1,1%	FV 904
		7.370.336,22	1,1%	FV 905
Total pagos SIIF		$ 533.046.994,70	**82,92%**	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	**Soporte / actividad**	**Valor**	**%**
	Total amortizado	$ -	**0,0%**

E. AVANCE DE EJECUCIÓN (Tiempo)

Obligaciones del contratista	**Obligación(es) específica(s) (No.)**	**Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones** (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	**Factura relacionada** No.	Valor	Periodo facturado	**RP a afectar**	**Unidad Ejecutora**	**Fecha de reporte (AAAA-MM-DD)**
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/10/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 13/10/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado mediante memorando DEAJADM23- 1496 de 13/10/2023 del Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV612	$ 2.192.183,00	20 al 30 septiembre 2023	267623	02 - CS JUD	12/10/2023
			FV613	$ 2.192.183,00	20 al 30 septiembre 2023	45623	03 - CS JUS	12/10/2023
			FV614	$ 2.192.182,00	20 al 30 septiembre 2023	31623	04 - CDE	12/10/2023
			FV615	$ 2.192.181,00	20 al 30 septiembre 2023	32423	05 - CCONS	12/10/2023
			FV616	$ 2.192.183,00	20 al 30 septiembre 2023	25823	09 - CNDJ	12/10/2023
		* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/11/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/11/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la	FV630	6.576.547,00	Octubre de 2023	267623	02 - CS JUD	17/11/2023
			FV631	6.576.547,00	Octubre de 2023	45623	03 - CS JUS	17/11/2023

1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado mediante memorando DEAJADM23- 1719 de 17/11/2023 del Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV632	6.576.547,00	Octubre de 2023	31623	04 - CDE	17/11/2023
		FV633	6.576.547,00	Octubre de 2023	32423	05 - CCONS	17/11/2023
		FV634	6.576.547,00	Octubre de 2023	25823	09 - CNDJ	17/11/2023
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/12/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Noviembre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 18/12/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7d vaJHkRdJBt9 zWcx0XwRMMR3w0C	FV647	6.576.547,00	Noviembre 2023	267623	02 - CS JUD	18/12/2023
		FV661	6.576.547,00	Noviembre 2023	45623	03 - CS JUS	18/12/2023
		FV 663	6.576.547,00	Noviembre 2023	31623	04 - CDE	18/12/2023
		FV662	6.576.547,00	Noviembre 2023	32423	05 - CCONS	18/12/2023
		FV664	6.576.547,00	Noviembre 2023	25823	09 - CNDJ	18/12/2023
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 27/12/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Diciembre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 28/12/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7d vaJHkRdJBt9 zWcx0XwRMMR3w0C	FV 673	6.576.547,00	Diciembre 2023	267623	02 - CS JUD	29/12/2023
		FV 674	6.576.547,00	Diciembre 2023	45623	03 - CS JUS	29/12/2023
		FV 675	6.576.547,00	Diciembre 2023	31623	04 - CDE	29/12/2023
		FV 676	6.576.547,00	Diciembre 2023	32423	05 - CCONS	29/12/2023
		FV 677	6.576.547,00	Diciembre 2023	25823	09 - CNDJ	29/12/2023
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/02/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 12/04/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 690	6.576.547,00	Enero 2024	624	02 - CS JUD	15/02/2023
		FV 691	6.576.547,00	Enero 2024	224	03 - CS JUS	15/02/2023
		FV 692	6.576.547,00	Enero 2024	224	04 - CDE	15/02/2023
		FV 693	6.576.547,00	Enero 2024	324	05 - CCONS	15/02/2023
		FV 694	6.576.547,00	Enero 2024	324	09 - CNDJ	15/02/2023
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 01/03/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/03/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 707	6.576.547,00	Febrero 2024	624	02 - CS JUD	19/03/2024
		FV 708	6.576.547,00	Febrero 2024	224	03 - CS JUS	19/03/2024
		FV 709	6.576.547,00	Febrero 2024	224	04 - CDE	19/03/2024
		FV 710	6.576.547,00	Febrero 2024	324	05 - CCONS	19/03/2024
		FV 711	6.576.547,00	Febrero 2024	324	09 - CNDJ	19/03/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 01/03/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/03/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 732	6.576.547,00	Marzo 2024	624	02 - CS JUD	22/04/2024
		FV 733	6.576.547,00	Marzo 2024	224	03 - CS JUS	22/04/2024
		FV 734	6.576.547,00	Marzo 2024	224	04 - CDE	22/04/2024
		FV 735	6.576.547,00	Marzo 2024	324	05 - CCONS	22/04/2024
		FV 737	6.576.547,00	Marzo 2024	324	09 - CNDJ	22/04/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 06/05/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 14/05/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 752	6.576.547,00	Abril 2024	624	02 - CS JUD	17/05/2024
		FV 753	6.576.547,00	Abril 2024	224	03 - CS JUS	17/05/2024
		FV 754	6.576.547,00	Abril 2024	224	04 - CDE	17/05/2024
		FV 755	6.576.547,00	Abril 2024	324	05 - CCONS	17/05/2024
		FV 756	6.576.547,00	Abril 2024	324	09 - CNDJ	17/05/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 06/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link:	FV 780	6.576.547,00	Mayo 2024	624	02 - CS JUD	17/06/2024
		FV 781	6.576.547,00	Mayo 2024	224	03 - CS JUS	17/06/2024
		FV 782	6.576.547,00	Mayo 2024	224	04 - CDE	17/06/2024

/

	contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 783	6.576.547,00	Mayo 2024	324	05 - CCONS	17/06/2024
		FV 784	6.576.547,00	Mayo 2024	324	09 - CNDJ	17/06/2024
15, 16	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Cumplido de entrega y recibo de repuestos del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Autorización de la Cotizacióon * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de18/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 775	15.501.384,00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	267623	02 - CS JUD	25/06/2024
		FV 776	15.501.174,00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	45623	03 - CS JUS	25/06/2024
		FV 777	15.501.107,00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	31623	04 - CDE	25/06/2024
		FV 778	15.500.948,00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	32423	05 - CCONS	25/06/2024
		No. FV 779	15.501.741,00	Septiembre 2023 - Diciembre 2023	25823	09 - CNDJ	25/06/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 12/07/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 08/07/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 802	6.576.547,00	Junio de 2024	624	02 - CS JUD	04/07/2024
		FV 803	6.576.547,00	Junio de 2024	224	03 - CS JUS	04/07/2024
		FV 804	6.576.547,00	Junio de 2024	224	04 - CDE	04/07/2024
		FV 805	6.576.547,00	Junio de 2024	324	05 - CCONS	04/07/2024
		FV 806	6.576.547,00	Junio de 2024	324	09 - CNDJ	04/07/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 12408/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 12/08/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 833	7.370.336,22	Julio de 2024	624	02 - CS JUD	16/08/2024
		FV 834	7.370.336,22	Julio de 2024	224	03 - CS JUS	16/08/2024
		FV 835	7.370.336,22	Julio de 2024	224	04 - CDE	16/08/2024
		FV 836	7.370.336,22	Julio de 2024	324	05 - CCONS	16/08/2024
		FV 837	7.370.336,22	Julio de 2024	324	09 - CNDJ	16/08/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de02/09/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes agosto de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/09/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 856	5.159.235,35	1 al 21 de agosto de 2024	624	02 - CS JUD	18/09/2024
		FV 857	5.159.235,35	1 al 21 de agosto de 2024	224	03 - CS JUS	18/09/2024
		FV 858	5.159.235,35	1 al 21 de agosto de 2024	224	04 - CDE	18/09/2024
		FV 859	5.159.235,35	1 al 21 de agosto de 2024	324	05 - CCONS	18/09/2024
		FV 860	5.159.235,35	1 al 21 de agosto de 2024	324	09 - CNDJ	18/09/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de02/09/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes agosto de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/09/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 861	2.456.778,73	22 al 31 de agosto de 2024	624	02 - CS JUD	18/09/2024
		FV 862	2.456.778,73	22 al 31 de agosto de 2024	224	03 - CS JUS	18/09/2024
		FV 863	2.456.778,73	22 al 31 de agosto de 2024	224	04 - CDE	18/09/2024
		FV 864	2.456.778,73	22 al 31 de agosto de 2024	324	05 - CCONS	18/09/2024
		FV 865	2.456.778,73	22 al 31 de agosto de 2024	324	09 - CNDJ	18/09/2024
	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 30/09/2024.* Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes septiembre de 2024 emitido por CISEI.* Certificación de cumplimiento del servicio prestado de01/10/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato* Se compartió drive en donde seencuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 876	3.373.900,70	1 al 30 de septiembre de 21024	624	02 - CS JUD	01/10/2024
			3.996.435,52	1 al 30 de septiembre de 21024	232824		
		FV 877	3.373.900,70	1 al 30 de septiembre de 21024	224	03 - CS JUS	01/10/2024
			3.996.435,52	1 al 30 de septiembre de 21024	41624		

1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15		FV 878	3.373.900,70	1 al 30 de septiembre de 21024	224	04 - CDE	01/10/2024
			3.996.435,52	1 al 30 de septiembre de 21024	30824		
		FV 879	3.373.900,70	1 al 30 de septiembre de 21024	324	05 - CCONS	01/10/2024
			3.996.435,52	1 al 30 de septiembre de 21024	19424		
		FV 880	3.373.900,70	1 al 30 de septiembre de 21024	324	09 - CNDJ	01/10/2024
			3.996.435,52	1 al 30 de septiembre de 21024	22424		
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 14/11/2024.* Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre de 2024 emitido por CISEI.* Certificación de cumplimiento del servicio prestado de18/11/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato* Se compartió drive en donde seencuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 912	7.370.336,22	1 al 31 de octubre de 21024	232824	02 - CS JUD	01/10/2024
		FV 902	7.370.336,22	1 al 31 de octubre de 21024	41624	03 - CS JUS	01/10/2024
		FV 903	7.370.336,22	1 al 31 de octubre de 21024	30824	04 - CDE	01/10/2024
		FV 904	7.370.336,22	1 al 31 de octubre de 21024	19424	05 - CCONS	01/10/2024
		FV 905	7.370.336,22	1 al 31 de octubre de 21024	22424	09 - CNDJ	01/10/2024
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/12/2024.* Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes noviembre de 2024 emitido por CISEI.* Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 06/12/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato* Se compartió drive en donde seencuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 922	7.370.336,22	1 al 30 de noviembre de 2024	232824	02 - CS JUD	13/12/2024
		FV 923	7.370.336,22	1 al 30 de noviembre de 2024	41624	03 - CS JUS	13/12/2024
		FV 924	7.370.336,22	1 al 30 de noviembre de 2024	30824	04 - CDE	13/12/2024
		FV 925	7.370.336,22	1 al 30 de noviembre de 2024	19424	05 - CCONS	13/12/2024
		FV 926	7.370.336,22	1 al 30 de noviembre de 2024	22424	09 - CNDJ	13/12/2024
						% Ejecución en tiempo (acumulado)	88,66%

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)


Cantidad entregables pactados	Entregable No.	Descripción del bien, producto o servicio PACTADO	Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO	Fecha Recibido	%	% acumulado entregables
14	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. 20 al 30 de septiembre de 2023.	Para el periodo comprendido entre el 20 y el 30 de septiembre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	**28,57%**
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. Octubre de 2023.	Para el mes de octubre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. Noviembre de 2023.	Para el mes de noviembre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. Diciembre de 2023.	Para el mes de Diciembre de 2023, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia.Enero 2024.	Para el mes de Enero de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia.febrero de 2024.	Para el mes de febrero de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	7,14%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. marzo de 2024.	Para el mes de marzo de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	7,14%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia.abril de 2024.	Para el mes de abril de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	7,14%	
	1	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. mayo de 2024.	Para el mes de mayo de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	7,14%	
	0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. junio de 2024.	Para el mes de junio de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	

0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. julio de 2024.	Para el mes de julio de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. agosto de 2024.	Para el mes de agosto de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. septiembre de 2024.	Para el mes de septiembre de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. octubre de 2024.	Para el mes de octubre de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	
0	Repuestos requeridos en el marco de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad del Palacio de Justicia. noviembre de 2024.	Para el mes de noviembre de 2024, no se requirieron repuestos.	N/A	0,00%	

G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA

Fecha presentación requerimiento	Descripción (Causas, hechos)	Alternativas de solución	Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta	Fecha solución	Resultados

FIRMAS

Firma	
Nombre	**FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**
Cargo	Supervisora AFJC Contrato 095 de 2023

Elaboró:	Fernando José Murgas Algarín
Revisó:	Fernando José Murgas Algarín
Aprobó:	Fernando José Murgas Algarín

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
2024/12/13	del 1 al 30 de noviembre de 2024	CISEI SAS	900346062	16	ÚLTIMO PAGO NO

Objeto contractual	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central.	Nombres Supervisores	
		Sup. Técnica	NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA
		Sup. AFJC	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza Cumplimiento No.	660 47 994000025433	Póliza Respons. Civil No.	No aplica
CONTRATO	095 de 2023	CO1.PCCNTR.5352038	Prestación de servicios	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	Fecha aprobación	20/09/2023

Fecha de suscripción	15 de septiembre de 2023	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	30 de junio de 2024
Fecha de inicio (Acta de inicio)	20 de septiembre de 2023	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	15 de diciembre de 2024

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
OTROSÍ	1	CO1.CTRMOD.12715018	22/09/2023	0	No aplica	No aplica	No aplica	De conformidad con el memorando DEAJAGM23- C23 del 20/09/2023 de la Directora Administrativa de la División de Supervisión de Contratos de la DEAJ y la manifestación de asentimiento del Director de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se aclara la designación de supervisión, así: Que la supervisión administrativa, financiera, jurídica y contable está a cargo de DIANA JAHEL BUITRAGO GARAVITO , y que la supervisión técnica y ambiental está a cargo de NESTOR ABDÓN MESA HERRERA.
Cambio de Supervisión	2	CO1.PCCNTR.5352038	22/11/2023	0	No aplica	No aplica	No aplica	Conforme memorando DEAJDSCM23-436 de 17/11/2023 del Director Administrativo División de Supervisión de Contratos, se cambia el supervisor del Contrato No. 095 de 2023, función que viene siendo desempeñada por Diana Jahel Buitrago Garavito y que en adelante será desempeñada por por Fernando José Murgas Algarín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.194.666, en su calidad de Profesional Universitario Grado 9 de la División de Supervisión de Contratos o quien haga sus veces. Esta modificación se realiza teniendo en cuenta reubicación de la actual supervisora conforme memorando DEAJM23-265 de 09/11/2023 de la Directora Ejecutiva. La modificación produce efectos a partir de su publicación en SECOP II, para lo cual, se dispone que el supervisor saliente debe presentar al supervisor entrante informe de actividades de ejecución contractual hasta esa fecha, que debe ser publicado por el nuevo supervisor en SECOP II y remitida copia a Unidad de Compras Públicas para que repose en el expediente contractual.
Prorroga	3	CO1.CTRMOD.15970371	28/06/2024	0	1/07/2024	21/08/2024	Un (1) mes y veintiun (21) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-575 de fecha 27 de junio de 2024, del Supervisor Administrativo, Financiero, Jurídico y Contable, se prorroga el Contrato No. 095 de 2023, por un (1) mes y veintiún (21) días, a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2024, con el fin de continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los subsistemas y equipos de seguridad de las diferentes sedes de la Rama Judicial en el nivel central, incluyendo la sede donde funciona el Almacén Central, ubicada en la calle 18 # 32 - 90. La presente prórroga no genera erogación alguna para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
Prorroga y Adición	4	CO1.CTRMOD.16441116	21/08/2024	95.847.352,16	22/08/2024	31/10/2024	Dos (2) mes ydiez (10) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-767 de fecha 12 de agosto de 2024 de la Directora de Supervisión de Contratos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se adiciona el contrato No. 095 de 2023 en la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 95.847.352,16), y se prorroga por dos (2) meses y diez (10) días a partir del 22 de agosto de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024. Esta modificación se realiza con el fin de continuar con el mantenimiento integral, preventivo y correctivo necesarios para los sistemas de seguridad electrónicos para las sedes de la Rama Judicial en el nivel central en aras de garantizar que los mismos funcionen adecuadamente, así como para facilitar su operación y administración.
Prorroga y Adición	5	CO1.CTRMOD.17090138	31/10/2024	70.743.954,57	1/11/2024	15/12/2024	Un (1) mes y quince (15) dias	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM24-1085 de fecha 31 de octubre de 2024 de la Directora de Supervisión de Contratos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se adiciona el contrato No. 095 de 2023 en la suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($70.743.954,57), y se prorroga por 1 mes y 15 días a partir del 1 de noviembre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024. Esta modificación se realiza con el fin de continuar con el mantenimiento integral, preventivo y correctivo necesarios para los sistemas de seguridad electrónicos y suministro de repuestos para las sedes de la Rama Judicial en el nivel central en aras de garantizar el funcionamiento adecuado, facilitar su operación y administración.
			Total adiciones	$ 166.591.306,73				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP No.	CDP Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal No.	Registro Presupuestal Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	14923	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	267623	$ 37.423.646,00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5723	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	45623	$ 37.423.646,00
04 - CONSEJO DE ESTADO	6123	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	31623	$ 37.423.646,00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	5623	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	32423	$ 37.423.646,00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	4623	2/03/2023	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	69.000.000,00	9%	25823	$ 37.423.646,00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2624	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	624	$ 57.819.533,00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1624	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	224	$ 57.819.533,00
04 - CONSEJO DE ESTADO	1224	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	224	$ 57.819.533,00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	1324	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	324	$ 57.819.533,00
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	1324	97/01/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	57.819.533,00	7%	324	$ 57.819.533,00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	40524	9/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	232824	$ 19.169.470,44
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	15324	9/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	41624	$ 19.169.470,43
04 - CONSEJO DE ESTADO	15424	9/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	30824	$ 19.169.470,43
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	11024	9/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	19424	$ 19.169.470,43
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	10424	9/08/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	19.169.471,00	2%	22424	$ 19.169.470,43
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	51224	18/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	313124	$ 14.148.790,91
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	18524	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	57224	$ 14.148.790,91
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	19024	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	39224	$ 14.148.790,91
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	13624	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	29924	$ 14.148.790,91
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	12424	09/10/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.071.525,00	2%	33324	$ 14.148.790,91
			Total	810.302.645,00	100%	$ 642.807.201,71	

Valor inicial del contrato	$ 476.215.895,00		
Valor de la Adición	$ 166.591.306,73		
Valor total (Incluídas adiciones)	$ 642.807.201,73		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 533.046.994,70	82,92%	

Saldo por pagar a la fecha	$ 109.760.207,01		
Valor anticipo (Si aplica)	0%	$ -	

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada
469723	30/10/2023	$ 2.192.183,00	0,3%	FV612
371191123	30/10/2023	$ 2.192.183,00	0,3%	FV613
371208023	30/10/2023	$ 2.192.182,00	0,3%	FV614
371220423	30/10/2023	$ 2.192.181,00	0,3%	FV615
371231223	30/10/2023	$ 2.192.183,00	0,3%	FV616

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	Soporte / actividad	Valor	%

424581523	4/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV630
424589023	4/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV631
424592123	4/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV632
424599323	4/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV633
424602623	4/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV634
470068123	27/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV647
470073823	27/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV661
470096423	27/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 663
470113123	27/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV662
470117323	27/12/2023	$ 6.576.547,00	1,0%	FV664
24973324	9/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 673
24984924	9/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 674
24990724	9/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 675
24999224	9/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 676
25011224	9/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 677
39382824	26/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 690
39384224	26/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 691
39385024	26/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 692
39385824	26/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 693
39387924	26/02/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 694
87539424	27/03/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV707
87541724	27/03/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV708
87551024	27/03/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV709
87563024	27/03/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV710
87565724	27/03/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV711
129773424	6/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV732
129778624	6/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV733
129782524	6/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV734
129789324	6/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV735
129793824	6/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV736
160358024	28/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 752
160361224	28/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 753
160364724	28/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 754
160372624	28/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 755
160382224	28/05/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 756
218111124	8/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 780
218115824	8/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 781
218117624	8/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 782
218123324	8/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 783
218126824	8/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 784
236077524	19/07/2024	$ 15.501.384,00	2,4%	FV 775
236088524	19/07/2024	$ 15.501.174,00	2,4%	FV 776
236116824	19/07/2024	$ 15.501.107,00	2,4%	FV 777
236134224	19/07/2024	$ 15.500.948,00	2,4%	FV 778
236149124	19/07/2024	$ 15.501.741,00	2,4%	FV 779
253107524	31/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 802
253124324	31/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 803
253131924	31/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 804
253135124	31/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 805
253138924	31/07/2024	$ 6.576.547,00	1,0%	FV 806
300536224	30/08/2024	$ 7.370.336,22	1,1%	FV 833
300543224	30/08/2024	$ 7.370.336,22	1,1%	FV 834
300549224	30/08/2024	$ 7.370.336,22	1,1%	FV 835
300553324	30/08/2024	$ 7.370.336,22	1,1%	FV 836
300563424	2/09/2024	$ 7.370.336,22	1,1%	FV 837
351849024	30/09/2024	$ 5.159.235,35	0,8%	FV 856
351869924	30/09/2024	$ 5.159.235,35	0,8%	FV 857
351897124	30/09/2024	$ 5.159.235,35	0,8%	FV 858
351916024	30/09/2024	$ 5.159.235,35	0,8%	FV 859
351944124	30/09/2024	$ 5.159.235,35	0,8%	FV 860
351849024	30/09/2024	$ 2.456.778,73	0,4%	FV 861
351869924	30/09/2024	$ 2.456.778,73	0,4%	FV 862
351897124	30/09/2024	$ 2.456.778,73	0,4%	FV 863
351916024	30/09/2024	$ 2.456.778,73	0,4%	FV 864
351944124	30/09/2024	$ 2.456.778,73	0,4%	FV 865
390570524	23/10/2024	$ 3.373.900,70	0,5%	FV 876
390572824	23/10/2024	$ 3.996.435,52	0,6%	FV 876
390574824	23/10/2024	$ 3.373.900,70	0,5%	FV 877
390588924	23/10/2024	$ 3.996.435,52	0,6%	FV 877
390609124	23/10/2024	$ 3.373.900,70	0,5%	FV 878
390612924	23/10/2024	$ 3.996.435,52	0,6%	FV 878
390659224	23/10/2024	$ 3.373.900,70	0,5%	FV 879
390671924	23/10/2024	$ 3.996.435,52	0,6%	FV 879
390695024	23/10/2024	$ 3.373.900,70	0,5%	FV 880
390704824	23/10/2024	$ 3.996.435,52	0,6%	FV 880
		$ 7.370.336,22	1,1%	FV 912
		$ 7.370.336,22	1,1%	FV 902
		$ 7.370.336,22	1,1%	FV 903
		$ 7.370.336,22	1,1%	FV 904
		$ 7.370.336,22	1,1%	FV 905
	Total pagos SIIF	$ 533.046.994,70	82,92%	

Total amortizado	$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO → → → **del 1 al 30 de noviembre de 2024**

Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución para el periodo del informe
OBLIGACIONES GENERALES 1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan presentarse, obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 4. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento. 5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1. Prestar el servicio de mantenimiento integral, preventivo mensual y correctivo a los equipos y sistemas de seguridad instalados que se presenten durante la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el anexo técnico del pliego de condiciones y las recomendaciones propias de los equipos y software según fabricantes, así como con el tiempo pactado, establecidas en el estudio previo, análisis del sector, pliegos de condiciones, anexos, adendas y el contrato. 2. Suministrar al supervisor la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 3. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 4. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del contrato. 5. Responder por el personal a su cargo. En el evento que se presenten fugas de información o se haga indebida utilización de ésta como consecuencia de la actividad desarrollada, el contratista responderá civil, fiscal y penalmente por estos hechos. 6. Contratar bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente, idóneo, calificado y necesario para la ejecución del objeto del contrato y supervisarlo de manera directa y oportuna. 7. Informar toda modificación, suspensión y reinicio del contrato a la compañía aseguradora, a efectos de ampliar las garantías y publicarlas en la plataforma del SECOP II del contrato para su aprobación. 8. Dar cumplimiento a sus obligaciones con el sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del contratista, de estas obligaciones para con sus empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la garantía en los amparos de cumplimiento y de salarios y prestaciones. 9. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, y a la finalización del mismo presentar constancia de cumplimiento de los aportes expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150, cuando para ello hubiere lugar. 10. Brindar al supervisor la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores objeto del contrato. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no reconocerá costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidación del contrato. 11. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del servicio que se contrata. 12. Prestar el servicio objeto del contrato, con el personal del equipo mínimo de trabajo exigido, de conformidad con lo indicado en las especificaciones técnicas. 13. Ejecutar las labores de mantenimientos preventivos mensuales y correctivos objeto del contrato, con personal experimentado para intervenir equipos de la marca y características de los sistemas de control de acceso (SIPASS), video (VECTIS), detección de incendios (SYGMASYS) de los equipos descritos por la entidad, de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 6:00 pm y atender llamados de emergencia, los cuales deberán tener respuesta efectiva en un plazo no mayor de 3 horas, en días hábiles y festivos. 14. Contar con apoyo de personal de la firma Siemens, para emitir conceptos o soluciones que requieran los equipos o software incluidos en el contrato. 15. Ejecutar las rutinas de mantenimiento que la firma fabricante de los equipos tiene establecidas según su protocolo técnico y cambiar los componentes en los que se hayan establecido deterioro o desgaste natural como consecuencia de su trabajo continuo. En caso de repuestos, estos deben ser autorizado por el supervisor e instalados y facturados por el Contratista de forma independiente, con cargo a la bolsa de repuestos. 16. Suministrar y entregar instalados y en funcionamiento, todos los repuestos que sean cobrables y que requiera el sistema para su correcto funcionamiento, previa aprobación de la cotización por parte de la entidad. Los repuestos serán aprobados por parte de la entidad cuando se verifique que los valores se encuentran ajustados a los precios del mercado. Para el caso que el repuesto sea exclusividad de una firma, se presentará verificación del precio del mercado con sus distribuidores autorizados en Colombia.	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/10/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 13/10/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado mediante memorando DEAJADM23-1496 de 13/10/2023 del Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9 zWcx0XwRMMR3w0C	FV612	$ 2.192.183,00	267623	02 - CS JUD	1,71%
			FV613	$ 2.192.183,00	45623	03 - CS JUS	
			FV614	$ 2.192.182,00	31623	04 - CDE	
			FV615	$ 2.192.181,00	32423	05 - CCONS	
			FV616	$ 2.192.183,00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/11/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/11/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado mediante memorando DEAJADM23-1719 de 17/11/2023 del Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9 zWcx0XwRMMR3w0C	FV630	$ 6.576.547,00	267623	02 - CS JUD	5,12%
			FV631	$ 6.576.547,00	45623	03 - CS JUS	
			FV632	$ 6.576.547,00	31623	04 - CDE	
			FV633	$ 6.576.547,00	32423	05 - CCONS	
			FV634	$ 6.576.547,00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 10/12/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Noviembre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 18/12/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9 zWcx0XwRMMR3w0C	FV647	$ 6.576.547,00	267623	02 - CS JUD	5,12%
			FV661	$ 6.576.547,00	45623	03 - CS JUS	
			FV 663	$ 6.576.547,00	31623	04 - CDE	
			FV662	$ 6.576.547,00	32423	05 - CCONS	
			FV664	$ 6.576.547,00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 27/12/2023. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Diciembre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 28/12/2023 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato, enviado. * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FgcO7dvaJHkRdJBt9 zWcx0XwRMMR3w0C	FV 673	$ 6.576.547,00	267623	02 - CS JUD	5,12%
			FV 674	$ 6.576.547,00	45623	03 - CS JUS	
			FV 675	$ 6.576.547,00	31623	04 - CDE	
			FV 676	$ 6.576.547,00	32423	05 - CCONS	
			FV 677	$ 6.576.547,00	25823	09 - CNDJ	
	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/02/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 12/04/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 690	$ 6.576.547,00	624	02 - CS JUD	5,12%
			FV 691	$ 6.576.547,00	224	03 - CS JUS	
			FV 692	$ 6.576.547,00	224	04 - CDE	
			FV 693	$ 6.576.547,00	324	05 - CCONS	
			FV 694	$ 6.576.547,00	324	09 - CNDJ	
		* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 01/03/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido	FV 707	$ 6.576.547,00	624	02 - CS JUD	

1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 15/03/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 708	$ 6.576.547,00	224	03 - CS JUS	**5,12%**
		FV 709	$ 6.576.547,00	224	04 - CDE	
		FV 710	$ 6.576.547,00	324	05 - CCONS	
		FV 711	$ 6.576.547,00	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/04/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/04/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 732	$ 6.576.547,00	624	02 - CS JUD	**5,12%**
		FV 733	$ 6.576.547,00	224	03 - CS JUS	
		FV 734	$ 6.576.547,00	224	04 - CDE	
		FV 735	$ 6.576.547,00	324	05 - CCONS	
		FV 737	$ 6.576.547,00	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 06/05/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 14/05/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 752	$ 6.576.547,00	624	02 - CS JUD	**5,12%**
		FV 753	$ 6.576.547,00	224	03 - CS JUS	
		FV 754	$ 6.576.547,00	224	04 - CDE	
		FV 755	$ 6.576.547,00	324	05 - CCONS	
		FV 756	$ 6.576.547,00	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes mayo de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 06/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 780	$ 6.576.547,00	624	02 - CS JUD	
		FV 781	$ 6.576.547,00	224	03 - CS JUS	
		FV 782	$ 6.576.547,00	224	04 - CDE	**5,12%**
		FV 783	$ 6.576.547,00	324	05 - CCONS	
		FV 784	$ 6.576.547,00	324	09 - CNDJ	
15 y 16	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 04/06/2024. * Cumplido de entrega y recibo de repuestos del servicio prestado mes abril de 2024 emitido por CISEI. *Constancia de aprobación de cotización de repuestos. del 23 de febrero de 2024 * Cumplido de recibido de repúesto del 19/06/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 775	15.501.384,00	267623	02 - CS JUD	
		FV 776	15.501.174,00	45623	03 - CS JUS	
		FV 777	15.501.107,00	31623	04 - CDE	**12,06%**
		FV 778	15.500.948,00	32423	05 - CCONS	
		FV 779	15.501.741,00	25823	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 12/07/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Junio de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 08/07/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 802	$ 6.576.547,00	624	02 - CS JUD	**5,12%**
		FV 803	$ 6.576.547,00	224	03 - CS JUS	
		FV 804	$ 6.576.547,00	224	04 - CDE	
		FV 805	$ 6.576.547,00	324	05 - CCONS	
		FV 806	$ 6.576.547,00	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 14/08/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes Julio de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 12/08/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 833	$ 7.370.336,22	624	02 - CS JUD	
		FV 834	$ 7.370.336,22	224	03 - CS JUS	
		FV 835	$ 7.370.336,22	224	04 - CDE	**5,73%**
		FV 836	$ 7.370.336,22	324	05 - CCONS	
		FV 837	$ 7.370.336,22	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de02/09/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes agosto de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/09/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 856	$ 5.159.235,35	624	02 - CS JUD	
		FV 857	$ 5.159.235,35	224	03 - CS JUS	
		FV 858	$ 5.159.235,35	224	04 - CDE	**4,01%**
		FV 859	$ 5.159.235,35	324	05 - CCONS	
		FV 860	$ 5.159.235,35	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de02/09/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes agosto de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/09/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 861	$ 2.456.778,73	624	02 - CS JUD	
		FV 862	$ 2.456.778,73	224	03 - CS JUS	
		FV 863	$ 2.456.778,73	224	04 - CDE	**1,91%**
		FV 864	$ 2.456.778,73	324	05 - CCONS	
		FV 865	$ 2.456.778,73	324	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de02/09/2024. * Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes agosto de 2024 emitido por CISEI. * Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 09/09/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato * Se compartió drive en donde se encuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 876	$ 3.373.900,70	624	02 - CS JUD	**5,73%**
			$ 3.996.435,52	232824		
		FV 877	$ 3.373.900,70	224	03 - CS JUS	
			$ 3.996.435,52	41624		
		FV 878	$ 3.373.900,70	224	04 - CDE	
			$ 3.996.435,52	30824		
		FV 879	$ 3.373.900,70	324	05 - CCONS	

		FV 879	$ 3.996.435,52	19424	05 - CCONS	
		FV 880	$ 3.373.900,70	324	09 - CNDJ	
			$ 3.996.435,52	22424		
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 14/11/2024.* Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes octubre de 2024 emitido por CISEI.* Certificación de cumplimiento del servicio prestado de18/11/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato* Se compartió drive en donde seencuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 912	$ 7.370.336,22	232824	02 - CS JUD	**5,73%**
		FV 902	$ 7.370.336,22	41624	03 - CS JUS	
		FV 903	$ 7.370.336,22	30824	04 - CDE	
		FV 904	$ 7.370.336,22	19424	05 - CCONS	
		FV 905	$ 7.370.336,22	22424	09 - CNDJ	
1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15	* Certificación de pago y paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por la representante legal y la revisora fiscal de 05/12/2024.* Informe técnico de cumplimiento del servicio prestado mes noviembre de 2024 emitido por CISEI.* Certificación de cumplimiento del servicio prestado de 06/12/2024 expedido por el Ing. Nestor Mesa, profesional de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, supervisor técnico y ambiental del contrato* Se compartió drive en donde seencuentra toda la información referente al contrato. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F gcO7dvaJHkRdJBt9zWcx0XwRMMR3w 0C	FV 922	$ 7.370.336,22	232824	02 - CS JUD	**5,73%**
		FV 923	$ 7.370.336,22	41624	03 - CS JUS	
		FV 924	$ 7.370.336,22	30824	04 - CDE	
		FV 925	$ 7.370.336,22	19424	05 - CCONS	
		FV 926	$ 7.370.336,22	22424	09 - CNDJ	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI	NO ☑	☐	¿El contrato	SI ☐	NO presenta retraso? ☑	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☑	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:

26. El contratista el dia 3 de Mayo de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 7 de mayo de 2024
27. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 78,57%, a corte 30 de abril de 2024.
28. Financieramente el contrato lleva un avance del 43,73% a corte de 30 de abril de 2024
29. El contratista el dia 4 de Junio de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 7 de junio de 2024
30. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 89,29%, a corte 30 de mayo de 2024.
31. Financieramente el contrato lleva un avance del 50,64% a corte de 30 de mayo de 2024
32. El contratista el dia 4 de Junio de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 7 de junio de 2024
33. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 89,29%, a corte 30 de mayo de 2024.
34. Financieramente el contrato lleva un avance del 50,64% a corte de 30 de mayo de 2024
35. El contratista el dia 2 de Julio de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 3 de julio de 2024
36. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 84,59%, a corte 30 dejunio de 2024.
37. Financieramente el contrato lleva un avance del 50,64% a corte de 30 dejunio de 2024
38. El contratista el dia 12 de agosto de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 12 de agosto de 2024
39. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 84,59%, a corte 31 dejulio de 2024.
40. Financieramente el contrato lleva un avance del 93,96% a corte de 31 de julio de 2024
41. El contratista el dia 9 de septiembre de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas tacitamente el dia 11 de agosto de 2024
42. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 85,04%, a corte 31 de agosto de 2024.
43. Financieramente el contrato lleva un avance del 73,64% a corte de 31 de agosto de 2024
44. El contratista el dia 01 de octubre de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas el dia 01 de octubre de 2024
45. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 85,04%, a corte 30 de septiembre de 2024.
46. Financieramente el contrato lleva un avance del 80,30% a corte de 30 de septiembre de 2024
47. El contratista el dia 06 de noviembre de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas el dia 06 de noviembre de 2024
48. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 89,91%, a corte 31 de octubre de 2024.
49. Financieramente el contrato lleva un avance del 77,19% a corte de 31 de octubre de 2024
50. El contratista el dia 03 de diciembre de 2024 cargo las facturas al SIIF nación y fueron aprobadas el dia 06 de diciembre de 2024
51. Fisicamente el Proyecto lleva un avance del 89,91%, a corte 30 de noviembre de 2024.
52. Financieramente el contrato lleva un avance del 82,92% a corte de 30 de noviembre de 2024

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Observaciones:

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

Con base en el certificado de cumplimiento de los servicios prestados de fecha 18 de noviembre de 2024 expedido por el Ing. NÉSTOR ABDÓN MESA HERRERA, Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, Supervisor Técnico y Ambiental, como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5352038 (095 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y juridico, CERTIFICO que CISEI S.A.S., contratista, prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central, en el mes de noviembre de 2024, según lo descrito en las facturas electrónicas relacionadas a continuación, para un valor total de $36,851,681,10 con cargo a los siguientes registros presupuestales:

Unidad	RP	Periodo	Factura	Valor
27-01-02-000	232824	Noviembre de 2024	FV 922	$ 7.370.336,22
27-01-03-000	41624	Noviembre de 2024	FV 923	$ 7.370.336,22
27-01-04-000	30824	Noviembre de 2024	FV 924	$ 7.370.336,22
27-01-05-000	19424	Noviembre de 2024	FV 925	$ 7.370.336,22
27-01-09-000	22424	Noviembre de 2024	FV 926	$ 7.370.336,22
		Total		$ 36.851.681,10

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Firma	
Nombre	**FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**		
Cargo	Profesional Universitario		

Elaboró:	Fernando José Murgas
Revisó:	Fernando José Murgas
Aprobó:	Fernando José Murgas