Bogotá D.C, julio 17 de 2024

OFICIO FR-CL-52

Señores
INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S.
Atc: ING. ALEXANDER BEDOYA DUQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REFERENCIA: **CONTRATO No.186-2023. "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA".**

ASUNTO: **GARANTÍAS UPS y BANCO BATERÍAS Contrato 186 de 2023.**

Respetados señores, por medio de la presente la UT COINSI FEXXA 001 certifica y da garantía sobre la Unidad de Alimentación Ininterrumpida UPS y Bancos de Baterías:

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL DEL EQUIPO	GARANTIA EXTENDIDA
ER9GC312A005A00R0	UPS 93PM - FRAME 60 KW - 60 KW CAPACIDAD, SIN BATERIAS INTERNAS	ET023UJJ07 (ver foto)	Fecha de inicio de la garantía: 02/07/2024 Fecha de finalización de la garantía: 01/07/2025
SPG12-320W	Banco de baterías para sistema UPS 93PM de 60kVA. Incluye 40 baterías modelo SPG12-320W.	TABBAT108593PM (ver foto)	Fecha de inicio de la garantía: 02/07/2024 Fecha de finalización de la garantía: 01/07/2027

ALCANCE DE LA GARANTIA:


Los equipos, están amparados por una garantía de (12) meses para las UPS y de (36) meses para el banco de baterías, por defectos de fabricación. No se consideran dentro de los términos de la garantía los daños ocasionados por mala utilización de los equipos de acuerdo con lo establecido en el manual de usuario del mismo, desgaste normal del producto derivado de su uso regular y conforme a las especificaciones técnicas del mismo, daños causados por eventos de fuerza mayor, tales como: terremotos, humedad, robo, incendios, inundaciones, temperatura ambiente en el cuarto de equipos mayor a 25°C, etc., es decir, todo lo que no tenga relación directa con el normal uso para el que se diseñó y fabricó el equipo, ni reparaciones o modificaciones realizadas por personal no autorizado por la UT COINSI FEXXA 001.

Igualmente, no estarán cubiertos por la garantía los siguientes eventos:

- Desconexión, traslado y conexión del equipo en otro lugar por parte del cliente, Instituto Nacional de Metrología, sin la intervención de la UT COINSI FEXXA 001.

- Desatender las instrucciones dadas por UT COINSI FEXXA 001, para la correcta operación del equipo. En este caso, se hará un análisis técnico y de las adecuaciones eléctricas con objeto de determinar la responsabilidad en el funcionamiento del equipo.

SERIE UPS NUEVA



SERIE BANCO DE BATERIAS



Para cualquier duda o consulta relacionada con esta garantía, contactarnos a número telefónico 3128716316 o la dirección de correo electrónico gerencia@coinsi.com.

Muchas gracias.

Atentamente,



JUAN DAVID OSSA HOYOS
Representante Legal

Anexos: N/A

CC: Ing. Diego Cortés-Supervisor Contrato INM
Proyecto: Fernando Ibáñez Prieto_ Director Proyecto