ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23668

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina Jefe de

UBICACIÓN: Mantenimiento Piso 4

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122CL	MODELO CONDENSADOR: VM122CL
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,4 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado oficina ADB
Carga Completa R410

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1
manguera Cristal	10 mts
encauchetado 3x12	22 mts
taco 2x20	1

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 11/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo / Andres Rodriguez.	Monica Andres	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23671

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz 6° civil

UBICACIÓN: Municipal de Neiva

E-MAIL: Of. 909

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW4518A1000 MODELO CONDENSADOR: 4MYW4518A1000

SERIAL EVAPORADOR: SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio bomba de Condensado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamb Nombre del Técnico:	Monica Lopez Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: SY-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23667

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 602

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSMBD17CRFN1 | MODELO CONDENSADOR: MSMBD17CRFN1

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,0 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo	Mario Lindo	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23666

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 602

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAPD-12CR-FN1	MODELO CONDENSADOR: MSAPD-12CR-FN1
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Midea	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.0 /					

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23665

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 218 B

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABD18CFN1 | MODELO CONDENSADOR: MSABD18CFN1

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 18,000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,0 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado

Curva 100 x 45

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
manguera cristal	3 mts
Canaleta 100 x 45	2
encauchetado 3x12	28 mts
Bomba de Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Arambo / Andrs Rodriguez	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23664

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 218 B

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAGO 12CRFN1 | MODELO CONDENSADOR: MSAGO 12CRFNL

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: midea

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,0 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado

Curva 100 x 45 — 2

manguera Cristal — 5 mts

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100 x 45	2
encauchetado 3x12	28 mts
taco 2x20	1
Bomba de Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba / Andres Rotavan.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23651

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Adolecentes

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios

UBICACIÓN: Juzgados Penales Para adolecentes

E-MAIL: Neiva 101

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EHC361N	MODELO CONDENSADOR: EHC361N
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage	
CAPACIDAD: 36.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 14,8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Corrección, barrido con nitrogeno y Carga Completa Robo - Tubería

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Nitrogeno	3 mts³

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14 / 12 / 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Nombre del Técnico:	Maria Angel Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23656

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 006 Penal

UBICACIÓN: del Circuito Secretaria

E-MAIL: Ofi. 214 B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5242C7 | MODELO CONDENSADOR: V5242C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Traslado unidad Condensadora

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Arambo	Mónica Suarez	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23654

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 006 Penal

UBICACIÓN: del Circuito Despacho del

E-MAIL: juez Of. 214 B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,6 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado

Soporte Condensadora 1

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1
encauchetado 3X12	25 mts
manguera Cristal	15 mts
taco 2X20	1

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 16/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo	Monica Arnez	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23655

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 006 Penal

UBICACIÓN: del circuito secretaria

E-MAIL: Of. 214 B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5242C7 | MODELO CONDENSADOR: V5242C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410 A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte Condensadora	1
Bomba de condensado	1
manguera cristal	15 mts
encauchetado 3x12	25 mts
taco 2 x 20	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge chambo	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23653

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 101 B

UBICACIÓN: Despacho Juzt.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,6 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado en la oficina 201B

Soporte Condensadora 1

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1
encauchetado 3x12	4 mts
manguera Cristal	10 mts
Canaleta 100 x 45	1 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo	Monica Andrea	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23652

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Neiva

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 101 B

UBICACIÓN: Secretaria.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ~ / ~ L2 ~ / ~ L3 ~ / ~

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ~ / ~ L2 ~ / ~ L3 ~ / ~

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ___ L2 ~ / ~ L3 ~ / ~

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado En la oficina 201B

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1
encauchetado 3x12	14
Canaleta 100 x 45	1 mt
Manguera Cristal	10 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23662

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Hobo

CIUDAD: Hobo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Hobo

E-MAIL: Sala de Audiencias

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS24HC7	MODELO CONDENSADOR: VS24UC7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,5 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Encauchetado 3x12	10 mts
Canaleta 20x12	3
Clavija	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo Nombre del Técnico:	Maria Jaramillo Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh s.a.s.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23663

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Aobo

CIUDAD: Aobo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz. Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Hobo

E-MAIL: Sala de audiencia

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CU PC 12 FKV	MODELO CONDENSADOR: CUPC 12 FKV
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Panasonic	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R 22
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Otambo Nombre del Técnico:	Monica Linero Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23661

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Hobo

CIUDAD: Hobo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz Promiscuo

UBICACIÓN: municipal hobo

E-MAIL: Despacho del juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,6 / - COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410 A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Encauchetado 3x12	20 mts
soporte Condensadora	1
Clavija	1
manguera cristal	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Ocampo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23660

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Hobo

CIUDAD: Hobo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Hobo

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242CE | MODELO CONDENSADOR: VM242CE

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 22.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,8 / — (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Ocampo — Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23659

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Hobo

CIUDAD: Hobo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz Remisco

UBICACIÓN: municipal Hobo

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS 242 C7 | MODELO CONDENSADOR: VS242C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9,3 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410 A
Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Instalación Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Encauchetado 3x12	20 mts
cinta vinilo	2

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba	Ramiro Chamba	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23487

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ PES

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr 3 N° 5-36

CIUDAD: Tunja

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz promiscuo

UBICACIÓN: Municipal juez

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 3MXC0 | MODELO CONDENSADOR: ~

SERIAL EVAPORADOR: ~ | SERIAL CONDENSADOR: ~

MARCA: 12000 BTU

CAPACIDAD: 16 | ACTIVO: 12-00607486

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Fiano / Daniel H	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23486

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ DES

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr 3 nº 5-36

CIUDAD: Teruel

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz piamonte

UBICACIÓN: Municipal Secretaria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA12B-A0A | MODELO CONDENSADOR: ~

SERIAL EVAPORADOR: ~ | SERIAL CONDENSADOR: ~

MARCA: YORK

CAPACIDAD: 12000 BTU | ACTIVO: 12-00006317A

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante

Voltaje operación

Presión de baja (PSI)

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C)

Temperatura interna o ambiente (°C)

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Fran O/ Daniel H Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23483

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ PEB

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: C13 Nº 5-36

CIUDAD: Tenjo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz promiscuo

UBICACIÓN: Municipal juez

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 312TAMAF45721 | SERIAL CONDENSADOR: 312TATG69017

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU ACTIVO: 12-000000119185

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
3.2 / A					
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería de 3/8 y 1/4 Cobre 10Mts (Suministrada la Rama)	
Señal 9x14 10Mts (Suministrada la Rama)	
Breaker 1	
Canaleta 5 Cable 3x10 25 Mts	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H/ Fian O.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono 803 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23484

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HOM

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: C13 Nº 5-36

CIUDAD: Tesel

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juz promiscuo

UBICACIÓN: Municipal Sala de

E-MAIL: audiencias

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM29CT | MODELO CONDENSADOR: VH24CT

SERIAL EVAPORADOR: 401TAVYAC11 | SERIAL CONDENSADOR: 901TALBBG200

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 BTU ACTIVO: 12-000000113519

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8-2/A (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería 5/8 y 1/4 Cobre (suministrado por la rama) 10M)	
Cable 4X14 10M) (suministrado la rama)	
Angulos 1 Cable 3X12 12M)	
Bicker 1 Codo pvc de 1/2 C/ Tee pvc 2 / tubo pvc 1/2 1M)	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H/ Ofian O.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23485

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ BIOU

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra nº 5-36

CIUDAD: Arauca

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juez promiscuo

UBICACIÓN: Municipal Secretaria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C1 | MODELO CONDENSADOR: VM242C1

SERIAL EVAPORADOR: 907TAHAA00735 | SERIAL CONDENSADOR: 312TA1669012

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 BTU Activo: 12-00000011318

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.2 / A L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería de 5/8 y 1/4 Cobre 10MT (Suministrado la toma)	
Señal 9AIA 10MTS (Suministrado la toma)	
Breker 1	
Grapa metalicas 12 Tablero de 8 puestos 220V 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/12/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H. Fiallo O.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23083

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La Plata

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Edificio Principal

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante _____
Voltaje operación _____
Presión de baja (PSI) _____
Presión de alta (PSI) _____
Temperatura de suministro de Aire (°C) _____
Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

- Suministro E Instalación Cable 6 AWG THN = 90 ML
- Tablero Legrand Trifasico de 12 circuitos con Espacio para totalizador y Puerta = 1 UND
- Terminales para Cable 4 AWG = 6 UND - Resane : 2 ML

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS			CANTIDAD
- Termo Encogible Codigo de Colores Rotie = 1 UND	- Breaker 3x60 AMP =		1 UND
- Soportes para riel = 2 UND	- Conta	Americana =	4 UND
- Cable encauchetado 3x12 = 28 ML	- Caja de Paso	IP65 =	1 UND
- Riel Chanel 4x4 Cm incluye grapas = 1 UND	- Tubo EMT 2"	=	35 ML

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23 / 12 / 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel - Calor Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23679

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: 07 503.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAB12CRDN1 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: midea.

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R410.
Voltaje operación: 216 V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmonte de A/A midea de 12.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/9/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Elkin Perdomo.	Revisado Por Jefe: Monica Lingel	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23678

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofc. 318 B.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB12CRDN1	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 30037	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: midea.	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-410.
Voltaje operación: 218v
Presión de baja (PSI): 135 Psi
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de A/A midea de 12.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable de cautiente. 3 x 12.	25 metros.
Recarga de gas refrigerante. R-410.	2 libras.
Breaker doble de 30 amp.	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/01/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Julio Cruz Nombre del Técnico:	Monica Liñan Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23675

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: POLACIO JURADO
RAMA JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: NEIVA

CIUDAD: OFICINA 318 B

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MFAPO 24 | MODELO CONDENSADOR: MOCASO 24

SERIAL EVAPORADOR: — | SERIAL CONDENSADOR: —

MARCA: MIDEA

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / 9.1 (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R. 410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AJUSTE
REFRIGERANTE
TACO 2 x 20 1

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
REFRIGERANTE	3 1
CENCAU CHAMANA 3X12	25 MTS
CINTA VINILO	2
MANGUERA CORRUGADA	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-01-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JURGA CHAMBO Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23674

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA SEDE DOCENTES

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CENTRO DE

UBICACIÓN: SERVICIOS DOCE—

E-MAIL: CONTRS OFC 401.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CMF36LH | MODELO CONDENSADOR: CMF36LH

SERIAL EVAPORADOR: — | SERIAL CONDENSADOR: —

MARCA: MIRAGE

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	—	—	—	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	—	—	—	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
14.7	14.3	—	—	—	—

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	155
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

REPARACION AIRE ACONDICIONADO PRESURIZACION NITROGENO ARREGLO FUGA Y CARGA COMPLETA REFRIGERANTE Infancia.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
NITROGENO	3 M/S

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 08/01/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE CHAMBU	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23690

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Cede Adolescentes.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios

UBICACIÓN: Rama adolescentes.

E-MAIL: GFC 101

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 1MC36IN | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: mirage.

CAPACIDAD: 36.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-410a.

Voltaje operación: 218.

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Reparación y Presurización de A/A. y carga Completa de su Refrigerante, equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Nitrogeno.	3 mts³.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-01-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

servitedh S.A.S

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23685

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Cede Adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofc - Juez.

UBICACIÓN: Juzgado 1 Penal Pere.

E-MAIL: cadelescents

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHCA09FS | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: YORK

CAPACIDAD: 9.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-95.
Voltaje operación: 915 v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de A/A marca YORK de 9.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-01-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23684

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: otc - asistencia

UBICACIÓN: Juzgado 1 Penal Para.

E-MAIL: adolescentes

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHZA0925 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 9.000. Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante: R-22.

Voltaje operación: 218 v

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de A/A marca. York de 12 con 9.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-01-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Gambo Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23686

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Sede adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofc - Juez.

UBICACIÓN: Juzgado 1 Penal Pete

E-MAIL: adolescentes

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm125 C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 15.000 Btu. 12000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410.
Voltaje operación	217 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de A/A de 12.000 Btu marca. LG.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cobre cacuchetado 3 x 15.	25 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-01-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chumbo. Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23689

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofc 508.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AS12PS3 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante: R-410.

Voltaje operación: 127v

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de equipo A/A marca. Samsung de 18.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-01-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba.	Monica Pinilla	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23687

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Sede - adolescentes

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: otc. - existente

UBICACIÓN: Juzgado 1 Penal Pere.

E-MAIL: adolescentes.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242.C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 24.000 Btu. 24000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de ehergía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410.
Voltaje operación	218 v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalación de A/A marca LG. dc. 24.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable encauchetado 3x12.	2.5 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-01-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba. Elkin Perdome. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23688

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofc 508.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAD-19 | MODELO CONDENSADOR: CRBT

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: midea.

CAPACIDAD: 19.000 Btu. 12000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2____/____ L3____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2____/____ L3____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2____/____ L3____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-410

Voltaje operación: 218 v

Presión de baja (PSI): 150 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de equipo A/A marca midea de 19.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-01-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chembe Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23680

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia. Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de sanidad

UBICACIÓN: Ofc. 301

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: [illegible]	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane.	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410a
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Desmonte de equipo de Alta marca. Trane. de. 18.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-01-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba. Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Monica Jimenez Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23682

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofc. 301

UBICACIÓN: Sede de Ejecutorias 4to Piso

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm192c7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 15.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-410

Voltaje operación: 217 v

Presión de baja (PSI): 125 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza instalación de A/A marca. LG de 15.000 BTU

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable. 2x12.	15 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-01-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chembo Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Maria Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23681

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: ofc. 301

UBICACIÓN: Sala de audiencias

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS-22 CR5	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Cool Star	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-22.
Voltaje operación: 218v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte. de A/A marca. cool star de. 24.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-01-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge chamoo Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Mónica Andrea Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23683

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Osc. 301

UBICACIÓN: Sala de audiencias

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VSI4SC7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R-410A
Voltaje operación: 218 V
Presión de baja (PSI): 150 Psi
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de A/A marca LG de 24.000 Btu.
Sala audie. 02

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable. Encauchetado. 3 x 12.	15 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-01-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo / Elkin Perdomo — Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23691

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4

UBICACIÓN: Ejecucion de Penas.

E-MAIL: OFC 804

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5199C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 15.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218 v
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Se realiza desmonte y traslado de A/A 16 de 15.000 Btu, equipo en normal funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado	1
Canaleta 100 x 45	1 mts.
Manguera de cristal	5 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/01/25

Jorge Chambo
Erika Perdomo.
Nombre del Técnico:

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner