SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

INFORME MES DE ENERO

2025

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

1. OBJETIVO.

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos pertenecientes a la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez Cundinamarca y centro de salud.

2. ACTIVIDADES

a. Se apoya a la E.S.E en el seguimiento de las hojas de vida de los equipos biomédicos y demás documentos que se requiere a fin de cumplir con los requisitos señalados en el sistema único de habilitación.
b. Se cumple con los estándares de la resolución 3100 de 2019 vigente para la dotación de equipo biomédico en la E.S.E.
c. Con forme la actualización de cronograma de mantenimiento preventivo para el año 2024, se realiza el mantenimiento de los equipos encontrados en las áreas, de acuerdo al mes correspondiente; realizando limpieza externa e interna, verificación de estado físico para evidenciar si cuentan con algún golpe o avería no reportada, se hará la revisión de accesorios a los que cuentan con estos, ajuste de parámetros y pruebas funcionales *(Ver anexo reportes preventivos).*




Tabla 1. Reportes Mantenimientos Preventivos Mes de Enero.

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimientos preventivos en el mes de Enero.

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIONES
PULSOXIMETRO	SANTA MEDICAL	SM-1100S	210269200922	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 2)	**EQUIPO NO ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	N/D	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 2)	**SE EVIDENCIA EN EL EQUIPO DESGASTE EN EL CABLEADO DE LOS MANGOS, LOS CUALES REQUIEREN CAMBIO, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
BALANZA	HEALTH O METER	349KLX	3500038293	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 2)	**SE EVIDENCIA DESGASTE EN LA MEMBRANA DE LA PANTALLA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENO.**
PULSOXIMETRO	SANTA MEDICAL	SM-1100S	210269214329	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 4)	**EQUIPO NO ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**
PULSOXIMETRO	SANTA MEDICAL	SM-1100S	210269214342	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 5)	**EQUIPO NO ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**
PULSOXIMETRO	SANTA MEDICAL	SM-1100S	210269205226	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 6)	**EQUIPO NO ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	CLASICC II	N/D	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO PYD)	**EQUIPO OBSOLECTO, SE ORDENA LA BAJA POR PARTE DE ACTIVOS FIJOS.**
PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530030207	CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 6)	**EQUIPO SE ENCUENTRA SIN ADAPTADOR DE PODER, EQUIPO FUNCIONAL.**
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	N/D	CONSULTA EXT. (TELEMEDICINA)	**EQUIPO DESGASTE EN EL CABLEADO DE LOS MANGOS, LOS CUALES REQUIEREN CAMBIO, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
PULSOXIMETRO	FACELAKE	FL 400	NFDK267304	CONSULTA EXT. (TELEMEDICINA)	**EQUIPO NO ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**
PROYECTOR	N/D	N/D	24849	CONSULTA EXT. (OPTOMETRÍA)	**EQUIPO NO SE UTILIZA DESDE HACE MUCHO TIEMPO, SE LLEVA A BIOMÉDICA, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.**

QUERATOMETRO	REICHERT	I	3502048	CONSULTA EXT. (OPTOMETRÍA)	**EQUIPO NO SE UTILIZA DESDE HACE MUCHO TIEMPO, SE LLEVA A BIOMÉDICA, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.**
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	60300	SALA DE CIRUGÍA (CARRO DE PARO)	**EQUIPO OBSOLECTO, SE ORDENA LA BAJA POR PARTE DE ACTIVOS FIJOS.**
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	UNIBASE 30	29-94001785	SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANO 1)	**EQUIPO PRESENTA FALLO ELÉCTRICO, DEBIDO A DAÑO EN LA TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL, SE RECOMIENDA CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.**
MICROSCOPIO QUIRÚRGICO	TAKAGY	OM - 5	396716	SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANO 1)	**EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN LAS FUNDAS PROTECTORAS DE LOS LENTES, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR, SE REQUIEREN FUNDAS PROTECTORAS.**
ESTERILIZADOR UV	HAN SHIN MEDICAL	H-8000C	9604089	SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANO 1)	**EQUIPO OBSOLETO. RECOMIENDA CAMBIO DE EQUIPO.**
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G3H	G3D1412T02	SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANO 2)	**EQUIPO PRESENTA FALLA EN LAS BATERÍAS, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR. REQUIERE CAMBIO DE BATERÍAS.**
LÁMPARA CIELITICA	CASTLE LIGTH	125	84485	SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANO 2)	**EQUIPO OBSOLETO Y PRESENTA CORROSIÓN. SE RECOMIENDA CAMBIO DE EQUIPO.**
SUCCIONADOR	CHOONGWAE MEDICAL	CHS - 708	N/D	SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANO 2)	**EQUIPO OBSOLETO. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA. SE RECOMIENDA CAMBIO DE EQUIPO.**
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 1000	AQ92121414	SALA DE CIRUGÍA (RECUPERACIÓN)	**EQUIPO PRESENTA MANCHA INTERNA EN LA PANTALLA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**

Tabla 2. Reportes Novedades de Mantenimientos Preventivos Mes de Octubre.

d. Acorde con la ejecución de mantenimientos, se han realizado mantenimientos correctivos *(Ver anexo reportes correctivos)* los cuales han podido ser solucionados o se encuentran en espera de repuestos descritos en matriz necesidad de repuestos.




Tabla 3. Reportes Mantenimientos Correctivos Mes de Enero.

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimiento correctivos en el mes de Enero.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIONES
CENTRIFUGA	INDULAB	004-S	13377	LABORATORIO CLINICO	**Equipo presenta desprendimiento del mando de control, se realiza el ajuste del mando, quedando equipo funcional. También se evidencia desgate en la membrana de mando control, se sugiere reposición del equipo, ya que su vida útil se ha culminado.**

Tabla 4. Reportes Novedades de Mantenimientos Correctivos Mes de Enero.

e. Se realiza diagnóstico de equipos que requieren ser retirados se servicio por cumplimiento de su vida útil *(Ver anexo reportes preventivos).*
f. Se realiza matriz de necesidad repuestos a fin de que los equipos funciones sin ningún contratiempo.

3. ANEXOS

- Reportes mantenimiento preventivo y correctivo.
- Registros fotográficos.
- Capacitaciones.
- Reporte de tecnovigilancia.
- Necesidad de repuestos.

Atentamente,



Alejandro Castellanos Prieto
CEL: 3188763334
schbiomedcol@gmail.com
acpsonic@gmail.com