

fecha: Sábado, 9 de Marzo 2024
Actividad: Cambio de Postes (Retiro e Instalación)
TV 53 x CL 2 (costado Norte) Ext. 3317 ID 1715
Se realiza Cambio de Postes por mantenimiento Correctivo, Se retira un T2 de 5,5 en el flujo 3 derecho se intala un T2 de 5,5 con #139346, también un Cambio de Poste T1 en el flujo 3 cost. Izquierdo #137327

Insp Postes.




fecha = 16 de Marzo 2024, Sábado
Actividad: Cambio de Postes - Mantenimiento Correctivo. KR 52 x CL 42 SUR.
Externo 3844 ID. 816
Se realiza (Cambio) Seguimiento a la Cuadrilla 191 para el cambio de un poste T1 en el flujo 4 costado izquierdo #137629 Un poste T2 de 6,5 en el flujo 1 costado derecho, #137913, Cambio de un poste T2 de 5,5 en el flujo 4 costado derecho con señal #139347.
la actividad programada se llevó a cabo sin ningun contratiempo.

Inspect Postes




fecha: 16 de marzo de 2024
Actividad: Pintura de Postes - Mantenimiento Preventivo.
KR 33 x CL 27A, Externo 2148, ID - 1325
En sitio se aplica pintura, previo a esto se realizó lavado y nivelación de postes
7 postes T2 y 4 T1. Insp. Postes




fecha: 25 de marzo de 2024
Actividad: Pintura de Postes - mantenimiento Preventivo
KR 77 x AV del SUR (CL 57 R SUR)
Externo 3800, ID - 1158
Previo a la actividad de hoy se realizo cambio de Tornillos y nivelacion de postes en esta interseción o sitio. Hoy se realizo la aplicación de pintura a 2 postes T2 de 8,5 m.

Insp Postes.




26 - de marzo 2024
Actividad: Pintura de Postes - Mantenimiento Preventivo
AV del Sur (KR 77G) x CL 63. SUR
Externo 3678 - ID 927
Previo a la Pintura, en sitio se realizó el lavado y Nivelación de un poste T2 en el flujo 21 Costado Derecho, Un poste T1 en el flujo 91 Costado Izquierdo y un T1 flujo 91 Costado Derecho, y un T2 de 8,5m con video detección en el flujo 1 Costado Izquierdo y un T2 en el flujo 13 B Costado izquierdo; A estos mismos se les hizo pintura, pero al T2 de 8,5m no se logró pintar cerca del vertical del poste, por la altura y su base estaba sobre una ciclo Ruta
Yflores Inspt. Postes


fecha: 26 de marzo 2024 - Actividad Cancelada -
Actividades: Cambio de Postes - Mantenimiento Correctivo
AV DEL SUR (KR 77G) x CL 63 SUR Ext. 3681 - ID 1407
(Se realiza en sitio, el cambio de)
Por el alto flujo Vehicular debido a los días festivos de semana Santa se cancela el mantenimiento Correctivo de este Externo.
Yflores Inspt Postes



- fecha: 29 de Marzo 2024, Viernes
Actividad: Mantenimiento Correctivo - Cambio de Postes KR 77 G x CL 63 SUR - Externo 3678 ID 927
En sitio se realiza el cambio de un T1 en el flujo 291A Cost. Derecho #137638, Un T1 en el flujo 291A Cost. Izquierdo, #137639, Un T1 en el flujo 3914A Costado Derecho #137640, Un T2 de 6,5 m flujo 1A Costado Derecho #137915.
4 Postes
Inspt. Postes.



fecha: Sábado, 30 de Marzo 2024
Actividad: Mantenimiento Correctivo - Cambio de Postes
KR 63 x Entrada Makro - Externo 3811 ID 1697



Por disposición de la central de transito, se decide realizar la actividad con el semáforo intermitente o sea energizado, a continuación se retira e instala un poste T2 de 5,5 m en el flujo 3C costado Derecho con # 139343, adicional se hicieron huecos en el poste para fijar Botones

Insp. Postes.

Fecha: 06 Abril 2024 - Sábado 9:12 am Siniestro
Actividad: Mantenimiento Correctivo - Cambio de Postes
KR 65 x AC 68 - Externo 1360 ID 559
Por requerimiento de la Central de SDM se programa el cambio de Poste por Siniestro de un T1 flujo 3 costado Izquierdo, Adicional se realiza reparación de platina y reemplazo de Tornillos de fijación. La Actividad contó con apoyo de cuadrilla de eléctricos y Auxiliares viales de movilidad

Insp de Postes