Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

TPD1356-098-23. ATENCIÓN OBSERVACIONES SST

1 mensaje

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 2 de agosto de 2023, 17:18
Para: DIRECTOR INTERVENTORÍA MOVILIDAD IDEXUD <mvdirectoridexud@udistrital.edu.co>, COORDINADOR MOVILIDAD IDEXUD <mvcoordinadoridexud@udistrital.edu.co>, mvsst3idexud@udistrital.edu.co, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, SST TPD Ingeniería <sst@tpdingenieria.com>

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos adjuntar lo citado en el asunto.

Cordialmente,
--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra

2 adjuntos

TPD1356-098-23. ATENCIÓN OBSERVACIONES SST.pdf
239K

Mejora Continua -visita en campo 28-07-2023 (1).xlsx
2859K

TPD1356-098-23

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2023

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., **Lote: 3**

Asunto: Atención observaciones SST

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos dar respuesta a las observaciones remitidas a través de la comunicación citada en el asunto en los siguientes términos:

Observación 1: No cuentan con un almacenamiento adecuado para los químicos (pintura)así como donde almacenar temporalmente los recipientes de pintura vacíos en el vehículo, de igual manera, tampoco cuentan con bolsas rojas para realizar la disposición de los residuos de trapos con pintura o thinner.

Respuesta: Se realizó la entrega de las bolsas rojas para la disposición de los tarros, dado estos son temporales en el vehículo mientras se llega a la bodega, se descarga y se recopilan, en el vehículo no se puede hacer otra modificación dado el espacio es reducido por el manlif.

Observación 2: Dentro del PMT se evidencia barricada con flechas que no aplican para el carril.

Respuesta: Se realizó la requisición de las flechas con calcomanías magnéticas para instalar en la barricada del PMT.

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com] Bogotá D.C. - Colombia

TPD1356-098-23

Observación 3: Se evidencia falta de aseo y orden en el vehículo.

Respuesta: Se realiza la jornada de orden y aseo en el vehículo.

Observación 4: Implementar los kits de derrame en los vehículos

Respuesta: Se realizó la entrega del kit de derrame para cada vehículo del contrato.

Cordialmente

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal


CC/ Ing. Adriana Rodríguez – Supervisión SDM
Subdirección Semaforización

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com] Bogotá D.C. - Colombia

TPD INGENIERIA	ACCIONES CORRECTIVAS	TPD-F-SST1356-27	Página 1 de 1
		Versión: 0	01/06/2023
			VERSIÓN: 01

CONTRATO 2023-1356 — **FECHA:** 28/07/2023

REALIZADO POR: YOANNA FLOREZ FIERRO — **CARGO:** COORDINADORA SST

PROYECTO	FECHA HALLAZGO	FRENTE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ORIGEN						PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	GESTIÓN			REGISTRO FOTOGRAFICO
				INTERVENTORIA	AUDITORIA	INSPECCIÓN	GERENCIAL	AUTOREPORTE	COPASST				ABIERTO	EN PROCESO	CERRADO	
POSTES	28/07/2023	Calle 6x Cra 18	No cuentan con un almacenamiento adecuado para los químicos (pintura)así como donde almacenar temporalmente los recipientes de pintura vacíos en el vehículo, de igual manera, tampoco cuentan con bolsas rojas para realizar la disposición de los residuos de trapos con pintura o thinner.	x						Se realizó la entrega de las bolsas rojas para la disposición de los tarros, dado estos son temporales en el vehículo mientras se llega a la bodega, se descarga y se recopilan, en el vehículo no se puede hacer otra modificación dado el espacio es reducido por el manlif.	YOANNA FLOREZ FIERRO	2/08/2023			x	
	28/07/2023	Calle 6x Cra 18	Dentro del PMT se evidencia barricada con flechas que no aplican para el carril.	x						Se realizó la requisición de las flechas con calcomanías magnéticas para instalar en la barricada del PMT.	YOANNA FLOREZ FIERRO			X		
	28/07/2023	Calle 6x Cra 18	Se evidencia falta de aseo y orden en el vehículo	x						Se realiza jornada de orden y aseo en el vehiculo	YOANNA FLOREZ FIERRO	2/08/2023			x	
	28/07/2023	Calle 6x Cra 18	Implementar los kits de derrames en los vehículos	x						Se realizó la entrega del kit de derrame para cada vehículo.	YOANNA FLOREZ FIERRO	2/08/2023			x	

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicacion via formulario web

respuestacontactociudadano@movilidadbogota.gov.co
<respuestacontactociudadano@movilidadbogota.gov.co>
Para: postes@tpdingenieria.com

2 de agosto de 2023, 16:59

RADICACIÓN DE PQR A TRAVES DE FORMULARIO WEB 2023-08-02

NOTA IMPORTANTE: ESTE CORREO ELECTRÓNICO FUE GENERADO AUTOMÁTICAMENTE Y ES UNICAMENTE INFORMATIVO. NO SE DARÁ RESPUESTA ALGUNA A LOS MENSAJES QUE SE ENVIEN A ESTA DIRECCIÓN.

Señor(a) Usuario

TPD INGENIERIA SAS

La Secretaría Distrital de Movilidad ha registrado su PQRSD en el Sistema de Gestión Documental de la entidad, con el número de radicado No. 202361203385412 Recuerde que los horarios de radicación son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m; las comunicaciones que ingresen después de este horario serán radicada a partir del siguiente día hábil.

[El texto citado está oculto]