ASOCIACION MESTIZA DE PROFESIONALES Y TECNOLOGOS INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NIT. 900157902-8

COTICACIÓN

OFERTA ECONÓMICA

(PARA OFRECIMIENTOS EN PESOS)

San Antero, 31 de julio de 2020

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS

REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA Nº MC-SCR-0045-2020

Por medio de la presente, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes de la Invitación Publica de Mínima Cuantía **Nº MC-SCR-0045-2020**, bajo las características técnicas establecidas para tales productos que corresponde a Especificaciones Técnicas y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, por un valor total fijo de SEIS MILLONES DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($6.200.000),se discriminan así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MEDIDAS Y ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Mantenimiento y/o reparación de tapa metálica, incluyendo el marco en ángulo, de registro de inspección perteneciente a la planta de tratamiento de aguas residuales. Gratado, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta adecuación. Para el acabado final de La tapa, esta debe quedar con pintada con franjas en diagonal color negro y amarillo.	$0{,}91\ m \times 0{,}87\ m = 0{,}79\ m^2$	Unidad	1	$ 162,000.00	$ 38,000.00	$ 200,000.00
2	Mantenimiento y/o reparación de tapas metálicas, incluyendo los marcos en ángulo, de registros de inspección pertenecientes a la planta de tratamiento de aguas residuales. Gratado, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta adecuación. Para el acabado final de La tapa, esta debe quedar pintada con franjas en diagonal color negro y amarillo.	$0{,}77\ m \times 0{,}91\ m = 0{,}70\ m^2$	Unidad	2	$ 153,900.00	$ 36,100.00	$ 380,000.00
3	Mantenimiento y/o reparación de tapas metálicas, incluyendo los marcos en ángulo, de registros de inspección pertenecientes a la planta de tratamiento de aguas residuales. Gratado, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta adecuación. Para el acabado final de las tapas, estas deben quedar pintadas con franjas en diagonal color negro y amarillo.	$0{,}90\ m \times 1{,}40\ m = 1{,}26\ m^2$	Unidad	6	$ 259,200.00	$ 60,800.00	$ 1,920,000.00
4	Mantenimiento y/o reparación de tapas metálicas, incluyendo los marcos en ángulo, de registros de inspección pertenecientes al sistema de pretratamiento de aguas residuales, con sistema de gratado. Para el acabado final de las tapas, estas deben quedar pintada con franjas en diagonal color negro y amarillo.	$0{,}67\ m \times 0{,}67\ m = 0{,}45\ m^2$	Unidad	2	$ 101,250.00	$ 23,750.00	$ 250,000.00

CALLE 32A NRO 29-57 BARRIO BOSTON, SINCELEJO - SUCRE
CEL.: 3043429981 – E-MAIL: constructoraalmirsas@gmail.com

ASOCIACION MESTIZA DE PROFESIONALES Y TECNOLOGOS INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NIT. 900157902-8

5	Mantenimiento y/o reparación de tapas metálicas de registro de inspección de colector de aguas residuales pretratadas. Gratado, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta adecuación. Para el acabado final de las tapas, estas deben quedar pintadas en color negro.	0,90 m x 0,90 m = 0,81 m^2	Unidad	1	$ 170,100.00	$ 39,900.00	$ 210,000.00
6	Mantenimiento y/o reparación de tapas metálicas de registro de inspección a válvulas perteneciente al sistema de pretratamiento de aguas residuales. Gratado, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta adecuación. Para el acabado final de las tapas, estas deben quedar pintadas en color negro.	0,90 m x 0,45 m = 0,41 m^2	Unidad	3	$ 97,200.00	$ 22,800.00	$ 360,000.00
7	Mantenimiento y/o reparación de tapas metálicas de registro de inspección. Gratado, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta adecuación. Para el acabado final de las tapas, estas deben quedar pintadas en color negro.	1,0 m x 1,0 m = 1,0 m^2	Unidad	2	$ 174,150.00	$ 40,850.00	$ 430,000.00
8	Adecuación de tapa de registro de inspección de sistema de pretratamiento de aguas residuales, con realce de 0,20 m en concreto a registro. Ancho pared de registro = 0,10 m aproximadamente.	1,10 m x 0,90 m = 0,99 m^2	Unidad	1	$ 234,900.00	$ 55,100.00	$ 290,000.00
9	Adecuación de tapa de registro de inspección de sistema de pretratamiento de aguas residuales, con realce de 0,20 m en concreto a registro. Ancho pared de registro = 0,10 m aproximadamente.	0,90 m x 0,87 m = 0,783 m^2	Unidad	1	$ 178,200.00	$ 41,800.00	$ 220,000.00
10	Adecuación de tapa de registro de trampa de grasa de ambiente de panificación, con realce de 0,20 m en concreto a registro. Ancho pared de registro = 0,10 m aproximadamente.	1,30 m x 1,36 m = 1,77 m^2	Unidad	1	$ 340,200.00	$ 79,800.00	$ 420,000.00
11	Adecuación de tapa de registro de trampa de grasa de laboratorio de agroindustria, con realce de 0,20 m en concreto a registro. Ancho pared de registro = 0,10 m aproximadamente.	1,28 m x 1,77 m = 2,27 m^2	Unidad	1	$ 445,500.00	$ 104,500.00	$ 550,000.00
12	Adecuación de tapa de registro de inspección, con realce de 0,20 m en concreto a registro. Ancho pared de registro = 0,10 m aproximadamente.	1,65 m x 0,8 m = 1,32 m^2	Unidad	1	$ 299,700.00	$ 70,300.00	$ 370,000.00
13	Reparación de tapa en concreto de registro de inspección	0,80 m x 0,55 m = 0,44 m^2	Unidad	1	$ 95,580.00	$ 22,420.00	$ 118,000.00
14	Reparación de tapa en concreto de registro de inspección	0,77 m x 0,565 m = 0,44 m^2	Unidad	1	$ 95,580.00	$ 22,420.00	$ 118,000.00
15	Reparación de tapa en concreto de registro de inspección	0,54 m x 0,54 m = 0,29 m^2	Unidad	1	$ 76,140.00	$ 17,860.00	$ 94,000.00
16	Reparación de tapa de concreto de registro de inspección	0,80 m x 0,60 m = 0,48 m^2	Unidad	1	$ 97,200.00	$ 22,800.00	$ 120,000.00
17	Reparación de tapa de concreto de registro de inspección	0,80 m x 0,80 m = 0,64 m^2	Unidad	1	$ 129,600.00	$ 30,400.00	$ 160,000.00
VALOR ANTES DE IVA							**$ 5,030,100.00**
IVA							**$ 1,179,900.00**
VALOR CON IVA							**$ 6,210,000.00**

JULIO CESAR CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. No.: 15.621.139 de San Antero
Representante Legal "ASOMESTISA"
NIT. 900157902-8

CALLE 32A NRO 29-57 BARRIO BOSTON, SINCELEJO - SUCRE
CEL.: 3043429981 – E-MAIL: constructoraalmirsas@gmail.com