

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

CODIGO: 285-FR-0018 FECHA: 19-08-2019 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										POLICIA NACIONAL	
		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL											
LOTE 3 Item 6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARACTERIZACION DE MEDIOS EXTERNOS DE VEHICULOS Y CONJUNTORES NO AUTOMOTORES	1	BLUQUE DE CALENTAMIENTO DIGITAL, SINCD RepetidorASD20-4, LIES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$557.800.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		2	SPF-8-400 CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		3	SPF-8-400 CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		4	SPF-8-400 CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		5	SPF-8-400 CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		6	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		7	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		8	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		9	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		10	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		11	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
LOTE 3 Item 7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARACTERIZACION DE MEDIOS EXTERNOS DE VEHICULOS Y CONJUNTORES NO AUTOMOTORES	1	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		2	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		3	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		4	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		5	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
LOTE 3 Item 8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARACTERIZACION DE MEDIOS EXTERNOS DE VEHICULOS Y CONJUNTORES NO AUTOMOTORES	1	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		2	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
LOTE 3 Item 9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARACTERIZACION DE MEDIOS EXTERNOS DE VEHICULOS Y CONJUNTORES NO AUTOMOTORES	1	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$300.000.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		
		2	CONJUNTO DE ASERIE 1500000 MODELO MB-UT-7-PA MARCA PANASONIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1				\$318.700.00		Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio		

CODIGO: 285-FR-2019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		<div></div> <div>POLICIA NACIONAL</div>	
FECHA: 18-08-2015					
VERSION: 4					
		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VERIFICACION CALIFICACION PARA CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	1	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	2	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	3	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	4	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	5	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	6	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	7	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	8	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	9	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	10	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	11	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	12	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	13	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	14	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		
	15	VERIFICACION CALIBRE Y CAMBIO NO ADECUADOS	Pendiente por realizar el servicio según el plan metodológico del laboratorio		

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 285-FR-0016	FECHA: 19-08-2016	VERSION: 4			
LOTE 10 Item 1	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE LABORATORIO	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARA DE GASOSIDAD CA PASCAL (ELABORACIÓN DE VALORES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		17	CÁMARA DE GASEOSIDAD CA PASCAL ELABORACIÓN (MANUAL)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		18	CÁMARA DE GASEOSIDAD CA PASCAL ELABORACIÓN (MANUAL)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		19	CÁMARA DE GASEOSIDAD CA PASCAL ELABORACIÓN (MANUAL)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		20	CÁMARA DE GASEOSIDAD CA PASCAL ELABORACIÓN (MANUAL)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		21	CÁMARA DE GASEOSIDAD CA PASCAL ELABORACIÓN (MANUAL)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		1	100% S-7000 BARGO SERIOLÓGICO BURE 2000000 MODELO 2000 MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		2	100% S-7000 BARGO SERIOLÓGICO BURE 2000000 MODELO 2000 MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		3	100% S-7000 BARGO SERIOLÓGICO BURE 2000000 MODELO 2000 MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio
		4	100% S-7000 BARGO SERIOLÓGICO BURE 2000000 MODELO 2000 MARCA THERMO SCIENTIFIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACIÓN OPERACIONAL	Pendiente por realizar el servicio según el plan metrológico del laboratorio

Intendente FREDY ALEXANDER LIZARAZO REYES
Responsable de Laboratorio de Dactiloscopia Forense
5159700 Ext. 30524

Subintendente JOHNNY ALEXANDER CARRERAS VILLAN
Responsable Laboratorio de Genética Humana Forense
5159700 Ext. 30526

Suplente ANGELICA MARIA SUAREZ PADILLA
Responsable Laboratorio de Química Forense
5159700 Ext. 30525

Teniente Coronel JOSÉ FRANCISCO PERA GÓMEZ
Jefe de Policía Científica y Criminalística
5159700 Ext. 30511
Anejos: (Acta No 111 - ARCIF - GRHU - 2.25)

[Handwritten signature]

