REGISTRO FOTOGRAFICO

CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA Y MASPOSTERIA ESTADO DETERIORADO

ESTRUCUTURA METALICA CON CORROCION

FALTA DE UN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO PARA NO AFECTAR LAS VIVIENDA VECINAS

LA CANCHA PRESENTA CONCRETO DESGASTADO, LOSAS PARTIDAS Y VEGETACION EN JUNTAS

Carmen Elena S.