RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE3

Fecha de emisión:	02/06/2020 03:03:48 PM
Fecha de vencimiento:	02/07/2020
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT 800141624 - 2
Dirección:	Escuadrilla Automotores CACOM-1 Autopista Bta-Medellin
Codigo Cliente	
Teléfono:	096 8398006
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Puerto Salgar
Departamento:	Cundinamarca
País:	Colombia

Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
00001	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.) - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$117.000,00	$0,00	IVA(19%)		$117.000,00
00002	Cambio y Suministro e instalación control de espejos retrovisores. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00003	Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de dos puertas. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00004	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00005	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00006	Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$1.462.500,00	$0,00	IVA(19%)		$1.462.500,00
00007	Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00008	Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas drenaje de los tanques de aire (tipo presión). (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00009	Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$97.500,00	$0,00	IVA(19%)		$97.500,00
00010	Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$1.365.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.365.000,00
00011	Mantenimiento general bomba de agua sistema de extinción de incendios. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00028	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.) - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$78.000,00	$0,00	IVA(19%)		$78.000,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica.
Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ed4d10920916d8160fa2307989d73a3f809020c9aa21215e41734f06c09c8b4e7074f7bf7981f637ddafd8a32f4a3163

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

00012	Cambio y suministro filtros secadores de aire (2). (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.365.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.365.000,00
00013	Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00014	Suministro e Instalación forros para monitor de techo. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00015	Suministro e Instalación forros para monitor de bomper. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00030	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$487.500,00	$0,00	IVA(19%)		$487.500,00
00016	Cambio y Suministro e instalación amortiguadores dos Gabinetes herramientas. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$175.500,00	$0,00	IVA(19%)		$175.500,00
00031	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.462.500,00	$0,00	IVA(19%)		$1.462.500,00
00032	Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00033	Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00017	Cambio, Suministro e instalación mangueras de alta presión para aire de 1/2" sistema extinción. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00034	Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$97.500,00	$0,00	IVA(19%)		$97.500,00
00035	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.) - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$78.000,00	$0,00	IVA(19%)		$78.000,00
00018	Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00019	Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$117.000,00	$0,00	IVA(19%)		$117.000,00
00020	Carga del Sistema de Aire Acondicionado (Freón). (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00021	Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00022	Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00036	Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00023	Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$390.000,00	$0,00	IVA(19%)		$390.000,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica.
Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ed4d10920916d8160fa2307989d73a3f809020c9aa21215e41734f06c09c8b4e7074f7bf7981f637ddafd8a32f4a3163

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

00037	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00024	Impermeabilización de platón. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00038	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00025	Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00026	Balanceo llantas traseras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00039	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$78.000,00	$0,00	IVA(19%)		$78.000,00
00040	Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00041	Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$117.000,00	$0,00	IVA(19%)		$117.000,00
00042	Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00043	Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00044	Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00045	Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$390.000,00	$0,00	IVA(19%)		$390.000,00
00046	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00047	Control corrosión platón. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00048	Impermeabilización de platón. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00049	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00050	Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00051	Balanceo llantas traseras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica.
Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ed4d10920916d8160fa2307989d73a3f809020c9aa21215e41734f06c09c8b4e7074f7bf7981f637ddafd8a32f4a3163

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

Observaciones
De conformidad con lo descrito en el Contrato No. 047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020, cuyo objeto es el: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

Forma de pago Acuerdo mutuo
El MINISTERIO efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes de agosto de 2020. Pago que en todo caso se hará contra la presentación de la factura correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos de ley. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del

Subtotal:	$31.034.250,00
IVA(19%)	$5.896.507,50
Impuestos:	$5.896.507,50
Retenciones:	$0,00
Cargos de la factura:	$0,00
Descuentos de la factura:	$0,00
Anticipos:	$0,00
Total	$36.930.757,50
Neto a pagar	$36.930.757,50

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica.
Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ed4d10920916d8160fa2307989d73a3f809020c9aa21215e41734f06c09c8b4e7074f7bf7981f637ddafd8a32f4a3163