	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Código SST-F-08	
	INPECCION DE ANDAMIOS	Versión 0	6/01/2024

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III	
CONTRATISTA: CONSORCIO FAC 2309	INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	RESPONSABLE DEL CONTROL: ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ
CARGO: PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA	Mes Septiembre Semana del 01 al 08 del 2024	

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ESTA EL ANDAMIO NIVELADO				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE				✓			✓			✓			✓			✓					
ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE				✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS				✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO				✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)				✓			✓			✓			✓			✓					
PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE				✓			✓			✓			✓			✓					
ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA				✓			✓			✓			✓			✓					
LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM				✓			✓			✓			✓			✓					
ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM				✓			✓			✓			✓			✓					
TABLONES EN USO REVISADOS Y APROBADOS						✓			✓			✓			✓			✓			
TABLONES SIN GRIETAS, NUDOS,OTROS DEFECTOS RELEVANTES						✓			✓			✓			✓			✓			
TABLONES SOBRESALIENDO DEL MARCO (»15CM «30 CM)						✓			✓			✓			✓			✓			
BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO				✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS				✓			✓			✓			✓			✓					
ZAPATA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS				✓			✓			✓			✓			✓					
SE HA PROVISTO DE ARNES DE SEGURIDAD EN ALTURA »2.00 M				✓			✓			✓			✓			✓					
LINEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA				✓			✓			✓			✓			✓					
LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P				✓			✓			✓			✓			✓					
RODACHINA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS				✓			✓			✓			✓			✓					

Observaciones (Describa aquí las fallas que haya encontrado):

Responsable:
Fecha correctivo:

FIRMA SST INTERVENTORIA
FIRMA SST CONTRATISTA

CONVENCIONES: B: Bueno M: Malo, NA: No aplica

NOTA IMPORTANTE: marcar con X en la casilla correspondiente.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Código SST-F-08	
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	INPECCION DE ANDAMIOS	Versión 0	6/0*/2024

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III	
CONTRATISTA: CONSORCIO FAC 2309	INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	RESPONSABLE DEL CONTROL: ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ
CARGO: PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA	Mes Septiembre Semana del 9 al 14 del 2024	

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ESTA EL ANDAMIO NIVELADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TABLONES EN USO REVISADOS Y APROBADOS			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TABLONES SIN GRIETAS NUDOS,OTROS DEFECTOS RELEVANTES			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TABLONES SOBRESALIENDO DEL MARCO (»15CM «30 CM)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAIDAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ZAPATA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HA PROVISTO DE ARNES DE SEGURIDAD EN ALTURA »2.00 M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LINEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
RODACHINA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Observaciones (Describa aquí las fallas que haya encontrado)

Responsable :

Fecha correctivo:

FIRMA SST INTERVENTORIA

FIRMA SST CONTRATISTA

CONVENCIONES: B: Bueno M: Malo, NA: No aplica

NOTA IMPORTANTE: marcar con X en la casilla correspondiente.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Código SST-F-08	
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	INPECCION DE ANDAMIOS	Versión 0	6/01/2024

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III	
CONTRATISTA: CONSORCIO FAC 2309	INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	RESPONSABLE DEL CONTROL: ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ
CARGO: PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA	Mes septiembre Semana del 21 al 27 del 2024	

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ESTÁ EL ANDAMIO NIVELADO	✓			✓			✓			✓						✓					
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE	✓			✓			✓			✓						✓					
ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE	✓			✓			✓			✓						✓					
FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS	✓			✓			✓			✓						✓					
DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓						✓					
DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)	✓			✓			✓			✓						✓					
PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE	✓			✓			✓			✓						✓					
ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA	✓			✓			✓			✓						✓					
LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM	✓			✓			✓			✓						✓					
ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM	✓			✓			✓			✓						✓					
TABLONES EN USO REVISADOS Y APROBADOS			✓			✓			✓			✓						✓			
TABLONES SIN GRIETAS NUDOS,OTROS DEFECTOS RELEVANTES			✓			✓			✓			✓						✓			
TABLONES SOBRESALIENDO DEL MARCO (»15CM (30 CM)			✓			✓			✓			✓						✓			
BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO	✓			✓			✓			✓						✓					
GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAÍDAS	✓			✓			✓			✓						✓					
ZAPATA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	✓			✓			✓			✓						✓					
SE HA PROVISTO DE ARNES DE SEGURIDAD EN ALTURA »2.00 M	✓			✓			✓			✓						✓					
LINEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA	✓			✓			✓			✓						✓					
LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P	✓			✓			✓			✓						✓					
RODACHINA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	✓			✓			✓			✓						✓					

Observaciones (Describa aquí las fallas que haya encontrado)

Responsable :
Fecha correctivo:

FIRMA SST INTERVENTORIA
FIRMA SST CONTRATISTA

CONVENCIONES: B: Bueno M: Malo, NA: No aplica

NOTA IMPORTANTE: marcar con X en la casilla correspondiente.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Código SST-F-08
	INPECCION DE ANDAMIOS	Versión 0 / 6/01/2024

CONTRATO DE OBRA N°: 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023 | OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TORRE DE CONTROL FASE III

CONTRATISTA: CONSORCIO FAC 2309 | INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S | RESPONSABLE DEL CONTRATO: ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ

CARGO: PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORIA | Mes septiembre | Semana del 23 al 30 del 2024

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ESTA EL ANDAMIO NIVELADO				✓			✓														
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE				✓			✓														
ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE				✓			✓														
FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS				✓			✓														
DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO				✓			✓														
DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)				✓			✓														
PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE				✓			✓														
ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA				✓			✓														
LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES MENOR DE 40 CM				✓			✓														
ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM				✓			✓														
TABLONES EN USO REVISADOS Y APROBADOS						✓			✓												
TABLONES SIN GRIETAS NUDOS,OTROS DEFECTOS RELEVANTES						✓			✓												
TABLONES SOBRESALIENDO DEL MARCO (≥15CM ≤30 CM)						✓			✓												
BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO				✓			✓														
GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAÍDAS				✓			✓														
ZAPATA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS				✓			✓														
SE HA PROVISTO DE ARNES DE SEGURIDAD EN ALTURA ≥2.00 M				✓			✓														
LINEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA				✓			✓														
LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P				✓			✓														
RODACHINA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS				✓			✓														

Observaciones: (Describa aquí las fallas que haya encontrado)

Se utiliza para acceso en la construcción de cuchillos

Responsable :

Fecha correctivo:

FIRMA SST INTERVENTORIA

FIRMA SST CONTRATISTA

CONVENCIONES: B: Bueno M: Malo, NA: No aplica

NOTA IMPORTANTE: marcar con X en la casilla correspondiente.

Powered by CamScanner