TPD Ingeniería S.A.S

Contrato 2023-1356 SDM

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO No.15 PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL NO APTO PARA USO AL ALMACEN DE LA SDM POR MANTENIMIENTO

Entre los suscritos Ing. Alfredo Ardila Ariza Director del Contrato 2023-1356, Ing. Oscar Rodríguez Residente del Contrato 2023-1356 en representación de TPD Ingeniería S.A.S, parte que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el Ing. José Misael Angarita Duran Coordinador Técnico de Interventoría, el Ing. Leonardo Castro Pérez, Residente de postes de Interventoría en el contrato 2023-1356, en virtud del Contrato de interventoría 2023-1769, se ha realizado la suscripción de la presente acta de inspección y concepto técnico de los elementos que se evidencian en la siguiente tabla.

Se realiza la inspección y concepto técnico dirigido al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre los materiales que se relacionan a continuación, los cuales no son reutilizables ni aptos para uso dentro de las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) de la ciudad de Bogotá.

Elementos Componente Postes del sistema de semaforización.

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
1	2918	857	KR 103A X CL 17	01-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
2	2924	878	KR 112 X CL 17	01-jun.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
3	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
4	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24				1				Corrosión
5	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
6	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24						1		Corrosión
7	2921	803	AK 97 X DG 24C	05-jun.-24	1							Corrosión
8	2921	803	AK 97 X DG 24C	05-jun.-24		1						Corrosión
9	2786	1238	KR 100 X CL 20	05-jun.-24	1							Corrosión
10	2786	1238	KR 100 X CL 20	05-jun.-24	1							Vandalismo
11	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
12	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24	1							Corrosión
13	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24				1				Vandalismo
14	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24						1		Corrosión
15	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24	1							Corrosión
16	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
17	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24					1			Vandalismo
18	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
19	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	08-jun.-24	1							Corrosión

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
20	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	08-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
21	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	08-jun.-24	1							Corrosión
22	2920.	824	KR 100 X CL 23D	11-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
23	2920.	824	KR 100 X CL 23D	11-jun.-24					1			Vandalismo
24	2719	1501	AK 97 (AV FONTIBÓN) X CL 17	11-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
25	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
26	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
27	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
28	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
29	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							Corrosión
30	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24		1						La tubería no es SCH 40
31	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24		1						Corrosión
32	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							Corrosión
33	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
34	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							Vandalismo
35	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
36	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
37	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24		1						Corrosión
38	2920.	824	KR 100 X CL 23D	15-jun.-24				1				Corrosión
39	2920.	824	KR 100 X CL 23D	15-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
40	1514	272	AV BOYACÁ (AK 72) X AV DE LA SIRENA (AC 153)	16-jun.-24							1	Vandalismo
41	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							Corrosión
42	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
43	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							Vandalismo
44	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
45	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
46	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24		1						La tubería no es SCH 40
47	2778	1240	KR 69B X CL 25	18-jun.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
48	2778	1240	KR 69B X CL 25	18-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
49	2778	1240	KR 69B X CL 25	18-jun.-24					1			Corrosión
50	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
51	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24	1							Corrosión
52	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
53	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
54	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
55	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
56	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24					1			Material incompatible de reconstrucción
57	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
58	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24	1							Corrosión
59	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24	1							Vandalismo
60	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24		1						Vandalismo
61	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24				1				Corrosión
62	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24						1		Corrosión
63	2777	720	KR 68D X CL 25	22-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
64	2777	720	KR 68D X CL 25	22-jun.-24						1		Vandalismo

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
65	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
66	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
67	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24		1						La tubería no es SCH 40
68	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24				1				Corrosión
69	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
70	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24					1			Vandalismo
71	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
72	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
73	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
74	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24		1						Vandalismo
75	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24					1			Material incompatible de reconstrucción
76	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24					1			Corrosión
77	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24						1		Corrosión
78	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
79	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24	1							Vandalismo
80	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
81	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
82	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
83	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24						1		Corrosión
84	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
85	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				Vandalismo
86	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
87	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
88	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
89	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24	1							Vandalismo
90	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
91	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24	1							Corrosión
92	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
93	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24				1				Vandalismo
94	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
95	2903	761	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV INDUSTRIAL (CL 19)	29-jun.-24					1			Vandalismo
96	2903	761	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV INDUSTRIAL (CL 19)	29-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					**44**	**8**	**0**	**15**	**17**	**11**	**1**	
TOTAL					**96**							

Tapas por entregar

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	CANT.
1	2152	424	AV COLOMBIA (AK 24) X AV JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63)	07-jun.-24	4
2	3697	1027	AV CARACAS (AK 14) X CL 28 S	11-jun.-24	1
3	3447	1084	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 47B S	13-jun.-24	1
4	3919	1364	KR 77J X CL 65 S	17-jun.-24	3
5	1008	126	AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) X CL 76	19-jun.-24	1
6	1514	272	AV BOYACÁ (AK 72) X AV DE LA SIRENA (AC 153)	20-jun.-24	1
7	3043.	954	KR 8 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	03-jun.-24	2
8	3444	1042	AV CARACAS (AK 14) X CL 33 S	18-jun.-24	1
9	3399	1111	AV BOYACÁ (TV 60) X DG 52 S Y DG 52A S	25-jun.-24	1
10	1512	1377	KR 102 X CL 82	26-jun.-24	1
11	1512.	1378	KR 102 X CL 83	26-jun.-24	2
12	2967	753	KR 56 X CL 5A	28-jun.-24	3
13	1546	1344	KR 92 X CL 148	29-jun.-24	1
14	2815	693	KR 43 X CL 12	29-jun.-24	1
TOTAL					**23**

Nota: Criterios

- Corrosión en la mayor parte de la longitud del elemento.
- La tubería es de aguas negras o galvanizadas y no es SCH40, por lo cual no es técnicamente reparable.
- El diámetro del espesor de la pared de la tubería es variable y no se puede empalmar. Vandalismo de parte de la ciudadanía (perforaciones, cortes y ácido úrico).

Previas las siguientes consideraciones técnicas:

1. Que EL CONTRATISTA retiró los elementos relacionados en el presente documento de las Intersecciones semaforizadas de Bogotá en desarrollo del contrato 2023-1356, cuyo objeto es la expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C.

2. Que en la inspección realizada de manera conjunta entre el contratista y la interventoría se observó y se determinó que los postes se encuentran en mal estado y no son reutilizables por la SDM.

Nota: Los elementos relacionados en el presente documento corresponden al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2024 y 30 de junio de 2024 contrato de postes.

En consideración con lo expuesto, se concluye que, dadas las anteriores condiciones, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que sea el almacén de Movilidad quién realice el respectivo destino final.

Hace parte integral de la presente acta de inspección y concepto técnico, el registro fotográfico anexo. A continuación, se realiza una muestra del registro fotográfico realizado para cada uno de las actividades y el total de ellas adjunto mediante correo electrónico en el siguiente enlacen:

https://drive.google.com/drive/folders/1U2TKTRODeJYm8FYx_NmiQumiUuWXsi7l

Anexo registro fotográfico

EXT 2918-24/07/2024



EXT 2924 - 27/07/2024



EXT 2921 – 05/06/2024



EXT 2786 – 06/06/2024



EXT 2925- 28/06/2024	EXT 2903- 27/07/2024
	

Los elementos relacionados serán entregados al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, una vez ésta informe sobre la fecha de recibo de dichos elementos.

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los un (01) días del mes julio de 2024.

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 - 1356
Oscar Eduardo Rodríguez Fernández

Contrato 2023-1356 SDM – TPD Ingeniería S.A.S

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REINTEGRO No.15 DE ELEMENTOS SOBRANTES NO REUTILIZABLES POR MANTENIMIENTO

En Bogotá D.C, el día primero (01) del mes de julio de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Bodega del contratista TPD Ingeniería S.A.S. el Ingeniero Oscar Rodríguez identificado con C.C. 80.101.394 de TPD Ingeniería S.A.S, el Ingeniero Leonardo Castro Pérez identificado con C.C. 1.032.363.536, Residente de Postes por parte de la Universidad Distrital mediante Contrato de Interventoría 2023-1356, , con el objeto de recibir de TPD Ingeniería S.A., el material no reutilizable generado de los mantenimientos de postes del sistema semafórico vinculado a las diferentes intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bogotá D. C.

En el concepto adjunto No. 15 del primero (01) de julio de 2024 se describe la razón por la cual no es factible el uso de dicho material. De acuerdo con el concepto mencionado, se concluyó que, dadas las condiciones allí expuestas, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para la respectiva disposición final.

La descripción y cantidades de los elementos que se devuelven, se relacionan en el siguiente cuadro:

POSTES		
Descripción	**Cantidad**	**Cantidad Total**
Postes T1 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4”. Mantenimiento.	44	96
Postes T1X metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4”. Mantenimiento.	8	
Postes T2 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras y galvanizado de 3” y 4". Mantenimiento.	44	

El total del material no reutilizable son noventa y seis (96) postes de Semaforización. Los postes T1 están completos y T2 se encuentran cortados por segmentos por la mitad. Cabe resaltar que cada segmento se encuentra debidamente marcado con el externo del sitio de retiro.

Se anexa listado con las direcciones y fecha de los mantenimientos.

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
1	2918	857	KR 103A X CL 17	01-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
2	2924	878	KR 112 X CL 17	01-jun.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
3	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
4	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24				1				Corrosión
5	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
6	2921	803	AK 97 X DG 24C	04-jun.-24						1		Corrosión
7	2921	803	AK 97 X DG 24C	05-jun.-24	1							Corrosión
8	2921	803	AK 97 X DG 24C	05-jun.-24		1						Corrosión
9	2786	1238	KR 100 X CL 20	05-jun.-24	1							Corrosión
10	2786	1238	KR 100 X CL 20	05-jun.-24	1							Vandalismo
11	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
12	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24	1							Corrosión
13	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24				1				Vandalismo
14	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	06-jun.-24						1		Corrosión
15	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24	1							Corrosión
16	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
17	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24					1			Vandalismo
18	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	07-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
19	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	08-jun.-24	1							Corrosión
20	1365	434	KR 28 X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	08-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
21	1365.	446	KR 28A X AV GABRIEL ANDRADE (AC 68)	08-jun.-24	1							Corrosión
22	2920.	824	KR 100 X CL 23D	11-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
23	2920.	824	KR 100 X CL 23D	11-jun.-24					1			Vandalismo
24	2719	1501	AK 97 (AV FONTIBÓN) X CL 17	11-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
25	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
26	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
27	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
28	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
29	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24	1							Corrosión
30	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24		1						La tubería no es SCH 40
31	2777.	1266	KR 68B X CL 25	12-jun.-24		1						Corrosión
32	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							Corrosión
33	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
34	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							Vandalismo
35	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
36	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
37	2777	720	KR 68D X CL 25	14-jun.-24		1						Corrosión
38	2920.	824	KR 100 X CL 23D	15-jun.-24				1				Corrosión
39	2920.	824	KR 100 X CL 23D	15-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
40	1514	272	AV BOYACÁ (AK 72) X AV DE LA SIRENA (AC 153)	16-jun.-24							1	Vandalismo
41	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							Corrosión
42	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
43	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							Vandalismo
44	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
45	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
46	2778	1240	KR 69B X CL 25	17-jun.-24		1						La tubería no es SCH 40
47	2778	1240	KR 69B X CL 25	18-jun.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
48	2778	1240	KR 69B X CL 25	18-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
49	2778	1240	KR 69B X CL 25	18-jun.-24					1			Corrosión
50	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
51	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24	1							Corrosión
52	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
53	2870	755	KR 75 X CL 25G	19-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
54	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
55	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
56	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24					1			Material incompatible de reconstrucción
57	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	20-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
58	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24	1							Corrosión

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
59	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24	1							Vandalismo
60	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24		1						Vandalismo
61	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24				1				Corrosión
62	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	21-jun.-24						1		Corrosión
63	2777	720	KR 68D X CL 25	22-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
64	2777	720	KR 68D X CL 25	22-jun.-24						1		Vandalismo
65	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
66	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
67	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24		1						La tubería no es SCH 40
68	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24				1				Corrosión
69	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
70	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24					1			Vandalismo
71	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	24-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
72	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
73	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
74	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24		1						Vandalismo
75	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24					1			Material incompatible de reconstrucción
76	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24					1			Corrosión
77	2904	780	KR 69 X CL 17	25-jun.-24						1		Corrosión
78	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
79	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24	1							Vandalismo
80	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
81	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK	26-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40

PERIODO: JUNIO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
			68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)									
82	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
83	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	26-jun.-24						1		Corrosión
84	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24	1							La tubería no es SCH 40
85	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				Vandalismo
86	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
87	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
88	2922	862	AK 106 X CL 18	27-jun.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
89	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24	1							Vandalismo
90	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
91	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24	1							Corrosión
92	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24				1				La tubería no es SCH 40
93	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24				1				Vandalismo
94	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	28-jun.-24					1			La tubería no es SCH 40
95	2903	761	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV INDUSTRIAL (CL 19)	29-jun.-24					1			Vandalismo
96	2903	761	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV INDUSTRIAL (CL 19)	29-jun.-24						1		La tubería no es SCH 40
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					**44**	**8**	**0**	**15**	**17**	**11**	**1**	
TOTAL					**96**							

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los un (01) días del mes de julio de 2024.

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 – 1356
Oscar Rodríguez

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Neyfi Rubiela Martínez Guata
Almacén e inventarios SDM

José Miguel Morera Arévalo
Almacén e inventarios SDM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formato Traspaso o Devolución de Bienes

	Código: PA01-PR12-F01	**Versión 3.0**	
Fecha de solicitud de Traspaso o Devolución	Dia: 01 Mes: 07 Año: 2024	Devolución [X]	Traspaso [ ]
Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén	Diego Andrés Suárez Gómez	Cédula No.	1.053.607.068
Funcionario (a) o Contratista que entrega	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández	Cédula No.	80.101.394
Dependencia que entrega	Subdirección de Semaforización		
Ubicación destino del elemento	Sede: Patio 4 Piso: 1 Zona: No. Puesto: En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: Siniestros		
Funcionario (a) o Contratista que recibe	José Miguel Morera Arevalo	Cédula No.	79.976.848
		No. Contrato (si aplica)	2023 - 755
Nombre Supervisor (a) y/o Interventor (a)	Sandra Milena Vargas	Cédula No.	1.020.717.652
		No. Contrato (si aplica)	
Dependencia que recibe	Subdirección Administrativa		

PLACA Y/O SERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
ver adjunto item 1 al 44	POSTE T1 3,8	44	3
ver adjunto item 45 al 52	POSTE T1X	8	3
ver adjunto item 53 al 67	POSTE T2 4,5	15	3
ver adjunto item 68 al 84	POSTE T2 5,5	17	3
ver adjunto item 85 al 95	POSTE T2 6,5	11	3
137421	POSTE T2 8,5	1	3
N/A	TAPAS	23	3
	FIN DE FORMATO		

Estado: 1 Bueno; 2 Regular; 3 Malo

1. La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, numeral 22 indica que es deber del (la) colaborador (a) "Responder por la conservacion de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.", como complemento del numeral 21 del mismo artículo, descrito en la sección de Aseguramiento de Bienes de la Resolución 000001 de septiembre de 2019.
2. Los (as) contratistas que reciben bienes, deberán contar con contrato vigente al momento del traslado de bienes y el (la) supervisor (a) del mismo deberá autorizar dicha entrega de bienes. Así mismo, el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es quien realizará el seguimiento y control necesario sobre el destino y uso que se dé a los bienes entregados al (la) Contratista.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente: Si son recibidos por funcionarios (as), contratistas de la SDM y/o interventorías: la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado el (la) contratista.

OBSERVACIONES
(Indique cualquier novedad que en torno a este movimiento, considere informar al Almacén General)

VoBo Revisión interventoría
Componente Postes
Leonardo Castro Pérez

Diego Andrés Suárez Gómez Subdirección técnica de Semaforización SDM Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén: Firma:	Jose Miguel Morera Arevalo Almacén SDM Nombre funcionario (a) o Contratista que recibe: Firma	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández TPD Ingeniera S.A.S CTO 2023 - 1356 Nombre funcionario (a) o Contratista que entrega: Firma

RELACION DEL MATERIAL DE SEÑALIZACION RETIRADO DE LA SEDE DEL ALMACEN GENERAL PARA MANTENIMIENTO EN VIA

Bogotá, D.C. 20 DE JUNIO 2024

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
1	21516	POSTE SEMAFORO T1
2	21517	POSTE SEMAFORO T1
3	21549	POSTE SEMAFORO T1
4	21550	POSTE SEMAFORO T1
5	21551	POSTE SEMAFORO T1
6	21552	POSTE SEMAFORO T1
7	21557	POSTE SEMAFORO T1
8	21588	POSTE SEMAFORO T1
9	21589	POSTE SEMAFORO T1
10	21590	POSTE SEMAFORO T1
11	21591	POSTE SEMAFORO T1
12	21598	POSTE SEMAFORO T1
13	21599	POSTE SEMAFORO T1
14	21600	POSTE SEMAFORO T1
15	21601	POSTE SEMAFORO T1
16	21602	POSTE SEMAFORO T1
17	21603	POSTE SEMAFORO T1
18	21604	POSTE SEMAFORO T1
19	21605	POSTE SEMAFORO T1
20	21606	POSTE SEMAFORO T1
21	21607	POSTE SEMAFORO T1
22	21608	POSTE SEMAFORO T1
23	21609	POSTE SEMAFORO T1
24	21610	POSTE SEMAFORO T1
25	21611	POSTE SEMAFORO T1
26	21613	POSTE SEMAFORO T1
27	21614	POSTE SEMAFORO T1
28	21618	POSTE SEMAFORO T1
29	21619	POSTE SEMAFORO T1
30	21642	POSTE SEMAFORO T1
31	21643	POSTE SEMAFORO T1
32	21681	POSTE SEMAFORO T1
33	21682	POSTE SEMAFORO T1
34	21695	POSTE SEMAFORO T1
35	21696	POSTE SEMAFORO T1

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
36	21697	POSTE SEMAFORO T1
37	21698	POSTE SEMAFORO T1
38	21699	POSTE SEMAFORO T1
39	21700	POSTE SEMAFORO T1
40	21701	POSTE SEMAFORO T1
41	21702	POSTE SEMAFORO T1
42	21703	POSTE SEMAFORO T1
43	21704	POSTE SEMAFORO T1
44	21705	POSTE SEMAFORO T1
45	21741	POSTE SEMAFORO T1X
46	21742	POSTE SEMAFORO T1X
47	21743	POSTE SEMAFORO T1X
48	21744	POSTE SEMAFORO T1X
49	21745	POSTE SEMAFORO T1X
50	21746	POSTE SEMAFORO T1X
51	21754	POSTE SEMAFORO T1X
52	21755	POSTE SEMAFORO T1X
53	22348	POSTE SEMAFORO T2 4,5
54	22349	POSTE SEMAFORO T2 4,5
55	22350	POSTE SEMAFORO T2 4,5
56	22351	POSTE SEMAFORO T2 4,5
57	22398	POSTE SEMAFORO T2 4,5
58	22399	POSTE SEMAFORO T2 4,5
59	22426	POSTE SEMAFORO T2 4,5
60	22427	POSTE SEMAFORO T2 4,5
61	22437	POSTE SEMAFORO T2 4,5
62	22440	POSTE SEMAFORO T2 4,5
63	22441	POSTE SEMAFORO T2 4,5
64	22499	POSTE SEMAFORO T2 4,5
65	22500	POSTE SEMAFORO T2 4,5
66	22501	POSTE SEMAFORO T2 4,5
67	22507	POSTE SEMAFORO T2 4,5
68	22181	POSTE SEMAFORO T2 5,5
69	22182	POSTE SEMAFORO T2 5,5
70	22183	POSTE SEMAFORO T2 5,5
71	22184	POSTE SEMAFORO T2 5,5
72	22185	POSTE SEMAFORO T2 5,5
73	22254	POSTE SEMAFORO T2 5,5
74	22255	POSTE SEMAFORO T2 5,5

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
75	22256	POSTE SEMAFORO T2 5,5
76	22257	POSTE SEMAFORO T2 5,5
77	22479	POSTE SEMAFORO T2 5,5
78	22480	POSTE SEMAFORO T2 5,5
79	22573	POSTE SEMAFORO T2 5,5
80	22574	POSTE SEMAFORO T2 5,5
81	22575	POSTE SEMAFORO T2 5,5
82	22582	POSTE SEMAFORO T2 5,5
83	22583	POSTE SEMAFORO T2 5,5
84	22628	POSTE SEMAFORO T2 5,5
85	22629	POSTE SEMAFORO T2 6,5
86	22630	POSTE SEMAFORO T2 6,5
87	22631	POSTE SEMAFORO T2 6,5
88	22632	POSTE SEMAFORO T2 6,5
89	22650	POSTE SEMAFORO T2 6,5
90	22651	POSTE SEMAFORO T2 6,5
91	22652	POSTE SEMAFORO T2 6,5
92	22653	POSTE SEMAFORO T2 6,5
93	22654	POSTE SEMAFORO T2 6,5
94	22660	POSTE SEMAFORO T2 6,5
95	22661	POSTE SEMAFORO T2 6,5
96	137421	POSTE SEMAFORO T2 8,5

Adicional se realiza el reintegro de 23 tapas de concreto