NOMBRE DEL PROYECTO:	Centro industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDI NAMARCA. Equipamiento 25-2Ciudad Verde
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO CONTRATISTA No.	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTORIA:	ARQ SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
INFORME No:	9
PERIODO DE ANALISIS	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

1. ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1 Resumen de actividades

Durante el presente periodo se desarrollaron actividades preventivas, correctivas de supervisión y control. Así como inspecciones planeadas y charlas de seguridad.

La interventoría desarrollo actividades preventivas y correctivas, lascuales notificó mediante oficios:

Oficio	Asunto
P-0183-379	Observaciones Respuesta informe mensual N°8- Parte SST.
P-0183-387	Observaciones Simulacro de Evacuación
P-0183-385	Guion de simulacro
P-0183-545	Observaciones manejo de sustancias químicas
P-0183-394	Observaciones constructor informe de visita entidad contratante N°3.
P-0183-399	Documentación pendiente de entrega sst, observaciones y oportunidades de mejora recorrido de obra 18 de octubre 2022
P-0183-404	Exámenes de egreso / paz y salvo por retiro de todo concepto
P-0183-408	Respuesta oficio co1.pccnrt.2013105-570-2022 Informe mensual N°8 A. Cruz
P-0183-412	Remisión simulacro de evacuación a entidad contratante
P-0183-413	Remisión matriz Epps Eléctricos a entidad contratante

1.1 Relación general del personal

Anexo F-147-P "Listado de personal Base de datos SST "

En la siguiente tabla se relaciona de manera general el número total de personasde la interventora.

Mes	Interventoría
Octubre 2022	9

Relación cargos interventoría

Personal de interventoría		
Nombre	**% DEDICACION**	
	CARGO	**%**
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res.Julie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Insp. Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Liliana Rubio	Especialista ambiental	20%
Ing. Oscar Marroquín	Ing. Administrativo	100%
Ing. Paola Salamanca	Res. Supervisión Técnica	100%
Ing. Julieta Torres	Supervisora. Supervisión Técnica	20%
Insp.Nestor Fernando Duque	Inspector Eléctrico	100%

Relacionar el formato F-35-P Control de Personal Contratista V1

1.1. CONTROL DE PERSONAL	
CANTIDAD DE INGRESOS EN EL MES	**0**
CANTIDAD DE RETIROS EN EL MES	**0**
TOTAL, PERSONAS ACTIVAS EN EL MES	**9**

4. Caracterización de incidentes

4.2 4.1 Interventoría

Periodo	Accidente			Casi accidente	Observaciones
	Leve	Grave	Mortal		
Octubre 2022	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

4. Pago de planillas al Sistema General de Seguridad Socia

Interventoría:

En el periodo del presente Informe la interventoría reviso pagos de planillas de seguridadsocial correspondiente al mes de mayo 2022.

Nombre	Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.º
INTERVENTORIA		
ARQ S.A.S.	13 del mes	62128242
Álvaro Molina	06 del mes	62253449
Gloria Mercado	15 del mes	62518760
Oscar Marroquín	02 del mes	61825072
Paola Salamanca	12 del mes	62253449
Liliana Rubio	13 del mes	62382259
Julieta Torres	06 del mes	24182578

Anexo 2. Planillas de seguridad social Interventoría

Relacionar el anexo correspondiente al acta del mes COPASST Interventoría

Acta de Reunión No	Fecha
08	31 de Octubre 2022

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 21 julio del 2022,no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

7.2 Seguimiento a la gestión del comité de convivencia

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 04 octubre del 2022, no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

8. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

8.2.1 Indicadores Interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Octubre 2022	0	0	0	0	0	0

Relacionar l formato de reporte de indicadores del contratista

9. Gestión de Riesgos

Durante la ejecución de actividades interventoría realizo supervisión de actividades tales como: Jornadas diarias de orden y aseo, señalización y demarcación de áreas con el fin de mitigar los riesgos presentan en obra, adicional supervisión de actividades de alto riesgo.

9.1 Trabajo en alturas

Interventoría realizo actividades en alturas (Con fin de verificar y recibir pedestales, plomos, ejes y alineamiento de muros) realizando oportunamente los permisos correspondientes.

9.3 Trabajo eléctrico

La Interventoría no se realizó actividades de riesgo eléctrico.

9.4 Excavaciones

Se genera inestabilidad del terreno generando deslizamiento de talud por las condiciones climáticas (Lluvias) en el Eje B entre los Ejes 12 y 18 de la Unidad Estructural 3 ,por lo que la interventoría solicita Informar de forma inmediata sobre cualquier cambio en la conformación, estabilidad del terreno u otros aspectos que afecten la ejecución de las actividades encaminadas a mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas las estructuras al interior del proyecto, así como en predio de la copropiedad. Se solicita realizar los controles adecuados de ingeniería y SST, así como la supervisión control, identificación de riesgos, evaluar y controlar los riesgos mediante los controles de ingeniería, socialización a los trabajadores, delimitación de áreas e instalación de señalización preventiva e informativa.

9.5 Capacitaciones

Durante el periodo de este informe se dictaron 3 charlas y 2 pausas activas, con fin de promover una cultura en prevención de riesgos laborales, mitigar incidenciade incidentes, accidentes y enfermedad laboral.

Interventoría	Tema	o trabajadores Capacitados
ARQ	Pausas Activas	6
	Simulacro de evacuación	4
	Segregación adecuada de residuos	6
	Pausas activas	6
	Orden y aseo	6
	Riesgo ergonómico	6

9.3 Inspecciones

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones:

Interventoría	Elementos Inspeccionados	No de inspecciones
	Inspección de Epp	7
	Inspección Herramientas Manuales	1
	Inspección Manejo de Residuos	1
	Inspección Orden y aseo	1

9.4 Señalización y demarcación de obra

Interventoría realizo seguimiento y control a la señalización en áreas y ejecución de actividad

INSPECCION TABLEROS ELECTRICOS		
INSPECCIONES ANDAMIOS		

Cuadro Nº1. Fotografías de señalización espacios y actividades.

10. 9.3 Locaciones y baterías sanitarias

Se cuenta con 7 baterías sanitarias, se solicita adecuar o instalar otra unidad sanitaria acorde al personal de obra.

11. Manejo de equipo, maquinaria y herramienta

Interventoría no cuenta con herramientas manuales ni eléctricas.

12. Gestión de emergencias

A la fecha del presente informe la interventoría se acoge al plande emergencias, simulacro, plan de contingencia, plan de capacitación y metodología de la Constructora Consorcio Andino

13.2 Requerimientos de la interventoría

Oficio No	Asunto	Oficio Respuesta	Estado
P-183-263	Manual SG-SST contratista y subcontratistas		Abierto
P-183-329	No conformidad documentación inicial y cumplimiento de norma 4272 del 2021.	P-183-353 Aprobación Manual SG-SST	Cerrado
P-183-264	Incumplimiento al pago y verificación sst al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales		Abierto
P-0183-274	Incumplimiento al pago y verificación sst al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.		Abierto
P-0183-283	Observaciones manual SG-SST	P-0183-211 Respuesta correo electrónico Consorcio Andino	Abierto

P-0183-311	Entrega pendientes y oportunidades de mejora SST.	CO1.PCCNTR.2013105-401-2022 Respuesta pendientes y oportunidades de mejora	Abierto
	Documentación pendiente	P-183-317 Respuesta con pendientes por entrega.	Abierto
Acta	Observaciones informe mensual n°6-parte sst contratista	CO1.PCCNTR.2013105-405-2021 Respuesta observaciones informe Julio	Abierto
P-0183-339	Solicitud a verificación y seguimiento al diligenciamiento adecuado de procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ats, listas de chequeo, charlas y pre operacionales SST.	CO1.PCCNTR.2013105-461-2021 Respuesta a verificación y seguimiento al diligenciamiento adecuado de procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ats, listas de chequeo, charlas y pre operacionales sst.	Cerrado
P-0183-344	Observaciones informe mensual N°7- Parte SST.	Respuesta observaciones informe mensual N°7- Parte SST.	
P-0183-344	Respuesta al comunicado procedimiento de izaje		
P-0183-362	Documentación inicial y cumplimiento de norma 4272 del 2021.	CO1.PCCNTR.2013105-509-2022	Abierto
P-0183-379	Observaciones informe mensual N°8- Parte SST.		Abierto
P-0183-392	Observaciones procedimiento y manejo de sustancias químicas en obra	CO1.PCCNTR.2013105-553-2021	Cerrado

14. Protocolo de bioseguridad

Se está ejecutando el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra – PAPSO; en aras de dar trazabilidad a las condiciones de salud del personal asistente aobra y cumplir con los protocolos de bioseguridad.

A la fecha del presente informe No reporto casos positivos o sospechosos de contagiopor **COVID- 19**. A continuación, se describe casos reportados en los últimos meses en el proyecto:

Mes	Interventoría
Octubre 2022	0

Reporte de casos sospechosos y/o confirmados

De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, emitidos en la resolución 777 de 2021 a continuación se describe el porcentaje de personal con el esquema completo de vacunación contra Covid-19:

15. Acciones preventivas y/ correctivas

La interventoría establece las siguientes acciones preventivas y correctivas:

No	Tipo de acción	Descripción	Estado
1	Preventiva	Minimizar el contagio por COVID- 19, asegurándose que gran parte del personal del proyecto está vacunado. Se solicita al contratista presentar como indicador de gestión el porcentaje de personal vacunado que participa en el proyecto	En proceso
2	Preventiva	La interventoría como parte de una acción preventiva, realizo la lista de chequeo de la información que se debe registrar en el informe mensual del componente SST, con el fin de asegurar que se cuenta con el seguimiento a las actividades contractuales y legales aplicables al contrato	En proceso
3	Preventiva	Se solicitó mediante oficio al contratista iniciar las actividades requeridas por la resolución 4262 de 2021 relacionadas con el trabajo en alturas, es importante resaltar que este requisito deroga la resolución 1409 de 2012 a partir de 27 de junio de 2022	En proceso

Mes	Interventoría		Supervisión técnica		
	Total personas	Total, esquema completo	Total, personas	Total, esquema completo	Total, esquemacompleto
Octubre 2022	9	0	0	0	0

Pendiente completar la cuarta dosis del esquema de vacunación

14. Auto reportes /Novedades SST

Auto reportes SST por parte de los contratistas y no se describen novedades en SST.

15 registro fotográfico

Anexo. F-152-P "Registro fotográfico SST"

16. Conclusiones y recomendaciones

En la gestión del contratista SST debe realizar mejoras y acciones correctivas en el seguimiento de actividades en obra.
Si se tiene en cuenta NO permitir realizar acciones que pueden generar riesgos a los trabajadores, verificar el adecuado armado de andamios, uso adecuado de equipos contra caídas, NO permitir uso de joyas, se evidencia incidentes que no son reportados por contratista,no se realiza la verificación y seguimiento al uso adecuado de EPP, falta control de equipos, falta realización de permisos de trabajosas y pre operacionales, no se realiza verificación decursos de alturas ni seguimiento al pago de seguridad social.

La interventoría solicito al contratista la realización de informe semanal para hacer seguimiento adecuado a las actividades de higiene y seguridad industrial.

17. Listado de Anexos

Anexo 1. Charlas de seguridad y pausas activas
Anexo 2. Control Pagos de seguridad Social ARQ
Anexo 3.
Anexo 4.Base de datos SST Interventoría
Anexo 5. Planillas seguridad social y soportes de afiliación
Anexo 6.Inspecciones
Anexo 7. Acta Copasst
Anexo 8. Permiso de trabajo en alturas
Anexo 9. Programa de Inspeciones Planeadas
Anexo 10.Entrega de Epp y Ecc

ELABORÓ / Especialista	REVISÓ /Residente de interventoría	APROBÓ / Director de interventoría.
Fecha: 02/09/2022	Fecha: 02/09/2022	Fecha: 02/09/2022