NOMBRE DEL PROYECTO:	Centro industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SOACHA -REGIONAL CUNDI NAMARCA. Equipamiento 25-2Ciudad Verde
CONTRATISTAS:	CONSORCIO ANDINO
CONTRATO CONTRATISTA No.	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTORIA:	ARQ SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
INFORME No:	8
PERIODO DE ANALISIS	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

1. ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.1 Resumen de actividades

Durante el presente periodo se desarrollaron actividades preventivas, correctivas de supervisión y control. Así como inspecciones planeadas y charlas de seguridad.

La interventoría desarrollo actividades preventivas y correctivas, las cuales notificó mediante oficios:

Oficio	Asunto
P-0183-344	Observaciones Respuesta informe mensual N°7- Parte SST.
P-0183-351	Respuesta al comunicado procedimiento de izaje
P-0183-353	Aprobación manual Sgsst contratista
P-0183-354	Remisión manual Sgsst contratista a entidad contratante
P-0183-360	Investigación accidentes e incidentes de trabajo
P-0183-362	Documentación inicial y cumplimiento de norma 4272 del 2021.
P-0183-365	Respuesta comunicado Actos Inseguros ARQ
P-0183-370	Informe visita entidad contratante e inspección de obra N°3.
P-0183-371	Instalación de formaleta convencional para armado de placas UE2
P-0183- 374	No conformidad condiciones inseguras, falta de señalización colectiva y supervisión SST trabajo en alturas.
P-0183- 375	No conformidad Orden y Aseo
P-0183-377	Gestión documental SST

1.1 Relación general del personal

Anexo F-147-P "Listado de personal Base de datos SST "

En la siguiente tabla se relaciona de manera general el número total de personasde la interventoría y contratista.

Mes	Interventoría
Septiembre 2022	8

Relación cargos interventoría

Personal de interventoría		
Nombre	**% DEDICACION**	
	CARGO	**%**
Arq. Gloria Mercado	Director de Obra	100%
Ing. Jenny Suarez	Residente técnico	100%
Res.Julie García	Residente SST	100%
Ing. Harold Huertas	Subgerente Técnico	20%
Insp. Álvaro Molina	Inspector Hidráulico	100%
Ing. Liliana Rubio	Especialista ambiental	20%
Ing. Oscar Marroquín	Ing. Administrativo	100%
Ing. Paola Salamanca	Res. Supervisión Técnica	100%
Ing. Julieta Torres	Supervisora. Supervisión Técnica	20%
Insp.Nestor Fernando Duque	Inspector Eléctrico	100%

Relacionar el formato F-35-P Control de Personal Contratista V1

1.1. CONTROL DE PERSONAL	
CANTIDAD DE INGRESOS EN EL MES	**1**
CANTIDAD DE RETIROS EN EL MES	**0**
TOTAL, PERSONAS ACTIVAS EN EL MES	**10**

4. Caracterización de incidentes

4.2 4.1 Interventoría

Periodo	Accidente			Casi accidente	Observaciones
	Leve	Grave	Mortal		
Septiembre 2022	0	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

4. Pago de planillas al Sistema General de Seguridad Socia

Interventoría:

En el periodo del presente Informe la interventoría reviso pagos de planillas de seguridadsocial correspondiente al mes de mayo 2022.

Nombre	Fecha límite pago Seguridad Social (días mes)	Planilla de pago N.º
INTERVENTORIA		
ARQ S.A.S.	13 del mes	61377948
Álvaro Molina	06 del mes	61506019
Gloria Mercado	15 del mes	61876802
Oscar Marroquín	02 del mes	61056082
Paola Salamanca	12 del mes	61532780
Liliana Rubio	13 del mes	61279599
Julieta Torres	06 del mes	23929279

Anexo 2. Planillas de seguridad social Interventoría

Relacionar el anexo correspondiente al acta del mes COPASST Interventoría

Acta de Reunión No	Fecha
08	29 de septiembre

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 21 julio del 2022,no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

7.2 Seguimiento a la gestión del comité de convivencia

La interventoría realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral el día 21 julio del 2022,no se presentaron quejas o presuntos casos de acoso laboral.

8. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

8.2.1 Indicadores Interventoría

Mes	Frecuencia	Severidad	Accidentes Mortales	Prevalencia EL	Incidencia EL	Ausentismo EL
Septiembre 2022	0	0	0	0	0	0

Relacionar l formato de reporte de indicadores del contratista

9. Gestión de Riesgos

Durante la ejecución de actividades interventoría realizo supervisión de actividades tales como: Jornadas diarias de orden y aseo, señalización y demarcación de áreas con el fin de mitigar los riesgos presentan en obra, adicional supervisión de actividades de alto riesgo.

9.1 Trabajo en alturas

Interventoría realizo actividades en alturas (Con fin de verificar y recibir pedestales, plomos, ejes y alineamiento de muros) realizando oportunamente los permisos correspondientes.

9.3 Trabajo eléctrico

La Interventoría no se realizó actividades de riesgo eléctrico.

9.4 Excavaciones

La Interventoría realizo supervisión a las actividades ejecutadas en la UE3, identificando fuente, medio y trabajador.

9.5 Capacitaciones

Durante el periodo de este informe se dictaron 3 charlas y 2 pausas activas, con fin de promover una cultura en prevención de riesgos laborales, mitigar incidenciade incidentes, accidentes y enfermedad laboral.

Interventoría	Tema	o trabajadores Capacitados
ARQ	Pausas Activas	6
	Pausas Activas	5
	Actos Inseguros	6
	Riesgo Biológico	5
	Uso adecuado de Epp	5
	Socialización Resolución 4272/2021	6

9.3 Inspecciones

Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones:

Interventoría	Elementos Inspeccionados	No de inspecciones
	Inspección de Epp	3
	Inspección Manejo de Residuos	1
	Inspección Orden y aseo	1

9.4 Señalización y demarcación de obra

Interventoría realizo seguimiento y control a la señalización en áreas y ejecución de actividades

<table>
<tr><td colspan="4">






</td></tr>
<tr><td colspan="4">INSPECCION TABLEROS ELECTRICOS</td></tr>
<tr><td colspan="4">





</td></tr>
<tr><td colspan="4">INSPECCIONES ANDAMIOS</td></tr>
</table>

Cuadro N°1. Fotografías de señalización espacios y actividades.

10. 9.3 Locaciones y baterías sanitarias

Se cuenta con 7 baterías sanitarias, se solicita adecuar o instalar otra unidad sanitaria acorde al personal de obra.

11. Manejo de equipo, maquinaria y herramienta

Interventoría no cuenta con herramientas manuales ni eléctricas.

12. Gestión de emergencias

A la fecha del presente informe la interventoría se acoge al plande emergencias, simulacro, plan de contingencia, plan de capacitación y metodología de la Constructora Consorcio Andino

13.2 Requerimientos de la interventoría

Oficio No	Asunto	Oficio Respuesta	Estado
P-183-263	Manual SG-SST contratista y subcontratistas		Abierto
P-183-329	No conformidad documentación inicial y cumplimiento de norma 4272 del 2021.	P-183-353 Aprobación Manual SG-SST	Cerrado
P-183-264	Incumplimiento al pago y verificación sst al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales		Abierto
P-0183-274	Incumplimiento al pago y verificación sst al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.		Abierto
P-0183-283	Observaciones manual SG-SST	P-0183-211 Respuesta correo electrónico Consorcio Andino	Abierto
P-0183-311	Entrega pendientes y oportunidades de mejora SST.	CO1.PCCNTR.2013105-401-2022 Respuesta pendientes y oportunidades de mejora	Abierto
	Documentación pendiente	P-183-317 Respuesta con pendientes por entrega.	Abierto
Acta	Observaciones informe mensual n°6- parte sst contratista	CO1.PCCNTR.2013105-405-2021 Respuesta observaciones informe Julio	Abierto
P-0183-339	Solicitud a verificación y seguimiento al diligenciamiento adecuado de procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ats, listas de chequeo, charlas y preoperacionales SST.	CO1.PCCNTR.2013105-461-2021 Respuesta a verificación y seguimiento al diligenciamiento adecuado de procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ats, listas de chequeo, charlas y pre operacionales sst.	Cerrado
P-0183-344	Observaciones informe mensual N°7- Parte SST.	Respuesta observaciones informe mensual N°7- Parte SST.	
P-0183-344	Respuesta al comunicado		

	procedimiento de izaje		
P-0183-362	Documentación inicial y cumplimiento de norma 4272 del 2021.	CO1.PCCNTR.2013105-509-2022	Abierto

14. Protocolo de bioseguridad

Se está ejecutando el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra – PAPSO; en aras de dar trazabilidad a las condiciones de salud del personal asistente aobra y cumplir con los protocolos de bioseguridad.

A la fecha del presente informe No reporto casos positivos o sospechosos de contagiopor **COVID- 19**. A continuación, se describe casos reportados en los últimos meses en el proyecto:

Mes	Interventoría
Septiembre 2022	0

Reporte de casos sospechosos y/o confirmados

De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, emitidos en la resolución 777 de 2021 a continuación se describe el porcentaje de personal con el esquema completo de vacunación contra Covid-19:

15. Acciones preventivas y/ correctivas

La interventoría establece las siguientes acciones preventivas y correctivas:

No	Tipo de acción	Descripción	Estado
1	Preventiva	Minimizar el contagio por COVID- 19, asegurándose que gran parte del personal del proyecto está vacunado. Se solicita al contratista presentar como indicador de gestión el porcentaje de personal vacunado que participa en el proyecto	En proceso
2	Preventiva	La interventoría como parte de una acción preventiva, realizo la lista de chequeo de la información que se debe registrar en el informe mensual del componente SST, con el fin de asegurar que se cuenta con el seguimiento a las actividades contractuales y legales aplicables al contrato	En proceso
3	Preventiva	Se solicitó mediante oficio al contratista iniciar las actividades requeridas por la resolución 4262 de 2021 relacionadas con el trabajo en alturas, es importante resaltar que este requisito deroga la resolución 1409 de 2012 a partir de 27 de junio de 2022	En proceso

El contratista NO suministra información sobre porcentaje de personal con esquema completo

de vacunación Covid 19.

Mes	Interventoría		Contratista			Supervisión técnica	
	Total personas	Total, esquema completo	Consorcio Andino	Subcontratistas	Total, esquema completo	Total, personas	Total, esquema completo
Septiembre 2022	8	8	0	0	0	0	0

Total, personas con esquema completo de vacunación COVID-19

14. Auto reportes /Novedades SST

Auto reportes SST por parte de los contratistas y no se describen novedades en SST.

15 registro fotográfico

Anexo. F-152-P "Registro fotográfico SST"

16. Conclusiones y recomendaciones

En la gestión del contratista SST debe realizar mejoras y acciones correctivas en el seguimientode actividades en obra.
Si se tiene en cuenta NO permitir realizar acciones que pueden generar riesgos a los trabajadores, verificar el adecuado armado de andamios, uso adecuado de equipos contra caídas, NO permitir uso de joyas, se evidencia incidentes que no son reportados por contratista,no se realiza la verificación y seguimiento al uso adecuado de EPP, falta control de equipos, falta realización de permisos de trabajosas y pre operacionales, no se realiza verificación decursos de alturas ni seguimiento al pago de seguridad social.

La interventoría solicito al contratista la realización de informe semanal para hacer seguimiento adecuado a las actividades de higiene y seguridad industrial.

17. Listado de Anexos

Anexo 1. Charlas de seguridad y pausas activas
Anexo 2. Control Pagos de seguridad Social ARQ
Anexo 3.
Anexo 4.Base de datos SST Interventoría
Anexo 5. Planillas seguridad social y soportes de afiliación

Anexo 6.Inspecciones
Anexo 7. Acta Copasst
Anexo 8. Permiso de trabajo en alturas
Anexo 9. Programa de Inspeciones Planeadas
Anexo 10.Entrega de Epp y Ecc

		
ELABORÓ / Especialista	REVISÓ /Residente de interventoría	APROBÓ / Director de interventoría.
Fecha:02/09/2022	Fecha:02/09/2022	Fecha:02/09/2022