Formato
Inspección de equipos contra Caida
F-157-GP V: 0

Nombre del proyecto: Sena Cide-Soacha

Inspeccionado por.: Julieth Garcia | **Cedula:** 1010171953 | **Cargo: Residente SST**

fecha de inspeccion: 13/01/2023

Lugar: Sena Soacha | **Serie:1189** | **Marca: Nara Safe**

EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**PT No:**	**ARNES**			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argollas tipo D	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosion excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes	X		
	Cinturon Lumbar	Costuras,estado de hebillas y pasadores	X		
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA			
	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	X		
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, henbras sueltas	N/A		
	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado	N/A		
		ANCLAJE			
	Reata	Cambios de textura, deshilachaduras, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas	X		
	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosion excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada	X		
		CASCO TIPO II			
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión	X		
		BOLSO			
	Bolso	Estado físico, cremallera en buen estado, libre de roturas	N/A		
	OJO: Reglas de Seguridad para los arnes de Cuerpo Entero:	- Portar el arnés con dos eslingas y ganchos			- Liberar una eslinga solo si la otra esta fija
		- Trabajo en postes: ascender y descender asegurado completa			- Fijar el arnés por encima de la cabeza del trabajador
ESCALERAS	Peldaños	Fijos y sin fisuras	X		
	Laterales	Sin rajaduras o fisuras	X		
	Zapatas	Antideslizantes y sin desgaste	X		
	Tornillos	Apretados, completos	X		
	OJO: Reglas de Seguridad para las escaleras:	- Trabajos electricos: material fibra de vidrio - Asegurar el extremo superior de la escalera - Solo una persona a la vez en una misma escalera			- Ascenso y descenso siempre de frente a la escalera y sujetado con las 2 manos - La cabeza del trabajador no debe sobrepasar 90 cm por encima de la parte superior de la escalera.
ANDAMIOS	SUPERFICIE	Resistente, consistente, libre de rajaduras, fisuras, sustancias resbalosas; nivelados y asegurados	X		
		ESTRUCTURA			
	VERTICALES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	TIJERETAS	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente y del mismo tamaño	X		
	PASADORES	Verificar que todas las crucetas tengan sus pasadores	X		
	NIVELADORES	Metal no oxidado o libre de corrosion, en buen estado, resistente	X		
	BARRERAS DE PROTECCION	Baranda superior con altura de 1,20 m, baranda intermedia altura 0,70 m	X		
	Firma SST				
	Reglas de Seguridad para los andamios:	- Vientos o templetes asegurados a puntos fijos - La escalera utilizada no debe desestabilizar el andamio y debe - Asegurar el andamio en el extremo superior a una extructura fija			- instalar el andamio sobre una superficie segura y nivelada - Señalizar el área con el fin de prevenir la caida de objetos sobre personal que transite debajo

OBSERVACIONES: Equipo con certificado anual (Julio 13 / 2022) bajo la normatvidad vigente ANSI Z359.1(2007).

APROBADO POR: GLORIA MERCADO | **CARGO:** **DIRECTOR INTERVENTORIA** | **FIRMA:**