COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: **Dirección de Recursos Físicos y Negocios**

ASUNTO: Remisión informes de supervisión # 22 - julio 2024 – TT–160-2022.

De manera atenta me permito remitir informe de supervisión del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S, cuyo objeto señala "*El contratista se obliga para con la Contratante al arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.*" del mes de julio de 2024.

Lo anterior con el fin de que reposen en el expediente original del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S

Cordialmente,

RAFAEL MAURICIO CAMARGO FLÓREZ
Director de Recursos Físicos y Negocios

Elaboró: Paola Soraca – Técnico 2 administrativo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD / LA TERMINAL.	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO: GJC-FT35**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD / LA TERMIN
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL / FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 22

CONTRATO No. TT-160-2022
01/07/2024 AL 31/06/2024

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	88,1%	**70,9%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	SECURITY ACCESS FB S.A.S
Identificación	901.225.732-8
Objeto	El contratista se obliga para con la Contratante el arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.
Plazo inicial	24 meses o hasta agotar el valor del contrato, lo que primero ocurra
Fecha de Iniciación	27/10/2022
Fecha de Finalización	26/10/2024
Nombre Supervisor	Rafael Mauricio Camargo Florez
Cargo	Subgerente corporativo (e)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	**Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula**
ADICIÓN	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	3.578.897.136
Valor adiciones / Reducciones	N/A
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	3.578.897.136
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	2.537.685.121
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	1.041.212.015
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP 20220397	VALOR CDP $323.094.880	FECHA CDP 07/09/2022
No. CRP 20221162	VALOR CRP $323.094.880	FECHA CRP 26/10/2022
No. CDP 20230108	VALOR CDP $154.171.689	FECHA CDP 02/01/2023
No. CRP 20230108	VALOR CRP $154.171.689	FECHA CRP 02/01/2023
No. CDP 20230103	VALOR CDP $1.789.448.568	FECHA CDP 23/03/2023
No. CRP 20230140	VALOR CRP $1.789.448.568	FECHA CRP 27/03/2023
ADICIÓN (si aplica)		
No. CDP _____	VALOR CDP _____	FECHA CDP _____
No. CRP _____	VALOR CRP _____	FECHA CRP _____

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora Seguros del Estado: 14-40-101049846 - 14-44-101165713

Tipo de póliza	**Fecha de inicio**	**Fecha de vencimiento**	**Valor amparado**	**Observaciones**
Manejo del anticipo	N/A	N/A	**N/A**	
Cumplimiento	26/10/2022	26/04/2025	**$ 715.779.427,20**	
Calidad del bien	26/10/2022	26/10/2024	**$ 715.779.427,20**	
Calidad del servicio	26/10/2022	26/04/2025	**$ 715.779.427,20**	
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	**N/A**	

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2022	26/10/2027	**$ 357.889.713,60**	
Responsabilidad civil extracontractual	26/10/2022	26/04/2025	**$ 1.500.000,00**	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
1	27/12/2022	470.050,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
2		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
3		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 3(Arrendamiento)
4		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 1(Arrendamiento)
5		7.350.440,00	Noviembre - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
6		19.263.732,00	Noviembre - Modelia 2 (Arrendamiento)
7		7.979.902,00	Noviembre - Santa Barbara Bahias (Adecuaciones Codensa)
8		7.339.682,00	Noviembre - Modelia 2 (Adecuaciones codensa)
9		323.064,00	Octubre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
10		323.064,00	Octubre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
11		323.064,00	Octubre - San andresito 3 (Arrendamiento)
12		141.590,00	Octubre - Carmelo (Arrendamiento)
13		478.445,00	Octubre - Castilla (Arrendamiento)
14		457.367,00	Octubre - Modelia (Arrendamiento)
15		785.248,00	Octubre - Chico 90 (Arrendamiento)
16		946.663,00	Octubrer - Calle 96 (Arrendamiento)
17		946.659,00	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
18		507.144,00	Octubre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
19		204.264,00	Octubre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
20		198.438,00	Octubre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
21		198.438,00	Octubre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
22		786.363,00	Octubre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
23		192.621,00	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
24		192.621,00	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
25		495.310,00	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
26		169.697,00	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
27		192.621,00	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
28		512.206,00	Octubre - Lago 79 (Arrendamiento)
29		1.061.927,00	Noviembre - Carmelo (Arrendamiento)
30		3.800.165,00	Noviembre - Castilla (Arrendamiento)
31		3.642.087,00	Noviembre - Modelia (Arrendamiento)
32		5.938.097,00	Noviembre - Chico 90 (Arrendamiento)
33		7.099.984,00	Noviembre - Calle 96 (Arrendamiento)
34		7.099.984,00	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
35		3.803.594,00	Noviembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
36		1.531.977,00	Noviembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
37		1.488.280,00	Noviembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
38		1.488.280,00	Noviembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
39		6.409.859,00	Noviembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
40		1.444.674,00	Noviembre - Calle 84 (Arrendamiento)
41		3.809.687,00	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
42		1.272.743,00	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
43		1.444.674,00	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
44		3.841.563,00	Noviembre - Lago 79 (Arrendamiento)
45		5.808.433,00	Noviembre - Country 85 (Arrendamiento)
46		3.874.407,00	Noviembre - Chico 97 (Arrendamiento)
47		4.273.644,00	Noviembre - Mariachis (Arrendamiento)
48		3.841.563,00	Noviembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
49		11.210.861,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
50		4.116.867,00	Noviembre - Lote 12 (Arrendamiento)
51		4.273.644,00	Noviembre - Castellana (Arrendamiento)
52		3.803.594,00	Noviembre - Calle 100 Olimpica (Arrendamiento)
53		6.224.472,00	Noviembre - Calle 100 Salas (Arrendamiento)
54		3.254.027,00	Noviembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
55		3.254.027,00	Noviembre - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
56		1.444.674,00	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
57		4.879.000,00	Diciembre - Santa Barbara (Insumos)
58		386.750,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
59		518.840,00	Diciembre - Santa Barbara Bahias (Insumos)
60		518.840,00	Diciembre - Chico 90 (Insumos)
61		1.037.680,00	Diciembre - Simon Bolivar (Insumos)
62		1.556.520,00	Diciembre - Tunal (Insumos)
63		518.840,00	Diciembre - Calle 96 (Insumos)
64		518.840,00	Diciembre - San Andresito 1 (Insumos)
65		518.840,00	Diciembre - San Andresito 2 (Insumos)
66		518.840,00	Diciembre - San Andresito 3 (Insumos)
67		518.840,00	Diciembre - Castilla (Insumos)
68		518.840,00	Diciembre - Modelia (Insumos)
69		518.840,00	Diciembre - Carmelo (Insumos)
70		962.710,00	Diciembre - Alhambra 1 (Insumos)
71		518.840,00	Diciembre - Santa Barbara Bahias (Insumos)

72		687.820,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
73		518.840,00	Diciembre - La Castellana (Insumos)
74		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Insumos)
75		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Insumos)
76	30/01/2023	687.820,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Insumos)
77		518.840,00	Diciembre - Compartir Etapa 5 (Insumos)
78		518.840,00	Diciembre - Calle 84 (Insumos)
79		518.840,00	Diciembre - Calle 88 (Insumos)
80		518.840,00	Diciembre - Calle 93 (Insumos)
81		518.840,00	Diciembre - Calle 109 (Insumos)
82		518.840,00	Diciembre - Lago 79 (Insumos)
83		518.840,00	Diciembre - Country 85 (Insumos)
84		518.840,00	Diciembre - Chico 97 (Insumos)
85		518.840,00	Diciembre - Mariachis (Insumos)
86		518.840,00	Diciembre - Alhambra 1(Insumos)
87		518.840,00	Diciembre - Calle 97 (Insumos)
88		518.840,00	Diciembre - Alhmabra 2 (Insumos)
89		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Insumos)
90		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Insumos)
91		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Insumos)
92		518.840,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Insumos)
93		518.840,00	Diciembre - Calle 72 (Insumos)
94		1.487.500,00	Diciembre - Compartir 1 -1(Adecuaciones)
95		4.081.700,00	Diciembre - Simon Bolivar (Adecuciones)
96		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
97		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
98		2.907.360,00	Diciembre - Modelia (Arrendamiento)
99		6.375.568,00	Diciembre - Calle 96 (Arrendamiento)
100		6.375.568,00	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
101		3.659.916,00	Diciembre - Mariachis (Arrendamiento)
102		3.659.916,00	Diciembre - Castellana (Arrendamiento)
103		944.265,00	Diciembre - Modelia Bares (Arrendamiento)
104		2.115.565,00	Enero - San Andresito 1 (Arrendamientos)
105		2.153.971,00	Enero - San Andresito 2 (Arrendamientos)
106		474.215,00	Enero - Carmelo (Arrendamientos)
107	28/02/2023	2.907.360,00	Enero - Modelia (Arrendamientos)
108		3.659.916,00	Enero - Mariachis (Arrendamientos)
109		474.215,00	Enero - Gloria Lara 1 (Arrendamientos)
110		1.003.765,00	Enero - Calle 84 (Arrendamientos)
111		1.003.765,00	Enero - Calle 93 (Arrendamientos)
112		474.215,00	Enero - Compartir Etapa 5 (Arrendamientos)
113		944.265,00	Enero - Modelia Bares (Arrendamientos)
114		470.050,00	Enero - Compartir 1-1 (Arrendamientos)
115		221.301,00	Enero - Compartir 1-3 (Arrendamientos)
116		221.301,00	Enero - Compartir 1-5(Arrendamientos)
117		2.770.320,00	Enero - Lote 12(Insumos)
118		2.284.800,00	Enero - Simon Bolivar (Adecuaciones)
119		158.070,00	Diciembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
120		474.215,00	Diciembre - Carmelo (Arrendamiento)
121		2.062.865,00	Diciembre - Chico 90 (Arrendamiento)
122		1.533.315,00	Diciembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
123		5.093.462,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
124		1.003.765,00	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
125		1.003.765,00	Diciembre - Calle 84 (Arrendamiento)
126		1.533.315,00	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
127		1.003.765,00	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
128	23/03/2023	1.533.315,00	Diciembre - Lago 79 (Arrendamiento)
129		5.097.627,00	Diciembre - Contry 85 (Arrendamiento)
130		1.533.315,00	Diciembre - Chico 97 (Arrendamiento)
131		1.533.315,00	Diciembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
132		9.095.384,00	Diciembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
133		3.189.866,00	Diciembre - Lote 12 (Arrendamiento)
134		1.533.315,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
135		3.066.630,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
136		474.215,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
137		474.215,00	Diciembre - Compatir Etapa 5 (Arrendamiento)
138		1.059.100,00	Diciembre - Terminal del Sur (Arrendamiento)
139		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
140		1.003.765,00	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
141		944.265,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
142		688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
143		688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
144		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
145		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
146		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
147		1.533.315,00	Enero - Calle 100-1 Olimpica (Arrendamiento)
148		3.066.630,00	Enero - calle 100 - 2 Salas (Arrendamiento)
149		944.265,00	Enero - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
150		474.215,00	Enero - Compartir Etapa 4(Arrendamiento)

151		1.059.100,00	Enero - Terminal del Sur (Arrendamiento)
152		2.019.182,00	Enero - San Andresito 3 (Arrendamiento)
153		3.306.624,00	Enero - Castilla (Arrendamiento)
154		2.197.899,00	Enero - Alhambra 2 (Arrendamiento)
155		3.371.869,00	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
156		3.396.891,00	Enero - Alhambra 1 (Arrendamiento)
157		3.702.975,00	Enero - Lote 12 (Arrendamiento)
158		5.093.462,00	Enero - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
159		1.413.006,00	Enero - El Tunal
160		5.474.625,00	Enero - Chico 90 (Arredamiento)
161		6.958.055,00	Enero - Calle 96 (Arrendamiento)
162		6.846.514,00	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
163		3.734.520,00	Enero - Unilago 79 (Arrendamiento)
164		5.869.461,00	Enero - Country 85 (Arrendamiento)
165		3.648.730,00	Enero - Chico 97 (Arredamiento)
166		3.840.686,00	Enero - Castellana (Arrendamiento)
167		2.422.585,00	Febrero - San Andresito 1 (Arrendamiento)
168		2.422.585,00	Febrero - San Andresito 2 (Arrendamiento)
169		2.422.585,00	Febrero - San Andresito 3 (Arrendamiento)
170		474.215,00	Febrero - Carmelo (Arrendamiento)
171		3.535.545,00	Febrero - Castilla (Arrendamiento)
172		3.174.483,00	Febrero - Modelia (Arrendamiento)
173		5.174.382,00	Febrero - Chico 90 (Arrendamiento)
174		7.155.458,00	Febrero - Calle 96 (Arrendamiento)
175		7.155.458,00	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
176		3.627.651,00	Febrero - Alhambra 2 (Arrendamiento)
177		5.594.290,00	Febrero - Nicolas de Federman(Arrendamiento)
178		1.136.383,00	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
179		1.204.135,00	Febrero - Calle 84 (Arrendamiento)
180		3.517.219,00	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)
181		1.218.320,00	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
182		1.185.050,00	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
184		3.993.319,00	Febrero - Lago 79 (Arrendamiento)
185		5.730.195,00	Febrero - Country 85 (Arrendamiento)
186		3.966.936,00	Febrero Chico 97 (Arrendamiento)
187		4.047.981,00	Febrero - Mariachis (Arrendamiento)
188		4.093.279,00	Febrero - Alhambra 1 (Arrendamiento)
189	27/03/2023	11.428.701,00	Febrero - Santa Barbara (Arrendamiento)
190		3.753.602,00	Febrero - Lote 12 (Arrendamiento)
191		1.533.315,00	Febrero - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
192		3.066.630,00	Febrero Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
193		474.215,00	Febrero - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
194		474.215,00	Febrero - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
195		1.059.100,00	Febrero - Terminal Sur (Arrendamiento)
196		944.265,00	Febrero - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
197		944.265,00	Febrero - Modelia Bares (Arrendamiento)
198		470.050,00	Febrero - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
199		474.215,00	Febrero - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
200		474.215,00	Febrero - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
201		2.007.530,00	Febrero - Simon Bolivar (Arrendamiento)
202		1.422.645,00	Febrero - El Tunal (Arrendamiento)
203		601.557,00	Febrero - Gloria Lara (Arrendamiento)
204		275.047,00	Octubre - Country 85 (Arrendamiento)
205		204.441,00	Octubre - Chico 97 (Arrendamiento)
206		267.115,00	Octubre - Mariachis (Arrendamiento)
207		204.441,00	Octubre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
208		204.441,00	Octubre - Lote 12 (Arrendamiento)
209		267.115,00	Octubre - Castellana (Arrendamiento)
210		204.441,00	Octubre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
211		408.882,00	Octubre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
212		1.311.380,00	Octubre - Catilla (Insumos)
213		1.573.656,00	Octubre - Chico 90 (Insumos)
214		1.639.225,00	Octubre - Calle 96 (Insumos)
215		1.639.225,00	Octubre - Calle 97 (Insumos)
216		1.639.225,00	Octubre - Alhambra 2 (Insumos)
217		1.311.380,00	Octubre - Nicolas de Federman (Insumos)
218		3.212.881,00	Octubre - Country 85 (Insumos)
219		1.606.441,00	Octubre - Chico 97 (Insumos)
220		1.639.225,00	Octubre - Mariachis (Insumos)
221		1.639.225,00	Octubre - Alhambra 1 (Insumos)
222		4.884.891,00	Octubre - Santa Barbara (Insumos)
223		1.508.087,00	Octubre - lote 12 (Insumos)
224		1.311.380,00	Octubre - Calle 100 -1 (Insumos)
225		1.311.380,00	Octubre - Calle 100 -2 (Insumos)
226		1.533.315,00	Diciembre - Castilla (Arrendamiento)
227		1.003.765,00	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
228		9.634.668,00	Enero - Santa Barbara (Arrendamiento)
229		474.215,00	Febrero - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
230		4.164.599,00	Febrero - Castellana (Arrendamiento)

231		169.456,00	Febrero - Simon Bolivar (Insumos)
232		65.450,00	Febrero - Calle 96 (Insumos)
233		892.500,00	Febrero - Simon Bolivar (Insumos)
234		1.606.441,00	Febrero - Lago 79 (Insumos)
235		416.500,00	Febrero - San Andresito 1 (Insumos)
236		416.500,00	Febrero - San Andresito 2 (Insumos)
237		416.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Insumos)
238		1.487.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Adecuaciones)
239		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 1 (Arrendamiento)
240		2.589.955,00	Marzo - San andresito 2 (Arrendamiento)
241		2.589.955,00	Marzo - San andresito 3 (Arrendamiento)
242		1.003.159,00	Marzo - Carmelo (Arrendamiento)
243		3.808.023,00	Marzo - Castilla (Arrendamiento)
244		3.522.836,00	Marzo - Modelia (Arrendamiento)
245		5.438.943,00	Marzo - Chico 90 (Arrendamiento)
246		7.262.082,00	Marzo - Calle 96 (Arrendamiento)
247		7.155.458,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)
248		3.627.651,00	Marzo - Alhambra 2 (Arrendamiento)
249		1.290.154,00	Marzo - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
250		611.295,00	Marzo - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
251		433.712,00	Marzo - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
252		6.785.535,00	Marzo - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
253		1.403.362,00	Marzo - Calle 84 (Arrendamiento)
254		4.259.448,00	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
255		4.184.975,00	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
256		3.966.936,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento) idu
257		4.685.113,00	Marzo - Mariachis (Arrendamiento)
258		4.233.465,00	Marzo - Alhambra 1 (Arrendamiento)
259	25/04/2023	11.615.019,00	Marzo - Santa Barbara (Arrendamiento)
260		3.933.307,00	Marzo - Lote 12 (Arrendamiento)
261		4.697.567,00	Marzo - Castellana (Arrendamiento)
262		1.864.085,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Arrendamiento)
263		3.066.630,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
264		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
265		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
266		1.059.100,00	Marzo - Terminal Sur (Arrendamiento)
267		944.265,00	Marzo - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
268		944.265,00	Marzo - Modelia Bares (Arrendamiento)
269		470.050,00	Marzo - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
270		474.215,00	Marzo - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
271		474.215,00	Marzo - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
272		474.215,00	Marzo - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
273		2.007.530,00	Marzo - Simon Bolivar (Arrendamiento)
274		1.422.645,00	Marzo - El Tunal (Arrendamiento)
275		1.422.753,00	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
276		1.427.008,00	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
277		1.435.581,00	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
278		6.171.146,00	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
279		85.980.567,82	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
280		5.675.571,00	Abril - Chico 90 (Arrendamiento)
281		1.555.259,00	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
282		1.588.903,00	Abril - Calle 84 (Arrendamiento)
283		4.002.909,00	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
284		1.605.239,00	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
285		1.605.239,00	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
286		4.308.193,00	Abril - Lago 79 (Arrendamiento)
287		6.413.255,00	Abril - Country 85 (Arrendamiento)
288		3.966.936,00	Abril - Chico 97 (Arrendamiento)
289		1.059.100,00	Abril - Terminal Sur (Arrendamiento)
290	26/05/2023	2.007.530,00	Abril - Simon Bolivar (Arrendamiento)
291		1.422.645,00	Abril - Tunal (Arrendamiento)
292		416.500,00	Abril - Castellana (Insumos)
293		898.688,00	Abril - Gloria Lara 1 (Insumos)
294		652.239,00	Abril - Gloria Lara 2 (Insumos)
295		1.961.715,00	Abril - Nicolas de Federman (Insumos)
296		3.848.508,00	Abril - Simon Bolivar (Insumos) caseta nueva
297		211.820,00	Abril - Simon Bolivar (Insumos) rollos
298		169.456,00	Abril - Simon Bolivar (Insumos) rollos
299		29.053.493,00	Abril - Alhambra (Adecuaciones) Electricas
300		15.209.366,00	Abril - Calle 100 - 1 (Adecuaciones)
301		21.450.821,00	Abril - Calle 100 - 2 (Adecuaciones)
303		5.700.213,00	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
304		1.552.572,00	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)
305		1.588.903,00	Mayo - Calle 84 (Arrendamiento)
306		4.002.909,00	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
307		1.602.552,00	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
308		1.602.552,00	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
309		4.308.193,00	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
310	26/06/2023	6.413.255,00	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)

311		3.966.936,00	Mayo - Calle 97 (Arrendamiento)
312		1.059.100,00	Mayo - Terminal Sur (Arrendamiento)
313		2.252.324,00	Mayo - Simon Bolivar (Arrendamiento)
314		1.422.645,00	Mayo - Tunal (Arrendamiento)
315		150.178,00	Mayo - Calle 93 (Insumos)
316		287.980,00	Mayo - Simon Bolivar (Insumos)
317		863.940,00	Mayo - Tunal (Insumos)
302	24/07/2023	85.862.428,00	Arrendamiento mayo parqueaderos administrados DADEP
318		5.700.213,00	Junio - Calle 90 (Arrendamiento)
319		1.552.572,00	Junio - Calle 72 (Arrendamiento)
320		1.588.903,00	Junio - Calle 84 (Arrendamiento)
321		4.002.909,00	Junio - Calle 88 (Arrendamiento)
322		1.602.552,00	Junio - Calle 93 (Arrendamiento)
323		1.602.552,00	Junio - Calle 109 (Arrendamiento)
324		4.308.193,00	Junio - Calle 77 (Arrendamiento)
325	26/07/2023	6.413.255,00	Junio - Calle 85 (Arrendamiento)
326		3.966.936,00	Junio - Calle 97 (Arrendamiento)
327		287.980,00	Junio - Castellana (Insumos)
328		497.658,00	Junio - Calle 97 (Insumos) (DADEP)
329		575.960,00	Junio - Santa Barbara (Insumos)
330		958.426,00	Junio - Modelia (Insumos)
331		287.980,00	Junio - Terminal modulo 1 (Insumos)
332		882.980,00	Junio - Tunal 1 (Insumos)
333		90.070.093,00	Arrendamiento junio parqueaderos administrados DADEP
334		1.059.100,00	Junio - Terminal Sur (Arrendamiento)
335	1/08/2023	2.394.042,00	Junio - Simon Bolivar (Arrendamiento)
336		1.422.645,00	Junio - Tunal (Arrendamiento)
337		51.111,00	Junio - Terminal Modulo 1 (Arrendamiento)
338		35.304,00	Junio - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
339		91.683.019,00	Arrendamiento julio parqueaderos administrados DADEP
340		5.700.213,00	Julio - Calle 90 (Arrendamiento)
341		1.552.572,00	Julio - Calle 72 (Arrendamiento)
342		1.588.903,00	Julio - Calle 84 (Arrendamiento)
343		4.002.909,00	Julio - Calle 88 (Arrendamiento)
344		1.602.552,00	Julio - Calle 93 (Arrendamiento)
345		1.602.552,00	Julio - Calle 109 (Arrendamiento)
346		4.308.193,00	Julio - Calle 77 (Arrendamiento)
347		6.413.255,00	Julio Calle 85 (Arrendamiento)
348		3.966.936,00	Julio - Calle 97 (Arrendamiento)
349		423.640,00	Julio - Terminal Sur (Arrendamiento)
350	22/08/2023	2.394.042,00	Julio - Simon Bolivar (Arrendamiento)
351		1.422.645,00	Julio - El Tunal (Arrendamiento)
352		2.588.761,00	Julio - Copropiedad (Arrendamiento)
353		446.250,00	Julio - Simon Bolivar (Insumos)
354		287.980,00	Julio - Modelia (Insumos)
355		652.239,00	Julio - Gloria Lara 3 (Insumos)
356		165.886,00	Julio - Calle 84 (Insumos)
357		416.500,00	Julio - Calle 100 - 2 (Insumos)
358		178.976,00	Julio - Calle 100 - 2 (Insumos)
359		402.458,00	Julio - Simon Bolivar (Insumos)
360		416.500,00	Julio - Simon Bolivar (Insumos)
361		102.797.994,00	Arrendamiento agosto parqueaderos administrados DADEP
362		5.700.213,00	Agosto - Calle 90 (Arrendamiento)
363		1.552.572,00	Agosto - Calle 72 (Arrendamiento)
364		1.588.903,00	Agosto - Calle 84 (Arrendamiento)
365		4.002.909,00	Agosto - Calle 88 (Arrendamiento)
366		1.602.552,00	Agosto - Calle 93 (Arrendamiento)
367	26/09/2023	1.602.552,00	Agosto - Calle 109 (Arrendamiento)
368		4.308.193,00	Agosto - Calle 77 (Arrendamiento)
369		3.966.936,00	Agosto - Calle 97 (Arrendamiento)
370		2.394.042,00	Agosto - Simon Bolivar (Arrendamiento)
371		1.422.645,00	Agosto - Tunal (Arrendamiento)
372		6.413.255,00	Agosto - Calle 85 (Arrendamiento)
373		3.087.534,00	Agosto - Copropiedad (Arrendamiento)
374		8.496.660,00	Agosto - Copropiedad (Insumos)
375		81.508.389,00	Arrendamiento septiembre parqueaderos administrados DADEP
376		5.700.213,00	Septiembre - Calle 90 (Arrendamiento)
377		1.399.574,00	Septiembre - Calle 72 (Arrendamiento)
378		1.470.448,00	Septiembre - Calle 84 (Arrendamiento)
379		3.574.864,41	Septiembre - Calle 88 (Arrendamiento)
380		1.566.688,97	Septiembre - Calle 93 (Arrendamiento)
381		1.484.096,81	Septiembre - Calle 109 (Arrendamiento)
382	27/10/2023	3.875.208,06	Septiembre - Calle 77 (Arrendamiento)
383		6.309.249,00	Septiembre - Calle 85 (Arrendamiento)
384		3.862.930,00	Septiembre - Calle 97 (Arrendamiento)
385		1.535.223,00	Septiembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
386		1.544.764,00	Septiembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
387		1.047.656,00	Septiembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
388		4.791.428,00	Septiembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)

389		3.042.242,00	Septiembre - Copropiedad (Arrendamiento)
390		625.146,00	Septiembre - ZPP (Arrendamiento)
391		80.934.460,12	Arrendamiento octubre parqueaderos administrados DADEP
392		5.751.956,02	Octubre - Calle 90 (Arrendamiento)
393		1.473.401,83	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
394		817.202,53	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
395		4.187.703,20	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
396		1.523.381,83	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
397	13/12/2023	1.523.381,83	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
398		3.902.792,70	Octubre - Calle 77 (Arrendamiento)
399		6.096.988,71	Octubre - Calle 85 (Arrendamiento)
400		3.820.022,95	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
401		1.740.387,85	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
402		1.750.943,31	Octubre - Tunal 2 (Arrendamiento)
403		1.221.393,31	Octubre - Tunal 3 (Arrendamiento)
404	28/11/2023	3.040.112,04	Octubre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
405	13/12/2023	3.047.574,45	Octubre - Copropiedad (Arrendamiento)
406		937.720,00	Octubre - ZPP (Arrendamiento)
407		317.730,00	Octubre - Simon Bolivar (Insumos)
408		593.096,00	Octubre - Simon Bolivar (Insumos)
409	28/11/2023	211.820,00	Octubre - Simon Bolivar (Insumos)
410		1.428.000,00	Octubre - Copropiedad (Insumos)
411		550.094,00	Octubre 2022 - Santa Barbara (Arrendamiento)
412		1.003.765,00	Enero 2023 - Calle 72 (Arrendamiento)
413		77.290.093,56	Arrendamiento noviembre parqueaderos administrados DADEP
414		5.626.534,05	Noviembre - Calle 90 (Arrendamiento)
415		1.473.401,58	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
416		4.082.903,75	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
417		1.523.381,58	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
418		1.523.381,58	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
419		3.876.745,70	Noviembre - Calle 77 (Arrendamiento)
420		6.172.595,10	Noviembre - Calle 85 (Arrendamiento)
421	21/12/2023	3.455.269,40	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
422		1.740.387,60	Noviembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
423		1.740.387,60	Noviembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
424		1.210.837,60	Noviembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
425		2.941.996,04	Noviembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
426		3.018.072,74	Noviembre - Copropiedad (Arrendamiento)
427		937.720,00	Noviembre - ZPP (Arrendamiento)
428		1.892.695,00	Noviembre - Calle 88 (Insumos)
429		1.570.740,50	Noviembre - Castilla (Insumos)
430		69.467.747,17	Arrendamiento diciembre parqueaderos administrados DADEP
431		5.751.019,05	Diciembre - Calle 90 (Arrendamiento)
432		1.111.662,30	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
433	29/01/2024	1.931.319,52	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
434		1.254.403,50	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
435		1.082.472,30	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
436		4.040.792,70	Diciembre - Calle 77 (Arrendamiento)
437		6.413.255,10	Diciembre - Calle 85 (Arrendamiento)
438	2/02/2024	3.561.536,40	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
439		1.740.387,60	Diciembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
440		1.740.387,60	Diciembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
441		1.210.837,60	Diciembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
442	29/01/2024	3.040.112,04	Diciembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
443		3.116.188,74	Diciembre - Copropiedad (Arrendamiento)
444		937.720,00	Diciembre - ZPP (Arrendamiento)
445		257.040,00	Diciembre - Mariachis (Insumos)
446		416.500,00	Diciembre - Modelia Exito (Insumos)
447		66.931.383,46	Arrendamiento enero parqueaderos administrados DADEP
448		5.813.714,05	Enero - Calle 90 (Arrendamiento)
449		1.552.571,58	Enero - Calle 72 (Arrendamiento)
450		4.207.690,75	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
451		1.523.381,58	Enero - Calle 93 (Arrendamiento)
452		1.523.372,58	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
453		4.308.192,70	Enero - Calle 77 (Arrendamiento)
454		6.413.255,10	Enero - Calle 85 (Arrendamiento)
455	26/02/2024	3.828.936,40	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
456		1.740.378,60	Enero - Tunal 1 (Arrendamiento)
457		1.740.378,60	Enero - Tunal 2 (Arrendamiento)
458		1.210.828,60	Enero - Tunal 3 (Arrendamiento)
459		2.941.996,04	Enero - Simon Bolivar (Arrendamiento)
460		3.018.072,74	Enero - Copropiedad (Arrendamiento)
461		937.720,00	Enero - ZPP (Arrendamiento)
462		1.004.205,30	Enero - Terminal Norte (Arrendamiento)
463		498.276,80	Enero - Copropiedad (nsumos)
464		63.810.612,46	Arrendamiento febrero parqueaderos administrados DADEP
465		5.813.714,05	Febrero - Calle 90 (Arrendamiento)
466		1.552.571,58	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
467		3.802.538,75	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)

468		1.602.551,58	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
469		1.523.381,58	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
470		4.050.862,70	Febrero - Calle 77 (Arrendamiento)
471		6.413.255,10	Febrero - Calle 85 (Arrendamiento)
472	21/03/2024	3.456.804,40	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
473		1.740.387,60	Febrero - Tunal 1 (Arrendamiento)
474		1.740.387,60	Febrero - Tunal 2 (Arrendamiento)
475		1.179.169,60	Febrero - Tunal 3 (Arrendamiento)
476		2.742.746,04	Febrero - Simon Bolivar (Arrendamiento)
477		3.004.990,74	Febrero - Copropiedad (Arrendamiento)
478		937.720,00	Febrero - ZPP (Arrendamiento)
479		1.004.205,30	Febrero - Terminal Norte (Arrendamiento)
480		77.946.450,46	Arrendamiento marzo parqueaderos administrados DADEP
481		5.973.919,05	Marzo - Calle 90 (Arrendamiento)
482		1.510.571,58	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
483		4.207.690,75	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
484		1.510.098,58	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
485		1.523.381,58	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
486		4.308.192,70	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
487		6.275.255,10	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
488		3.550.394,40	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)
489		1.730.557,60	Marzo - Tunal 1 (Arrendamiento)
490		1.819.557,60	Marzo - Tunal 2 (Arrendamiento)
491	24/04/2024	1.290.007,60	Marzo - Tunal 3 (Arrendamiento)
492		3.060.069,04	Marzo - Simon Bolivar (Arrendamiento)
493		2.989.950,74	Marzo - Copropiedad (Arrendamiento)
494		937.720,00	Marzo - ZPP (Arrendamiento)
495		1.004.205,30	Marzo - Terminal Norte (Arrendamiento)
496		185.640,00	Marzo - Calle 72 (nsumos)
497		62.460,72	Marzo - Calle 100 - 1 (Insumos)
498		185.640,00	Marzo - Calle 96 (Insumos)
499		185.640,00	Marzo - Alhambra (Insumos)
500		556.920,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Insumos)
501		1.021.020,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Insumos)
502		1.206.660,00	Marzo - Simon Bolivar (Insumos)
503		78.522.201,46	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
504		5.909.926,05	Abril - Calle 90 (Arrendamiento)
505		1.560.551,58	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
506		4.303.006,75	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
507		1.602.551,58	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
508		1.602.551,58	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
509		4.213.841,70	Abril - Calle 77 (Arrendamiento)
510		6.290.791,10	Abril - Calle 85 (Arrendamiento)
511	24/05/2024	3.819.736,40	Abril - Calle 97 (Arrendamiento)
512		1.766.424,60	Abril - Tunal 1 (Arrendamiento)
513		1.792.990,60	Abril - Tunal 2 (Arrendamiento)
514		1.263.440,60	Abril - Tunal 3 (Arrendamiento)
515		2.982.010,04	Abril - Simon Bolivar (Arrendamiento)
516		937.720,00	Abril - ZPP (Arrendamiento)
517		890.728,30	Abril - Terminal Norte (Arrendamiento)
518		280.840,00	Abril - Calle 97 (Insumos)
519		321.300,00	Abril - Calle 100 Salas (Insumos)
520		3.189.200,00	Mayo - Simon Bolivar (Insumos)
521		92.820,00	Mayo - San Andresito 3 (Insumos)
522		92.820,00	Mayo - San Andresito 1 (Insumos)
523		92.820,00	Mayo - San Andresito 2 (Insumos)
524		556.920,00	Mayo - Tunal 1 (Insumos)
525		556.920,00	Mayo - Tunal 2 (Insumos)
526		556.920,00	Mayo - Tunal 3 (Insumos)
527		556.920,00	Mayo - Santa Barbara (Insumos)
528		78.971.758,46	Arrendamiento mayo parqueaderos administrados DADEP
529		1.560.551,58	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)
530		4.246.473,75	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
531	25/06/2024	1.602.551,58	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
532		1.562.701,58	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
533		4.308.192,70	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
534		6.399.972,10	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)
535		3.966.936,40	Mayo - Calle 97 (Arrendamiento)
536		1.792.990,60	Mayo - Tunal 1 (Arrendamiento)
537		1.819.557,60	Mayo - Tunal 2 (Arrendamiento)
538		1.149.045,60	Mayo - Tunal 3 (Arrendamiento)
539		3.055.776,04	Mayo - Simon Bolivar (Arrendamiento)
540		937.720,00	Mayo - ZPP (Arrendamiento)
541		1.004.205,30	Mayo - Terminal Norte (Arrendamiento)
542		6.018.419,05	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
543		78.824.458,46	Arrendamiento junio parqueaderos administrados DADEP
544		6.018.419,05	Junio - Calle 90 (Arrendamiento)
545		1.602.551,58	Junio - Calle 72 (Arrendamiento)
546		4.292.523,75	Junio - Calle 88 (Arrendamiento)

547		1.601.151,58	Junio - Calle 93 (Arrendamiento)
548		1.602.551,58	Junio - Calle 109 (Arrendamiento)
549		4.294.909,70	Junio - Calle 77 (Arrendamiento)
550	18/07/2024	6.293.705,10	Junio - Calle 85 (Arrendamiento)
551		3.953.653,40	Junio - Calle 97 (Arrendamiento)
552		1.818.818,60	Junio - Tunal 1 (Arrendamiento)
553		1.819.557,60	Junio - Tunal 2 (Arrendamiento)
554		1.819.557,60	Junio - Tunal 3 (Arrendamiento)
555		3.255.026,04	Junio - Simon Bolivar (Arrendamiento)
556		937.720,00	Junio - ZPP (Arrendamiento)
557		1.004.205,30	Junio - Terminal Norte (Arrendamiento)
558		317.730,00	Junio - Tunal 1 (Arrendamiento)
VALOR TOTAL CERTIFICADO		**2.537.685.121**	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20224359	$ 478.564,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 179.970,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 158.552,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 462.778,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 179.970,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 179.970,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 734.715,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 185.404,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 185.404,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 190.848,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 473.833,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 884.482,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 884.486,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 733.673,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 427.327,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 447.020,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 132.291,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 301.846,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 301.846,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 301.846,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 6.857.607,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 7.455.777,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 17.998.478,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 6.867.658,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 2.362.804,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 2.362.804,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 2.362.804,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 439.176,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.040.299,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.040.299,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 5.815.644,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.553.771,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.992.947,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.846.469,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 10.474.524,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.589.247,00	30/12/2022	
TRANSF-20230153	$ 3.992.947,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.619.934,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.426.931,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.589.247,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.349.788,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.189.148,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 3.559.463,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.349.788,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.349.788,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.988.856,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.390.530,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.390.530,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.431.356,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.553.771,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 6.633.651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 6.633.651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.548.078,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.402.873,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.550.568,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 992.179,00	26/01/2023	
TRANSF-20230370	$ 911.613,00	22/02/2023	
TRANSF-20230357	$ 4.620.044,00	22/02/2023	
TRANSF-20230358	$ 366.222,00	22/02/2023	
TRANSF-20230359	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230360	$ 491.302,00	22/02/2023	

TRANSF-20230363	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230364	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230365	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230366	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230367	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230368	$	**491.303,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230369	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230371	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230372	$	**651.314,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230373	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230374	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230375	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230376	$	**651.314,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230377	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230378	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230379	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230380	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230381	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230382	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230383	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230394	$	**1.389.800,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230395	$	**3.813.611,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230384	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230385	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230386	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230387	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230388	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230389	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230390	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230391	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230392	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230393	$	**491.302,00**	22/02/2023	
TRANSF-20230652	$	**982.604,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230659	$	**3.419.531,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230660	$	**3.419.531,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230653	$	**1.871.782,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230654	$	**1.871.782,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230658	$	**882.245,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230655	$	**2.716.403,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230656	$	**5.956.816,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230657	$	**5.956.816,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230674	$	**2.588.364,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230673	$	**206.766,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230665	$	**3.419.531,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230672	$	**206.766,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230671	$	**439.176,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230670	$	**882.245,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230669	$	**443.068,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230668	$	**937.837,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230667	$	**937.837,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230652	$	**2.134.733,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230666	$	**443.068,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230662	$	**2.012.497,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230664	$	**2.716.403,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230663	$	**443.068,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230661	$	**1.976.614,00**	15/03/2023	
TRANSF-20230878	$	**1.473.907,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231033	$	**1.432.606,00**	18/04/2023	
TRANSF-20230893	$	**1.432.606,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230892	$	**1.432.606,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230895	$	**1.927.374,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230898	$	**1.432.606,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230897	$	**443.068,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230899	$	**4.758.920,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230896	$	**937.837,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230907	$	**937.837,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230906	$	**2.865.211,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230900	$	**1.432.606,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230901	$	**1.432.606,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231032	$	**2.980.354,00**	18/04/2023	
TRANSF-20230905	$	**1.432.606,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231096	$	**2.865.211,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230890	$	**443.068,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230889	$	**443.068,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230888	$	**1.871.782,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230887	$	**1.531.559,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231093	$	**4.762.811,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230886	$	**937.837,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230885	$	**882.245,00**	10/04/2023	

TRANSF-20231097	$	**937.837,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230879	$	**1.886.560,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231100	$	**3.089.443,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231098	$	**2.053.539,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230894	$	**3.150.402,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231099	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231103	$	**3.173.781,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231102	$	**1.875.674,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231104	$	**3.459.761,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231105	$	**147.688,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231107	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231108	$	**1.320.199,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231039	$	**6.501.046,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231109	$	**6.396.830,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230903	$	**389.144,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231035	$	**1.329.204,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231106	$	**989.538,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230891	$	**989.538,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230904	$	**206.766,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230883	$	**206.766,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230882	$	**206.766,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231038	$	**643.311,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231037	$	**989.538,00**	18/04/2023	
TRANSF-20230881	$	**61.151,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230902	$	**389.144,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230884	$	**158.326,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231141	$	**379.484,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231138	$	**8.497.993,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231137	$	**4.758.920,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231134	$	**1.470.298,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231150	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231172	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231139	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231042	$	**1.500.928,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231094	$	**3.001.857,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231095	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20230880	$	**1.531.559,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231115	$	**1.409.035,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231117	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231118	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231121	$	**4.564.048,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231123	$	**2.865.211,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231124	$	**3.507.064,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231125	$	**10.678.056,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231126	$	**3.782.107,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231127	$	**562.047,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231130	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231131	$	**3.891.065,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231120	$	**937.837,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231119	$	**1.432.606,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231129	$	**3.588.427,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231128	$	**2.263.468,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231140	$	**2.263.468,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231135	$	**2.965.981,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231034	$	**6.685.483,00**	18/04/2023	
TRANSF-20230878	$	**6.685.483,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231152	$	**3.389.384,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231147	$	**5.226.854,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231031	$	**1.061.744,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231030	$	**1.138.300,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231146	$	**1.107.215,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231144	$	**3.303.328,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231143	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231142	$	**3.286.205,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231145	$	**1.125.046,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231044	$	**1.432.606,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231045	$	**3.824.430,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231046	$	**443.068,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231047	$	**443.068,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231029	$	**439.176,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231161	$	**882.245,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231160	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231151	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231153	$	**882.245,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231159	$	**643.311,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231158	$	**882.245,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231157	$	**256.982,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231156	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231155	$	**382.026,00**	20/04/2023	

TRANSF-20231154	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231040	$	**249.571,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231113	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231092	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231041	$	**249.571,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231110	$	**9.001.857,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231111	$	**1.389.800,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231114	$	**5.115.048,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231112	$	**3.489.234,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231116	$	**5.483.951,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231122	$	**3.409.079,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231136	$	**2.263.468,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231132	$	**4.834.525,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231133	$	**3.706.386,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231162	$	**3.731.036,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231036	$	**5.353.831,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231043	$	**833.880,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231101	$	**1.500.928,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231416	$	**3.389.384,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231417	$	**1.205.415,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231415	$	**6.685.483,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231414	$	**6.785.103,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231418	$	**571.145,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231413	$	**5.081.710,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231412	$	**3.291.454,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231407	$	**2.419.846,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231419	$	**405.225,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231408	$	**2.419.846,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231411	$	**3.557.909,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231409	$	**2.419.846,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231410	$	**937.271,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231420	$	**6.339.856,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231421	$	**1.311.188,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231424	$	**4.377.391,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231422	$	**3.979.684,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231445	$	**3.910.104,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231423	$	**3.706.386,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231425	$	**3.955.408,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231439	$	**1.329.204,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231438	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231426	$	**10.852.136,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231431	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231430	$	**2.865.211,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231427	$	**3.674.965,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231428	$	**4.389.028,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231429	$	**1.741.651,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231432	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231434	$	**882.245,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231440	$	**882.245,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231435	$	**439.176,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231436	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231437	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231441	$	**1.329.306,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231442	$	**1.333.281,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231443	$	**1.341.290,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231444	$	**5.765.822,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231446	$	**1.875.674,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231433	$	**989.538,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231765	$	**80.333.305,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231766	$	**5.302.796,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231767	$	**1.453.108,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231768	$	**1.484.542,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231769	$	**3.739.995,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231776	$	**1.329.204,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231574	$	**1.875.674,00**	1/06/2023	
TRANSF-20231774	$	**3.706.386,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231773	$	**5.992.027,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231772	$	**4.025.229,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231771	$	**1.499.805,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231770	$	**1.499.805,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231777	$	**389.144,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231778	$	**839.662,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231779	$	**609.399,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231780	$	**1.832.868,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231781	$	**27.145.240,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231782	$	**14.210.405,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231783	$	**20.041.917,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231786	$	**202.297,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231784	$	**3.616.496,00**	22/06/2023	

TRANSF-20231785	$	**161.838,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231775	$	**989.538,00**	22/06/2023	
TRANSF-20232002	$	**989.538,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232005	$	**1.329.204,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232003	$	**2.104.390,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232001	$	**3.706.386,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232000	$	**5.992.027,00**	13/07/2023	
TRANSF-20231999	$	**4.025.229,00**	13/07/2023	
TRANSF-20231998	$	**1.497.296,00**	13/07/2023	
TRANSF-20231994	$	**5.325.819,00**	13/07/2023	
TRANSF-20231995	$	**1.450.599,00**	13/07/2023	
TRANSF-20231996	$	**3.739.995,00**	13/07/2023	
TRANSF-20231997	$	**1.497.296,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232004	$	**142.207,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232023	$	**818.086,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232006	$	**272.695,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232007	$	**1.484.542,00**	13/07/2023	
TRANSF-20232414	$	**3.706.386,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232413	$	**5.992.027,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232412	$	**4.025.229,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232411	$	**1.497.296,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232410	$	**1.497.296,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232409	$	**3.739.995,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232408	$	**1.484.542,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232407	$	**1.450.599,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232406	$	**5.325.819,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232419	$	**272.695,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232420	$	**836.115,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232418	$	**907.557,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232417	$	**545.391,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232416	$	**471.244,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232415	$	**272.695,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232422	$	**2.236.800,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232423	$	**1.329.204,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232425	$	**47.754,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232426	$	**84.141.663,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232424	$	**32.984,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232421	$	**989.538,00**	17/08/2023	
TRANSF-20232541	$	**80.399.442,00**	4/09/2023	
TRANSF-20232541	$	**164.923,00**	4/09/2023	
TRANSF-20232653	$	**5.325.819,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232655	$	**1.450.598,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232654	$	**1.484.543,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232656	$	**3.739.995,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232657	$	**1.497.295,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232658	$	**1.497.295,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232659	$	**4.025.229,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232660	$	**5.992.027,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232661	$	**3.706.386,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232663	$	**2.236.800,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232664	$	**1.329.204,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232665	$	**2.418.729,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232673	$	**422.564,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232662	$	**395.815,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232671	$	**381.097,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232670	$	**169.477,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232669	$	**394.394,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232668	$	**157.081,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232667	$	**617.620,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232666	$	**272.695,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232672	$	**394.394,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232700	$	**52.955,00**	13/09/2023	
TRANSF-20232700	$	**85.657.739,00**	13/09/2023	
TRANSF-20233010	$	**1.450.599,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233023	$	**1.329.204,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233022	$	**2.236.800,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233008	$	**96.046.351,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233009	$	**5.325.819,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233011	$	**1.484.542,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233012	$	**3.739.995,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233019	$	**1.497.296,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233021	$	**3.706.386,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233020	$	**4.025.229,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233018	$	**1.497.296,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233007	$	**8.045.695,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233024	$	**2.884.742,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233025	$	**5.992.027,00**	17/10/2023	
TRANSF-20233365	$	**5.325.819,00**	16/11/2023	
TRANSF-20233366	$	**978.846,00**	16/11/2023	

TRANSF-20233370	$ 34.895,00	16/11/2023	
TRANSF-20233370	$ 4.474.432,00	16/11/2023	
TRANSF-20233368	$ 1.497.296,00	16/11/2023	
TRANSF-20233367	$ 1.446.851,00	16/11/2023	
TRANSF-20233369	$ 1.443.303,00	16/11/2023	
TRANSF-20233372	$ 104.005,00	16/11/2023	
TRANSF-20233372	$ 3.602.379,00	16/11/2023	
TRANSF-20233371	$ 73.948,00	16/11/2023	
TRANSF-20233371	$ 2.837.568,00	16/11/2023	
TRANSF-20233477	$ 94.212,00	23/11/2023	
TRANSF-20233477	$ 1.355.568,00	23/11/2023	
TRANSF-20233478	$ 59.669,00	23/11/2023	
TRANSF-20233478	$ 1.424.875,00	23/11/2023	
TRANSF-20233476	$ 59.669,00	23/11/2023	
TRANSF-20233476	$ 1.437.626,00	23/11/2023	
TRANSF-20233511	$ 125.220,00	29/11/2023	
TRANSF-20233511	$ 3.900.008,00	29/11/2023	
TRANSF-20233373	$ 104.007,00	16/11/2023	
TRANSF-20233373	$ 5.888.021,00	16/11/2023	
TRANSF-20233479	$ 73.948,00	23/11/2023	
TRANSF-20233479	$ 3.666.048,00	23/11/2023	
TRANSF-20233510	$ 1.317.109,00	29/11/2023	
TRANSF-20233510	$ 85.315.433,00	29/11/2023	
ZPPCE -20230497	$ 625.146,00	15/11/2023	
TRANSF-20233714	$ 300.866,00	12/12/2023	
TRANSF-20233715	$ 561.617,00	12/12/2023	
TRANSF-20233713	$ 200.578,00	12/12/2023	
TRANSF-20233716	$ 937.837,00	12/12/2023	
TRANSF-20233717	$ 1.352.208,00	12/12/2023	
TRANSF-20233718	$ 2.840.435,00	12/12/2023	
TRANSF-20233719	$ 513.963,00	12/12/2023	
TRANSF-20233962	$ 405.400,00	28/12/2023	
TRANSF-20233962	$ 3.619.828,00	28/12/2023	
TRANSF-20233961	$ 79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233961	$ 1.418.125,00	28/12/2023	
TRANSF-20233967	$ 68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233967	$ 1.136.665,00	28/12/2023	
TRANSF-20233966	$ 68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233966	$ 2.842.901,00	28/12/2023	
TRANSF-20233965	$ 79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233965	$ 1.620.878,00	28/12/2023	
TRANSF-20233964	$ 68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233964	$ 1.631.434,00	28/12/2023	
TRANSF-20233963	$ 316.267,00	28/12/2023	
TRANSF-20233963	$ 5.675.761,00	28/12/2023	
TRANSF-20233968	$ 146.913,00	28/12/2023	
TRANSF-20233968	$ 3.559.473,00	28/12/2023	
TRANSF-20233960	$ 1.792.239,00	28/12/2023	
TRANSF-20233982	$ 79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233982	$ 1.371.429,00	28/12/2023	
ZPPCE -20230545	$ 937.720,00	7/12/2023	
TRANSF-20240033	$ 65.975,00	10/01/2024	
TRANSF-20240033	$ 1.171.145,00	10/01/2024	
TRANSF-20240034	$ 266.462,00	10/01/2024	
TRANSF-20240034	$ 5.356.665,00	10/01/2024	
TRANSF-20240035	$ 107.029,00	10/01/2024	
TRANSF-20240035	$ 3.905.622,00	10/01/2024	
TRANSF-20240036	$ 79.170,00	10/01/2024	
TRANSF-20240036	$ 1.418.126,00	10/01/2024	
TRANSF-20240014	$ 1.776.001,00	9/01/2024	
TRANSF-20240014	$ 85.128.665,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$ 2.917.464,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$ 391.885,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$ 2.313.778,00	9/01/2024	
TRANSF-20240017	$ 79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240017	$ 1.371.429,00	9/01/2024	
TRANSF-20240018	$ 222.903,00	9/01/2024	
TRANSF-20240018	$ 3.800.095,00	9/01/2024	
TRANSF-20240019	$ 79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240019	$ 1.418.126,00	9/01/2024	
TRANSF-20240020	$ 79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240020	$ 1.418.126,00	9/01/2024	
TRANSF-20240021	$ 431.447,00	9/01/2024	
TRANSF-20240021	$ 3.593.781,00	9/01/2024	
TRANSF-20240015	$ 5.297.670,00	9/01/2024	
TRANSF-20240015	$ 81.904.298,00	9/01/2024	
TRANSF-20240022	$ 240.660,00	9/01/2024	
TRANSF-20240022	$ 5.751.367,00	9/01/2024	
TRANSF-20240023	$ 511.667,00	9/01/2024	

TRANSF-20240023	$ 3.194.719,00	9/01/2024	
TRANSF-20240024	$ 79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240024	$ 1.620.880,00	9/01/2024	
TRANSF-20240025	$ 79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240025	$ 1.620.879,00	9/01/2024	
TRANSF-20240026	$ 79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240026	$ 1.126.110,00	9/01/2024	
TRANSF-20240028	$ 98.116,00	9/01/2024	
TRANSF-20240028	$ 2.742.320,00	9/01/2024	
TRANSF-20240029	$ 98.116,00	9/01/2024	
TRANSF-20240029	$ 2.813.400,00	9/01/2024	
ZPPCE -20240012	$ 937.720,00	18/01/2024	
TRANSF-20240482	$ 1.450.599,00	20/02/2024	
TRANSF-20240486	$ 5.992.027,00	20/02/2024	
TRANSF-20240490	$ 2.840.435,00	20/02/2024	
TRANSF-20240491	$ 2.911.516,00	20/02/2024	
TRANSF-20240481	$ 267.400,00	20/02/2024	
TRANSF-20240481	$ 5.355.726,00	20/02/2024	
TRANSF-20240483	$ 98.116,00	20/02/2024	
TRANSF-20240483	$ 3.924.883,00	20/02/2024	
TRANSF-20240484	$ 79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240484	$ 1.418.126,00	20/02/2024	
TRANSF-20240485	$ 79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240485	$ 1.418.126,00	20/02/2024	
TRANSF-20240494	$ 267.400,00	20/02/2024	
TRANSF-20240494	$ 3.757.829,00	20/02/2024	
TRANSF-20240487	$ 79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240487	$ 1.620.880,00	20/02/2024	
TRANSF-20240488	$ 79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240488	$ 1.620.879,00	20/02/2024	
TRANSF-20240489	$ 79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240489	$ 1.126.111,00	20/02/2024	
TRANSF-20240493	$ 394.394,00	20/02/2024	
TRANSF-20240495	$ 2.546.694,00	20/02/2024	
TRANSF-20240495	$ 71.574.347,00	20/02/2024	
TRANSF-20240492	$ 243.397,00	20/02/2024	
TRANSF-20240548	$ 405.400,00	27/02/2024	
TRANSF-20240548	$ 3.300.984,00	27/02/2024	
TRANSF-20240569	$ 1.487.372,00	28/02/2024	
TRANSF-20240760	$ 471.830,00	19/03/2024	
TRANSF-20240774	$ 204.705,00	19/03/2024	
TRANSF-20240774	$ 5.418.420,00	19/03/2024	
TRANSF-20240772	$ 79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240772	$ 1.620.870,00	19/03/2024	
TRANSF-20240773	$ 98.116,00	19/03/2024	
TRANSF-20240773	$ 2.742.320,00	19/03/2024	
TRANSF-20240770	$ 98.116,00	19/03/2024	
TRANSF-20240770	$ 2.813.400,00	19/03/2024	
TRANSF-20240768	$ 2.506.654,00	19/03/2024	
TRANSF-20240768	$ 72.409.275,00	19/03/2024	
TRANSF-20240775	$ 79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240775	$ 1.126.099,00	19/03/2024	
TRANSF-20240761	$ 1.450.599,00	19/03/2024	
TRANSF-20240762	$ 98.116,00	19/03/2024	
TRANSF-20240762	$ 3.924.883,00	19/03/2024	
TRANSF-20240763	$ 79.170,00	19/03/2024	
TRANSF-20240763	$ 1.418.126,00	19/03/2024	
TRANSF-20240764	$ 79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240764	$ 1.418.115,00	19/03/2024	
TRANSF-20240765	$ 4.025.229,00	19/03/2024	
TRANSF-20240766	$ 5.992.027,00	19/03/2024	
TRANSF-20240767	$ 138.000,00	19/03/2024	
TRANSF-20240767	$ 3.568.386,00	19/03/2024	
TRANSF-20240769	$ 79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240769	$ 1.620.868,00	19/03/2024	
TRANSF-20240771	$ 938.248,00	19/03/2024	
ZPPCE -20240096	$ 937.720,00	7/03/2024	
TRANSF-20241031	$ 111.198,00	16/04/2024	
TRANSF-20241031	$ 2.800.318,00	16/04/2024	
TRANSF-20241033	$ 204.705,00	16/04/2024	
TRANSF-20241033	$ 5.418.420,00	16/04/2024	
TRANSF-20241035	$ 1.450.599,00	16/04/2024	
TRANSF-20241036	$ 503.268,00	16/04/2024	
TRANSF-20241036	$ 3.519.732,00	16/04/2024	
TRANSF-20241039	$ 79.170,00	16/04/2024	
TRANSF-20241039	$ 1.418.126,00	16/04/2024	
TRANSF-20241038	$ 5.627.425,00	16/04/2024	
TRANSF-20241038	$ 69.288.506,00	16/04/2024	
TRANSF-20241037	$ 1.497.296,00	16/04/2024	

TRANSF-20241040	$	5.992.027,00	16/04/2024	
TRANSF-20241041	$	510.132,00	16/04/2024	
TRANSF-20241041	$	3.196.253,00	16/04/2024	
TRANSF-20241042	$	79.170,00	16/04/2024	
TRANSF-20241042	$	1.620.879,00	16/04/2024	
TRANSF-20241043	$	79.170,00	16/04/2024	
TRANSF-20241043	$	1.620.879,00	16/04/2024	
TRANSF-20241044	$	110.838,00	16/04/2024	
TRANSF-20241044	$	1.094.441,00	16/04/2024	
TRANSF-20241045	$	297.366,00	16/04/2024	
TRANSF-20241045	$	2.543.070,00	16/04/2024	
TRANSF-20241046	$	257.332,00	16/04/2024	
TRANSF-20241046	$	3.767.896,00	16/04/2024	
TRANSF-20241032	$	938.248,00	16/04/2024	
ZPPCE -20240183	$	937.720,00	30/04/2024	
TRANSF-20241432	$	44.500,00	24/05/2024	
TRANSF-20241432	$	5.578.624,00	24/05/2024	
TRANSF-20241427	$	98.116,00	24/05/2024	
TRANSF-20241427	$	3.924.883,00	24/05/2024	
TRANSF-20241426	$	92.453,00	24/05/2024	
TRANSF-20241426	$	1.404.842,00	24/05/2024	
TRANSF-20241425	$	79.170,00	24/05/2024	
TRANSF-20241425	$	1.418.126,00	24/05/2024	
TRANSF-20241431	$	4.025.229,00	24/05/2024	
TRANSF-20241421	$	173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241430	$	138.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241430	$	5.854.029,00	24/05/2024	
TRANSF-20241429	$	416.542,00	24/05/2024	
TRANSF-20241429	$	3.289.843,00	24/05/2024	
TRANSF-20241407	$	89.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241407	$	1.611.049,00	24/05/2024	
TRANSF-20241406	$	1.700.047,00	24/05/2024	
TRANSF-20241405	$	1.205.279,00	24/05/2024	
TRANSF-20241404	$	194.957,00	24/05/2024	
TRANSF-20241404	$	2.846.277,00	24/05/2024	
TRANSF-20241403	$	126.238,00	24/05/2024	
TRANSF-20241403	$	2.785.277,00	24/05/2024	
TRANSF-20241444	$	2.235.909,00	24/05/2024	
TRANSF-20241444	$	72.680.019,00	24/05/2024	
TRANSF-20241419	$	520.341,00	24/05/2024	
TRANSF-20241423	$	173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241422	$	58.358,00	24/05/2024	
TRANSF-20241420	$	173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241418	$	953.959,00	24/05/2024	
TRANSF-20241424	$	42.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241424	$	1.408.599,00	24/05/2024	
TRANSF-20241415	$	1.127.406,00	24/05/2024	
TRANSF-20241402	$	938.248,00	24/05/2024	
TRANSF-20241714	$	300.197,00	17/06/2024	
TRANSF-20241715	$	262.394,00	17/06/2024	
TRANSF-20241716	$	273.016,00	17/06/2024	
TRANSF-20241716	$	2.768.218,00	17/06/2024	
TRANSF-20241717	$	26.567,00	17/06/2024	
TRANSF-20241717	$	1.178.712,00	17/06/2024	
TRANSF-20241718	$	26.567,00	17/06/2024	
TRANSF-20241718	$	1.673.480,00	17/06/2024	
TRANSF-20241719	$	53.133,00	17/06/2024	
TRANSF-20241719	$	1.646.916,00	17/06/2024	
TRANSF-20241720	$	147.200,00	17/06/2024	
TRANSF-20241720	$	3.559.185,00	17/06/2024	
TRANSF-20241721	$	122.464,00	17/06/2024	
TRANSF-20241721	$	5.869.563,00	17/06/2024	
TRANSF-20241723	$	1.497.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241724	$	1.497.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241725	$	42.000,00	17/06/2024	
TRANSF-20241725	$	1.455.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241726	$	2.800,00	17/06/2024	
TRANSF-20241726	$	4.020.198,00	17/06/2024	
TRANSF-20241727	$	108.493,00	17/06/2024	
TRANSF-20241727	$	5.514.631,00	17/06/2024	
TRANSF-20241722	$	94.351,00	17/06/2024	
TRANSF-20241722	$	3.930.876,00	17/06/2024	
TRANSF-20241729	$	113.477,00	17/06/2024	
TRANSF-20241729	$	824.771,00	17/06/2024	
TRANSF-20241728	$	1.660.157,00	17/06/2024	
TRANSF-20241728	$	73.255.771,00	17/06/2024	
ZPPCE -20240248	$	937.720,00	12/06/2024	
ZPPCE -20240249	$	937.720,00	12/06/2024	
TRANSF-20241955	$	86.724,00	17/07/2024	

TRANSF-20241952	$ 3.019.931,00	17/07/2024	
TRANSF-20241953	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241954	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241956	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241957	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241958	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241959	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241961	$ 199.250,00	17/07/2024	
TRANSF-20241961	$ 2.841.985,00	17/07/2024	
TRANSF-20241962	$ 140.962,00	17/07/2024	
TRANSF-20241962	$ 1.064.319,00	17/07/2024	
TRANSF-20241963	$ 1.700.047,00	17/07/2024	
TRANSF-20241964	$ 26.567,00	17/07/2024	
TRANSF-20241964	$ 1.673.480,00	17/07/2024	
TRANSF-20241965	$ 3.706.386,00	17/07/2024	
TRANSF-20241972	$ 13.283,00	17/07/2024	
TRANSF-20241972	$ 5.978.746,00	17/07/2024	
TRANSF-20241966	$ 4.025.229,00	17/07/2024	
TRANSF-20241967	$ 39.850,00	17/07/2024	
TRANSF-20241967	$ 1.457.444,00	17/07/2024	
TRANSF-20241973	$ 1.497.296,00	17/07/2024	
TRANSF-20241968	$ 42.000,00	17/07/2024	
TRANSF-20241968	$ 1.455.296,00	17/07/2024	
TRANSF-20241969	$ 59.333,00	17/07/2024	
TRANSF-20241969	$ 3.963.666,00	17/07/2024	
TRANSF-20241970	$ 1.210.601,00	17/07/2024	
TRANSF-20241970	$ 73.705.329,00	17/07/2024	
TRANSF-20241960	$ 938.248,00	17/07/2024	
TRANSF-20241971	$ 5.623.125,00	17/07/2024	
VALOR TOTAL PAGADO	$ 2.353.728.109,00		

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar en calidad de arrendamiento los equipos detallados en las especificaciones tecnicas de acuerdo con las caracteristicas y funcionalidades descritas. Los equipos que componen la solucion deben ser nuevos. No se aceptan equipos remanufacturados, salvo la excepción prevista para la etapa preoperativa	S	Informe de actividades	
2. Instalar, hacer las pruebas de operación y poner a punto y en operación con total funcionalidad, en cada uno de los parqueaderos y sedes correspondientes, todos los equipos objeto del contrato desde el primer día de ejecución del mismo y mantenerlos de manera óptima durante toda la vigencia.	S	Informe de actividades	
3. El contratista deberá contar con la total disponibilidad de los equipos desde el primer día de ejecución del contrato en concordancia con lo establecido en cada una de las etapas de implementación.	S	Informe de actividades	
4. El contratista deberá garantizar la implementación de la misma versión de software para todos los parqueaderos y liberar simultáneamente las actualizaciones en todos los equipos.	S	El contratista cumple con la instalacion de los equipos y software en todos los estacionamientos	
5. El contratista deberá adecuar los equipos a las soluciones tecnológicas implementadas o contratadas por la Terminal de Transporte para el ingreso, registro y pago del parqueadero que se tenga al momento de la suscripción del contrato sin costo alguno.	S	El contratista acepta el uso de las maquinas para implementacion del GOPASS en los estacionamientos	
6. Los proponentes deberán presentar la hoja de vida con los respectivos soportes de cada una de las personas que trabajarán en el presente contrato, según lo establecido en el numeral 2.4 PERSONAL MÍNIMO del pliego de condiciones. Las certificaciones de experiencia deberán incluir las funciones y/o proyectos desarrollados. En caso de que se presenten auto certificaciones, ellas deberán ir acompañadas de las planillas de pago de seguridad social integral del período certificado. En caso de que el personal propuesto no llegare a ejecutar el contrato, el futuro contratista deberá documentar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito por las cuales no puede cumplir con este requisito y deberá presentar a la supervisión del contrato personal de iguales o mejores calidades de las que fueron solicitadas por la entidad.	S	No se presentan novedades en la contratacion del personal del contratista	
7. Cumplir plenamente con las normas sobre el derecho de autor.	S	No se han presentado reclamaciones por no cumplimiento de normas sobre el derecho de autor.	

8. El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias que permitan poner en operación los equipos.	**S**	No se requirio esta obligacion	
9. La Terminal de Transporte S.A. contará con acceso a los registros de grabación sin que se requiera la intervención del contratista. El software de las cámaras deberá permitir las siguientes funciones como mínimo: visualización en tiempo real, revisión de grabaciones, exportación a medios externos, configuración. El contratista deberá suministrar al contratante las claves de acceso para gestionar estas funcionalidades.	**S**	La Terminal tiene acceso a las grabaciones de las camaras	
10. El software suministrado por el contratista deberá permitir la generación de reportes. Como mínimo serán exigibles los siguientes: Fechas y horas de ingresos, salidas, permanencias, recaudos, actividades por usuario, facturas, tipos de vehículos, mensualidades. Los funcionarios de la Terminal de Transporte S.A. podrán generar autónomamente dichos reportes.	**N**	Se realiza la descarga de los informes requeridos por la supervision del contrato, pero estos presentan inconsistencias en su consulta	Los informes descargados presentan errores en su visualizacion
11. El sistema deberá contar con la funcionalidad de generar facturas electrónicas de conformidad con las especificaciones legales expedidas por la DIAN que se encuentren vigentes sobre facturación electrónica.	**S**	El sistema emite la facturacion en los estacionamientos	
12. El contratista deberá estar en capacidad de realizar la integración del software de parqueaderos con el software contable, administrativo y financiero de la Terminal sin costo alguno para la Entidad y con herramientas como webservices sin costo adicional para la Terminal.	**N**	se realizan pruebas de validacion por presentacion de errores y se siguen presentando errores de parametrizacion	
13. El contratista deberá implementar herramientas como webservice u otras interfaces que garanticen la integración entre el software de parqueadero y el software administrativo de la Terminal y/u otros softwares que llegaren a requerirse en la ejecución del contrato.	**S**	el contratista implementa webservice para la consulta de informacion de manera remota	
14. El contratista ofrecerá una capacitación al inicio de la operación y cada vez que se requiera de acuerdo con el plan de capacitación programado por la Terminal.	**N/A**	N/A	
15. El contratista deberá realizar un mantenimiento preventivo mensual a todos los equipos suministrados sin costo adicional para La Terminal.	**S**	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
16. El contratista deberá realizar mantenimiento correctivo de los equipos que presenten fallas dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Se presenta informe de mantenimientos correctivos	
17. El contratista deberá proveer asistencia técnica presencial y remota, 24 horas al día, siete días de la semana, mientras tenga vigencia el contrato.	**S**	El contratista atiende las novedades requeridas	Se aplican ANS sobre la oportunidad del soporte
18. El contratista deberá realizar reposición de equipos o parte de ellos, frente a incidencias que se presenten dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transporte S.A.	**S**	No se requirio esta obligacion	
19. El contratista deberá suscribir una póliza que ampare todos los equipos mientras tenga vigencia el contrato. Dicha póliza deberá amparar los riesgos por daño, hurto o destrucción. El valor asegurado será el que determine el contratista y, en todo caso, deberá amparar todos los equipos entregados en arriendo por el contratista, desde la etapa preoperativa, de acuerdo con los valores que este determine. La Terminal de transporte no será responsable por ningún tipo de daño de terceros a los equipos del contratista. Dicha póliza deberá ser remitida a la supervisión dentro de los primeros ocho (8) días calendario de ejecución del contrato.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecucion, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
20. El contratista deberá incluir en el arrendamiento de los equipos los techos de protección para intemperie para todos los equipos suministrados.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecucion, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
21. El contratista se obliga con la Terminal de Transporte S.A. a tener la cantidad de licencias de software de sistema de inventario vehicular, las licencias de software administrativo, el software para parqueadero de conformidad con las necesidades para cada parqueadero.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecucion, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
22. El contratista deberá dar en arrendamiento las casetas para punto de pago en las cantidades solicitadas por la supervisión del contrato y la oferta del contratista.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecucion, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	

23. El contratista deberá crear los niveles y perfiles administrativos que determine la Terminal de Transporte para la operación de los parqueaderos.	**S**	El sofware desarrollado presenta 3 niveles de perfiles: Cajero, Supervisor y Gerente como lo requiere la Supervision	
24. El contratista, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de ejecución del contrato deberá entregar a la supervisión los manuales de operación del software y hardware objeto del presente contrato en formato físico y digital. Asimismo, deberá configurar y entregar los perfiles administrativos del software dentro de los dos (2) primeros días calendario de ejecución del contrato.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecucion, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
25. El contratista garantizará la disponibilidad, acceso e integridad de la información que se registre en el software, entendiendo que la información y datos que allí se ingresen son de propiedad de la Terminal de Transporte S.A y de las entidades distritales propietarias de cada parqueadero, exclusivamente.	**N**	Se realiza la descarga de los informes requeridos por la supervision del contrato, pero estos presentan inconsistencias en su consulta	Los informes descargados presentan errores en su visualizacion
26.El contratista se obliga a garantizar la plena y continua funcionalidad de la solución y sistema de control de acceso y operación de los parqueaderos, para lo cual, realizará a su cargo los mantenimientos preventivos y correctivos y mantendrá niveles de servicio que garanticen la plena disponibilidad del servicio de domingo a domingo 24 horas al día.	**S**	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
27. El contratista realizará la instalación y adecuación de todos los componentes objeto del contrato de manera simultánea en todas las sedes de ejecución el primer día entre las 10:00 p.m. y las 06:00 a.m. del día siguiente. Para ello deberá contar con la disponibilidad total de equipos y personal. Para los parqueaderos que operan 24 horas, la Supervisión del contrato determinará el proceso de instalación	**N/A**	**N/A**	
28. Acuerdos de Niveles de Servicio: El contratista se obliga a cumplir los siguientes acuerdos de niveles de servicio y los descuentos derivados de su incumplimiento: **a.** El contratista deberá hacer la instalación, cuando se requiera, completa y oportuna de los equipos y software, en cada una de las sedes establecidas en el contrato, en el primer día de ejecución del mismo, en concordancia con lo establecido en cada una de las etapas de implementación del sistema. En caso de que la instalación no se haga de manera completa se descontará el 20% sobre el valor total de la facturación del primer mes de cada uno de los equipos no oportunamente instalados.	**S**	No se requirio aplicar esta obligacion	
b. En caso de que se presente una falla o avería y el contratista no la atienda dentro de las cuatro horas siguientes se descontará al contratista el valor de un (1) día de arrendamiento del equipo averiado.	**N**	Se aplica Ans por la oportuna atencion a las novedades, de acuerdo con lo estipulado en el contrato	
c. En caso de que se presente falla o avería en alguno de estos, el contratista deberá reemplazarlo en el lapso máximo de cuatro (4) horas. En caso de que los equipos o software no sean reemplazados durante este término se descontará al contratista el valor de un (1) día de arrendamiento del equipo.	**N**	Se aplica Ans por el incorrecto funcionamiento y no fueron atentidos en los plazos establecidos	
d. En caso de que los manuales de operación del software y hardware no sean entregados dentro del plazo máximo establecido en el presente contrato, se realizarán los siguientes descuentos: por cada día calendario de retraso en la entrega de cada entregable se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	**S**	No se requirio aplicar esta obligacion	
e. En caso de que los perfiles administrativos no sean configurados y entregados dentro del plazo máximo respectivo, por cada día calendario de retraso en la entrega de cada perfil se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	**S**	No se requirio aplicar esta obligacion	
f. El contratista deberá proveer el personal solicitado desde el primer día de ejecución del contrato. En caso de que el personal ofertado no ejecute el contrato se le descontará al contratista el 0.5% del valor mensual del contrato por cada uno de los cargos que no sean provistos. En caso de que definitivamente no se provea el personal mínimo requerido se descontará mensualmente el 2.5% de la facturación total del mes por cada cargo que no sea provisto. PARÁGRAFO: Los anteriores Acuerdos de Niveles de Servicio se aplicarán sin perjuicio de las demás medidas contempladas contractualmente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales.	**S**	No se requirio aplicar esta obligacion	

29. El contratista deberá contar con las siguientes licencias, como mínimo: i. Licencias de software de sistema de inventario vehicular. ii. Licencias de software administrativo. iii. Licencias de software para parqueadero. iv. Licencias de software de cámaras. v. Licencias de Windows 10 como mínimo; Estas licencias deberán ser remitidas a la supervisión dentro de los primeros quince (15) días de ejecución del contrato, sin perjuicio de las demás que sean requeridas para la ejecución del contrato.	**S**	El contratista es el desarrollador del software de inventario vehicular, administrativo, parqueadero, las demas licencias fueron remitidas por medio de correo electronico en los plazos establecidos.	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El Contratista garantizar el suministro de elementos de protección personal (EPP) adecuado con cada una de las labores que se desarrollan con ocasión del objeto del contrato.	**S**	El contratista provee los elementos de proteccion personal	**N/A**	
2. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad en el trabajo.	**S**	No se han presentado accidentes laborales	**N/A**	
3. Cumplir con las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con los pagos de aportes parafiscales en los términos de la legislación vigente.	**S**	El contratista remite las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	15/07/2024	
4. Cumplir las normas y reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales.	**S**	El contratista aplica las normas SST, no se presentan incidentes	**N/A**	
5. La empresa adjudicataria del presente contrato deberá contar con el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo (SGSTT), implementado y funcionando (con certificado de la ARL a la que esté afiliada la empresa).	**S**	El contratista presenta la evaluacion de la Arl	15/11/2022	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El contratista deberá hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como dar un adecuado uso de los recursos agua y energía y buen manejo de los residuos que se generen en desarrollo del objeto contractual. Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en los Lineamientos Ambientales Internos de la Terminal de Transporte S.A. y su Sistema de Gestión Ambiental SGA.	**S**	El contratista remite certificado de eficiencia energetica	15/11/2022	
2. El futuro CONTRATISTA en caso de ser generador de residuos peligrosos y especiales, deberá cumplir con la normatividad ambiental aplicable, en lo relacionado con el manejo adecuado y disposición final de los residuos peligrosos y especiales (pilas, baterías, gases, etc.). En este sentido, debera entregar en los informes para pago a la Terminal de Transporte S.A. certificación de la disposición final de residuos peligrosos, en caso de haberse realizado, o certificación general de cumplimiento de las normas ambientales	**S**	El contratista no requirio realizar disposicion final	**N/A**	
3. El contratista deberá cumplir con los lineamientos de compra sostenible de la Terminal de Transporte S.A. que le sean aplicables, los cuales para el caso del contrato a suscribir debe tener en cuenta al menos lo siguiente: **a.** El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos	**N/A**	**N/A**	**N/A**	

b. Al adquirir aparatos eléctricos se debe seleccionar los que ofrezcan menor consumo de energía, para lo cual es necesario que aporten el certificado de eficiencia energética correspondiente.	**S**	El contratista remite certificado de eficiencia energetica	15/11/2022	
C. El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo. Así mismo deberá entregar el certificado de disposición final de estos residuos.	**S**	El contratista no requirio realizar disposicion final	N/A	
D. De emplearse monitores en la operación, estos deben ser de pantalla LCD o LED, que estén libres de mercurio que cumplan con la Directiva ROHS 65/2011.	**S**	El contratista remite ficha tecnica de los productos	15/11/2022	
De requerir mouse para la operación de equipos de cómputo, este debe ser conectado por cable al puerto USB y no inalámbrico.	**S**	El contratista remite ficha tecnica de los productos	15/11/2022	
Todos los equipos de cómputo y periféricos deben cumplir con la norma técnica de bajo consumo energético.	**S**	El contratista remite ficha tecnica de los productos	15/11/2022	
Los equipos de cómputo deberán ofrecer periodo de garantía superior a dos años.	**S**	El contratista remite ficha tecnica de los productos	15/11/2022	
En el caso de las talanqueras, su operación debe garantizarse bajo criterios de bajo consumo energético. Y los residuos derivados de ellas se deben disponer de acuerdo con los criterios mencionados para los RAEEs en la fila 3 de la presente tabla.	**S**	El contratista remite certificado de eficiencia energetica	15/11/2022	
En caso de requerir equipos de impresión, se deben garantizar los siguientes criterios: El contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental que le apliquen. - Requerimientos de eficiencia energética, encendido, hibernación y apagado. - El equipo cumple con norma técnica de bajo consumo energético. -El equipo de impresión debe cumplir con el mayor rendimiento de hojas por tóner, comparados con su categoría; así como el número de imágenes por minuto que puede producir. - El equipo de impresión deberá imprimir en doble faz de manera automática, contar con dispositivos de control de uso, como identificación de usuarios con clave. - El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. - El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.


Fecha del Informe 29/08/2024

Supervisor

Nombre Rafael Mauricio Camargo Florez

Cargo Subgerente Corporativo (E)

Firma



Proyectó

Carlos Andres Paez Sanchez - Contratista profesional especializado, Subdirección de estacionamientos fuera de via - DRFN

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2024

SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT.: 901.225.732-8

CERTIFICA QUE,

SECURITY ACCESS FB S.A.S., ha adquirido a través del proveedor Digital Ocean, quien ha configurado el siguiente servidor, para la correcta ejecución del contrato No. TT-160-2022 suscrito con la TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR:	
IP:	167.172.137.136
Memoria RAM:	8 GB
Procesador:	4 Intel vCPU
Capacidad de almacenamiento:	160 GB de disco
Sistema operativo:	Ubuntu 22.04 (LTS) x64
Ubicación del servidor:	NYC1 (New York City Data Center 1)

Este servidor cumple con los estándares y requisitos necesarios para un óptimo rendimiento y seguridad en el alojamiento de servicios y aplicaciones.

El proveedor Digital Ocean ha sido responsable de la entrega y puesta en marcha del servidor con las especificaciones solicitadas, garantizando un servicio confiable y de alta calidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

JOSE BAUTISTA RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Security Access FB SAS

2024

Informe Julio La Terminal



GERENCIA ADMINISTRA

SECURITY ACCESS FB SAS

1-1-2024

- A continuación, presentamos el alcance de los avances de instalación del sistema de control de acceso Vehicular en los parqueaderos de La Terminal de Transportes con los porcentajes de entrega y cronograma de actividades pendientes por desarrollar

PARQUEADERO COUNTRY 85 – calle 85 No 16 – 07 SUBTERRANEO

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.










Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	3	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LAGO 79 carrera 16ª No 78 – 10



- Vista general ingreso y salida observamos máquinas de ticket expedidor, validador, barreras.



- Imagen cámaras operativas
- Camara LPR reconocimiento y captura de placas
- Camara de punto de pago





Tabla de estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 97 carrera 14 No 96 – 55

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,

- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.



- Vista general acceso chico 97 se observa equipo validador, expedidor, barreras cámaras perimetrales, en conjunto.



- Expedidor de ticket serie 9 Slim y validadora serie 9 Slim





Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	0	2	Pendiente por comprar
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 90 Carrera 16 No 90 – 06

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carril entrada carrera 15



- Carril salida vehicular



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	9	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LOTE 12 Calle 22c No 68f – 34

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera.

- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01





- cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.





- Carril salida vehicular, carril salida vehicular

- Rack de equipos, contiene nvr para grabación de cámaras, switch y modem de internet, donde aplica

- Visualización de cámaras inventario vehicular,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr ingreso y salida	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO MODELIA ÉXITO Calle 23f No Calle 23g/ Cr 75

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.

En este parqueadero solo está contemplado expedidor de ticket a la entrada la salida será manejada localmente por el operario,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	0	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativa
Cámara de conductor	1	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CASTILLA CALLE 78 No 8ª – 50

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.
- Carriles entrada y salida máquinas de ingreso y salida automatizadas
- Camaras perimetrales del sistema de inventario castilla
- Se realizo instalacion de techos maquinas validador y expedidor dejando ancladas al suelo .

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	3	Sin cableado por reparcheo daño en cable Costado salida derecha y adicionales)
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa

Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 96 Calle 96 No 10 - 72

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos







Camaras de inventario vehicular costados.

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas

Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 97 Calle 97 No 10 – 39

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carriles entrada y salida carrera 11



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO ALHAMBRA 1 TRIANGULO Calle 114 No 45 – 98

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- **D**01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril mixto entrada y salida alhambra triangulo









Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	4	Operativas
Cámara de piso	2	0	operativo
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

- Se realizó instalación de techos en maquina validador y expedidor ancladas al suelo.

PARQUEADERO ALAMBRA 2 CARULLA Calle 114 No 45 – 18

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	2 instaladas operando 2 instaladas sin operar, 2 pendientes por instalar

Cámara de piso	2	0	Cámaras sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 88 Carrera 11ª No 88 - 49

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- En este parqueadero contamos con muchos problemas de cableado roto o dañado, las bobinas de las máquinas y barreras no están en operación debido a fallas en la infraestructura de las acometidas, a la superficie piso del parqueadero que están muy deteriorados no es posible avanzar con la instalación hasta no realizar las adecuaciones y correcciones pertinentes que no están en el alcance del proyecto en ejecución,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril salida vehicular deteriorado

- Carril entrada vehicular sensor barrero dañado,



- Las maquinas expedidor y validador se instalaron se realizaron pruebas de operación, se cambió la red principal de cableado, se cambió cableado para las cámaras que se logró pasar la tubería se cambiaron aproximada mente 130 metros de cable UTP y 10 metros de cableado eléctrico,
- Se realizo la configuración de máquina de ingreso y salida, se dejan en línea. Se realiza instalación de fotoceldas en barrera para que bajen automáticamente.





- Se realizo instalación a las 2 cámaras de pisos con cableado queda operando funcional.
- Se realizo instalación regata para cámara de inventario salida derecha
- Se realizo instalación de tubería y las regatas, se funde 2 bases para los pedestales de cámara de inventario y cámara digitalización de placas



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	Sin cableado. Pendiente autorización obra civil
Cámara de piso	2	0	operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Cableado Inexistente
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 127 SANTA BARBARA Calle 125 N o 21ª – 30

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 03 expedidor, 03 validador, 06 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos
- Carriles entradas y salidas Carulla





- Instalación de cubiertas para máquina, protector de lluvia individual



- Instalación de antena para conexión entre casetas carril McDonald's y casetas de pago





- Visualización de cámaras de inventario carriles de acceso vehicular
- Rack equipos punto de pago santa bárbara

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	6	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	3	0	Operativas

Poste validador	3	0	Operativas
Cámara de Costado	12	6	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	6	0	Operativas
Cámara de conductor	6	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	3	0	Operativa
Ups	2	0	Trasladadas al Simón Bolívar por problemas eléctricos
Nvr	2	0	Operativo

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 1 Calle 9 con carrera 37ª

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con NVR para registros de video,



- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,

Ingreso, salida, cámaras perimetrales







- Cámara punto de pago
- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	No existe cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 2 Calle 9 con carrera 37

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados.





Se instala cámara de punto de pago, junto con nvr para registros de video.

- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Ingreso, salida, cámaras perimetrales, Cámara punto de pago





- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

- Se realizó la instalación de Disco Duro de 2 TERAS para NVR de grabación.

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 3 Calle 9 con carrera 38 - 00

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera.





- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con NVR para registros de video,
- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Visualización de cámaras de inventario,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 72 AC 72 No 5 – 67

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera





- Punto de pago operativo y completo
- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

- ✓ Se realizó instalación del Disco Duro de 2 TERA para NVR de grabación.

PARQUEADERO MARIACHIS Calle 118 No 19 – 53

- ➢ Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- ➢ 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- ➢ Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- ➢ Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras
- ➢ Se realizó instalación de techos en máquinas validador y expedidor dejando anclados al suelo.




Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO calle 109 No 17 – 46

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Punto de pago operativo y completo





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN Calle 58ª bis Kra 38/ Kra 37

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras



- Entrada carril individual este carril presenta novedad en la red de fibra óptica no comunica los hilos es necesario validar estado con personal y equipos especializados en fibra validar los equipos necesarios para si implementación



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas

Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 84 CARRERA 12 No 84 – 42

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera

Punto de pago operativo y completo.

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto






Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 93 Carrera 11 No 93 – 72

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto

Punto de pago operativo y completo



- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Barrera operando con control remoto,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO LA CASTELLANA CALLE 95 No 47 - 01

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras

- **Tabla de porcentaje instalación:**

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

- Se realizó instalación de teclado inalámbrico en la PC del punto de pago manual.
- Se realizó instalación de techo la maquina expedidor ancladas al suelo.

PARQUEADERO CALLE 100 SALAS AVENIDA CARRERA 19 No. 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,
- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,





- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	0	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Solicitadas, pero no hay donde instalarlas
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa

Ups	2	0	Operativa
Nvr	2	0	Operativo

CALLE 100 OLIMPICA avenida calle 100 No 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,





- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,
- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje
- Bases o dados para montaje de máquinas expedidor, validador y cámaras de inventario,





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

SUBA COMPARTIR ETAPA 4 CALLE 151B CARRERA 117/115

- Equipos se encuentra instalado en la oficina del parqueadero de chico 97



- Caseta suba compartir

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

SUBA COMPARTIR ETAPA 5 CALLE 151B CARRERA 117/115

- solo se instaló puntos de pago no existe cableado para cámaras barreras,



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

Nota: En estos parqueaderos no se ha realizado la instalación de los equipos debido a temas legales con la comunidad

PARQUEADERO EL CARMELO CALLE 51 SUR No 81D-00

- En este parqueadero se instaló solo el punto de pago, no existe cableado para cámaras hay u realizarlo nuevo por completo,
- existe base para barrera



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	1 Cámara pendiente por cableado
Cámara de piso	0	1	No existe cableado
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO GLORIA LARA 1



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 2





Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 3



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO

Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

- **PARQUEADEROS ADICIONALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN PARALELO.**

PARQUEADERO PARQUE SIMON BOLIVAR IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Se instalaron equipos estabilizadores para mitigar alguna novedad**,**





- Carril salida vehicular

- Se realiza demarcación, de carriles flechas entrada y salida, instalación de 8 balizas, 6 conos 40 mt de cadena plástica,







DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	3	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativas
Ups	2	0	Operativas

PARQUEADERO PARQUE EL TUNAL IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Carril salida vehicular
- Actualización de software Accesscan habilitando la emisión de facturación electrónica.
- Instalación de Software ScanWeb para la consulta de reportes administrativos del punto. Se deja el equipo operando correctamente.



PARQUEADERO MODELIA BARES

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica, no se contaba con electricidad en el punto por lo cual fue necesario instalar contador, cableado, circuito eléctrico adecuado,
- se realizaron bases para caseta y bahía para maquinas próximas a instalar
- se realizó instalación y adecuación de caseta de punto de pago, la cual se fabricó nueva en su totalidad,





- se instaló punto de pago manual completo,
- se realizó demarcación de cupos, adecuándolos a la medida mínima autorizada
- Demarcación celdas de parqueo,



- Caseta de pago exterior nueva

- Se realizo el recorrido de la obra civil y se inicia con la regata para la cámara de inventario ingreso derecho, se deja instalado la tubería.

- Se realiza la regata para la tubería de la cámara derecha salida, se cablea la red y corriente, se resana las regatas y se procede a instalar las 2 barreras con su respectiva pluma, 3 pedestales para las cámaras laterales y se deja ponchada la red, se hace entrega de los 2 controles al operario de turno, cable UTP de 50 metros para la comunicación, 50 metros de cable dúplex ,7 hitos ,1 rack 1 NVR,2 switch, 2 canaletas,1 UPS, 2 multitomas, 8.50 metros de regata, 2 tomas corriente con caja de paso 5.800 plástica, 9 metros de cable trenzado electrónico, 2 cámaras de inventario en el ingreso, 1 cámara en punto de pago manual, 3 pedestales sencillos.















HIKVISION
Janus











PARQUEADERO TERMINAL DEL SUR

- En este parqueadero se realizó la instalación de dos barreras Automática



PARQUEADERO SANTABARBARA BAHIAS

- En este parqueadero se realizó la instalación de una caseta de punto de pago
- Un punto de pago completo



- Se realizó la demarcación del estacionamiento
- Obras civiles
- Cometida eléctrica
- NVR de 8 canales
- 3 cámaras de costado y una de punto de pago.
- Rack de comunicación
- Switch de red
- Se realizó instalación y se procede a realizar las tres perforaciones a las bases para poder organizar el cableado del punto de pago y se deja instalado monitor para las cámaras, quedan operando.

PARQUEADERO COMPARTIR 1-2

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



- Se instalo barrera



PARQUEADERO COMPARTIR 1-3 PUERTA 1

- En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago.

- Actualización de ScanWeb en equipo servidor y se deja torre de compartir en el punto correspondiente.



PARQUEADERO COMPARTIR 1-4

- En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago
- Actualización de ScanWeb en punto de pago, equipo servidor.
- Se evidencia bajones fuertes de luz que pueden estar afectando los equipos eléctricos. Se recomienda realizar instalación a tierra para proteger la red eléctrica.



PARQUEADERO COMPARTIR 1-5

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



PARQUEADERO LA COPROPIEDAD

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo y rack



- Instalación de cámara de inventario costado



- Se realizó la instalación de los reductores de velocidad del ingreso





- Instalación de rack

- Se realizó la instalación de punto de pago, se realizan las regatas y se anclan las barreras, se realizan conexiones eléctricas y están operando correctamente una barrera de ingreso con pluma
- Se realizo también configuración de facturación en Access can, se instala impresora térmica y se configura para impresión de facturas se deja operativo punto de pago manual. Se evidencia correcto funcionamiento en el mismo
- Se realiza instalación en barrera de salida de la pluma
- Se realiza configuración de punto de pago.









Descripcion	Instalado	Pendiente	Estado
Dispensador ticket qr	1		
Salida validador ticket	1		
Impresora	1	0	Operativas
Lector de tickets	1	0	Operativas
Computador core i3	1	0	Operativas
Impresora	1	0	Operativas
Lector código de barras	1	0	Operativas
Computador core i3	1	0	Operativas
Gaveta	1	0	Operativas
Licencia - accesscan punto de pago	1	0	Operativas
Barreras hk	2	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativos

Rack	1	0	Operativo
Camara de costado	6	6	
Camara de piso	2	2	
Camara de punto de pago	1	1	
Ups	1	1	


PARQUEADERO TUNAL 1

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 rack para NVR, 01 switch de 8 puertos, 01 multitoma de 6 entradas, Botoneras pulso entrada, salida y talanquera, NVR marca Hikvision, Disco Duro 2TB, 03 cámaras tipo bala, 01 cámara tipo domo.






SALIDA
ENTRADA
ABRIR
CERRAR



PARQUEADERO TUNAL 2

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 Botoneras pulso de entrada y salida.




PARQUEADERO TUNAL 3

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera, 01 multitoma de 6 entradas, 02 NVR marca Hikvision, Disco Duro 2TB, 01 switch de 8 puertos, 03 cámaras tipo bala, 01 pedestal, 01 rack para NVR.













PARQUEADERO SALITRE NORTE

- ✓ Se realizó visita de diagnostico para la instalación de punto de pago y se cuadro las cámaras para tener visual del carril de ingreso y salida vehicular, en el estudio realizado se tomaron mediciones de voltaje de la caseta, se rompió re de datos y se tomaron mediciones del radicado a utilizar para la instalación de los equipos.

FUNCIONAMIENTO SISTEMA LPR

La exactitud del sistema de reconocimiento de placas, en particular en circunstancias adversas como mal tiempo, iluminación deficiente, matrículas dañadas o sucias, presenta desafíos que inciden en la sostenibilidad de nuestra tasa de efectividad del 98%.

Adicionalmente, hemos notado que el software de monitor presenta inconsistencias, siendo cerrado en algunas ocasiones, y se ha identificado una interacción negativa con la estabilidad de la red eléctrica y de datos, la cual no fue suministrada por Security Access, también hemos evidenciado que en ocasiones las cámaras son movidas de su posición original en determinados parqueaderos. Como resultado, la eficacia de nuestras cámaras varía en un rango de entre el 85% y el 98%. Adjunto una tabla detallada que proporciona información sobre la efectividad en los parqueaderos donde hemos implementado el sistema de reconocimiento de placas (LPR).

Parqueadero	Lpr	Fecha de validacion %	LPR>98%
Castilla	Si Tiene	1/06/2024	99%
Calle 88	Si Tiene	1/06/2024	99%
Modelia Éxito	Si Tiene	1/06/2024	99%
Lote 12	Si Tiene	1/06/2024	96%
Calle 96	Si Tiene	1/06/2024	93%
Calle 97	Si Tiene	1/06/2024	0%
Castellana	Si Tiene	1/06/2024	99%
Santa Barbara	Si Tiene	1/06/2024	96%
Alhambra 2 Triangulo	Si Tiene	1/06/2024	95%
Alhambra 1 Carulla	Si Tiene	1/06/2024	99%
Mariachis	Si Tiene	1/06/2024	97%
Chico 97	Si Tiene	1/06/2024	98%
Chico 90	Si Tiene	1/06/2024	99%
Country 85	Si Tiene	1/06/2024	99%
Lago 79	Si Tiene	1/06/2024	98%
Calle 100 Salas	Si Tiene	1/06/2024	99%
Calle 100 Olimpica	Si Tiene	1/06/2024	99%

Para los porcentajes inferiores al 85% en algunos parqueaderos, hemos implementado un plan de acción integral que incluye inspecciones visuales para detectar incidencias tanto físicas como de software. Estas incidencias serán abordadas y corregidas a lo largo de la semana, con el objetivo de elevar la eficacia del sistema en esos lugares específicos.

.

PARQUEADERO TERMINAL NORTE

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
- Un punto de pago completo manual con CPU con rack y NVR con disco de 2 teras y UPS de 3 rpa, 2 canaletas, 1 Disco duro de 2 teras.

Se realizo la obra civil:
Se realizan 15 metros de regata en zona dura 15 metros de tubo PVC, 2 metros de tubo MT de 40 metros de cable polarizado, 40 metros de cable UTP, 2 pedestales, 4 cámaras de inventario de 5 cajas de paso.















PARQUEADERO LOTE 12

- Se realiza instalación de punto de pago automático, configuración y capacitación, se entregan periféricos, teclado, mouse y llaves.



01

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 14867

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Country 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ⊗
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 11/07/24
Fecha y hora de Salida 11/07/24

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Cristina Hernandez / Carolina Carpa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

-Se realiza la novedad en las maquinas que se encuentra en fuera de linea. queda operando correctamente.
-El tramo de cable de pulso de barrera a la maquina de validador en daño. aueho permite hacer la apertura de subida
-En la maquina de dispensador 85 se encuentra el pulsador de reset dañado.
-El punto de pago de servidor se encuentra sin internet.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Cristina Hernandez / Carolina Carpa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Tatiana Sierra

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESSCAN

Nº 14868

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Lago 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ◉
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 11/07/24
Fecha y hora de Salida 11/07/24

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cardina Caipa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizo purga de infamación anterior al 01 de abril del 2024 por error en base de datos proveniente de fluctuaciones energeticas en el punto, queda operando correctamente en el accesscan.
Se realiza la novedad en los maquinas que no entra. en linea, en el validador no esta funcionando el ticket y en el dispensador no reconoce los mensajes, queda operando funcional

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Torres Cardina Caipa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

03

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15191

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Calle 98 Bodytech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 06/07/2021 2:13pm
Fecha y hora de Salida 06/07/2021 4:30pm

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Controladoras **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se reporta un servicio a causa de falla de controladoras en línea, incluso cerrado de apertura en estado controladora en el punto Bodytech, se realiza revisión de conexiones internas en controladoras, como comprobar cable de red y firewall en el punto, la causa del problema es debido a conflicto en software estado controladora y se regolese actualización de firmware en controladoras del punto, Quedo en estado operativo y cerrado.

Base de Datos:	7.01.49	Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	114
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937

Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835

Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15192

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Castilla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio			
Correctivo	⊗	Preventivo	○
Instalación	○	Capacitación	○

Fecha y hora de ingreso 06/07/2024 5:01pm

Fecha y hora de Salida 06/07/2024 6:38pm

Reportó: Santiago Avila

Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Validador de salida **Serie:** Servicio Renato

Diagnostico - Causa - Solución

-Se solicita un servicio a causa de un problema presentado en validador de salida, donde este no realiza lectura de tickets ni de salida a los usuarios, al contactarse con la operaria en turno Valentina via telefonica, se valida funcionamiento de maquinas siendo este correcto se realiza monitoreo de intervalos de 30min, corroborando que la maquina se encuentra funcionando correctamente

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía		Contrato de Mantenimiento		Servicio Concluido	
SI	○	SI	○	SI	⊗
NO	○	NO	○	NO	○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Santiago Avila

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

05

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15193

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Castilla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07/07/2021 7:20 am
Fecha y hora de Salida 07/07/2021 (8:45 am)

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Sistema de camaras **Serie:** Servicio Remoto

Diagnostico - Causa - Solución

Se solicito un servicio a causa de problemas generalidad en red del parqueadero con problema en visualizacion de camaras de vigilancia se realiza contacto con la operaria Laura Laura, donde por medio de conexion remota se valida funcionamiento en red y monitoreo, funcionando sin ningun problema se realizaron monitoreo con intervalos de 15 minutos, validando nuevamente lo anterior, concluyendo que las camaras y sistema de red funcionan correctamente

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

El servicio por revisado fue finalizado a las 9:07 am

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:
Santiago Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

06

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15194

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Calle 100 - Salas

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07/07/2024 10:30 am
Fecha y hora de Salida 07/07/2024 1:58 pm

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Camaras e internet caseta CHA19 **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se solicita un servicio a causa de un problema presentado en la caseta Cha19 donde los cables de internet y camaras no se encuentran en comunicación por el Auxiliar. Se realiza revisión a cableado de caseta servido. antena entrada y salida la encontrando falla en cableado con intermite. cia de señal que pueda ser la causante del problema de no visualización de camaras y red de internet, Se realiza verificación con cables de la caseta principal a las antenas por conflicto en segmentación de camaras, siendo imposible encontrar un fallo en ello. Se realiza cierre de caja y cambio de ip de servidor en respaldo del PC auxiliar logrando probar siendo igualmente imposible encontrar un fallo en la novedad

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Se realiza cierre de caja en terminal y copia de base de datos en pc auxiliar, igualmente se realiza cierre de caja en contingencia. Queda pendiente servicio a técnico encargado

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Santiago Avila

Recibe:

Firma: Angel C.

Nombre: _____

04

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15195

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Calle 127

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◉ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 07/07/2021 2:49 pm
Fecha y hora de Salida 07/07/2021 3:26 pm

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Monitor de Camara **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se solicita el servicio a causa de problemas generados en el cable de corriente y cable VGA que viene del DVR al monitor, se valido la novedad donde se encuentra que el cable de poder se encuentra roto y el cable vga presenta maltrato en continuidad, se solucionó el problema realizando cambio de cable y montando pantalla de pc sobre base de cable para evitar caídas del monitor y evitar incidente operativo quedo operativo la pantalla y en optimo funcionamiento. Sin embargo se requiere cotizar monitor de cámara, esta generando estética del cuarto como prevención de accidente.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ◉
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Se requiere cotizar cable VGA y de poder en reposición al cable empleado en la solución del servicio en cuestión.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Avila

Recibe:
Firma: Juliana Guarin
Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15196

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Manacacías

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07/07/2021 1:02pm
Fecha y hora de Salida 07/07/2021 4:20pm

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámara de salida **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se solicita servicio a cámara de salida en donde se observa que el enfoque de la cámara, impidiendo tener en la vista, se soluciona el problema ajustando nuevamente la cámara y realizando ajuste de ejes instalado de cámara para mantener la vista Quedo operativo la cámara y en optimo funcionamiento

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Andres Buller

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15199

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Ita Terminal **Instalación** Alhambra Triangulo

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09/07/2024 7:57 a.m.
Fecha y hora de Salida 09/07/2024 8:53 a.m.

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Maquina Impresora de Tiquete Decenal **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se solicita un servicio a causa de un reporte donde se evidencia fallas de impresión de tiquete en maquina de salida del parqueadero Alhambra Triangulo se acude a la visita comprobando el estado de la maquina y se valida que se encuentra operando correctamente e imprimiendo dicho tiquete de buena manera, se realiza revisión de voltaje de entrada de maquina, como el puerto de comunicación de la impresora, también se valida estado de luces de indicadores y estado del panel frontal, siendo todos correctos y optimos, se deja reporte con graduación de impresión de tiquete, el parqueadero queda funcionando en buen estado y optimo funcionamiento.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Miguel Castillo

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15200

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Santa Barbara 125

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 04/07/2024 10:07 am
Fecha y hora de Salida 04/07/2024 11:50 am

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Camara de eisa (LPR) salida izquierda Mcdonalds **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se dirige a servicio a causa de una anomalia elevada en la camara de Eisa, donde se reporta que no da visual a video en el equipo de paso en carril Mcdonalds, se acude al lugar y se realiza revisión de la camara - donde se encuentra que el cable de red se encuentra con fallos de continuidad, evitando que no de visual al punto de paso en cuestion, se regulera para dicho carril cortra el cable completo y realiza su instalacion para quede nuevamente en funcionamiento

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Se regulera correa, cable de red de 11m para reemplazar cable defectuoso en camara de eisa izquierda mcdonalds

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Rafael Pardo

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15501

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Modelia Bares

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 19/07/24 07:00 am
Fecha y hora de Salida 09:00 am

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se verifica novedad con botonera de maquina de salida, se ajustan cables y se realiza limpieza

Camara de ingreso costado derecho se debe volver a cablear ya que sus cables fueron dañados y se debe informar al area de proyectos para realizar un nuevo pollo para la botonera de ingreso y el cableado de la cámara

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Bibiana [illegible]

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15502

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Castellana

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 9/07/24 21:00
Fecha y hora de Salida 02:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza arreglo de cableado en punto de pago canalizando cables de camara punto de pago y arreglando cableado de CPU

Parqueadero queda operativo.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Fernando

13

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15503

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Alhambra Triangulo

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30/07/24 21:45
Fecha y hora de Salida 23:00

Reportó: David Hoyos
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con la pluma de la barrera de salida la cual estaba caida. Se retira y se deja de manera provisional parte del seguro de la pluma.

Validando por camaras se evidencio que la caida de la pluma fue ocasionada por fuertes vientos se deja evidencia en video de la cámara que alcanza a verlo a partir de minuto 20:43:20.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotizar una nueva pluma de 3mts reforzado con alma de polo para dark mayor firmeza sin luces para la barrera de salida.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: Diana Marcela Garcia
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 15504

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** San Bernardito Rincado

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30/07/24 23:40
Fecha y hora de Salida 02:00

Reportó: David Hoyos
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de giro de las plumas de entrada y salida ya que estan dobladas, se valida novedad con la impresora identificando falla con el cable USB el cual se debe cambiar y se identifica falla con la tecla cero (0) se debe validar un cambio de teclado

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	220 Var
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Michael Idarraga

15

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15505

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Madelia Bares

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 3/07/24 18:30
Fecha y hora de Salida 20:15

Reportó: David Mena
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con plumas de entrada y salida. La de salida reportan daño por caida de una rama de un arbol. se debe cambiar pluma de 3mts igualmente se debe cambiar pluma de entrada (3mts) ya que fue golpeada por un usuario el cual se hará responsable de placa LNL645 a nombre de MILTON CAMPOS

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

16

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15742

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Cll 109

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ⊗
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 25/07/24 20:57
Fecha y hora de Salida 21:45

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con batemera, se verifica estado de los cables, dejandolos bien ajustadas y se realiza limpieza con limpiador de contactos dejando la barrera operativo.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Paula Palomino
Nombre: Paula Palomino

17

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15743

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** C11 93

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 16/07/24 20:00
Fecha y hora de Salida 20:20

Reportó: David Marcano
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de teclado por uno totalmente funcional y en buenas condiciones, todo lo suministrado por la terminal se deja en el punto de pago

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: Lewis Estrada
Nombre: Lewis Estrada

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15744

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Bahía 725

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 16/07/24 20:35
Fecha y hora de Salida 22:40

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza ajuste de las mesanas de la caseta quitando unas tuercas de soporte en la mitad

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	720 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Nicolas Jaramillo

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15745

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** 100 Salas C178

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 16/07/24 09:45
Fecha y hora de Salida 2:00 am

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad calibrando cámara de la salida C178 de piso y punto de pago y se realizan pruebas con cámaras de piso en salida 78 y se evidencia que cable de red y de alimentación estan en buen estado pero cámara no responde incluso si se intercambia por otra por lo que se retira y se llevará a laboratorio para revisión

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15746

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Turbo 1

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 7/02/24 27:00
Fecha y hora de Salida 27:55

Reportó: David Ibarra
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: V-II **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con cámara punto de pago se reconecta ya que no estaba bien conectada y se deja operativa.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	220 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Tatiana Sandoval
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15747

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Sta. Barbara

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17/07/24 10:22 pm
Fecha y hora de Salida 12:00 am

Reportó: David Hurtado
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con equipos en contingencia y se sabia a la activacion de firewall en el servidor se corrige esta falla y se dejan operativas las porta

El servidor esta presentando una falla con el RSN y nuestro equipo de desarrolla corrigio esta falla el dia de mañana.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	220 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

22

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15748

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Castilla

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 18/03/24 00:50
Fecha y hora de Salida 02:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de pluma en máquina de salida.

Parqueadero queda operativo

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Laura Acosta
Nombre: Laura Acosta

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15749

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Castellana

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 18/07/24 19:15
Fecha y hora de Salida 21:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se instala canaleta ranurada para cubrir cableado de cámara de punto de pago.

Parqueadero queda operativo

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

24

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15750

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** 100 salas cll 19

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 18/07/24 21:30
Fecha y hora de Salida 22:30

Reportó: David Ha
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalacion y compiguracion de UPS y se da equipo de punto de pago y sus perifericos conectados a la UPS

Parqueadero operativo

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	220 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe: Angelo C.

Firma: _____

Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15817

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal park **Instalación** Country 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 01:05pm 07/07/2024
Fecha y hora de Salida 06:00pm 07/07/2024

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Ana Santiago Avila

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Salida vehicular **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita de maquina de salida donde se evidencia cable de pulso (de) fee encuentra roto sin continuidad, se solicita realizar cambio de tramo de cable de barrera a Maquina.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Sahyr Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15800

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Portátil **Instalación** Simón Bolívar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 15-07-2024 15:10
Fecha y hora de Salida 15-07-2024 17:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bolaños

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó devolución e instalación de equipo servidor PC casa principal el cual fue retirado del punto para labores de revisión y reparación en laboratorio electrónico, el equipo una vez devuelto se deja instalado y operando correctamente, se realiza cierre de caja de lo recaudado en contingencia desde su casa auxiliar y sincronizada con el PC principal, el equipo fue formateado en laboratorio electrónico ya fue no estaba reconociendo las impresoras Pos, este se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118uV
Ajuste mecanico:	SI	ID:	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bolaños

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16151

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Hospital Departamental Dptal" **Instalación** Los Olivos

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 15-07-2024 17:00
Fecha y hora de Salida 15-07-2024 18:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bulano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Juno5

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó revisión de PC auxiliar el cual presentaron que se encontraba en contingencia, al llegar al punto se encendió el PC PRINCIPAL. Operando correctamente. La contingencia se presentó durante un momento que realizaron un reinicio al PC de la CPU 18 que es el PC PRINCIPAL. Los equipos se dejan sincronizados y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe: Osvaldo Blanco
Firma: _____
Nombre: _____

28

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16152

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Providencia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 16-07-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 16-07-2024 9:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza revisión de lumarias led de ronda de punto de apoyo las cuales reflejaron que se encontraban presentando fallas, una de las lumarias presenta intermitencia debido a que el conector ya presenta falla por ciclo de uso, se aperia falla lumaria se funda por completo para su posterior reemplazo.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	ST	ID:	21

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Burbano

Recibe:
Firma: Cervera
Nombre: Felipe Cervera

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16153

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Vía Terminal Bosatá **Instalación** 100 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 16-07-2024 11:00
Fecha y hora de Salida 16-07-2024 11:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bugano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Juntos

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza extracción de base de datos del PC para generación de reportes de infracciones debido a que el portatil encontraba sin servicio de energia el PC tuvo que ser conectado en el portatil para sacar los datos para la extracción de la información.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	ok	ID:	47

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bugano

Recibe:
Firma: Fordy Cuvio
Nombre: Fordy Cuvio

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16154

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Oasis **Instalación** Sonda Bucaramanga

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 16-07-2024 13:30
Fecha y hora de Salida 16-07-2024 14:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, cámara **Serie:** Junus, Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de impresora pos de punto de apoyo caruilla dejando instalada una Epson L4260 en buen estado para la operación del punto de apoyo. El cambio se realiza debido a que la impresora que se encontraba actualmente en el punto estaba presentando fallas de mucha borrosa debido al desgaste de la cinta tamica de la cabeza de impresión, se retira del punto la impresora con daño dejando instalada la funcional dejando el punto de apoyo operando correctamente. Se realiza ajuste y fijación de cámara de salida conjunto lectora caruilla la cual se encontraba averiada con cinta al pedestal, la cámara se deja en vivo y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	64.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	40

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO X	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bustamante

Recibe:
Firma: Atendio
Nombre: Atendio mantenimiento

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16155

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** simón bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 16-07-2024 15:15
Fecha y hora de Salida 16-07-2024 16:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó ajuste y reprogramación de pluma de barrera de ingreso la cual fue partida por un grupo de ciclistas los cuales salieron intempestivamente por el carril dañando la pluma, la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	OP
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120V-220V
Ajuste mecanico:	OP	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUENO.

Recibe:

Firma: Daniel Salinas

Nombre: Daniel Salinas

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16156

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 16-07-2024 17:00
Fecha y hora de Salida 16-07-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DIAIO BUGANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de teclado de PC debido a que instalado uno funcional y en buen estado para la operación del punto de pago el cual se deja operando correctamente, el cambio del teclado se realiza debido a que el teclado actual ya venia presentando falla. en algunas de sus teclas debido a su fuerte manipulación que se le da en la operación PC de punto de pago se dejan operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	104.3V
Ajuste mecanico:	si	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIAIO BUGANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 16157

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Boyacá **Instalación** Portería

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-01-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 17-01-2024 9:35

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámara **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza ajuste y alineación de cámara posterior de caseta de punto de pago la cual se encontraba desalineada el lente, una vez ajustada y calibrada la cámara se deja con una excelente visual del parqueadero grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bueno

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Giovanni Cruz

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 16158

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Bogotá **Instalación** country 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-07-2024 10:30
Fecha y hora de Salida 17-07-2024 11:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bucano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Validador **Serie:** 39 JPM

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza validación de funcionamiento de Validador de salida Vehicular el cual reportaron que se encontraba fallando, al llegar se presenta debido a que el cable de PUSO de apertura se encuentra en mal estado y requiere ser cambiado, personal de producción, el día 15-07-2024 pasando realizar el cambio del cable el cual no se pudo realizar debido a que se requiere hacer un cambio de tubería adicional. y dejar la bahía de ancho del Validador una vez se realice el cambio de tubería y cableado, se programará esta intervención para realizarlo lo antes posible. Validador se encuentra en funcionamiento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	Se	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUCANO.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 16159

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bolotá **Instalación** Los Andes

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-07-2024 11:30
Fecha y hora de Salida 17-07-2024 12:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Hugo Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámara **Serie:** HIKVision

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó restablecimiento de fabrica de cámara de Pico suba CIA 18 la cual se encontraba en Visual por cambio de dirección IP, una vez se configura la dirección física la cámara se ve en Visual y grabando correctamente, se realizó desde el Visual de cámara de Pico y Pico CIA 18 la cual no se encontraba ingresando el rutón remoto, una vez ajustado la Visual de la cámara esta se ve grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Hugo Bustamante

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

36

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16160

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-07-2024 14:30
Fecha y hora de Salida 17-07-2024 16:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Canóra **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó mantenimiento de hypervinculamiento de cámara, se ingresa costado 97 hacia CA 11 la cual tiene falla de video debido a que el cable de alimentación de corriente de la cámara se cayendo, se realizó cambio del mismo cable volviendo a dejar la cámara en Vivo y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno.

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16162

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosque **Instalación** 100 Gates

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 18-07-2024 11:30
Fecha y hora de Salida 18-07-2024 12:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Gates

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza revisión de PC de Punto de Apoyo en la cual reportan que el computador fallando el monitor se conecta al lector de Punto de PC y monitor operan correctamente y en Novedad se verifican conectores en cuidadosa una muestra en los Mismos, Punto de Apoyo se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 uV
Ajuste mecanico:	OJ	ID: 1	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustos.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16163

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Chapo 90

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 18-07-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 18-07-2024 15:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: software **Serie:** accessscan

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión de software accessscan evidenciando la corrección realizada el día de ayer en el software para que en la tabla de movimiento ya se pueda distinguir los vehículos y motos en la tabla de vehículos en particular, software accessscan se deja operando correctamente al igual que los ingresos y salidas vehiculares

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	12.3V
Ajuste mecanico:	SP	ID:	1

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:
Firma: Julieth Vargas
Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16164

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Bojacá **Instalación** IPR 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio		Fecha y hora de ingreso	Reportó:
Correctivo (X)	Preventivo ( )	19-07-2024 10:00	
Instalación ( )	Capacitación ( )	Fecha y hora de Salida 19-07-2024 11:00	Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: CAMARA IPR **Serie:** HIKVision

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza restablecimiento de funcionamiento de cámara IPR de ingreso vehicular la cual quedo fuera de servicio debido a que la fuente de alimentación de la cámara se fundió debido a una onda de tensión presentada en el punto en horas de la mañana la cual afectó la fuente, se realizó adecuación segunda la cámara alimentada de la fuente de accesorios de la barrera. se procede volviendo a dejar la cámara IPR en funcionamiento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	12.3V
Ajuste mecanico:	✓	ID: 1	39

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano

Recibe:

Firma: Ingrid Lopez

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16165

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** casilla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 30-07-2024 14:20
Fecha y hora de Salida 30-07-2024 15:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** HPRV1010N

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó voltaje y ajuste de pluma de barrera. se cambia la cual fue dañada por un vehículo que reversó cuando ya había pasado del parqueadero, la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	OK
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	OK	ID:	24

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bubano

Recibe: Tania Silva

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16166

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosque **Instalación** Los Olimpicos

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 20-07-2024 16:00
Fecha y hora de Salida 20-07-2024 17:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, Lectoras, Impresora, Validador **Serie:** Juno, BA-4000, 09 olpm

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó revisión de PC y equipos de software de control de acceso los cuales se encuentran fuera de servicio debido a que a Ruteador se encuentra sin fluido electrico se realizó instalación de Panel led de carga solar por parte de la terminal para operar los equipos del Ruteador y punto de apoyo, pero no se recomienda operar los dispositivos con esta corriente debido a que presenta intermitencia los equipos se pueden dañar por operarlos con esta corriente. no se pudo realizar revisión debido a la falta de suministro electrico.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	OT
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4 V
Ajuste mecanico:	OT	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mauricio

Recibe: Cristian Gonzalez

Firma: _____

Nombre: _____

42

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16167

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyaca **Instalación** Porcador

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 21-07-2024 9:30
Fecha y hora de Salida 21-07-2024 10:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza mantenimiento de funcionamiento de impresora de PC punto de pago la cual no estaba generando factura física esto debido a un error de comunicación con el puerto USB donde se encontraba conectada. se realiza cambio de conexión de puerto y configuración de la impresora volviendo a dejar la misma en funcionamiento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	21	ID:	20

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano.

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16169

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Moyado **Instalación** Recepción

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◉ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 23-07-2024 9:30
Fecha y hora de Salida 23-07-2024 10:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Ubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de luminaria led de rotonda de punto de la cual se encontraba fundida se reemplazo por una nueva dando su cobertura con los dos luminarios en funcionamiento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	OT	ID:	21

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ◉	SI ○
NO ◉	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Ubano

Recibe: Cervero

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 16170

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bolívar **Instalación** country 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-07-2024 10:20
Fecha y hora de Salida 23-07-2024 11:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: CAMARA IPR **Serie:** EIPR Violeta

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo restablecimiento de funcionamiento de camara IPR de ingreso C1184 la cual se encontraba fuera de servicio debido a que la fuente de alimentación de la cámara dejo de funcionar por cumplimiento de ciclo útil, se deja la cámara alimentada de la fuente de accesorios de la barrera de ingreso C1184 volviendo a dejar la cámara en línea y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	40

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustamante

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Tatiana Perez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16171

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bolata **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12:00 23-07-2024
Fecha y hora de Salida 14:00 23-07-2024

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Janus

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó configuración de red de enlaces de pc de container oficina administrativa dejando el equipo enlazado a la red de enlaces del parqueadero el pc se deja en servicio y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jamaica

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESCAN

Nº 16173

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** 100 autos

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 23-07-2024 16:40
Fecha y hora de Salida 28-07-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, cornáu **Serie:** Junus

Diagnostico - Causa - Solución

El reinicio restablecimiento de funcionamiento de impresora de punto de pago cra 18 la cual fuelo fuera de servicio debido a fue el robo de datos del impresora se encontraba desconectado de la pc, el cual a conectar volviendo a dejar la impresora en funcionamiento se ajustan conexiones de cornáu de cra 18 costado derecho la cual se encontraba en visual, la cornáu se deja en visual y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118V
Ajuste mecanico:	si	ID:	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano.

Recibe:

Firma: Anderson Contreras

Nombre: Anderson Contreras

47

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16174

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la decimal Bogotá **Instalación** asdrago

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24-07-2024 11:30
Fecha y hora de Salida 24-07-2024 12:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JONAS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de monitor de pc punto de pago debido instalando un monitor led de 21" para la operación del punto de pago el cual se deja operando correctamente, el retiro se realiza por solicitud de la terminal ya los cuales tienen el monitor en razón de precisión para la operación del punto de pago.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	24.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	1

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO (X)	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIEGO BUSTAMANTE

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Steven Ospina

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16175

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosati **Instalación** Santa Barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 24-07-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 24-07-2024 14:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Cubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera vehicular, CAMARA **Serie:** fallo visión

Diagnostico - Causa - Solución

el dia 24 revisión de barrera vehicular de salida derecha Mcdonals ya que el reporte que la pluma no estaba bajando con el paso de los vehiculos en horas de la mañana, al llegar al punto la barrera si estaba operando correctamente y sin novedad, la cual se genera debido a la mala corriente de alimentación con la que cuenta el fluido electrico del parqueadero que en algunas ocasiones cae por debajo de los 100 voltios generando que los dispositivos se apagen y no operen correctamente, se recomienda hacer una corrección al fluido electrico y elevar la tensión nominal a 110voltios para que

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	98.-102V
Ajuste mecanico:	✓	ID:	40

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones: los dispositivos de pluma y salida operan sin novedad. se restablece visual de cortina de piso salida derecha mcdonals la cual se encontraba fuera de servicio por voltaje bajo en los conectores

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Cubano

Recibe:
Firma: Juliano G
Nombre: Juliano Garcia

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16176

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tammul Bogotá **Instalación** Simón Bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24-07-2024 15:40
Fecha y hora de Salida 24-07-2024 16:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Barrera automática **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó revisión de barrera de salida la cual presentaba fallo, se evidencia en la visita que la barrera opera correctamente y sin novedad se realizó revisión de botoneras y de los circuitos manifestaba cierta dificultad en todos los botones de la botonera, en lo inspeccionado no se evidencia fue la corriente que ataca en la botonera la cual se encuentra operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	202-210
Ajuste mecanico:	SI	ID:	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

50

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16178

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Samaritana Bogotá **Instalación** Calle 96 bodytech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-07-2024 9:30
Fecha y hora de Salida 26-07-2024 10:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Bucano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: CAMARA **Serie:** HIKvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó desde y reinstalación de cámara de calle costado derecho CA 10 la cual se encontraba desprendida de su base de anclaje debido a que la inspección posiblemente un transeunte. una vez asegurada la cámara se deja en visual y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3v
Ajuste mecanico:	si	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Bucano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16179

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Sandiburbuna

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-07-2024 11:00
Fecha y hora de Salida 26-07-2024 11:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Ruiano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto PAyo automático **Serie:** PAYconect

Diagnostico - Causa - Solución

El cliente reporta el Punto de PAgo automático el cual reportaron que no se encontraba leyendo lectura de los tiquetes en el momento de hacer el pago, la novedad se presento debido a una falla en el lector de código QR el cual no esta leyendo lectura de los tiquetes, se retira el lector del Punto de PAgo automatico para ser revisado en laboratorio electrónico de la empresa. El punto de PAgo automatico se deja fuera de servicio hasta hacer el retorno del lector el Punto de PAgo automatico se encuentra operando con un Voltaje de tensión nominal muy bajo lo que genera

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	107.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	40

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: El cable no opera correctamente.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO RUIANO

Recibe:
Firma: Rafael Rico
Nombre: Rafael Rico

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16180

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-07-2024 14:30
Fecha y hora de Salida 26-07-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: NVR, CAMARAS **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de NVR de grabación instalando uno de 16 canales para poder dejar mas cámaras en funcionamiento de los carriles de ingreso y salida con la instalación del NVR se dejan habilitadas 3 cámaras mas aparte de las 8 que ya venían trabajando en el punto se habilitaron las siguientes cámaras: conductor ingreso CPA II, conductor salida CPA II, salida derecha CPA 10 las cámaras se dejan en Vivo y grabando correctamente al igual que el NVR en cual se dejan en Vivo, grabando y con visualización remota atraves del aplicativo Hikconect.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	si	ID:	———

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Bubano
Nohemi Figueroa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16181

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Bogotá **Instalación** Sonda Cortijo

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-07-2024 18:30
Fecha y hora de Salida 26-07-2024 19:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Burgano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto Pago automático **Serie:** PAY CONECT

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó mantenimiento de funcionamiento de Punto de Pago automático el cual se deja operando correctamente luego de hacer el retiro del lector de código QR el cual fue cambiado a mantenimiento en laboratorio electrónico ya que presentaba grasa en su cristal, de lectura la novedad de presenta debido a que en el Punto de Pago automático se ubica una señora pisando limpiapa con dos tarjetas los cuales manipulan mucho el dispositivo. se recomienda solicitar el retiro de todas personas del parqueadero. Punto de Pago automático se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	107.3V
Ajuste mecanico:	✓	ID:	44

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Burgano.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16182

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad 14 Seminal Bogotá **Instalación** 10 de 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 27-07-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 27-07-2024 14:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto Pago Automático **Serie:** ATM

Diagnostico - Causa - Solución

se realizaron correciones de operación de punto de pago automático logrando lo esto. para mejor operación se realizaron pruebas de pagos y entrega de cambio las cuales fueron exitosas, se hace la impresión física de comprobante cuando el punto de pago automático queda debiendo dinero del cambio para que este pueda ser retornado por el usuario en la ruta manual. se realizaron facturas de la 2676 hasta la 2690 realizando las respectivas anulaciones con notacrédito las cuales se dejan en la caseta de punto de pago junto con los comprobantes de estado inicial de caja y estado final

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V.
Ajuste mecanico:	✓	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: para el posterior consulta junto con las llaves del cuarto.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: MARIO BUBANO

Recibe: Tatiana Chavarro
Firma: _____
Nombre: Tatiana Chavarro

55

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16183

ACCESS PLAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** 100 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 29-07-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 29-07-2024 10:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: ITALO BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Rx Detectores, Motores, camaras **Serie:** Varios, Varios, Varios

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó mantenimiento correctivo de fallas de ingreso y salida vehicular, cámaras y PC de punto de pago los cuales debieron varios días fuera de servicio debido a que el punto electrico del parqueadero se encontraba sin electricidad una vez restablecido el punto electrico se dejan en funcionamiento los dispositivos de ingreso y salida cámaras, PC punto de pago y UPS.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	47

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ITALO BUSTAMANTE

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16184

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** alhamgu CAUCA

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio

Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 29-07-2024 10:40
Fecha y hora de Salida 29-07-2024 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó creación de turnera mensual a nombre de seguridad para el ingreso y salida del personal de security del parqueadero.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	—	ID:	43

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustamante

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16185

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Medellín buses

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio	Fecha y hora de ingreso	Reportó:
Correctivo ◯ Preventivo ◯	29-07-2024 13:30	Ing. Técnico encargado: Julio Burbano
Instalación ◯ Capacitación ◯	Fecha y hora de Salida 29-07-2024 14:00	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó ajuste de conexiones de botonera de barrera de salida la cual estaba presentando falla con el botón de cierre esto debido a que la botonera no se encontraba haciendo un buen conducto al cable de PWR, una vez se ajustan las conexiones la botonera se deja operando correctamente para la apertura y cierre de barrera de salida.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	53

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 16186

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosotá **Instalación** Ronceador

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 29-07-2024 13:30
Fecha y hora de Salida 29-07-2024 15:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Barrera, Pc **Serie:** Hikvision, Jumus

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó restablecimiento de funcionamiento de barrera de parqueo costado derecho la cual había quedado fuera de línea por interferencia en las conexiones de red, dejado a la intemperie se realizó reconexión de conexiones volviendo a dejar la barrera en línea y grabando correctamente. Se realizó revisión de barreras pos punto de pago la cual opera con normalidad, el teclado presenta daño en la tecla "0" ceo por lo tal debe de usar el "0" de la numeración superior del teclado. Se debe pensarse hacer el cambio del mismo.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	JT	ID:	20

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno.

Recibe: _____
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16187

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Barranquilla **Instalación** calle 97 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 29-07-2024 16:15
Fecha y hora de Salida 29-07-2024 17:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Olivero

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámara **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se revisa ruido en funcionamiento de cámara de salida costado derecho CIA II y conductor ingreso CIA 10 las cuales se dejan en ploval y grabando correctamente, para un total de 12 cámaras en funcionamiento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	X	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Olivero

Recibe:

Firma: Nohemi Figueroa

Nombre: Nohemi Figueroa

60

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16188

ACCESS PLAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Primera Bonita **Instalación** Calle 107

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30-07-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 30-07-2024 15:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de contactor de pulso de bateria de baterias de barrera de salida el cual estaba presentando falla para operar la pluma en bajada. se instala un contactor en buen estado para la operación de la botonera la cual se deja operando correctamente para apertura y cerrar la barrera de ingreso y salida se anexa factura de cobro del componente cambiado.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: —	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Juan Cubides

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16189

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tampul Boyacá **Instalación** castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30-07-2024 15:45
Fecha y hora de Salida 30-07-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: julio Bustos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámaras **Serie:** [illegible]

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de cámaras de conductor segundo instalados unas en buen estado las cuales fueron en Movil y grabando correctamente. se retiran del punto. dos cámaras de conductor las cuales se cambiaron debido a que se encuentran bloqueadas por clave, estas serán revisadas en laboratorio electrónico en el punto se deja instalado un dispositivo receptor amarillo el cual será recogido por personal de security access en horas de la noche.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	si	ID:	46

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: julio Bustos

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16191

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 31-07-2024 17:40
Fecha y hora de Salida 31-07-2024 19:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto PAYO automático **Serie:** ATM

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó retiro de cunaín de cara y mano de punto de PAYO automático los cuales no se encuentran en funcionamiento para su habilitación, Punto de PAYO automático se deja operando correctamente, los cunaín retirados del punto serán llevados a revisión en laboratorio electrónico de la empresa.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ITALO BURGOS

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Lina Victoria Suárez

63

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

Nº 2706

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** lote12 **Fecha y hora Ingreso** 15/07/24 **Fecha y hora Salida** 15/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardina Carpa
Nombre: Cardina Carpa

Recibe:
Firma: Lina Ruiz
Nombre: Lina Ruiz

G4

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 3619

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Simon bolivar **Fecha y hora Ingreso** 8:30am 03/07/24 **Fecha y hora Salida** 10:00am 03/07/24.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ☐ Discos Duros ☐
Cámaras LPR ☐ DVR Grabando ☐

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Caipa
Nombre: Carolina Caipa

Recibe:
Firma: Jennifer Gomez
Nombre: Jennifer Gomez

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3621

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Instalación Tunal-3 Fecha y hora Ingreso 12:10m 03/07/24 Fecha y hora Salida 1:40pm 03/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

la pantalla en la parte de atrás donde se ajusta a la base esta partida

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Carolina Caipa

Nombre: Carolina Caipa

Recibe:

Firma: Kelly Rolido

Nombre: Kelly Rolido

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 3622

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Instalación final - 1 Fecha y hora Ingreso 1:58pm 03/07/24 Fecha y hora Salida 3:40pm 03/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Se realizo la novedad en la camara tipo domo punto de pago manual, queda operando funcional

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpol
Nombre: Carolina Carpol

Recibe:
Firma: Valentina C.
Nombre: Valentina C.

67

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 3623

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Instalación Tunal-2 Fecha y hora Ingreso 03/07/24 A:03pm Fecha y hora Salida 03/07/24 5:15pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Se realiza la novedad con las 2 plumas que el caucho está suelto, se ajusta quedan operando correctamente.

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Carolina Camar Caipa
Firma: Carolina Camar Caipa
Nombre: Carolina Caipa

Recibe:
Firma: Karen C.
Nombre: Karen C.

68

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3624

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** S.A. Encalador **Fecha y hora Ingreso** 8:12am 04/04/24 **Fecha y hora Salida** 9:30am 04/04/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardina Carpo
Nombre: Cardina Carpo

Recibe:
Firma:
Nombre:

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3626

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** S.A. Asiagno **Fecha y hora Ingreso** 11:40am 04/07/24 **Fecha y hora Salida** 1:40pm 04/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Revisión de Correas	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Calibración de pumas y microsuitch	✓
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento Transportes o impresora	
Ajuste de Conexiones	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	
Verificación estado de la pintura	
Revisión de pantalla - display - mensajes	
Verificación de iluminación exterior	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	
Mantenimiento de Billetero	
Mantenimiento de Monedero	
Ajuste de Conexiones	
Verificación de iluminación exterior	
Verificación de sensores y alarma	
Mantenimiento impresora de recibos	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Revisión fuente de poder	✓
Depuración base de datos	✓
Revisión teclado y mouse	✓
Revisión lector y cajón monedero	✓
Backup de la información	✓
Organización de cables y conexiones	✓
Revisión impresora POS	✓
Actualizaciones y antivirus	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma:
Nombre: Cristian Ramirez

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3625

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** S.A. principal **Fecha y hora Ingreso** 04/07/24 04:32am **Fecha y hora Salida** 04/07/24 11:28am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma: Cervera
Nombre: Felipe Cervera

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3628

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Instalación Castilla Fecha y hora Ingreso 3:18pm 04/07/24 Fecha y hora Salida 5:45pm 04/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Se revisa la novedad que no tiene internet, se encontro que el modem esta apagado, queda operando correctamente.

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma: Laura Silva
Nombre:

72

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3629

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 97 **Fecha y hora Ingreso** 8:35am 05/07/24 **Fecha y hora Salida** 11:17am 05/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Carolina Carpa

Nombre: Carolina Carpa

Recibe:

Firma: Noheny F.M

Nombre: Noheny Figueroa

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3630

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 96 **Fecha y hora Ingreso** 11:20am 05/07/24 **Fecha y hora Salida** 2:30pm 05/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardinal Calpa
Nombre: Cardinal Calpa

Recibe:
Firma:
Nombre:

74

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 3631

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 88 **Fecha y hora Ingreso** 3:00pm 05/07/24 **Fecha y hora Salida** 5:20pm 05/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma:
Nombre:

25

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3632

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Modelia bares **Fecha y hora Ingreso** 8:12am 06/07/24 **Fecha y hora Salida** 9:40am 06/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma: Sandra Ruben
Nombre: Sandra Ruben

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3633

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Medellin exito **Fecha y hora Ingreso** 10:00am 06/09/24 **Fecha y hora Salida** 12:50pm 06/09/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma:
Nombre: Jose Munoz

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3634

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Chico-97 **Fecha y hora Ingreso** 8:20am 08/07/24 **Fecha y hora Salida** 10:44am 08/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardinal Carpa
Nombre: Cardinal Carpa

Recibe:
Firma: Hadell Verbel M
Nombre: Hadell Verbel

78

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3635

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Chico calle 90 **Fecha y hora Ingreso** 11:16am 08/07/24 **Fecha y hora Salida** 2:30pm 08/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____
Estado bobinas sensores _____
Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:
Firma: Cardina Carca
Nombre: Cardina Carca

Recibe:
Firma: CARLOS ALVARADO
Nombre: CARLOS ALVARADO

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3636

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 93 **Fecha y hora Ingreso** 8:36pm 08/07/24 **Fecha y hora Salida** 5:55pm 08/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma: Mario
Nombre: Mario Noguera

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3637

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Alh. Triangulo **Fecha y hora Ingreso** 8:15am 09/07/24 **Fecha y hora Salida** 11:33am 09/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cambio Bomb. cámara Salida.

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Carolina Carpa

Firma: Carolina Carpa

Nombre:

Recibe:

Firma:

Nombre: Miguel Carpallo

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3638

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal **Instalación** Alh. Carulla **Fecha y hora Ingreso** 09/07/24 **Fecha y hora Salida** 09/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Cardina Carpa

Nombre: Cardina Carpa

Recibe:

Firma: Olma Hernandez

Nombre: Olma Hernandez

82

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3639

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Instalación Castellana Fecha y hora Ingreso 3:00pm calor 24 Fecha y hora Salida 5:45pm calor 24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardina Cauca
Nombre: Cardina Cauca

Recibe:
Firma:
Nombre:

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3640

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 100 Salas **Fecha y hora Ingreso** 8:00am 10/07/24 **Fecha y hora Salida** 12:30pm 10/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Cristina Herrera

Firma: Carolina Cauca

Nombre: Cardinal Cristina

Recibe:

Firma: Anderson C.

Nombre: Anderson C. B.

84

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3641

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Instalación calle 100 chimp Fecha y hora Ingreso 10/07/24 12:45pm Fecha y hora Salida 10/07/24 2:30pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Claudia Cano

Nombre: Claudia Cano

Recibe:

Firma: Fredy Cano

Nombre: Fredy Cano

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3642

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Manachis **Fecha y hora Ingreso** 3:54pm 10/07/24 **Fecha y hora Salida** 6:15pm 10/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Cristian Cano

Nombre: Cristian Cano

Recibe:

Firma: Johan A.

Nombre: Johan Arteaga

86

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3643

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Country 85 **Fecha y hora Ingreso** 8:25am 11/05/24 **Fecha y hora Salida** 12:36pm 11/05/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Cristina Hernandez

Firma: Cardona Capa

Nombre: Cardona Cristina

Recibe:

Firma:

Nombre: Tatiana Perez

87

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3644

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Logo 79 **Fecha y hora Ingreso** 01:00pm 11/07/24 **Fecha y hora Salida** 2:40pm 11/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Sandra Carol

Nombre: Sandra Carol

Recibe:

Firma:

Nombre:

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3645

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** calle 72 **Fecha y hora Ingreso** 4:00pm 11/07/24 **Fecha y hora Salida** 5:30pm 11/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma: Angie Rodriguez
Nombre: angie rodriguez

89

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3647

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Santa barbara 127 **Fecha y hora Ingreso** 6:00am 12/07/24 **Fecha y hora Salida** 11:45am 12/09/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cristina Fernandez Cardini Cano
Nombre: Carolina/Cristina

Recibe:
Firma: Juliano G
Nombre: Juliano Garcia

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3648

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** S.B bahia **Fecha y hora Ingreso** 12/07/24 12:15pm **Fecha y hora Salida** 12/07/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [1]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Cardina Capa
Nombre: Cardina Capa

Recibe:

Firma:
Nombre: Hugo Rojas

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3649

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 102 **Fecha y hora Ingreso** 12/09/24 **Fecha y hora Salida** 12/09/24

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Cristina Hernandez
Firma: Cristina Carpa
Nombre: Cristina Cristina

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3169

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

01/07/2024

Entidad La Terminal **Instalación** Terminal Norte **Fecha y hora Ingreso** 8:30 01/07/2024 **Fecha y hora Salida** 9:15

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. X

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. X

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. X

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma:

Nombre:

Recibe:

Firma:

Nombre:

suscrita **Revisora Fiscal** de la sociedad **SECURITY ACCESS FB SAS,** empresa legalmente constituida e identificada para fines tributarios con el Nit: No. 901.225.732-8, Registrada en Cámara y Comercio mediante Matricula Mercantil No, 03030175

C E R T I F I C A

Que la sociedad **SECURITY ACCESS FB SAS**, identificada con Nit: 901.225.732-8, se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el pago de los aportes al **Sistema General de Seguridad Social Integral** (Salud, Pensión y ARL), al igual que con los **Aportes Parafiscales** (Caja de Compensación, Sena e I.C.B.F) hasta el mes de Agosto de 2024.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los quince (15), días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

Martha Libia Gracia
T.P. No. 208.979-T
Revisor Fiscal

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225732	8	SECURITY ACCESS FB SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECURITY ACCESS FB SAS	CRA 28 85 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	836109633	9471214116	E	2024/08/09	2024/08/12	BANCOLOMBIA	3	$37,814,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$23,222,400	$52,400	$0	$23,274,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,954,100	$9,100	$0	$3,963,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,369,000	$9,900	$0	$4,378,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$11,195,000	$25,100	$0	$11,220,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,704,300	$8,300	$0	$3,712,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$3,116,100	$7,000	$0	$3,123,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	61	$3,116,100	$7,000	$0	$3,123,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$5,680,900	$12,900	$0	$5,693,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54	$5,163,400	$11,600	$0	$5,175,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$374,100	$900	$0	$375,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$65,400	$200	$0	$65,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$78,000	$200	$0	$78,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				61	$5,709,300	$13,400	$0	$5,722,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$298,000	$700	$0	$298,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$136,000	$400	$0	$136,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$140,000	$400	$0	$140,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$83,900	$200	$0	$84,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$200	$0	$80,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$390,100	$900	$0	$391,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$202,000	$500	$0	$202,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$1,930,900	$4,400	$0	$1,935,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$2,344,400	$5,300	$0	$2,349,700
TOTAL				**61**	**$37,728,700**	**$85,700**	**$0**	**$37,814,400**