OFERENTE HORACIO MANZANO LOPEZ

ANEXO 2 FICHA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS					
ITEM	CODIGOS DANE MAXIMO NIVEL	ELEMENTO	IDAD DE MEDI	ECESIDAD TOT	CÓDIGOS UNSPSC (CCE) MÁXIMO NIVEL
RUBRO: 02-02-02-008-007					
CALSIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					
02-02-02-008-007					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO TIPO ESCRITORIO TORRE - HARDWARE					
				CUMPLE	NO CUMPLE
1	8713000	REMPLAZO DE FUENTE DE PODER (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
2	8713000	REMPLAZO DE DISCO DURO (INCLUYE REINSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CON RECUPERACION DE LA INFORMACION (MINIMO 90%) PROGRAMAS OFIMATICA, UTILIDADES (ADOBE READER, WINRAR, ADOBE FLASH PLAYER, JAVA, NAVEGADOR FIREFOX-GOOGLE CHROME), APLICATIVOS INSTITUCIONALES (LYNC, ORFEO,SAP, SIATH)., ANTIVIRUS, CONFIGURACION DEL MISMO EN RED Y UNIR Y/O SUBIR EL EQUIPO AL DOMINIO DE LA INSTITUCION.) (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
3	8713000	REMPLAZO DE MEMORIA RAM (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
4	8713000	REMPLAZO DE MOTHER BOARD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
5	8713000	REMPLAZO DE PROCESADOR (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
6	8713000	REMPLAZO DE TARJETA DE RED (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
7	8713000	REMPLAZO DE TARJETA DE VIDEO (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
8	8713000	REMPLAZO DE PUERTOS USB (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
9	8713000	REMPLAZO DE UNIDAD DE DVD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
10	8713000	REMPLAZO DE PILA BIOS (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
11	8713000	REPARACION DE PANTALLA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
12	8713000	REMPLAZO DE PANTALLA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
13	8713000	REMPLAZO DE TECLADO (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
14	8713000	REMPLAZO DE MOUSE (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
15	8713000	REMPLAZO DE CAMARA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO TIPO TODO EN UNO - HARDWARE					
16	8713000	REMPLAZO ADAPTADOR DE VOLTAJE (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	

17	8713000	REMPLAZO DE DISCO DURO (INCLUYE REINSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CON RECUPERACION DE LA INFORMACION (MINIMO 90%) PROGRAMAS OFIMATICA, UTILIDADES (ADOBE READER, WINRAR, ADOBE FLASH PLAYER, JAVA, NAVEGADOR FIREFOX-GOOGLE CHROME), APLICATIVOS INSTITUCIONALES (LYNC, ORFEO,SAP, SIATH)., ANTIVIRUS, CONFIGURACION DEL MISMO EN RED Y UNIR Y/O SUBIR EL EQUIPO AL DOMINIO DE LA INSTITUCION.) (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
18	8713000	REMPLAZO DE MEMORIA RAM (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
19	8713000	REMPLAZO DE MOTHER BOARD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
20	8713000	REMPLAZO DE PROCESADOR (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
21	8713000	REMPLAZO UNIDAD DE DVD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
22	8713000	REMPLAZO PILA BIOS (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
23	8713000	REPARACION DE PANTALLA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
24	8713000	REMPLAZO DE PANTALLA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
25	8713000	REMPLAZO DE TECLADO (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
26	8713000	REMPLAZO DE MOUSE (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
27	8713000	REMPLAZO DE CAMARA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL - HARDWARE					
28	8713000	REMPLAZO ADAPTADOR DE VOLTAJE (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
29	8713000	REMPLAZO DE DISCO DURO (REINSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CON RECUPERACION DE LA INFORMACION (MINIMO 90%) PROGRAMAS OFIMATICA, UTILIDADES (ADOBE READER, WINRAR, ADOBE FLASH PLAYER, JAVA, NAVEGADOR FIREFOX-GOOGLE CHROME), APLICATIVOS INSTITUCIONALES (LYNC, ORFEO,SAP, SIATH)., ANTIVIRUS, CONFIGURACION DEL MISMO EN RED Y UNIR Y/O SUBIR EL EQUIPO AL DOMINIO DE LA INSTITUCION.) (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
30	8713000	REMPLAZO DE MEMORIA RAM (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
31	8713000	REMPLAZO DE MOTHER BOARD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
32	8713000	REMPLAZO DE PROCESADOR (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
33	8713000	REMPLAZO UNIDAD DE DVD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
34	8713000	REMPLAZO PILA BIOS (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
35	8713000	REPARACION DE PANTALLA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
36	8713000	REMPLAZO DE PANTALLA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	

37	8713000	REMPLAZO DE TECLADO (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
38	8713000	REMPLAZO DE TOUCHPAD (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
39	8713000	REMPLAZO DE CAMARA (NO INCLUYE RESPUESTO)	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO - SOFTWARE					
40	8713000	REINSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CON RECUPERACION DE LA INFORMACION (MINIMO 90%) PROGRAMAS OFIMATICA, UTILIDADES (ADOBE READER, WINRAR, ADOBE FLASH PLAYER, JAVA, NAVEGADOR FIREFOX-GOOGLE CHROME), APLICATIVOS INSTITUCIONALES (LYNC, ORFEO,SAP, SIATH)., ANTIVIRUS, CONFIGURACION DEL MISMO EN RED Y UNIR Y/O SUBIR EL EQUIPO AL DOMINIO DE LA INSTITUCION.	SERVICIO	X	
41	8713000	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DESINFECCION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCO EXTERNO Y/O USB) RESCATE DE INFORMACION	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO					
42	8713000	DESMONTAJE, LIMPIEZA INTERNA, ASPIRADO, VERIFICACION DE TARJETAS, LIMPIEZA DE DRIVES, LIMPIEZA EXTERNA. ANALISIS DEL SISTEMA(SECTORES DEFECTUOSOS DEL DISCO). LIMPIEZA Y REVISION DE TECLADO. LIMPIEZA Y REVISION DE PANTALLA. DEFRAGMENTACION DEL DISCO Y SCAN DISK. DESINFECCION DE VIRUS INFORMATICOS. VERIFICACION DE SOFTWARES NO AUTORIZADOS. INSTALACION APLICATIVOS INSTITUCIONALES (LYNC, ORFEO,SAP). INSTALACION UTILIDADES (ADOBE READER, WINRAR, ADOBE FLASH, JAVA). ACTUALIZACION DE DRIVERS. CONFIGURACION EN RED Y DOMINIO INSTITUCIONAL.	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO SWITCH,HUB, SERVIDOR					
43	8713000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PUNTO DE RED A SWITCH	SERVICIO	X	
44	8713000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMPLAZO TRANSCEIVER ACCESO A LA RED WAN	SERVICIO	X	
45	8713000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFIGURACION SWITCH MAESTRO	SERVICIO	X	
46	8713000	SERVICIO MANTENIMIENTO RED DE DATOS, CAMBIO DE CABLE UTP, TROQUELES ELÉCTRICOS, TROQUELES DE DATOS Y CANALETA POR PUNTO .	SERVICIO	X	
47	8713000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REINSTALACION SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION SERVIDOR PRINCIPAL	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS IMPRESORAS					

48	8713000	DESMONTAJE, LIMPIEZA INTERNA, ASPIRADO, LIMPIEZA EXTERNA. REVISION Y ALINEAMIENTO DE CABEZAL (APLICA PARA IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA) LIMPIEZA DE RODILLOS PRUEBAS DE IMPRESION CAMBIO E INSTALACION DE INSUMOS (TINTAS Y/O CARTUCHOS)	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS ESCANER					
49	8713000	DESMONTAJE, LIMPIEZA INTERNA, ASPIRADO, LIMPIEZA EXTERNA. REVISION LAMPARA ESCANER LIMPIEZA DE RODILLOS PRUEBAS DE ESCANER	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS IMPRESORA LASER					
50	8713000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO INSTALACIÓN IMPRESORAS EN RED	SERVICIO	X	
51	8713000	REMPLAZO DEL PICKUP ROLLER	SERVICIO	X	
52	8713000	REMPLAZO PIÑON DEL PASO DE PAPEL	SERVICIO	X	
53	8713000	REMPLAZO UNIDAD FUSORA	SERVICIO	X	
54	8713000	REMPLAZO KIT DE ARRASTRE	SERVICIO	X	
55	8713000	REMPLAZO SENSOR DE PAPEL	SERVICIO	X	
56	8713000	REMPLAZO KIT DE PINONES	SERVICIO	X	
57	8713000	REMPLAZO UNIDAD LASER	SERVICIO	X	
58	8713000	REMPLAZO CARTUCHO TONER	SERVICIO	X	
59	8713000	REMPLAZO CHIP DEL TONER	SERVICIO	X	
60	8713000	REMPLAZO CUCHILLA DE LIMPIEZA DEL TAMBOR	SERVICIO	X	
61	8713000	REMPLAZO DOCTOR BLADE	SERVICIO	X	
62	8713000	REMPLAZO TARJETA DE RED	SERVICIO	X	
63	8713000	REMPLAZO COOLER	SERVICIO	X	
64	8713000	REMPLAZO MAG ROLLER	SERVICIO	X	
65	8713000	REMPLAZO PCR (RODILLO DE CARGA PRIMARIO)	SERVICIO	X	
66	8713000	REMPLAZO CORONA DE TRANSFERENCIA	SERVICIO	X	
67	8713000	REMPLAZO SENSOR DE TONER	SERVICIO	X	
68	8713000	REMPLAZO MOTORES INTERNOS DC	SERVICIO	X	
69	8713000	REMPLAZO TARJETA LOGICA (FORMATTER)	SERVICIO	X	
70	8713000	REMPLAZO FUENTE DE ALIMENTACION	SERVICIO	X	
71	8713000	REEMPLAZO DE DRUM PARA TONER DE IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
72	8713000	REEMPLAZO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
73	8713000	REEMPLAZO DE ACTUADOR PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
74	8713000	REEMPLAZO DE BUJE PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
75	8713000	REEMPLAZO DE CILINDRO PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
76	8713000	REEMPLAZO DE CUCHILLA PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	

77	8713000	REEMPLAZO DE GOMA PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
78	8713000	REEMPLAZO DE GUIA PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
79	8713000	REEMPLAZO DE PAD PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
80	8713000	REEMPLAZO DE PIÑONES PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
81	8713000	REEMPLAZO DE SENSOR PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
82	8713000	REEMPLAZO DE TAPA PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
83	8713000	REEMPLAZO DE THERMISTOR PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
84	8713000	REEMPLAZO DE UNIDAD PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
85	8713000	REEMPLAZO DE UÑAS PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 201 SPF	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS IMPRESORA INYECCION TINTA					
86	8713000	REMPLAZO PANEL DE CONTROL	SERVICIO	X	
87	8713000	REMPLAZO CORREA DE REGULACION	SERVICIO	X	
88	8713000	REMPLAZO RODILLOS DE ALIMENTATACION	SERVICIO	X	
89	8713000	REMPLAZO MOTOR CABEZAL DE IMPRESION	SERVICIO	X	
90	8713000	REMPLAZO TARJETA ELECTRONICA	SERVICIO	X	
91	8713000	REMPLAZO FUENTE DE ALIMENTACION	SERVICIO	X	
92	8713000	REMPLAZO CABEZAL DE IMPRESION	SERVICIO	X	
93	8713000	REMPLAZO CARTUCHOS DE TINTA	SERVICIO	X	
94	8713000	REMPLAZO ALMOHADILLAS	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS ESCANER					
95	8713000	REMPLAZO DISPOSITIVO CCD	SERVICIO	X	
96	8713000	REMPLAZO ESPEJOS	SERVICIO	X	
97	8713000	REMPLAZO CABEZAL DE ESCANEO	SERVICIO	X	
98	8713000	REMPLAZO DISCO DE VIDRIO	SERVICIO	X	
99	8713000	REMPLAZO LAMPARA	SERVICIO	X	
100	8713000	REMPLAZO DIODOS	SERVICIO	X	
101	8713000	REMPLAZO BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	X	
102	8713000	REMPLAZO FUENTE DE ALIMENTACION	SERVICIO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS FOTOCOPIADORA					
103	8713000	REMPLAZO SISTEMA OPTICO	SERVICIO	X	
104	8713000	REMPLAZO UNIDAD DE REVELADO	SERVICIO	X	
105	8713000	REMPLAZO UNIDAD CILINDRO	SERVICIO	X	
106	8713000	REMPLAZO CORONA DE TRANSFERENCIA	SERVICIO	X	
107	8713000	REMPLAZO UNIDAD FUSORA	SERVICIO	X	
108	8713000	REMPLAZO UNIDAD ALIMENTACION PAPEL	SERVICIO	X	
109	8713000	REMPLAZO CASETERA	SERVICIO	X	
110	8713000	REMPLAZO TARJETAS ELECTRONICAS	SERVICIO	X	
111	8713000	REMPLAZO FUENTE DE ALIMENTACION	SERVICIO	X	
112	8713000	REMPLAZO UNIDAD LASER	SERVICIO	X	
113	8713000	REMPLAZO TONER	SERVICIO	X	
114	8713000	Reemplazo de bombillo para video Beam EPSON	SERVICIO	X	