Bogotá D.C, (14) Catorce de noviembre 2024.

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Referencia: SOLICITUD DE INFORMACION HALLAZGOS SECRETARIA DE SALUD.

Cordial saludo,

Espero que se encuentren muy bien, a continuación, envió información y aclaración sobre los hallazgos identificados por la Secretaría de Salud en nuestra última inspección/supervisión la cual fue realizada el día (03) tres de octubre del año 2024.

1. **No hay orden en almacenamiento de lápidas.**

Se ha implementado el orden en el almacenamiento de lápidas en respuesta al hallazgo identificado sobre la falta de organización en este espacio. Ahora se cuenta con una distribución adecuada, facilitando el acceso y la identificación de las lápidas almacenadas, lo que contribuye a la mejora del control y gestión de inventario en el área. **ANEXO 1.**

2. **Dotación para higiene personal en el área de reconocimiento de exhumaciones.**

Se ha dispuesto la dotación necesaria para que los baños en el área de reconocimiento de exhumaciones cuenten con los elementos de aseo correspondientes. Esta acción responde al hallazgo sobre la falta de dotación para la higiene personal, asegurando así un ambiente adecuado y cumpliendo con los estándares de orden y aseo. **ANEXO 2.**

3. **No instalación de cerco perimetral que impida ingreso de animales o personas no autorizados**

Se ha completado en gran medida la instalación de los cercos perimetrales, en respuesta al hallazgo de falta de barreras que impiden el ingreso de animales o personas no autorizadas. Con esta medida, se refuerza la seguridad y se protege el área de posibles incursiones, cumpliendo con los lineamientos establecidos. **ANEXO 3.**

4. **No evidencias de acciones correctivas en fisuras, superficies e inclinaciones.**

Se ha dado seguimiento a las fisuras, superficies e inclinaciones detectadas, implementando apuntalaciones en el jardín de la Familia. Las reparaciones correspondientes han sido realizadas para garantizar la estabilidad medidas y seguridad, se realizó el contrato correspondiente**.**

5. **Mantenimiento vía vehicular deteriorada.**

Se informa que una ingeniera forestal adscrita a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente realizó visita para la evaluación silvicultural correspondiente el 10 de septiembre de 2024, de lo cual se expidió el acta SMB-2024-20241191-28703 en que se evaluaron 77 árboles y bajo proceso 6303891 se expedirá el concepto técnico a lugar que será comunicado para conocimiento y fines de ejecución pertinentes. **ANEXO 4.**

6. **Mantenimiento vías peatonales deterioradas**

Se informa que una ingeniera forestal adscrita a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente realizó visita para la evaluación silvicultural correspondiente el 10 de septiembre de 2024, de lo cual se expidió el acta SMB-2024-20241191-28703 en que se evaluaron 77 árboles y bajo proceso 6303891 se expedirá el concepto técnico a lugar que será comunicado para conocimiento y fines de ejecución pertinentes. **ANEXO 4.**

7. Mantenimiento servicios sanitarios de operarios y falta de ventilación

En respuesta al hallazgo sobre la necesidad de mantenimiento en los servicios sanitarios para operarios y la falta de ventilación, se ha presupuesto un proyecto que incluye el cambio de baldosas y la instalación de nuevos suministros. Estas mejoras buscan optimizar las condiciones de higiene y asegurar una adecuada ventilación en el área, promoviendo un ambiente más saludable y funcional para los operarios.

8. No hay acciones correctivas por deterioro de bóvedas Piedad.

Se ha llevado a cabo la acción correctiva de mantenimiento en las bóvedas de La Piedad, la cual incluyó trabajos de resane y pintura para corregir los deterioros observados. Estas mejoras contribuyen a preservar la integridad y el aspecto estético de las bóvedas, garantizando su adecuada conservación. **ANEXO 5.**

9. Falta mantenimiento de techos por humedad y falta de recubrimiento uniones redondeadas de baños exhumación

En respuesta al hallazgo de falta de mantenimiento en los techos por problemas de humedad y ausencia de recubrimiento en las uniones redondeadas de los baños del área de exhumación, se ha llevado a cabo el mantenimiento correspondiente en el techo de esta área. Esta acción contribuye a mejorar la protección contra la humedad ya mantener las condiciones óptimas de la infraestructura. **ANEXO 6.**

10. Ausencia de barreras físicas en tejado de archivo

Para corregir la ausencia de barreras físicas en el tejado del área de archivo, se han instalado angeos en las zonas de transición entre la pared y el techo. Esta medida refuerza la seguridad y protege el área de archivo contra posibles infiltraciones y accesos no deseados, contribuyendo a la preservación de los documentos y materiales Almacen. **ANEXO 7.**

11. Contenedores metálicos sin tapas en diferentes áreas del cementerio

Se ha realizado una cotización referente a los contenedores metálicos señalados en las observaciones. Actualmente, esta cotización se encuentra en proceso de estudio y aprobación por parte de la gerencia de compras y operativa. **ANEXO 8.**

12. ANEXOS.

ANEXO 1. Organización área de almacenamiento de Lapidas.



ANEXO 2. Dotación para higiene personas en el área de reconocimiento de exhumaciones.



ANEXO 3. Cerco Perimetral





ANEXO 4. Radicación Ante SDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios:** 3 **Anexos:** 0
Proc. # 6381100 **Radicado #** 2024EE189845 **Fecha:** 2024-09-10
Tercero: 52882318 - SONIA CONSTANZA MURILLO BEJARANO
Dep.: G - SILVICULTURA
Tipo Doc.: Acta de visita **Clase Doc.:** Salida

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Acta de visita de Silvicultura
Código: PM04-PR30-F4 Versión: 9

No. de visita: 28987		No. de acta: 28703	
Objeto de la visita: Evaluación			
Tipo de persona: NIT - Persona Jurídica		Número de identificación: 860029424-6	
Nombre de Propietario o Razón Social (solicitante): JARDINES DEL APOGEO S.A			
Dirección donde se desarrolla la visita: CL 57 Q SUR No.75 - 95			
Coordenadas Geográficas WGS84: Longitud: -74.172526, Latitud: 4.5969015 Coordenadas Geográficas WGS84 de acuerdo a la dirección: Longitud: -74.1723118789999, Latitud: 4.59662377100005 Coordenadas planas cartesianas X,Y del sitio de visita (Magna Ciudad Bogotá) de acuerdo a la dirección: Norte: 100043.68, Este: 89479.72			
Fecha de la visita: 2024-09-10		Hora de inicio: 10:15:06	Hora de terminación: 13:20:00
No. de proceso: 6303891	No. de Radicado: 2024ER129926	Fecha de Procesos/Radicado: -----	
Localidad: BOSA	UPZ: TIMIZA	Barrio: CEMENTERIO JARDINES APOGEO	Estrato: 3
Tipo de visita: EVALUACIÓN SILVICULTURAL			
Espacio: Privado	SIRE No. -----	No. árboles evaluados: 77	
Código SIGAU: No aplica			

ANEXO 5. Arreglos Bóvedas la piedad





ANEXO 6. Recubrimiento uniones redondeadas.



ANEXO 7. Instalación de Angeos para área de archivo





ANEXO 8. Contenedores con tapa para cambio de los metálicos.



Agradezco su atención, quedo muy atento.

Cordialmente;

ANDRES MAURICIO CARO AGUIRRE
Director de operaciones parque cementerio