ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: FOR-GIF-026 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 2

NO CONTROLADO

FECHA ELABORACIÓN: 13 01 24 | No. ACTA: 01

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: OPTIMIZACION. | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: TV 35 69M855

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No: 9198 | FECHA CONTRATO: 29 12 24 | PLAZO: 2.5 Meses/días

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATISTA:

CONTRATO INTEVENTORÍA No: 9221 | FECHA CONTRATO: 29 12 24 | PLAZO: Meses/días


INTEVENTORÍA:

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR. | DIRECCIÓN: TV 35 # 69M-85 Sur

BARRIO: Arborizadora Alta. | ESTRATO:

LOCALIZACIÓN



TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	✓	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO	✓	CONCRETO			
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE			
BLOQUE	✓	PREFABRICADOS			
LADRILLO	✓	OTRO		CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CENTRODIA TEJEDORES DE SUEÑOS

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	✓		ALCANTARILLADO	✓	
ELECTRICIDAD	✓		RECOLECCIÓN DE BASURA	✓	
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE		
AGUA	✓				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Pintura deteriorada.
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Deterioro por el uso.

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)	2		1	Presenta deterioro.
INTERIORES				

ESTADO DE PISOS		
MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	Cerámica del comedor presenta tableta partidas
CONCRETO		
OTRO	X	Vinilico en sala 2 piso - en mal estado.

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO				
MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN		
PLACA CONCRETO				
TEJA ASBESTO CEMENTO				
TEJA PLÁSTICA	X	Se debe realizar mantenimiento.		
TEJA DE BARRO				
ZINC				
OTRO		¿CUAL?		

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

-Zonas de Donde no vamos a intervenir (enchape Bases pisos y paredes de Hombres y Mujeres, Baño Discapacitados, el enchape en Unas tabletas se encuentra Rayado un 5% del area, pisos en Madera se encuentran en Buen estado, en el cielo Raso del Baño de Discapacitados tiene un orificio y no tiene bombara.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá, D.C., a los [ ] [ ] [ ]

AUFI GONZALEZ
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original:
Copia:
Copia: