ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: FOR-GIF-026 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 05 02 25 | No. ACTA: 1

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Jardín Infantil Yanacona Muyu | DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: TV 17B 77A-74 SUR.

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No:	9198-2024	FECHA CONTRATO:		PLAZO:	Meses/días
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención				
CONTRATISTA:	Consorcio San Miguel.				
CONTRATO INTEVENTORÍA No:		FECHA CONTRATO:		PLAZO:	Meses/días
INTEVENTORÍA:					

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar | DIRECCIÓN: TV 17B 77A-74 SUR

BARRIO: Buenos Aires | ESTRATO: 1

LOCALIZACIÓN



TIPO DE USO:

RESIDENCIAL		OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL	X	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO		CONCRETO	X	
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE		PREFABRICADOS	X	
LADRILLO		OTRO	X	CUAL Contenedores

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Secretaría de Integración Social

NÚMERO DE CÉDULA: 899999061

TELÉFONO CELULAR: 3224376916

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO		X	TELEVISIÓN POR CABLE		X
AGUA	X				

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

Scanned with CamScanner

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN	X		malgaste en los elementos, filtracion de agua en sobres
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Filtración de Agua
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Filtracion de agua.

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				
INTERIORES			5	aluminio.

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA	X	
BALDOSA		
CONCRETO		
OTRO	X	Piso de caucho Tipo Vinisol

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
PLACA CONCRETO		
TEJA ASBESTO CEMENTO		
TEJA PLÁSTICA		
TEJA DE BARRO		
ZINC		
OTRO	X	¿CUAL?

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS: 2 DIMENSIONES APROXIMADAS: 1000 Lts

G. OBSERVACIONES GENERALES

Contenedor 1: Cielorraso Presenta Filtración de agua, ondulagón, tiene huecos donde Van las lamparas, las paredes Presentan humedad, rayones, oxido, Piso caucho tipo Vinisol, Se encuentra roto, manchado, en el modulo de Prejardin se encuentra una ventana que no Cierra, en el baño la poseta tiene agrietamiento al igual que la media caña en PVC, media caña en baño general agrietamiento, meson rojo con fisuras, Piso de baño enchapado esta manchado

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá, D.C., a los [ ] [ ] [ ]

Jakdy Johanci Magin
C.C 1020624141
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORÍA

Original:
Copia:
Copia:

Scanned with CamScanner

Huerta: al lado de contenedor 1 sin protección

pasillo: Barandas oxidadas, Cubierta metalica y de madera oxidado, Pdicarbancrto en mal estado, Piso de Plastico en zonade acceso Contenedor 1, se encuentra levantado, rayado

Contenedor 2: Piso caucho tipo Vinilo se encuentra roto manchado.

Sala amigo Puerta no tiene chapa

lavacolas: Puerta en mal estado, Piso enchape roto, Perforación de Pared Punto de agua en mal estado, Ventana en mal estado.

Sala materna: techo ondulación filtracion de agua, Piso en mal estado.

pasillo acceso a contenedor 2 levantado y rayado

Baño: Piso de enchape dañado, Cerramiento metalico del orinal dañado media Caño PVC rayada filtración de agua Paredes y techo

Scanned with CamScanner