
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
A=1122.8 M2

MEDICINA INTERNA



INFRAESTRUCTURA FISICA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	EDIFICIO VISTA EN PLANTA E.S.E H.E.Q.C	ELABORO: ING. NELSON LEONARDO QUINTERO BECERRA Coordinador de Infraestructura Fisica	CONTIENE: AREA A INTERVENIR: MEDICINA INTERNA ESCALA: FECHA: 2024 GERENTE: ELMER TAMAYO JAIMES	PLANO N° 1 DE: 1 ARCHIVO: Plano 1