
	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
	ESTADIO DE BEISBOL LA PRADERA	

ANEXO 5 PUNTOS DE CONTROL

Puntos de Control Materializados con Tecnologia RTK

Puntos de Control Materializados con Tecnologia RTK	Coordenadas Gauss Kruger epoca 2018.00		Altura SNMM	Codigo
	Norte	Este		
1	1458674.480	1132393.406	14.489	D1
2	1458666.753	1132489.631	13.951	D2
3	1458621.343	1132497.589	13.907	D3
4	1458585.421	1132502.635	13.917	D4
5	1458574.991	1132472.426	13.936	D5
6	1458557.116	1132414.473	13.996	D6
7	1458573.252	1132502.469	13.854	GPS_02_POS
8	1458563.255	1132409.545	14.020	GPS1
9	1458642.297	1132398.517	14.398	GPS1_
10	1458551.440	1132386.859	14.110	GPS1_POS



La localización de los vertices de la poligonal, se debe realizar en conjunto con el presente anexo y la ubicación especifica de los planos topograficos