TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0036

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmos

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X Cassette:	Piso techo:	Ventana: Otro:	Cuál:	

Ubicación del Equipo: Consulta Externa Consultorio 9

Capacidad: 12000 Marca: Samsung Modelo: ARI2TVHQAWKN Activo: 06643

Observacion Inicial: El aire Acondicionado no prende.
- orden Cotización N°: 9

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrese o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeracion			
Rubalex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Reparación de tarjeta electronica Fancor y cambio de sensor.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion: Queda encendido

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma: S. M. C. V.
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0037

Verdión 3.0
Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10-02-2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consulta Externa Consultorio 7

Capacidad: 12000 Marca: Samsung Modelo: ARI2TUH@AWKN Acti: 6649

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desagüe	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0038

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - 02 - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casselte:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consulto Ext: Consultorio 2

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: ARIZTVHQAWTN Act.: 6657

Observacion inicial: Aire No enfria, Fuga en el serpentin evaporador
- orden de Cotización N° 09

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: corrección fuga y carga de gas refrigerante

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion: El aire queda enfriando.

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma: S. M. C. V.
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0039

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - 02 - 2017 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Vacunacion Consult: Externa

Capacidad: 18.000 | Marca: Yourk | Modelo: 038ZEA18FS ADA | Acti: 02976

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo.	Firma: Sandra M Cuenca V.
Nombre: Luis Alfredo Perdomo.	Nombre: Sandra M Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0040

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - 02 - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓ Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consulta Externa Consultorio 3

Capacidad: 12.000 | Marca: Samsong | Modelo: AR12TVHQAWKN Act: 06652

Observacion inicial: El aire bota Agua - desague tapado - orden de Cotización Nº 20.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de cone			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornilleria	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Instalación de bomba de condensado. - Suministro

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion: queda empriombe
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Sandra M Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0041

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - 02 - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Rack Sistema patio Exterior 2 piso

Capacidad: 12'000 | Marca: Lennox | Modelo: 4XGAHTVC012700A | —

Observacion inicial: El aire casi NO enfria - fuga en el radar.
- Orden de Cotización N°: 21

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expensión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
				Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Correcion de fuga y carga de gas Refrigerante.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion: El aire queda enfriando.

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma: S. M. V.
Nombre: Luis Alfredo Perdomo.	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0042

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - Febrero - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: P y P

Capacidad: 24000 Marca: Samsung Modelo: AR24TVHQAWKN | Acti: 06658

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
revisión aislamiento int.	✓		
revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma: ANDRES MEDINA
Nombre: ANDRES MEDINA

Responsable del área:
Firma:
Nombre: Sandra M Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
Bl. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0043

Verdión 3.0
Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - 02 - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmes

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Toma de Citología Consultorio 5

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR24TVHQAWKN Actw: 06648

Observacion Inicial: EL aire emfria poco. - serpentin de evaporador obstruid
- orden de Cotización N: 19

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes	___	___	___
Estado del techo (tejas)	___	___	___
Limpeza del lugar	___	___	___

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejilles	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubotex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carna refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes	___	___	___
Estado del techo (tejas)	___	___	___
Limpeza del lugar	___	___	___

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	°C
Temp. Retorno	°C
Temp. Termost. 1	°C
Temp. Termost. 2	°C
Temp. Entrada cond.	°C
Temp. Salida Cond.	°C
Temp. Agua Suministro	°C
Temp. Agua Retorno	°C

OBSERVACION FINAL: Barrido de la tubería y carga de gas refrigerant

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	EL equipo queda enfriando.

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma: S. M. C. V.
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0044

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 10 - 02 - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casssette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: facturacion Auxiliar Administrativo

Capacidad: 18.000 Marca: Mirage Modelo: ELF1870 Activo: 07277

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenale de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas	✓		
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibracion termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo.	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO

0045

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 11 - 02 - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consulta Externa Consultorio 6

Capacidad: 12.000 Marca: Mirage Modelo: EMF12TN Activo: 5547

Observación inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiante			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
				Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma: S. M. C. V.
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Sandra M Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0046

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 11 - 02 - 2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casseite:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consulta Ext farmacia

Capacidad: 24.000 Marca: Mirage Modelo: ELF2670 Act: 7285

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	
BLOWER No.1				UNID
BLOWER No.2				AMP
				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	
BLOWER No.1				UNID
BLOWER No.2				AMP
				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Sandra M Cuellar

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0047

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 11 - 02 - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Pz MCS

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consulta Ex consultorio 7

Capacidad: 12.000 Marca: Mirage Modelo: EMFI27N 5548 Activo

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:

Firma: ANDRES MEDINA

Nombre: ANDRES MEDINA

Responsable del área:

Firma: Sandra M Cuenca V.

Nombre: Sandra M Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0048

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 11 - 02 - 2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmas

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X Casssette:	Piso techo:	Ventana: Otro:	Cuál:	

Ubicación del Equipo: Consultorio 8 Consulta Externa

Capacidad: 12000 Marca: Mirage Modelo: EMF127N Acti: 55249

Observacion Inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas	✓		
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubalex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
				Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Sandra M. Cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0049

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 11 - 02 - 2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE. Palmos

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casesite:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Toma de laboratorio - Consulta. Externa.

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: ARIZTVHQAWKNAC1: 06642

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	
BLOWER No.1				UNID
BLOWER No.2				AMP
				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desagüe	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas		✓	
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de cono			
Carga refrigeracion	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	
BLOWER No.1				UNID
BLOWER No.2				AMP
				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor		✓	
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato		✓	
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
			UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del area:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma: Sandra M. Cuenca V.
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: sandra M. cuenca V.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0145

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 1+ Feb. 2024 Ciudad: Neiva Cliente: I.P.C

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit:	Cassette:	Piso techo: X	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Observación Mujer

Capacidad: 36000 Marca: Samsung Modelo: AC036MNCDEH Act: 055394

Observacion inicial: Fuera de servicio.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
evisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Fuera de servicio

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0144

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17 - Feb. 2024 Ciudad: Neiva Cliente: I-P.C

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casssette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Cuarto de Aislamiento

Capacidad: 12.000 Marca: Hisense Modelo: AS-12CR25VEJS05 -

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y dreneje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expanción			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0143

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17 Feb. 2024 Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Urgencia de Espera

Capacidad: 24.000 Marca: L.G Modelo: SP247CM Act.° 00150

Observacion Inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engraso o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bornera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realiza mantenimiento correctivo - Anexo cotizacion N° 40.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion:

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0141

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 17 - Feb. 2024 Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casssette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Toma de Muestra Citologia

Capacidad: 9.000 Marca: L.G Modelo: LS-C092QMAD —

Observacion inicial: EL aire NO enfria

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
				Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realiza Mantenimiento correctivo - Anexo cotizacion

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma: Clara Lucia Plazas B.
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0140

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 Feb - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: T-PC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Zona de Muestra Ext

Capacidad: 12000 | Marca: Mirage | Modelo: EIF121Q | Act: 07270

Observacion inicial: EL aire NO prende.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: cambio motor ventilador y reparacion de tarjeta electronica ANEXO cotizacion 32

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion:

Técnico responsable:
Firma:
Nombre:

Responsable del área:
Firma:
Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0139

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 - Febo. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: LPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casselle:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: farmacia

Capacidad: 9.000 Marca: York Modelo: YSEA69G5-ADA Act 022O3

Observacion inicial: AIRE NO ENFRIA.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo - cotizacion/ Nº- 28.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0138

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 - Feb. 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: EPC

Tipo de Servicio:	Insl. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casssette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Morgue

Capacidad: 9.000 | Marca: L.G | Modelo: VM092C8 | Act: 06029

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
Bl. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0137

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 - Feb - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
		X			

Tipo de Equipo:	Minisplit:	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Auditorio Riesgo Cardiovascular

Capacidad: 36.000 | Marca: Samsung | Modelo: AB036MNCDAH | Act 066678

Observacion inicial: Equipo Fuera de servicio

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar			

Modelo:
Serie:
Inventario:

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentines			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de cono			
Carga refrigeración			

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Fuera de servicio

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0136

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 - Febrero 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: E PC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit:	Casette:	Piso techo: X	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Auditorio Riesgo Cardiovascular

Capacidad: 36000 | Marca: L.G | Modelo: TVNC362KLA0 | ACT.º 02149

Observacion inicial: El aire casi NO enfria

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Se realizo Mantenimiento correctivo - cotizacion #2

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0135

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 16 - Feb. 2024			Ciudad: Neiva		Cliente: IPC			
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo: ✓		Mto. Correctivo:	Revisión:		Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:		Ventana:	Otro:	Cuál:	
Ubicación del Equipo: Bodega de Almacen								
Capacidad: 12.000	Marca: LG		Modelo: VM122C7					-
Observacion inicial: Equipo fuera de servicio								

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos	✓		
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas	✓		
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas		✓	
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mtto correctivo - cotización: 42

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0134

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 15 - Feb. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: EPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Bodega de insumos lado Cocina

Capacidad: 12.000 Marca: LG Modelo: SJ122CD Act: C4214

Observacion inicial: EL aire NO enfria

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engraso o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bornera y contactos	✓		
Revisión de fugas			
Filtro secador	✓		
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes		✓	

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubalex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeracion	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realiza mantenimiento correctivo - cotizacion N°3

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0133

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Zona Administrativa

Capacidad: 12.000 Marca: Mirage Modelo: ELF12I Q Act: 07269

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS A. PERDOMO	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TeciRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0132

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 15 - Feb. - 2024 Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 3 Consulta Exte

Capacidad: 12000 Marca: York Modelo: — —

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas	✓		
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas	✓		
Ajuste prisioneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion:

Técnico responsable:

Firma:
Nombre:

Responsable del área:

Firma:
Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0131

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. -2024 Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 9 Consta Ext

Capacidad: 9.000 Marca: York Modelo: VSEA69ES-ADA AA: 02072

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejilles	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0130

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 15 - Feb -2024.	Ciudad: Neiva	Cliente: IPC				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casssette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo: Consultorio 10 Consulta Ext						
Capacidad: 12000	Marca: Hisense	Modelo: AS12CRSVEDOSS				
Observacion inicial:						

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0129

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 15 - Feb. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: RPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 6 Consulta Ext

Capacidad: 9000 Marca: York Modelo: YSEA09FS-ADA Act: 02016

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubalex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte	✓		
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre Clara Eugenia Plazas. C

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0128

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 15 - Feb. 2024-. Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casselte:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 7 Consulta Ext

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: AR12TVHQWKNCB Act.° 066668

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: Luis ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TeciRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0127

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Febrero 2024. Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X Casseette:	Piso techo:	Ventana: Otro:	Cuál:	

Ubicación del Equipo: Consultorio 8 Consulta Ext

Capacidad: 9.000 Marca: York Modelo: YSEA09FS-ADA Act.: 02067

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion:

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: Luis ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0126

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14- Feb. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 4 Conlta Ext

Capacidad: 9.000 Marca: York Modelo: VSEA09FS-ADAAct: 01990

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de cono			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: Luis ALFREDO PERDOMO.	Nombre Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0125

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 - Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE TPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Atención Preferencial

Capacidad: 9000 Marca: York Modelo: YSEA09FS-ADA Act: 02135

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)	✓		
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos	✓		
Ajustes de correas	✓		
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas	✓		
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0124

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 Feb. 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE. HTPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Odontologia Esterilizacón

Capacidad: 9.000 | Marca: York | Modelo: YSEA09FS-ADA

Observacion inicial: El aire No enfria

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrasa de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrese o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rupatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo - cotización No 2

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0123

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 Feb. 2024.	Ciudad: Neiva		Cliente: ESE IPC			
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo: odontologia						
Capacidad: 18.000	Marca: york		Modelo: YSA18FS-ADA		—	
Observacion inicial: EL aire NO enfria						

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo - cotización N° 2

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion:

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO FERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO FERDOMO	Nombre: Clara Rosana Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0122

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14. Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. IPC.

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Odontología

Capacidad: 24.000 Marca: Samsung Modelo: ARZATNT4QAWKN Act: 06655

Observacion inicial: El equipo enfria poco.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo Mantenimiento correctivo - cotizacion N° 26

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre Clara Esperanza Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0121

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14. Feb. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casseite:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 2 Consulta Ext

Capacidad: 12000 Marca: Mirage Modelo: ELF121Q AC1: 07272

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornilleria	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latoneria y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA.	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0120

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 - Feb. 2024	Ciudad: Neiva	Cliente: ESE. IPC.				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo: Consultorio 7 Consulta Ext						
Capacidad: 12000	Marca: Samsung	Modelo:	Act.° 06667			
Observacion inicial:						

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Esperanza Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0119

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 · Feb. 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: facturacion Urgencias

Capacidad: 24.000 | Marca: Samsung | Modelo: AR24TVHQAWKN Act: 066774

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revision de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0118

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X Cassette:	Piso techo:	Ventana: Otro:	Cuál:	

Ubicación del Equipo: observacion nombre

Capacidad: 18000 Marca: LG Modelo: VM18ZC7 -

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo.	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0117

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Febrero - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit:	Cassette:	Piso techo: X	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Estación Enfermería

Capacidad: 36.000 | Marca: Samsung | Modelo: AT036MNCDKH | Activo 66681

Observacion inicial: El aire no enfría

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Se realizo Mantenimiento correctivo - cotización N°. 30

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0116

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE T.P.C

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Vacunacion

Capacidad: 24.000 | Marca: Samsung | Modelo: AR24TVHQAWK | Act: 07676

Observacion inicial: EL aire NO enfria

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas	✓		
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor	✓		
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
				Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo.- cotizacion N° 29.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0115

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13. Feb. 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 71 Consulta Ext

Capacidad: 12.000 Marca: Hisense Modelo: AI2CR2SVEDJOS —

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor	✓		
Estado del capacitor	-		
Operación temporizadores	-		
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador	-		
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0114

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit:	Casette:	Piso techo: X	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Espera Cont Ext

Capacidad: 36.000 | Marca: Samsung | Modelo: AC036MNCDKH | Ad:o 6638

Observacion inicial: Aire fuera de servicio,

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenale de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite	✓		
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Se realiza mantenimiento correctivo - cotizacion N:: 24.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0113

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casssette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 5 Consulta Ext

Capacidad: 12000 Marca: YORK Modelo: YSE18M2FSA. Act: 07269.

Observacion inicial: EL aire no enfria

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo Mantenimiento correctivo - cotizacion N:-23

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Flores B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0112

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. TPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit:	Cassette:	Piso techo: X	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Espera Org IPC

Capacidad: 36-000 Marca: Samsung Modelo: AC036MXADKH —

Observacion inicial: El equipo esta fuera servicio.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes		✓	

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeracion	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo de acuerdo a la cotización N°. 39.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0109

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Feb. - 2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE. IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Procedimientos

Capacidad: 12000 Marca: Mirage Modelo: Elf 781 Q –

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentínas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latoneria y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
Bl. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0108

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Feb. 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE. TPC.

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Sala de Reanimación

Capacidad: 18.000 | Marca: L.G. INV. | Modelo: VM182C7 | 05472

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas		✓	
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0107

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Feb. 2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE. I.P.C

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit:	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Pasillo Hospitalizacion

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: — —

Observacion inicial:
Se encuentra solo el Fancoy. Desvalojado sin Condensadora

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tajas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NA
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: DADO DE BAJA.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho	
	5	4	3	2	1

Obsercacion: No se puede Recuperar

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: ANDRES MEDINA	Firma:
Nombre: ANDRES MEDINA	Nombre Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0106

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Feb. -2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE. I-P.C

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casselle:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Laboratorio Toma de Muestra urgencias

Capacidad: 12000 | Marca: L G. inve | Modelo: VM122C7 | Activ: 058473

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas	✓		
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas	✓		
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos aléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Se realizo mantenimiento correctivo - cotizacion N°: 35

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0105

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Feb. -2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓ Cassette:	Piso techo:	Ventana: Otro:	Cuál:	

Ubicación del Equipo: Consultorio 3 Urg IPC

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: ARIZTVHDAWKNC Act: 05471

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento Int.			
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO.	Nombre: Clara Eugenia Plazas S

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0104

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE. IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 7 Urge IPC

Capacidad: 12.000 Marca: Samsung Modelo: ARI2TVHQAWKN Act.: 06670

Observacion inicial: Aire NO enfria

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento int.			
Revisión de valvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeracion	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)	✓		
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Se realizo mantenimiento correcto - Anexo cotizacion N° 36.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: LUIS ALFREDO PERDOMO	Firma:
Nombre: LUIS ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0103

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12 - Feb - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casaette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio 2 Urg. IPC

Capacidad: 12000 Marca: Hisense Modelo: AS-12CR2SVEJD05

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)	✓		
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatcambiente			
Revisión aislamiento Int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de cono			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bornera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo - cotizacion N: 34

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis ALFREDO PERDOMO.	Firma:
Nombre: Luis ALFREDO PERDOMO	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0102

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12 - Feb. - 2024 Ciudad: Neiva Cliente: ESE. IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Casseette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Admisiones Triage

Capacidad: 12000 Marca: Mirage Modelo: ARITVHQAWKN Act: 06669

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpoza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0101

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Feb. - 2024 | Ciudad: Neiva | Cliente: ESE IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Rack de Sistemas

Capacidad: 12000 | Marca: Mirage | Modelo: ELF127Q | Act: 07271

Observacion inicial: EL aire acá NO enfría

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentines	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: se realizo mantenimiento correctivo - cotizacion: 3

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo.	Nombre: Clara Eugenia Plazas

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0267

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12.- Feb. - 2024. Ciudad: Neiva Cliente: ESE TPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo:	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Casette:	Piso-techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: farmacia

Capacidad: 18.000 Marca: Mirage Modelo: EL187Q —

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación preasostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andres Medina	Firma:
Nombre: Andres Medina	Nombre: Clara Esperanza Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 0266

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. - Feb. - 2024 Ciudad: Nariño Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Incl. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Observacion Pediatrica

Capacidad: 24.000 Marca: Samsung Modelo: AR24TVHQAWK Act° 06675.

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)		✓	
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentínas	✓		
Limcieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpiaza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes	✓		

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor líquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor	✓		
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
				Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Mantenimiento con cotización N° 31.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo	Nombre: Clara Eugenia Plazas B.

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
0269

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12- Feb -2024 Ciudad: Nelva Cliente: IPC

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo: ✓	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: X	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Laboratorio

Capacidad: 12000 Marca: Hisense Modelo:

Observacion inicial:

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas	✓		
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos	✓		
Estado de las correas			
Ajuste prisioneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes		✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubetes			
Soportes			
Filtro secador			
Visor flujo			
Válvula de corte			
Carga refrigeracion	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1	✓			AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:

Serie:

Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo	✓		
lavado de serpentines	✓		
Revisión de rodamientos	✓		
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bornera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura	✓		
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Observacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Luis Alfredo Perdomo	Firma:
Nombre: Luis Alfredo Perdomo.	Nombre: Clara Eugenia Plazas B

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

Neiva, 08 de febrero de 2024

Ingeniera:
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
JEFE DE MANTENIMIENTO
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva

Asunto: Cotización de Repuestos de equipo de Aire Acondicionado de las Sedes de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

Cordial saludo,
Se realizó la visita técnica a todas las sedes de la Carmen Emilia Ospina, de allí se notó la ausencia del servicio de mantenimiento consecutivo, ya que la mayoría de equipos trabajan de corrido (sin parar), también se observa el desgaste de los mismos por tiempo de servicio (vida útil), de allí se debe aclarar que el tiempo de servicio de más del 50% de los equipos, es menor al proyectado por el fabricante ya que por su requerimiento y exigencia de estos mismos para el sostenimiento y acondicionamiento de ares especificas conlleva a una constancia de uso permanente.
Es por esto que es vital la constancia del mantenimiento programado de forma consecutiva, para evitar los incrementos en los mantenimientos correctivos, los cuales pueden generar daños irreparables y altos costos en repuestos y accesorios.
Es esta la causa por la cual se encuentra más de un 30% de los equipos en situación de correctivos.
Se recomienda el Suministro de nuevos equipos ya que más del 60% de ellos, superan el tiempo de funcionamiento aplicado por su fabricante.

A continuación, anexo la Cotización de los mantenimientos correctivos por sede.

Gracias por su atención

Atentamente:

OMAR IBARRA ALVAREZ
TECNIRAPID

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.01

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Observación de Hombres

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.
-Equipo fuera de servicio, compresor de la unidad exterior estallada la bornera, al igual se encontró sus elementos eléctricos dañados, y la unidad interior con problemas de eléctricos en tarjeta electrónica.
-Procesos para la recuperación del acondicionamiento de dicha área.
-Desmonte del equipo actual
-Instalación de otro equipo (se recupera equipo Inverter)
-Recuperación de un equipo Inverter Samsung. (suministro de compresor Inverter de 12.000 BTU con sus respectivos accesorios, cambio de dos sensores de la unidad exterior.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Desmontaje de unidad condensadora equipo mini split	1	86.349	86.349
2	Instalación de aire acondicionado	1	257.335	257.335
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
6	Capilares	1	47.615	47.615
7	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
8	Sensor de temperatura	2	70.085	140.170
	TOTAL			**1.781.229**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisor-

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.02

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Observación de Mujeres
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca Samsung.
-Equipo con fuga en el racor de baja presión

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR/Supervisora

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.03

Equipo de aire acondicionado de Urgencias sala de Procedimientos
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca Mirage.
-Equipo bajo de carga refrigerante (tiene humedad en el sistema) y serpentín evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
TOTAL				**991.997**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR y/o Supervisora.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.04

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.3 Urgencias

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung Inverter.

-Equipo actual fuera de servicio (compresor dañado), se requiere trasladar un equipo del segundo piso e instalarlo en el consultorio de urgencias No.3

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Desmonte de equipo de aire acondicionado (Segundo piso urgencias).	1	86.349	86.349
2	Instalación de aire acondicionado (equipo LG Inverter de 12.000 BTU) segundo piso	1	257.335	257.335
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**596.204**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR y/o Supervisora.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.05

Equipo de aire acondicionado de Urgencias Observación de Niños
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
-Equipo bajo de carga refrigerante y serpentín evaporador obstruido, y con ruido en la bomba de condensado (el motor esta recalentado, no comprime).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Se instaló la bomba de facturación al cuarto de observación de Niños de Urgencias.	1	La institución la tiene	0
VALOR TOTAL				**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisora

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.06

Equipo de aire acondicionado de Urgencias pasillo
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca York.
-Equipo fuera de servicio, se encontró con el Blower dañado, el compresor estallado, sin capacitor.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Blower para manejadora	1	148.730	148.730
2	Capacitores	1	85.600	85.600
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Compresor rotativo de 24.000 BTU	1	636.650	636.650
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
6	Capilares	1	47.615	47.615
7	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
TOTAL				**1.579.855**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisora.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.07

Equipo de aire acondicionado de Urgencias sala ERA

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca York.

-Equipo fuera de servicio, sin unidad condensadora

Se requiere instalar un fancoil LG del segundo piso desmontado (fancoy desmontado), reparar la tarjeta electrónica y adecuar una unidad condensadora para su puesta en funcionamiento (no tiene compresor ni capacitor).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Instalación de aire acondicionado	1	257.335	257.335
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
4	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
5	Capilares	1	47.615	47.615
6	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
7	Reparación de tarjeta fancoil para equipo mini Split	1	148.730	148.730
8	Capacitores	1	47.615	47.615
TOTAL				**1.788.505**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisora

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.08

Equipo de aire acondicionado de Urgencias estación de Enfermería
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo piso Techo de 36.000 BTU marca Samsung.
-Equipo sin enfriamiento, el sistema tiene Humedad. Se requiere la realización de limpieza al sistema y cambio de aceite al compresor y carga de gas refrigerante.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
2	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**1.281.967**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisora.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.09

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.2 Consulta Externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
-Equipo bajo de carga refrigerante y serpentín evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisora.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.10

Equipo de aire acondicionado Bodega Insumos Urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
Equipo sin carga refrigerante, fuga en el racor de alta presión.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor DI.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.11

Equipo de aire acondicionado consultorio No.1 consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
-Equipo bajo de carga refrigerante y serpentin evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisora-

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.12

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.9 consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsug.
-Equipo bajo con problemas en la tarjeta electrónica, y sensor averiado.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación de tarjeta electrónica fancoil para equipo mini Split	1	148.730	148.730
2	Sensor de temperatura	2	70.085	140.170
TOTAL				**288.900**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.13

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.4 consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
-Equipo con el motor ventilador de la unidad exterior sobrecalentado

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor DC Inverter para unidad Condensadora	1	572.985	**572.985**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.14

Equipo de aire acondicionado de Urgencias sala de Espera
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 48.000 BTU marca Samsung.
-Equipo sin enfriamiento, el sistema tiene Humedad. Se requiere la realización de limpieza al sistema y cambio de aceite al compresor y carga de gas refrigerante.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
2	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**1.281.967**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.15

Equipo de aire acondicionado Almacén Primer Piso

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca York.

-Equipo Fuera de servicio, compresor aterrizado, requiere cambio de compresor con su debido procedimiento.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Transformador a 220 voltios	1	95.444	95.444
2	Capacitores	1	85.600	85.600
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Compresor rotativo de 24.000 BTU	1	636.650	636.650
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
6	Capilares	1	47.615	47.615
7	Instalación de compresor	1	167.990	167.990
TOTAL				**1.526.569**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.16

Equipo de aire acondicionado Consultorio de Odontologia Consulta externa

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca Samsung.

-Equipo bajo de carga refrigerante y serpentín evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.17

Equipo de aire acondicionado Almacén segundo piso
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca York.
-Equipo bajo de carga refrigerante (fuga por la válvula gusanillo) y serpentín evaporador obstruido y congelado.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.18

Equipo de aire acondicionado Almacén segundo piso
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca Mirage.
-Equipo bajo de carga refrigerante (racor de alta presión flojo) y serpentín evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.19

Equipo de aire acondicionado Consultorio Toma de Citologia

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca Samsung.

-Equipo bajo de carga refrigerante (no se encontró fuga) y serpentín evaporador obstruido, se ajusta racores.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.20

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.3 consulta Externa
*se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
-El desagüe está totalmente Obstruido, se requiere el suministro e instalación de una bomba de condensado.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Bomba de condensado	1	533.395	**533.395**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.21

Equipos de aire acondicionado del cuarto de Rack del segundo piso patio exterior

*se encontró equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12. BTU marca Lennox.

-Se encuentra con Fuga de gas refrigerante en el racor de baja presión que conecta la unidad interior.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor.

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PALMAS

COTIZACION No.22

Equipos de aire acondicionado Oficina de calidad segundo piso
*Se desmonto un equipo de aire acondicionado tipo mini Split Inverter de 12.000 BTU marca "LG" se traslada para el segundo piso de Palmas
-Se desmonto el equipo en la sede Granjas (urgencias), se trasladó para sede Palmas (cuarto segundo piso Oficina Calidad).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Desmonte de equipo de aire acondicionado tipo mini Split	1	127.330	127.330
2	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split	1	257.335	257.335
3	Red de refrigeración para mini Split de 9.000 a 12.000 BTU	3	46.545	139.635
4	Ángulos para unidad condensadora	1	152.796	152.796
TOTAL				**677.096**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

OMAR IBARRA ALVAREZ
GERENTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.23

Equipo de aire acondicionado de Consultorio No.5 Consulta externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca York.
-Equipo fuera de servicio.
-el evaporado (unidad interna tiene dañado el blower, la tarjeta electrónica y evaporador poroso), se requiere cambio de fancoil.
-el compresor no arranca tiene el capacitor dañado, y sin carga de gas refrigerante.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Desmonte de unidad manejadora equipo mini Split	1	86.349	86.349
2	Instalación de unidad evaporadora mini split	1	41.516	41.516
3	Barrido de tuberia con nitrógeno y vacio al sistema	1	252.520	252.520
4	Capacitores	1	85.600	85.600
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
6	Capilares	1	47.615	47.615
TOTAL				**754.350**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.24

Equipo de aire acondicionado de Sala de Espera consulta Externa
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 36.000 BTU marca Samsung Inverter.
-Equipo fuera de servicio.
-dañada la tarjeta electrónica de la unidad interior, y sin tarjeta electrónica de la unidad exterior, sistema contaminado y sin carga refrigerante.
Recuperación del equipo.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación tarjeta fancoil para equipo piso techo	1	238.610	238.610
2	Tarjeta Inverter para unidad condensadora	1	1.184.169	1.184.169
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
6	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
TOTAL				**2.911.256**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.25

Equipo de aire acondicionado de Odontología No.2
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU marca york.
-Equipo bajo de carga refrigerante y con el motor ventilador y blower de la condensadora dañados y serpentín evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Motor condensadora para Mini Split.	1	301.740	301.740
TOTAL				**542.490**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.26

Equipo de aire acondicionado de Odontologia No.1
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca Samsung Inverter.
-Equipo con Humedad en el sistema

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
	TOTAL			**991.997**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.27

Equipo de aire acondicionado del Auditorio
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 36.000 BTU marca "LG.
-Equipo fuera de servicio.
-dañada la tarjeta electrónica de la unidad interior, sin carga refrigerante y con el capacitor estallado.
Recuperación del equipo.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación tarjeta fancoil para equipo piso techo	1	238.610	238.610
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
4	Capilares	1	47.615	47.615
TOTAL				**816.945**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.28

Equipo de aire acondicionado farmacia

*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU marca york.

-Equipo con baja ventilación en la unidad condensadora (motor sobrecalentado), y baja carga de refrigerante (racor de alta presión dañado)

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Motor para condensadora mini split	1	301.740	301.740
VALOR TOTAL				**542.490**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.29

Equipo de aire acondicionado Vacunación
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca Samsung.
-Equipo con fuga de carga de gas refrigerante en gusanillo de baja presión

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	**240.750**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.30

Equipo de aire acondicionado Estación de Enfermería Urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Piso techo de 36.000 BTU marca "Samsung".
-Equipo fuera de servicio.
-no tiene motor ventilador interior, sin tarjeta electrónica de la unidad exterior, sistema contaminado y sin carga refrigerante.
Recuperación del equipo.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor DC Inverter para unidad Condensadora	1	572.985	572.985
2	Tarjeta Inverter para unidad condensadora	1	1.184.169	1.184.169
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
6	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
TOTAL				**3.245.631**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor.

REALIZADO POR: _____

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

CONTRATISTA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.31

Equipo de aire acondicionado de Hospitalización de Niños
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca Samsung.
Equipo congelando, la carga refrigerante estaba por debajo del 80% y no llena el serpentín evaporador, se cambia la carga refrigerante.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.32

Equipo de aire acondicionado Toma de Muestras
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
-Equipo con daño en el motor ventilador del fancoil y tarjeta electrónica.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Motor fancoil mini Split	1	239.466	239.466
2	Reparación de tarjeta fancoil para mini Split	1	148.730	148.730
VALOR TOTAL				**388.196**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.33

Equipo de aire acondicionado Toma de muestras /Citología
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
-Equipo fuera de servicio, sin compresor, motor ventilador y capacitores.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Capacitores	1	85.600	85.600
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	Compresor rotativo de 12.000 BTU	1	588.500	588.500
4	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
5	Capilares	1	47.615	47.615
6	Motor para condensadora mini Split	1	301.740	301.740
7	Red de Refrigeración para mini Split de 9.000-12.000 BTU (10 metros)	10	46.545	465.450
8	Cable encauchetado de 4x14	12	10.486	125.832
TOTAL				**2.145.457**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisor-

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.34

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.2 Urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.

-Equipo con exceso de carga refrigerante (No está llenando el serpentín evaporador) hay humedad en el sistema

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
2	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR -Supervisor-

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.35

Equipo de aire acondicionado toma de muestras Urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "LG".
-Equipo con obstrucción en el desagüe (está totalmente tapado).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Bomba de condensado	1	533.395	533.395

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.36

Equipo de aire acondicionado Consultorio No.1 Urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
Equipo con tubo capilar obstruido, se está congelando el serpentín fancoil.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR – Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.37

Equipo de aire acondicionado Rack UPS urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Mirage.
-Equipo bajo de carga refrigerante (se requiere el cambio de su carga refrigerante) y serpentín evaporador obstruido

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
TOTAL				**493.270**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.38

Equipo de aire acondicionado Bodega de Insumos Urgencias.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca Samsung.
-Equipo baja carga refrigerante (cambio de gusanillos)

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.39

Equipo de aire acondicionado sala de Espera Urgencias
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo de 36.000 BTU marca Samsung.
-Equipo fuera de servicio.
-dañada la tarjeta electrónica de la unidad interior, y sin tarjeta electrónica de la unidad exterior, sistema contaminado y sin carga refrigerante.
Recuperación del equipo.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Reparación tarjeta fancoil para equipo piso techo	1	238.610	238.610
2	Tarjeta Inverter para unidad condensadora	1	1.184.169	1.184.169
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Cambio de aceite para compresor		751.247	751.247
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 2.5 a 5 TR	1	278.200	278.200
6	Nitrógeno de 6.5 M3	1	206.510	206.510
TOTAL				**2.911.256**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE IPC

COTIZACION No.40

Equipo de aire acondicionado Sala de Espera Urgencias.
*Se encontró un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca LG.
-Equipo trasladado para mejorar el rendimiento de la zona (este equipo se encontró fuera de servicio, el evaporador totalmente desvalijado y la el compresor estallado), se procede a la puesta en funcionamiento de este equipo ya que la zona está muy caliente y genera problemas en su acondicionamiento tanto para los equipos y el personal que allí se encuentra).

Ítem	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Tarjeta universal para mini Split	1	127.865	127.865
2	Capacitores	1	85.600	85.600
3	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
4	Compresor rotativo de 24.000 BTU	1	636.650	636.650
5	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	240.750	240.750
6	Capilares	1	47.615	47.615
7	Instalación de aire acondicionado tipo mini Split	1	257.335	257.335
TOTAL				**1.648..335**

AUTORIZADO POR: _____
INTERVENTOR - Supervisor

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com