30-10-23.
Estado del Clima: Nuboso Moderado
No se logramos realizar actividades por las lluvias.

Contratista

Interventoria.

31-10-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se inician fundida de 60ml de Pavimento Rigido.
Se continua con la construccion de cunetas en concreto.
Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Contratista

Interventoria.

01-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se inicia fundida de 60ml de Pav. Rigido.
Se continua con la construccion de Cunetas y corte de Placas Rigidas y armado y figurado de acero de refuerzo.

Martha Franco.
Contratista

Interventor.

02-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua fundida de 60ml de Pav. Rigido. y continua con la construccion de Cunetas y corte de Placas Rigidas, armado y figurado de acero de refuerzo y tambien instalacion de Sardineles granitos.

Martha Franco.
Contratista

Powered by CamScanner

3-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construcción de Terraplen, instalación de subbase granular tipo C, construcción de Pav. Rígido, Cunetas en concreto y armado y figurado del acero.

· Martha Franco
Contratista

4-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continúa con la construcción de Terraplen, instalación de subbase granular tipo C, construcción de Pav Rígido 60m, cunetas y armado y figurado de acero.

Martha Franco
Contratista

7-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular tipo C, construcción de Pav. Rígido 60m, cunetas y figurado e instalación de acero de refuerzo.

Martha Franco
Contratista

8-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continua construcción de Pav. Rígido 60m, cunetas, instalación de Subbase granular tipo C.

Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner

9-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular Tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m/, cunetas y fijurado e instalación de acero de refuerzo.

Martha Franco
Contratista

10-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de subbase granular tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m/, cunetas, y fijurado e instación de acero de refuerzo.

Marta Franco
Contratista

11-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de Subbase granular tipo C, construcción de Pav Rigido 60m/ cunetas, corte de placas, y armado y fijuracion de Acero.

Marta Franco
Contratista

14-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase granular tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m/. cunetas, corte de placas, armado y fijuracion de acero.

Marta Franco
Contratista

Powered by CamScanner

15-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen, instalación de subbase, armado y fijacion de acero, construccion 60m l de Pav. Rigido, corte de Placas.

Martha Franco
Contratista

16-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen, instalación de Subbase, armado y fijacion de acero, construccion de 70m l de Pav. Rigido, corte de Placas.

Martha Franco
Contratista.

17-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construccion de Terraplen, instalacion de subbase tipo C, armado y fijacion de acero construccion de 70m l de Pav. Rigido, corte de Placas.

Martha Franco
Contratista

18-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continua construccion de terraplen, instalacion de subbase tipo C, armado y fijacion de acero de construccion de 70m l de Pav. Rigido y corte de placas.

Marta Franco.
Contratista

Powered by CamScanner

20-11-23.
Estado del Clima: Seco
Se continua con la construcción de Pavimento Rígido de 60 m/, instalación de Subbase granular, figurado de acero de refuerzo, corte de losa, Rigola, construcción de Cuneta

Martha Franco
Contratista

21-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con el corte de placa instalación de Subbase y conformación de Terraplen, construcción de Cunetas
Se cierra jornada 3:00pm.

Martha Franco
Contratista

22-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con el corte y figurado del acero, instalación de la Subbase, conformación del Terraplen, construcción de Cunetas, se cierra jornada a las 3:00pm

Martha Franco
Contratista

23-11-23.
Estado del Clima: Seco
Se continua instalación de Subbase Construcción 50m/ Pav. Rígido.
Conformación Terraplen
Construcción de Cunetas.

Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner

29-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Sar Rigido 50m/
Construcción de Cunetas.

Martha Franco
Contratista

25-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav. Rigido 50m/
Construcción de Cunetas.

Martha Franco
Contratista

27-11-23.
Estado del Clima: Lluvia Fuerte.
No se logro ejecutar actividades

Martha Franco.
Contratista

28-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav. Rigido 50m/
Construcción de Cunetas.

Martha Franco.
Contratista

Powered by CamScanner

29-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construcción de Pav. Rígido 60m!
Instalación de Subbase granular tipo C.
Construcción de Cunetas.
Conformación de Terraplen.

Martha Franco
Contratista

30-11-23.
Estado del Clima: Seco
Se continua con la construcción de Pav. Rígido de 60m!
Instalación de Subbase granular tipo C.
Construcción de Cunetas
Conformación de Terraplen.

Martha Franco.
Contratista

Powered by CamScanner