LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS	Código: SST 117 Versión: 1 Fecha: 02/02/2024

Responsable de la inspección: Jhon Edyar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento Cadetes

Fecha: Febrero - 2025.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los items que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3		
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3		
Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3		
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas	3		
Hay instalaciones provisionales	3		
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3		
La iluminación de las areas es adecuada	3		
Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3		
Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3		
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada	3		
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)	3		
Los pasillos están libres de obstaculos	3		
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados	3		Señalizados

Responsable de la Inspección: Jhon Edyar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de cadetes

Fecha: Febrero 2025.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los items que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)			

Powered by CamScanner

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			
Se encuentran las sustancias químicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		Se verifica Correctamente
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		En buen estado
Se evidencia derrames		✓	N A.
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias químicas	3		Si cuentan.
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad mínima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3		Se verifica.
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		Se Verifica
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		Buen estado.
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3		Ordenado
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3		Ordenada
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3		MTTO. Preventivo
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	N A.
Cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?	3		Se envian a MTTO.
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3.		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados	3		constantemente.

Responsable de la Inspección: Jhon Edyer Reyes Tello

Lugar de Inspección: Obras alojamiento de Cuadros

Fecha: Febrero. 7/2025

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesion grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 dias.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesion leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 dias.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los items que en su area no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3		OK
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		OK
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		OK
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		OK
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		OK
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		OK
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area está en buen estado	3		OK
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3		OK
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Powered by CamScanner

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		Comple
Las tuberías de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa	3		Comple
Los usos de energía que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado	3		Comple
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterías que almacenan las sustancias químicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad química.	3		Comple.
10. SERVICIOS SANITARIOS			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3		Comple
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		Comple.
11. ILUMINACION			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores	3		correcta

Responsable de la Inspección: Jhon. Edgar Reyes T.

Lugar de Inspección: Obra alojamiento de cadetes

Fecha: Febrero. 2025.

1. Indica una situacion de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención medica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situacion de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situacion de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3		comple
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	N.A
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	N.A.
12. ATENCION EMERGENCIAS			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla)	3		
Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas	3		
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		
Estado de los equipos de emergencias	3		
Vías de Evacuación son suficiclentes y su estado es bueno	3		
13. VENTILACION			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación		✓	
Los equipos se encuentran limpios		✓	
Se verifica el mantenimiento de estos equipos		✓	

Powered by CamScanner