
Outlook

RE: CPE No. 97-9-2025-000125 - NECESIDAD PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS PISOS DE LA SEDE CUERVO ARAOZ DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO

Desde Laura Isabel Otalora Castro <liotalorac@sena.edu.co>
Fecha Lun 3/02/2025 7:39 PM
Para Wbeyman Fernando Lozano Velez <wlozanov@sena.edu.co>
CC Jhon Jairo Agudelo Rincon <jhagudelor@sena.edu.co>; Migdalia Trujillo Matapi <mtrujillom@sena.edu.co>; Claudia Maryem Borrero Pérez <cborrerop@sena.edu.co>; milton-26@hotmail.com <milton-26@hotmail.com>

buena tarde,
atendiendo su solicitud me permito indicar que el objeto "Prestar el servicio de mantenimiento para los pisos de la sede Cuervo Araoz del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo de la Regional Vaupés" se encuentra incluido en el PAA 2024 y cargado en el Secop ll tal como lo indica la imagen:



De: Wbeyman Fernando Lozano Velez <wlozanov@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 6:10 p. m.
Para: Laura Isabel Otalora Castro <liotalorac@sena.edu.co>
Cc: Jhon Jairo Agudelo Rincon <jhagudelor@sena.edu.co>; Migdalia Trujillo Matapi <mtrujillom@sena.edu.co>; Claudia Maryem Borrero Pérez <cborrerop@sena.edu.co>; milton-26@hotmail.com <milton-26@hotmail.com>
Asunto: RV: CPE No. 97-9-2025-000125 - NECESIDAD PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS PISOS DE LA SEDE CUERVO ARAOZ DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO

Cordial saludo apreciada Laura:

Por directriz e indicaciones del subdirector, solicito muy amablemente certificar la existencia de la necesidad adjunta en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de dar continuidad al proceso de autorización.

Bendiciones y un feliz día.

Cordialmente,

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 5:55 p. m.

Para: Jhon Jairo Agudelo Rincon <jhagudelor@sena.edu.co>; Wbeyman Fernando Lozano Velez <wlozanov@sena.edu.co>
Cc: Migdalia Trujillo Matapi <mtrujillom@sena.edu.co>; Wbeyman Fernando Lozano Velez <wlozanov@sena.edu.co>; Claudia Maryem Borrero Pérez <cborrerop@sena.edu.co>; MILTON-26@HOTMAIL.COM <MILTON-26@HOTMAIL.COM>
Asunto: CPE No. 97-9-2025-000125 - NECESIDAD PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS PISOS DE LA SEDE CUERVO ARAOZ DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO

Apreciado(a) * (E) JHON JAIRO AGUDELO RINCON
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
97-9-2025-000125	2025-02-030786	2/3/2025 5:54:22 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	NECESIDAD PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS PISOS DE LA SEDE CUERVO ARAOZ DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO

97-9548

Mitú

Señor
JHON JAIRO AGUDELO RINCON
Subdirector (E) del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo
SENA Regional Vaupés
Av. 15 No. 6-184 Barrio San José
Mitú – Vaupés

Asunto: Solicitud autorización “97_9548_79 Prestar el servicio de mantenimiento para los pisos de la sede Cuervo Araoz del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo de la Regional Vaupés”.

Cordial saludo,

El Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo, conformado por las sedes San José y Cuervo Araoz, dentro de sus instalaciones tiene ubicados espacios destinados para los instructores, los cuales deben estar en un estado óptimo para que los mismos puedan realizar adecuadamente sus funciones, por lo que es necesario reparar el piso del salón de instructores que se ubica en la sede del Cuervo Araoz.

La adecuación del piso del salón de instructores de la sede del Cuervo Araoz es una necesidad prioritaria para garantizar un ambiente seguro, cómodo y funcional para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. Actualmente, el estado del piso presenta desgaste, desniveles, grietas, baches y otros deterioros que afectan la seguridad y la estética del espacio, dificultando el tránsito de los instructores y el uso adecuado del mobiliario.

Este proceso de adecuación permitirá: Mejorar la seguridad, reduciendo el riesgo de tropiezos y accidentes; Optimizar la higiene y el mantenimiento del espacio; Contribuir al confort y bienestar de los instructores; Preservar la infraestructura institucional en óptimas condiciones.

El estado del piso en un salón de instructores o cualquier otro espacio de uso frecuente influye directamente en la durabilidad y funcionalidad del mobiliario. Un piso deteriorado puede acelerar el desgaste de sillas, mesas, escritorios y otros elementos debido a diversos factores estructurales y ambientales.

Un piso con desniveles o grietas genera inestabilidad en el mobiliario, provocando movimientos forzados que pueden debilitar las estructuras y uniones de escritorios y sillas. La falta de nivelación puede causar inclinaciones que comprometan la integridad del mobiliario y afecten la comodidad y ergonomía de los usuarios.

Por otro lado, las superficies rugosas o desgastadas generan mayor fricción al mover sillas y mesas, desgastando patas, ruedas y mecanismos ajustables. La vibración constante, causada por un apoyo irregular, puede aflojar tornillos, bisagras y otras conexiones del mobiliario.

Por lo anterior, se requiere la contratación de un servicio para la adecuación del piso, incluyendo la remoción del material deteriorado, nivelación, instalación de un nuevo revestimiento de alta durabilidad y resistencia, acorde con los estándares de la institución.

De acuerdo con lo expuesto, formalmente solicito su autorización para iniciar la etapa precontractual de adquisición del servicio, como corresponde a:
Clasificador de Bienes y Servicios
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios
72000000 72150000 72152500 72152509 Servicio de nivelación de pisos

Especificaciones técnicas del objeto a contratar
ÍTEM DESCRIPCIÓN UBICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

SEDE CUERVO ARAOZ
1 Demolición de piso existente (E= 5 cm, incluye retiro) Salón instructores M2 58.20
2 Piso en concreto de 3000 psi (E= 5 cm, incluye malla electrosoldada) Salón instructores M2 58.20
3 Suministro e instalación de cerámica para piso antideslizante color blanco, beige o similar. Salón instructores M2 58.20

- El CDP correspondiente para el mantenimiento de esta necesidad es el 2825
- Su ejecución se realizaría en un tiempo aproximado de 2 meses.
- Realizará un único pago al entregar la adecuación.

Cordialmente,

MIGDALIA TRUJILLO MATAPI Técnico grado 01.

Proyectó: Milton Harry valencia Sarmiento
Cargo: Contratista – Profesional Infraestructura

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Wbeyman Fernando Lozano Velez

Regional Vaupés - Contratista
wlozanov@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Avenida 15 No. 6 - 184

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Laura Isabel Otalora Castro

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-Jirimo - Tecnico G01
liotalorac@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:85419
Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio San José

www.sena.edu.co

@SENAcomunica