EVIDENCIA N°2 FEBRERO

El día 04/02/2025 se cambiaron los kits completos de cisternas del baño mixto y del baño de mujeres de la inspección 14b en la JAL, los cuales estaban deteriorados por ya que han cumplido su tiempo de uso.


También se recibió una queja del salón comunal de cuatro días sin agua, se revisaron las llaves maestras y se encontró la solución en el sistema de tuberías de la terraza para poner el agua.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Baño mixto de la inspección 14b para cambio de kit de cisterna	Baño de damas de la inspección 14b para cambio de kit de cisterna
	

Baños reparados





Conexión del agua en el salon comunal





Entrada a la sala de juntas JAL



Cinta antideslizante instalada.



Cinta antideslizante instalada en la escalera de la torre A de la JAL

