Multiservicios y Transporte Binacional ROMEL "GREG"
Puerto Carreño - Vichada
K 8 Nº 28 39
Sector Las Escudillas Diagonal a la Normal
Frente a las Casas Fiscales de la Armada
Nit: 700269412-6
Teléf.: 320 2473423 / (+58) 416 2497920
E-mail: romelperez2022@gmail.com / mtbinacionalrg@gmail.com

I.T.V Nº 0055-2024
Fecha: 16/08/2024
Parque Nacional Natural El Tuparro
E-mail: tuparro@parquesnacionales.gov.co

Cotización PNN De Colombia

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MOTORES FUERA DE BORDA				
Motor	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor unitario Incluido IVA (cuando aplique) (B)**	**VALOR TOTAL (A x B)**
Motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T	Mantenimiento a transmisión (pata)	1	$ 524.000	$ 524.000
	Mantenimiento de carburador (limpieza, ajuste y sincronización)	1	$ 564.000	$ 564.000
	Limpieza general y mantenimiento de motor	1	$ 789.000	$ 789.000
Motor fuera de borda Yamaha 40 HP 2T	Mantenimiento a transmisión (pata)	1	$ 635.800	$ 635.800
	Mantenimiento de carburador (limpieza, ajuste y sincronización)	1	$ 789.000	$ 789.000
	Limpieza general y mantenimiento de motor	1	$ 856.900	$ 856.900
Motor fuera de borda Yamaha 75 HP 2T	Mantenimiento de carburadores (limpieza, ajuste y sincronización	1	$ 648.000	$ 648.000
	Mantenimiento a transmisión (pata)	1	$ 675.800	$ 675.800
	Mantenimiento a sistema eléctrico	1	$ 798.000	$ 798.000
	Limpieza general y mantenimiento de motor	1	$ 750.000	$ 750.000
VALOR TOTAL				**$ 7.030.500**

MANTENIMIENTOS CORRECTIVO MOTORES FUERA DE BORDA				
Bien	**Características Técnicas**	**Cantidad**	**Valor Unitario incluido mano de obra**	**Valor Total**
Motor Fuera 15 hp 2T	Cambio de switche	1	$ 251.000	$ 251.000

	Cambio de araña (bomba de agua)	1	$ 265.000	$ 265.000
	Cambio de transmisión (pata)	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
	Cambio de propela o élice	1	$ 589.000	$ 589.000
	Cambio de carburador	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000
	Cambio de kit de carburador	1	$ 268.900	$ 268.900
	Cambio de filtro de aire del carburador	1	$ 325.000	$ 325.000
	Cambio de pistón	1	$ 450.000	$ 450.000
	Cambio de juego de anillos	1	$ 465.000	$ 465.000
	Cambio de empaquetadura	1	$ 315.000	$ 315.000
	Cambio de biela	1	$ 325.000	$ 325.000
	Cambio de balineras del cigüeñal	1	$ 365.000	$ 365.000
	Cambio de retenedores	1	$ 125.000	$ 125.000
	Cambio de camisas de cilindro	1	$ 325.000	$ 325.000
	Cambio de diafragma (modelo cuadrado)	1	$ 325.000	$ 325.000
	Pintura del motor (lijar, resanar y pintar el motor completo)	1	$ 515.000	$ 515.000
Motor Fuera 40 HP 2T	Cambio de switche	1	$ 425.000	$ 425.000
	Cambio de araña (bomba de agua)	1	$ 589.000	$ 589.000
	Cambio de transmisión (pata)	1	$ 4.890.000	$ 4.890.000
	Cambio de propela o élice	1	$ 658.000	$ 658.000
	Cambio de carburador	1	$ 1.859.000	$ 1.859.000
	Cambio de kit de carburador	1	$ 325.000	$ 325.000
	Cambio de filtro de aire del carburador	1	$ 289.000	$ 289.000
	Cambio de pistón	1	$ 458.000	$ 458.000
	Cambio de juego de anillos	1	$ 758.000	$ 758.000
	Cambio de empaquetadura	1	$ 265.000	$ 265.000
	Cambio de biela	1	$ 399.000	$ 399.000
	Cambio de balineras del cigüeñal	1	$ 258.000	$ 258.000
	Cambio de retenedores	1	$ 189.000	$ 189.000
	Cambio de camisas de cilindro	1	$ 425.000	$ 425.000

	Cambio de diafragma (modelo cuadrado)	1	$ 289.000	$ 289.000
	Pintura del motor (lijar, resanar y pintar el motor completo)	1	$ 689.000	$ 689.000
Motor Fuera de Borda Yamaha 75 2T	Cambio de correa de repartición	1	$ 525.000	$ 525.000
	Cambio de carburador	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
	Cambio de kit de carburador	1	$ 945.800	$ 945.800
	Cambio de araña (bomba de agua)	1	$ 658.000	$ 658.000
	Cambio de transmisión (pata)	1	$ 5.900.000	$ 5.900.000
	Cambio de propela o élice	1	$ 858.000	$ 858.000
	Cambio de cabeza de fuerza	1	$ 1.250.000	$ 1.250.000
	Cambio de sistema y llave de encendido	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
	Cambio de batería de encendido	1	$ 589.000	$ 589.000
	Cambio de linea de inyección con pera incluida	1	$ 450.000	$ 450.000
	Pintura del motor (lijar, resanar y pintar el motor completo)	1	$ 780.000	$ 780.000
SUBVALOR				**$ 39.479.700**

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO EMBARCACIONES				
Bien	**Descripción del mantenimiento**	**Cantidad**	**Valor unitario Incluido IVA (cuando aplique) (B)**	**VALOR TOTAL (A x B)**
Bongo metálico "MILEIDY"	Mantenimiento al piso de la embarcación (soldar huecos y abolladuras)	1	$ 3.895.000	$ 3.895.000
	Instalar logos institucionales	1	$ 98.000	$ 98.000
Voladora en aluminio "EL ARAGUATO"	Mantenimiento al piso de la embarcación (resanar huecos y abolladuras)	1	$ 2.480.000	$ 2.480.000
SUBVALOR				**$ 6.473.000**

MANTENIMIENTOS CORRECTIVO EMBARCACIONES				
Bien	**Descripción del mantenimiento**	**Cantidad**	**Valor unitario Incluido IVA (cuando aplique) (B)**	**VALOR TOTAL (A x B)**
Bongo metálico "MILEIDY"	Elaborar compartimiento en proa de la embarcación	1	$ 1.150.000	$ 1.150.000

	Elaboración de techo o casilla en lona resistente a sol y agua.	1	$ 1.968.000	$ 1.968.000
	Elaborar soportes para instalar batería, banderas y extintores	1	$ 315.000	$ 315.000
	Elaborar e instalar estibas	1	$ 368.900	$ 368.900
	Elaborar e instalar asientos	1	$ 478.000	$ 478.000
Voladora en aluminio "ARAGUATO"	Cambio total de la pintura de la embarcación (lijar, pintar y aplicar anticorrosivo)	1	$ 1.858.000	$ 1.858.000
	Cambio de quillas y remaches en aluminio inoxidable	1	$ 256.000	$ 256.000
	Elaborar soportes para instalar batería, banderas y extintores	1	$ 220.000	$ 220.000
	Elaboración de estibas	1	$ 368.000	$ 368.000
VALOR TOTAL				**$ 6.981.900**

El Monto Total incluye Obra de mano y repuestos Original.

Atte. Romel Perez