BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

Bogotá D.C.

Señor

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMON
Representante Legal (E)
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.
Carrera 18 L No 70B -72 Sur
Estación Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co
Ciudad

Asunto: Informe inspección al Sistema TransMiCable

Respetado señor Márquez Ramon;

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de Ente Gestor y en ejecución de sus funciones de seguimiento, control y regulación de la operación del Sistema, realizó el pasado 25 de octubre del 2024 en el Sistema TransMiCable, la inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los estipulado en el *Contrato Interadministrativo de Operación No 2671 de 2023 Capítulo XVI ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.2 Seguridad y Salud en el trabajo*, la cual permitió presentar el informe anexo, con diferentes observaciones y hallazgos detectados en el recorrido, por lo cual se solicita elaborar de forma inmediata un plan de acción que incluya las medidas correctivas y preventivas necesarias, así como la presentación de soportes, informes, datos y fotografías que respalden la implementación y el cierre definitivo de las observaciones y hallazgos encontrados.

Es importante destacar que en la última inspección (18/10/2024) se tenía un reporte de dos (02) hallazgos, seis (06) días después no se dio cierre a ninguno quedando en estado abiertos correspondientes: a) Condiciones de Seguridad por ausencia de señalización e identificación de áreas en estación Juan Pablo II y b) Riesgo Biológico por presencia de palomas y su excremento en los vidrios y en la estructura de la plataforma de desabordaje de pasajeros.

En la visita realizada el día 25 de octubre 2024 se evidenciaron doce (12) nuevos hallazgos, correspondientes: a) Actos inseguros por trabajadores sin uso de EPP´S (guantes y protector respiratorio), b) Riesgo Químico sustancias químicas sin sistema de contención, cemento sin ficha y/o hoja de seguridad, c) Condiciones de seguridad – Emergencias por ausencia de señalización de rutas de evacuación en el cuarto de Bombas, d) Riesgo Mecánico por falta ficha técnica, las hojas de vida del equipo, ni la trazabilidad de los mantenimientos realizados a la diferencial ubicada en cuarto de motores, entre otras detalladas en el informe anexo.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

TRANSMILENIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente se solicita a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S., remitir a esta Dirección un plan de acción para corregir los hallazgos descritos en el mencionado informe, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al recibido de la presente comunicación toda vez que estos fueron informados en la visita.

Cordialmente,

Firmado Electrónicamente
07/11/2024 19:07:08
Por: NATALIA TINJACA MORA

NATALIA TINJACÁ MORA
Directora Técnica de Seguridad

Anexos: Informe Inspección SST ODT 25-10-2024
Proyectó: Isabel Valbuena/ Dirección Técnica de Seguridad
Reviso: Zayda Lombana/ Dirección Técnica de Seguridad
Aprobó: Martín Salamanca Alvarado / Dirección Técnica de Seguridad
Código: 811.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304