Alumbrado público de Bucaramanga

SOSDOM S.A.S

Contrato de obra pública No. 189 del 01 de noviembre del 2024
“Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Bucaramanga”
Grupo 3



Informe 2
Periodo del 14 de al 31 enero del 2025

Tabla de Contenido

1 OBJETO DEL PROYECTO 4
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4
1.2 RELACIÓN DE ACTAS 5
1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO 5
1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS 5
1.5 CONTROL DE PÓLIZAS 5
2 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 7
3.1 ESTADO ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1 7
3.2 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2 8
3.3 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3 9
4 MATERIAL SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 10
4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 10
4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 11
5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 11
5.1 MATERIAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 11
5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 31
6 LUMINARIAS INTERVENIDAS LOTE 3 35
6.1 LUMINARIAS INTERVENIDAS POR CUADRILLA 1 35
6.2 LUMINARIAS INTERVENIDAS POR CUADRILLA 2 35
6.3 LUMINARIAS INTERVENIDAS POR CUADRILLA 3 36
7 INDICADORES TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN 37
7.1 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE CUADRILLA 1 37
7.2 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE CUADRILLA 2 38
7.3 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE CUADRILLA 3 39
8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40
9 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 40
10 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 41
10.1 LONGITUD DE RED REPARADA 41
10.2 CANTIDAD DE POSTES INTERVENIDOS 41
10.3 REPORTES PENDIENTES 41
11 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO 42
11.1 ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD USO DE EQUIPOS 42
12 INFORME HSEQ 43
12.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA 43

Índice de Tablas

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato 4
Tabla 1-2 Relación actas del contrato 5
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato 5
Tabla 1-4 Estampillas 5
Tabla 1-5 Pólizas de legalización del contrato 6
Tabla 1-6 Póliza ajustada al acta de inicio 6
Tabla 2-1 Resumen de actividades 6
Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1 7
Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2 8
Tabla 3-3 Cantidad ordenes de trabajo Cuadrilla 3 9
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 10
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 3 11
Tabla 5-1 Orden de trabajo 10325 12
Tabla 5-2 Orden de trabajo 10339 13

Tabla 5-3 Orden de trabajo 10354 15
Tabla 5-4 Orden de trabajo 10365 16
Tabla 5-5 Orden de trabajo 10389 17
Tabla 5-6 Orden de trabajo 10326 20
Tabla 5-7 Orden de trabajo 10357 22
Tabla 5-8 Orden de trabajo 10377 23
Tabla 5-9 Orden de trabajo 10390 24
Tabla 5-10 Orden de trabajo 10327 26
Tabla 5-11 Orden de trabajo 10342 27
Tabla 5-12 Orden de trabajo 10352 28
Tabla 5-13 Orden de trabajo 10366 29
Tabla 5-14 Orden de trabajo 10383 30
Tabla 5-15 Material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 31
Tabla 5-16 Material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 32
Tabla 5-17 Material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 32
Tabla 5-18 Material nuevo gastado y reintegrado Grupo 3 33
Tabla 5-19 Material reutilizado gastado cuadrilla 1 33
Tabla 5-20 Material reutilizado gastado cuadrilla 2 34
Tabla 5-21 Material reutilizado gastado cuadrilla 3 34
Tabla 6-1 Luminarias intervenidas por cuadrilla 1 35
Tabla 6-2 Luminarias intervenidas por cuadrilla 2 36
Tabla 6-3 Luminarias intervenidas por cuadrilla 3 36
Tabla 7-1 Tiempo medio de reparación cuadrilla 1 38
Tabla 7-2 Tiempo medio de reparación cuadrilla 2 39
Tabla 7-3 Tiempo medio de reparación cuadrilla 3 39
Tabla 9-1 Relación material consumido 40
Tabla 10-1 Relación red intervenida grupo 3 41
Tabla 10-2 Reportes pendientes cuadrilla 1 41
Tabla 10-3 Reportes pendientes cuadrilla 2 41
Tabla 10-4 Reportes pendientes cuadrilla 3 41
Tabla 11-1 Plan operativo de control 42


Anexos del informe

Anexo 1 Cdp-rp 4
Anexo 2 Actas del contrato 5
Anexo 3 Estampilla 5
Anexo 4 Póliza del contrato 6
Anexo 5 Salida de materiales 11
Anexo 6 Registro fotográfico 30
Anexo 7 Reintegro materiales y devolución 34
Anexo 8 Formato F-143 36
Anexo 9 Certificado de conformidad materiales 40

1 OBJETO DEL PROYECTO

“Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga” Grupo 4.

División Político Urbana y Rural



Fuente: http://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Bucaramanga Grupo 3		
Número y fecha del contrato:	COP 189 del 01 de noviembre del 2024	
Valor del contrato:	$ 564.666.008,00	
Contratista:	SOSDOM S.A.S	
	NIT	829001805
Representante legal:	Santiago Andres Dominguez Caña	
	CC.	1096234867
Interventor:	SERVICIO DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	
	NIT	860041968
Representante legal:	Diego Gerardo Rojas	
	CC.	74.859.089
Supervisor contrato:	María del Rosario Torres Vargas	
Fecha de inicio:	09 de diciembre del 2024	
Fecha de terminación 1:	31 de diciembre del 2024	
Duración inicial contractual:	Dos (02) meses	
Cdp inicial:	5820 del 06 de agosto del 2024	
Rp inicial:	10863 del 01 de noviembre del 2024	
Fecha de suspensión:	27 de diciembre del 2024	
Fecha de reinicio:	13 de enero del 2024	

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato

Fuente: SOSDOM S.A.S

Anexo 1 Cdp-rp

1.2 RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe.

Anexo 2 Actas del contrato

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de inicio	9/12/2024	$ 564.666.008,00	Se realiza suscripción de acta de inicio contrato.
Acta de suspensión	27/12/2024		Se realiza suscripción de acta de suspensión
Acta de reinicio	13/1/2025		Se realiza suscripción de acta de reinicio
Acta de ejecución parcial No. 1	11/3/2025	$ 91 256 248,78	Suscripción del acta de ejecución parcial No. 1

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Fuente: SOSDOM S.A.S

1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas hasta el presente periodo, como se evidencia en la siguiente tabla.

Descripción	Fecha	Valor	Valor	Observación
Valor total del contrato	1/11/2024	$ 564 666 008,00		Inicio del contrato 189 del 01 de noviembre del 2024
Acta de ejecución parcial No. 1	11/3/2025		$ 91 256 248,78	Suscripción del acta de ejecución parcial No. 1
Cantidad valor ejecutado		**$ 564 666 008,00**	**$ 91 256 248,78**	
Cantidad valor por ejecutar			**$ 473 409 759,22**	
Sumas iguales		**$ 564 666 008,00**	**$ 564 666 008,00**	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

Fuente: SOSDOM S.A.S

1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS

Se realiza el pago correspondiente al recaudo de estampillas como certificado de documentos oficiales, con destino a la alcaldía de Bucaramanga.

Anexo 3 Estampilla

Estampilla 1	No Recibo	Fecha	Valor
Pro - Hospital	2502500051623	25/01/2025	$ 4.800,00
Ordenanza 012	2502500051623	25/01/2025	$ 480,00

Tabla 1-4 Estampillas

Fuente: SOSDOM S.A.S

1.5 CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1 Pólizas de legalización contrato

La aseguradora solidaria de Colombia con Nit. 860.524.654-6, realiza la expedición de las siguientes pólizas establecidas contractualmente así:

Póliza legalización	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-74-994000003359	Responsabilidad civil extracontractual	$ 520.000.000,00	01/11/2024	31/12/2024
465-47-994000011287	Cumplimiento	$ 112.933.201,60	01/11/2024	01/05/2025

Póliza legalización	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000011287	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 56.466.600,80	01/11/2024	31/12/2027
465-47-994000011287	Calidad de la obra	$ 112.933.201,60	01/11/2024	31/12/2029

Tabla 1-5 Pólizas de legalización del contrato

Fuente: SOSDOM S.A.S

1.5.2 Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

La aseguradora solidaria de Colombia con Nit. 860.524.654-6, realiza la expedición de las siguientes pólizas establecidas contractualmente ajustadas al acta de inicio así:

Póliza ajustada acta de inicio	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-74-994000003359	Responsabilidad civil extracontractual	$ 520.000.000,00	01/11/2024	31/12/2024
465-47-994000011287	Cumplimiento	$ 112.933.201,60	01/11/2024	01/05/2025
465-47-994000011287	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 56.466.600,80	01/11/2024	31/12/2027
465-47-994000011287	Calidad de la obra	$ 112.933.201,60	01/11/2024	31/12/2029

Tabla 1-6 Póliza ajustada al acta de inicio

Fuente: SOSDOM S.A.S

Anexo 4 Póliza del contrato

2 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el presente periodo.

Indicadores de desempeño Grupo 3					
Tipo de falla		Cantidades			
Ítem	Descripción	Cuadrilla 1	Cuadrilla 2	Cuadrilla 3	Grupo 3
1	Zona sin iluminación	4	0	1	5
2	Luminaria apagada	30	20	17	67
3	Circuito apagado	1	0	2	3
4	Luminaria intermitente	1	0	1	2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	0	0
6	Luminaria directa	1	0	0	1
7	Podas	0	1	0	1
8	Daño infraestructura	1	1	0	2
9	Poste a punto de caer	1	1	2	4
10	Riesgo eléctrico	0	0	0	0
11	Robo infraestructura	0	0	2	2
12	Reposición de redes	0	0	0	0
13	Tele gestión	0	1	7	8

Tabla 2-1 Resumen de actividades

Fuente: SOSDOM S.A.S

3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el presente periodo, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del Grupo 3.

3.1 ESTADO ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo de la cuadrilla 1.

Porcentaje atención cuadrilla 1											
Descripción	**Ordenes de trabajo**										**Cantidades**
	10325	10339	10354	10365	10389	0	0	0	0	0	
Reportes asignados	11	8	12	13	6	0	0	0	0	0	50
Reportes solucionados urbanos	6	7	9	12	5	0	0	0	0	0	39
Reportes solucionados rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reportes solucionados	6	7	9	12	5	0	0	0	0	0	39
Reportes repetidos	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	10
Reportes no solucionados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	98%



Ordenes de trabajo asignadas:	5
Porcentaje de atención cuadrilla:	98%
Número de reportes asignados:	50
Número de reportes repetidos:	10
Número de reportes solucionados:	39
Número de reportes no solucionados:	1


Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1

Fuente: SOSDOM S.A.S

3.2 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo de la cuadrilla 2.

Porcentaje atención cuadrilla 2										
Descripción	**Ordenes de trabajo**									**Cantidades**
	10326	10357	10377	10390	0	0	0	0	0	
Reportes asignados	15	14	5	9	0	0	0	0	0	43
Reportes solucionados urbanos	15	12	5	7	0	0	0	0	0	39
Reportes solucionados rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reportes solucionados	15	12	5	7	0	0	0	0	0	39
Reportes repetidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reportes no solucionados	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4
Porcentaje cumplimiento	100%	86%	100%	78%	0%	0%	0%	0%	0%	91%



Ordenes de trabajo asignadas:	4
Porcentaje de atención cuadrilla:	91%
Número de reportes asignados:	43
Número de reportes repetidos:	0
Número de reportes solucionados:	39
Número de reportes no solucionados:	4


Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2

Fuente: SOSDOM S.A.S

3.3 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo de la cuadrilla 3.

Porcentaje atención cuadrilla 3											
Descripción	**Ordenes de trabajo**										**Cantidades**
	10327	10342	10352	10366	10383	0	0	0	0	0	
Reportes asignados	11	9	3	8	4	0	0	0	0	0	35
Reportes solucionados urbanos	11	8	3	6	4	0	0	0	0	0	32
Reportes solucionados rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reportes solucionados	11	8	3	6	4	0	0	0	0	0	32
Reportes repetidos	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Reportes no solucionados	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Porcentaje cumplimiento	100%	89%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	97%



Ordenes de trabajo asignadas:	5
Porcentaje de atención cuadrilla:	97%
Número de reportes asignados:	35
Número de reportes repetidos:	2
Número de reportes solucionados:	32
Número de reportes no solucionados:	1

Tabla 3-3 Cantidad ordenes de trabajo Cuadrilla 3

Fuente: SOSDOM S.A.S

4 MATERIAL SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del Grupo 3 para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Material	Und	15-ene	21-ene	23-ene	28-ene	Cantidad
Fotocelda	Und	10	8	5	8	31
Proy. Dxpro 90W	Und	0	0	0	8	8
Lum DxPro 150W	Und	0	0	5	0	5
Lum DxPro 120W	Und	10	8	0	8	26

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Material	Und	15-ene	21-ene	Cantidad
Breaker CHINT 40Amp	Und	0	2	2
Fotocelda	Und	5	8	13
Lum DxPro 120W	Und	5	8	13

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.3 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Material	Und	15-ene	21-ene	Cantidad
Fotocelda	Und	5	8	13
Lum DxPro 120W	Und	5	8	13

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 3

Fuente: SOSDOM S.A.S
Anexo 5 Salida de materiales

4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

Durante este periodo no se solicitó material reutilizado de segunda por parte de las cuadrillas del grupo 3.

5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1 MATERIAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el presente periodo.

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1

OT	10325	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo								Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galv 2,0 mt	Cab enc 3*12	Cinta bandit	Conec penetración	Fotocelda	Hebilla	Lum DxPro 150W	Lum DxPro 120W	Fotocelda	Poste metálico	Proyector Led	Transformador
110757	Mutualidad	3	U	0,5	1	1							Se realiza ajuste de conexiones se habilitan 7 luminarias y cambio de fotocelda	BA179394												
110757	Mutualidad													BA162959									1			
110749	Cr 9 entre 13 y 15	4	U	1	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro	Cambio BA177619					1		1					
110735	Cl 24 con Cr 17A	1	U	0,33	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro se deja fotocontrol	Cambio BA183290								1				
110717	Gaitán	1	U	0,17	1		1						ya fue solucionado													
110710	Cl 19 A # 12-13	2	U	0,25	1	1							Se habilita luminaria por ajuste de conexión	BA109796												
110611	Cl 10 entre Cr 18 a la 26	2	U	0,17	1	1							Se llega al lugar y ya fue solucionado													
110486	Cl 10 # 19-20	2	U	0,08	1		1						ya fue solucionado intervenido por otra cuadrilla													
110102	Cra 18 # 14-01	2	U	0,17	1		1						luminarias ya fueron cambiadas por remodelación de AP													
110018	Cl 15 entre Cr 27 y 26	2	U	0,17	1		1						ya fue intervenido por otra cuadrilla													
109975	Cl 12 entre Cra 16 Y 17	2	U	0,17	1		1						ya fue intervenido por otra cuadrilla													
109368	Cr 21 con Cl 21 esquina	1	U	0,5	1	1							Se realiza instalación de punto nuevo	Nuevo BA183567	1	4	2	2	1	2		1				
Cantidad reportes				**3,51**	**11**	**6**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**1**	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**

Tabla 5-1 Orden de trabajo 10325

OT	10339	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 150W	Lum DxPro 120W	Sepialed 140W
110830	Vía Girón la victoria	9	U	1,75	1	1							Se realiza retiro de posta y luminaria caída por accidente de transito						
110663	Cra 7 # 66 - 61	8	U	0,17	1		1						luminarias funcionan con normalidad						
110503	Trans metropolitana	2	U	0,25	1	1							luminarias funcionan con normalidad	BA116678					
110290	Cl 67 # 10B-83	2	U	1,25	1	1							se realiza ajuste de conexiones y se habilita sector	BA114948					
109754	Cl 67 # 10B - 87	2	U	0,25	1	1							se realiza ajuste de conexiones y se habilitan luminarias	BA180720					
109551	Cr 17 # 61-14	6	U	0,17	1	1							luminarias funcionan con normalidad						
109405	Cl 66 C # 10 C - 01	1	U	2	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro	Cambio BA183273	1			1	
109405	Cl 66 C # 10 C - 01													Cambio BA183518	1			1	
109405	Cl 66 C # 10 C - 01													Cambio BA183144	1			1	
109200	Cl 65 con 7	2	U	0,17	1	1							luminarias funcionan con normalidad						
Cantidad reportes				**6**	**8**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**3**	**0**	**0**	**3**	**0**

Tabla 5-2 Orden de trabajo 10339

OT	10354	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo						Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	controlador WM 0.5	Fotocelda	Fusible vidrio	Lum DxPro 150W	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W	Contactor	Fotocelda	Poste metálico	Transformador
110923	Villa olímpica estadio	2	U	0,5	1	1							Se realiza suministro, instalación y programación de controlador del tablero de la villa olímpica	controlador BA046199	1									
110811	Cra 12A # 64A-45	2	U	0,25	1	1							se realiza ajuste de conexiones y se habilitan luminaria	BA114451										
110774	Cra 10 Occ 29-39	2	U	0,5	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro y se realiza ajuste de conexiones	Cambio BA183125					1					
110761	Cl 27 con Cra 8	2	U	0,5	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro	cambio BA178155					1			1		
110415	Miradores de la UIS	2	U	2,5	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro, cambio de fusibles y fotoceldas	cambio BA183316		1			1					
110415	Miradores de la UIS													cambio BA183439		1			1					
110415	Miradores de la UIS													BA180264			2							
110415	Miradores de la UIS													BA180137			2							
110415	Miradores de la UIS													cambio BA183343		1			1					
110402	Cl 69 # 7B-105	2	U	2	1	1							se realiza cambio de luminarias Schreder por Dxpro	cambio BA176567		1	2	1						
110402	Cl 69 # 7B-105													cambio BA177970		1	2	1						
110073	Cl 69 # 10B-12	2	U	4	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro, se habilitan luminarias por ajuste de conexión	cambio BA183338		1			1					
110073	Cl 69 # 10B-12													cambio BA183418					1					
110073	Cl 69 # 10B-12													cambio BA183099					1					

OT	10354	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo						Material reutilizado			
110073	Cl 69 # 10B-12													cambio BA183223				1						
110073	Cl 69 # 10B-12													BA114948										
109827	C68 # 10A-27	14	U	0,17	1		1						se soluciona con el reporte 110073	BA114762										
109606	Asentamiento el llanito	2	U	1,2	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro y se habilitan luminarias por ajuste de conexiones	BA159533										
109606	Asentamiento el llanito													BA129531										
109606	Asentamiento el llanito													cambio BA183100		1		1						
109541	Miradores de la UIS	2	U	0,33	1	1							se habilitan luminarias por ajuste de conexiones	BA184011										
109300	Asentamiento juan XXIII	2	U	0,08	1		1						ya fue solucionado											
109069	Cl 69 # 7B-105	2	U	0,17	1		1						Reporte repetido 110402	BA177567										
Cantidad reportes				**12,2**	**12**	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**1**	**7**	**8**	**2**	**10**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

Tabla 5-3 Orden de trabajo 10354

OT	10365	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo				Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab enc 3*12	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 120W	Contactor	Fotocelda	Poste metálico	Transformador
110940	Hacienda puerto rico	1	U	0,17	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de AP. Se reasigna a nueva OT									
110939	Cl 65 con Cl 67 parte baja	8	U	0,08	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de AP. Se reasigna a nueva OT									
110930	Cra 15 con 21	2	U	0,17	1	1							luminarias funcionan bien ya fueron cambiadas por remodelación									

OT	10365	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo				Material reutilizado			
110912	Cl 10 # 22-36	2	U	0,17	1	1							luminarias funcionan con normalidad	BA107969								
110839	Cl 11 desde Cra 15 a la 27	2	U	0,17	1	1							luminarias funcionan con normalidad	BA146022								
110798	Cra 17 y Cra 18 con Cl 11	2	U	0,17	1	1							luminarias funcionan con normalidad									
110716	La Gloria	2	U	3	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro	Cambio BA183413				1				
110716	La Gloria													Cambio BA183126		1		1				
110716	La Gloria													Cambio BA183330		1		1				
110716	La Gloria													Cambio BA183173		1		1				
110716	La Gloria													Cambio BA183149		1		1				
110467	Asentamiento 20 Julio	2	U	0,5	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro	Cambio BA183085		1		1				
110209	Av. quebrada seca	2	U	0,17	1		1						Sector ya fue remodelado									
109989	Asentamiento 20 Julio	2	U	0,25	1	1							se habilita luminaria por ajuste de conexión	BA114759								
109988	Cl 69A # 10D - 02	2	U	0,25	1	1							se habilita luminaria por ajuste de conexión	BA114791								
109524	Cordoncillos	2	U	0,08	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de AP. Se reasigna a nueva OT									
109228	Peñón del valle	2	U	7,5	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por luminarias y proyectores Dxpro	Cambio BA184160			1			1		
109228	Peñón del valle													Cambio BA184266			1			1		
109228	Peñón del valle													Cambio BA184367		1	1					
109228	Peñón del valle													Cambio BA182057		1	1					
109228	Peñón del valle													Cambio BA184135		1	1					
109228	Peñón del valle													Cambio BA184237		1	1					
109228	Peñón del valle													Cambio BA184349		1	1					
109228	Peñón del valle													Cambio BA184282			1					
109228	Peñón del valle													Cambio BA178137				1				
109228	Peñón del valle													Cambio BA183260				1				
109228	Peñón del valle													Cambio BA183212				1		1		
Cantidad reportes				**12,7**	**13**	**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**0**	**10**	**8**	**9**	**0**	**3**	**0**	**0**

Tabla 5-4 Orden de trabajo 10365

OT	**10389**	**Atención**			**Estado reporte**								**Punto luminoso**		**Material nuevo**						**Material reutilizado**			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Conec penetración	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 120W	Sepialed 140W	Fotocelda	Poste metálico	Proyector Led	Transformador
111031	Cll14 con Cr 12 esquina	2	U	0,33	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro	cambio BA183323					1		1			
111030	Cll 13 # 10-36	2	U	0,58	1	1							Se realiza cambio de proyector Celsa por proyector Dxpro	cambio BA184361			1	1						
110939	Cl 65 con Cl 67 parte baja	8	U	0,08	1						1	1	pendiente por fin de mes											
110880	Cl 32 #50-48	2	U	0,17	1	1							luminaria funciona normal											
109916	Rincón de la paz	2	U	0,67	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro e instalación de red	cambio BA183275	54	2	1		1					
109228	Canchas peñón del valle	2	U	0,08	1	1							Ya ejecutado en reporte anterior											
Cantidad reportes				**1,91**	**6**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**Cantidad material**		**54**	**2**	**2**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Tabla 5-5 Orden de trabajo 10389

Fuente: SOSDOM S.A.S

5.1.2 Relación material utilizado cuadrilla 2

OT	10326	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Fusible vidrio	Lum DxPro 120W
110748	Cl 11 con Cra 19 y 20	2	U	1,45	1	1							Se realiza cambio de luminaria Philips y celsa por Dxpro 120W y se realiza instalación de punto nuevo luminaria Dxpro 120W	cambio BA183073			2	1		1
110748	Cl 11 con Cra 19 y 20													nuevo BA183532				1		1
110748	Cl 11 con Cra 19 y 20													cambio BA178150			1			1
110743	Cra 26A # 10-52	2	U	5	1	1							Se realiza ajuste de conexiones en caja de inspección	BA108286						
110694	Cra 26a entre 9 10	2	U	2	1	1							se realiza ajuste de conexión en cajas de inspección	BA178073		2	6			
110664	Cl 10 Cra 25 y 24	2	U	2	1	1							se realiza ajuste de conexión en cajas de inspección	BA179382	2		1			
110645	Cl 10 # 28 - 12	2	U	3	1	1							se realiza ajuste de conexión en cajas de inspección y se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro 120W	BA108072	52		4			
110645	Cl 10 # 28 - 12													cambio BA183405				1	2	1
110645	Cl 10 # 28 - 12													BA029746						

OT	10326	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Fusible vidrio	Lum DxPro 120W
110629	Cra 15 # 10-66	2	U	0,5	1	1							Sector en proceso de modernización de la red y luminarias de alumbrado público							
110578	El diviso	13	U	0,1	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana del AP NOTA: se asigna a nueva OT							
110569	Cl 4 # 15B -71	2	U	0,5	1	1							se habilita luminaria por ajuste de conexión	BA108684			2			
110467	Cl 69 A #10 D -02	2	U	0,17	1	1							Se realiza visita y sector se encuentra en normal funcionamiento							
110318	Chapinero	2	U	1	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por Dxpro 120W se deja fotocontrol	cambio BA183312						1
110286	Cl 7 # 40-66	2	U	0,1	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana del AP NOTA: se asigna a nueva OT							
109989	Asentamiento 20 de julio	2	U	0,17	1	1							Se realiza recorrido y sector se encuentra normalizado							
109988	Asentamiento 20 de julio	2	U	0,08	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana del AP NOTA: se asigna a nueva OT							

OT	10326	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Fusible vidrio	Lum DxPro 120W
109451	El diviso	2	U	0,08	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana del AP NOTA: se asigna a nueva OT							
109444	Norte bajo frente maximuebles	2	U	0,08	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana del AP NOTA: se asigna a nueva OT							
Cantidad reportes				**16,2**	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**54**	**2**	**16**	**3**	**2**	**5**

Tabla 5-6 Orden de trabajo 10326

OT	10357	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo							
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galv 1 mt	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W
110867	Cra 23 #30-25	2	U	0,25	1	1							solucionado por falta de información ya que no es claro lo que solicita el usuario ni tampoco se ha logrado comunicación telefónica									
110860	Cra 19 # 17-65	2	U	2	1								Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro de 120W y se dejan fotocontroles	cambio BA183084							1	
110860	Cra 19 # 17-65													cambio BA183083							1	
110837	Cra 27 con Cl 10 rotonda	2	U	0,17	1	1							luminarias funcionan correctamente, además que el sector esta remodelación de AP									
110800	Cl 25 entre Cra 6 y 7	2	U	2,5	1	1							Revisión de cajas de distribución don se encuentra luminaria en corto, se deja habilitado circuito 8	BA048848								
110791	Cr 26A con Cl 10	2	U	2	1	1							Se realiza cambio de luminaria Celsa por proyector Dxpro 90W	cambio BA182030		69	1	2	1	1		
110752	Cl 28 # 2-72	2	U	2	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro de 120W	cambio BA183450							1	
110752	Cl 28 # 2-72													cambio BA183432					1		1	
110730	Cl 10 # 26-55	2	U	0,17	1	1							Se realiza visita y luminarias funcionan correctamente									
110712	Cl 10 entre Cra 26 y 26A	2	U	0,17	1	1							Se realiza visita y luminarias funcionan correctamente									
110578	El diviso	13	U	1	1	1							Se habilita luminaria por ajuste de conexión	BA125334								
110517	Cll 11 # 26 - 45	2	U	0,17	1	1							Se realiza visita y luminarias funcionan correctamente									

OT	10357	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo							
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galv 1 mt	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W
110286	Cl 7 # 40-66	2	U	6	1	1							se realiza mantenimiento y cambio de luminarias se dejan fotocontroles existentes	cambio BA178497				2				1
110286	Cl 7 # 40-66													cambio BA183721								1
110286	Cl 7 # 40-66													BA125343		20		2				
110286	Cl 7 # 40-66													BA128254		5		2				
109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22	2	U	0,17	1							1	pendiente por monitoreo en el sector ya que son varias direcciones, se agrega a nueva OT									
109451	Cra 40 con Cl 8	2	U	0,5	1	1							se realiza visita y los usuarios nos informan que el servicio se encuentra normalizado									
109444	Norte bajo frente maximuebles	2	U	4,5	1	1							se realiza cambio de luminarias de sodio a led Dxpro	cambio BA183177					1		1	
109444	Norte bajo frente maximuebles													cambio BA183315	1		2		1		1	
109444	Norte bajo frente maximuebles													cambio BA183392	1		1		1		1	
Cantidad reportes				**21,6**	**14**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**Cantidad material**		**2**	**94**	**4**	**8**	**5**	**1**	**7**	**2**

Tabla 5-7 Orden de trabajo 10357

OT	10377	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galv 1 mt	Cab enc 3*12	Cinta bandit	Conec penetración	Fotocelda	Hebilla	Lum DxPro 120W
110989	Cra 12 entre Cl 34 y 35	7	U	0,5	1	1							Se realiza despeje de luminarias	BA15960							
110980	Cl 25 entre Cra 6 y 7	2	U	0,5	1	1							Se realiza el visita y sector se encuentra en normal funcionamiento								
110948	Cl 7A # 39-05	8	U	0,08	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención del AP	se asigna a nueva OT							
110893	Cra15 Cl 104D	2	U	1	1	1							Se realiza cambio de luminaria de sodio por Dxpro 120W	cambio BA183176	1	2	1	2	1	3	1
109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22	2	U	3,25	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro 120W	cambio BA183311					1		1
109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22													cambio BA183443					1		1
109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22													cambio BA183409					1		1
Cantidad reportes				**5,33**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**1**	**2**	**1**	**2**	**4**	**3**	**4**

Tabla 5-8 Orden de trabajo 10377

OT	10390	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Conec penetración	Fotocelda	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W
111050	parque lineal la feria	2	U	1	1	1							acompañamiento técnico a secretaria de infraestructura					
111047	Cra 12 # 28-27	2	U	0,08	1						1	1	Pendiente por cierre de mes					

OT	10390	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo			
110817	cancha pantano III	2	U	0,08	1	1							se hace revisión se encuentra reflector en normal funcionamiento					
110737	Cl 36 # 7w-30	9	U	0	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana AP	se asigna a nueva OT				
110656	Cl 35 sector 3 barrio Pantano	2	U	1,5	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro 120W	cambio BA183108		1	1	
110656	Cl 35 sector 3 barrio Pantano													cambio BA183318		1	1	
110534	pantano 1	2	U	0,25	1	1							se realiza mantenimiento de luminarias y ajuste de conexión	BA179239				
110394	pantano 1	2	U	0,33	1	1							Se realiza mantenimiento de red y ajuste de conexiones	BA179541				
110394	pantano 1													BA179755				
110141	Cl 36 #7W 78	2	U	1	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro 120W	BA183537	2	1	1	
109664	Cl 10occ # 35A-29	4	U	0	1							1	Pendiente por cierre de mes					
Cantidad reportes				**4,24**	**9**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Cantidad material**		**2**	**3**	**3**	**0**

Tabla 5-9 Orden de trabajo 10390

Fuente: SOSDOM S.A.S

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 3

OT	10327	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo				Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Fotocelda	Lum DxPro 120W	Sepialed 140W	Fotocelda	Poste metálico	Proyector Led	Transformador
110654	Km 3 frente centro salud	2	U	0,33	1	1							Se realiza visita y ya fue solucionado	BA146644								
110637	Parque morrorico	3	U	0,33	1	1							Se realiza visita y ya fue solucionado por otra cuadrilla	BA140706								
110380	Cl 15 # 55 - 214	2	U	1,66	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro y se habilita luminaria por ajuste de conexión	BA129386								
110380	Cl 15 # 55 - 215													cambio BA183181		1	1					
110098	Cancha la torcida	2	U	0,33	1	1							Se realiza visita y ya fue solucionado por otra cuadrilla	BA113088								
109913	Km 3 hasta 8+500	4	U	5,33	1	1							Se realiza mantenimiento en el sector y cambio de luminaria celsa 125683, 115712, sin BA por Dxpro 120W	cambio BA183517		1	1					
109913	Km 3 hasta 8+500													BA128986					1			
109913	Km 3 hasta 8+500													BA125679					1			
109913	Km 3 hasta 8+500													cambio BA183492			1					
109913	Km 3 hasta 8+500													BA127014					1			
109913	Km 3 hasta 8+500													BA128266								
109913	Km 3 hasta 8+500													cambio BA183388			1					
109861	Cl 63 # 15D - 44	9	U	0,5	1	1							Se realiza visita y el apoyo no es propiedad de AP	BA125830								
109720	Cl 14 # 50-15	11	U	0,33	1	1							usuario manifiesta robo de energía en la red de AP, se solicita llamar a perdidas ESSA	BA125659								
109709	Cra 17 # 61-14	2	U	0,66	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro	cambio BA183525		1	1					
109550	Cra 17 # 61-14	2	U	1,17	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro 120W y cambio de fotocelda	BA115735					1			
109550	Cra 17 # 61-14													cambio BA183411		1	1					

OT	10327	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo				Material reutilizado			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Fotocelda	Lum DxPro 120W	Sepialed 140W	Fotocelda	Poste metálico	Proyector Led	Transformador
109433	sector el plan - Miraflores	2	U	1	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro 120W	cambio BA183271			1					
109064	Cra 41 # 8A-14	9	U	0,33	1	1							Se realiza visita y el apoyo no pertenece a AP	BA125810								
Cantidad reportes				**12**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**0**	**4**	**7**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**

Tabla 5-10 Orden de trabajo 10327

OT	10342	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Fusible vidrio	Lum DxPro 120W	Sepialed 140W
110825	Trans metropolitana	2	U	2,17	1	1							Se realiza reinicio de controladores y prueba de luminarias sobre la trans. metropolitana	BA117041							
110787	Cl 14 # 50 719 int 01	2	U	2,66	1	1							Se traslada red que pasa encima de una vivienda y mantenimiento de luminarias	BA112536			2				
110787	Cl 14 # 50 719 int 01													BA128797	10						
110787	Cl 14 # 50 719 int 01													BA128805							
110676	Cra 60A Bis # 15-55 Int 2	2	U	0,25	1	1							Se realiza visita y luminaria funcionan correctamente	BA129005							

OT	10342	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Conec penetración	Fotocelda	Fusible vidrio	Lum DxPro 120W	Sepialed 140W
110581	C10 # 37-115	13	U	1,5	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro, se deja fotocontrol	cambio BA183069						1	
110579	Morrorico	13	U	0,5	1						1	1	no se encuentra la dirección descrita en el reporte, usuario no responde	BA127856							
110577	Buenos aires	13	U	2	1	1							se realizan ajuste de conexiones y cambio de luminaria celsa por Dxpro	cambio BA183376						1	
110577	Buenos aires													BA126564			1				
110577	Buenos aires													BA128443							
110576	Cra 50 # 30 - 60	13	U	0,25	1	1							Se realiza visita y luminaria ya fue cambiada	BA183834							
109586	Cl 67 #10B-87	2	U	0,42	1	1							Se realiza visita y luminarias funcionan correctamente								
107854	Km 12 la niebla	2	U	1	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa y de sodio 70W por Dxpro de 120W e instalación punto nuevo	nuevo BA183486		2		1		1	
107854	Km 12 la niebla													cambio BA183081		3		1	2	1	
107854	Km 12 la niebla													cambio BA183463				1		1	
Cantidad reportes				**10,7**	**9**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**10**	**5**	**3**	**3**	**2**	**5**	**0**

Tabla 5-11 Orden de trabajo 10342

OT	10352	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab alum # 6	Conec penetración	Fotocelda	Sepialed 140W
110879	MORRORICO	13	U	5,5	1	1							Se realiza acompañamiento a personal de telegestion y fiscalía	BA106773				
110878	SAN ALONSO	13	U	5	1	1							Se realiza acompañamiento a personal de telegestion y fiscalía	BA108083				
110850	BARRIO CAFE MADRID	13	U	7	1	1							Se realiza acompañamiento a personal de telegestion y fiscalía	BA106355				
Cantidad reportes				**17,5**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**0**	**0**	**0**	**0**

Tabla 5-12 Orden de trabajo 10352

OT	10366	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab enc 3*12	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W
110880	Cl 32 #50-48	3	U	0	1	1							solucionado por cierre de OT de acuerdo a los tiempos de atención urbana del AP	se asigna a nueva OT					
110810	Cl 14 # 50 719 int 01	11	U	0,17	1		1						se contacta al usuario y manifiesta que ya fue solucionado						

OT	**10366**	**Atención**			**Estado reporte**								**Punto luminoso**		**Material nuevo**				
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Cab enc 3*12	Fotocelda	Proy. Dxpro 90W	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W
110490	Parque Santander	11	U	0,25	1	1							se realiza visita al punto indicado, no se encuentra ninguna conexión fraudulenta						
110424	Cl 4#11-32	3	U	0,17	1		1						se contacta al usuario y manifiesta que ya fue solucionado						
110370	Cra 40 # 14 - 42	2	U	0,66	1	1							Se realiza cambio de luminaria celsa por Dxpro	cambio BA183068		1		1	
110057	Cl 6 # 5-08	2	U	0,25	1	1							Se realiza visita y luminarias funcionan correctamente						
109940	Cra 47E # 28A-02	1	U	3	1	1							Se realiza instalación de proyectores Dxpro 90W	nuevo BA184347	3	1	1		
109940	Cra 47E # 28A-02													nuevo BA182320		1	1		
109460	Urb. Miramanga	2	U	0,17	1	1							se contacta al usuario y manifiesta que ya fue solucionado						
Cantidad reportes				**4,67**	**8**	**6**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**3**	**3**	**2**	**1**	**0**

Tabla 5-13 Orden de trabajo 10366

OT	10383	Atención			Estado reporte								Punto luminoso		Material nuevo									
Reporte	Dirección	Tipo de falla	Urbana o rural	Tiempo atención (H)	A	B	C	D	E	F	G	Pendiente	Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galv 1 mt	Cab alum # 6	Cab enc 3*12	Cinta bandit	Conec penetración	Fotocelda	Fusible vidrio	Hebilla	Lum DxPro 120W	Lum DxPro 90W
111012	Vía Cúcuta Km 6	2	U	3	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro de 120W, ajuste de conexiones y cambio de fotocelda	cambio BA183192							2		1	
111012	Vía Cúcuta Km 6													BA126959						1				
111012	Vía Cúcuta Km 6													BA128348										
111012	Vía Cúcuta Km 6													cambio BA183124									1	
111011	Cra 52 A 21 A -05	2	U	4	1	1							Se realiza traslado de apoyo AP2770440 metálico e instalación de luminaria Dxpro 120W	nuevo BA183355	1	50	2	3	4	1		3	1	
110984	cancha Albania	2	U	0,75	1	1							Se realiza programación de timer y activación de la protección	BA184364										
110579	Morrorico	13	U	5,5	1	1							se realiza cambio de luminarias celsa por Dxpro, se dejan fotocontroles, cambio de empalmes y ajuste de conexiones	BA128348										
110579	Morrorico													cambio BA183106									1	
110579	Morrorico													cambio BA183118							2		1	
110579	Morrorico													BA127023										
Cantidad reportes				**13,3**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Cantidad material**		**1**	**50**	**2**	**3**	**4**	**2**	**4**	**3**	**5**	**0**

Tabla 5-14 Orden de trabajo 10383

Fuente: SOSDOM S.A.S

Anexo 6 Registro fotográfico

5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS

Durante el presente periodo, se relacionan cuadros de materiales nuevos y reutilizados gastados y reintegrados por las cuadrillas del grupo 3.

5.2.1 Relación material nuevo gastada cuadrilla 1

Material	Und	10325	10339	10354	10365	10389	Gastado
Brazo galvanizado 2,0 mt	Und	1	0	0	0	0	1
Cable aluminio # 6	Mt	0	0	0	0	54	54
Cable encauchetado 3*12	Mt	4	0	0	0	0	4
controlador WM 0.5	Und	0	0	1	0	0	1
Cinta bandit	Und	2	0	0	0	0	2
Conector penetración	Und	2	0	0	0	2	4
Fotocelda	Und	3	3	7	10	2	24
Fusible de vidrio	Und	0	0	8	0	0	8
Hebilla	Und	2	0	0	0	0	2
Proy. Dxpro 90W	Und	0	0	0	8	1	9
Lum DxPro 150W	Und	1	0	2	0	0	3
Lum DxPro 120W	Und	2	3	10	9	2	26

Tabla 5-15 Material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1
Fuente: SOSDOM S.A.S

5.2.2 Relación material nuevo gastada cuadrilla 2

Material	Und	10326	10357	10377	10390	0	Gastado
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	2	1	0	0	3
Cable aluminio # 6	Mt	54	94	0	0	0	148
Cable encauchetado 3*12	Mt	2	4	2	0	0	8
Cinta bandit	Und	0	0	1	0	0	1
Conector penetración	Und	16	8	2	2	0	28

Material	Und	10326	10357	10377	10390	0	Gastado
Fotocelda	Und	3	5	4	3	0	15
Fusible de vidrio	Und	2	0	0	0	0	2
Hebilla	Und	0	0	3	0	0	3
Proy. Dxpro 90W	Und	0	1	0	0	0	1
Lum DxPro 120W	Und	5	7	4	3	0	19
Lum DxPro 90W	Und	0	2	0	0	0	2

Tabla 5-16 Material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2
Fuente: SOSDOM S.A.S

5.2.3 Relación material nuevo gastada cuadrilla 3

Material	Und	10327	10342	10352	10366	10383	Gastado
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	0	0	0	1	1
Cable aluminio # 6	Mt	0	10	0	0	50	60
Cable encauchetado 3*12	Mt	0	5	0	3	2	10
Cinta bandit	Und	0	0	0	0	3	3
Conector penetración	Und	0	3	0	0	4	7
Fotocelda	Und	4	3	0	3	2	12
Fusible de vidrio	Und	0	2	0	0	4	6
Hebilla	Und	0	0	0	0	3	3
Proy. Dxpro 90W	Und	0	0	0	2	0	2
Lum DxPro 120W	Und	7	5	0	1	5	18

Tabla 5-17 Material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3
Fuente: SOSDOM S.A.S

5.2.4 Consolidado material nuevo gastado Grupo 3

Orden de trabajo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 3			
Material	**Und**	**Inicial**	**AP**	**cont.**	**Gastado**	**Disponible**	**Inicial**	**AP**	**cont.**	**Gastado**	**Disponible**	**Inicial**	**AP**	**cont.**	**Gastado**	**Disponible**	**AP**	**cont.**	**Gastado**	**Disponible**
Breaker CHINT 40Amp	Und	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	0	0	4	4	0
Brazo galvanizado 2,0 mt	Und	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Cable aluminio # 6	Mt	0	0	54	54	0	0	0	148	148	0	0	0	60	60	0	0	262	262	0
Cable encauchetado 3*12	Mt	0	0	4	4	0	0	0	8	8	0	0	0	10	10	0	0	22	22	0
controlador WM 0.5	Und	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Cinta bandit	Und	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0	6	6	0
Conector penetración	Und	0	0	4	4	0	0	0	28	28	0	0	0	7	7	0	0	39	39	0
Fotocelda	Und	0	31	0	24	7	2	13	0	15	0	0	13	0	12	1	59	0	51	8
Fusible de vidrio	Und	0	0	8	8	0	0	0	2	2	0	0	0	6	6	0	0	16	16	0
Hebilla	Und	0	0	2	2	0	0	1	2	3	0	0	0	3	3	0	1	7	8	0
Proy. Dxpro 90W	Und	3	8	0	9	2	2	0	0	1	1	2	0	0	2	0	15	0	12	3
Lum DxPro 150W	Und	0	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2
Lum DxPro 120W	Und	2	26	0	26	2	7	13	0	19	1	7	13	0	18	2	68	0	63	5
Lum DxPro 90W	Und	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0

Tabla 5-18 Material nuevo gastado y reintegrado Grupo 3
Fuente: SOSDOM S.A.S

5.2.5 Relación material reutilizado gastado cuadrilla 1

Materiales gastados ordenes de trabajo Cuadrilla 1							
Material	**Und**	**10325**	**10339**	**10354**	**10365**	**10389**	**Gastado**
Fotocelda	Und	1	0	1	3	1	6

Tabla 5-19 Material reutilizado gastado cuadrilla 1
Fuente: SOSDOM S.A.S

5.2.6 Relación material reutilizado gastado cuadrilla 2

Materiales gastados ordenes de trabajo Cuadrilla 2						
Material	**Und**	**10326**	**10357**	**10377**	**10390**	**Gastado**
Fotocelda	Und	0	0	0	0	0

Tabla 5-20 Material reutilizado gastado cuadrilla 2
Fuente: SOSDOM S.A.S

5.2.1 Relación material reutilizado gastado cuadrilla 3

Materiales gastados ordenes de trabajo Cuadrilla 3							
Material	**Und**	**10327**	**10342**	**10352**	**10366**	**10383**	**Gastado**
Fotocelda	Und	4	0	0	0	0	4

Tabla 5-21 Material reutilizado gastado cuadrilla 3
Fuente: SOSDOM S.A.S

Anexo 7 Reintegro materiales y devolución

6 LUMINARIAS INTERVENIDAS LOTE 3

Se obtiene la cantidad y estado de los reportes atendidos por las cuadrillas del Grupo 3 durante el presente periodo.

6.1 LUMINARIAS INTERVENIDAS POR CUADRILLA 1

Luminarias cambiadas Cuadrilla 1							
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Código BA**	**Potencia**	**Garantía**	**Cambio**	**Nuevo**
10325	110749	Cr 9 entre 13 y 15	Cambio BA177619	150W		1	
10325	110735	Cl 24 con Cr 17A	Cambio BA183290	120W		1	
10325	109368	Cr 21 con Cl 21 esquina	Nuevo BA183567	120W			1
10339	109405	Cl 66 C # 10 C - 01	Cambio BA183273	120W		1	
10339	109405	Cl 66 C # 10 C - 01	Cambio BA183518	120W		1	
10339	109405	Cl 66 C # 10 C - 01	Cambio BA183144	120W		1	
10354	110774	Cra 10 Occ 29-39	Cambio BA183125	120W		1	
10354	110761	Cl 27 con Cra 8	cambio BA178155	120W		1	
10354	110415	Miradores de la UIS	cambio BA183316	120W		1	
10354	110415	Miradores de la UIS	cambio BA183439	120W		1	
10354	110415	Miradores de la UIS	cambio BA183343	120W		1	
10354	110402	Cl 69 # 7B-105	cambio BA176567	150W		1	
10354	110402	Cl 69 # 7B-105	cambio BA177970	150W		1	
10354	110073	Cl 69 # 10B-12	cambio BA183338	120W		1	
10354	110073	Cl 69 # 10B-12	cambio BA183418	120W		1	
10354	110073	Cl 69 # 10B-12	cambio BA183099	120W		1	
10354	110073	Cl 69 # 10B-12	cambio BA183223	120W		1	
10354	109606	Asentamiento el llanito	cambio BA183100	120W		1	
10365	110716	La Gloria	Cambio BA183413	120W		1	
10365	110716	La Gloria	Cambio BA183126	120W		1	
10365	110716	La Gloria	Cambio BA183330	120W		1	
10365	110716	La Gloria	Cambio BA183173	120W		1	
10365	110716	La Gloria	Cambio BA183149	120W		1	
10365	110467	Asentamiento 20 Julio	Cambio BA183085	120W		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184160	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184266	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184367	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA182057	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184135	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184237	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184349	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA184282	90W P		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA178137	120W		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA183260	120W		1	
10365	109228	Peñon del valle	Cambio BA183212	120W		1	
10389	111031	Cll14 con Cr 12 esquina	cambio BA183323	120W		1	
10389	111030	Cll 13 # 10-36	cambio BA184361	90W P		1	
10389	109916	Rincón de la paz	cambio BA183275	120W		1	
Cantidad de puntos luminosos intervenidos					0	37	1

Tabla 6-1 Luminarias intervenidas por cuadrilla 1

6.2 LUMINARIAS INTERVENIDAS POR CUADRILLA 2

Luminarias cambiadas Cuadrilla 2							
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Código BA**	**Potencia**	**Garantía**	**Cambio**	**Nuevo**
10326	110748	Cl 11 con Cra 19 y 20	cambio BA183073	120W		1	
10326	110748	Cl 11 con Cra 19 y 20	nuevo BA183532	120W			1
10326	110748	Cl 11 con Cra 19 y 20	cambio BA178150	120W		1	

Luminarias cambiadas Cuadrilla 2							
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Código BA**	**Potencia**	**Garantía**	**Cambio**	**Nuevo**
10326	110645	Cl 10 # 28 - 12	cambio BA183405	120W		1	
10326	110318	Chapinero	cambio BA183312	120W		1	
10357	110860	Cra 19 # 17-65	cambio BA183084	120W		1	
10357	110860	Cra 19 # 17-65	cambio BA183083	120W		1	
10357	110791	Cr 26A con Cl 10	cambio BA182030	90W P		1	
10357	110752	Cl 28 # 2-72	cambio BA183450	120W		1	
10357	110752	Cl 28 # 2-72	cambio BA183432	120W		1	
10357	110286	Cl 7 # 40-66	cambio BA178497	90W		1	
10357	110286	Cl 7 # 40-66	cambio BA183721	90W		1	
10357	109444	Norte bajo frente maximuebles	cambio BA183177	120W		1	
10357	109444	Norte bajo frente maximuebles	cambio BA183315	120W		1	
10357	109444	Norte bajo frente maximuebles	cambio BA183392	120W		1	
10377	110893	Cra15 Cl 104D	cambio BA183176	120W		1	
10377	109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22	cambio BA183311	120W		1	
10377	109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22	cambio BA183443	120W		1	
10377	109912	Cra 22 entre Cll 19 y 22	cambio BA183409	120W		1	
10390	110656	Cl 35 sector 3 barrio Pantano	cambio BA183108	120W		1	
10390	110656	Cl 35 sector 3 barrio Pantano	cambio BA183318	120W		1	
10390	110141	Cl 36 #7W 78	cambio BA183537	120W		1	
Cantidad de puntos luminosos intervenidos					0	21	1

Tabla 6-2 Luminarias intervenidas por cuadrilla 2

6.3 LUMINARIAS INTERVENIDAS POR CUADRILLA 3

Luminarias cambiadas Cuadrilla 3							
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Código BA**	**Potencia**	**Garantía**	**Cambio**	**Nuevo**
10327	110380	Cl 15 # 55 - 215	cambio BA183181	120W		1	
10327	109913	Km 3 hasta 8+500	cambio BA183517	120W		1	
10327	109913	Km 3 hasta 8+500	cambio BA183492	120W		1	
10327	109913	Km 3 hasta 8+500	cambio BA183388	120W		1	
10327	109709	Cra 17 # 61-14	cambio BA183525	120W		1	
10327	109550	Cra 17 # 61-14	cambio BA183411	120W		1	
10327	109433	sector el plan barrio Miraflores	cambio BA183271	120W		1	
10342	110581	C10 # 37-115	cambio BA183069	120W		1	
10342	110577	Buenos aires	cambio BA183376	120W		1	
10342	107854	Km 12 la niebla	nuevo BA183486	120W		1	
10342	107854	Km 12 la niebla	cambio BA183081	120W		1	
10342	107854	Km 12 la niebla	cambio BA183463	120W		1	
10366	110370	Cra 40 # 14 - 42	cambio BA183068	120W		1	
10366	109940	Cra 47E # 28A-02	nuevo BA184347	90W P			1
10366	109940	Cra 47E # 28A-02	nuevo BA182320	90W P			1
10383	111012	Vía Cúcuta Km 6	cambio BA183192	120W		1	
10383	111012	Vía Cúcuta Km 6	cambio BA183124	120W		1	
10383	111011	Cra 52 A 21 A -05	nuevo BA183355	120W			1
10383	110579	Morrorico	cambio BA183106	120W		1	
10383	110579	Morrorico	cambio BA183118	120W		1	
Cantidad de puntos luminosos intervenidos					0	17	3

Tabla 6-3 Luminarias intervenidas por cuadrilla 3

Anexo 8 Formato F-143

7 INDICADORES TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN

Se obtiene la cantidad y estado de los reportes atendidos por las cuadrillas del Grupo 3 durante el presente periodo.

7.1 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE CUADRILLA 1

Tiempos de Respuesta C1				
OT	**Fecha de OT**	**Reporte**	**Fecha Respuesta**	**Tiempo de Atención (Días)**
10325	14/01/2025	110486	15/01/2025	1,07
10325	14/01/2025	109975	14/01/2025	0,08
10325	14/01/2025	110102	15/01/2025	1,14
10325	14/01/2025	110018	14/01/2025	0,03
10325	14/01/2025	109368	14/01/2025	0,17
10325	14/01/2025	110757	15/01/2025	1,04
10325	14/01/2025	110735	15/01/2025	1,18
10325	14/01/2025	110717	15/01/2025	1,06
10325	14/01/2025	110749	28/01/2025	14,08
10325	14/01/2025	110710	15/01/2025	1,12
10325	14/01/2025	110611	15/01/2025	1,2
10339	15/01/2025	109754	20/01/2025	4,46
10339	15/01/2025	109200	21/01/2025	5,58
10339	15/01/2025	109405	20/01/2025	4,61
10339	15/01/2025	109551	21/01/2025	5,53
10339	15/01/2025	110290	20/01/2025	4,44
10339	15/01/2025	110503	20/01/2025	4,37
10339	15/01/2025	110663	21/01/2025	5,49
10339	15/01/2025	110830	20/01/2025	4,54
10354	21/01/2025	110923	23/01/2025	2,24
10354	21/01/2025	110402	26/01/2025	5,43
10354	21/01/2025	110415	24/01/2025	3,24
10354	21/01/2025	109827	24/01/2025	3,28
10354	21/01/2025	109069	26/01/2025	5,5
10354	21/01/2025	109606	21/01/2025	0,17
10354	21/01/2025	109541	24/01/2025	3,08
10354	21/01/2025	109300	27/01/2025	6,17
10354	21/01/2025	110761	30/01/2025	9,28
10354	21/01/2025	110774	26/01/2025	5,48
10354	21/01/2025	110811	23/01/2025	2,12
10354	21/01/2025	110073	23/01/2025	2,26
10365	24/01/2025	110912	26/01/2025	2,31
10365	24/01/2025	109228	28/01/2025	4,33
10365	24/01/2025	109989	27/01/2025	3,16
10365	24/01/2025	110209	26/01/2025	2,34

Tiempos de Respuesta C1				
OT	**Fecha de OT**	**Reporte**	**Fecha Respuesta**	**Tiempo de Atención (Días)**
10365	24/01/2025	110467	27/01/2025	3,35
10365	24/01/2025	110798	26/01/2025	2,33
10365	24/01/2025	110930	26/01/2025	2,35
10365	24/01/2025	109988	27/01/2025	3,15
10365	24/01/2025	110939	28/01/2025	4,32
10365	24/01/2025	110940	28/01/2025	4,32
10365	24/01/2025	110716	27/01/2025	3,3
10365	24/01/2025	110839	26/01/2025	2,32
10365	24/01/2025	109524	28/01/2025	4,33
PROMEDIO DE ATENCIÓN (DIAS)				3,44

Tabla 7-1 Tiempo medio de reparación cuadrilla 1

7.2 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE CUADRILLA 2

Tiempos de Respuesta C2				
OT	**Fecha de OT**	**Reporte**	**Fecha Respuesta**	**Tiempo de Atención (Días)**
10326	14/01/2025	110569	14/01/2025	0,22
10326	14/01/2025	110578	22/01/2025	8,33
10326	14/01/2025	109989	22/01/2025	8,34
10326	14/01/2025	110629	22/01/2025	8,2
10326	14/01/2025	110645	20/01/2025	6,14
10326	14/01/2025	110743	15/01/2025	1,16
10326	14/01/2025	110286	22/01/2025	8,34
10326	14/01/2025	110748	17/01/2025	3,17
10326	14/01/2025	110318	22/01/2025	7,97
10326	14/01/2025	110694	17/01/2025	3,06
10326	14/01/2025	110467	22/01/2025	8,34
10326	14/01/2025	109988	22/01/2025	8,34
10326	14/01/2025	110664	16/01/2025	2,06
10357	21/01/2025	109444	25/01/2025	3,57
10357	21/01/2025	109451	24/01/2025	2,36
10357	21/01/2025	110286	24/01/2025	2,63
10357	21/01/2025	110517	23/01/2025	1,41
10357	21/01/2025	110578	27/01/2025	5,4
10357	21/01/2025	110712	23/01/2025	1,42
10357	21/01/2025	110730	23/01/2025	1,46
10357	21/01/2025	110752	28/01/2025	6,59
10357	21/01/2025	110791	23/01/2025	1,57
10357	21/01/2025	110800	28/01/2025	6,49
10357	21/01/2025	110837	23/01/2025	1,44
10357	21/01/2025	110867	27/01/2025	5,47
10377	28/01/2025	110989	28/01/2025	0,02
10377	28/01/2025	110893	29/01/2025	0,83
10377	28/01/2025	110948	30/01/2025	2,07


Tiempos de Respuesta C2				
OT	**Fecha de OT**	**Reporte**	**Fecha Respuesta**	**Tiempo de Atención (Días)**
10377	28/01/2025	110980	29/01/2025	0,78
10377	28/01/2025	109912	29/01/2025	1,02
10390	30/01/2025	110141	30/01/2025	0,19
10390	30/01/2025	110656	30/01/2025	0,12
10390	30/01/2025	110534	30/01/2025	0,05
10390	30/01/2025	110394	30/01/2025	0,03
PROMEDIO DE ATENCIÓN (DIAS)				3,49

Tabla 7-2 Tiempo medio de reparación cuadrilla 2

7.3 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN DE CUADRILLA 3

Tiempos de Respuesta C3				
OT	**Fecha de OT**	**Reporte**	**Fecha Respuesta**	**Tiempo de Atención (Días)**
10327	14/01/2025	110654	16/01/2025	2,13
10327	14/01/2025	109709	16/01/2025	1,94
10327	14/01/2025	109720	15/01/2025	1,05
10327	14/01/2025	109861	15/01/2025	0,94
10327	14/01/2025	109913	17/01/2025	3,18
10327	14/01/2025	109433	16/01/2025	2,1
10327	14/01/2025	109064	15/01/2025	1,01
10327	14/01/2025	110098	15/01/2025	1,18
10327	14/01/2025	109550	16/01/2025	2,03
10327	14/01/2025	110380	15/01/2025	1,13
10327	14/01/2025	110637	17/01/2025	3,2
10342	17/01/2025	110576	27/01/2025	10,22
10342	17/01/2025	110787	20/01/2025	3,1
10342	17/01/2025	110577	27/01/2025	10,22
10342	17/01/2025	110825	19/01/2025	2,37
10342	17/01/2025	110676	20/01/2025	3,16
10342	17/01/2025	109586	20/01/2025	3,13
10342	17/01/2025	107854	24/01/2025	7,09
10342	17/01/2025	110581	27/01/2025	10,07
10352	21/01/2025	110850	21/01/2025	0,29
10352	21/01/2025	110878	22/01/2025	1,27
10352	21/01/2025	110879	23/01/2025	2,25
10366	25/01/2025	110490	28/01/2025	3,03
10366	25/01/2025	109460	28/01/2025	3,07
10366	25/01/2025	109940	28/01/2025	3,27
10366	25/01/2025	110057	28/01/2025	3,06
10366	25/01/2025	110370	28/01/2025	3,14
10366	25/01/2025	110424	28/01/2025	3,04
10366	25/01/2025	110810	28/01/2025	3,08
10366	25/01/2025	110880	28/01/2025	3,27
10383	28/01/2025	110984	30/01/2025	1,74
10383	28/01/2025	111011	30/01/2025	1,68
10383	28/01/2025	111012	29/01/2025	0,62
PROMEDIO DE ATENCIÓN (DIAS)				3,09

Tabla 7-3 Tiempo medio de reparación cuadrilla 3
Fuente: SOSDOM S.A.S



Fuente: SOSDOM S.A.S

8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el presente periodo no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo.

9 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se relacionan los materiales menores que el contratista suministra para la ejecución de las actividades asignadas durante el presente periodo, así:

Suministro material Grupo 3 SOSDOM							
Material	**Unidad**	**C1**	**C2**	**C3**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
Cinta aislante en diferentes colores	Rollo	4	8	5	17	$ 5 271,00	$ 89 607,00
Cinta auto fundente 3M	Rollo	1	2	1	4	$ 57 429,00	$ 229 716,00
controlador monofásico de medida directa WM-0.5Y	Unidad	1	0	0	1	$ 1 189 034,00	$ 1 189 034,00
Brazo para Luminaria 1.5 mts	Unidad	1	3	1	5	$ 89 276,00	$ 446 380,00
Cinta bandit 3/4"	Ml	2	1	3	6	$ 3 957,03	$ 23 742,18
Hebilla bandit 3/4"	Unidad	2	3	3	8	$ 936,00	$ 7 488,00
Hojas de segueta	Unidad	1	0	1	2	$ 6 292,00	$ 12 584,00
Disco de corte para metal	Unidad	2	2	2	6	$ 7 993,00	$ 47 958,00
Conector de penetración KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG	Unidad	4	28	7	39	$ 7 175,00	$ 279 825,00
Broca metálica de 1/4	Unidad	0	1	1	2	$ 7 040,00	$ 14 080,00
Mini Fusible vidrio 5A 250V FSF 5X20mm	Unidad	8	2	6	16	$ 669,00	$ 10 704,00
Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V	Ml	4	8	10	22	$ 9 797,00	$ 215 534,00
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000	Ml	54	148	60	262	$ 2 420,00	$ 634 040,00
Valor causado del 14 al 31 de enero del 2025							$ 3 200 692,18

Tabla 9-1 Relación material consumido
Fuente: SOSDOM S.A.S

Anexo 9 Certificado de conformidad materiales

10 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

10.1 LONGITUD DE RED REPARADA

Red intervenida SOSDOM S.A.S				
Realizado	**OT**	**Reporte**	**Unidad (m)**	**Observación**
Cuadrilla 1	10389	109916	54	Se instaló 54 metros de aluminio # 6 en el BA183275
Cantidad aluminio			54	
Cuadrilla 2	10326	110664	2	Se instaló 2 metros de aluminio # 6 en el BA179382
Cuadrilla 2	10326	110645	52	Se instaló 52 metros de aluminio # 6 en el BA108072
Cuadrilla 2	10357	110791	69	Se instaló 69 metros de aluminio # 6 en el BA182030
Cuadrilla 2	10357	110286	20	Se instaló 20 metros de aluminio # 6 en el BA125343
Cuadrilla 2	10357	110286	5	Se instaló 5 metros de aluminio # 6 en el BA128254
Cantidad aluminio			148	
Cuadrilla 3	10342	110787	10	Se instaló 10 metros de aluminio # 6 en el BA128797
Cuadrilla 3	10383	111011	50	Se instaló 50 metros de aluminio # 6 en el BA183355
Cantidad aluminio			**60**	
Grupo 3			**262**	**SOSDOM S.A.S**

Tabla 10-1 Relación red intervenida grupo 3
Fuente: SOSDOM S.A.S

10.2 CANTIDAD DE POSTES INTERVENIDOS

Durante el periodo no se realiza intervención en postes de alumbrado público.

10.3 REPORTES PENDIENTES

A continuación, se relaciona los reportes que se encuentran pendientes por ejecutar por las cuadrillas del grupo 3.

Listado de reportes Pendientes por ejecutar cuadrilla 1				
Ítem	**Reporte**	**Estado**	**Reporte Técnico**	**OT**
1	110939	Pendiente	Pendiente por cierre de mes	10389

Tabla 10-2 Reportes pendientes cuadrilla 1

Listado de reportes Pendientes por ejecutar cuadrilla 2				
Ítem	**Reporte**	**Estado**	**Reporte Técnico**	**OT**
1	110860	Pendiente	la información que se describe en el reporte no concuerda con la dirección mencionada, se llama al usuario y no contesta	10357
2	109912	Pendiente	pendiente por monitoreo en el sector ya que son varias direcciones, se agrega a nueva OT	10357
3	111047	Pendiente	Pendiente por cierre de mes	10390
4	109664	Pendiente	Pendiente por cierre de mes	10390

Tabla 10-3 Reportes pendientes cuadrilla 2

Listado de reportes Pendientes por ejecutar cuadrilla 3				
Ítem	**Reporte**	**Estado**	**Reporte Técnico**	**OT**
1	110579	Pendiente	no se encuentra la dirección descrita en el reporte, se llama al usuario no contesta	10342

Tabla 10-4 Reportes pendientes cuadrilla 3

Fuente: SOSDOM S.A.S

11 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO

11.1 ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD USO DE EQUIPOS

Plan operativo de control e inspección											
Actividad	**Descripción**	**Equipo/Herramienta**	**Asignada**				**Verificada**				**Observaciones**
			C1	**C2**	**C3**	**G3**	**C1**	**C2**	**C3**	**G3**	
Mantenimiento a puntos luminosos de diferentes potencias y tecnologías	Verificar los Parámetros nominales eléctricos de los puntos luminosos	Pinza voltio amperimétrica	50	43	35	128	39	39	32	110	Se utiliza pinza voltio amperimétrica para verificar los parámetros eléctricos de las luminarias reparadas y sectores habilitados
	Verificar orientación horizontal y vertical de los puntos luminosos	Nivel	50	43	35	128	39	39	32	110	Se verifica orientación en todas las luminarias reparadas y cuando se habilita de forma individual
	Verificar la limpieza del conjunto óptico	Estopa	50	43	35	128	39	39	32	110	Se realiza limpieza de conjunto óptico en cada luminaria reparada
	Verificar la correcta fijación y seguridad de los puntos luminosos	Herramienta de mano	50	43	35	128	39	39	32	110	Se realiza la verificación de la correcta fijación y seguridad de los puntos luminosos
Mantenimiento de redes de baja tensión aéreas y subterráneas	Verificar que las redes estén energizadas correctamente	Pinza voltio amperimétrica	18	35	27	80	11	18	19	48	Se encuentran sectores apagados porque las redes se encuentran sulfatadas con cortos esto hace referencia a los reportes donde fueron habilitadas luminarias
Mantenimiento de acometidas	Verificar que los conductores estén energizados correctamente	Pinza voltio amperimétrica	18	35	27	80	11	18	19	48	Se utiliza pinza voltio amperimétrica para verificar que los conductores estén energizados correctamente
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurómetro	0	0	0	0	0	0	0	0	Durante este mes no se realizaron mediciones con el teluro metro

Tabla 11-1 Plan operativo de control

Fuente: SOSDOM S.A.S

12 INFORME HSEQ

Se presenta informe de seguimiento a la normatividad establecida por la legislación colombiana con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, además de ISO 9001(Normas de Calidad), ISO 14001(Medio Ambiente) e OHSA 18001(Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) la cual es requisito para el cliente alumbrado público, en el contrato de obra pública No. 189 de 2024 ejecutado por el supervisor Hseq Mónica Priscila Ortega Sánchez. El cual corresponde al presente periodo. En la ejecución de las actividades asignadas por la oficina de alumbrado público, se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos.

12.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realiza capacitación al personal técnico de las cuadrillas, en el uso adecuado de los equipos de medición, lecturas de voltaje y corriente, registro fotográfico y temas referentes a la seguridad y salud en el trabajo.

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:



Oscar Javier Londoño Pulido
Ingeniero Residente SOSDOM S.A.S

INFORME HSEQ Nº: 02

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONTRATO:
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 3

SOSDOM S.A.S.
INFORME DEL **13 AL 31 DE ENERO 2025**
SUPERVISOR HSEQ **MONICA PRISCILLA ORTEGA SANCHEZ** **Elaboró**

CONTENIDO **Pág.**

1. OBJETO DEL CONTRATO 4
2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 4
2.1 RECURSOS HUMANOS 5
2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS 11
2.2.1 RECURSOS LOGISTICO 11
2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 12
3. PLAN DE CALIDAD 13
3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS 13
3.3 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 15
3.4 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 17
4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 18
4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 18
5. PMT 19
5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 21
5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES ¡Error! Marcador no definido.
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 20
6.2. PLAN DE EMERGENCIAS 22
6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 4 ¡Error! Marcador no definido.
6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS: 23
6.3.2. BOTIQUÍN: 24
6.3.3. EXTINTOR: 24
6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS 25
6.4.1 AUSENTISMO POR CAUSA EXTERNA 25
7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS 26
7.1 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 26
7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS 26
7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS ¡Error! Marcador no definido.
7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 27
7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP 27
7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN ¡Error! Marcador no definido.
8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL. 29
8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 31
9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO 7
9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS 9
10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DEL PERSONAL 32
11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ 33
11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 34
12. COPASST. 35
13. COMITÉ CONVIVENCIA. 35

INDICE DE TRABLAS

Tabla 1 Personal SOSDOM SAS 6
Tabla 2 Histórico de Personal Retirado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 3 Certificación de Vehículos 12
Tabla 4 Inspección Preoperacional de Vehículos 13
Tabla 5 Mantenimiento de vehículos 15
Tabla 6 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición 17
Tabla 7 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 17
Tabla 8 Plan de Gestión Ambiental Residuos 19
Tabla 9 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas 22
Tabla 10 Seguimiento Reuniones PMT. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 11 Elementos de Emergencia 22
Tabla 12 Conformación de Brigadas de Emergencias 23
Tabla 13 Inspección de Camilla Grupo 1 23
Tabla 14 Inspección de Botiquines Grupo 1 24
Tabla 15 Inspección de Extintores Grupo 1 24
Tabla 16 Ausentismo por causa Externa 25
Tabla 17 Análisis de Trabajo Seguro 26
Tabla 18 Permisos de Trabajo en Alturas 27
Tabla 19 Izaje de Cargas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 20 Entrega de Dotación ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 21 Detalle de Pago Seguridad Social ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 22 Afiliaciones a Seguridad Social ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 23 Histórico de Pagos Seguridad Social ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 24 Exámenes Médicos 9
Tabla 25 Exámenes Psicosensométricos 10
Tabla 26 Inducción ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 27 Cronograma de Actividades 35
Tabla 28 COPASST ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 29 Convivencia ..... **¡Error! Marcador no definido.**

INFORME N.º 02

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 3 – EN EL MES DE ENERO CON HORARIO 1: (LUNES A VIERNES) - 6 AM A 2 PM SABADOS DE 6 AM A 12 PM Y DOMINGOS Y FESTIVOS DE 1PM A 7 PM. El tipo de contrato es de obra pública 189 legalizado el día 01 de noviembre de 2024.

2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS

Para el proyecto de mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga**, SOSDOM S.A.S.** cuenta con 3 jefes de cuadrillas 6 técnicos electricistas, 3 auxiliares viales, un ingeniero residente, un supervisor HSEQ, un director de obra, un gerente de proyectos, y personal adicional como un especialista en vías, un abogado, un contador, un almacenista y un auxiliar administrativo, disponible para el desarrollo del proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público Lote 3.

Como novedad en el mes de enero 2025, se firma acta de reinicio de contrato el día 13/01/2025, el personal no se presenta este día por lo tanto se inician labores el día 14/01/2025, las cuadrillas se encuentran completas al iniciar labores, el jefe de cuadrilla Jonathan Becerra no se presenta a trabajar, se hace novedad de retiro y en su reemplazo queda Evencio torres, el Jefe de cuadrilla Pedro Rodríguez no tiene la documentación completa por ende se reparte el personal en las grúas, y se deja estacionada la grúa WOK 764.

Conformación de cuadrillas

Cuadrilla 1 Jefe de cuadrilla Oswaldo Basto * Técnico Juan Martínez *Técnico Luis López * Auxiliar Vial Marcela castellanos
Cuadrilla 2 Jefe de cuadrilla Pedro Rodríguez * Técnico Édison Cavanzo * Técnico Simon Garces * Auxiliar vial María Jaimes
Cuadrilla 3 Jefe de cuadrilla Evencio Torres * Técnico Gabriel Velandia * Técnico Josué Quiroga * Auxiliar vial Lili Paternina

El día 19 de enero 2025 jefe de cuadrilla Evencio torres al terminar turno manifiesta que se retira, en su reemplazo el día 20/01/2025 queda Edwin Acevedo y se conforman nuevamente las cuadrillas de la siguiente forma:
Cuadrilla 1 Jefe de cuadrilla Oswaldo Basto * Técnico Juan Martínez *Técnico Luis López * Auxiliar Vial Marcela castellanos
Cuadrilla 2 Jefe de cuadrilla Edwin Acevedo * Técnico Édison Cavanzo * Técnico Simon Garces * Auxiliar vial María Jaimes
Cuadrilla 3 Jefe de cuadrilla Pedro Rodríguez * Técnico Gabriel Velandia * Técnico Josué Quiroga * Auxiliar vial Lili Paternina

2.1 RECURSOS HUMANOS

Vea a detalle en las siguientes tablas los nombres, apellidos, cargos y certificaciones del personal profesional y operativo que está dispuesto para el COP 189 del 2024, y para el periodo en relación.

PERSONAL PROFESIONAL SOSDOM S.A.S.									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
CAMACHO BARBOSA	JHAIR BREYDI	DIRECTOR DE OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2018	VIGENTE	CERT. DE VIGENCIA VENCE EL 16/07/2025
LONDOÑO PULIDO	OSCAR JAVIER	RESIDENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2017	VIGENTE	CERT. DE VIGENCIA VENCE EL 16/07/2025
ORTEGA SANCHEZ	MONICA PRISCILLA	SUPERVISOR HSEQ	N/A	20/11/2024	20/07/2023	N/A	10/12/2020	10/12/2030	
CASTAÑO TRESPALACIOS	MILENA	GERENTE DE PROYECTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	21/02/2014	N/A	CERT. DE VIGENCIA VENCE EL 16/07/2025

Tabla 1 Personal Profesional SOSDOM SAS

ANEXO 1 HV PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TECNICO SOSDOM S.A.S. CUADRILLA 1									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
BASTO	OSWALDO	JEFE CUADRILLA	19/08/2025	18/11/2024	26/08/2022	21/12/2009	19/01/2010	VIGENTE	
LOPEZ MALDONADO	LUIS CARLOS	TECNICO	N/A	13/01/2025	N/A	20/05/2015	23/06/2015	VIGENTE	PERSONAL NUEVO
MARTINEZ VERA	JUAN CAMILO	TECNICO	N/A	20/12/2024	N/A	27/08/2014	27/08/2014	VIGENTE	
CASTELLANOS QUINTERI	DIANA MARCELA	AUXILIAR VIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2023	VIGENTE	AGENTE SEGURIDAD VIAL

Tabla 2 Personal Técnico cuadrilla 1 SOSDOM SAS

PERSONAL TECNICO SOSDOM S.A.S. CUADRILLA 2									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
TORRES GARNICA	EVENCIO	JEFE DE CUADRILLA	06/12/02025	16/11/2024	26/08/2022	02/05/2008	02/05/2008	VIGENTE	
QUIROGA SIERRA	JOSUE FERNANDO	TECNICO	N/A	26/11/2024	N/A	09/10/2019	09/10/2019	VIGENTE	
RODRIGUEZ GONZALEZ	PEDRO ANTONIO	JEFE DE CUADRILLA	13/01/2026	13/01/2025	13/01/2025	09/09/2014	09/09/2014	VIGENTE	PERSONAL NUEVO
PATERNINA JIMENEZ	LILI YINET	AUXILIAR VIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	11/12/2024	VIGENTE	AGENTE SEGURIDAD VIAL
VELANDIA SUAREZ	GABRIEL ALFREDO	TECNICO	N/A	11/01/2025	N/A	7/12/1990	27/04/2012	VIGENTE	PERSONAL NUEVO
BECERRA FLOREZ	JONATHAN	JEFE DE CUADRILLA	17/12/2025	12/12/2024	21/10/2020	29/06/2012	29/06/2012	VIGENTE	RETIRADO

PERSONAL TECNICO SOSDOM S.A.S. CUADRILLA 2									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
ESCAMILLA ROJAS	CHRISTIAN JULIAN	TECNICO	N/A	10/12/2024	N/A	12/05/2022	12/05/2022	VIGENTE	RETIRADO
POTES SOSA	JOSE CARLOS	TECNICO	N/A	19/12/2024	N/A	31/10/2014	31/12/2014	VIGENTE	RETIRADO

Tabla 3 Personal Técnico cuadrilla 2 SOSDOM SAS

PERSONAL TECNICO SOSDOM S.A.S. CUADRILLA 3									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
ACEVEDO RODRIGUEZ	EDWIN	JEFE DE CUADRILLA	26/11/2025	16/11/2024	21/10/2023	23/04/2012	12/04/2012	VIGENTE	
GARCES FERNANDEZ	SIMON	TECNICO	N/A	20/11/2024	N/A	10/08/2012	10/08/2012	VIGENTE	
CAVANZO MARTINEZ	EDISON ANDRES	TECNICO	N/A	18/11/2024	N/A	25/01/2022	25/01/2022	VIGENTE	
JAIMES FIGUEROA	MARIA ESTELLA	AUXILIAR VIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2024	VIGENTE	AGENTE SEGURIDAD VIAL

Tabla 4 Personal Técnico cuadrilla 3 SOSDOM SAS

ANEXO 2 HV PERSONAL TECNICO

2.2. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO

Por inicio de proyecto en el mes de diciembre se realiza exámenes ocupacionales de ingreso a todo el personal de SOSDOM S.A.S, y se adjunta exámenes de ingreso del personal de enero 2025.

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES SOSDOM S.A.S.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO**	**OBSERVACIONES**
1	MONICA PRISCILLA ORTEGA SANCHEZ	1.018.452.970	HSEQ	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
2	OSCAR JAVIER LONDOÑO PULIDO	1.098.714.032	RESIDENTE	INGRESO	14-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
3	BREYDI JAHIR CAMACHO BARBOSA	1.095.913.740	DIRECTOR DE OBRA	INGRESO	12-12-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
4	EVENCIO TORREZ GARNICA	3.557.988	JEFE CUADRILLA	INGRESO	14-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
5	OSWALDO BASTO	91.289.985	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	15-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
6	EDWIN ACEVEDO RODRIGUEZ	91.350.420	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	13-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
7	JONATHAN BECERRA FLOREZ	1.098.618.858	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	10-12-2024	20-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
8	CHRISTIAN JULIAN ESCAMILLA ROJAS	1.098.774.230	TECNICO	INGRESO	28-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
9	YESID OSWALDO MONSALVE TORRES	1.098.777.801	TECNICO	INGRESO	14-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
10	JOSE CARLOS POTES SOSA	1.065.127.206	TECNICO	INGRESO	18-12-2024	20-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
11	JOSUE FERNANDO QUIROGA SIERRA	1.095.948.947	TECNICO	INGRESO	22-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
12	JUAN CAMILO MARTINEZ VERA	1.098.692.343	TECNICO	INGRESO	19-12-2024	21-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES SOSDOM S.A.S.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO**	**OBSERVACIONES**
13	EDISON ANDRES CAVANZO MARTINEZ	13.722.964	TECNICO	INGRESO	15-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
14	SIMON GARCES FERNANDEZ	91.262.744	TECNICO	INGRESO	14-11-2024	09-12-2024	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
15	PEDRO RODRIGUEZ	91.270.839	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	10/01/2025	13/01/2025	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
16	GABRIEL ALFREDO VELANDIA SUAREZ	91.255.716	TECNICO	INGRESO	09/01/2025	13/01/2025	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO
17	LUIS CARLOS LOPEZ	1098766566	TECNICO	INGRESO	10/01/2025	13/01/2025	ALTURAS	APTO PARA EL CARGO

Tabla 5 Exámenes Médicos

ANEXO 3 EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS

En el siguiente cuadro se relaciona los conductores de las grúas dispuestas para el COP 189 2024.

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DE EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO**	**OBSERVACIONES**
1	OSCAR JAVIER LONDOÑO	1.098.714.032	RESIDENTE	INGRESO	14/11/2024	09/11/2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
2	OSWALDO BASTO	91.289.985	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	15/11/2024	09/11/2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DE EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO	OBSERVACIONES
3	JONATHAN BECERRA FLOREZ	1.098.618.858	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	10/12/2024	20/12/2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
4	EDWIN ACEVEDO RODRIGUEZ	91.350.420	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	13/11/2024	20/09/2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
5	EVENCIO TORREZ GARNICA	3.557.988	JEFE CUADRILLA	INGRESO	14/11/2024	09/11/2024	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO
6	PEDRO RODRIGUEZ	91.270.839	JEFE CUADRILLA	INGRESO	10/01/2025	13/01/2025	PSICOSENSOMÉTRICOS	APTO PARA EL CARGO

Tabla 6 Exámenes Psicosensométricos

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACION
MONSALVE TORRES	YESID OSWALDO	TECNICO	09/12/2024	27/12/2024	
POTES SOSA	JOSE CARLOS	TECNICO	20/12/2024	22/12/2024	
ESCAMILLA ROJAS	CHRISTIAN JULIAN	TECNICO	09/12/2024	17/12/2024	
BECERRA	JONATHAN	JEFE DE CUADRILLA	20/12/2024	13/01/2025	
TORRES GARNICA	EVENCIO	JEFE DE CUADRILLA	13/01/2024	20/01/2025	

Tabla 7 Examen de egreso

ANEXO 4 EXAMENES PSICOCENSOMETRICO Y EXAMENES DE EGRESO

2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS

2.2.1 RECURSOS LOGISTICO

Se relacionan a continuación los vehículos usados por el contratista del LOTE 3 para la realización del contrato 189 de 2024.
Vea en la siguiente tabla 3 el cuadro y en medio magnético los documentos de los vehículos dispuestos para el contrato COP 189 del 2024.

El contrato de mantenimiento de alumbrado público de Bucaramanga se reinició el 13/01/2025 pero no salió ninguna cuadrilla a trabajar por revisión de documentación.

Grúa WOK 764 no trabaja el día 14/01/2025 porque el jefe de cuadrilla pedro no tenía documentos completos. Empieza labores el día 15/01/2025 Se reportan días de trabajo de la grúa WOK 764 en su reemplazo de la camioneta FWX672, por difícil acceso a la vía. 24/01/2025, 27/ 01/2025.

Para el presente periodo la grúa TTT 831 Empieza labores desde el día 14/01/2025. Se aclara que el día 29/01/2025 se presenta accidente laboral en la canasta de la grúa, se prohíbe laborar dentro de la canasta solo para tareas específicas, pero la grúa sigue laborando todos los días del presente mes, solo que el acceso se hace en escaleras.

Grúa WOM 057 Empieza labores desde el día 14/01/2025, se reporta día 31/01/2025 la grúa no sale a laborar, pero en su reemplazo va la camioneta FWX672 por difícil acceso a la vía.

CERTIFICACIONES VEHÍCULOS Y CONDUCTORES				
GRÚA	**WOM 057**	**TTT831**	**WOK764**	**CAMIONETA FWX672**
VENCIMIENTO SOAT	26/07/2025	24/04/2025	22/11/2025	13/07/2025
VENCIMIENTO PÓLIZA	05/02/2025	04/04/2025	24/11/2025	22/07/2025
VENCIMIENTO REVISIÓN TEC. MÉCANICA	26/07/2025	28/11/2025	22/11/2025	09/05/2025
N° CERTIFICACIÓN BRAZO	245406001	245779001	245870001	N/A
N° CERTIFICACIÓN GRÚA	CC&S-2024-1498	CC&S-2024-1243	CC&S-2024-1346	N/A
N° CERTIFICACIÓN VASO LINER	245406001	245779001	245870001	N/A
VENCIMIENTO INSPECCIÓN. GRÚA	24/06/2025	12/06/2025	01/09/2025	N/A

CERTIFICACIONES VEHÍCULOS Y CONDUCTORES				
GRÚA	**WOM 057**	**TTT831**	**WOK764**	**CAMIONETA FWX672**
VENCIMIENTO DE CERT. BRAZO AISLADO	21/06/2025	09/11/2025	29/11/2025	N/A
VENCIMIENTO DE CERTI VASO LINER	21/06/2025	09/11/2025	29/11/2025	N/A
PROPIA	NO	NO	NO	NO
ALQUILADA	SI	SI	SI	SI
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	20/12/2026 PUBLICO EVENCIO Y 03/01/2028 PEDRO RODRIGUEZ	27/09/2025 PUBLICO	07/11/2026 PUBLICO	20/10/2025 PUBLICO
NOMBRE DEL OPERADOR DE LA GRUA	EVENCIO TORRES Y PEDRO RODRIGUEZ	OSWALDO BASTO	EDWIN ACEVEDO	OSCAR LONDOÑO

Tabla 8 Certificación de Vehículos

ANEXO 5 DOCUMENTOS VEHICULOS

2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Véase la siguiente tabla 9 los vehículos utilizados a los cuales se les realizo inspecciones preoperacionales para el periodo en relación, así como la cantidad específica de inspecciones según el vehículo, el número de días trabajados y el estado en general de los mismos para ese periodo estipulado.

CUADRILLA	PERIODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 3 WOM 057	ENERO	17	18	OK	Ninguna.
CUADRILLA 1 TTT 831	ENERO	17	18	OK	Ninguna
CUADRILLA 2 WOK764	ENERO	13	18	OK	Ninguna
CAMIONETA FWX672	ENERO	4	18	OK	Ninguna
TOTAL, POR LAS CUADRILAS		**51**	**18**		

Tabla 9 Inspección Preoperacional de Vehículos

ANEXO 6 PREOPERACIONALES VEHICULOS

3. PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo en relación el plan de calidad se enmarco a través de los seguimientos en las estadísticas y de como se venía cubriendo el cumplimiento de los reportes hechos por la comunidad, de esta manera el control en el mejoramiento del servicio y una respuesta cada vez mejor, además las estadísticas que se presentaron a través del periodo de vigencia, lo anterior se refleja en el informe del periodo en la parte técnica del contrato 189 de 2024, para la vigencia del corte se midió por medio de encuestas de satisfacción la interpretación de los usuarios al servicio prestado en relación al mantenimiento, expansión y cambio de luminarias, las cuales serán actualizadas de forma mensual y se realizaran comparativos de mes para dar seguimiento al buen servicio y opiniones de la comunidad.

ANEXO 7 PLAN DE CALIDAD

4. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS

Para el periodo en relación, no se genera mantenimiento en los vehículos y herramientas a disposición de SOSDOM S.A.S. para la ejecución del COP 189 del 2024.

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
CUADRILLA 2 WOK 764	Mantenimiento de aceite	Centro de lubricación y servicio campo hermoso sas.	27/03/2025 o kilometraje 104648	28/12/2024	FILTROS DE ACEITE	98.648	
	Mantenimiento de sistema de frenos	Compañía de frenos y servicio uno a sas	CADA 3 MESES	26/07/2025	-	-	
	Arreglo de clutch y mantenimiento general	Tecniclutch	N/A	N/A	N/A	N/A	

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
	Mantenimiento torre de giro del brazo grua.	Tech-machines ltda	ANUAL	ANUAL	-	-	
CUADRILLA 3 WOM 057	Mantenimiento de aceite	Servicentro la estrella	17/10/2024 o kilometraje 44.740	17/07/2024	FILTROS DE ACEITE	34.740	
	Mantenimiento de sistema de frenos	Compañía de frenos y servicio uno a sas	CADA 3 MESES	26/07/2025	-	-	
	Arreglo de clutch y mantenimiento general	Tecniclutch	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Mantenimiento torre de giro del brazo grua.	Tech-machines ltda	ANUAL	ANUAL	-	-	
CUADRILLA 2 TTT831	Mantenimiento de aceite	Servicentro	12/03/2025 O kilometraje 89.500	12/12/2024	FILTROS DE ACEITE	79.500	
	Mantenimiento de sistema de frenos	Compañía de frenos y servicio uno a sas	CADA 3 MESES	28/11/2025	-	-	
	Arreglo de clutch y mantenimiento general	Tecniclutch	N/A	N/A	N/A	N/A	

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
	Mantenimiento torre de giro del brazo grua.	Tech-machines ltda	ANUAL	ANUAL	-	-	
CAMIONETA FWX672	Cambio de aceite	Concesionario FORD	06/03/2025	06/10/2024	FILTROS DE ACEITE		

Tabla 10 Mantenimiento de vehículo

ANEXO 8 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

5. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la siguiente tabla se indican los elementos de medición, las referencias, ultima fechas de calibración, próxima fecha de calibración y condiciones generales de los dispositivos referentes a las cuadrillas uno, dos y tres. Se aclara que los pretales no se certifican pero se anexa la ficha técnica de estos, y los flexómetros son nuevos por el cual no requieren calibrarlos.

SOSDOM S.A.S.						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
DETECTOR DE TENSION	LOW	245921003	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
DETECTOR DE TENSION	LOW	245921002	1	11/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO

SOSDOM S.A.S.						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
DETECTOR DE TENSION	LOW	245921001	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
TELUROMETRO	UT522	245934001	1	19/112/2024	19/12/2025	EQUIPO NUEVO
PERTIGA	HASTING	245817007	1	21/11/2024	21/11/25	EQUIPO NUEVO
PERTIGA	HASTING	246114009	1	30/11/2024	30/11/2025	EQUIPO NUEVO
PERTIGA	HASTING	246114008	1	30/11/2024	30/11/2025	EQUIPO NUEVO
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	245929002	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	245935001	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	245919027	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	245919029	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
CUADRILLA 3						

SOSDOM S.A.S.						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	245929001	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	245919028	1	12/12/2024	12/12/2025	EQUIPO NUEVO
OBSERVACIÓN						

Tabla 11 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición

ANEXO 9 CERTIFICADOS DE CALIDAD

6. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Para el contrato COP 189 del 2024, se realizaron encuestas que fueron realizadas por las cuadrillas de SOSDOM S.A.S. con la comunidad. Estas encuestas denotan el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al trabajo realizado durante el periodo relacionado, en la cual arrojo en el siguiente resultado el 99% satisfecho, 2% poco satisfecho, 0% insatisfecho y 0% no aplica.

ENCUESTAS DE SATISFACCION									
ASPECTO A EVALUAR	SATISFECHO			POCO SATISFECHO			INSATISFECHO		
	No.	Total, Encuestas	%	No.	Total Encuestas	%	No.	Total Encuestas	%
Calidad Servicio Prestado	13	13	100%	2	13	0%	0	13	0%
Tiempo de Respuesta a Solicitud	13	13	100%	0	13	0%	0	13	0%
Atención recibida Oficina Servicio al Cliente	13	13	100%	0	13	0%	0	13	0%

Grado de satisfacción General	13	13	100%	0	13	0%	0	13	0%
Actividad realizada cumple con la seguridad, higiene y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	13	13	92%	0	13	8%	0	13	0%
Ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	13	13	100%	0	13	0%	0	13	0%
PROMEDIO SATISFACCIÓN	**98%**			**2%**			**0%**		

Tabla 12 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente

ANEXO10 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para el contrato COP 189 del 2024 El plan de gestión ambiental se enfoca más en el manejo de los residuos sólidos, ya que es el aspecto ambiental más relevante que se generó durante el periodo relacionado, no obstante, fueron pocas cantidades las que fueron registradas y en mayor medida con la gestión del manejo de residuos sólidos que realizo alumbrado público en la disposición final de los elementos de devolución que entrego el lote 3.
SOSDOM S.A.S. Está comprometido para dar cumplimiento a las exigencias del plan de gestión ambiental, por lo tanto, en el periodo relacionado se realizan inspecciones mensuales para garantizar una buena gestión de estos residuos.
ANEXO11 PLAN AMBIENTAL Y R.F

7.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

Los residuos sólidos generados son gestionados de la siguiente forma:
Las cajas de cartón donde guardan las luminarias se reciclan en la oficina de Sosdom sas. Véase en el anexo 11. Y son entregados a Cooperativa de recicladores Bello Renacer para disposición final. Los residuos aprovechables (reciclables), residuos orgánicos, y no aprovechables son recolectados en bolsas de colores por las grúas durante el turno y luego se depositan en la oficina de sosdom donde son gestionados por la empresa prestadora de servicio del barrio, quienes pasa tres

veces por semana. Los desechos peligrosos hasta el momento no se han generado, sin embargo, en la oficina se tiene un recipiente para ello, el cual cuando se tenga un volumen representativo se le dará una disposición final adecuada y se emitirá su respectivo certificado con la entidad competente.
Los epps y dotación usada en el proyecto son entregada a la empresa, estas son acopiada en bodega y una vez se tenga un volumen representativo se gestionará disposición final adecuada.

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)				
	AÑO: 2024	DICIEMBRE	ENERO 2025	FEBRERO / 2025	MARZO / 2025
APROVECHABLES: papel, cartón, metal, plástico, vidrios		2	14	0	0
ORGANICOS: Cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, desechos agrícolas		4	0	0	0
NO APROVECHABLES: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida.		2	0	0	0
DESECHOS PELIGROSOS: EPPS contaminados, envases productos químicos, bolsas de cemento, etc.		0	0	0	0
TOTAL		**8**	**14**	**0**	**0**

Tabla 13 Plan de Gestión Ambiental Residuos

ANEXO11 PLAN AMBIENTAL , CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS Y R.F

8. PMT

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización en las vías, brindando un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, ciclistas, peatones, vecinos del lugar y el personal de las cuadrillas.
SOSDOM S.A.S. se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito causado por la ejecución del contrato 189 de 2024 cuyo objeto es Mantenimiento de Alumbrado Público. El PMT fue radicado a tránsito de Bucaramanga el día 18/11/2024, por el ingeniero JEAN PAUL MEJIA.

Tránsito de Bucaramanga aprueba el PMT el día 26/11/2024, Se deja programado comité de diciembre 2024 y enero 2025 para principios del mes de febrero 2025. Se anexa la evidencia de la implementación de la señalización y se anexa cargue y descargue mes de diciembre 2024 y enero 2025.

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS DE REUNIÓN	NOMBRES ASISTENCIA
02/12/2024	Generalidades.	Karla interventoría secob Leonardo interventoría secob Félix supervisor de transito Monica prisila ortega contratista sosdom

ANEXO12 PMY Y REGISTRO FOTOGRAFICO

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el trabajo en Alumbrado público, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluyo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, SOSDOM S.A.S. gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementaron para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

9.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Vea en la siguiente tabla los riesgos más sobresalientes para las actividades de Mantenimiento del Alumbrado Público de Bucaramanga LOTE 3, así como su descripción, consecuencia y controles planteados.

ANEXO13 PLAN SST Y MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS

10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Para la señalización y demarcación del área de trabajo se cuenta, con 10 conos reflectivos por cuadrilla, con una altura de 70 cm respectivamente, cinta de seguridad, 2 paletas de pare/siga y 2 señales luminosas cada por cuadrilla, y auxiliar vial, se evidencia a través de los registros fotográficos, las señalizaciones del área de trabajo y vehiculares realizadas con el fin de restringir el paso de personal ajeno y anunciar situaciones de peligro.

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 1			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas fotoluminiscentes de conos los de la cuadrilla se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas	Ninguno	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 2			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas fotoluminiscentes de conos los de la cuadrilla se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 3			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**

Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas

Tabla 14 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas.

11. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo en relación, se realizaron algunas charlas con relación al plan de emergencia como una de las actividades que alimenta el plan de emergencia, dando como resultado un mejor entendimiento para los temas en el plan de respuesta ante las emergencias.
También se realizaron las inspecciones de los elementos de primeros auxilios “botiquín, camilla y extintor”, ubicados en las grúas, encontrándolos en buen estado, vigentes, de fácil acceso, a disposición del personal de mantenimiento de SOSDOM S.A.S.
Se realizó socialización del MEDEVAC al personal indicándoles el protocolo a seguir en caso de accidentes.

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO CUATRO	**ELEMENTO O EQUIPO**	**CANTIDAD**
CUADRILLA 1	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 2	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 3	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

Tabla 15 Elementos de Emergencia

En el siguiente cuadro se especifica a detalle la conformación de la brigada de emergencias para el COP 189 del 2024.
Cada cuadrilla está conformada por tres integrantes los cuales son brigadistas integrales y sus jefes de brigada son los mismos jefes de cuadrilla.

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
OSWALDO BASTO	JEFE DE CUADRILLA	C1	3217568016
EDWIN ACEVEDO	JEFE DE CUADRILLA	C2	3185747349
EVENCIO TORRES	JEFE DE CUADRILLA	C3	3014440547
MONICA ORTEGA SANCHEZ	HSEQ	OFICINA	3154930979

Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias

12. CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Para el periodo relacionado se realizaron las inspecciones de las camillas correspondientes a las cuadrillas, evaluando aspectos como: ubicación, señalización y estado general, los cuales fueron encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.
Por reinicio del proyecto se realiza inspección del equipo y sus componentes.

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	31/1/2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO SE REALIZA INSPECCION POR REINICIO DE PROYECTO
CUADRILLA 2	31/1/2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO SE REALIZA INSPECCION POR REINICIO DE PROYECTO
CUADRILLA 3	31/1/2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO SE REALIZA INSPECCION POR REINICIO DE PROYECTO

Tabla 17 Inspección de Camilla

13. BOTIQUÍN:

Para el periodo en relación se realizaron las inspecciones de los botiquines correspondientes a las cuadrillas uno, dos y tres, evaluando aspectos como: cantidad, fecha de caducidad y estado general, encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.
Por reinicio del proyecto se realiza inspección del equipo y sus componentes.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				
GRUPO CUATRO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	31/1/2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO Y DOTADO SE REALIZA INSPECCION POR REINICIO DE PROYECTO
CUADRILLA 2	31/1/2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO Y DOTADO SE REALIZA INSPECCION POR REINICIO DE PROYECTO
CUADRILLA 3	31/1/2025	12-2025	1	EN BUEN ESTADO Y DOTADO SE REALIZA INSPECCION POR REINICIO DE PROYECTO

Tabla 18 Inspección de Botiquines

14. EXTINTOR:
Para el periodo en relación, se realizaron las inspecciones de los extintores de las cuadrillas uno, dos y tres encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en el siguiente cuadro.
Por reinicio del proyecto se realiza inspección del equipo y sus componentes.

INSPECCIÓN EXTINTOR						
GRUPO CUATRO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**VENCIMIENTO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	31-01-2025	ABC	5 Lb	02-2025	1	BUEN ESTADO
CUADRILLA 2	31-01-2025	ABC	5 Lb	08-2025	1	BUEN ESTADO
CUADRILLA 3	31-01-2025	ABC	5 Lb	08-2025	1	BUEN ESTADO

Tabla 19 Inspección de Extintores

ANEXO 14 FORMATO DE INSPECCION EXTINTOR, CAMILLA, BOTIQUIN Y ESCALERA

15 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS

Véase a detalle en el siguiente cuadro los indicadores de accidentalidad para el periodo de ENERO 2025 en mantenimiento de alumbrado público.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD						
MES	**N° de AT incapacitantes**	**N° Accidentes**	**HHT**	**N° Días Perdidos por AT**	**No. AT Graves**	**No. Trabajadores Mes**
enero	1	1	152	7	0	19
TOTAL	**1**	**1**	**152**	**7**	**0**	**19**

NO. TRABAJADORES 19 / NO. ACCIDENTES 1 * 100
SE OBTUVO 1 ACCIDENTE LABORAL EN EL MTO APB MES DE ENERO 2025.

16 AUSENTISMO POR CAUSA EXTERNA

Para el presente periodo se presentó 1 caso de ausentismo por parte del personal de trabajo de SOSDOM SAS.

Se anexan incapacidad del trabajador

RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA							
Identificación	**Nombres y Apellidos**	**Motivo Relación de ausentismo por Causa Externa**	**Días Ausentismo**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Nombre Entidad si aplica**	**Observaciones**
1098692343	JUAN MARTINEZ	ACCIDENTE LABORAL	7	29/01/2025	04/02/2025	AXA COLPATRIA	

Tabla 20 Ausentismo por causa Externa

ANEXO15 SOPORTES INCAPACIDAD

17. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS

Los análisis y la verificación de trabajo “ATS-VTA” anexados en el informe HSEQ presentado por SOSDOM S.A.S. son autorizaciones “por escrito”, que garantizan que los trabajadores a ejecutar la actividad han sido evaluados en todos sus riesgos y que se han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. Además, tanto el personal que va a ejecutarlo y la persona que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el respectivo permiso.

18 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

En la siguiente tabla se describe los detalles de los ATS diligenciados en periodo relacionado para el COP 189 de 2024.

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	ENERO 2025	18	17	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	
CUADRILLA 2	ENERO 2025	18	17	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	CUADRILLA SALE A TRABAJAR EN CAMIONETA, RECOGIENDO MATERIAL Y DE APOYO
CUADRILLA 3	ENERO 2025	18	17	Personal idóneo, uso de dotación, EPP y EPCC, herramienta adecuada, señalización, equipos dieléctricos, procedimientos seguros, orden y aseo	

Tabla 21 Análisis de Trabajo Seguro

ANEXO16 ATS

19 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

En la siguiente tabla se describe los detalles de los permisos de trabajo en alturas diligenciados en periodo relacionado para el COP 189 de 2024.

GRUPO	No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTA	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	17	1	COORDINADOR DE ALTURAS	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
CUADRILLA 2	17	1	COORDINADOR DE ALTURAS	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
CUADRILLA 3	17	1	COORDINADOR DE ALTURAS	El número de PTA depende de la actividad diaria y si se requirió trabajar en alturas.
TOTAL	**51**	**1**		

Tabla 22 Permisos de Trabajo en Alturas

ANEXO17 PTA

20 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA

Para el periodo relacionado se hace entrega inicial de los equipos de protección contra caídas EPCC, estos equipos son nuevos y otros certificados con inspección por personal capacitado y con fechas vigentes de certificación, dispuestos para el personal de SOSDOM S.A.S, como puede registrarse en anexo, donde se indica el tipo de equipo, cantidad, lote, serie, fecha de fabricación, fecha de certificación y estado general de los elementos.

ANEXO18 – INSPECCIONES, FICHAS TECNICAS, CERTIFICACIONES ETSA Y HERRAMIENTAS MINIMAS

21 ENTREGA DE DOTACION

En este mes ingreso 3 trabajadores los cuales se relacionan a continuación:

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPPS			
TRABAJADOR	**FECHA**	**ELEMENTOS ENTREGADOS**	**CANTIDAD**
LUIS CARLOS LOPEZ	14/01/2025	Casco dieléctrico, monogafas claras y oscuras,cofia,2 camisas con reflectivos de sosdom, 2 pantalones con reflectivos de sosdom, guantes de precisión, guantes de carnaza o vaqueta, botas dieléctricas.	Un par de cada elemento
PEDRO RODRIGUEZ	14/01/2025	Casco dieléctrico, monogafas claras y oscuras,cofia,2 camisas con reflectivos de sosdom, 2 pantalones con reflectivos de sosdom, guantes de precisión, guantes de carnaza o vaqueta, botas dieléctricas. .	Un par de cada elemento
GABRIEL VELANDIA	14/01/2025	Casco dieléctrico, monogafas claras y oscuras,cofia,2 camisas con reflectivos de sosdom, 2 pantalones con reflectivos de sosdom, guantes de precisión, guantes de carnaza o vaqueta, botas dieléctricas.	Un par de cada elemento

Tabla 23 Entrega de dotación y epps

ANEXO19 DOTACCION Y ENTREGAS DE EPPS

22 VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL.

Para el periodo relacionado se verifica la seguridad social y el pago está al día, se aclara que la ingeniera de proyectos está en otra planilla de seguridad social a nombre de la empresa SOSDOM SAS, igual que el personal adicional y discapacitado.

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SOSDOM S.A.S.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
1	MONICA PRISCILLA ORTEGA SANCHEZ	1018452970	HSEQ	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	-
2	OSCAR JAVIER LONDOÑO PULIDO	1098714032	RESIDENTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	-
3	JEAN PAUL MEJIA ORTIZ	1098708055	ING. PMT	SALUD MIA	COLPENSIONES	POSITIVA	-	-
4	EDWIN ACEVEDO	91350420	JEFE DE CUADRILLA	SALUD MIA	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
5	OSWALDO BASTO	91289985	JEFE DE CUADRILLA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
6	JONATHAN BECERRA	1098618858	JEFE DE CUADRILLA	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	CAJASAN	RETIRADO
7	EVENCIO TORREZ GARNICA	3557988	JEFE CUADRILLA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	-
8	BREYDI JHAIR BARBOSA CAMACHO	1095913740	DIRECTOR DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SOSDOM S.A.S.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
9	EDINSON CAVANZO	13722964	TECNICO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	-
10	CHRISTIAN JULIAN ESCAMILLA	1098774230	TECNICO	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	RETIRADO
11	SIMON GARCES	91262744	TECNICO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
12	JUAN MARTINEZ	1098692343	TECNICO	SALUD MIA	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
13	YESID MONSALVE	1098777801	TECNICO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	RETIRADO
14	JOSE POTES	1065127206	TECNICO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	RETIRADO
15	JOSUE QUIROGA	1095948947	TECNICO	NUEVA EPS MOVILIDAD	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
16	DIANA CASTELLANOS	1095921730	AUX. VIAL	COOSALUD MOVILIDAD	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
17	MARIA JAIMES	1102370695	AUX. VIAL	SALUD MIA	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
18	LILI PATERNINA	1102357115	AUX. VIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
19	MILENA CASTELLANOS	63540115	GESTION DE PROYECTOS	SALUD O TOTAL	SKANDIA	AXA COLPATRIA	CAJASAN	
20	LUIS VARGAS	91464951	DISCAPACITADO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SOSDOM S.A.S.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
21	JULIAN SOSA PLATA	1005177648	ALMACENISTA	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	PERSONAL ADICIONAL
22	MIRYAM PLATA	37939178	AUX. ADM	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	PERSONAL ADICIONAL
23	STHEPANIE CASTILLO	1035862991	CONTADORA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	PERSONAL ADICIONAL
24	LUIS CARLOS LOPEZ MALDONADO	1098766566	TECNICO	SALUD MIA	PORVENIR	AXA COLPATRIA	CAJASAN	PERSONAL NUEVO
25	PEDRO ANTONIO GONZALES R	91270839	JEFE DE CUADRILLA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	PERSONAL NUEVO
26	GABRIEL VELANDIA SUAREZ	91255716	TECNICO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	CAJASAN	PERSONAL NUEVO

Tabla 24 Seguridad social

ANEXO20 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2025

21.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

DETALLE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SOSDOM SAS		
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		**19**
APORTES A	**DETALLE**	**INFORMACION**
SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO 2025

DETALLE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SOSDOM SAS		
NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PERIODO		19
APORTES A	DETALLE	INFORMACION
	FECHA DE PAGO	04/02/2025
	No. DE PLANILLA	9481362891
	INGRESO BASE COTIZACION	$ 23.006.569
	VALOR COTIZADO	$ 920.700
	EPS	COOSALUD,NUEVA EPS,SALUD MIA, SALUD TOTAL, SANITAS.
PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ENERO 2025
	FECHA DE PAGO	04/02/2025
	No. DE PLANILLA	9481362891
	INGRESO BASE COTIZACION	$ 23.006.569
	VALOR COTIZADO	$ 3.681.500
	FONDO DE PENSION	COLPENSIONES, PORVENIR, COLFONDOS.
ARL	PERIODO DE COTIZACION	ENERO 2025
	FECHA DE PAGO	04/02/2025
	No. DE PLANILLA	9481362891
	INGRESO BASE COTIZACION	$ 23.006.569
	VALOR COTIZADO	$ 1.445.300
	ARL	AXA COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	ICBF	$ 0
	VALOR COTIZADO	$ 903.700
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	CAJASAN

Tabla 25 Histórico de pagos de seguridad social

23 REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DEL PERSONAL

Por inicio de proyecto se realizó la inducción a todo el personal de SOSDOM S.A.S. donde se trataron temas con referencia al cargo, deberes y compromisos del trabajador, conocimiento de las políticas de la empresa, riesgos y peligros de la actividad a realizar, programas y procedimientos en relación a la seguridad industrial,

uso adecuado de la dotación y elementos de protección personal, orden y aseo, adecuado uso y cuidado de las herramientas y equipos de trabajo, higiene industrial, y compromiso con el medio ambiente. Es de aclarar que se hicieron inducciones antes de la fecha de inicio para agilizar el proceso de contratación del personal.

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
28/11/2024	OSCAR JAVIER LONDOÑO PULIDO	100 %	PERSONAL ANTIGUO
11/12/2024	LILI PATERNINA		
09/12/2024	EDWIN ACEVEDO		
28/11/2024	OSWALDO BASTO		
20/12/2024	JONATHAN BECERRA		
09/12/2024	EVENCIO TORREZ GARNICA		
10/12/2024	BREYDI JHAIR BARBOSA CAMACHO		
28/11/2024	EDINSON CAVANZO		
28/11/2024	CHRISTIAN JULIAN ESCAMILLA		
28/11/2024	SIMON GARCES		
19/12/2024	JUAN MARTINEZ	100 %	PERSONAL ANTIGUO
28/11/2024	YESID MONSALVE		
20/12/2024	JOSE POTES		
28/11/2024	JOSUE QUIROGA		
11/12/2024	DIANA CASTELLANOS		
11/12/2024	MARIA JAIMES		
28/11/2024	MONICA ORTEGA SANCHEZ		
14/01/2025	LUIS LOPEZ		PERSONAL NUEVO
14/01/2025	GABRIEL VELANDIA		PERSONAL NUEVO
14/01/2025	PEDRO RODRIGUEZ		PERSONAL NUEVO

Tabla 26 Registro de inducciones

ANEXO21 INDUCCIONES PERSONAL

24. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ

En el presente mes se realizaron charlas SST al personal del proyecto.

ANEXO22 CHARLAS DIARIAS

24.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LOTE 3			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Exámenes de ingreso personal nuevo	OK	100	Se realizo al inicio del proyecto.
Inducción al personal nuevo	OK	100	Se realizo al inicio del proyecto.
Entrega de dotación al personal nuevo	OK	100	Se realizo al inicio del proyecto.
Preoperacional Vehículos mes de enero 2025	OK	100	Se realiza a diario por jefe de cuadrilla.
Preoperacional herramientas y equipos	OK	100	Se realiza a diario y cada vez q se requiera.
Inspección de EPPS	OK	100	Inspección mensual e inspección semanal visual.
Inspección de vehículos	OK	100	Inspección mensual
Inspección de Herramientas	OK	100	Inspección mensual
Inspección de Botiquines	OK	100	Inspección mensual
Charlas y capacitaciones	OK	100	Se realiza bloque de charlas por semana a todas las cuadrillas.
Diligenciamiento de ATS	OK	100	Diario por los jefes de cuadrilla.
Diligenciamiento de PTA	OK	100	Diario por los jefes de cuadrilla.
Conformación de COPASST – reunión	OK	100	Representante Edwin acevedo
Conformación del Comité de Convivencia – reunión	OK	100	Representante lili paternina
% CUMPLIMIENTO TOTAL		**100%**	
OBSERVACIONES			

Tabla 2 Cronograma de Actividades

25. COPASST.

Para el presente periodo se propuso varios candidatos como lo fueron, Edwin acevedo, Oswaldo basto y Édison Cavanzo, el cual por medio de votación eligieron a Edwin acevedo.


ANEXO23 COPASST

26. COMITÉ CONVIVENCIA.

Para el presente periodo los trabajadores propusieron a Lili Paternina como representante del comité de convivencia.

ANEXO24 COMITÉ DE CONVIVENCIA

Presentado por:



MONICA PRISCILLA ORTEGA SANCHEZ
SUPERVISOR HSEQ