servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23635

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Cede Cagasal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN: 2 piso Juzgado 7 municipal

E-MAIL: Pequeñas Causas Laborales

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 55242Cd	MODELO CONDENSADOR: 55242Cd
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desinfectacion de aire mural split. Desmonte

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-02-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chumbo, Contratistas Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23636

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Calle Cayena

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Despacho Magistrado

E-MAIL: 4p150 cayana

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5 182 C7	MODELO CONDENSADOR: V5 182 C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desinstalación aire mini split de 18000 btu. en buen estado Desmonte

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 - 02 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Arambo, Carlos Vargas	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23638

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Cedo Cazarez

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9no muni-

UBICACIÓN: civil pequeñas causas laborales

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS182C7	MODELO CONDENSADOR: VS182C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se retira instalacion de equipo mini split. equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable encauchetado 3x12	10 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 - 02 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Sonya Chamber Cantillo Vargas Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23646

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-94

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: JUZGADO 10

UBICACIÓN: PISO 1 MPAL CON

E-MAIL: RONCION CONTROL GOBIERNO

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR530KUS
MODELO CONDENSADOR: AR530KUS
SERIAL EVAPORADOR:
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: SAMSUNG
CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Tipo de refrigerante: R. 410
Voltaje operación: 220
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

DESMONTAJE AIRE ACONDICIONADO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/03/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JUAN CHAVEZ Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23647

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA RAMO JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CLA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: JUZGADO 10

UBICACIÓN: PISO 1 EMPLEADOS PUBLICOS

E-MAIL: SECRETO1 GOBANTIA

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MXW18A — MODELO CONDENSADOR: 4MXW18A

SERIAL EVAPORADOR: — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TRANE

CAPACIDAD: 17.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1		1		1	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
2		2		2	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
2.4		1		1	

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/03/23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chumbo — Nombre del Técnico:	Monica Linares — Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23648

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA

TELEFONO: JUZTICIA RAMA JUDICIAL

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: JUZGADO 4 CIVIL

E-MAIL: RMUNICIPAL NEIVA

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AL24KU

MODELO CONDENSADOR: AX24KU

SERIAL EVAPORADOR:

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: SAMSUNG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

SUMINISTRO DE UNIDAD BOMBA CONDENSADO TIPO TANQUE PARA AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07/08/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE CHAMBU	Monica Jimenez	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24204

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: ROMS JUDICIAL SEDE PALOL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: PALOL.

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: ATENCION AL PUBLICO

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: MIREC	
CAPACIDAD: 36.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante: —

Voltaje operación: 212

Presión de baja (PSI): —

Presión de alta (PSI): —

Temperatura de suministro de Aire (°C): —

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

SUMINISTRO INSTALACION BOMBA CONDENSADO TIPO TANQUE

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
- Capacitor 10 MFD	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Jorge C.	Revisado Por Jefe: Monica Linares	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24203

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA TRIBUNAL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CONTINUOS

UBICACIÓN: ADMON CHIL MAG.

E-MAIL: JOSE MILLER LUGO PALEN

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TVA0018B
MODELO CONDENSADOR: 4TVA0018B
SERIAL EVAPORADOR:
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE
CAPACIDAD: 18000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[✓]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje. [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
/					

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
CINTA VINILO	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE CHAMBO		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: