servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23637

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado de sala de Camaras.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7	MODELO CONDENSADOR: VS122C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3 ____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo a cada mini split ubicados de la sala de Camaras

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28-02-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chumbo, Calderon Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24164

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA PALACIO JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-94

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: SUB COMPLEJO

UBICACIÓN: SOTANO

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24C2 | MODELO CONDENSADOR: UM24C2

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[/]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1		1		1	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1		1		1	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.3		1		1	

Tipo de refrigerante	R. 410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[/]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/03/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE CHAMBO Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24163

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA PALACIO JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 694

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CUARTO RACK

UBICACIÓN: PISO 8

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: INTERIOR	MODELO CONDENSADOR: INTERIOR
SERIAL EVAPORADOR: —	SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: YORK	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—		—		—	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—		—		—	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
7.9					

Tipo de refrigerante	R. 410
Voltaje operación	209
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JOHN DAMBO Nombre del Técnico:	Mónica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24162

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA JUSTICIA RAMA JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CUARTO RACK

UBICACIÓN: PISO 3

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: JNJE 18ZJ | MODELO CONDENSADOR: J1H6 18ZJ

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: YORK

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.2 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R 410
Voltaje operación	208
Presión de baja (PSI)	125 R.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 0
Temperatura interna o ambiente (°C)	220

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE CAMPO Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24161

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz 11° Penal Municipal

UBICACIÓN: Con foraneos de Conocimiento de

E-MAIL: Neiva. Of. 111 B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18207 | MODELO CONDENSADOR: VM18207

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
✓		✓		✓	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
✓		✓		✓	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6.3					

Tipo de refrigerante: R410A

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24160

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juz 5° Ejecución de

UBICACIÓN: Penas y medidas de seguridad Neiva

E-MAIL: Of. 803 - Despacho Juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,6 / ____ COMP1 COMP2 L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R410A

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): ____

Presión de alta (PSI): ____

Temperatura de suministro de Aire (°C): ____

Temperatura interna o ambiente (°C): ____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba / Andres R.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24159

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Jz 2 5° Ejecución

UBICACIÓN: de Perras y medidas de Seguridad

E-MAIL: de Neiva Of. 803

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,8 /___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R410A
Voltaje operación: 220 V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/03/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo / Andrs R.	Monica Linares.	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24201

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA NUEVO JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CLA 4TA 6-99

CIUDAD: TRIBUNAL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CONTENCIOSO

UBICACIÓN: ADMON DEL EDIFICIO

E-MAIL: MAG. NELSY VARGAS TOLOZA

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TVC0038C
MODELO CONDENSADOR: 4TVC0038C
SERIAL EVAPORADOR: —
SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: TRANE
CAPACIDAD: 38.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[✓]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTO VISUAL PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE COLOMBO	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24202

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA TRIBUNAL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CONTIGUO A CHI

UBICACIÓN: MAGISTRADO JOSE

E-MAIL: MILLER LUGO BARETO

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TU0036C | MODELO CONDENSADOR: 4TUC0036C

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TRANE

CAPACIDAD: 37.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[✓]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R. 410
Voltaje operación	21V
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	110
Temperatura interna o ambiente (°C)	220

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JORGE CHAMBO Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24203

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: POLACO SUSTICIA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA TRIBUNAL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CONTENCIOSO

UBICACIÓN: ADMON CH) MAG.

E-MAIL: JOSE MILLAN LUGO BAREN

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TVA0018B	MODELO CONDENSADOR: 4TVA0018B
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 18000BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[✓]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
CINTA VINILO	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JUAN CHAMBO Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24165

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA PALMIRA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: TRIBUNAL

UBICACIÓN: CONSEJOS ADMON MAG.

E-MAIL: NELSY VARGAS TOVAR

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TVV0018B
MODELO CONDENSADOR: 4TVV0018
SERIAL EVAPORADOR:
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE
CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[X]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/03/2025

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

JORGE CAMPO
Nombre del Técnico:

Mónica Linares
Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24165

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA PALO JUDICIAL

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CLL 4 # 6-99

CIUDAD: NEIVA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: TRIBUNAL

UBICACIÓN: CONTENSIOSO ADMON MAG.

E-MAIL: NELSY VARGAS TOVAR

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TU0018B	MODELO CONDENSADOR: 4TU0018
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[✓]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3 ____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	110
Temperatura interna o ambiente (°C)	210

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/03/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JULIO CAMPO Nombre del Técnico:	Mónica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24158

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Ejecución

UBICACIÓN: de Penas' medidas de seguridad

E-MAIL: Despacho juez of. 804

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7	MODELO CONDENSADOR: V5122C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4		4		4	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4		4		4	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4,6					

Tipo de refrigerante: R410A

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/03/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo / Andrs R.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24157

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Ejecución

UBICACIÓN: de Penas y Medidas de

E-MAIL: Seguridad Of. 804

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW4518A1000	MODELO CONDENSADOR: 4MY4W4518A1000
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 / V2) L2 ____ (V1 / V2) L3 ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 / V2) L2 ____ (V1 / V2) L3 ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,8 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

Tipo de refrigerante: R410A

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI): —

Presión de alta (PSI): —

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-03-25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chambo / Andres R.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 24170

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzon

CIUDAD: Garzon

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 Penal

UBICACIÓN: municipal of 203

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAGPEM168	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	Act 12000000113469
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☑
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante _____

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio de Bomba de condensado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-03-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pitton Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: