Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7676431
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 3:58:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	015-007-2025
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	291 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA

COLOMBIA, Girardot
Número de documento 11225547

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	banco caja social	Ahorros	24009064951

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA* ***Fecha de aprobación:*** *25/03/2025 10:30:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/03/2025 6:15:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(20/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7676431
Proveedor ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BASE MILITAR TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección BASE MILITAR TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7	COLOMBIA > Cundinamarca > Girardot

1 CO1.PCCNTR.7676431

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	76.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181507	CAMBIO Y AJUSTE DE CORREA DE REPARTICIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		52.450.747,00	0,00	52.450.747,00
2	78181507	SUMINISTRO DE CORREA DE ACCESORIOS NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
3	78181507	SUMINISTRO DE PATINES DE ACCESORIOS NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
4	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ACEITE HIDRAULICO X 1/4 NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
5	78181507	SUMINISTRO DE ACEITE MOTOR X 1/4NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
6	78181507	SUMINISTRO DE ACEITE CAJA VELOCIDADES 1/4NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
7	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE FILTROS MOTOR NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
		REVISION Y MANTENIMIENTO BOMBA						

8	78181507	INYECCIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
9	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE INYECCION (NUEVA)NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
10	78181507	PURGAR SISTEMA DE INYECCION NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
11	78181507	SINCRONIZACION MOTORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
12	78181507	CAMBIO EMPAQUETADURA GENERAL MOTORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
13	78181507	REVISION Y NIVELACION FLUIDOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
14	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
15	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE INYECTORES Y BUJIAS DE PRECALENTAMIENTONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
16	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 8 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
17	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
18	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
19	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE DE TIJERA INFERIOR IZQUIERDANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
20	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE DE TIJERA INFERIOR DERECHONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
21	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS SUPERIORESNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
22	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS DEL CARDANNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
23	78181507	SUMINISTRO E INSTALACIONDE BUJE DE TIJERA INFERIOR NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
24	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO TRANSMISION Y CAJA (CAMBIO DE PIÑONES)NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
25	78181507	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
26	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIÑONES Y RODAMIENTOS Y RETENEDORESNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
27	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DEL FRENONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
28	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUCCION DEL FRENONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
29	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDAS DERECHA E IZQUIERDANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
30	78181507	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
31	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS Y BANDASNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
32	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO CILINDRO FRENOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
33	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLASNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
34	78181507	ARREGLO DE PUERTA BAUL TRASERANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
35	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA TRASERANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
36	78181507	SOLDAR CHAPA TRASERANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
37	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE GATOS HIDRAULICOS PUERTA BAULNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
38	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES VENTANAS, COMPUERTAS LATERALES Y BAULNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
39	78181507	TAPIZAR SILLAS PASAJEROS, PISO, FORROSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
40	78181507	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
41	78181507	REPARACION PITO DEL TIMONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
42	78181507	REVISION Y MANTENIMIENTO CALEFACCIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
43	78181507	CAMBIO LUCES CABINA POR LEDNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
44	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASERO CON BOMBILLOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
45	78181507	SUMINISTRO E INSTALCION DE FAROLA DELANTERA CON BOMBILLOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
46	78181507	REVISION, REPARACION MOTOR DE ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
47	78181507	SUMINISTRO E INSTALAION DE BENDIX ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
48	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDUCIDO ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
49	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	298.396,00	0,00	298.396,00
50	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	114.492,00	0,00	114.492,00
51	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ESCOBILLAS ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	293.530,00	0,00	293.530,00
52	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	79.439,00	0,00	79.439,00
53	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
54	78181507	REVISION Y MANTENIMIENTO ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	395.770,00	0,00	395.770,00
55	78181507	SUMINISTRO EN INSTALACION RODAMIENTOS ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	213.097,00	0,00	213.097,00

56	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESCOBILLAS ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	154.212,00	0,00	154.212,00
57	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION COLECTOR ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
58	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION PORTADIODOS ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
59	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
60	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION ALTERNADOR COMPLETONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
61	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE DISCOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
62	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES DE DIRECCIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
63	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO D EPASADORES MORDAZASNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
64	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ANTIRRUIDOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
65	78181507	CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	77.106,00	0,00	77.106,00
66	78181507	REVISION BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	77.106,00	0,00	77.106,00
67	78181507	RECONSTRUCCION BOCIN Y ARREGLO TUERCANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	154.212,00	0,00	154.212,00
68	78181507	MANTENIMIENTO BLOWER,REPARACION RESISTENCIANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	283.719,00	0,00	283.719,00
69	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALESNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	31.562,00	0,00	31.562,00
70	78181507	ALINEACION NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	83.759,00	0,00	83.759,00
71	78181507	BALANCEOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	17.872,00	0,00	17.872,00
72	78181507	REVISION TECNOMECANICA NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013	1,00	UN	538.503,00	0,00	538.503,00
73	78181507	ARREGLO CAJA DE DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	958.602,00	0,00	958.602,00
74	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
75	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA MOTOR Y CARTER DE LA CAJA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
76	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA RELAY CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	806.762,00	0,00	806.762,00
77	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS Y SOPORTES CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
78	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DELANTEROS Y TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
79	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLOS DELANTEROS Y TRASEROS CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
80	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
81	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCUYOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
82	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE STOP TRASERO LEDCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
83	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO TAPAS STOP TRASERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
84	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE COCUYOS NAVEGACIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
85	78181507	REVISION ELECTRICA TOTALCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
86	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE (UNA) HOJA TRASERA PRINCIPALECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
87	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE TRANSMISIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
88	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
89	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
90	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVA TRASERA Y COSTADOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
91	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA PUERTA TRASERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
92	78181507	LIMPIEZA DE RADIADORCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
93	78181507	AJUSTE TRANSMISION, RETENEDORES Y ARANDELASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	697.086,00	0,00	697.086,00
94	78181507	ENGRASE RODAMIENTOS, DELANTEROS Y TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	356.101,00	0,00	356.101,00
95	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS TRASERAS Y DELANTERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
96	78181507	CAMBIO DE SOPORTE CARDANCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
97	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE REGLETASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	160.995,00	0,00	160.995,00
98	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA VALVULA RELAYCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	748.950,00	0,00	748.950,00
99	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO TARRO AUXILIARCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	49.004,00	0,00	49.004,00
100	78181507	DESPEGAR CINTA ASFALTICA, PERFORAR Y REMACHAR REJILLA DE VENTILACIÓN-CORREGIR FILTRACION DE AGUA, INCLUYE MATERIALESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
		DESARMAR SISTEMA Y RESRTE DE CORTINA, PARA CAMBIO DE GUAYACAMIÓN					

101	78181507	FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	294.424,00	0,00	294.424,00
102	78181507	SOLDAR BASE GUARDAPOLVO E INSTALAR CAUCHOS Y SUMINISTRO DE GUARDAPOLVOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	334.144,00	0,00	334.144,00
103	78181507	VICELAR HAUSSIN Y CORREGIR FUGA DE VALVULINACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
104	78181507	CAMBIO PIEZAS EN MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL FURGON Y REFORZARCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	495.139,00	0,00	495.139,00
105	78181507	CORTAR PARTES INFERIOR DE LAMINAS EN MAL ESTADO, RECUBRIMIENTO DE FURGON, APLICAR ANTICORROCIVO E INSTALAR NUEVASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
106	78181507	D/M COMANDO PRINCIPAL DE LUCES PARA REPARAR SELECTOR INTERNO.CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	276.739,00	0,00	276.739,00
107	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBILLO UNIDAD DELANTERA IZQUIERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	95.188,00	0,00	95.188,00
108	78181507	CORTE Y CAMBIO LAMINA DE TECHO E INSTALACION DE NUEVA PIEZA,PERFORAR Y REMACHARCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	424.606,00	0,00	424.606,00
109	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 16 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
110	78181507	REVISION TECNOMECANICACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013	1,00	UN	694.990,00	0,00	694.990,00
111	78181507	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL MOTOR , INYECTORES, BOMBA DE INYECCIONTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	512.139,00	0,00	512.139,00
112	78181507	KIT DE FILTROS MOTOR THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	496.187,00	0,00	496.187,00
113	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO REPARACION MOTOR (PISTONES, CILINDROS, CASQUETERIA, EMPAQUETADURA GENERAL)THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
114	78181507	REVISION Y NIVELACION FLUIDOSTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	122.983,00	0,00	122.983,00
115	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS MOTORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	157.519,00	0,00	157.519,00
116	78181507	MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	600.328,00	0,00	600.328,00
117	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO DEL TURBOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
118	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	296.807,00	0,00	296.807,00
119	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
120	78181507	REVISION DIAGNOSTICO COMPRESOR DE AIRE Y SECADORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	692.968,00	0,00	692.968,00
121	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS DE DIRECCION Y TERMINALESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	683.083,00	0,00	683.083,00
122	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO Y SUSPENSIONESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
123	78181507	SUMINISTRO E INSTALACIONDE RETENEDORES Y RODAJASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
124	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROSTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
125	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROSTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
126	78181507	BAJAR MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
127	78181507	BAJAR MUELLE TRASERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
128	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHOS Y SPLINDERESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
129	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
130	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
131	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS FRENOS DELANTEROS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
132	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS FRENOS TRASEROS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
133	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCIN DELANTERO C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
134	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCIN TRASERO C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
135	78181507	BAJAR RUEDA DELANTERA PARA REVISION DE FRENOS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	64.773,00	0,00	64.773,00
136	78181507	BAJAR RUEDA TRASERA PARA REVISION DE FRENOS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	69.291,00	0,00	69.291,00
137	78181507	ALINEACION Y BALANCEOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	182.235,00	0,00	182.235,00
138	78181507	MANTENIMIENTO VALVULAS RELAY Y GOBERNADORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	459.957,00	0,00	459.957,00
139	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS DEL CARDANTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
140	78181507	MANTENIMIENTO FURGON (MACILLADA DE PISO, PINTADA Y AJUSTE PARALES LATERALESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
141	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSVERSALES EN MADERA DE ABARCO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00

142	78181507	PARA CARROCERIATHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 REVISION Y AJUSTE TORNILLERIA DEL THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	204.359,00	0,00	204.359,00
143	78181507	MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS TRASERASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	992.757,00	0,00	992.757,00
144	78181507	ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINATHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
145	78181507	REVISION Y MANTENIMIENTO GUAYAS DE SEGURIDAD DEL MOTOR THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	412.392,00	0,00	412.392,00
146	78181507	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	462.042,00	0,00	462.042,00
147	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LATERALES, INTERNASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	990.904,00	0,00	990.904,00
148	78181507	REVISION Y ARREGLO GENERAL DEL MOTORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
149	78181507	THERMOKING Y GENERADOR DEL MISMOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
150	78181507	CAMBIO CORREAS MOTOR THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	600.328,00	0,00	600.328,00
151	78181507	COLOCACION TAPA FILTRO DE AIRE THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	499.727,00	0,00	499.727,00
152	78181507	REVISION, REPARACION MOTOR DE ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	296.539,00	0,00	296.539,00
153	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BENDIX ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	292.617,00	0,00	292.617,00
154	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDUCIDO ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	211.707,00	0,00	211.707,00
155	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICO ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	204.359,00	0,00	204.359,00
156	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	167.608,00	0,00	167.608,00
157	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE PORTA ESCOBILLAS ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	287.533,00	0,00	287.533,00
158	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	118.395,00	0,00	118.395,00
159	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
160	78181507	CAMBIO DE RECAMARASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	79.329,00	0,00	79.329,00
161	78181507	REPARACION EJE DELANTEROTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
162	78181507	BAJAR PUENTE PARA ARREGLOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	154.212,00	0,00	154.212,00
163	78181507	EMPACAR CARTER Y CAMBIO MANGUERA PARA DESAIREARTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
164	78181507	BAJAR CAJA DE CAMBIOS Y VOLANTE MOTOR PARA CAMBIO DE RETENERDOR DEL CIGÜEÑALTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
165	78181507	BAJAR TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA MTTO.THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
166	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DEL CIGÜEÑALTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
167	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECAMARAS DE SEGURIDAD TIPO 24THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
168	78181507	REPARACION INYECTORESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
169	78181507	BAJAR INYECTORES PARA REPARACIONTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
170	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE SELLADO 15W-40 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
171	78181507	REVISION TECNOMECANICATHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
172	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION CORREAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR DE AIRECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
173	78181507	BAJADA Y MONTAJE RADIADOR E INTERCOLER PARA SONDEAR, CAMBIO REFRIGERANTECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
174	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR, CAMBIO ESCOBILLAS, CORONA REGULADOR, INCLUIDOS RODAMIENTOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
175	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE ARRANQUE, ESCOBILLAS, BENDIX, AUTOMATICO, INCLUIDO BOBINA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
176	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CARDAN CAUCHO, BALINERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
177	78181507	MANTENIMIENTO PIÑONES DE 1,2,3,4,5,6 Y REVERSACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
178	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT EMBRAGUE, PRENSA, DISCO Y BALINERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
179	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO LIQUIDO DE EMBRAGUECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
180	78181507	CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
181	78181507	CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
182	78181507	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO DE LA CAJA DE LA DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN	1,00	UN	0,00	0,00	0,00

		CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017					
183	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR CLOSCH CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
184	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CRUCETAS DEL CARDAN , CAMBIO GRACERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
185	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES CON GRASERAS DE LOS MUELLES DELANTEROS Y TRASEROS CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
186	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
187	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE SPLINDER CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
188	78181507	SUMINSITRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
189	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS TRASERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
190	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
191	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO CORTO DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
192	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
193	78181507	AJUSTE CAJA DIRECCION CAMBIO BLUES, RODAMIENTOS,RETENEDORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
194	78181507	REPARACION PUERTAS TRASERAS FURGON (ENDERESAR, SOLDAR Y PINTAR)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
195	78181507	CAMBIO O REPARACION BATIENTE PARAL SUPERIOR DERECHO Y REFORZAR ESQUINAS CARROCERIA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
196	78181507	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO LAMINA 1 SECCION DEL TECHOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
197	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES FURGON EXTERIOR E INTERIORCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
198	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS EXTERIORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
199	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE SATELITES, PLANETARIOS, CORONA, SPEEK, RODAMIENTOS,ARANDELAS DE AJUSTE (CANASTA DE LA TRANSMISION DIFERENCIAL)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
200	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SISTEMA DE FRENOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
201	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAFRAGMAS, ELECTROVALVULAS, VALVULAS RELAY, BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR FRENOS, CAMBIO DE BANDAS DE LAS CUATRO RUEDAS, RACORES, MANGUERAS DE ALTA PRESION SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO LIQUIDO EMBRAGUE CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
202	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA VALVULA RELAY FRENO DE SEGURIDAD CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
203	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
204	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO DE REVERSACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
205	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA BLOQUEO ELEVAVIDRIOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
206	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE COMBUSTIBLE DE 50 GL (MANGUERAS, RACORES Y SOPORTES)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
207	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LED DELANTEROS Y TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
208	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA PARA RODAMIENTOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
209	78181507	SUMINISTRO DE COCUYOS LATERALES CARROCERIACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
210	78181507	SUMINISTRO DE CABLE DE BATERIACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	57.238,00	0,00	57.238,00
211	78181507	SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	8.915,00	0,00	8.915,00
212	78181507	SUMINISTRO DE BOTON SWICHE ENCENDIDOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	2.164,00	0,00	2.164,00
213	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	30.768,00	0,00	30.768,00
214	78181507	CAMBIO DE BORNES Y REVISION CARGA ALTERNADORCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	97.999,00	0,00	97.999,00
215	78181507	INSTALACION DE COCUYOS LATERALES CARROCERIACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
216	78181507	INSTALACION DE LUCES UNIDADESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
217	78181507	REVISION DE FRENOS GENERAL Y ENGRASE DE RODAMIENTOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
218	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 20 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
219	78181507	REVISION TECNOMECANICACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
220	78181507	KIT DE FILTROS MOTOR CARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
221	78181507	REVISION Y NIVELACION FLUIDOSCARRO	1,00	UN	74.772,00	0,00	74.772,00

222	78181507	TANQUE OJX 208 MODELO 2017 SUMINISTRO E INSTALACION TOMA FUERZACARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
223	78181507	ENGRASE GENERALCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	69.291,00	0,00	69.291,00
224	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO MOTOBOMBA AGUA, COLOCAR YOYO Y TUBO RETORNO AL TANQUECARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
225	78181507	CAMBIO MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA AGUA, CONEXIÓN MOTOBOMBA SEGÚN MEDIDASCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
226	78181507	CAMBIO 2 LLANTAS DELANTERAS DIRECCIONALES, 4 LLANTAS TRASERAS DE TRACCION Y 1 LLANTA REPUESTO DIRECCIONALCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
227	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES PASO DE AGUACARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
228	78181507	CAMBIO DE CANDADOS SEGÚN MEDIDAS C/UCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
229	78181507	CAMBIO LLAVES ENCENDIDO Y CHAPAS PUERTASCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
230	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTASCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
231	78181507	MANTENIMIENTO SISTEMA GENERAL AIRE ACONDICIONADOCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
232	78181507	CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE VELOCIDADESCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
233	78181507	CAMBIO EMPAQUETADURA TRANSMISIONCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
234	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICOCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	462.042,00	0,00	462.042,00
235	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOPS TRASEROSCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
236	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO REVERSACARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
237	78181507	REVISION, MANTENIMIENTO ALARMA BLOQUEO CENTRALCARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
238	78181507	SUMNISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE 15W-40 SELLADO 20 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
239	78181507	REVISION TECNOMECANICACARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
240	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVACAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
241	78181507	ALINEACION Y BALANCEOCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	182.235,00	0,00	182.235,00
242	78181507	MANTENIMIENTO COSTURA CARPA DEL PLATONCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
243	78181507	CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADOCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
244	78181507	CAMBIO DE LLANTAS (ROTACION)CAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	19.859,00	0,00	19.859,00
245	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE DIRECCIONCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
246	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROSCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
247	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUÑECOSCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
248	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULAS INFERIORESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
249	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE TIJERA INFERIORCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
250	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
251	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
252	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHOS DE BARRA ESTABILIZADORACAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
253	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
254	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
255	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLECAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	33.631,00	0,00	33.631,00
256	78181507	PRUEBA DE KILOVOLTAJE DE BOBINASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	137.530,00	0,00	137.530,00
257	78181507	CORRECCION FALLA BUJIAS Y BOBINASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
258	78181507	CAMBIO DE BUJES TIJERAS INFERIORESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
259	78181507	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
260	78181507	SUSPENSION DELANTERA EN GENERALCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
261	78181507	CAMBIO DE BANDASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
262	78181507	SERVICIO DE DESVARE,REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRICO Y CAMBIO DE FUSIBLESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
263	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PLUMILLASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
264	78181507	SUMNISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 20W-50 SELLADO 6 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
265	78181507	REVISION TECNOMECANICACAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
266	78181507	SUMNISTRO E INSTALACION RIN TRASEROCAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
267	78181507	CAMBIO PLUMILLASCAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00

268	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE ENCENDIDOCAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016	1,00	UN	65.984,00	0,00	65.984,00
269	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15W-40 FILTROS (ACEITE 15W40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
270	78181507	REVISION TECNOMECANICACAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
271	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION RIN TRASEROCAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
272	78181507	CAMBIO PLUMILLASCAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
273	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE ENCENDIDOCAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
274	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15W-40 FILTROS (ACEITE 15W40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
275	78181507	REVISION TECNOMECANICACAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
276	78181507	CINTA REFLECTIVA INSTALADACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
277	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CADENA PORTA REPUESTOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
278	78181507	TENSIONAR FRENOSCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
279	78181507	ALISTAMIENTO PARA REVISION TECNOMECANICACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
280	78181507	D/M SOPORTE AMORTIGUADOR -SOLDAR Y REFORZARCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
281	78181507	D/M RUEDA DELANTERA IZQUIERA PARA AJUSTAR PLATOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	49.004,00	0,00	49.004,00
282	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANQUECAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
283	78181507	SUMINISTRO E INTALACION DE ALTERNADORCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
284	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOCKERS,FUSIBLES RELAYSCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
285	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PITOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	161.263,00	0,00	161.263,00
286	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO REVERSACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	161.263,00	0,00	161.263,00
287	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMBRAGUECAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
288	78181507	CRUCETAS DEL CARDAN,CAUCHO Y BALINERA CENTRALCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
289	78181507	MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES, SPLINDERS, BUJES DE HOJAS RESORTE,REFORZAR MUELLES CON UNA HOJA DE MASCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
290	78181507	CAMBIO DE TERMINALES, BRAZO CORTO DIRECCIONCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
291	78181507	REVISION CAJA DIRECCION,CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
292	78181507	VALVULA RELAY MANGUERASCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
293	78181507	ENGRASE RODAMIENTO DE LAS RUEDAS .CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
294	78181507	SONDEAR RADIADOR, LIMPIEZA DE TARRO AUXLIARCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	210.082,00	0,00	210.082,00
295	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS COMPRESOR, BOMBA DE AGUA.CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	314.284,00	0,00	314.284,00
296	78181507	SUMNSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
297	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS BANDAS DE LAS 4 RUEDAS, RETENDORES RODAJASCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
298	78181507	SUMNSITRO E INSTALACION DE PERAS,SENSORES FRENO DE AHOGOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
299	78181507	SUMNSITRO E INSTALACION DE GUAYAS CONTROL DE CAMBIOS,ACELERADOR.CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
300	78181507	REPARACION DE CARPACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
301	78181507	REVISION DE SISTEMA ELECTRICOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	358.870,00	0,00	358.870,00
302	78181507	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
303	78181507	REVISION TECNOMECANICACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	694.990,00	0,00	694.990,00
304	78181507	SUMNISTRO E INSTALACION DE BATERIA 1100 - 48D 70 (OLC353)CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	992.003,00	0,00	992.003,00
305	78181507	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO BATERIAS 1200 30H (OJX242- WDB915 - OJX832 PD180 - CES735 - OJX208 - OCM332 - OCM334)CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
306	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASAS ALTAS TEMPERATURAS X 500 GRCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	22.719,00	0,00	22.719,00
307	78181507	GALON DE DESENGRASANTECAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	44.982,00	0,00	44.982,00
308	78181507	ACEITE MOTOR X 1/4CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	38.677,00	0,00	38.677,00
309	78181507	ACEITE HIDRAULICO X 1/4 CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	41.557,00	0,00	41.557,00
310	78181507	ACEITE CAJA VELOCIDADES X 1/4CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	41.557,00	0,00	41.557,00
311	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA X 1000 GR PARA RODAMIENTOSCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	41.557,00	0,00	41.557,00
312	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA X 1000 GR CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	42.063,00	0,00	42.063,00
313	78181507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA X 70 GRCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	28.389,00	0,00	28.389,00
314	78181507	DESINCRUSTANTE X GALONCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO	1,00	UN	44.982,00	0,00	44.982,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	23 RP 0150072025 VEHICULOS.pdf	23 RP 0150072025 VEHICULOS.pdf	(detalle)
☐	20 ACEPTACION OFERTA 0150092025 VEHICULOS.pdf	20 ACEPTACION OFERTA 0150092025 VEHICULOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	GINNIA VARGAS CORR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39740489	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GINNIA VARGAS CORREA	25/03/2025 6:15:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	76.500.000
Total		76.500.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2125	CDP	No se ha iniciado		76.500.000 COP	15-20-00-012	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	76.500.000 COP	76.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 76.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 76.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -