## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7676431 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 3:58:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 015-007-2025 |
| **Objeto del contrato** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 291 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 14 horas de tiempo transcurrido *(25/03/2025 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 2/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**

COLOMBIA, Girardot
Número de documento 11225547

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA | banco caja social | Ahorros | 24009064951 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA* ***Fecha de aprobación:*** *25/03/2025 10:30:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/03/2025 6:15:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7676431_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 19/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o** | ☐Sí ☑No |

**Seriedad de la oferta etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(19/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(20/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7676431
**Proveedor** ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** BASE MILITAR TOLEMAIDA
**Ubicación** CO-CUN-25488 - Nilo
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Nilo
**Dirección** BASE MILITAR TOLEMAIDA
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CRA 7 | COLOMBIA > Cundinamarca > Girardot |

**1** CO1.PCCNTR.7676431

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 0,00 | 76.500.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78181507 | CAMBIO Y AJUSTE DE CORREA DE REPARTICIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 52.450.747,00 | 0,00 | 52.450.747,00 |
| 2 | 78181507 | SUMINISTRO DE CORREA DE ACCESORIOS NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 78181507 | SUMINISTRO DE PATINES DE ACCESORIOS NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ACEITE HIDRAULICO X 1/4 NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 78181507 | SUMINISTRO DE ACEITE MOTOR X 1/4NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 78181507 | SUMINISTRO DE ACEITE CAJA VELOCIDADES 1/4NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE FILTROS MOTOR NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | REVISION Y MANTENIMIENTO BOMBA | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 78181507 | INYECCIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE INYECCION (NUEVA)NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 78181507 | PURGAR SISTEMA DE INYECCION NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 78181507 | SINCRONIZACION MOTORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 78181507 | CAMBIO EMPAQUETADURA GENERAL MOTORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 78181507 | REVISION Y NIVELACION FLUIDOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE INYECTORES Y BUJIAS DE PRECALENTAMIENTONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE 15W-40 SELLADO 8 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE DE TIJERA INFERIOR IZQUIERDANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE DE TIJERA INFERIOR DERECHONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS SUPERIORESNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS DEL CARDANNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE BUJE DE TIJERA INFERIOR NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 78181507 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO TRANSMISION Y CAJA (CAMBIO DE PIÑONES)NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 78181507 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIÑONES Y RODAMIENTOS Y RETENEDORESNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DEL FRENONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUCCION DEL FRENONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDAS DERECHA E IZQUIERDANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 78181507 | REVISION Y ARREGLO DE FRENOS NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS Y BANDASNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO CILINDRO FRENOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLASNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 78181507 | ARREGLO DE PUERTA BAUL TRASERANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA TRASERANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 78181507 | SOLDAR CHAPA TRASERANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GATOS HIDRAULICOS PUERTA BAULNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES VENTANAS, COMPUERTAS LATERALES Y BAULNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 78181507 | TAPIZAR SILLAS PASAJEROS, PISO, FORROSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 78181507 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 78181507 | REPARACION PITO DEL TIMONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 78181507 | REVISION Y MANTENIMIENTO CALEFACCIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 78181507 | CAMBIO LUCES CABINA POR LEDNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASERO CON BOMBILLOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALCION DE FAROLA DELANTERA CON BOMBILLOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 78181507 | REVISION, REPARACION MOTOR DE ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALAION DE BENDIX ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INDUCIDO ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 298.396,00 | 0,00 | 298.396,00 |
| 50 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 114.492,00 | 0,00 | 114.492,00 |
| 51 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ESCOBILLAS ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 293.530,00 | 0,00 | 293.530,00 |
| 52 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS ARRANQUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 79.439,00 | 0,00 | 79.439,00 |
| 53 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 78181507 | REVISION Y MANTENIMIENTO ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 395.770,00 | 0,00 | 395.770,00 |
| 55 | 78181507 | SUMINISTRO EN INSTALACION RODAMIENTOS ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 213.097,00 | 0,00 | 213.097,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ESCOBILLAS ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 154.212,00 | 0,00 | 154.212,00 |
| 57 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION COLECTOR ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION PORTADIODOS ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR ALTERNADORNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION ALTERNADOR COMPLETONISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE DISCOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES DE DIRECCIONNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO D EPASADORES MORDAZASNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ANTIRRUIDOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 78181507 | CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 77.106,00 | 0,00 | 77.106,00 |
| 66 | 78181507 | REVISION BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUENISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 77.106,00 | 0,00 | 77.106,00 |
| 67 | 78181507 | RECONSTRUCCION BOCIN Y ARREGLO TUERCANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 154.212,00 | 0,00 | 154.212,00 |
| 68 | 78181507 | MANTENIMIENTO BLOWER,REPARACION RESISTENCIANISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 283.719,00 | 0,00 | 283.719,00 |
| 69 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALESNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 31.562,00 | 0,00 | 31.562,00 |
| 70 | 78181507 | ALINEACION NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 83.759,00 | 0,00 | 83.759,00 |
| 71 | 78181507 | BALANCEOSNISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 17.872,00 | 0,00 | 17.872,00 |
| 72 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICA NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 538.503,00 | 0,00 | 538.503,00 |
| 73 | 78181507 | ARREGLO CAJA DE DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 958.602,00 | 0,00 | 958.602,00 |
| 74 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA MOTOR Y CARTER DE LA CAJA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA RELAY CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 806.762,00 | 0,00 | 806.762,00 |
| 77 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS Y SOPORTES CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DELANTEROS Y TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLOS DELANTEROS Y TRASEROS CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCUYOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE STOP TRASERO LEDCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO TAPAS STOP TRASERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE COCUYOS NAVEGACIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 78181507 | REVISION ELECTRICA TOTALCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE (UNA) HOJA TRASERA PRINCIPALECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE TRANSMISIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVA TRASERA Y COSTADOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA PUERTA TRASERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 78181507 | LIMPIEZA DE RADIADORCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 78181507 | AJUSTE TRANSMISION, RETENEDORES Y ARANDELASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 697.086,00 | 0,00 | 697.086,00 |
| 94 | 78181507 | ENGRASE RODAMIENTOS, DELANTEROS Y TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 356.101,00 | 0,00 | 356.101,00 |
| 95 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS TRASERAS Y DELANTERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 78181507 | CAMBIO DE SOPORTE CARDANCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE REGLETASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 160.995,00 | 0,00 | 160.995,00 |
| 98 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA VALVULA RELAYCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 748.950,00 | 0,00 | 748.950,00 |
| 99 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO TARRO AUXILIARCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 49.004,00 | 0,00 | 49.004,00 |
| 100 | 78181507 | DESPEGAR CINTA ASFALTICA, PERFORAR Y REMACHAR REJILLA DE VENTILACIÓN-CORREGIR FILTRACION DE AGUA, INCLUYE MATERIALESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESARMAR SISTEMA Y RESRTE DE CORTINA, PARA CAMBIO DE GUAYACAMIÓN | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 78181507 | FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 294.424,00 | 0,00 | 294.424,00 |
| 102 | 78181507 | SOLDAR BASE GUARDAPOLVO E INSTALAR CAUCHOS Y SUMINISTRO DE GUARDAPOLVOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 334.144,00 | 0,00 | 334.144,00 |
| 103 | 78181507 | VICELAR HAUSSIN Y CORREGIR FUGA DE VALVULINACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 78181507 | CAMBIO PIEZAS EN MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL FURGON Y REFORZARCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 495.139,00 | 0,00 | 495.139,00 |
| 105 | 78181507 | CORTAR PARTES INFERIOR DE LAMINAS EN MAL ESTADO, RECUBRIMIENTO DE FURGON, APLICAR ANTICORROCIVO E INSTALAR NUEVASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 78181507 | D/M COMANDO PRINCIPAL DE LUCES PARA REPARAR SELECTOR INTERNO.CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 276.739,00 | 0,00 | 276.739,00 |
| 107 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBILLO UNIDAD DELANTERA IZQUIERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 95.188,00 | 0,00 | 95.188,00 |
| 108 | 78181507 | CORTE Y CAMBIO LAMINA DE TECHO E INSTALACION DE NUEVA PIEZA,PERFORAR Y REMACHARCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 424.606,00 | 0,00 | 424.606,00 |
| 109 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 16 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013 | 1,00 | UN | 694.990,00 | 0,00 | 694.990,00 |
| 111 | 78181507 | REVISION Y DIAGNOSTICO DEL MOTOR , INYECTORES, BOMBA DE INYECCIONTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 512.139,00 | 0,00 | 512.139,00 |
| 112 | 78181507 | KIT DE FILTROS MOTOR THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 496.187,00 | 0,00 | 496.187,00 |
| 113 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO REPARACION MOTOR (PISTONES, CILINDROS, CASQUETERIA, EMPAQUETADURA GENERAL)THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 78181507 | REVISION Y NIVELACION FLUIDOSTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 122.983,00 | 0,00 | 122.983,00 |
| 115 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS MOTORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 157.519,00 | 0,00 | 157.519,00 |
| 116 | 78181507 | MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 600.328,00 | 0,00 | 600.328,00 |
| 117 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO DEL TURBOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 296.807,00 | 0,00 | 296.807,00 |
| 119 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 78181507 | REVISION DIAGNOSTICO COMPRESOR DE AIRE Y SECADORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 692.968,00 | 0,00 | 692.968,00 |
| 121 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS DE DIRECCION Y TERMINALESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 683.083,00 | 0,00 | 683.083,00 |
| 122 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO Y SUSPENSIONESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE RETENEDORES Y RODAJASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROSTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROSTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 78181507 | BAJAR MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 78181507 | BAJAR MUELLE TRASERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHOS Y SPLINDERESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS FRENOS DELANTEROS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS FRENOS TRASEROS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCIN DELANTERO C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCIN TRASERO C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 78181507 | BAJAR RUEDA DELANTERA PARA REVISION DE FRENOS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 64.773,00 | 0,00 | 64.773,00 |
| 136 | 78181507 | BAJAR RUEDA TRASERA PARA REVISION DE FRENOS C/UTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 69.291,00 | 0,00 | 69.291,00 |
| 137 | 78181507 | ALINEACION Y BALANCEOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 182.235,00 | 0,00 | 182.235,00 |
| 138 | 78181507 | MANTENIMIENTO VALVULAS RELAY Y GOBERNADORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 459.957,00 | 0,00 | 459.957,00 |
| 139 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETAS DEL CARDANTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 78181507 | MANTENIMIENTO FURGON (MACILLADA DE PISO, PINTADA Y AJUSTE PARALES LATERALESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSVERSALES EN MADERA DE ABARCO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 78181507 | PARA CARROCERIATHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 REVISION Y AJUSTE TORNILLERIA DEL THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 204.359,00 | 0,00 | 204.359,00 |
| 143 | 78181507 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS TRASERASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 992.757,00 | 0,00 | 992.757,00 |
| 144 | 78181507 | ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINATHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 78181507 | REVISION Y MANTENIMIENTO GUAYAS DE SEGURIDAD DEL MOTOR THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 412.392,00 | 0,00 | 412.392,00 |
| 146 | 78181507 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 462.042,00 | 0,00 | 462.042,00 |
| 147 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LATERALES, INTERNASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 990.904,00 | 0,00 | 990.904,00 |
| 148 | 78181507 | REVISION Y ARREGLO GENERAL DEL MOTORTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 78181507 | THERMOKING Y GENERADOR DEL MISMOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 78181507 | CAMBIO CORREAS MOTOR THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 600.328,00 | 0,00 | 600.328,00 |
| 151 | 78181507 | COLOCACION TAPA FILTRO DE AIRE THERMOKINGTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 499.727,00 | 0,00 | 499.727,00 |
| 152 | 78181507 | REVISION, REPARACION MOTOR DE ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 296.539,00 | 0,00 | 296.539,00 |
| 153 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BENDIX ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 292.617,00 | 0,00 | 292.617,00 |
| 154 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INDUCIDO ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 211.707,00 | 0,00 | 211.707,00 |
| 155 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICO ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 204.359,00 | 0,00 | 204.359,00 |
| 156 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 167.608,00 | 0,00 | 167.608,00 |
| 157 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE PORTA ESCOBILLAS ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 287.533,00 | 0,00 | 287.533,00 |
| 158 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS ARRANQUETHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 118.395,00 | 0,00 | 118.395,00 |
| 159 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 78181507 | CAMBIO DE RECAMARASTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 79.329,00 | 0,00 | 79.329,00 |
| 161 | 78181507 | REPARACION EJE DELANTEROTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 78181507 | BAJAR PUENTE PARA ARREGLOTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 154.212,00 | 0,00 | 154.212,00 |
| 163 | 78181507 | EMPACAR CARTER Y CAMBIO MANGUERA PARA DESAIREARTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 78181507 | BAJAR CAJA DE CAMBIOS Y VOLANTE MOTOR PARA CAMBIO DE RETENERDOR DEL CIGÜEÑALTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 78181507 | BAJAR TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA MTTO.THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DEL CIGÜEÑALTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECAMARAS DE SEGURIDAD TIPO 24THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 78181507 | REPARACION INYECTORESTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 78181507 | BAJAR INYECTORES PARA REPARACIONTHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE SELLADO 15W-40 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICATHERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR DE AIRECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 78181507 | BAJADA Y MONTAJE RADIADOR E INTERCOLER PARA SONDEAR, CAMBIO REFRIGERANTECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR, CAMBIO ESCOBILLAS, CORONA REGULADOR, INCLUIDOS RODAMIENTOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE ARRANQUE, ESCOBILLAS, BENDIX, AUTOMATICO, INCLUIDO BOBINA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CARDAN CAUCHO, BALINERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 78181507 | MANTENIMIENTO PIÑONES DE 1,2,3,4,5,6 Y REVERSACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT EMBRAGUE, PRENSA, DISCO Y BALINERACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO LIQUIDO DE EMBRAGUECAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 78181507 | CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 78181507 | CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 78181507 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO DE LA CAJA DE LA DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | | | | | |
| 183 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR CLOSCH CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CRUCETAS DEL CARDAN , CAMBIO GRACERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES CON GRASERAS DE LOS MUELLES DELANTEROS Y TRASEROS CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE SPLINDER CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 78181507 | SUMINSITRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS DELANTERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS RUEDAS TRASERASCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO CORTO DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DIRECCIONCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 78181507 | AJUSTE CAJA DIRECCION CAMBIO BUJES, RODAMIENTOS,RETENEDORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 78181507 | REPARACION PUERTAS TRASERAS FURGON (ENDERESAR, SOLDAR Y PINTAR)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 78181507 | CAMBIO O REPARACION BATIENTE PARAL SUPERIOR DERECHO Y REFORZAR ESQUINAS CARROCERIA CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 78181507 | MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO LAMINA 1 SECCION DEL TECHOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES FURGON EXTERIOR E INTERIORCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS EXTERIORESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SATELITES, PLANETARIOS, CORONA, SPEEK, RODAMIENTOS,ARANDELAS DE AJUSTE (CANASTA DE LA TRANSMISION DIFERENCIAL)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SISTEMA DE FRENOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAFRAGMAS, ELECTROVALVULAS, VALVULAS RELAY, BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR FRENOS, CAMBIO DE BANDAS DE LAS CUATRO RUEDAS, RACORES, MANGUERAS DE ALTA PRESION SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO LIQUIDO EMBRAGUE CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA VALVULA RELAY FRENO DE SEGURIDAD CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STOP TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO DE REVERSACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA BLOQUEO ELEVAVIDRIOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE COMBUSTIBLE DE 50 GL (MANGUERAS, RACORES Y SOPORTES)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LED DELANTEROS Y TRASEROSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA PARA RODAMIENTOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 78181507 | SUMINISTRO DE COCUYOS LATERALES CARROCERIACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 78181507 | SUMINISTRO DE CABLE DE BATERIACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 57.238,00 | 0,00 | 57.238,00 |
| 211 | 78181507 | SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 8.915,00 | 0,00 | 8.915,00 |
| 212 | 78181507 | SUMINISTRO DE BOTON SWICHE ENCENDIDOCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 2.164,00 | 0,00 | 2.164,00 |
| 213 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 30.768,00 | 0,00 | 30.768,00 |
| 214 | 78181507 | CAMBIO DE BORNES Y REVISION CARGA ALTERNADORCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 97.999,00 | 0,00 | 97.999,00 |
| 215 | 78181507 | INSTALACION DE COCUYOS LATERALES CARROCERIACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 78181507 | INSTALACION DE LUCES UNIDADESCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 78181507 | REVISION DE FRENOS GENERAL Y ENGRASE DE RODAMIENTOSCAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE 15W-40 SELLADO 20 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 78181507 | KIT DE FILTROS MOTOR CARRO TANQUE OJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 78181507 | REVISION Y NIVELACION FLUIDOSCARRO | 1,00 | UN | 74.772,00 | 0,00 | 74.772,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 78181507 | TANQUE CJX 208 MODELO 2017 SUMINISTRO E INSTALACION TOMA FUERZACARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 78181507 | ENGRASE GENERALCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 69.291,00 | 0,00 | 69.291,00 |
| 224 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO MOTOBOMBA AGUA, COLOCAR YOYO Y TUBO RETORNO AL TANQUECARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 78181507 | CAMBIO MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA AGUA, CONEXIÓN MOTOBOMBA SEGÚN MEDIDASCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 78181507 | CAMBIO 2 LLANTAS DELANTERAS DIRECCIONALES, 4 LLANTAS TRASERAS DE TRACCION Y 1 LLANTA REPUESTO DIRECCIONALCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES PASO DE AGUACARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 78181507 | CAMBIO DE CANDADOS SEGÚN MEDIDAS C/UCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 78181507 | CAMBIO LLAVES ENCENDIDO Y CHAPAS PUERTASCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTASCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 78181507 | MANTENIMIENTO SISTEMA GENERAL AIRE ACONDICIONADOCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 78181507 | CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA DE VELOCIDADESCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 78181507 | CAMBIO EMPAQUETADURA TRANSMISIONCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICOCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 462.042,00 | 0,00 | 462.042,00 |
| 235 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STOPS TRASEROSCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO REVERSACARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 78181507 | REVISION, MANTENIMIENTO ALARMA BLOQUEO CENTRALCARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 78181507 | SUMNISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ( ACEITE 15W-40 SELLADO 20 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACARRO TANQUE CJX 208 MODELO 2017 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA REFLECTIVACAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 78181507 | ALINEACION Y BALANCEOCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 182.235,00 | 0,00 | 182.235,00 |
| 242 | 78181507 | MANTENIMIENTO COSTURA CARPA DEL PLATONCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 78181507 | CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADOCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 78181507 | CAMBIO DE LLANTAS (ROTACION)CAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 19.859,00 | 0,00 | 19.859,00 |
| 245 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE DIRECCIONCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROSCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUÑECOSCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULAS INFERIORESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE TIJERA INFERIORCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHOS DE BARRA ESTABILIZADORACAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJIASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLECAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 33.631,00 | 0,00 | 33.631,00 |
| 256 | 78181507 | PRUEBA DE KILOVOLTAJE DE BOBINASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 137.530,00 | 0,00 | 137.530,00 |
| 257 | 78181507 | CORRECCION FALLA BUJIAS Y BOBINASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 78181507 | CAMBIO DE BUJES TIJERAS INFERIORESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 78181507 | CAMBIO DE ROTULAS INFERIORESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 78181507 | SUSPENSION DELANTERA EN GENERALCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 78181507 | CAMBIO DE BANDASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 78181507 | SERVICIO DE DESVARE,REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRICO Y CAMBIO DE FUSIBLESCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PLUMILLASCAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE 20W-50 SELLADO 6 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACAMIONETA NISSAN PLACA OLO353 MODELO 2022 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 78181507 | SUMNISTRO E INSTALACION RIN TRASEROCAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 78181507 | CAMBIO PLUMILLASCAMION NQR PLACA | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 78181507 | OCM 334 MODELO 2016 SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE ENCENDIDOCAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 65.984,00 | 0,00 | 65.984,00 |
| 269 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15W-40 FILTROS (ACEITE 15W40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACAMION NQR PLACA OCM 334 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 78181507 | SUMNISTRO E INSTALACION RIN TRASEROCAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 78181507 | CAMBIO PLUMILLASCAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION FLACHER DE ENCENDIDOCAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE 15W-40 FILTROS (ACEITE 15W40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES)CAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACAMION NQR PLACA OCM 332 MODELO 2016 | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 78181507 | CINTA REFLECTIVA INSTALADACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE CADENA PORTA REPUESTOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 78181507 | TENSIONAR FRENOSCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 78181507 | ALISTAMIENTO PARA REVISION TECNOMECANICACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 78181507 | D/M SOPORTE AMORTIGUADOR -SOLDAR Y REFORZARCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 78181507 | D/M RUEDA DELANTERA IZQUIERA PARA AJUSTAR PLATOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 49.004,00 | 0,00 | 49.004,00 |
| 282 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANQUECAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 78181507 | SUMINISTRO E INTALACION DE ALTERNADORCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOCKERS,FUSIBLES RELAYSCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PITOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 161.263,00 | 0,00 | 161.263,00 |
| 286 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PITO REVERSACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 161.263,00 | 0,00 | 161.263,00 |
| 287 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMBRAGUECAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 78181507 | CRUCETAS DEL CARDAN,CAUCHO Y BALINERA CENTRALCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 78181507 | MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES, SPLINDERS, BUJES DE HOJAS RESORTE,REFORZAR MUELLES CON UNA HOJA DE MASCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 78181507 | CAMBIO DE TERMINALES, BRAZO CORTO DIRECCIONCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 78181507 | REVISION CAJA DIRECCION,CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 78181507 | VALVULA RELAY MANGUERASCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 78181507 | ENGRASE RODAMIENTO DE LAS RUEDAS .CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 78181507 | SONDEAR RADIADOR, LIMPIEZA DE TARRO AUXLIARCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 210.082,00 | 0,00 | 210.082,00 |
| 295 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS COMPRESOR, BOMBA DE AGUA CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 314.284,00 | 0,00 | 314.284,00 |
| 296 | 78181507 | SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 78181507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS BANDAS DE LAS 4 RUEDAS, RETENDORES RODAJASCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 78181507 | SUMNSITRO E INSTALACION DE PERAS,SENSORES FRENO DE AHOGOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 78181507 | SUMNSITRO E INSTALACION DE GUAYAS CONTROL DE CAMBIOS,ACELERADOR.CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 78181507 | REPARACION DE CARPACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 78181507 | REVISION DE SISTEMA ELECTRICOCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 358.870,00 | 0,00 | 358.870,00 |
| 302 | 78181507 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES )CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 78181507 | REVISION TECNOMECANICACAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 694.990,00 | 0,00 | 694.990,00 |
| 304 | 78181507 | SUMNISTRO E INSTALACION DE BATERIA 1100 - 48D 70 (CLC353)CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 992.003,00 | 0,00 | 992.003,00 |
| 305 | 78181507 | SUMNISTRO E INSTALACION CAMBIO BATERIAS 1200 30H (CJX242- WDB915 - CJX832 PD180 - CES735 - CJX208 - OCM332 - OCM334)CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASAS ALTAS TEMPERATURAS X 500 GRCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 22.719,00 | 0,00 | 22.719,00 |
| 307 | 78181507 | GALON DE DESENGRASANTECAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 44.982,00 | 0,00 | 44.982,00 |
| 308 | 78181507 | ACEITE MOTOR X 1/4CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 38.677,00 | 0,00 | 38.677,00 |
| 309 | 78181507 | ACEITE HIDRAULICO X 1/4 CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 41.557,00 | 0,00 | 41.557,00 |
| 310 | 78181507 | ACEITE CAJA VELOCIDADES X 1/4CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 41.557,00 | 0,00 | 41.557,00 |
| 311 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA X 1000 GR PARA RODAMIENTOSCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 41.557,00 | 0,00 | 41.557,00 |
| 312 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA X 1000 GR CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 42.063,00 | 0,00 | 42.063,00 |
| 313 | 78181507 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA X 70 GRCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 28.389,00 | 0,00 | 28.389,00 |
| 314 | 78181507 | DESINCRUSTANTE X GALONCAMION NPR PLACA IPD180 MODELO | 1,00 | UN | 44.982,00 | 0,00 | 44.982,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 23 RP 0150072025 VEHICULOS.pdf | 23 RP 0150072025 VEHICULOS.pdf | (detalle) |
| 20 ACEPTACION OFERTA 0150092025 VEHICULOS.pdf | 20 ACEPTACION OFERTA 0150092025 VEHICULOS.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |
| Supervisor | GINNIA VARGAS CORR | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 39740489 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | GINNIA VARGAS CORREA | 14 horas de tiempo transcurrido *(25/03/2025 6:15:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 76.500.000 |
| | **Total** | 76.500.000 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2125 | CDP | No se ha iniciado | | 76.500.000 COP | 15-20-00-012 | - | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 0 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 0 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 18925 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 76.500.000 COP | 76.500.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 76.500.000 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 76.500.000 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |