Fondo de Bienestar
Social y de capacitación
de la Contraloría General del Departamento

ANEXOS

Avenida 5 No. 11-20, Antiguo Edificio Banco de la República, Piso 3.
Telefono 5825840 Ext. 102 Cúcuta – Colombia

Fondo de Bienestar
Social y de capacitación
de la Contraloría General del Departamento

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

Registro Fotográfico




Foto No. 1 Desmonte de marco y puerta existente




Foto No. 2 Desmonte puerta existente



Foto No. 3 Desmonte marco de puerta existente




Foto No. 4 Alistamiento piso para instalación puerta batiente



ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 5 Terminación alistamiento piso para suministrar e instalar la puerta batiente	Foto No. 6 Nivelación y arreglo filo alfajía existente
	
Foto No. 7 Instalación perfil inferior F 1" ½" x 1" ½"	Foto No. 8 Pintura en negro baranda existente – terminación instalación perfil inferior F 1" ½" x 1" ½"

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 9 Pintura en negro baranda existente – terminación instalación perfil inferior F 1" ½" x 1" ½"	Foto No. 10 Pintura en negro baranda existente
	
Foto No. 11 Instalación motor puerta batiente	Foto No. 12 Instalación tapa piso motor puerta batiente

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 13 Instalación puerta batiente	Foto No.14 Instalación puerta batiente
	
Foto No.15 Instalación puerta batiente	Foto No.16 Instalación puerta batiente




ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No. 17 Espesor o ancho del vidrio puerta batiente	Foto No. 18 Instalación chapa y agarradera puerta batiente
	
Foto No. 19 Resane muro después de quitar el marco	Foto No.20 Resane muro después de quitar el marco



ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No.21 Construcción muro lateral izquierdo en concreto para sostener vidrio	Foto No.22 Construcción muro lateral derecho en concreto para sostener vidrio
	
Foto No.23 Instalación refuerzo metálico en estructura existente	Foto No.24 Instalación refuerzo metálico en estructura existente


ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No.25 Instalación refuerzo metálico en estructura existente	Foto No.26 Instalación refuerzo metálico en estructura existente
	
Foto No.27 Instalación refuerzo metálico en estructura existente	Foto No.28 Instalación refuerzo metálico en estructura existente



ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No.29 Suministro e instalación vidrio cerramiento terraza	Foto No.30 Suministro e instalación vidrio cerramiento terraza
	
Foto No.31 Suministro e instalación vidrio lateral cerramiento terraza	Foto No.32 Suministro e instalación vidrio lateral cerramiento terraza

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No.33 Suministro e instalación vidrio fahada cerramiento terraza	Foto No.34 Suministro e instalación vidrio fahada cerramiento terraza
	
Foto No.35 Suministro e instalación vidrio fachada cerramiento terraza	Foto No.36 Suministro e instalación vidrio fahada cerramiento terraza

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. CMC-002-2025

	
Foto No.37 Suministro e instalación puerta batiente fahada cerramiento terraza	Foto No.38 Suministro e instalación puerta batiente fahada cerramiento terraza
	
Foto No.39 Cerramiento terraza en vidrio terminado.	Foto No.40 Cerramiento terraza en vidrio terminado.