Medellín, 13 de marzo del 2025.

Informe mantenimiento preventivo mes de febrero
Terminal De Transportes Santa Rosa De Osos

Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Cambio de contactor de potencia, ajuste de conexiones.	

Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Medición de las baterías de la CPU, ratificación de soldaduras en placas de control.	

IPSUM ELEVADORES SAS

contacto@ipsumelevadores.com.co

Carrera 34A No. 77A-11
Medellin, Antioquia

302 425 6461
305 303 9211


www.ipsumelevadores.com.co

Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Revisión de nivel de aceite y limitador de velocidad	

Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Revisión de micros de final de carrera.	

Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Ajuste de deslizaderas de cabina	

IPSUM ELEVADORES SAS
contacto@ipsumelevadores.com.co
Carrera 34A No. 77A-11
Medellin, Antioquia
302 425 6461
305 303 9211
www.ipsumelevadores.com.co

Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Cambio de detectoras de foso	

IPSUM ELEVADORES SAS

contacto@ipsumelevadores.com.co

Carrera 34A No. 77A-11
Medellin, Antioquia

302 425 6461
305 303 9211

www.ipsumelevadores.com.co


Fecha	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/03/2025	Verificación de buffer	

Conclusión de los hallazgos:

Se realiza mantenimiento preventivo y se reemplazan los componentes cotizados en el mes de febrero.

Nota: Los trabajos fueron realizados por personal calificado en equipos de desplazamiento vertical, los cuales cuentan con la seguridad social y cursos de alturas vigentes según la normativa.

En caso de requerir ampliar la información ponerse en contacto con nosotros.



FRANCENY COLORADO GUTIERREZ.
INGENIERO INDUSTRIAL.
CONTACTO: 3053039211. – 3024256461.